
مساجد القيروان

















۱ - ۲ - ۹۳۱۱ ع ت م م ۲ - العنوان

مكتبة الأسد



الإهداء

إلى الأستاذ " أبي القاسم محمد كرّو " مستشار وزير الثقافة التونسي، وصاحب "دار المغرب العربي" للترجمة والتحقيق والنشر، فقد كان لي في تونسس الأب الكريم المعطاء، والملجأ الذي أقصده كلما قست علي الظروف، أبثه شكواي وآلامي، فأجد عنده الصدر الرحب والأفق الواسع والنصح والتوجيه، مما ساعدني على تجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات.

نجوى عثمان

الطبعة الأولى ٢٠٠٠ يطلب من المؤلفة حلب ـ ص .ب: ٨٦٧٤

تلفاكس: ٥٧٤٢٨٣٠ ٢١ ٥٧٤٢٨٣٠ جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة عنع الأخذ والاقتباس والتصوير والترجمة إلا بإذن خطي من المؤلفة

أخرجت الغلاف مؤسسة البيان للدعاية والتصميم في حلب

المقدمة

كانت المساجد بمآذنها السامقة وقبابها المرتفعة، وما زالت، علماً للمدن الإسلامية، تشد أنظار القادمين إليها مرحبة، وتستأثر بالنظرات الأخيرة للمغادرين مودعة ومذكرة بأن كلمة "الله أكبر" ستبقى سامقة مرتفعة تتردد في أرجاء وسماءات المدن الإسلامية، وإلى الأبد.

وعندما دخلت مدينة القيروان للمرة الأولى في حياتي خريف عـــام ١٩٩٢، كان نظري مثبتاً في فضائها أبحث عن مآذنها، وكانت مئذنة جــامع عقبـة، تلـك المئذنة الخالدة، أول شيء وقع عليه نظري. امتزج شــعوري وقتـها بالاستبشـار والرهبة، إذ وصلت إلى ميدان العمل، وإنه لميدان مجهول تماماً بالنسبة لي. فلقـــد أتيت إلى القيروان لأجري دراسة ميدانية على مساجدها، مساجدها كلـها، القديمــة منها والحديثة.

كنت أعرف مسبقاً صعوبة العمل وهول المهمة التي نذرت نفسي لها، إذ كنت قد قمت بدراسة ميدانية على مساجد مدينة حلب، وبالرغم من الصعوبات التي واجهتني، وأنا بنت حلب، على مدى أربعة أعوام من السير على الأقدام في أنحاء حلب الشاسعة الواسعة، أنجزت دراسة مساجدها كلها التي قارب عددها الخمسمئة مسجد. ولاقى العمل نجاحاً، وطبع ككتاب مرجعي صدر عن جامعة حلب عام ١٩٩٢.

هذا النجاح في دراسة مساجد حلب _ المدينة المشرقية _ دفعني إلى التفكير في دراسة مساجد مدينة مغربية، واخترت القيروان، لما لهذه المدينة من صدى في نفس كل مهتم بالتاريخ الإسلامي بصورة عامة، وتاريخ العمارة الإسلامية بصورة خاصة. فهي أول مدينة أنشأها المسلمون في إفريقية، فصارت عاصمة للغرب

الإسلامي الذي كان يمتد من طرابلس الغرب شرقاً إلى المحيط الأطلسي غربا، ووصل إلى حدود فرنسا شمالاً، وهي مركز التقاء المشرق بالمغرب. وخلال دراساتي في كتب تاريخ العمارة الإسلامية كنت أجد إشارات سريعة أو دراسات مقتضبة عن جامع عقبة، باستثناء كتاب أحمد فكري، وذكر بعضهم مسجد الأبواب الثلاثة. وكنت أطرح دائماً التساؤل: وماذا عن بقية مساجد أول عاصمة مغربية؟ وأتيت إلى القير وان لأجيب عن هذا التساؤل.

كانت الصعوبات في القيروان مضاعفة، إذ على التأقلم مع الجو الجديد، والتعرف على المدينة بأحيائها المختلفة، وفهم لغة سكانها. وعلى إجراء الدراسة الميدانية على المساجد، والاطلاع على المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع في مكتبات القيروان. فبأيها أبدأ ؟

بدأت بهدفي الأساسي، ومن خلال البحث عن المساجد تأقلمت مع الجو العام، وتعرفت على مدينة القيروان بقسميها القديم والحديث، وبالاعتماد على اللغة العربية الفصحى تفاهمت مع كل الناس بمستوياتهم المختلفة.

قضيت أشهراً أتجول في حومات القيروان وأرباضها وأنهجها وأزقتها وزنقاتها، وزرت جوامعها ومساجدها مرات عديدة، وسجلت ملاحظاتي الهندسية حولها، وأخذت مقايسات بعضها كنماذج، والنقطت الصور لعناصرها الهندسية المتميزة، فأنجزت بذلك الدراسة الميدانية المبدئية للمساجد كلها التي بلغ عددها ١٢٣ مسجداً. واعتمدت في هذا كله على جهدي الشخصي، وعملت بمفردي بصمت وبشكل دائم ومستمر.

لكن العقبة الكبرى التي واجهتني هي تأريخ المساجد لتصنيفها حسب العصور التاريخية التي مرت على القيروان، وبيان التطورات التي طرات عليها عبر العصور. فمساجد القيروان لا تحمل تاريخا، والمكتبات العامة في القيروان لا تحتوي على ما يكفي من المصادر والمراجع. وفتح لي الأستاذ أبو القاسم محمد كرو مستشار وزير الثقافة مكتبته في تونس، وقدم لي الكثير من الكتب، إهداء أو

إعارة، مما مكنني من كتابة التاريخ العمراني لمدينة القيروان، إذ لم يؤلف كتاب مستقل بتاريخها حتى الآن. وتطلب هذا مني جهداً كبيراً، فتاريخ مدينة القيروان مبعثر في كتب التاريخ الإسلامي بصورة عامة وكتب تاريخ إفريقية بصورة خاصة. والمعروف أن هذه الكتب تركز على التاريخ السياسي، أما ما يتعلق بالتاريخ العمراني، فإنما يأتي ذكره عرضاً في سياق الحدث السياسي. وقد رأيت أن الحديث عن التاريخ العمراني ضروري ليتكون لدينا تصور واضم عن مدينة القيروان وما مرت به من مآسٍ ومحنٍ منذ أن أنشأها عقبة بن نافع عام ١٥٠/١٧٠ إلى نهاية العصر العثماني عام ١٩٩٩/١٨٩، وترك هذا تاثيره الواضم على الطابع العمراني للمدينة بصورة عامة وعمارة المساجد بصورة خاصة.

أما ما يتعلق بتأريخ المساجد، فما وجدت في المصادر والمراجع ما يشفي الغليل، ويفي بالغرض، ويوصل إلى ما أطمح إليه. إذ لم يهتم مؤرخو القيروان، إلا نادراً، بتأريخ مباني مدينتهم، ولم يرصدوا عمليات البناء أو الهدم وإعسادة البناء والتجديد أو الإضافة والتعديل والتوسيع التي أجريت على المساجد. ولإيماني بسأن معرفة التطورات التي طرأت على المساجد أمر ضروري جداً لفهم تاريخها ومناقشة مظاهرها المعمارية وخواصسها الهندسية، وبما أن إدارة دار الآثار بالقيروان لم تتعاون معي، ولم تشأ أن تقدم لي ما أحتاجه من معلومات حول المساجد، فقد بذلت جهوداً كبيرة جداً لتحقيق الهدف الذي أسعى إليه، وقضيت وقتاً طويلاً في أرشيف قصر العدالة وبين سجلات مصلحة الشؤون الدينية بالولاية وفي بيوت المسنين والمتقاعدين من العدول والفنيين، أو في محلاتهم التجارية، إلى أن عثرت على وثائق جمعية الأوقاف. ولكم تمنيت لو مكنتني دار الآثار من الاطلاع عليها منذ أن سألتها عنها للمرة الأولى، لوفرت على الكثير من الجهد والوقت.

قضيت أشهراً في ورشة ترميم المدرسة الصحابية، ثم في متحف رقادة أطلع على الوثائق، وأنسخ ما يتعلق منها بالمساجد. ولقد وجدت في البداية صعوبة في قراءة هذه الوثائق، فهي مسودات الكتب والمراسلات بين جمعية الأوقاف ونيابتها في القيروان أو بين نيابة القيروان وما جاورها من نيابات أو مصالح حكومية خلال

الفترة من العام ١٨٧٤ تاريخ إنشاء الجمعية إلى العام ١٩٥٧ تاريخ حلها. وهي مكتوبة بخط اليد الذي يختلف من شخص لآخر، بالإضافة إلى أن الخط المغربي يختلف كثيراً عن الخط المشرقي. ولقد تضمنت هذه الوثائق الكثير من الكلمات العامية والمصطلحات المعمارية والفنية المحلية غير المعروفة في المشرق، وكتير من الوثائق مهترئ بتأثير الرطوبة والعث. ولعل إقامتي بين العمال في الورشة والموظفين في المتحف مكنتني من اللجوء إلى ذوي الاختصاص مباشرة لتفسير ما عسر علي فهمه. وجمعت ما حصلت عليه من تفسيرات وشروحات في جدول على أمل أن يستفيد منه المهتمون بدراسة الآثار ومؤرخو العمارة.

ودراستي التاريخية للمساجد حفزتني على القيام بجولات جديدة عليها للتحقيق والمقارنة، على الواقع، بين الأوصاف التي اطلعت عليها في تقارير أمناء البناء وجرائد التفقد والميزان غير الاعتيادي، وبين ما سجلته من ملاحظات هندسية في دراستي المبدئية التي تمثل الوضع الحالي، وللتأكد من دقة تنفيذ الوفقات التي أجريت خلال الفترة التي غطتها الوثائق. كما دفعتني إلى أخذ مقايسات مساجد جديدة، والنقاط الصور لعناصر هندسية إضافية، وإلى التعمق في دراسة الخواص الهندسية لمساجد أخرى.

وعدت إلى حلب لأستكمل الدراسة المكتبية، بعد حوالي عام قضيت نهاراته في أنهج القيروان وزنقاتها ومساجدها أقيس وأسجل وأصور، ولياليه أنسق وأبوب وأرسم وأطالع وأكتب في غرفتي بمركز الدراسات الإسلامية، تلك الغرفة التي احتضنتني وحيدة بحنو، وشهدت أحزاني وآلامي عندما تتكاثر الصعوبات والعقبلت أمامي، وأفراحي وارتياحي عندما أتمكن من حلها وتجاوزها والحصول على ما أطمح إليه من معلومات هندسية وتاريخية.

وفي هذا الكتاب أقدم نتيجة عملي لهواة الثقافة بصورة عامــة، وللمـهتمين بدراسة الآثار وتاريخ العمارة بصورة خاصة، فهو يتضمن، بالإضافة إلى التـاريخ العمراني لمدينة القيروان، موضوع القسم الأول، قسماً ثانياً فيه دراســة تاريخيـة وهندسية لجوامع القيروان، وهي حسب ترتيبها التاريخي: جامع عقبــة بـن نـافع

(الجامع الأعظم)، وجامع الزيتونة وجامع الباي (جامع الحنفي)، ثم الجوامع التي بنيت في العصر الحديث. وأقصد بالعصر الحديث الفترة الزمنية التي تمتد من العام المما الذي انتهت فيه تبعية إيالة تونس للدولة العثمانية إلى أواخر العام ١٩٩٣ الذي أتممت فيه دراستي الميدانية، ولم أعد إلى تونس لأرصد ما حصل على المساجد من تطورات. وختمت هذا القسم بدراسة تاريخية وهندسية للمساجد القديمة والحديثة التي تقام فيها الصلوات الخمس، ولا يوجد فيها منبر، أي لا تقام فيها صلاة الجمعة أو العيدين. والمعروف أن كلمة "مسجد" تشمل بصورة عامة "المساجد" و"المساجد الجامعة" التي اكتفيت بتسميتها بالجوامع" تمييزاً لها عن "المساجد". وخصصت القسم الثالث من الكتاب لوثائق جمعية الأوقاف المتعلقة بالمساجد الجامعة والمساجد، وبموضوعات أخرى متنوعة، لما لهذه الوثائق، حسب رأيي، من أهمية كبيرة بالنسبة للأثاريين والفنيين والعاملين في مجال ترميم مباني القيروان الأثرية بصورة عامة ومساجدها بصورة خاصة، وهي تنشر للمرة الأولى. وألحقت الكتاب بجدول فسرت فيه المصطلحات الفنية والمعمارية وبنماذج مصورة من هذه الوثائق.

هذه خلاصة جهدي واجتهادي، وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في أن أقدم إلى المكتبة العربية والإسلامية ما يفيد وينفع ويمتع.

ولايفوتني في نهاية تقديمي هذا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل الذين قدموا لي مساعدة من أي نوع كانت، وأذكر منهم: الأستاذ أبو القاسم محمد كرو، والأستاذ الدكتور المهندس محمود فيصل الرفاعي، والشيخ الجليل عبد الرحمن خليف خطيب جامع عقبة، والأستاذ حسين خشارم معتمد الشؤون الدينية، والمهندس محسن بو ديدح، وإدارة مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان وجميع العاملين فيه، وأخص منهم السيدة الكريمة شلبية خلف الهمامي أمينة المكتبة. ومن دار الآثار أشكر كلة من: المهندس عبد العزيز طرابلسي، والسيد أحمد قدح والسيد حسن الجليطي والسيد شكرى العبيدي.

القسم الأول

التاريخ العمراني لمدينة القيروان

تأسيس القيروان القيروان في عصر الولاة القيروان في العصر الأغلبي القيروان في العصر العبيدي القيروان في العصر الصنهاجي

القيروان في العصر الحفصي القيروان في العصر العثماني القيروان بعد الاستقلال

القيروان في العصر الموحدي

التاريخ العمراني لمدينة القيروان

بعد أن فتح المسلمون مصر عام ٢١ هـ، توجهوا نحو الغرب، ففتحوا برقة وزويلة وجبال نفوسة عام ٢٣ بقيادة عمرو بن العاص ، ثم قاموا بعدة غروات لإفريقية، أولاها عام ٣٠ بقيادة عبد الله بن أبي السرح، وشارك فيها عدد كبير من الأشراف والصحابة. وفي عام ٣٤ غزا معاوية بن حديج إفريقية، ونرل بمكان القيروان اليوم، وعسكر بجيشه، واحتفر آباراً سميت بـ "آبار حديج"، وكان موقعها خارج باب تونس منحرفة عنه نحو الشرق. وفي هذه الغزوة ماتت بنت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، ودفنت بموضع غربي القيروان، خارج باب سلم، صار فيما بعد مقبرة عامة، سميت بـ "مقبرة قريش"، وهي أكبر مقبرة في القيروان وتعرف اليوم كذلك بمقبرة "الجناح الأخضر". وعاد معاوية لغزو إفريقية عام ٤١، ونزل بناحية القرن عند جبل وسلات، وبنى مساكن سماها قيرواناً، أقام بها ٣ سنوات، ثم قفل راجعاً إلى الشام أ.

وفي عام ٤٦ قام عقبة بن نافع والي برقة وزويلة بغزوة تمهيدية، فتح فيها عدة حصون وقصور ألزم أهلها الطاعة، وقبلوا الإسلام، فترك فيهم من يفقههم في دينهم، ثم كر راجعاً إلى ولايته.

تأسيس القيروان:

وعندما عاد أهل إفريقية إلى التمرد أرسل معاوية بن أبي سفيان ١٠ آلاف جندي إلى عقبة بن نافع وأمره بالتوجه إلى إفريقية لإخضاع أهلها. فدخلها علم ٥٠ ووجد أن الكثيرين ممن أسلم من الأفارقة ارتدوا وعاثوا في البلاد فساداً، فساءه ذلك واستنزل قبائل كثيرة من البربر على الطاعة، ولم يفلت أحداً من أهل القرى والأخصاص دون أن يدعوه إلى الإسلام، فأسلم على يديه خلق كثير، فأمدهم

⁽١) الثعالبي عبد العزيز _ تاريخ شمال إفريقية _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٧ ص٢٩.

⁽٢) المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد _ رياض النفوس _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٣ _ ١٩٠٨.

بالمعلمين والمرشدين ليفقهو هم في الدين. لكنه أدرك أن ذلك وحده لا يكفي لهدايتهم ما لم يقترن بوجود مؤسسات اجتماعية يلجأ إليها المسلمون عند الحاجة، يقتبسون منها معنويات الإسلام وتقاليده. فدعا ذوى الرأى والمكانـة من القواد ووجوه المسلمين ليشاور هم في ذلك، ومعا قاله لهم: إن أهل هذه البلاد ضعفاء الأخلاق، تتقصيهم العزيمة، إذا عضهم السيف أطاعوا، وإذا رفع عنهم عصوا، وعادوا إلى مل كانوا عليه من عاداتهم وأديانهم، ولست أرى أن ينزل المسلمون بين أظهرهم، تــم يرتحلوا عنهم رأياً سديداً مسلماً، بل لا بد من إقرار هم لتمكين الإسلام في البلد. ورأيت أن أبني هنا مدينة للمسلمين تكون عماداً لهم في أمورهم، وملاذاً يصيرون إليه، فاستصوب الحاضرون رأيه . وانطلقوا يبحثون عن موقع ملائم، إلى أن وقع اختيارهم على مكان القيروان اليوم لأنه واقع في الصحراء بعيداً عن البحر، فلا تطرقه مراكب الروم، وبعيداً عن الجبال، معاقل البربر، ويؤمن مرعيى للإبل، بالإضافة إلى كونه مكانا منبسطا يساعد على إعداد الجيش ويسهل عمليات الكر والفر دفاعا وهجوما. فأمر عقبة أصحابه برسم الخطط، واختط أو لا المسجد الجامع، وجعل دار الإمارة في قبليه، ثم أخذ الناس ببناء الدور والمساكن والمساجد، وعمرت القيروان، وشد الناس إليها المطايا من كل أفق، وعظم قدرها . ولم يمنعها انعزالها وبعدها عن العمران من أن تنمو وتكبر . كما أمر عقبة القواد العسكريين والمدنيين الذين كانوا معه أن ينزلوا في الأماكن الأكثر مناعة والتي يسهل الدفاع عنها، وأن يشيدوا قلاعاً وحصوناً حيث لا توجد، ففعلوا .

ويعتبر لومبارد أن القيروان قامت بالفعل فوق موضع "مفتاح" على تخوم الصحراء الكبرى والسهول السهبة وشطوط (سبخات) الجنوب التونسي، تحمي

⁽٣) الحموي ياقوت ــ معجم البلدان ــ دار إحياء النراث العربي ببيروت ١٩٧٩ ــ ٢٠/٤. والقزويني زكرياء ــ آثار البلاد وأخبار العباد ــ دار بيروت ١٩٨٤ ص٢٤٢.

⁽٤) المر اكشي ابن عذاري ــ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ــ دار الثقافة ببيروت ١٩٤٨ ــ ٢٠/١.

⁽٥) أبحاث من ندوة المدينة العربية (خصائصها ونراثها الحضاري الإسلامي) ــ المدينة المنورة ١٩٨١ ص٢١٨.

⁽٦) الوزان الحسن ـــ وصف إفريقيا ـــ ت محمد حجي ومحمد خضر ــــ دار الغرب الإسلامي ببيروت١٩٨٤ ـــ ١٠/١٤.

طريق واحات كبيراً تستطيع متى شاءت أن تحفظه أو تقطعه، هـــذا هــو طريــق الواحات الممتد حتى مصر .

القيروان في عصر الولاة:

عام ٥٥ عزل عقبة بن نافع عن إفريقية، وكان عاملاً تابعاً لوالـــى مصـر، وعين بدلاً منه أبو المهاجر دينار، فكره أن ينزل بقيروان عقبة، وإختار موقعاً يبعد عنها بمقدار ميلين إلى الشمال، وبني فيه مدينة سماها: "تِكْروان"، وأمر النساس أن يحرقوا قيروان عقبة ويعمروا مدينته. ولما علم الخليفة يزيد بن معاوية بما جــرى للقيروان قال لعقبة: "أدركها قبل أن تفسد"، ورده والياً على إفريقية لا عاملاً تابعـــاً لوالي مصر ^، فوصلها عام ٦٢، وأمر بتخريب "تكروان" وعاد إلى القيروان، فأعلد بناءها وأصلح أمرها، ودار حولها مع وجوه أصحابه وهو يدعو الله: "اللهم املأها علما وفقها واعمرها بالمطيعين والعابدين، واجعلها عزاً لدينك وذلاً لمن كفر بـــك، وأعز بها الإسلام، وامنعها من جبابرة الأرض". واستخلف عقبة زهير بن قيس البلوي على القيروان ليتابع الغزو حتى وصل إلى المغرب الأقصى، ولم يصده عن تقدمه إلا المحيط الأطلسي، فأقحم فرسه فيه ورفع يديه إلى السماء قائلا: "اللهم اشهد أنى قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك" (المخطط ١) ثم قفل راجعاً يريد إفريقية، ولكن كسيلة، زعيم البربر، كمن له عند تهودا وقتله مع ٣٠٠ من أصحابه، ثم قصد القيروان، فخــرج زهير بن قيس، وتوجه نحو برقة، كما خرج العرب من القيروان هاربين، ولم يبسق بها إلا أصحاب العيال وكل مثقل من التجار وأهل الذمة، وطلبوا الأمان من كسسيلة

⁽٧) لومبارد موريس ــ الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي ــ ت عبد الرحمن حميدة ــ دار الفكر بدمشق ١٩٧٩ ص١٨٣.

⁽٨) حسن إبر اهيم حسن _ تاريخ الإسلام _ مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٤ _ ١/٠٨٠.

⁽٩) النويري أحمد ــ نهاية الأرب ــ المكتبة العربية بالقاهرة ١٩٨٤ ــ ٢٣/٢٤. والتميمي محمد ــ طبقات طماء إفريقية ــ دار الكتاب اللبناني ببيروت ٨/١، ولين حذاري ٢٣/١.

⁽١٠) عبد الوهاب حسن حسني ــ خلاصة تاريخ تونس ــ الدار التونمسية للنشر ١٩٦٨ ــ ص٥٥.

فأمنهم، ودخل القيروان وأقام بها أميراً '. ولما استلم الخلافة عبد الملك بن مروان سنة ٦٥ أرسل زهير بن قيس إلى إفريقية ليستنقذ القيروان، فأقبل إليها في عسكر عظيم هزم كسيلة وقتله، ودخل زهير القيروان وأوطنها، ثم قرر العودة إلى المشرق، وعندما وصل إلى برقة اشتبك مع الروم وقتل عام ٦٩.

ولاية حسان بن النعمان:

بعد خروج زهير من القيروان، سيطرت الكاهنة، زعيمة البربر، على إفريقية جميعها، فأمر عبد الملك بن مروان بتجهيز جيش كبير، واستعمل على إفريقية حسان بن النعمان الغساني وسيره إليها عام ٤٠٤. وعندما علمت الكاهنة بقدومه، دعت قومها وقالت لهم: إن العرب لا يريدون من بلادنا إلا الذهب والفضة والمدن، ونحن تكفينا المزارع والمراعي، ولسنا نأمن غائلتهم إلا إذا قطعنا تأميلهم، وخربنا المدن والحصون وقطعنا الأشجار، فإذا علموا بذلك ضعفت أطماعهم، ولن يرجعوا إلينا أبداً. فوافقوها، وخربوا الحصون والقصور والمدن وقطعوا الأشجار، وصيروا البلاد قاعاً صفصفاً لا ترى فيها إلا الأطلال والدمن ١٠ ولما وصل حسان إلى إفريقية كانت بينه وبين الكاهنة معارك كثيرة طاحنة، قتلت في نهايتها الكاهنة. وبعد أن أتم حسان فتح إفريقية جميعها، عاد إلى القيروان وجدد جامعها، وأقام بها لا ينازعه أحد، وعمرها المسلمون وانتشروا، وكثروا وأمنوا ١٠ .

والتفت حسان إلى وضع أساس النظام الإداري لهذه الولاية الجديدة، فوظف الخراج على الأراضي، ودون الدواوين الدولية بإفريقية، وجعل اللغة العربية لغية رسمية، ووزع على صغار فلاحي البربر مساحات كبيرة من الأراضي الدولية التي كانت فيما مضى ملكاً للحكومة البيزنطية. وبإقرار البربر في الأرض ومساعدتهم

⁽١١) الدباغ عبد الرحمن وابن ناجي _ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان _ مكتبة الخانجي بمصر ١٩٦٨ _ ١-٥٥. (١٢) الثعالبي ص٧٣.

⁽١٣) ابن الأثير _ الكامل في التاريخ _ دار الكتاب العربي ببيروت ١٩٨٦ _ ٤/٣١-٣٣. ورياض النفوس ٧/٥٠.

على الكسب من الزراعة استمال قلوبهم وقربهم من الإسلام، حتى اتخذ منهم جيشاً عظيماً أعان العرب، فيما بعد، على فتح المغرب والأندلس. وبذلك تعتبر ولاية حسان بحق مبدأً للفتح الإسلامي الحقيقي أ.

وعندما توفي عبد الملك بن مروان وولي بعده ابنه الوليد عرل حساناً، واستعمل موسى بن نصير على إفريقية عام ٨٩، فأمر موسى العرب أن يعلموا البربر القرآن، وأن يفقهوهم في الدين. كما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز مع واليه على إفريقية إسماعيل بن أبي المهاجر بعثة دينية ضمت ١٠ من وجوه التابعين لتفقيه البربر وإرشادهم إلى شرائع الإسلام وتعاليمه العالية. فاختط كل واحد منهم بالقيروان داراً لسكناه، وبنى بحذائها مسجداً لعبادته ومجالسه، واتخذ بقربه كتاباً لتحفيظ القرآن وتلقين مبادئ العربية لصغار أطفال البلد .

ومن الولاة الذين تتابعوا على إفريقية من قبل الخلافة الأموية بشربن صفوان الذي جدد جامع عقبة ووسعه بأمر من هشام بن عبد الملك عام ١٠٥٠ وعبيد الله بن الحبحاب الذي قدم إلى إفريقية سنة ١١٦، وهو أول من نظر في تنظيم أسواق التجارة والصناعة في القيروان، فكان السماط، سوق القيروان، ممتدأ من القبلة إلى الجوف (الشمال)، وطوله من باب أبي الربيع إلى الجامع ميلان غير تلث، ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل، وكان سطحاً متصلاً فيه جميع المتاجر والصناعات، وكان أمر بترتيبه هكذا هشام بن عبد الملك ١٦، في حدود سنة ١٢٠. كما أمر هشام عامله ابن الحبحاب بإنشاء ١٥ ماجلاً خارج سور المدينة، تكون سقايات لأهلها، وما زال بعضها معروفاً إلى الآن بالقرب من فسقية الأغالبة. وكانت هذه المواجل من المتممات الضرورية لتكامل عمران المدينة. ويرى عبد الوهاب أن

⁽۱٤) خلاصة تاريخ تونس ص٦٢.

⁽١٥) عبد الوهاب حسن حسني ــ كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين النّونسيين ــ بيت الحكمة بنُونس ١٩٩٠ ــ ١٦٤١.

⁽١٦) البكري أبو عبيد _ المسالك والممالك _ بيت الحكمة بتونس والدار العربية للكتاب ١٩٩٢ _ ٦٧٧/٢.

مجاري المياه الوسخة (قنوات التصريف) الموجودة بالقيروان إنما أنشئت في العصر الأموي أيضاً، ومن يتأمل هندسة هذه القنوات، يحكم بأن وضعها كان في غاية الإتقان من الناحية المعمارية الفنية ١٧٠

ولاية الأسرة الفهرية:

وفي سنة ١٢٩ دخل القيروان عبد الرحمن بن حبيب الفهري، من أحفاد عقبة ابن نافع، واستطاع أن يحصل على ما يشبه الحكم الذاتي، مـع التبعيـة الاسمية للخلافة الأموية، وهو أول وال يحقق هذا، وقد استمر حكم أسرته حتى عام ١٤٠. فعبد الرحمن آخر وال يحكم إفريقية في العهد الأموي، وأول وال يحكمها في العهد العباسين وسود.

ولما هاجت فتن الخوارج بالمغرب، وكثر ضررهم واشتدت شوكتهم، أرسل أبو جعفر المنصور محمد بن الأشعث والياً على إفريقية، فقاتل الخوارج وهزمهم، وشرد الصفرية وبدد شملهم، واستقام له الأمر، فدخل القيروان سنة ٤٤، وبنى سورها من الطوب بعرض ١٧ ذراعاً، وكمل في رجب ٢٤١. وثار الجند على ابن الأشعث فخرج من القيروان سنة ١٤٨ متوجها إلى العراق، وولى على الجند مكانه عيسى بن موسى الخراساني ١٤٨ فوجه المنصور إلى الأغلب بن سالم التميمي بولاية إفريقية، وأمره بالعدل في الرعية وحسن السيرة في الجند، وتحصين القيروان وخندقها، وترتيب حرسها ومن يترك فيها إذا رحل إلى عدوه، فاستقامت له الحال. ولكن الحسن بن حرب ثار عليه وقتله سنة ١٥٠.

ولاية الأسرة المهلبية:

وابندأ حكم ثاني أسرة عربية عريقة لإفريقية عام ١٥١ بولاية عمر بن حفص المهلبي الملقب بهزارمرد (ألف رجل)، وكان بطلاً شـجاعاً اجتمـع إليـه وجـوه

⁽١٧) عبد الوهاب حسن حسني ــ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية ــ مكتبة المنار بتونس ١٩٧٢ ــ ١٩٧١. (١٧) ابن عذاري ١/(٧٢-٧٣).

القيروان، فواصلهم وأحسن إليهم، وأقام الأمور مستقيمة ٣ سنوات وأشهراً ١٩٠، وبنى مدينة طبنة في الزاب بأمر من الخليفة المنصور، ثم حوصر بالقيروان من قبل الإباضي عام ١٥٤.

كان لمقتل عمر بن حفص وقع كبير على الخليفة المنصور، فاستقدم يزيد بن حاتم المهلبي، وعينه على المغرب، وخرج يشيعه حتى أتى بيت المقدس، فأمره بالنفوذ، وانصرف أبو جعفر '. فقدم يزيد القيروان سنة ١٥٥، وقضى على الإباضية، وأزال الفساد، ونادى في الناس جميعاً بالأمان، ووجه اهتمامه لعمارة البلاد، ورتب أسواق القيروان، وجعل كل صناعة في مكانها، وجدد بناء المسجد الجامع، وزاد في علو أسوار المدينة، حتى لو قيل إنه الذي مصرها، لم يبعد من الحق، ولكنه حسنها وزاد قدرها'.

وتعد فترة حكم يزيد من أحسن فترات عصر الولاة على إفريقية، وأكثرها خيراً، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعمارية أو العلمية. فقد جلب معه وسائل الترف وأسباب التمدن، وجاء صحبته عدد كبير من العلماء والأدباء والأطباء وأهل الفن، وأغدق عليهم العطايا. وحرص على أن يجعل من عاصمت القيروان "بصرة صغيرة" على غرار المدينة العراقية الكبيرة التي سطع فيها نجم أسرته منذ أوائل العهد الأموي، فظهرت القيروان التي تطورت تطوراً كبيراً في مدته بمظهر المدينة الإسلامية الكبيرة "، وتوفي يزيد عام ١٧٠. فخلف روح بن حاتم أخاه يزيداً، وانتهى حكم الأسرة المهلبية سنة ١٧٨ بمقتل الفضل بن روح.

القيروان في العصر الأغلبي:

قدم هرثمة بن أعين إلى القيروان، واليا على إفريقية، سنة ١٧٩، فأمن الناس وسكنهم، وجدد ما تخرب من المدن والموانئ والمنشآت ليعيد ثقة الناس بالدولة

⁽١٩) ابن أبي دينار ــ المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ــ المكتبة العتيقة بتونس ١٣٨٧ ــ ص٤٦.

⁽۲۰) اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب _ ناريخ اليعقوبي _ دار صادر ببيروت ٣٨٦/٢.

⁽٢١) الرقيق القيرواني أبو إسحاق إبراهيم ــ تاريخ إفريقية والمغرب ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٠ ــ ص١١١.

⁽٢٢) الدشراوي فرحات _ الخلافة الفاطمية بالمغرب _ ت حمادي الساطي _ دار الغرب الإسلامي ١٩٩٤ ص٥٠.

العباسية. وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الزاب، فأكثر من ملاطفة هرثمة وتقديم الهدايا له، فولاه ناحية الزاب، فحسن أثره فيها. وقد رأى هرثمة بإفريقية الكثير من الاختلال والانشقاق فأشفق على سمعته، وواصل كتبه إلى الرشيد يستعفيه من هذه الولاية، حتى أعفاه، فارتحل عن إفريقية إلى العراق عام ١٨١. فتولى مكانه محمد ابن مقاتل العكي، غير أن كراهية أهل القيروان له كانت شديدة، خاصمة بعد أن ضرب الفقيه البهلول بن راشد بالسياط حتى مات ٢٠ فحملوا إبراهيم بن الأغلب (عامل الزاب) على أن يكاتب الرشيد يطلب منه تعيينه واليا على إفريقية، واقترح على الخليفة الرشيد أن يتنازل عن المبلغ الذي كان يُحمل سنوياً من مصر إلى إفريقية وقدره ١٠٠ ألف دينار كنفقات للولاية، ووعد بأن يَحْمِل إلى دار الخلافة وراثية في عقبه ٢٠ ألف دينار هرثمة على الرشيد بتعيين إبراهيم وجعل الولايدة وراثية في عقبه ٢٠ .

تأسيس العباسية العاصمة الأولى للأغالبة:

وصل التقليد بالولاية إلى إبراهيم بن الأغلب في جمادى الثانية عام ١٨٤. ولم يشأ إبراهيم أن يقيم في القيروان، مقر الولاة السابقين منذ بداية الفتح الإسلامي، فأنشأ، في العام نفسه، مدينة "العباسية" إلى الجنوب من القيروان، وجعلها عاصمة له، وبنى فيها قصراً كبيراً، انتقل إليه، وهدم دار الإمارة التي بناها عقبة بن نافع جنوبي المسجد الجامع بالقيروان. وبنى بعاصمته الجديدة مسجداً جامعاً، جعل له مئذنة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات. كما أنشأ حمامات كثيرة وفنادق وأسواقاً جمة ومواجل للماء، حتى إذا قحطت القيروان وفقد الماء في مواجلها نقلوا الماء من مدينة القصر (العباسية). وأحاطها بسور منيع فيه ٥ أبواب ٢٠٠٠.

⁽٢٣) ابن وردان ــ تاريخ مملكة الأغالبة ــ مكتبة مدبولي بالقاهرة ١٩٨٨ ــ ص١٩ (المقدمة).

⁽۲٤) الثعالبي ص (۱۹۷ –۹۸).

⁽٢٥) البلاذري ــ فقوح البلدان ــ دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨٣ ص٢٣٥ والبكري ١٨٠/٢ ولين الأثير ١٠٤/٠.

وأقطع إبراهيم بن الأغلب الدور لأهل بيته وأنصاره ومواليه، وسمح لسائر الناس بتخطيط البيوت بالعباسية. وهكذا جعل من مقر إقامته المحصن مركزاً سياسياً وإدارياً منيعاً، نقل من القيروان إليه دار الضرب ومصالح الحكومة ودواوينها، ولم تكن لترجع إلى القيروان، مدة الإمارة الأغلبية ومن خلفها في الأمر بإفريقية ألله ويمض سنة على إنشاء العباسية حتى صار في مقدور إبراهيم بن الأغلب أن يستقبل فيها سفراء شارلمان الذين جاءوا، في الظاهر، يطلبون آثار القديس سيبريون، في حين كان هدفهم الحقيقي، بدون شك، إنشاء علاقات دبلوماسية مع المسلمين، واستمزاج ابن الأغلب فيما يتعلق بالقيام بعمل مشترك ضد إسبانيا"

"ولعل تشييد هذه المدينة الجديدة قد دفع إليه عاملان رئيسيان:

"أولهما: رغبة إبراهيم الأول في نيل مزيد من رضى العباسيين عنه وتقديرهم إياه، ومن ثم تسمية المدينة الجديدة باسم العباسية.

"وثانيهما: رغبته في فصل الحياة الدينية التي احتضنتها القيروان عن الحياة اليومية في أبسط أشكالها ومختلف مظاهرها، بإحداث مدينة جديدة يطيب فيها العيش، وتزول بها جميع الكلف، ويتصرف الأمراء داخلها في شيء من الحرية والطلاقة لوجودهم بمنأى عن الشيوخ المحافظين والقضاة الصارمين" . ولكن هذا الانفصال عن القيروان جعل الأغالبة محرومين أكثر فأكثر من التأييد الشعبي .

كما أثار إنشاء مدينة جديدة مستقلة بمؤسساتها وأسواقها بالقرب من القيروان جدلاً عند فقهاء القيروان حول أحكام السوق فيها. فقد سئل يحيى بن عمر عن أسواق القصر (العباسية) هل هي تبع لأسواق القيروان، في أسعارها في جميع الأطعمة والأمتعة، وجميع ما يباع في أسواقها مما يؤكل ويشرب، ومما لا يؤكل

⁽۲٦) ورقات ۱/۲۵۳.

⁽۲۷) بروكلمان كارل ــ تاريخ الشعوب الإسلامية ــ دار العلم للملايين ببيروت ١٩٨١ ــ ص١٨٨.

⁽٢٨) العبيدي محمد المختار ــ الحياة الأدبية بالقيروان ــ مركز الدر اسات الإسلامية بالقيروان ١٩٩٤ ص٢٨٨.

⁽٢٩) الطالبي محمد ــ الدولة الأغلبية ــ ترجمة المنجي الصيادي ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٥ ــ ص ١٧١

ولا يشرب؟ فقال: لا أحفظ فيها شيئاً. وما أرى أسواق القصر إلا خلف سوق القيروان، وقال أبو العباس عبد الله بن طالب مثله. قال محمد بن عبدوس: هي تبع لأسواق القيروان."

وثار على إبراهيم بن الأغلب عمران بن مجالد، وناصره أهل القيروان، فهدم إبراهيم سور القيروان، وقلع أبوابها عام ١٩٤، وتوفى إبراهيم عام ١٩٦.

والعباسية التي استطاعت بسورها المنيع أن تصمد أمام ثورة عمران، صمدت كذلك ضد الحصار الذي فرضه منصور الطنبذي على زيادة الله بسن الأغلب، والذي استمر من عام ٢٠٨ إلى عام ٢١١، ولم ينته الحصار إلا بعد أن قُتِل الطنبذي على يد أحد مناصريه. وكان الطنبذي قد دخل القيروان وعمر سورها، الذي هدمه إبراهيم بن الأغلب، وغلق أبوابها، فناصره أهلها، مما أغضب زيادة الله، فجعل عقوبتهم، فور مقتل الطنبذي، أن هدم سور القيروان، حتى ألصقه بالأرض ". وبعد أن توقفت الثورات ضده التفت زيادة الله إلى الاهتمام بشوون البلاد، وكان يقول: "لا أبالي إن سألني الله ما قدمت عليه يوم القيامة، وقد قدمت عليه بأربع، قيل: وما هن؟ قال: بنائي المسجد الجامع بالقيروان، وبنائي القنطرة بباب أبي الربيع، وبنائي الحصن بسوسة، وتوليتي أحمد بن محرز قضاء إفريقية" ". وتوفى زيادة الله عام ٢٢٣.

وتكلم أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب في حال سكره بكلام يشعر بالكفر، وأعلم بذلك حين صحا، فندم وتاب إلى الله تعالى، وجمع فقهاء القيروان وسألهم هل من توبة؟ فكلهم صعب عليه الأمر، إلا محمد بن يحيى بن سلام، فإنه قال له: إن كنت اعتقدت ما تكلمت به فهو عند الله عظيم، وإن كنت لم تعتقده فالتوبة مبسوطة، فتب

⁽٣٠) ابن عمر يحيى _ أحكام السوق _ الشركة النونسية للنوزيع ١٩٧٥ _ ص٤٨ و ١٠٨.

⁽۳۱) ابن عذاري ۱/۰۰۰.

⁽٣٢) معالم الإيمان ٢/١٤.

إلى الله تعالى وتقرب إليه بالصدقة. فأمر أبو إبراهيم بإخراج ٣٠٠ ألف دينار من بيت مال المسلمين، أنفقت على أعمال خيرية كثيرة في أنحاء مختلفة من إفريقية. وفي القيروان أمر ببناء ماجل باب تونس وماجل باب أبي الربيع، وبنى في جامع عقبة قبة البهو والرواق على جانبيها، والمحراب والمنبر، وتوفي عام ٢٤٩ .

تأسيس رقادة العاصمة الثانية للأغالبة:

وكان إبراهيم بن أحمد بن الأغلب واليا على القيروان، فأحسن السيرة في أهلها، فحصل على ودهم، وعندما توفي أبو الغرانيق عام ٢٦١، حمله أهل القيروان على تولي أمور البلاد بعده، وبايعه مشايخ إفريقية ووجوهها، وبايعه جماعة من بني الأغلب أعلى أمور البلاد بعده، وبايعه مشايخ إفريقية ووجوهها، وبايعه جماعة من بني الأغلب أغلب المناء وشاء إبراهيم الثاني أن يتخذ لنفسه عاصمة جديدة، كما فعل إبراهيم الأول، فابتدأ ببناء مدينة رقادة عام ٣٦٣، وكمل بناء قصر الفتح فيها عام ٢٦٤، فانتقل إليها من العباسية التي صارت تدعى منذئذ بمدينة "القصر القديم"، واتخذها داراً ووطناً، وبنى فيها قصوراً عجيبة وجامعاً، وأسواقاً وحمامات وفنادق، وأنشا فيها آباراً ومواجل، وأحاط كل ذلك بسور متين فيه ٧ أبواب عليها صفائح حديد، وأقام ظاهره ميداناً لسباق الخيل وعرض الجند في المناسبات، وفي جانب من هذا الميدان مصلى العيدين. ونقل إبراهيم إلى رقادة دواوين الحكومة ودور الضرب، وأنشأ فيها دار الطراز. وأقام فيها كبراء الدولة والقضاة والحاشية، حتى صمارت رقادة أكبر من القيروان "."

بيت الحكمة الرقادي:

وكان الأمير إبراهيم الثاني مولعا بالعلوم الرياضية والفلسفية، فأنشاً "بيت الحكمة"، تقليداً لبيت الحكمة البغدادي، واحتل مكاناً بأحد قصور رقادة، وجلب إليه

⁽٣٣) القلقشندي ــ صبح الأعشى ــ دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨٧ ــ ١١٧/٥، ومعالم الإيمان ٢/(١٤٦-٤٠). (٣٤) ابن عذاري ١١٦/١.

⁽٣٥) معجم البلدان ٣/٥٥، والمسالك والممالك ٢/٩٧٦، وورقات ١/(٣٦٢-٧١).

من العراق والشام ومصر علماء أجلاء من أطباء ورياضيين ومهندسين وموسيقيين، وترأس العالم الرياضي أبو اليسر الشيباني البغدادي بيت الحكمة الرقادي. وضمت خزائن الكتب ببيت الحكمة المصنفات المترجمة من اللغات الأعجمية (اليونانية والسريانية والفارسية والسنسكريتية) التي ترجمت في الشام والعراق والحيرة أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي، والتي شملت جميع فروع المعرفة من فلسفة وطب وجغرافية وفلك ونبات وحساب وهندسة وغيرها. وكان بيت الحكمة في رقادة المركز الوحيد في إفريقية الذي يهتم بالعلوم الوضعية الحديثة الظهور في ذلك العصر؛ إذ كان الفقهاء والمحدثون في القيروان لا يدرسون إلا العلوم الشرعية، أو العصر؛ إذ كان الفقهاء والمحدثون في القيروان لا يدرسون الا العلوم الشرعية، أو التراجم من القيروانيين يهملون التعريف بمن يجلس ببيت الحكمة، أو يتردد عليه من معاصريهم ". وتوقف العمل ببيت الحكمة مع نهاية الحكم الأغلبي.

نقل مركز الإمارة إلى تونس:

كان عهد إبراهيم الثاني في سنواته الأولى عهد إصلاح وتقدم، كما رأينا، واعتباراً من عام ۲۷۷ بدأ ينكل بالوزراء والخاصة والأطباء والفتيان من الصقالية ثم الزنوج، وقتل بناته صبراً وأحد أبنائه، وأمر بثمانية من إخوته فضربت أعناقهم بين يديه. وفي عام ۲۸۰ فتك بأبطال العرب الذين كانوا في بلرم، وهم نحو ۷۰۰. فهاج الشعب وماج، واندلع لسان الثورة في أنحاء كثيرة من البلاد ٢٧٠ فيامر عام ٢٨١ بأن تبنى له بتونس قصوره وبساتينه، فبنيت، وانتقل إليها مع أهل بيته وجميع قواده ومواليه، واتخذها دار ملكه ٢٨٠ وأباحها لجنوده وأوهن عزة أهلها وأضعف شأنهم. وبالإضافة إلى قصر الإمارة بالقصبة، أنشئت قصور للتنزه في منبسط من مدينة تونس، يسمى إلى اليوم بـ "الخضراء"، لكثرة ما توجد فيه من خمائل كثيفة

⁽٣٦) خلاصة تاريخ تونس ص٨٨، وكتاب العمر ٣٨/١، وورقات ١/(١٩٢-٩٦).

⁽٣٧) الثعالبي ص٢٤١ و٢٤٧.

⁽٣٨) سر هنك المير الاي إسماعيل ــ تاريخ دول المغرب ــ دار الفكر الحديث ببيروت ١٩٨٨ ــ ص١٧٩.

تونس، يسمى إلى اليوم بـ "الخضراء"، لكثرة ما توجد فيــه مــن خمــائل كثيفــة للأشجار، كانت سبباً في تسمية العاصمة التونسية بــ "تونس الخضراء"، وبتســمية أحد أبواب المدينة بــ "باب الخضراء" لقربه من هذه الناحية ". وقد كانت أحـــوال تونس متلاشية، ولم يكن لها ذكر مع القيروان، وإنما ابتدأت في الزيادة والنمو لمــا سكن بها بنو الأغلب ".

رفع أهل تونس شكوى ضد إبراهيم بن أحمد إلى الخليفة العباسي المعتضد، فكتب إليه يعنفه على سوء سلوكه مع أهل تونس، ويطلب منه التخلي عن الحكم ومن سوء التقدير أن كان دخول أبي عبد الله الصنعاني إلى إفريقية خلال تلك الحوادث، فوجد الأهالي مستعدين لقبول كل دعوة تجمع أهواءهم على الثورة، ولما بلغ خبر الصنعاني إبراهيم بن أحمد ذعر وأظهر التوبة، وكف عن الظلم وأجرز العطاء للفقهاء ووجوه الناس أ، ثم تنازل عن الملك لولده أبي العباس عبد الله، وغادر تونس إلى صقلية حيث مات.

أقام أبو العباس بقصر أبيه في تونس، وكان عادلاً حسن السيرة بصيراً بالحروب. ولما علم باعتكاف ولده زيادة الله الثالث، أبي مضر، على الملذات واللهو، وكان والياً على صقلية، استدعاه إلى تونس وسجنه. فداخل زيادة الله نفر من مواليهم على قتل أبيه، فقتل أبو العباس في شعبان ٢٩٠، فخرج زيادة الله مسن سجنه، وبويع بالولاية، وقرئت بيعته على منبر جامع الزيتونة بتونس ٢٠ وابتدأ عهده بحجز أعمامه ثم قتلهم جميعاً، وقتل الوزير ابن القياد، وقتل من أهل بيته وآل الأغلب من قدر عليه. وانتقل إلى رقادة فبنى فيها قصر البحر وقصر العسروس ٤

⁽٣٩) زبيس سليمان مصطفى ــ الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ــ المعهد القومي للآثار والفنون بتونسُ ١٩٧٨ ص٢٩.

⁽٤٠) المؤنس ص ٢٩١.

⁽٤١) الثعالبي ص٤٤ و (٢٥٣–٥٤).

⁽٤٢) صبح الأعشى ١١٨/٥، والكامل في التاريخ ١٠٣/٦، وخلاصة تاريخ تونس ص٩٠.

ضِفَات. وفي عام ٢٩٥ أرسل هدية إلى الخليفة ببغداد وهيي: ٢٠٠ خادم أسود وأبيض، و١٥٠ جارية، و١٠٠ من الخيل العربية، وغير ذلك من اللطائف .

نهاية العصر الأغلبي:

وفي أيام زيادة الله الثالث استفحل أمر أبي عبد الله الصنعاني القائم بدعوة العبيديين بالمغرب تدعمه قبائل البربر وخاصة كتامة وصنهاجة، فأرسل إليه عسكراً مع ابن عمه إبراهيم وقدره أربعون ألفاً، فهزمهم الصنعاني، وعندما رأى زيادة الله هزيمة عسكره وضعف مقاومته، خاصة وأنه كان قد قتل أعمامه وإخوته وأقاربه، كما كان فعل جده إبراهيم الشيء نفسه قبله، وزاد إبراهيم على ذلك أن قتل الكثير من الجند العربي، وشرد ما تبقى منهم، فلم يبق من المناصرين لبني الأغلب سوى بعض المرتزقة من الصقالبة والسودان، جمع ما قدر عليه من الأموال وخرج عن ملكه فاراً تحت جنح الظلام إلى المشرق في جمادى الثانية ٢٩٦، وذلك في خلافة المقتدر بالله العباسي.

بعدما خرج زيادة الله من رقادة قدم ابن عمه إبراهيم بن أبي الأغلب، ودخل القيروان فيمن انضم إليه بعد الهزيمة، وجمع فقهاءها وذكر لهم ما كان لزيادة الله من سوء الأحوال والإقبال على اللهو والانهماك فيه والاشتغال به. وأنه سيقيم العدل والإنصاف، ويحتال في دفع أهل الخلاف، وقال: "إنما أتيت إليكم لأجاهد دونكر". وطالب أهل القيروان أن يسلفوه شيئاً من أموالهم وما في أيديهم من الودائع لغيرهم. فقالوا: "نحن رعية لمن غلب، وليس عندنا ما يقيم السلطان، ولا نستطيع أن ندفع ما ألم من الحدثان". فانحل أمره، وخرج من القيروان ولحق بزيادة الله، فوافاه بطرابلس، ثم خرج معه إلى مصر. ولم ينصر الخليفة العباسي زيادة الله، لما بلغه من سوء حاله وانغماسه باللهو والملذات، فمات عام ٢٩٩ بالقدس أن أو بالرملة.

⁽٤٣) المسعودي أحمد بن الحسين ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر ــ دار المعرفة ببيروت ١٩٨٢ ــ ٤٩٠/٤.

⁽٤٤) عماد الدين الداعي إدريس _ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب _ دار الغرب الإسلامي ١٩٨٥ ص(١٣٥-٣٧).

الدولة القادمة من الشرق في نوع من انعكاس الطريد اليائس، بحاجة لا تقاوم عند النزع الأخير، إلى العودة للمشرق للتحصيل على فتوة جديدة، أو الموت هناك".

بعد خروج زيادة الله هارباً ليلاً، توجه الناس إلى مدينة رقادة صباحاً، فانتهبوها وأخذوا من بقايا أموال بني الأغلب ومتاعهم وصنوف الآنية من الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف، واقتلعوا حتى حديد الأبواب ومسكاتها. ووصل أبوعبد الله الصنعاني إلى رقادة غرة رجب ٢٩٦، فخرج إليه أهل القيروان من الفقهاء والوجوه وجلة التجار، فالتقوا به على ساقية ممس وسلموا عليه، وأظهروا له الرغبة في دولته وسألوه الأمان فأمنهم أ.

وهكذا نجد أن الأمراء الأغالبة، منذ السنة الأولى لاستلامهم الحكم، تخلوا عن القيروان، واتخذوا عواصم جديدة لهم: العباسية فرقادة وأخيراً تونس، ومنحوها كل اهتمامهم وأقام بها كبار رجال الدولة من سياسيين وإداريين وعسكريين وتجار وأثرياء، ولم يبق في القيروان سوى الفقهاء ورجال الدين وفقراء الناس. فكان أمراء بني الأغلب يأتون إلى جامع القيروان ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من رمضان، ويعطون فيهما من الصدقات كثيراً، ثم يخرجون من الجامع إلى دور العباد والعلماء والمحارس والدمنة بالصدقة، يلبثون بالقيروان يفرقون الأموال على المساكين والمستورين كما أن ما قام به بعضهم من أعمال عمرانية في مدينة القيروان كان طلباً لثواب الله، ورغبة في أن يكفر عنهم سيئاتهم. فالقيروان مدينة عقبة بن نافع "المستجاب"، ومقر الفقهاء والأولياء والصالحين.

ورأينا كيف كانت القيروان في عهد الولاة، عندما كانت عاصمة لإفريقية، مدينة كبيرة في نمو وتوسع مطرد ومستمر، وذات أسواق تجارية كبيرة، وحضارة مزدهرة، حتى أصبحت من كبريات المدن الإسلامية، قبلة للأنظار، ومحط رحال العلماء والأدباء والتجار، وصارت في عهد بني الأغلب مدينة ثانوية، بل أصبحت

⁽٥٤) الدولة الأغلبية ص٤٤٧.

⁽٤٦) ابن عذاري ١٤٨/١ و١٥٠.

⁽٤٧) معالم الإيمان ٢/٦١٦.

ملجاً للثائرين والمعارضين، ومكاناً يفرغ فيه أمراء بني الأغلب شصحنة غضبهم ونقمتهم بقلع أبوابها وتهديم أسوارها ومساواتها بالأرض. وبذلك يكون الأغالبة قصد دقوا أول مسمار في نعش مدينة القيروان كعاصمه للمغرب العربي وكمركز حضاري وعلمي وتجاري. فكلما ابتعد مركز الحكم عن المدينة كلما بدأ الخراب يتسرب إليها والحضارة تخبو وتتقلص منها. يقول ابن خلدون: ... فاتخاذ الدولة الكرسي في مصر، يخل بعمران الكرسي الأول، إذ تهوي أفئدة الناس إلى المصرالجديد من أجل الدولة والسلطان، فينتقل إليه العمران، ويخف من مصر الكرسي الأول. والحضارة إنما هي بوفور العمران، فتنتقص حضارته وتمدنه، وهو معنى اختلاله أ. وهذا ما حصل للقيروان في عدول بني الأغلب عنها إلى العباسية فرقادة، ثم تونس.

ويرى ابن خلدون كذلك أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول، وإنما ترسخ باتصال الدولة ورسوخها، "والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران، زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر... وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار لاستبحار العمران، وكثرة الرفه في أهلها. وذلك كله إنما يجيء من قبل الدولة، لأن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها ورجالها، وتتسع أحوالهم بالجاه أكثر من انساعها بالمال، فيكون دخل الرعايا وخرجها من أهل الدولة، ثم فيمن تعلق بهم من أهل المصر، وهم الأكثر، فتعظم لذلك ثروتهم، ويكثر غناهم، وتتزيد عوائد السترف ومذاهبه، وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه، وهذه هي الحضارة. ولهذا نجد الأمصار التي في القاصية، ولو كانت موفورة العمران، تغلب عليها أحوال البداوة، وتبعد عن الحضارة في جميع مذاهبها، بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار التي هي مركز الدولة ومقرها. وما ذاك إلا لمجاورة السلطان لهم، وفيض أمواله فيهم، كالماء يخضر ما قرب منه ما قرب من الأرض، إلى أن ينتهي إلى الجفوف على البعد. وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم. فالبضائع كلها موجودة في السوق وما قرب منه، وإذا بعدت عن السوق افتدت تلك البضائع علها موجودة في السوق

⁽٤٨) ابن خلدون ــ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ــ دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ببيروت ١٩٨٣ ــ ٢٦٧/٢.

تلك الدولة وتعاقبت ملوكها في ذلك المصر واحداً بعد واحد، استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخاً".

والآن يجدر بنا أن نتساءل عن مدى صحة أو دقة العبارة التي كثيراً ما يرددها القيروانيون اليوم، بمختلف فئاتهم ومستوياتهم العلمية والثقافية: "القيروان عاصمة الأغالبة"! هل هي رد فعل سلبي على ما استلبه الأغالبة من حق شرعي لأول عاصمة أقامها المسلمون في الغرب الإسلامي قاطبة، وإلى الأبد؟ ربما!.

القيروان في العصر العبيدي:

قدم عبيد الله المهدي إلى رقادة، فلما قرب منها تلقاه أهل القيروان، فسلموا عليه، فرد رداً جميلاً، وأمرهم بالانصراف. وحل في قصر الصحن برقادة، وأنزل ابنه أبا القاسم قصر الفتح، وفرقت دور رقادة على كتامة، كما نزل قوم منهم بالقصر القديم (العباسية) في دور الهاربين مع زيادة الله، وفيما حول رقادة. فلما استقر عبيد الله في رقادة تسمى بالمهدي، وتلقب بأمير المؤمنين. فاستأنفت رقادة مهمتها الأولى، فكانت مقراً للدولة الجديدة، إلى أن بنى المهدي عاصمته "المهدي على على الساحل، وانتقل إليها عام ٣٠٨، فدخل الوهن إلى رقادة، وانصرف عنها ساكنوها، ولم تزل تخرب شيئاً إلى أن ولي معد بن إسماعيل (المعز لدين الله) فخرب ما بقي منها، ولم يبق غير بساتينها ". وأقر المهدي على عمالة القيروان الحسن بن أبي خنزير وعلى القضاء بها المروزي، وأمر أن تقلع من المساجد والمواجل والقصور والقناطر أسماء الذين بنوها، وكتب عليها اسمه ".

وقعة كتامة بالقيروان:

في عام ٢٩٩ كانت وقعة كتامة بالقيروان، لأن رجال كتامة الـــبربر الذيــن يشكلون جيش المهدي وحماته، كانوا يتمادون على أهل القيروان بالتطــاول والأذى،

⁽٩٤) المصدر نفسه ٢/(٢٥٦-٥٧).

⁽٥٠) عماد الدين إدريس ص١٣٨، وابن الأثير ١٣٣٦، والبكري ١٧٩/٢، وورقات ١/(٣٧٤).

⁽٥١) ابن عذاري ١/٩٥١.

حتى شرق الناس بهم، فقاموا عليهم في بعض الأيام بسبب استطالة رجل من جند كتامة على رجل من تجار أهل القيروان، فلما دافعوه عنه شهروا عليهم السلاح، وأرادوا نهب الحوانيت، فصاح أهل الأسواق: النفير النفير. فقتل من كتامة أكثر من ألف رجل. فركب أحمد بن خنزير، صاحب القيروان، فسكن الناس وأمر بتغييب القتلى. ولحق من كان حول رقادة من كتامة ببلادهم، فلما حصلوا بها أظهروا الخلاف على عبيد الله، فحاربهم ابنه أبو القاسم وانتصر عليهم، وعاد إلى رقادة ومعه الأسرى، فطوفوا بالقيروان على الجمال وعليهم القلانس الطول المشهرة بالقرون والمصافع، ثم قتلوا برقادة ". توفي المهدي عام ٣٢٢ واستلم مكانه ابنه أبو القاسم محمد وتلقب بـ "القائم بأمر الله".

خروج مخلد بن كيداد على العبيديين:

خرج مخلد بن كيداد، أبو يزيد الخارجي الزناتي، صاحب الحمار، على أبي القاسم محمد عام ٣٣٢، ودخل القيروان وأظهر لأهلها خيراً، فناصروه وركبوا معه بالسلاح، ولكنه غدر بهم فقتل معظم الخارجين معه، وهم من كبار العلماء والفقهاء ووجوه أهل القيروان، وسقط في أيدي الناس وقالوا: قتل أولياء الله شهداء، ففارقوه واشتد بغضهم له، واتخذ أبو يزيد من القيروان مركزاً لغزواته، وعاث عسكره فيها فساداً ونهباً وتخريباً ".

تمكن أبو يزيد في أقل من ٦ أشهر من إخضاع إفريقية بتمام الما عدا المهدية التي حاصرها من جمادى الأولى ٣٣٣ إلى صفر ٣٣٤، ثم رحل عنها إلى سوسة. وتوفي القائم في رمضان ٣٣٤، واستلم ابنه أبو الطاهر إسماعيل، فكتم موت أبيه، لكي لا يطمع فيه أبو يزيد، وحفاظاً على معنويات جنده الذين أرسلهم إلى سوسة، فحاصروا أبا يزيد ثم انتصروا عليه، ففر منهزماً إلى القيروان، فمنعه أهلها من دخولها، وغلقوا الأبواب، ورجعوا إلى دار عامله وأرادوا كسر الباب،

⁽٥٢) المصدر نفسه ١/(١٦٦-٦٨).

⁽٥٣) المصدر نفسه ١/(٢١٧–١٨)، وابن الأثير ٦/٤٠٣.

فنثر الدنانير على رؤوس الناس، فاشتغلوا عنه، فخرج إلى أبي يزيد. وابتعد أبو يزيد وجنده عن القيروان مسافة يومين ونصبوا خيامهم هناك.

سر المنصور بما فعله أهل القيروان بأبي يزيد، فكتب إليهم يؤمنهم، فطابت نفوسهم. ثم توجه إلى القيروان فخرج أهلها إليه، فقربهم وآنسهم وأمنهم في نفوسهم وأموالهم. وخندق على جنده، وصمم على التصدي لهجمات البربر المتكررة متحصناً وراء الخندق، مستنداً إلى أسوار القيروان. وفي محرم ٣٣٥ انتصر إسماعيل على أبي يزيد بوقعة المشاعل، وقد أضفى هذا الانتصار عليه لقب "المنصور بالله". وابتهاجاً بهذا النصر أخرج يوم الجمعة أحمالاً من الدنانير والدراهم الكثيرة، فتصدق بها وفرقها في القيروان على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات من المسلمين، وأمر خطيب جامع القيروان أن يذكر للناس في خطبته أن الأمير ترك ما يجب عليهم من سنة ٣٣٥ من العشر والصدقات وجميع اللوازم، فعل نلك بجميع الناس مسلمهم وذميهم رفقاً بهم وعوناً لهم على عمارة أرضهم وبواديهم، ثم لا يؤخذ منهم في إقبال السنين إلا العشر والصدقة على فرائض الله سبحانه وسنة رسوله (ص) ...

بناء صبرة المنصورية العاصمة الجديدة للعبيديين:

وأمر المنصور بعمارة مدينة في المكان الذي صبر فيه عسكره وانتصر فيه على أبي يزيد، وسماها بـ "صبرة المنصورية"، وأمر بإحكام سورها ورفع بنيانها، فجعلت مدورة مثل الكأس كبغداد، ودار الأمير وسطها وكذلك المسجد الجامع، وأحيطت بسور عرضه ١٢ ذراعاً فيه ٥ أبواب: الباب القبلي والباب الشرقي وبلب زويلة وباب كتامة، وهو شمالي، وباب الفتوح، ومنه تخرج الجيوش، وبنيت جدرانها بالآجر المكحل بالجير، وكانت منفصلة عن العمارة، بينها وبين القيروان

⁽٥٤) ابن الأثير ٣٠٨/٦، والدشراوي ص(٢٨٧–٨٨).

⁽٥٥) إدريس عماد الدين ص٣٨٦.

عرض الطريق أو المنتخلف المنصور عليها وعلى القيروان غلامه قدام الصقلبي، ثم خرج من القيروان في ربيع الأول 700 لملاحقة صاحب الحمار، فلم يزل يهزمه ويقتفي أثره إلى أن أخذه جريحاً في جبل كيانة، وذلك في محرم 700, وتوفي بعد أيام فسلخ جلده وجعل فيه ما ملأه حتى عاد صورة هائلة، فطيف به من جبال صنهاجة إلى المهدية، ثم صلب بها إلى أن مزقته الرياح أو بعد انتصاره على أبي يزيد أعلن المنصور وفاة أبيه القائم واستلامه السلطة مكانه. وقبل أن يغادر المغرب أغدق على زيري بن مناد الصنهاجي عطايا ثمينة لبلائه الكبير معه في محاربة صاحب الحمار، وعينه قائداً على صنهاجة، ورخص له في بناء القصور والديار والحمامات في أشير. ثم عاد المنصور إلى القيروان في جمادى الثانية 700

في ربيع الأول ٣٣٧ انتقل المنصور إلى عاصمته الجديدة صبرة المنصورية، ومعه ولي عهده أبو تميم المعز لدين الله وخواص دعاته وأوليائه وسائر أهله وولده، فجعلها مسكناً له، وأقام بها في قصره، واستمر في توسيعها وتحسينها، ونقل إليها شيئاً فشيئاً مختلف المصالح الإدارية وأسواق مدينة القيروان وأرباب الصناعات فيها. فاز دهرت فيها الصناعة والتجارة، وتوافد عليها عدد كبير من التجار والحضريين من أهل القيروان، ولم تلبث أن شهدت تطوراً كبيراً لا بوصفها عاصمة سياسية ومدينة ترفيهية فحسب، بل باعتبارها مركزاً إدارياً ومدينة ترفيهية فحسب، بل باعتبارها مركزاً إدارياً ومدينة تجارية أيضاً، وأصبحت على جانب عظيم من التقدم "، ويقال: إنه كان يدخل أحد

⁽٥٦) البشاري المقدسي محمد ــ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ــ دار إحياء التراث العربي ببيروت ١٩٨٧ ــ ص١٩٨٧، والحميري محمد بن عبد المنعم ــ الروض المعطار في خبر الأقطار ــ مؤسسة الناصر للثقافة ١٩٨٠ ــ ص٣٥٤.

⁽٥٧) التَجاني عبد الله بن محمد _ رحلة التَجاني _ الدار العربية الكتاب بليبيا وتونس ١٩٨١ _ ص(٣٢٧-٢٨).

⁽٥٨) لإريس الهادي روجيه ــ الدولة الصنهاجية ــ ت حمادي الساحلي ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٢ ــ ١٠٦١.

⁽٩٩) حسن ابر اهيم حسن ــ تاريخ الدولة الفاطمية بالمغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ــ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٥٨ ص٢٦٠، والدشراوي ص(٣٢٢-٢٣).

أبوابها كل يوم ٢٦ ألف درهم، وكان فيها مدة عمارتها ٣٠٠ حمام أكثرها للديار وباقيها مبرز للناس .

كان المنصور شهماً شجاعاً ضبط الملك والبلاد، ومن حكمته اتخاذه القيروان مركزاً لمقاومة أبي يزيد الخارجي، وملاطفته لأهل القيروان وإحسانه عليهم وكسبهم الى جانبه، فبتخلي أهل القيروان عن أبي يزيد فقد المناصر الأول، مما أضعف الروح المعنوية لدى جنوده وشجع مناصريه على التخلي عنه، وكذلك فابن بناء المنصور لصبرة المنصورية مجاورة تماماً للقيروان وبينهما عرض الطريق، أبقى القيروان وأهلها تحت بصره ومراقبته الشديدة لهم، فلا يتمكنون من الثورة ضده، أو مناصرة أي خارج عليه. يقول مصطفى زبيس: "ولسور المنصورية قصة غريبة، فإن الفاطميين قد ربطوه بسور القيروان بواسطة فصيل، فلا تدخل بضاعة ما مدينة القيروان إلا من خلال الفصيل. وقد نقل الفاطميون أسواق القيروان إلى صبرة المنصورية، فكان الناس يعملون نهاراً في المنصورية، ويغدون ليلاً بالقيروان، وهم مجبورون على اجتياز الفصيل، ويوصد وراءهم الباب الذي في كل من طرفي مجبورون على القيروان رهائن بالنهار في صبرة المنصورية، وأرزاقهم رهائن فيها بالليل، حتى لا تحدثهم نفسهم بالثورة وبالقيام على الدولة" أ.

توفي المنصور عام ٣٤١ وولي الأمر بعده ابنه معد (المعز لدين الله)، وكلن عالماً فاضلاً جواداً سمحاً جارياً على منهاج أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية. وفي سنة ٣٥٥ أمر بحفر الآبار في طريق مصر، وأن يبنى له في كل موضع قصر، ثم خرج من المنصورية بأهله وجنده وذخائره في شوال سنة ٣٦١، ونزل بالقاهرة المعزية التي أنشأها له قائده جوهر الصقلي في رمضان ٣٦٢. وقبل أن يغادر المعز المنصورية استعمل على بلاد إفريقية يوسف بلكين بن زيري بن مناد

⁽٦٠) الإدريسي أبو عبد الله محمد بن محمد _ نزهة المشتاق في اختر اق الآفاق _ عالم الكتب ببيروت ١٩٨٩ _ ١٩٨٩، والحمير ي ص ٥٤٠٣.

⁽٦١) الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ـــ ص٨٧.

الصنهاجي. وهكذا انتهى الحكم العبيدي المباشر لإفريقية، وبدأ عهد الصنهاجيين الذين كانوا تابعين للعبيديين.

القيروان في العصر الصنهاجي:

دخل أبو الفتوح يوسف بن زيري إلى المنصورية في ربيع الأول ٣٦٢ ونزل بقصر السلطان، وخرج إليه أهل القيروان فتلقوه وهنوه وأظهروا السرور بقدومه. وبعث الولاة والعمال وجباة الأموال إلى جميع البلاد في إفريقية والمغرب. وصارت الرسائل الصادرة عن بلكين منذ ذلك الحين تستهل بالعبارة: "من عبد الله أبي الفتوح يوسف بن زيري خليفة أمير المؤمنين". ذلك أن الخليفة المعز كان عوض اسم "بلكين " البربري باسم يوسف، وكناه بد "أبي الفتوح" بدلاً من الكنية التي كان معروفاً بها وهي "أبو حبوس".

إقامة أمراء صنهاجة في أشير:

⁽٦٢) نهاية الأرب ٢٤٠/٢٤، والمؤنس ص٧٦.

⁽٣٦) الدولة الصنهاجية ١/٧٩.

⁽١٤) الدولة الصنهاجية ١/٨٣.

يدة) المؤنس ص٧٧.

استقل المنصور بن يوسف بالأمر بعد أبيه، وكان في أشير فأخذ البيعة من الأجناد وأطاعه الخاص والعام، وخرج من القيروان إلى أشير القضاة والأمناء ووجوه الناس قدر ٢٠٠ رجل لتهنئته بالملك وتعزيته في أبيه. وفي سنة ٢٧٠ وصل المنصور إلى رقادة فتلقاه أهل القيروان بأجمعهم فسر بهم ووعدهم وعداً جميلاً، وأهدى إليه عامله على القيروان ما لا يدخل تحت حصر، وأمر المنصور بتجهيز هدية إلى العزيز بالله الخليفة بمصر من قبله بعد وفاة أبيه. وأمر ببناء مصلى العيدين برقادة وصام رمضان بها، وخرج للصلاة يوم العيد في زي عجيب مكلل بالدر والياقوت وخرج إليه من القيروان خلق عظيم فصلى بالمصلى، وفي آخو ذي الحجة عاد إلى أشير ٢٠٠

انتقال أمراء صنهاجة إلى صبرة المنصورية:

عام ٣٧٦ أمر المنصور ببناء قصر له بصبرة وغرس حوله الأشجار من كل ناحية وأحاطه بسور، وفي محرم ٣٧٧ وصل إلى المنصورية قادماً من أشير ونؤل بقصره الجديد. وفي رجب من هذه السنة أمر بقتل عامله على القيروان والمنصورية عبد الله الكاتب وابنه يوسف، ودفنا دون غسل ولا كفن في اصطبال المنصور، وولى أعمال إفريقية إلى يوسف بن أبي محمد، وكان عاملاً على قفصة، وأسكنه دار القائد جوهر ٢٠ ثم رجع المنصور إلى أشير. وظل يتنقل بين صبرة وأشير، يعيد في صبرة ويحارب قبائل البربر في المغرب انطلاقاً من أشير إلى عام ١٣٨٤ الذي وصل فيه مع ابنه باديس إلى صبرة المنصورية، وخرج باديس لصلة العيد، ولم يخرج معه أبوه ذلك اليوم، وأقاما بإفريقية ولم يرجعا إلى المغرب. توفي أبو الفتح المنصور في ربيع الأول ٣٨٦، ودفن بقصره الكبير بصبرة.

ارتقى نصير الدولة أبو مناد باديس العرش بعد أبيه المنصور، وكان مقامــه في صبرة المنصورية. واستعمل عمه حماد بن بلكين على أشير، وأقطعــه إياهـا، وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد شيئاً كثيراً، على أن يقـوم بمحاربــة الزنــاتيين

⁽٦٦) المصدر نفسه ص (٧٧-٧٧)، والبيان المغرب ١/٢٤٠.

⁽٦٧) المؤنس ص٧٨، والدولة الصنهاجية ١/(١٠٢-١٠٧).

والخارجين على الدولة الصنهاجية، وجعل له ملك جميع ما يفتحه. فبنى حماد قلعة بني حماد عام ٣٩٨ في موقع منيع في خاصرة جبل المعاويد بالقرب من جبل كيانة، وحرصاً منه على مراقبة تحركات الزناتيين كان يقيم تارة في القلعة وطوراً في أشير ٢٨٠ واستقل حماد بالملك، فندم باديس على ما فرط، وكاتب عمه سنة ٥٠٠ برفع يده عما حازه من الأوطان الشاسعة، فامتنع حماد، وأعلن عن خروجه على الفاطميين ودخوله في طاعة العباسيين.

في سنة ٥٠٥ نادى مناد في القيروان بانتقال من كان يسكن فيها من الصنهاجيين إلى المنصورية، ثم نادى مناد آخر بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقيروان وفنادقها، فأغلقت ولم يبق بها إلا بعض حوانيت الأحباس. وبلغ كراء حانوت بالمنصورية ٢٠٠ درهم لبيع الكتان، وما سمع بذلك في كراء حانوت بالقيروان، فكان ذلك أول أسباب خرابها ويعلق الهادي إدريس على هذه الحادثة: "ولا نوى ما يبرر مثل هذا الإجراء سوى الاعتبارات السياسية، إذ يبدو أن باديس قد أمر بانسحاب الصنهاجيين إلى المدينة الأميرية توقعاً لحدوث اضطرابات مناهضة".

عندما توفي باديس كان ولي عهده المعز بن باديس شرف الدولة وعضدها في المهدية، وكان عمره ٨ سنوات، فخرج في ذي الحجة ٤٠٦ صاحب القيروان منصور بن رشيق وقاضي القيروان والمنصورية وشيوخها ومن كان بها من الصنهاجيين إلى المهدية، فخرج المعز بالبنود والطبول فنزل الناس يهنئونه جميعاً، وبايعوه وعزوه، وابتهلوا بالدعاء له. وعاد إلى قصره وصرون أهل القيروان والمنصورية. ثم رحل المعز إلى المنصورية ودخلها في محرم ٤٠٧.

⁽٦٨) الدولة الصنهاجية ١/٤٤١.

⁽٦٩) البيان المغرب ١/٢٦١.

⁽٧٠) الدولة الصنهاجية ١٥٥١.

ثورة عام ٢٠٤٠

وكان بمدينة القيروان قوم بحومة تعرف بدرب المعلى يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة، فانصرفت العامة إليهم من فورهم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً رجالاً ونساءً... وزحفوا إلى المنصورية فهدموها وامتدت الثورة إلى كافة المدن الإفريقية ألم فرعب المعز منهم وأراد كسر شوكتهم، فدبر قتل زعيم أهل السنة الشيخ أبي على حسن بن خلدون البلوي بمسجده في شوال ٤٠٧، فارتجت المدينة وثارت الصيحة في نواحي القيروان، فمال أهل المنصورية من الرجال والعبيد، فنهبوا جميع ما في حوانيتها حتى لم يدعوا حانوتاً، وألقيت النار في كبار الأسواق ونهبت أموال التجار، فاشتغل الناس بأنفسهم عن مقتل الشيخ وخبره. وأراد عامل ونهبت أموال التجار، فاشتغل الناس بأنفسهم عن مقتل الشيخ وخبره. وأراد عامل عهد المعز بكارثة كبيرة عاشتها مدن إفريقية، وخاصة القيروان والمنصورية.

الصلح بين المعز بن باديس وحماد بن بلكين:

صالح حماد بن يوسف بلكين ابن أخيه المعز في شعبان ٠٠٪ وأرسل إليه ابنه القائد، فأكرمه المعز وأعطاه شيئاً كثيراً وأقطعه المسيلة وطبنة وغيرهما. فعد القائد إلى أبيه في رمضان فرضي بالصلح وحلف عليه، واستقرت الأمور بينهما، وزوج المعز أخته بعبد الله بن حماد، فازدادوا اتفاقاً وأمناً، ومنذ ذلك العهد أصبحت دولة بني زيري منقسمة إلى فرعين: فرع أحفد باديس بإفريقية وعاصمتهم المنصورية، وفرع بنى حماد بالمغرب الأوسط وعاصمتهم القلعة ".

دخول المعز بن باديس في طاعة العباسيين:

في سنة ٣٥٤ أظهر المعز بن باديس ببلاد إفريقية الدعاء للدولة العباسية، وقطع خطبة المستنصر الفاطمي، وخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله أمير

⁽٧١) البيان المغرب ٢٦٨/١.

⁽٧٢) معالم الإيمان ٣/١٥٤.

⁽٧٣) الكامل في التاريخ ٤٠٨/٧، والدولة الصنهاجية ١٩٣/١.

المؤمنين عام ٤٤٠، فوردت عليه الخلع والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه، وفي أول الكتاب الذي وصل مع الرسل: من عبد الله ووليه أبي جعفر القائم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام وشرف الإمام وعمدة الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله ومؤيد سنة رسول الله (ص) أبي تميم المعز بن باديس بن المنصـور ولى أمير المؤمنين بولاية جميع المغرب وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين.... وأرسل إليه سيفاً وفرساً وأعلاماً على طريق القسطنطينية، فوصل ذلك يوم الجمعة، فدخل به إلى الجامع والخطيب على المنبر يخطب الخطبة الثانية، فلما دخلت الأعلام قال: هذا لواء الحمد يجمعكم، وهذا معز الدين يسمعكم، وأستغفر الله لي ولكم. وقطعت الخطبة للفاطميين من ذلك الوقت وأحرقت أعلامهم . والسبب الذي دعا المعز بن باديس إلى القيام بهذه الخطوة، هو أن أهل القيروان قطعــوا صـــلاة الجمعة في المساجد فراراً من دعوة العبيديين، وتبديعاً لإقامتها بأسهائهم، فكان بعضهم إذا بلغ المسجد قال سراً: "اللهم اشهد! اللهم اشهد!" ثم ينصبرف فيصلي الظهر أربعا. إلى أن تناهى الحال حتى لم يحضر الجمعة من أهل القيروان أحــــد، فتعطلت الجمعة دهراً. إلى أن رأى المعز بن باديس قطع دعوتهم، فكان بالقيروان

وفي شعبان ٤٤١ أمر المعز بسبك ما كان عنده من الدنانير التي عليها أسماء بني عبيد، وكانت أموالاً عظيمة، ونادى مناد بأمر السلطان أبي تميم المعز: إنه من تصرف بمال عليه أسماء بني عبيد نالته العقوبة الشديدة .

وكان لباس السواد بالقيروان في جمادى الثانية ٤٤٣، إذ أمر المعز بإحضار جماعة من الصباغين، وأخرج لهم ثياباً بيضاً من فندق الكتان، وأمرهم أن يصبغوها سوداً، فصبغوها بأحلك السواد، وجمع الخياطين فقطعوها أثواباً، ثم جمع الفقهاء

⁽٧٤) الكامل في التاريخ ٣٩/٨.

⁽٧٥) البيان المغرب ٢٧٧/١.

⁽٢٦) مخلوف محمد .. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .. دار الفكر ص١٣٠ (التتمة)، والبيان المغرب ٢٧٩/١.

والقضاة إلى قصره، وخطيبي القيروان والمنصورية، وجمع المؤذنين وكساهم ذلك السواد، ونزلوا جميعاً، وركب السلطان بعدهم، حتى وصل إلى جامع القيروان، شم صعد الخطيب المنبر، وخطب خطبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لفظ وأحسن معنى، ثم دعا لأبي جعفر عبد الله القائم بأمر الله العباسي، ودعا للسلطان المعز بن باديس ولولده أبي الطاهر تميم ولي عهده من بعده. وفي هذه السنة (٤٤٣) وصلت إلى القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بن مختار العربي من برقة بالسمع والطاعة للمعز بن باديس، وأخبر أنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التي كان يدعي عليها للعبيدية، وأحرقوا راياتهم، ودعوا للقائم بأمر الله العباسي ٧٧

دخول الأعراب إلى القيروان:

بعد أن قطع المعز الخطبة لبني عبيد أرسل إليه المستنصر الفاطمي يتهدده، فلم يعبأ به، وقال لرسوله: قل له: إنا لنا ملك إفريقية قبل أن يكون للعبيديين ذكر بم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري، ولم يكن من أهل الوزارة، إنما كان من أهل التبانة والفلاحة، فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء، فعظم ذلك عليه، فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر، وشوعوا في إرسال الأعراب إلى المغرب، وأعطوهم مالاً وأمروهم بقصد القيروان، وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم بالمد والعدد. فدخلت الأعراب من بني رياح والاثبج وبني عدي إلى إفريقية، والتقوا مع جيش المعز عند حيدران في ذي الحجة والاثبج وبني عدي إلى المعز وعاد إلى المنصورية. وأمر المعز كافة الناس بانتهاب المزروعات المحيطة بالقيروان وصبرة، فسر المسلمون بذلك وحسبوها من أرزاقهم. وعندما ظهرت خيول الأعراب على بعد ٣ أميال من القيروان نزل المعن يمشي فيها ويوصي أهلها بالاحتفاظ والبناء، وأخذ الناس في بناء دورهم. وأمسر أن

⁽۷۷) البيان المغرب ١/٢٨٠ و٢٨٨.

⁽٧٨) المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ــ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٩٤٩ ــ ص ٢٠٤ (الحاشية ١).

ينتقل عامة أهل صبرة وسوقتها إلى القيروان ويخلوا الحوانيت كلها بصبرة، وأمر جميع من بالقيروان من الصنهاجيين وغيرهم من العسكر أن ينتقلوا السي صبرة، وينزلوا في حوانيتها وأسواقها. فارتج البلد لذلك وعظم الخطب واشتد الكرب. ومد العبيد ورجال صنهاجة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفها واقتلعوها، وخربت العمارة العظيمة في ساعة واحدة، وبات الناس على خوف عظيم. ثم أصبحوا فعاينوا خيول الأعراب، فأمر السلطان أن لا يخرج العسكر على سور صبرة، وانقطع المير عن القيروان وتعطلت الأسواق. وأقبل الأعراب حتى نزلوا بمصلى القيروان، ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق كثير. فلما رأى المعز ذلك أباح الأعراب دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء، فلما دخلوا استطالت عليهم العامة، ووقعت بينهم حرب، كان سببها فتنة بين إنسان أعرابي وآخر عامي، وغلبت الأعراب، وقتل من أهل القيروان خلق كثير ".

وفي سنة ٤٤٤ ذهب المعز بن باديس إلى رفع الحرب بينه وبين الأعسراب، وبنى سور القيروان وسور زويلة، وجعل السور مما يلي صبرة كالفصيل حائطان متصلان إلى صبرة وبينهما نحو نصف ميل. وفي عام ٤٤٥ ولى المعز ابنه تميسم على المهدية.

وعاد الأعراب وحاصروا القيروان عام ٢٤٦ وضيقوا عليها تضييقاً شديداً، وملك مؤنس بن يحيى الرياحي مدينة باجة، فأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من الأعراب، وأقام الناس ينتقلون إلى المهدية إلى شعبان ٤٤٩، فعندها انتقل المعز إليها بخفارة رجلين من الأعراب كان قد صاهرهما بابنتيه، وتلقاه ابنه تميم ومشى بين يديه. وانتهبت الأعراب مدينة القيروان في أول يوم من رمضان، فتفرق أهلها في كل وجه، فمنهم من قصد بلد

⁽٧٩) البيان المغرب ١/(٢٨٨-٢٩٣)، والكامل في التاريخ ٨/(٥٥-٥٦).

مصر، ومنهم من قصد صقلية والأندلس، وقصدت طائفة عظيمــة منـهم أقصــى . . المغرب، فنزلوا مدينة فاس، فعقبهم بها إلى اليوم .

وللمنجى الكعبي فيما حصل رأى آخر، يقول: "ولكـن عاصمتـهم الأولـي القيروان لم تنتظر أكثر من قرن تبعية إلى القاهرة، لتنتقض عليهم في عهد معز نوابهم الصنهاجيين، فحسب فواطم مصر أن نزعة البربرية انبعثت من جديد في قيروانهم بإفريقية، فأرسلوا عليهم بني هلال لتعريبها حكماً ولساناً" ... ويتابع: "... ولما أفضى الأمر بالمعز (بن باديس) الصنهاجي (الحاكم) وقتها إلى قطع الدعـوة عن صاحب القاهرة وتعويضها بالدعوة للخلافة ببغداد، فلم يزد الأمر إلا ارتباكاً في دولته، بما حصد من نقمة رجاله وأولياء نعمته من النقمـة عليـه. فكان انتقال الأعراب يومذاك إلى إفريقية لحسم الصراع على السلطة بين القبائل البربرية المتقاتلة، ورد الحكم لمن بقي بها من العرب. ألم يصل انحسار اللسان العربي عن إفريقية والمغرب إلى حد افتقار أحد الحكام المنتزين على دولــة القــير وان، و هــو زمور البرغواطي إلى مترجم عنه أمام الخليفة الأموى بالأندلس المستنصر بالله سنة ٣٥٢ لطلب تأييده؟ وهل إلا من أجل ذلك القصد تسمى المتغلب من بني هلال على ملك معز بنى زيري بسلطان العرب؟ ومؤنس الرياحي هو الذي تلقب بسلطان العرب، و هو الذي حاول المعز في بداية الأمر أن يقربه منه ويتخذه وقومه العرب عصبية جديدة لدولته، يستبدل بهم صنهاجة. فهل أدرك قصده؟ كلا ولكنه جدع أنف ه وأصبح يفعل في المنصورية والقيروان والمهدية فعل الكاهنة قديماً في إفريقية، يخرب ملكه تبئيسا للعرب منه! وحاق بالقيروان ما يحيق عادة بغيرها من العواصم بعد كل انقلاب دولة أو تغيير نظام، حتى السور الذي بناه عليها المعز فـــى سنة ٤٤٤ لم يز دها إلا خناقاً حين حاصرها الأعراب بعد سنتين من ذلك التاريخ، وكان المعز أباحها لهم قبل ذلك عند بناء السور فداء لنفسه وجنده دون أهلها وأرزاقهم

⁽٨٠) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص٥٦٦.

⁽٨١) القيروان ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٠ ــ ص٣٩.

جميعاً. ثم كان بين العرب وهوارة من الوقائع والأيام ما تخربت بسببه أشنع الخراب، حتى قيل على وجه الاعتبار: في سنة ٥٢ سبيت القيروان وأخليت أم. ويقول مارسيه: "ونحن لا نشك في أن الغزو الهلالي قد ساعد في انتشار استخدام اللغة العربية في الريف البربري، وكان هذا الانتشار مستقلاً ومختلفاً عن الانتشار الذي كان منذ الفتح الإسلامي حيث المدن والحاميات وأماكن التبادل التجاري ومراكز الثقافة الإسلامية أم.

القيروان بعد وفاة المعز بن باديس:

توفي المعز بن باديس في شعبان ٤٥٣، وبويع تميم بن المعز بالمهدية بعد وفاة أبيه، وضبط ما بقي من الملك أحسن ضبط، وجملة ما بقي تحت سلطته يمتد على ساحل البحر من سوسة إلى قابس لا غير، وأما داخل البلاد كتونس والقيروان والجريد فكانت بيد أمراء صغار من الأعراب وغيرهم، أعلنوا الاستقلال لضعف الدولة وظهور الهرم فيها .

عام 20٨ ولى تميم بن المعز على القيروان وقيابس قيائد بن ميمون الصنهاجي، ولكن ما لبث ابن ميمون أن أظهر الخلاف على تميم، والتجأ إلى طاعة الناصر بن علناس بن حماد، وأقام عنده. وفي عام ٢٦٠ توجه الناصر إلى القيروان ودخلها مع الأعراب، وترك فيها قائد بن ميمون وعاد إلى القلعة. وفي عام ٢٦١، وجه تميم لمقاومة المتمرد (قائد بن ميمون) عسكراً كثيراً يضم عبيده وجموعاً من الأعراب ومن بينهم بنو رياح. فلما سمع بهم ابن ميمون علم أن لا طاقة له بهم فترك القيروان وخربوا قصر القائد القيروان وخربوا قصر القائد

⁽٨٢) المنجي الكعبي ــ القيروان ص(٢٤-٤٣).

⁽٨٣) مارسيه جورج ــ بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق في العصور الوسطى ــ ترجمة محمد عبد الصمد هيكل ــ منشأة تمعارف بالإسكندرية ١٩٩١ ص٢٣٥.

هٔ ١١٤. خلاصة تاريخ تونس ص١١٤.

الذي كان قد بناه بباب أسلم ^^ وطردت زغبة من إفريقية عام ٤٦٦ طردتهم رياح منها، وباعت القيروان من الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي صاحب القلعة، وعاد قائد بن ميمون إلى القيروان فبنى سورها وحصنها.

عام ٧٧٤ جمع مالك بن علوي الصخري (وهو قائد مجموعة من الاثبج) الأعراب فأكثر، وسار بهم إلى القيروان فحصرها وملكها، فجرد إليه تميم بن المعز العسكر العظيمة فحصروه بها، فلما رأى مالك أنه لا طاقة له بتميم، خسرج عنها وتركها، فاستولى عليها عسكر تميم، وعادت إلى ملكه كما كانت ^^.

توفي تميم عام ٥٠١ وولي مكانه ابنه يحيى الذي توفي عام ٥٠٩ واستلم حكم المهدية ابنه علي الذي أعد عام ١١٥ الأساطيل لمحاصرة قابس الواقعة تحت حكم رافع بن مكي من بني جامع، وكان منشقاً عن الصنهاجيين، فلما بلغ رافعاً ذلك، أرسل جماعة من وجوه قومه إلى علي راغباً في المصالحة، فلم يجبه إليها فرأى أنه ليس له قبل بقتال علي، فقصد إلى القيروان، وكانت تحت ملك الأعراب، فاتفق بنو عمه على أن أعطوه إياها. وملك قابس بعد دخول رافع إلى القيروان محمد بن رشيد من بني جامع أيضاً ٨٠.

توفي على بن يحيى عام ٥١٥، وولي بعده ابنه الحسن بن علي، وفي عهده (عام ٣٤٥) حاصر النرمان المهدية، فخاف الحسن أن يحصروه براً وبحراً ويحولوا بينه وبين الميرة، فأمر بالرحيل وأخذ معه من حضره وخف حمله، وخرج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف من أموالهم وأثاثهم. تسم دخل النرمان المهدية بلا مانع ولا دافع. ولجأ الحسن إلى عبد المؤمن بن علي فاحتجزه أبناء عمه في جزائر بني مزغنة، ووضع تحت الإقامة الجبرية إلى أن نزل عبد المؤمن بسن

⁽٨٥) الدولة الصنهاجية ١/(٣١٩-٢٠).

⁽٨٦) الكامل في التاريخ ٨/١٣٤.

⁽۸۷) رحلة التجاني ص(۹۷-۱۰۰).

على الموحدي إلى المغرب الأوسط عام ٥٤٧. وبذلك انقرضت الدولة الصنهاجية. وبقيت القيروان تحت يد الأعراب وقد خرب معظمها، وأصبحت محصورة في الحي الغربي وضواحي الجامع الأعظم الذي أصبح في أقصى شرق المدينة بعدما كان في وسطها.

القيروان في العصر الموحدي:

تحرك أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي من مدينة مراكش عام ٥٥٥ وقصد إفريقية بأمم لا تحصى، فوصلها وقتل من عصى وأمن من استأمن، إلى أن وصل إلى مدينة تونس فحاصرها ٣ أيام وارتحل عنها وترك جيشاً محاصراً لها. وسار إلى القيروان ففتحها وفتح سوسة وصفاقس، ثم ارتحل إلى المهدية فحاصرها براً وبحراً ونصب عليها المجانيق، وجعل قتالها نوباً ليلاً ونهاراً حتى فتحها يصوم عاشوراء ٥٥٥، وولى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومي، وأسكن الحسن بن علي (حاكمها السابق) زويلة، وأمر حاكم المهدية أن يقتدي برأيه ويرجع إلى قوله. وهكذا تم لعبد المؤمن امتلاك سائر البلاد، وأصبح ملكه ينبسط على المغرب كله من أقصى ولاية طرابلس إلى المحيط الأطلسي، ويدخل في ذلك جزيرة الأندلس ^^

توفي عبد المؤمن بن علي عام ٥٥٨، واستلم مكانه ابنه يوسف أبو يعقوب الذي توفي عام ٥٨٠، وولي بعده أبو يوسف يعقوب المنصور، وأهم ما حصل في إفريقية في دولته هو ثورة يحيى بن إسحاق الميورقي (ابن غانية) الذي استولى على طرابلس وقابس وصفاقس والجريد والقيروان وجزءاً من ولاية قسنطينة، ثم عاد إلى تونس فامتلكها سنة ٨٨٥ وخطب للخليفة العباسي ببغداد، وقبض على كبار الموحدين، وسجنهم بالقصبة. فنهض إليه يعقوب المنصور، ففر الميورقي إلى جهة الصحراء. وتوفي المنصور عام ٥٩٥، واستلم بعده ابنه محمد الناصر، فعاد الميورقي إلى إفريقية واستولى عام ٥٩٥، واستلم بعده ابنه محمد السيطرة على المدن

⁽۸۸) المؤنس ص١١٦، وورقات ١/٣٥٤.

التي كانت تحت بيعته جميعها، واستولى على تونس في ربيع الآخر ٢٠٠٠. ولما ورد على محمد الناصر خبر الميورقي، وما صدر عنه من الجور على أهل إفريقية، حاصر المهدية، واستردها عام ٢٠١، وهزمه من بقية إفريقية عام ٢٠٠٠ ثم عاد إلى المغرب وخلف على إفريقية الشيخ عبد الواحد بن أبي بكر بن حفص، ومن يومئذ استقرت قدم بني حفص، وجعل الشيخ أبو محمد عبد الواحد تونس دار الإمارة . وفي عام ٢٢٧ أسقط الأمير أبو زكرياء يحيى من الخطبة اسم الخليفة من بني عبد المؤمن، واقتصر على الدعاء للمهدي والخلفاء الراشدين، وفي سنة عبد المؤمن، واقتصر على الدعاء للمهدي والخلفاء الراشدين، وفي الخطبة مقتصراً على رؤوس الملأ عن استقلاله بالملك، وعندئذ ذكر نفسه في الخطبة مقتصراً على لقب الأمير الذي كان لا يريد أن يحمل أي لقب سواه .

وهكذا نرى أنه بعد أن أمكن لدولة الموحدين أن تحقق الوحدة السياسية للمغرب العربي، وأن تجمع شتاته مدة من الزمن، جاء الانفصال مرة أخرى (كماحصل في العهد الصنهاجي)، فاستقل الحفصيون بتونس وشرقي الجزائر، واستقل الزناتيون بتلمسان، أما المغرب الأقصى فاستقل به بنو مرين. وقد تم هذا الانقسام بعد أن انسحبت القيروان نهائياً من زعامتها السياسية وقيادتها الدينية، فأصبحت مدينة ثانوية مهجورة من رواد الثقافة وطلاب العلوم والمعرفة، بل تباع وتشترى.

القيروان في العصر الحفصى:

كانت القيروان في عهد بني حفص مدينة ثانوية فقيرة مخربة، بعيدة عن العاصمة، يسيطر عليها في معظم الأحيان الأعراب، وخاصة أو لاد سعيد، وأحيانًا

⁽٨٩) الدولاتلي عبد العزيز ــ مدينة تونس في العهد الحفصي ــ دار سراس للنشر بتونس ١٩٨١ ص٥٩، ورحلة النجاني ص (٨٩-٥٠)، وخلاصة تاريخ تونس ص١٩٢٣.

⁽٩٠) السراج الوزير _ الحلل السندسية في الأخبار التونسية _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٤ _ ١٢٨/٢.

⁽٩١) برنشغيك روبار ــ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٨ ــ ١٠٥٠.

⁽٩٢) المطوي محمد العروسي ــ سيرة القيروان ــ الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس ١٩٨١ ص٦٣.

تخضعها السلطة الحفصية المركزية لسيطرتها وتعين عليها قائداً يتبع اسمياً لتونس. وكانت تشكل ملجاً يقصده الهاربون والمنشقون والخائفون. فعندما على السلطان الحفصي المستنصر ببدء الحملة الصليبية الثامنة على تونس سنة ١٦٨ خاف على نفسه واعتزم على الارتحال عن تونس والاستقرار في القيروان بعيداً عن السواحل وعن مواطن النزول الصليبي ". ثم أعلن المستنصر الجهاد، وقد أثار هذا حماس قسم كبير من سكان المدن ورجال الدين، وشاركت منطقتا الساحل والقيروان في هذه الحملة المنظمة لتجنيد المجاهدين، ومن بينهم الشيخان أبو سالم القديدي (دفين القيروان) وأبو على عمار المعروفي (دفين أريانة) ".

ولما تملك أبو الحسن المريني البلاد منع الأعسراب من أعطياتهم ومنع الإقطاعات، فغضبوا عليه وشنوا الغارات في جميع البلاد، فخرج إليهم والتقى معهم قرب القيروان، فانخذل عسكره وفر هو إلى القيروان هارباً، فأخذوا محلته بما فيها وحاصروه بالقيروان ومعه ابن تافراجين وذلك سنة ٤٤٧. وكانت الأعراب تميل إلى ابن تافراجين، فطلبوه من السلطان ليتفقوا معه على الصلح، فلما خرج إليه قلدوه حجابة سلطانهم المسمى بأبي دبوس واسمه أحمد بن عثمان بن أبي دبوس من بني عبد المؤمن... وتوجه أبو دبوس وابن تافراجين لتونس وحاصروا قصبتها... وداخل أبو الحسن بعض الأعراب فأخرجوه من القيروان وتوجه إلى تونس فهرب ابن تافراجين وتشتت أصحابه، وعاد أبو الحسن إلى تونس، وعندما علم باستقلال ابنه أبي عنان بملك المغرب، غادر إفريقية عام ٧٥٠ إلى المغرب، ورجع ملكها المولى أبو العباس ٥٠٠

وفي عام ٨٩٩ استلم السلطة الأمير أبو عبد الله محمد، وكانت في أيامه وقائع بينه وبين الأعراب وهزموه على القيروان، فرجع إلى تونس في ٨٠٠ من الخياب،

⁽٩٣) المطوي محمد العروسي ــ السلطنة الحفصية ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٦ ص٢٠٧.

⁽۹٤) برنشفیك ۱/۹۰.

⁽۹۰) ابن أبي دينار ص(۹۱ ۱-۲۸).

كما خرجت بلاد كثيرة من حكمه. وهو الذي ملّك الجزائر القائد الـــتركي عـــروج. وتوفى الأمير محمد عام ٩٣٢، فتولى بعده ولده الحسن.

قيام الشابيين بالقيروان على السلطان الحسن:

وقام على السلطان حسن بالقيروان الشيخ عرفة، وكان من مرابطي القيروان من ذرية الشيخ نعمون وهو جد الشابيين، وبايع لرجل من لمتونة اسمه يحيى أوقفه في السلطة، وادعى أنه حفصي جاء من المغرب، ولما تم ليحيى الأمر وهو في الحقيقة اسم لا رسم، والشيخ عرفة ينفذ الأمور، فر من القيروان ودخل تونس وهو متنكر، فظفر به في المركاض، فقطع رأسه وطيف به في شوارع تونس. وظل آل الشابي مسيطرين على القيروان دون أن تتمكن السلطة الحفصية من القيام بأي رد إيجابي لتلك الثورة.

والواقع أنه لم يبق بيد السلطان الحسن من البلاد شيء ذو بان، ولا يكاد نفوذه يتجاوز رقعة صغيرة من تلك السلطة الواسعة الأطراف، فقد تغلبت الأعراب على جل البلاد، وكانت الشوكة في أولاد سعيد، لأنهم استقلوا بالبلاد بعد أولاد مدافع. وكان موقف السلطان الحفصي موقف المهادن المسالم. ومما زاد هذا السلطان ضعفاً تنكيله بإخوته وقتلهم، وقد استطاع أحدهم، وهو المسمى رشيد، النجاة من القتل والتجأ إلى الأعراب ثم قصد خير الدين الحاكم التركي في الجزائر طالباً حمايته أ، فهب لنجدته وتوجه الأسطول التركي بقيادته من الأستانة ونزل في بنزرت، ولما علم الحسن بذلك فضل الفرار من العاصمة بما خف حمله في قلة من خاصته وأتباعه مستجيراً بالأعراب، وعندما وصلت أخبار فراره إلى خير الدين، توجه إلى العاصمة تونس، واستولى عليها دون مقاومة تذكر، واستقر بالقصبة، وأعلن الدعوة باسم السلطان العثماني سليمان القانوني عام ٩٣٩ .

⁽٩٦) السلطنة الحفصية ص(٩٨٣-٨٤).

استنجاد السلطان الحسن بإمبراطور أسبانيا:

لجأ الحسن إلى أسبانيا واستنجد بإمبرطورها شارلكان الذي دخلت جيوشك تونس سنة ٩٤١، وصرح لهم بنهبها، فنهبوا وقتلوا وارتكبوا كل أنواع المحرمات، وهدموا المساجد وحرقوا ومزقوا أغلب الكتب النفيسة. وفي عام ٩٤٢ دخل شارلكان تونس وأمضيت معاهدة بينه وبين السلطان الحسن الذي أعيد إلى ملكه، وتنص المعاهدة على ما يلى:

"١- إخلاء سبيل الأرقاء المسيحيين.

"٢ ــ الإباحة لجميع المسيحيين بالاستيطان في إقليم تونس وإقامة شعائر دينهم بدون معارضة.

"٣ أن يتنازل لشارلكان عن مدائن عنابة وبنزرت وحلق الوادي.

"٤ ـ أن يدفع له مبلغ ١٢ ألف دوكا مصاريف الحرب.

"٥- أن يقدم له سنوياً ١٢ حصاناً وقدرها من المهارة العربية علامة امتنانه.

"آ ـ لو خالف إحدى هذه الشروط يدفع أول مرة ٥٠ ألف دوكا، وفي الثانيـة ١٠٠ ألف، وفي الثانيـة ١٠٠ ألف، وفي الثالثة يسقط حقه في الملك." "

ثم سافر الإمبراطور شارلكان تاركاً في حلق الوادي ١٠٠٠ جندي أسباني و ١٠٠ مراكب حربية. أما خير الدين باشا فإنه لما رأى تحرب الأهالي وميلهم لسلطانهم المعزول، وعدم وجود الجنود الكافية معه، ولبعده عن مركز السلطنة وبالتالى تعذر وصول الإمدادات بسرعة، ارتحل بجنوده على مراكبه.

وأراد السلطان الحسن الفتك ببعض النواحي العاصية فخرج من تونس، ولملا سمع ابنه أحمد حميدة بخروجه، وكان بعنابة، أتى تونس ودخلها فبايعه أهلها ومالوا اليه وخلعوا أباه، فقبض عليه وسمل عينيه . وأذن له مرة بزيارة مقام الشيخ قاسم

⁽٩٧) المحامي محمد فريد بك _ تاريخ الدولة العلية العثمانية _ دار النفائس ببيروت ١٩٩٣ _ ص٢٣٣.

⁽۹۸) سرهنك ص۲۰٦.

الجليزي بتونس، فجاءه صمهره القليعي، وهو من الأعراب، وهرَّبه إلى القيروان، فأقام طريداً ضريراً بزاوية الشيخ أبي علي سالم القديدي، وكانت عجائز القيروان فأقام طريدة عنده. توفى ودفن بالقيروان .

استنجاد أهل القيروان بالحاكم التركي على طرابلس:

ولما مات الشيخ عرفة صاحب القيروان، قام بالأمر بعده ابن أخيه محمد بن أبي الطيب الشابي الذي ساءت سيرته في الناس، وكان يحارب السلطان أحمد بن الحسن طيلة حياته، وبينهما عدة وقائع. فأرسل أهل القيروان إلى الحاكم التركي درغوث باشا، وهو بمدينة طرابلس، فلما جاءهم عام ١٩٥٨ سلموا له البلاد، وانحرفوا عن ابن أبي الطيب، فأخذ وعلق وفرت أشياعه من القيروان، وسكنوا البادية أن عن حيدر باشا خلفاً له على القيروان، وقد تم ذلك في الوقت الذي أصبح فيه أحمد الحفصي أشد ضعفاً وأبعد ملا يكون عن رد الغزاة والطامعين. ولم يزل على ذلك إلى أن أخذ العثمانيون البلاد تحت قيادة على باشا عام ٩٧٨.

طلب السلطان أحمد مساعدة الأسبان:

هرب السلطان أحمد وطلب مساعدة الأسبان، فوصل أسطولهم إلى حلىق الوادي، واشترطوا عليه اقتسام المملكة بينه وبينهم مناصفة فرفض ذلك، ولكن أخله محمد قبل بشروطهم، وعين سلطاناً اسمياً عام ٩٨٠. فخرج جنود الحامية التركيسة من تونس والتحقوا بإخوانهم بالقيروان وأقاموا هناك بعد معركة جرت بينهم وبيسن أهالي الحمامات الذين غلقوا الأبواب في وجوههم ومنعوا عنهم المؤونة والطعام ألما وفي تلك الأيام أهين المسجد الأعظم بتونس ونهبت خزائن الكتب التي به وديست بأرجل الأسبان، ودرست معالم المدارس وتفرق ما جمع فيها من دواويسن العلوم

⁽٩٩) السلطنة الحفصية ص(٧١٠).

⁽١٠٠) المؤنس ص١٦٢.

⁽١٠١) السلطنة الحفصية ص (٢١٧-٢٤)، وسر هنك ص ٢٠٦.


وتبددت في الشوارع حتى قيل: إن المار في شرقي الجامع ، حيث النواوريين الآن، إنما يمر على الكتب المطروحة هناك. وربطوا خيولهم بالجامع الأعظم ونبشوا قبر الشيخ محرز بن خلف. حصل كل هذا بتونس في حين كانت القيروان وغيرها من المدن بيد الأتراك ...

كاتب أهل القيروان إخوانهم بطرابلس والجزائر فأتوا بنية الجهاد وشكلوا مع أهل القيروان جيشاً بقيادة حيدر باشا ونزلوا بساحة تونس، وأتى جيش من طرابلس بقيادة مصطفى باشا، وحاصر مدينة تونس، ثم أرسل السلطان سليم قوة بحرية بقيادة سنان باشا، فأطبقوا على تونس من برها وبحرها، فهرب الأسبان، وأسر الأتـــراك آخر السلاطين الحفصيين الأمير محمد بن الحسن عام ٩٨٠، واقتيد إلــى الأســتانة حيث مات هناك، وتولى سنان باشا حكم إيالة تونس .

وهكذا نجد أن القيروان كانت في العصر الحفصي مدينة ثانوية مهملة لسم تخضع دائماً للسلطة المركزية بتونس ولم تلق أي اهتمام من حكام بني حفي وأمام هذا تولى من تبقى فيها من سكانها، وتحت ضغط المقتضيات الدفاعية، إقامة أسوار جديدة لها، ولكنهم أدركوا أن ما تبقى عامراً من المدينة يتطلب أن يكون السور أصغر مما كان عليه في العهود السابقة. وقد تجاوز السور الجديد حدود جامع أبي ميسرة قرب باب تونس، في حين بقيت دار الشيخ عبد الحق السيوري المتوفى عام ٢٠٤ خارج الأسوار، كما أصبح باب نافع وباب تونس اللذان حولا في اتجاه الغرب يحتلان منذ ذلك التاريخ موقعهما الحالي (المخطط ٢). والجديد بالملاحظة أن المبادرة بإنجاز ذلك العمل تعود إلى عموم السكان، ولا يمكن نسبتها إلى شخص رسمي معين. ذلك أن القيروان في كنف تلك الفوضى التي وقعت فيها السلطات العمومية بإفريقية، لم تجد المسؤول القادر على القيام بمهمة الإصلاحات الضرورية، وأصبح لزاماً عليها أن تحاول إنقاذ نفسها بنفسها بوسائلها الخاصة.

⁽۱۰۲) المؤنس ص(۱۷۵–۷۷).

⁽١٠٣) مؤنس حسين _ أطلس تاريخ الإسلام _ الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة ١٩٨٧ _ ص١٨٦، وخلاصة تاريخ تونس ص(١٠٤)، والمؤنس ص(١٧٨-٧٩).



ولعل من أهم أعمال الترميم للسور ما قام به الشيخ محمد الرباوي المتوفى عام ١٩٩، وهو زيادة ارتفاع الأسوار ارتفاعاً مناسباً لإعطائها قيمة دفاعية حقيقية. كما أن الإمام عبد الله الهسكوري المتوفى عام ٧١٦ جهز باب تونس بفصيل دفاعي، وحظي باب نافع بالعناية نفسها، وكان يريد أن يجعل من ذلك الفصيل أداة دفاعية إضافية للمدينة، وملجاً للقوافل التي تصل ليلاً إلى أبواب المدينة المغلقة. فالمبادرة الفردية في هذا العمل ذي المصلحة العامة قد عوضت تقصير السلطات

العمومية. وصف الرحالة للقيروان في العصر الحفصى:

ننقل وصف الشيخ محمد بن محمد العبدري الذي مر علي القيروان في طريقه إلى الحج عام ٦٨٨: "ثم وصلنا مدينة القيروان فدخلتها مجداً في البحث غير وان، فلم أر إلا رسوماً محتها يد الزمان وآثاراً يقال عنها: كان وكان! والأحياء من أهلها جفاة الطباع، ما لهم في رقة الحضارة باع، ولا في معنى من معاني الإنسلنية انطباع. خفت نفس العلوم بينهم فلم يبق بها رمق، وكسدت سوق المعارف لديهم في سخنة عين من رمق. والمدينة نفسها ليس بها بر ولا بحر، ولا شيجر ولا نهر، وضعت في سبخة قرعاء لا ماء فيها ولا مرعى ولا تنبت أصلاً ولا فرعا. وما كان حالها في القديم إلا آية من آيات هذا الدين القويم، إذ أسسها المخلصون من أهله، المتمسكون بحبله السالكون لحزنه وسهله... ولم أر في القيروان ما يؤرخ ولا ميا." ...

أما ابن بطوطة فلم يمر على القيروان برحلته التي بدأت عام ٧٢٥ وانتهت ٢٥٤ لا في الذهاب ولا في الإياب، مما يدل على أنها لم تكن ذات أهمية، ولم يكن فيها من العلماء أو الحكام أو العمران من وما يستأهل التوقف عنده للاستفادة منه.

ومر ليون الإفريقي بالقيروان عام ٩٢٢، ويقول عنها: "وبعد أن خربت الأعراب القيروان أخذت في الوقت الحاضر تمتلئ بالسكان لكن بكيفية بائسة. فليس

⁽۱۰٤) برنشفیك ۱/(۳۹۲-۹۰).

⁽١٠٥) الوزير السراج ١/(٥٢٥-٤٦).

فيها الآن غير صناع فقراء أكثرهم يصبغون جلود الغنم والماعز ويبيعونها ملابس جلدية في مدن نوميديا التي لا توجد بها الأقمشة الأوربية. فهذه الحرفة لا تضمن لهم معاشاً مؤقتاً، بالإضافة إلى أن ملك تونس يثقل كاهلهم بالضرائب، وبذلك غدت معيشتهم ضنكاً. كما شاهدت ذلك أثناء سفر قمت به من تونس إلى نوميديا، حيث كان هناك معسكر ملك تونس، وذلك عام ٩٢٢".

القيروان في العصر العثماني:

رأينا أن القيروان خضعت للحكم التركي منذ عام ٩٥٨، ومنها انطاقت الجيوش لتحرير تونس عام ٩٨١، وبعد استقرار الحكم العثماني بتونس استمر وضع القيروان كمدينة ثانوية تابعة للسلطة المركزية بتونس، يمر عليها البايات في طريقهم لجمع الخراج من أنحاء الإيالة التونسية.

فلما خرج الباي حمودة المرادي بمحلته الشتائية عام ١٠٤١ شد أزر بلاد القيروان بعد أن كاد يقع بها من أولاد سعيد (الأعراب) الخسف، وحماها وأولى عليها مملوكه القائد علي الحناشي. وبعدما تمكن حمودة من مقام الباشوية عام المعلم المالي طلب الراحة والتخلي عن التعب، فقسم البلاد أقساماً بين أولاده الثلاثة وهم: مراد ومحمد الحفصي وحسن. فأولى مراد المحال وخراجها، وجعل بيد محمد الحفصي سنجق القيروان وسوسة والمنستير وصفاقس وجملة رعاياهم. وأولى الثالث حسن على رعايا إفريقية (وسنجقها، ولقب كل واحد منهم بالباي في حياته. ومن مآثر حمودة باشا بناؤه لزاوية أبي زمعة البلوي بمدينة القيروان (١٠٨٠)، وإحسانه الذي كان لأهل القيروان في كل سنة، يفرق بين ضعفائهم وأهال البيوتات منهم الصدقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم واقته عليهم المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم الهيورات المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم القيروان ألهم القيروان عليهم المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم القيهم المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم المستقات... وكان يميل ببره ورأفته عليهم المستقات الم

⁽١٠٦) وصف إفريقيا ٢/١٩.

⁽١٠٧) استعمل لفظ إفريقية في عهد الوزير السراج للدلالة على ناحية شمال تونس وهي باجة وما حولها إلى مدينة الكاف.

⁽١٠٨) الوزير السراج ٢/٢٧ و ٤٢٨ و ٤٢٩.

⁽١٠٩) المؤنس ص٢٤١.

وفي أيام محمد داي الذي استلم الحكم بتونسس ربيع الأول ١٠٨٨ تقوى الخلاف في القيروان والمنستير وصفاقس، فبعث أرسالاً إلى القيروان والمنستير فلم تقبل منه. ونزل علي باي على القيروان آخر رمضان ١٠٨٨ محاصراً لها ورمي عليها بالمدافع، ولولا أن العسكر كان فيه اختلاف لكان استأصلها، لأنهم كانوا يقاتلون قتال تكلف بلا نية. وعيد عليها عيد الفطر، ثم رحل عنها، وذلك لأنه جاءته الأخبار أن أخاه خالفه إلى بلاد الجريد، فقصد الأهم، وارتحل من القيروان. شم جاءته رسل أهل القيروان سنة ١٠٨٩ يطلبون العفو فعفا عنهم، ورحل ونزل قريباً منهم، وأمنهم ولم يؤاخذهم بما فعلوا ".

محمد باي في القيروان:

في أول رجب ١٠٩١ خرج الباشا محمد الحفصي، عم علي باي ومحمد باي، مغاضباً للعسكر، ومكت أياماً في منارة مرناق ثم توجه إلــــى الســاحل وتعــاطى خراجها، ثم سار إلى القيروان، واجتمعت إليه أولاد سعيد وغيرهم، فكان معه جمع عظيم. ووقعت الحرب بين الباشا محمد الحفصي ومحمد باي وأولاد سعيد من جهة، وعلي باي من جهة أخرى، فانهزم الطرف الأول، ودخل الباشا القيروان، في حين لجأ أولاد سعيد ومحمد باي إلى المنستير، فلحق بهم علي باي، ثم رحل متوجــها إلى القيروان، فغلقوا الأبواب ولم يخرج إليه أحد، فلم يتعرض لهم ونزل عند جبــل وسلات. وجاءت الأخبار أن الباشا خرج من القيروان والتحق بأهل الجزائر ألى وصلت محلة من الجزائر في ذي القعدة وأصلحت بينهم، على أن يبقى محمد باي وصلت محلة من الجزائر في ذي القعدة وأصلحت بينهم، على أن يبقى محمد باي في القيروان وعلي باي مع عمه في تونس. ومن هناك توجه أبو عبد الله محمد باي ورجعوا إلى أوطانهم. وأخذ يستجلب خواطر أولاد سعيد ويماكرهم ثم قضى عليهم. وتوجه إلى الجريد، ولما قرب من القيروان، خرج إليه أخوه محمد باي، وسلم عليه، وتوجه إلى الجريد، ولما قرب من القيروان، خرج إليه أخوه محمد باي ببناء جــامع ورجع على باي إلى تونس في ربيع الثاني ١٩٠١. وقد قام محمد باي ببناء جــامع

⁽١١٠) المصدر نفسه ص (٢٢٣-٢٤) و ٢٦٤ و ٢٦٦.

⁽١١١) المصدر نفسه ص(٢٦٨-٧١).

الحنقية بالقيروان والمدرسة الصحابية، كما أصلح بئر روطة وأحدث بها دولاباً لجلب المياه ليلاً ونهاراً، وأجرى مواجل أحدثها بالمدينة ١١٢٠.

وسمل رمضان باي عيني مراد باي بن علي باي كي لا يفكر بانتزاع الملك منه، وسجنه بقلعة سوسة. ولكن السمل لم ينجح وبقي مبصراً فهرب من القلعة وتوجه إلى القيروان ثم إلى جبل وسلات، وقامت حرب بينه وبين عمه رمضان انتصر فيها مراد في رمضان ١١١، ومن الغد نزل إلى القيروان وبايعه أهلها. ثم ساءت سيرته، وقتل كثيراً من العساكر والعلماء منهم الشيخ أبو عبد الله محمد العواني مفتي القيروان، قتله بنفسه سنة ١١١ وأكل لحمه مشوياً وأطعم خاصت منه، وضيق الأمر على العباد، وتعطلت الأحكام الشرعية والقانونية القيروان فخاف أهلها شره وخشوا مكره، فغلقوا الأبواب في وجهه، فحاصرها حصاراً شديداً، فخرج علماؤها لطلب الأمان، فأجابهم طلبهم ثم نقض العهد ومسك عدداً من علماء القيروان وجعل عليهم أموالاً كثيرة.

وفي عام ١١١٣ أرسل خليل باي (صاحب طرابلس) إلى القسيروان، فتممم سبيها، وأخرج من بقي من الرجال فيها وجمعهم خارج القيروان واستأصل رقابهم دفعة واحدة. ثم أمر مراد باي أهل القيروان بهدمها وتخريبها بأيديهم، لم يترك بناء قائما إلا الجوامع والزوايا. ونتيجة أفعاله هذه اغتاله إبراهيم الشريف وتولى مكانه، وأتى القيروان سنة ١١١٥، وأمر ببناء ما هدم منها، وأباح لأهلها عمارتها ألله المناء المناء ما هدم منها، وأباح لأهلها عمارتها ألله المناء منها، وأباح لأهلها عمارتها ألله المناء منها، وأباح لأهلها عمارتها ألله المناء ال

استلام الأسرة الحسينية الحكم:

تولى حسين بن علي تركي، مؤسس الأسرة الحسينية، في ربيع الأول ١١١٧، وفي شوال من السنة خرج بمحلته الشتائية، ومر على القيروان وشاهد ما

⁽١١٢) خوجة حسين ــ نيل بشائر أهل الإيمان بفقوحات أل عثمان ــ الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس ص١٠٤.

⁽١١٣) الحلل السندسية ٢/٠٦٢.

⁽١١٤) المنجي الكعبي ــ القيروان ص٤٨، والحلل السندسية ٢/٢٦ و٦٦٧.

حصل فيها من الدمار والتخريب، فأمر بعمارتها، وجمع المعلمين وأرباب الهندســة وأمرهم بتتبع أساسها الأول حسبما كان. وأعاد بناء سورها.

وفي عام ١١٢١ أخرج المحلة الشتائية لاستخراج جباياها، ودخل مدينة القيروان ووزع الصدقات على الضعفاء وذوي الحاجات والصلحاء وزار أضرحة الأولياء. وفي ذي القعدة ١١٢١ خرج بمحلته الشتائية ودخل مدينة القيروان وعمر فيها دوراً وحوانيت وأسواقاً وأفراناً وطواحين كلها جديدة لم تكن موجودة من قبل أن وفي عام ١١٣٣ بنى المدرسة الحسينية بالقيروان، وأحدث بقربها سوقين اثنين بعدة دكاكين متصلة للتجار وغيرهم، ووقفها على المدرسة، مع غيرها من الرباع والضياع أن المدرسة المدرسة الرباع والضياع المدرسة المدرسة الرباع والضياع المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة الرباع والضياع المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة الرباع والضياع المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة المدرسة الرباع والضياع المدرسة المدرسة

ثار عليه ابن أخيه علي بن محمد وانتصر عام ١١٤٧، أما حسين باي فقد نجا مع أبنائه ولجأ إلى القيروان، وتوالت الحرب ثانياً بينه وبين ابن أخيه سنين طويلة أضرت بالبلاد وقسمتها شيعاً حتى كانت سنة ١١٥٣، خرج فيها حسين باي القتال فقتل جنوبي القيروان ودفن في تونس

وفي هذا العام (١١٥٣) هدم علي باشا سور القيروان وتركه خراباً، وابتداءً من عام ١١٧٠ شرع محمد الرشيد بإعادة بناء أسوار القيروان وأبراجها وأبوابها، وبقيت الأسوار منذ ذلك العهد حتى الآن على هيئتها، ما عدا أضراراً لحقت بها أثناء الحرب العالمية الثانية، وأعيد إصلاح جانب منها إبان الاستقلال. وهذه الأسوار مبنية بالآجر الطيني ويبلغ طولها ٢٨٠٠م وارتفاعها بين ٤ و ٨م وسمكها على ممرات مكشوفة يبلغ عرضها ٥٠,٠٥م، تعلوها شرافات نصف دائرية الشكل تشتمل على ممرات مكشوفة يبلغ عرضها ٥٠,٠٥م يصعد إليها بأدراج داخلية ١١٨٨ (المخطط٣).

⁽١١٥) الحلل السندسية ٣/(١٠٨-١٠٩) و(١٤٨-١٥٠).

⁽١١٦) ذيل بشائر أهل الإيمان ص١١٨.

⁽١١٧) خلاصة تاريخ تونس ص١٨١.

⁽۱۱۸) مودود خالد ــ القيروان (در اسات حضارية) ــ مركز الدر اسات الإسلامية بالقيروان ١٩٩٠ ص٢٧، والمنجي الكعبي ــ القيروان ص(٤٨-٤).

وصف القيروان أواخر العصر العثماني:

أذكر أخيرا وصف القيروان أواخر العصر العثماني حسبما ورد في قاموس شمس الدين سامي: "لها سور، وعدد سكانها داخل السور وخارجه ٢٠ ألفاً، ومحيط دائرتها ٢٠٥م، وارتفاع سورها ١٠م، ولها برج لكل ١٠م ولها ٥ أبواب... وثمة جامع كبير مبني على ٤٥٠ عمودا من الحجر السماقي. وللقيروان غير هذا ١٠٠ مسجدا آخر و ٣٠ زاوية للخيرات والمبرات وسوق كبير" وقد كانت القيروان خلال العصر العثماني مكاناً يتصارع عليه وعنده البايات، وينكلون بأهله ومبانيه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، إلى أن صارت أشبه بقرية. يقول مارسيه: "كانت التجارة وحركة السوق بالقيروان خلال العصر العثماني يقوم بها البدو، أم الأهالي فكأنه يعيشون في قرية، كانوا عاطلين عن العمل، يعملون بالزراعة أيام المطر، ويخرج الغنم من المدينة صباحاً ويعود مساءً إلى الإسطبلات" ٢٠٠

نهاية الحكم العثماني وبداية الحماية الفرنسية على تونس:

بدأت القوات الفرنسية الموجودة في الجزائر بالاعتداء على الأراضي التونسية محاولة إيجاد ذريعة لاحتلالها، فأصدر السلطان العثماني عبد العزير دستوراً في ٩ شعبان ١٢٨٨/٢٤ تشرين الأول ١٨٧١ بهدف توثيق ربط التبعية بين إيالة تونس والخلافة العثمانية ليثبت حقوق الدولة عليها. وذلك أنه لما بلغ مسامعه أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء عليها، أراد أن يؤيد حقوق دولته عليها جهاراً ليرتدع من ينظر إليها بسوء، إذ تصير جزءاً من ممالكه المحروسة التي تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باريس المبرمة عام ١٨٧١، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الفرنسية من دخول تونس بخيلها ورجالها وإشهار حمايتها عليها سنة ١٨٨١، إذ لا قيمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن والحرية 11٠٠٠.

⁽١١٩) شمس الدين سامي _ قاموس الأعلام _ مهر ان مطبعة سي باستانبول ١٣٠٨ _ ٥/(٣٧٩-٩٩).

Marcais George - Tunis et Kairouan - Paris 1937 - p. 69 (۱۲۰)

⁽۱۲۱) فريد بك المحامى ص٥٥٥.

وهكذا انتهى الحكم العثماني الفعلي لتونس ومن ثم القيروان، برغم استمرار حكم الأسرة الحسينية الاسمى تحت الحماية الفرنسية.

القيروان بعد الاستقلال:

حصلت تونس على الاستقلال في ٢٠ آذار ١٩٥٦، وتم الغاء الملكية وإقامة الجمهورية في جلسة عامة عقدها المجلس التأسيسي في ٢٥ تموز ١٩٥٧، وبها كانت نهاية الأسرة الحسينية التي حكمت ٢٥٢ سنة (١٧٠٥-١٩٥٧)، ونحي الباي محمد الأمين بن محمد الحبيب، واستلم الحبيب بورقيبة رئاسة الجمهورية التونسية التي صارت تتألف من مجموعة من الولايات، والقيروان إحداها.

تقع الجمهورية التونسية، كما نعلم، شمالي إفريقية. يحدها من الشرق ليبيا والبحر المتوسط الذي يحدها من الشمال أيضاً، ومن الغرب الجزائر (المخطط ٤). وتتوسط القيروان النصف الشمالي من الجمهورية التونسية (المخطط ٥)، بينها وبين تونس العاصمة ٥١٦م وبينها وبين سوسة ٥٢٠م، وتتألف من ١١ معتمدية. يقلرب عدد سكان ولاية القيروان الآن ٥٢٥ ألف نسمة، منها حوالي ١١٠ آلاف نسمة عدد سكان مدينة القيروان وما حولها (المعتمدية الشمالية والمعتمدية الجنوبية)

وتتألف مدينة القيروان من:


أ ـ القيروان القديمة، وتضم قسمين:

١ ــ المدينة القديمة داخل الأسوار.

٢ الأرباض: وهي الأحياء السكنية التي تحيط بالمدينة القديمة مثل: ربض البراشنة، ربض الحديد، ربض زواغة، ربض سيدي بلقاسم، ربض الصعادلية، ربض الكشالفة، ... ويقع معظم هذه الأرباض غربي المدينة القديمة.

⁽١٢٢) المعهد القومي للإحصاء بتونس ـــ التعداد العام للسكان والسكن في ٣٠ مارس ١٩٨٤ ــ المجلد الأول ص(١٣٧-

د داد و Khaled Maoudoud - KAIROUAN - National Heritage Agency Press 1992 - p.15.





ب _ الأحياء الحديثة ومعظمها يقع غربي القيروان القديمة وجنوبيها مث_ل: حي الأمان، حي البورجي، حي محمد بو دخان، حي محمد علي، حي المنشية، حي المنصورة، حي النصر، ...

ولقد اهتمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمدينة القيروان، فشكلت الجنة صيانة مدينة القيروان" التي تعمل مع دار الآثار للمحافظة على آثار المدينة القديمة. وفازت مدينة القيروان بجائزة الآغا خان لعام ١٩٩٢ عن ترميمها حياً سكنياً بالمدينة القديمة كمرحلة أولى من مشروع صيانة مدينة القيروان .

⁽١٢٣) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ــ الآثار الإسلامية في الوطن العربي ــ تونس ١٩٨٥ ص (٢٨٥-٩٢) والهمامي عبد العزيز (الإعداد والإشراف العام) ــ القيروان في الذكرى الخامسة للتحول ــ نوفمبر ١٩٩٢ ص ١٤.

القسم الثاني

جوامع القيروان ومساجدها

الفصل الأول: جامع عقبة بن نافع (الجامع الأعظم)

الفصل الثاني: جامع الزيتونة

الفصل الثالث: جامع الباي (جامع الحنفي)

الفصل الرابع: الجوامع الحديثة

الفصل الخامس: المساجد

الفصل الأول

جامع عقبة بن نافع (الجامع الأعظم)

بنى عقبة بن نافع المسجد الجامع في قلب مدينة القيروان بين العامين ٥٠ و٥٥ هـ، وظل جامع عقبة المسجد الجامع الوحيد إلى أن حول مسجد الزيتونة إلى مسجد جامع عام ٧٨٣. وما زال جامع عقبة أكبر مسجد جامع في القيروان حتى الآن (١٩٩٣). وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة التي مرت عليه، هدم وأعيد بناؤه مرات عديدة، ووسع وعدلت مكوناته أو أضيفت إليه عناصر معمارية جديدة. ومع هذا بقي ذلك الجامع ذا الطراز المعماري المتميز والفريد، بل والمحير. فمهما أجرينا عليه من دراسات نبقى عاجزين عن إيفائه حقه، وسيبقى شاهداً عظيماً على عظمة الحضارة الإسلامية. وفي هذا الفصل سأتحدث عن تاريخ هذا الجامع ، وعن الخواص الهندسية لمكوناته المعمارية، وفي قسم الوثائق سأورد أهم ما اطلعت عليه في سجلات جمعية الأوقاف من وثائق ومراسلات تتعلق بعمليات الترميم والإصلاح التي أجريت عليه بدءاً من عام ١٨٧٤.

جامع عقبة في كتب التاريخ والتراث:

جامع عقبة الأول:

امتد جامع عقبة منذ تأسيسه على مساحة واسعة، وكان في هيئة هندسية عمارية متطورة، حتى قيل: "لم يبن عقبة مدينة لها جامع بل بنى جامعاً له مدينة". ولا يستبعد هذا لأنه عندما أسست مدينة القيروان كانت عمارة المساجد في البلدان الإسلامية قد انتقلت من مرحلة التأسيس والتكوين إلى مرحلة إعادة البناء والتوسيع، بل والزخرفة أيضاً.

⁽١) الرفاعي أنور ــ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ــ دار الفكر ١٩٧٧ ــ ص ٤٢.

فالمسجد النبوي في المدينة المنورة الذي كانت جدرانه زمن الرسول (ص) وأبي بكر وعمر من اللبن وأعمدته من جذوع النخل وسقفه من الجريد، بني عندما جدده عثمان بن عفان عام ٣٠ بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعلت أعمدته من حجارة منقوشة فيها عمد الحديد والرصاص وسقف بالساج .

ومسجد البصرة بناه عتبة بن غزوان سنة ١٤ بالقصب، وعام ٥٠ زاد فيــه زياد ابن أبيه زيادة كبيرة وبناه بالحجارة والجص وجلب أعمدته من الأهواز، وبنى عليها عقوداً تحمل السقف الذي جعله من الساج ".

وفي عام ٥٣ هدم مسلمة بن مخلد الأنصاري المسجد الذي بناه عمرو بن العاص عام ٢١ بالفسطاط وزاد في شرقيه وجعل له صحناً شماليه وطلاه بالكلس وزخرف جدرانه وسقوفه، وجعل له مآذن أربعاً في أركانه الأربعة .

ولم تصف لنا المصادر التاريخية المسجد الجامع الذي بناه عقبة، واكتفت بالإشارة إلى أنه أجهد نفسه في تعيين قبلة المسجد لأن أهل المغرب سيضعون قبلتهم عليها. فأقام وأصحابه ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس إلى أن اهتدى إلى موضع المحراب واتجاه القبلة برؤيا رآها في منامه . لذلك قدس أهل القيروان محراب عقبة وحافظ عليه الولاة ومن أتى بعدهم. وأي وصف لمسجد عقبة عند تأسيسه هو تخيل وتصور وافتراض.

فحسين مؤنس يفترض أنه كان مكوناً من قبلية مسقفة بعريت شيقوم على جذوع النخل، وصحن مكشوف في نفس حجمه ، ولكنه في موضع آخر يقول:

⁽٢) البخاري محمد بن إسماعيل _ صحيح البخاري حدار القلم بدمشق ١٩٨١ _ ١٧١/١ .

⁽٣) البلاذري ــ فتوح البلدان ــ ص ٣٤٤ .

⁽٤) ابن دقماق ــ الانتصار لواسطة عقد الأمصار ــ دار الأفاق الجديدة ببيروت عن طبعة بولاق ١٨٩٣ ــ القسم الأول ــ ص ٦٢.

⁽٥) النويري _ نهاية الأرب ٢٤/٢٤ .

⁽٦) المساجد _ عالم المعرفة (٣٧) _ المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت ١٩٨١ _ ص١٠٨.

"وجامع عقبة الأول كان على هيئة سور حصين" . وفون شاك يتصور أنه كان يحتوى على أربعة أجنحة وصحن صغير ومنارة منخفضة $^{\Lambda}$. كما لم تصـــف لنــا المصادر التاريخية المسجد بعد أعمال التجديد التي قام بها حسان بن النعمان سلنة ٨٤، واكتفى المالكي بالقول: "فأمر بتجديد بناء الجامع الأعظم فبناه بناء حسنا وجدده فى شهر رمضان" . وأحمد فكري يبنى تصوره عن المسجد أيام حسان على الظنن فيقول: "وظننا أن أطرافه قد امتدت في عهد حسان بن النعمان أيام إصلاحه للمسجد، أربعة أساكيب وأن لم يكن لبهو المسجد مجنبات" ' . ويرى حسين مؤنس ' ا أن حسان بن النعمان أضاف أبراجا على أركان مسجد عقبة الأول الذي كان على هيئة سور حصين.

أما بشر بن صفوان فقد كتب سنة ١٠٥ إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يعلمه أن المسجد يضيق بأهله وأن بشماليه بستانا لقوم من فهر، فأمره هشام بشرائه، وأن يدخله المسجد ففعل وبني في صحنه ماجلاً. وبني المئذنة في بئر البستان ونصب أساسها على الماء واتفق أن وقعت في نصف الحائط الشـــمالي. إذن فــي العصر الأموي لا في العصر العباسي وصل المسجد إلى مساحته التي هـو عليـها اليوم والتي تمتد من محراب عقبة إلى مئذنة بشر، أي أصبح متطاولا ممتدا من الشمال إلى الجنوب، وهذا ما حتمته طبيعة الموقع الذي بني فيه وعدم وجود إمكانية لتوسيعه إلا في اتجاه الشمال.

ولما ولى محمد بن الأشعث الخزاعي إفريقية من قبل أبـــي العبـاس أمــير المؤمنين، رمم مدينة القيروان ومسجدها سنة ١٤٥٠٠٠.

⁽۷) المساجد ص ۱۲۱ .

⁽٨) الفن العربي في أسبانيا وصقلية _ ترجمة المكي الطاهر أحمد _ دار المعارف ١٩٨٠ _ ص٢٠.

⁽٩) رياض النفوس _ ص ١٢١.

 ⁽۱۰) المسجد الجامع بالقيروان _ ص ۲۳ .

⁽١١) المساجد _ ص ١٢١ .

⁽۱۲) البلاذري ص ۲۳۱، و ابن عذاري ۷۲/۱.

وفي سنة ١٥٧ هدم يزيد بن حاتم جامع القيروان، ما عدا المحراب، وبناه، واشترى العمود الأخضر بمال جزيل ١٠٠٠ وفي الفقرات التالية سنناقش تواريخ إضافة العناصر الهندسية المكونة للجامع أو تجديدها خلال العصور التاريخية التي مرت على القيروان:

السقوف الخشبية:

يرى المنجي الكعبي أن سقف الأسكوب القبلي الكبير (مجاز المحرب) هو السقف الوحيد الأصلي الباقي بالجامع من القرن الثالث الهجري، ولا تزال ألوانه القزحية تحتفظ بجاذبيتها وتناسبها عبر الأشكال الزخرفية والزهرية التي تحليه.

و يذكر مارسيه "أنه اكتشفت بالسقف على طرفي المحراب أخشاب مدهونة من العهد الأغلبي وهي أوراق وثمر مثل ثمرة شجر الصنوبر، ومثل هذه موجود بموزاييك قبة الصخرة، وهي متأثرة بالفن العباسي بالعراق لأن ملوك القيروان يعتبرون أنفسهم تابعين لخلفاء العراق" مما يذكر أن المعز بن باديس "أمر بطلاء أسقف المسجد مما أعاد لها شبابها بزخارف زهرية ذات إبداع ورشاقة وانسجام تلم الألوان يغطي الأسقف والعوارض الصغيرة. هذه الزخارف تمت بوضوح إلى عصر زخرفة الفاطميين بالقاهرة" و" أن بعض قطع أخشاب السقف التي تعود إلى عصر المعز بن باديس، قد أزيلت من مكانها (ربما بسبب عمليات ترميم وإصلاح) ووضعت في صالة قريبة من المئذنة" الله أما مصطفى زبيس المؤلى الأن معظمها الصلاة كان مغطى بسقوف خشبية لا نعرف بالضبط ترتيبها الأول، لأن معظمها أزيل في القرن الخامس الهجري وأبدل بالسقوف الحالية أيام المعز بين بياديس.

⁽١٣) تاريخ لِفريقية والمغرب ــ الرقيق ص٢٦١ والمؤنس ص٢٧ وابن أبي الضياف ١٢٠/١ .

⁽۱٤) القيروان ص ۸۰.

⁽١٥) تونس والقيروان (مترجم عن الفرنسية) ص٠٤.

⁽١٦) بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ص٢١٨.

⁽۱۷) تونس والقيروان ص٥٧.

⁽١٨) بين الأثار الإسلامية ــ دار الثقافة ١٩٦٣ ص١٦ و٤٦، والفنون الإسلامية في البلاد التونسية ص٢٠ و٢٥٠.

ويورد الشابي أنص شريط كتابي عثر عليه أعلى جدار القبلة إلى يمين مستطيل المحراب ويتضمن آية الكرسي ثم "مما أمر بعمله سيدنا شرف الدولية أدام الله عزه على يدي قائد القواد وناصح الدولة وميمونها أبي القاسم محمد بن أبي العرب الزيري". وكان هذا الشريط ملوناً بألوان صفراء على أرضية زرقاء، أما ألواح السقوف والصناديق فقوام زخرفتها رسوم نباتية بالألوان البديعة التي تتكون من الأحمر والأخضر والأبيض والأصفر.

وفي العهد الحفصي جدد قسم كبير من السقف، وظن جورج مارسيه ' أن الإمام الهسكوري الذي بنى باب لاله ريحانة هو الذي جدد السقف سنة ٦٩٣، وكذلك كان يظن روبار برنشفيك ' الذي يذكر في حاشية كتابه أن السيد Poinsset تفضل بإعلامه أن نقيشة لم تنشر بعد تنسب بصريح العبارة إلى الأمير أبي زكرياء الأول ترميم تلك السقوف في السنوات الأخيرة من عهده. وقد انتهت أشغال الترميم في الثلث الأخير من شهر شعبان سنة (٦٤)، رقم الآحاد ناقص، فلا بد أن يكون ذلك قد تم ما بين شعبان 131 وشعبان 7٤٦.

وبالرجوع إلى مخطوطة مورد الظمآن للجودي نجد أنه قام بقراءة النص بنفسه إذ يقول: "وبسقف المسكبة الغربية الوضع الأولى ما نصه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحب وسلم تسليما. هذا ما أمر بعمله الأمير الأجل المبارك أبو زكرياء ابن الشيخ المعظم المجاهد المقدس الأسعد الهمام الأمجد الأظهر المظفر المؤيد أبي محمد ابن الشيخ المجاهد المقدس أبي حفص أدام الله تأييدهم ومكن سعودهم طلبا لثواب الله وابتغاء مرضاته يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها

⁽١٩) أضواء على الآثار الإسلامية _ الدار النونسية للنشر ١٩٦٦ _ ص(٢١- ٤٣).

⁽۲۰) تونس والقيروان ص٦٥.

⁽٢١) إفريقية في العهد الحفصى ٣٩٩/١.

⁽٢٢) إفريقية في العهد الحفصى _ الحاشية(٢٦) _ ٢٩٩٩.

أبدا إن الله عنده أجر عظيم، وبعده كتابة عسرت قراءتها ، وبعد شعبان الأكرم علم ستة وأربعين وبه وبأعواده كتابة عسرت قراءتها" ٢٣.

وفي عهد المشير محمد الصادق أجريت إصلاحات في السقوف¹⁷. ووثائة جمعية الأوقاف تذكر لنا عمليات الإصلاح على السقوف منذ عام ١٨٧٤ حتى نهاية الخمسينيات، وسيأتي ذكرها فيما بعد. وأهم ما أشير إليه في هذا الصدد هو أن قسما كبيرا من سقف القبلية جعل حديديا في إصلاحات عام ١٨٧٥/١٢٩٢، وغطي بنقش الحديدة لتجميله. وخلال إصلاحات عام (١٣٣٠–١٣٣١)/(١٩١٦–١٩١٣) أزيال السقف الحديدي من القسم الغربي بالقبلية وجعال خشبيا، وفي عام (١٣٣٥–١٩٣٥) الريال السقف الحديدي من القسم الشرقي للقبلية وجعال خشبيا. وسنرى في الوصف الهندسي، أن السقف الحالي جعل في السنينيات من البيتون المسلح، وغطى بسقف خشبي مربع لإعطائه مظهرا تراثيا.

قبة المحراب:

يرى بعض الباحثين أن قبة المحراب في جامع عقبة أنشئت عام ٢٢١ عندما جدد زيادة الله بن الأغلب المسجد ويعتبرونها أقدم قبة من نوعها في العمارة الإسلامية. ويرى بعضهم الآخر أنها أنشئت عام ٢٤٨ مع الأعمال التي قام بها أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب. ولا يوجد ما يؤيد هذا الرأي أو ذاك في كتب التاريخ أو الوثائق التي بين أيدينا حتى الآن.

⁽٢٣) مخطوط محفوظ في مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان _ ١٣/١.

⁽٢٤) زبيس سليمان مصطفى _ آثار الدولة الحسينية _ إدارة الآثار والفنون الجميلة بتونس ١٩٥٥ _ ص١٦٠.

⁽٢٥) فكري ـــ أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربيةـــ الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٧ص٣٨، والمسجد الجامع بالقيروان ص ٩٦ و ١٣٠.

⁽٢٦) الألفي أبو صالح _ الفن الإسلامي _ دار المعارف بلبنان ١٩٧٤ ص(١٩٧٣-١٧)، والباشا حسن _ مدخل إلى الآثار الإسلامية _ دار النهضة العربية ١٩٩٠ ص١١، رايس دافيد تالبوت _ الفن الإسلامي _ ت منير صلاحي الأصبحي _ جامعة دمشق ذ٧٧٧ ص٩٠، زبيس _ القباب التونسية _ المعهد القومي للآثار والفنون ١٩٥٩ ص ١ والفنون الإسلامية البلاد التونسية ص٩١، وشافعي فريد _ العمارة العربية في مصر الإسلامية _ الهيئة المصرية للكتاب ١٩٩٤ ص ١٩١١، وكريزويل ك. _ الآثار الإسلامية الأولى _ ت عبد الهادي عبلة _ دار قتيبة بدمشق ١٩٨٤ ص (١٩٣-٣٠).

وهذه القبة مفصصة وتستند إلى ٤ حنيات ركنية. والمعروف أن القباب المفصصة كانت معروفة قبل قبة القيروان، كقبة حمام الصرح الذي يؤرخ بحوالي عام ١١٥، وهي أقدم قبة مفصصة معروفة حتى الآن في العمارة الإسلامية، تليها قبة قصر الأخيضر (حوالي عام ١٦٠) ٢٠٠. أما أقدم مثل إسلامي للحنيات الركنية فقد وجد في مدخل مدينة بغداد المستديرة (حوالي عام ١٥٠)، ويتم الانتقال من المربع إلى الدائرة التي تستند إليها القبة بعمل أربعة محاريب في الأركان ٢٠٠، ويليها قصر الأخيضر. وفي باب العامة وهو الباب الرئيسي لقصر الجوسق الخاقاني (عام ٢٢١) اتخذت الحنيات الركنية شكلا ناضجا ومتبلورا، وذلك من ناحية تجويفها نصف المستدير وطاقيتها التي على هيئة نصف قبة مدببة ٢٩، وأصبح هذا الشكل مميزا للحنيات الركنية في العمارة الإسلامية.

ومن هنا نرى أن الحنيات الركنية نشأت وتطورت في العسراق، وحيث أن بداية تبلور شكلها الإسلامي المميز كان عام ٢٢١ في قصر الجوسيق الخاقاني، فليس من الممكن أن تنتقل في العام نفسه (٢٢١) إلى القيروان وتنفذ بهذا الشكل المتطور والمنمق. وهذا يدعونا إلى تأييد الرأي الثاني الذي يقول بأن قبة المحراب الحالية أنشئت عام ٢٣٨، وأن قبة جامع سوسة التي أنشئت عام ٢٣٧ سبقتها إذ أنها أقل تطورا وزخرفة وتنميقا من قبة جامع عقبة. ومما يؤيد ظننا هذا إنشاء قبة البهو في العام نفسه والتي كانت، حسب وصف المؤرخين لها، مماثلة لقبية المحراب، وكذلك بناء قبتي المحراب والبهو بجامع الزيتونة في تونس بالعام التالي ومن قبيل الأمير نفسه.

أما عن سبب عدم ذكر المؤرخين لقبة المحراب مع قبة البهو التي أنشاها الأمير أحمد بن الأغلب عام ٢٤٨، فأظن أنه يرجع إلى وجود قبة فوق المحراب

⁽۲۷) سامح كمال الدين _ العمارة في صدر الإسلام _ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢ ص١٢٤، ومصطفى صالح لمعى _ القباب في العمارة الإسلامية _ دار النهضة العربية ببيروت ص١٩٨.

⁽۲۸) الألفي ص١٣٣.

⁽۲۹) الشافعي ص(۲۱۱-۲۱۳).

قبل هذه القبة ولكنها كانت بسيطة وبشكل مغاير للشكل الحالي. وما فعله أبو إبراهيم أحمد هو أنه هدم القبة القديمة وأعاد بناءها بهذا الشكل الغني بالزخارف لتنسجم مع التحفتين الفنيتين اللتين أضافهما أو جددهما داخل بيت الصلاة، أولاهما المحرراب برخامه وزليجه، وثانيتهما المنبر الخشبي. وركز المؤرخون على ذكر قبة البهو لأن إنشاءها اقترن بإضافة الرواق أمام القبلية وهو ما لم يكن موجودا من قبل. وأعمال هذا الأمير تميزت بجودتها وفخامتها وغناها بالزخارف لأنها كانت نابعة من قلبه وأقبل على تنفيذها بدافع روحي قوي أملا في قبول الله لأعماله الخيرة وطلبا لعفوه وغفرانه لذنب ارتكبه.

قبة البهو:

تختلف المصادر في نسبتها وتحديد تاريخ بنائها، فأبو عبيد البكري ينسبها إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب عام ٢٦١ ويصفها بقوله: "بنى القبة المعروفة بباب البهو على آخر بلاط المحراب، وفي دورها اثنتان وثلاثون سارية من بديع الرخام، وفيها نقوش غريبة وصناعات محكمة عجيبة يشهد كل من رآها أنه لم ير مبنى أحسن منها"." أما النويري فينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب (٢٤٢ ويقول: "وزاد في جامع القيروان البهو والمجنبات والقبة"، ويوافقه الدباغ وابن ناجي، فقد جاء في معالم الإيمان أثناء الحديث عن أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب: "وبنى في جامع القيروان القبة الخارجة عن البهو"، والوزير السراج ينقل عن البكري فينسبها إلى إبراهيم بن أحمد، ثم ينقل عن كتاب الافتخار لأبي بكر التجيبي فينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد". ومحمود مقديش ينقل عن معالم الإيمان التجيبي فينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد". ومحمود مقديش ينقل عن معالم الإيمان التجيبي فينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد". ومحمود مقديش ينقل عن معالم الإيمان

⁽٣٠) المسالك والممالك _ الفقرة ١١٢٩ ص٦٧٥.

⁽٣١) نهاية الأرب ٢٤/٢٤.

^{.124/7 (41)}

⁽٣٣) الحلل السندسية ١/٠٤٠.

نقلا حرفيا وينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد ". والجودي ينقل نقلا حرفيا عن السواج ويتابعه في نسبتها تارة إلى إبراهيم بن أحمد وتارة إلى أبي إبراهيم أحمد ".

ويفضل أحمد فكرى "" نسبتها إلى إبراهيم بن أحمد فهو يثق بالبكري أكثر من النويرى وكذلك فعل حسن الباشا ٣٧ . ويقتنع سليمان مصطفى زبيس برأي ابن ناجي، ثم يعتبر أن القبة الحالية ليست بالقبة الأصلية ويتوقع أن تكون قد بنيت في زمن متأخر جدا بالنسبة لعصر تأسيس القبة شأن جميع القباب المماثلة التي بنيت خلل القرون الثلاثة الأخيرة خصوصا في القيروان $^{"n}$. وحسن حســـني عبــــد الوهـــاب $^{"n}$ ينسبها إلى أبي إبراهيم أحمد (٢٤٢ _ ٢٤٩) وكذلك محمد الطالبي : وهما ينقلن عن معالم الإيمان. ويقول مراد الرماح: "وقد تولى أبو إبراهيم أحمـــد سنة ٢٤٨ إضافة مسكبة ملاصقة لبيت صلاة جامع القيروان من الناحية الشمالية تشرف على صحن الجامع، وتتوسطها عند نهاية البلاطة الوسطى قبة تعرف بقبة البهو، تقابل قبة المحراب وتحدد معها اتجاه القبلة. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت أهم الجوامع الإفريقية تفضل مبدأ تمييز البلاطة الوسطى بقبتين وليس أكثر، وتحتلن نفس تخطيط موقعهما من بيت صلاة جامع القيروان، كلما سمحت المعطيات بذلك. كما هو الشأن بالنسبة لجامع الزيتونة وجامع صفاقس... نلاحظ أن إقامة القبة الثانية في الجوامع الإفريقية من المدرسة القيروانية مرتبط بعمليات توسيع تشمل بيت الصلاة، ولم يصح لدى الأثريين أنها تمثل إحدى عناصر الجوامع الإفريقية عند تأسيسها" ١٠٠٠.

⁽٣٤) نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٨ ــ ١٧٣/٢.

⁽٣٥) مورد الظمآن ١/١١ب.

⁽٣٦) المسجد الجامع بالقيروان ص١٤.

⁽٣٧) مدخل إلى العمارة الإسلامية ص١١٢.

⁽٣٨) القباب التونسية ص١٥.

⁽٣٩) خلاصة تاريخ نونس ص٨٤.

⁽٤٠) الدولة الأغلبية ص٢٧٥.

⁽٤١) القيروان (دراسات حضارية) ص(١٢-١٣).

"وفي عام ١٢٤٤ قام محمد بن مراد بإصلاح القبة عند مدخل رواق القبلة وهذا مثبت في كتابة تاريخية"^{٢٠}.

وفي مقابلة مع عثمان جراد مدير دار الآثار بالقيروان سابقا أجريتها معه يوم الجمعة ١٩٦٢ عام ١٩٦٢ هدمت قبة البهو بكاملها وفشل العمال في إعادة بنائها فتولى إعادة بنائها بنفسه.

المحسراب:

بنى عقبة بن نافع أول محراب أقيم في هذا المسجد عام ٥٠ بإيحاء من الله سبحانه وتعالى بعدما اختلف الصحابة الذين كانوا معه في موضعه واتجاهه.

وفي حين يرجع بعض العلماء أول محراب مجوف إلى عهد عمر بن عبد العزيز عندما جدد المسجد النبوي عام ٨٧، فإن بعضهم الآخر يرى أن أول محراب مجوف بني في مسجد عقبة عام ٥٠. ولعل فيما ذكرته نجاة يونس التوتونجي في كتابها "المحاريب العراقية" عن اكتشاف مديرية الآثار ببغداد عام ١٩٥٨م لمحراب قد يعود إلى العهد الراشدي أو أوائل العهد الأموي ما يدعم اعتقاد الفريق الثالي ومما ذكرته نجاة يونس أنه نتيجة التنقيبات الأثرية بمدينة اسكاف بني جنيد في مسجد ينسب إلى خالد بن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك على الكوفة من سنة ١٠٥ إلى سنة ١٢٠ "كشفت مديرية الآثار عن أسس لمحراب بسيط وشكل تجويفه مستطيل عرضه ١٩٣٨سم وعمقه ٤٠سم، ويحتمل أن بساطة هذا المحراب وانحراف جدار قبلته نحو الجنوب الغربي بمقدار ٢٧ درجة مما يدل على أن هذا الجامع يعود للعهد الراشدي أو بداية العهد الأموي، وفوق هذا المحراب محراب قائم إلى يومنا هذا وهو أقدم محراب عراقي يرجع عهده للعصير الأميوي" أ. ومنه فالمحراب المجوف كان موجودا قبل محراب المسجد النبوي.

⁽٤٢) العمارة في صدر الإسلام ص١٣٤.

⁽٤٣) الولى طه ـ المساجد في الإسلام ـ دار العلم للملايين ببيروت ١٩٨٨ ص٢٢٩.

وتجمع كتب التاريخ والتراث على أن حسان بن النعمان هدم المسجد حاشالمحراب حوالي عام ٨٠ وأعاد بناءه وحمل إليه عمودين أحمرين موشيين بصفوة فريدين بجمالهما من قيسارية بسوق الضرب أو هما العمودان الموجودان اليوم على جانبي المحراب. وهذا الإجماع يجعلنا نعتقد أن المحراب كان موجودا قبل عام ٨٠ وإلا لما كان هناك ما يدعو حسانا إلى نقل العمودين الأحمرين إلى المسجد لأنهما صغيران ولا يصلحان للاستعمال إلا في هذا الموضع. ولولا القدسية الكبيرة للمكان الذي سيضعهما فيه، وهو محراب عقبة، لما فضلهما على زنتهما ذهبا، الثمن الذي دفعه له فيهما صاحب القسطنطينية.

كما أن بشر بن صفوان حافظ عام ١٠٥ على محراب عقبة أثناء عمليات التجديد والتوسيع، وكذلك فعل يزيد بن حاتم عام ١٥٥. وعندما أمر زيادة الله بن الأغلب بتجديد المسجد عام ٢٢١ وهم بهدم محراب عقبة عارضه أهل القيروان لمل له من القدسية في نفوسهم فألح في ذلك، فاقترح عليه أحد البنائين أن يدخل محواب عقبة بين حائطين (حائط أمامه وحائط خلفه) فلا يظهر في المسجد أثر لغير زيادة الله، ويرضي في الوقت نفسه المعارضين، فاستصوب رأيه ".

وفي عام ٢٤٨ جدد أبو إبراهيم أحمد بن الأغلب المحراب، وجاء به مفصلا رخاما من العراق، ووضع في وجه المحراب قراميد أحضرها من العراق أيضا، وجعل له رجل بغدادي قراميد أخرى زادها إليها، وزينه تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة أ. ومع أن نصوص كتب التاريخ واضحة ولا يوجد فيها أي غموض، وكلها تذكر أن أحمد بن الأغلب جعل المحراب من الرخام ووضع الزليج (القراميد) في وجه المحراب، إلا أن الكثيرين من الكتاب في العصر الحديث ينسبون

⁽٤٤) مؤلف مجهول ــ الاستبصار في عجائب الأمصار ــ دار النشر المغربية بالدار البيضاء ١٩٨٥ ص١١٤ والبكري ٢٧/٢ طبعة تونس وص(٢٦-٢٢) طبعة المثنى، والسراج ٢٣٨/١.

⁽٥٥) البكري ٢/٤٧٢، والسراج ١/(٢٣٨-٣٩)، والجودي ١/١١ب.

⁽٤٦) معالم الإيمان ٢/٧٢، ونزهة الأنظار ٢/٣٧٢، والحلل السندسية ٢٤٠/١، ومورد الظمأن ١/١ اب.

المحراب الرخام إلى زيادة الله بن الأغلب للأعلام . وأرى أنهم وقعوا بهذا الوهم من الالتباس الذي قد توحى به عبارة البكرى التي نقلها عنه بحر فيتها كل من أتي بعده، وهي: "فلما ولي زيادة الله بن إبر اهيم هدم الجامع كله وأر اد هدم المحر اب فقيل لــه: إن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه. فلج في هدمه لئلا يكون في الجامع أثر لغيره حتى قال له بعض البناة: أنا أدخله بين حائطين ولا يظهر في الجامع أثر لغيرك، فاستصوب ذلك وفعله فهو على بنائه إلى اليوم. والمحراب كله مبنى بالرخام الأبيض من أعلاه إلى أسفله، وهو مخرم منقوش كله في غاية الحسن، والعمـودان الأحمـران المذكـوران يقـابلان المحراب عليهما القبة المتصلة بالمحراب" أ. كما نرى فإن حديث البكرى عن زيادة الله ينتهي بقوله: "فهو على بنائه إلى اليوم". ثم يبدأ جملة جديدة غير مرتبطة بما سبقها يصف فيها المحراب كما كان في عصره هو، لا في عصر زيادة الله بقولــه: "والمحراب كله مبنى بالرخام الأبيض من أعلاه إلى أسفله....". فظن بعضهم أنـــه بهذه الجملة يتابع حديثه عن محراب زيادة الله. أما عن قوله: "فهو على بنائه إلـــى اليوم"، فأعتقد أنه يقصد البناء بالآجر خلف ألواح الرخام، لأن المصادر لم تذكـو أن أبا إبراهيم هدم محراب زيادة الله بل كساه بالرخام، وكسا طاسته بالخشب وواجهت بالزليج. فما قام به هو أعمال تكميلية الغاية منها تزيين المحراب. وأظن أن ما زاد في توهمهم وجود ثقوب في الرخام، فتخيلوا أن بناء زيادة الله جعلها إرضاء للمعار ضين والمطالبين بالمحافظة على محراب عقبة، فمن خــــلال هـــذه التقــوب ينظرون إلى محراب عقبة. وهذا ما يظنه ويفعله بعض زوار المسجد حاليا. في حين أن هذه الثقوب جعلت لتأمين التهوية والجفاف، كما سنرى. وأشـــير إلــي أن القشرة الخشبية التي تكسو طاسة المحراب حاليا هي نسخة عن القشرة الأصلية التي أرسلت إلى إيطاليا لترميمها، وعندما أعيدت إلى القيروان خرج موكب رسمي وشعبي إلى مشارف المدينة لاستقبالها، ولكنها لم ترجع إلى مكانها في المحراب بل حفظت في متحف جامع عقبة.

⁽٤٧) مارسيه (تونس والقيروان) ص(٤٤-٥٠)، وبروكلمان (تاريخ الشعوب الإسلامية) ص٢٤٨، وفكري (المسجد الجاسع) ص١٣٠، وزبيس (الفنون الإسلامية) ص١٩٠.

⁽٤٨) البكري ٢/٢٧٤.

و" يقال: إنه لما أراد معد بن إسماعيل بن عبد الله (المعز لدين الله الفاطمي) تحريف قبلة مسجد القيروان، وذلك سنة ٣٤٥، بلغه أن أهل القيروان يقولون: إن الله عز وجل يمنعه منه بدعاء عقبة بن نافع الفاضل في وقت تأسيسه الجامع. فلما وصل ذلك إلى معد غضب وأمر بنش قبر عقبة بن نافع وإحراق رمته بالنار" فمنعه الله منه، إلى أن توفى معد دون أن يحقق ما يريد.

المنسير:

تجمع كتب التاريخ والتراث على أن المنبر الحالي يعود إلى عهد أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب الذي استلم الحكم بين ٢٤٢ و٢٤٣، وتنقل كلها ما ورد في معالم الإيمان: "وجلبت له من بغداد خشب الساج ليعمل له منها عيدان، عملها منبرا للجامع". وعندما زار الوزير السراج مدينة القيروان وجامع عقبة وقف مشدوها أمام المنبر وعبر عن ذلك بقوله: "إنه يخرج عن قدرة ملكة واصفه، فما من جزء من أجزائه إلا ويقف عنده النظر، ولا يسع الناظر الانتقال عنه إلا بكره، وعدم استيفاء التملي منه لمن كان له ملكة ذوق حسنة" ويرى جورج مارسيه أنه "أقدم المنابر الإسلامية، وعلى الرغم من التجميلات التي تضرر بها المنبر منذ حوالي منه، بقي الأجمل والذي لم يطرأ عليه شيء حتى الآن. ومن يريد أن يدرس المنابر الإسلامية الأولى فإن هذا المنبر مثال لها... الخشب من الطرفين مدهون، والقطع بشكل مربع أو مثلث، وكل القطع منقوشة، وهذا النقش تابع للوحات الخزف التابعة للفن العراقي... هذا الخشب ثمين وغني وأتي به من الهند فنقسش لغرض عراقي ولكنه يذكر بفن سوريا في العهد الأموي" ديني وعمل الزخرف كله في القيروان، وهذا النقش كله محلي ولا يدل على نقسش عراقي ولكنه يذكر بفن سوريا في العهد الأموي" د.

⁽٤٩) الاستبصار في عجائب الأمصار ص١١٤.

⁽٥٠) الدباغ وابن ناجي ١٤٧/٢.

⁽٥١) الحلل السندسية ١١١/٣.

⁽٥٢) نونس والقيروان ص(٤٨ــ٥٠).

وفريد شافعي يشير إلى أنه أقدم منبر باق حتى الآن في العالم العربي وبحالة جيدة، ويرى أن زخارفه من أصل عراقي صرف، إذ عثر على ألواح خشبية أصلها من منبر آخر في جبانة بقرب مدينة بغداد، وألواح أخرى في مدينة تكريت، وعلى هذه الألواح زخارف وعناصر محفورة من أسلوب الزخارف والعناصر المحفورة في الألواح التي يتكون منها منبر جامع القيروان، وكأن الجميع قد صنعوا في مصنع واحد وبأيدي فنانين من مدرسة واحدة أخرجوا لنا تحفا خشبية من أجمل أمثلة التصميم والحفر على الخشب في العصر العربي الإسلامي. ويتابع: "ويستوقف نظرنا أن هذه التحف قد سلمت من أن يربط المستشرقون وعلماء الفنون الغربيون، كعادتهم، بين صناعتها وبين فنانين من الفرس أو الروم أو القبط، ولم يجدوا مناصل من الاعتراف بأن صناعة هذا المنبر وزخرفته قد تجاوزت في نضوجها كل التقاليد الزاهرة. مع ذلك فإنهم قد أغفلوا أن هذا النضج لا يمكن أن يكون قد أتى عفوا أو فجأة، بل هو نتيجة لعدة مراحل من التطور سبقته ومهدت له، وهي مراحل تمت في فجأة، بل هو نتيجة لعدة مراحل من التطور سبقته ومهدت له، وهي مراحل تمت في العصر الإسلامي وعلى أيدي العرب في فترة تزيد على قرنين" ".

وسعد زغلول عبد الحميد يرى "أن منبر القيروان، وهو أقدم النماذج التي وصلت إلينا، يعتبر من نماذج الفن العراقي إذ أرسلته الخلافة العباسية من المشوق كتعبير عن التبجيل لجامع عقبة والتقدير في نفس الوقت للأسرة الأغلبية الحاكمة في بلاد إفريقية باسم الخلافة الشرعية في بغداد" أنه .

أما وجدان علي بن نايف فيعتبر كذلك أن منبر القيروان "زخرف حسب الطراز العباسي، واستعملت فيه أشكال أغصان دالية العنب المتداخلة وعليها أوراقها ومعها أكواز الصنوبر بدلا من عناقيد العنب. ويعد منبر القيروان تحفة نادرة لمدرسة بغداد في فن الحفر على الخشب... وقد استمر استعمال الصنوبر الذي ظهر أول مرة في العهد الأموي حتى العهود اللاحقة، وأصبح أحد العناصر الزخرفية الهامة في الزخرف الإسلامي والرقش" و ...

⁽٥٣) العمارة العربية في مصر الإسلامية ص(٦٣٣_٢٤).

⁽١٥٤) العمارة والفنون في دولة الإسلام ... منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٨٦ ص٢٧٣.

⁽٥٥) سلسلة التعريف بالفن الإسلامي _دار البشير بعمان ١٩٨٨ ص٢٧٣.

بينما يرى محمد الشابي أن "أسلوب الحفر الذي اتبع في زخرفة منبر جامع القيروان يمكن اعتباره الحلقة الرابطة بين المدرستين الأموية والعباسية " $^{\circ}$ ويذكر المنجي الكعبي أن "بيونيه عاصمة السلاجقة منبر يحاكي منبر القيروان ويقاربه في التاريخ" $^{\circ}$. ولذلك فهو يعتبر المنبر صناعة بغدادية قيروانية متوأمة للصلة القويسة التي كانت في عهد الأغالبة بين العراق وإفريقية.

المقصورة:

تنسب المقصورة الحالية إلى المعز بن باديس، وذلك استنادا إلى الشريط الكتابي بالخط الكوفي المحفور بأعلى سياج المقصورة، ومما ورد فيه: "بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما مما أمر بعمله أبيو تميم المعز بن باديس بن المنصور سلام الله عليه وبركاته...". ولكن هذه الكتابة لا تحدد بدقة تاريخ إنشاء المقصورة.

يرجع أرنست كونل $^{\circ}$ تاريخ بنائها إلى حوالي عام ١٠٤٠م أي حوالي $^{\circ}$ اللهجرة، ويوافقه على هذا التاريخ كل من سعد زغلول عبد الحميد $^{\circ}$ والمنجي الكعبي $^{\circ}$ ، ولم يجرؤ فريد شافعي على تحديد تاريخ إنشائها، فيرى أنها تؤرخ بين سنتى ٤٠١و ٤٤٠.

ولم أعثر في كتب التراث على تاريخ محدد لإنشائها، ولكنا نستطيع أن نعرف من حادثة أبي إسحاق التونسي التي وردت في معالم الإيمان أنها كانت موجودة قبل صفر ٤٣٨. يقول الدباغ: "أمر السلطان المعز بن باديس بسجل في القضية..... وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل الصلاة مستهل صفر عام

⁽٥٦) أضواء على الآثار الإسلامية في تونس ص٤٢.

⁽۵۷) القيروان ص۸۰.

⁽٥٨) الفن لإسلامي _ ترجمة أحمد موسى _ دار صادر ببيروت ١٩٦٦ ص٥٠.

⁽٩٩) العمارة والفنون في دولة الإسلام ص٢٩٨.

⁽۲۰) القيروان ص۸۰.

ثمانية وثلاثين وأربعمئة، ثم أمر السلطان بإحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم إئـر الصلاة وأحضر معه الفقهاء"¹¹.

ويذكر الجودي أنه رأى على باب المقصورة تاجا صغيرا (غير موجود حاليا) منقوش به كتابة فهم بعضها وعسرت عليه قراءة بعضها الآخر، تتضمن: "الحمد لله أمر بترقيع هذه المقصورة.. وبعد كلمة عسر استخراجها وبعدها مصطفى ابن وبعد كلمتان عسر قراءتهما وبعد غفر الله له في ربيع الأنور عام ٤٤٥" أ.

"١- ظهور نوع جديد من الخط الكوفي المزهر قد حفرت حروفه بخطين محفورين واحد على كل من حاشيتي الشريط الذي تكونت منه هذه الحروف.

"٢ ـ جعل ثقب مستطيل وسط الشرافات التي تتوج جهاز المقصورة وزخرفة الأرضية الباقية بنقوش توريدية.

"٣- إن هناك قطعا خشبية تخرج بنوع فنها عن الفن السائد في المقصورة وهي قطع نقشت على نحو نقوش الدولة الطولونية المعاصرة للأغالبة. ويحدو بنا هذا إلى الاعتقاد بأنها قطع باقية من المقصورة الأغلبية القديمة أدمجها المعز في الجهاز الجديد احتراما لها كأثر جدير بالرعاية وتقديرا لفنها الرائع".

وتعليقا على رأي زبيس، فإننا لم نجد ذكرا لمقصورة أغلبية في كتب التلريخ والتراث، ثم إنه لم يكن هناك حاجة لمقصورة أغلبية في القيروان إذ أنشأ الأغالبة منذ بداية دولتهم عاصمة جديدة لهم "العباسية" وبنوا فيها مسجدا جامعا، وعندما أنشؤوا عاصمتهم الثانية "رقادة" بنوا فيها أيضا مسجدا جامعا.

ويصف جورج مارسيه مقصورة القيروان بقوله: "فيها نجارة بديعة وهي الشيء الوحيد الباقي في كل بلاد الإسلام. أوجهها الثلاثة فيها عواميد بينها

⁽٦١) معالم الإيمان ٣/١٧٨.

⁽٦٢) مورد الظمأن ٢/١ب (مخطوط).

⁽٦٣) الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ص١٦٢.

مستطيلات من الخشب المخروط، وهذا أقدم نموذج للنجارة التي تدعى في الشرق بالمشربية. كل المناطق العليا (الإفريزات) وغيرها فيها أخشاب محفورة بطريقة جميلة جدا. يوجد بهذه المقصورة أعشاب ليس لها اسم مخترعة اختراعا لأنهم عند صنعها لم يهتموا بنوعية الأعشاب والأزهار إذ كان همهم عمل أشياء متكررة وممتدة بشكل لانهائي. ومقصورة القيروان تسبق أجمل أعمال خراطة الخشب الموجودة بالقاهرة من أعمال الفاطميين للحفر ومكتوب عليها شيء جميل جدا".

ويرى المنجي الكعبي أن الإفريز الذي نقش عليه الخط الكتابي "يشبه إفريـزا مثله بضريح الفاتح العظيم محمود الغزنوي في أفغانستان، بل إن إفريز مقصــورة القيروان يكاد يكون هو الشبه الأمثل"¹⁰.

المئذنــة:

يذكر البكري أنه لما "كانت خلافة هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن الجامع يضيق بأهله وأن بجوفيه جنة كبيرة لقوم من فهر، فكتب إليه هشام يأمره بشرائها وأن يدخلها في المسجد الجامع، ففعل.... وبنى الصومعة في بئر الجنان ونصب أساسها على الماء، واتفق أن وقعت في نصف الحائط الجوفي. وأهل الورع يكرهون الصلاة في هذه الزيادة ويقولون إنه أكره أهل الجنة على بيعها. والصومعة اليوم على بنائه، طولها ستون ذراعا وعرضها خمسة وعشرون، ولها بابان شرقي وغربي، وعضائد بابيها رخام منقش وكذلك عتبتها" أن فالنص يشير بشكل واضح وصريح إلى أن المئذنة الحالية هي من بناء بشر بن صفوان عامل هشام بن عبد الملك على إفريقية بين عامي ١٠٥ و ١٠٩. ولكن بعض الباحثين يرى أنها من بناء زيادة الله بن الأغلب عندما جدد الجامع سنة ٢٢١ استنادا إلى ما ورد في نص البكري: "ولما ولي زيادة الله بن إبراهيم بسن الأغلب هدم

⁽٦٤) تونس والقيروان (مترجم عن الفرنسية) ص٦٠.

⁽٦٥) القيروان ص٨٠.

⁽٦٦) المسالك والممالك ص٦٧٣ الفقرة ١١٢٧.

الجامع كله وأراد هدم المحراب فقيل له: إن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه، فلج في هدمه لئلا يكون في

الجامع أثر لغيره" أو اعتمدوا على العبارتين: "هدم الجامع كله" و" لئلا يكون في الجامع أثر لغيره". وأرى أن هاتين العبارتين غير كافيتين لنقض النص الصريح وتأكيد أن زيادة الله هدم مئذنة هشام وأعاد بناءها. وأعتقد أن المقصود بكلمة "الجامع" بيت الصلاة فقط، خاصة وأن البكري نفسه استعمل كلمة "الجامع" في الكتاب نفسه كناية عن بيت الصلاة وذلك عندما ذكر أن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أحدث في الجامع "مقصورة للنساء في شرقيه بينها وبين الجامع حائط آخر مخرم محكم العمل" أن ونحن نعلم أن مقصورة النساء هي مكان مخصص لصلاة النساء داخل بيت الصلاة في الجهة الشرقية منه فصلت عن مكان صلاة الرجال بحاجز خشبي مخرم.

وفي الرواية التالية نجد أن المالكي استعمل كلمة المسجد كنايــة عــن بيــت الصلاة أيضا: "ففي أيام أبي العباس بن الأغلب الذي تولى الحكم عام ٢٨٩، اســتلم القضاء محمد بن شعيب الصديني، فامتنع جبلة بن حمود عن صلاة الجمعة خلفــه، وكان يصلي في مسجده يوم الجمعة الظهر أربع ركعات بأذان وإقامــة. فقــال لــه المؤذن: أترى أن أؤذن وأقيم داخل المسجد فإن الوقت حاد؟ فقال جبلة: تؤذن وتقيـم في الصحن وإلا فالزم دارك، لو منعك أحد من الصلاة لرميناه بــالنبل "٢٩. فخـوف المؤذن دفعه إلى أن يفضل الأذان داخل بيت الصلاة لئلا يسمعه أحــد ويعلـم أنــه يخالف الجماعة. ولكن رغبة جبلة في إشهار معارضته جعلته يأمر المؤذن بأن يرفع صوته بالأذان في صحن المسجد.

⁽٦٧) المسالك و الممالك ص ٦٧٤.

⁽٦٨) المصدر نفسه ص٥٧٥ الفقرة١١٢٩.

⁽٦٩) رياض النفوس ٢/٣٦.

وورد في ترجمة عبد الله بن غانم المتوفى عام ١٩٠ "أن إبراهيم (بن الأغلب) صعد يوما إلى صومعة الجامع، وكانت الصومعة في الركن الغربي شم الزيلت بعد ذلك وجعلت في المكان الذي هي به اليوم، فدعا إبراهيم ابن غانم وقال له: اصعد إلي، فأبي ابن غانم من ذلك..."٧٠. ويعلق إبراهيم شبوح في تحقيقه لمعالم الإيمان على هذا النص بقوله: "وهذا النص موضع نظر وتحفظ بالنسبة لما حققته الدراسات الأثرية لمنارة جامع القيروان التي ترجح الأدلة المعمارية أنه بناهلوالي إفريقية بشر بن صفوان سنة ١٠٥ في أيام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك"٧١. فإذن الدراسات الأثرية لا تؤكد ما ورد في كتاب المالكي.

ولعانا نجد في كتاب المالكي نفسه ما يمكن أن نعتبره حجة على أن المئذنة لم تكن في الركن الغربي وأنها كانت في منتصف الحائط الشمالي. ففي ترجمة عكرمة مولى عبد الله بن العباس المتوفى سنة ١٠٥ ذكر أنه "دخل إفريقية وأقام بالقيروان وبث بها العلم وكان مجلسه في مؤخرة جامع القيروان في غربي الصومعة"٢٠. فلو كانت المئذنة في الركن الغربي لما وجد عكرمة مكانا في الجامع غربيها. إذن قبل عام ١٠٥ كانت المئذنة في مؤخرة المسجد وفي مكان متوسط. ونعتقد أن بشر بن صفوان عندما هدم المئذنة القديمة والجدار الشمالي للصحن ووسعه باتجاه الشامال بإضافة بستان بني فهر أعاد بناء المئذنة في وسط الجدار الشمالي في موضع مناظر للموضع الذي كانت فيه.

وشكل مئذنة القيروان الذي يشبه الأبراج الحربية ونوافذها شمالا وغربا التي تأخذ شكل مرامي السهام (الصورة ٢١) تجعلنا نعتقد أنها بنيت على يد بشر بن صفوان أي في عصر الولاة ذي الصبغة العسكرية. ذلك أن القيروان كانت في عهده عاصمة القسم الغربي من العالم الإسلامي، والمسجد الجامع هو حصن المسلمين

⁽٧٠) المصدر نفسه ١/٢٢٤.

⁽٧١) الدباغ وابن ناجي ٢٠٠٠ الحاشية(٢).

⁽۷۲) رياض النفوس ١٤٦/١.

وملاذهم وقلعتهم. بينما كانت القيروان في عهد زيادة الله تابعة للعاصمة "العباسية" التي بناها إبراهيم بن الأغلب عام ١٨٤. وكانت هذه العاصمة الجديدة ذات أسوار عالية محكمة ومحصنة تحصينا كبيرا، واستطاعت أن تحمي زيادة الله وتصمد أملم الثورات المتتالية ٧ سنوات. ولا يعقل أن ينشئ زيادة الله لأهل القيروان برجا ذا صبغة حربية، وهو الذي هدم أسوار مدينتهم ونزع أبوابها ٢٣٠ بعدما وقفوا مع الطنبذي ضده.

وإن المآذن ذات المقطع المربع كانت سائدة في العصر الأموي وانتقلت مسن سورية إلى شمالي إفريقية والأندلس، لذلك أطلق الباحثون العرب والأجانب علسي هذا الطراز اسم "الطراز السوري" أو "المئذنة السورية" ويرى عفيف بهنسي أن هشام بن عبد الملك أوفد معمارا شاميا ليقيم هذه المئذنة على غرار المآذن الأربسع في الجامع الأموي الكبير بدمشق، فكانت بذلك نموذجا شاميا متكاملاً "

أما في العصر العباسي فقد ظهرت في العراق المآذن الدائرية، وانتقل هذا الشكل إلى إفريقية، فأقام هرثمة بن أعين منار رباط المنستير بمقطع دائري سنة ١٧٩، وبنى إبراهيم بن الأغلب المسجد الجامع بالعباسية العاصمة الجديدة لإفريقية بمقطع مستدير بالآجر والعمد سبع طبقات لم يبن أحكم ولا أحسن منظرا منها ٧٠٠ وبنى زيادة الله نفسه منارة رباط سوسة سنة ٢٠٦ بمقطع دائري. فهل من الممكن أن يبني مئذنة القيروان بمقطع مربع عام ٢٠١ تقليدا للطراز الشامي، ولا يقلد الطراز العباسي أو حتى مئذنة عاصمته "العباسية" ؟.

وبقيت مئذنة جامع عقبة وحيدة في القيروان حتى العهد الحفصي، فبنيت المآذن للمساجد مربعة المقطع بدون انحدار في جدرانها وبدور واحد يعلوه جامور. المناقشة أعلاه تجعلنا نعتقد أن الشكل الأساسي للمئذنة الحالية يعود إلى عهد هشام بن عبد الملك، وإن طرأت عليها أعمال تصليح وترميم كثيرة على مر

⁽٧٣) نهاية الأرب ـ النويري ١١٢/٢٤.

⁽٧٤) الشهابي قتيبة ــ مأذن دمشق ــ وزارة النقافة بدمشق ١٩٩٣ ص١٩، والألفي أبو صالح ص١٧٤.

⁽٧٥) الفن الإسلامي في بداية تكونه ــ دار الفكر بدمشق ١٩٨٣ ص٨٠، والفن الإسلامي ص١٦٦ او١٦٦.

⁽٧٦) أبو عبيد البكري ــ المسالك والممالك ٢/١٨٠.

العصور. فمثلا كان لها بابان: شرقي وغربي عضائدهما وعتبتاهما مسن الرخام المنقوش كما ذكر البكري، وحاليا لها باب واحد جنوبي عضادتاه وعتبته من الرخام المنقوش. ولربما نقلت عضادتا الباب الملغى وعتبته إلى باب غرفة الإمسام داخل المقصورة في القبلية. كما ذكرت بعض المصادر أنه كان للجامع باب شمالي يسمى باب المئذنة، فلربما اجتمعت الأبواب الثلاثة معا، فيدخل إلى الصحن عبر الباب الشمالي الذي يتجه الداخل منه يمينا أو يسارا، عبر البابين الشرقي أو الغربي ليصل إلى الصحن.

آراء الباحثين المعاصرين حول تاريخ بناء المئذنة:

- جورج مارسيه يرى أن مئذنة مسجد القيروان أقدم مئذنة وصلت إلينا في البلدان الإسلامية جميعها، وأن الدورين الأول والثاني بنيا في عهد هشام بن عبد الملك، ثم عدل أساس المئذنة في عهد الأغالبة الذين بنوا كامل صالة الصلاة. إذ لا نجد أثرا للبابين اللذين تحدث عنهما البكري^{۷۷}. وأنور الرفاعي يوافقه على هذا ويرجـ أن يكون الطابق العلوى قد أضيف بعد القرن الخامس^{۷۸}.

- كريزويل يوافق مارسيه على أن الطابقين الأول والثاني يعودان إلى عهد الخليفة هشام، حسب نص البكري، ولكنه يرى تشابها بين الأحجار التي بني بها الجزء السفلي من المئذنة والأحجار التي بنيت بها الدعامات في الحدار الجنوبي للقبلية. فيرجح أن تكون المئذنة قد بنيت في عهد زيادة الله استنادا إلى هذا التشابه. وأرى أن هذا لا يمكن أن يتخذ دليلا على أن المئذنة بنيت في عهد زيادة الله لوجود احتمالين:

ا ــ أن يكون زيادة الله قد أعاد بناء الدعامات بالأحجار نفسها التي كانت مبنية بها. ٢ ـ أن يكون زيادة الله قد رمم مئذنة بشر بن صفوان بطريقة السلخ والتجليد المتبعة في معظم عمليات الترميم التي تجرى في القيروان. فمن قراءتنا لوثــائق جمعيـة

⁽۷۷) نونس والقيروان ص٣٢.

⁽٧٨) تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ص٧٠.

الأوقاف نجد أن عمليات تجديد جدران مباني القيروان مستمرة وبسنوات متقاربـــة وكلها تجري بطريقة السلخ والتجليد لضعف المواد التي تبنى منها.

ويرى كريزويل أن الدور العلوي من المئذنة يرجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حسبما ورد في مقاله بمجلة المقتطف^{۷۹}، في حين نجده في كتابه "الآثار الإسلامية الأولى". من الدور العلوي من المئذنة ربما يشكل جزءا من التجديد الحفصى لتشابه قبته مع قبة باب لاله ريحانة الذي بنى عام ٦٩٣.

ــ سليمان مصطفى زبيس يعتقد أن الأغالبة قــاموا بــترميم المئذنــة وزادوا فــي ارتفاعها، حسب الظاهر، بمقدار الجزء الأول الذي يعلو القاعدة .^

_ أحمد فكري يتوقع أن يكون بشر بن صفوان قد بنى المئذنة بطوابقها الثلاثة في عهد الخليفة هشام ^^.

_ حسن حسني عبد الوهاب ينفي أن تكون المئذنة الحالية هي مئذنة هشام بن عبد الملك ويؤكد أنها من إنشاء زيادة الله الأول ^^

 $_{-}$ حسين مؤنس $_{-}^{10}$ وأنور الرفاعي $_{-}^{00}$ وأبو صالح الألفي $_{-}^{00}$ ويوسف فرحات وسعد زغلول عبد الحميد $_{-}^{00}$ وعبد العزيز سالم $_{-}^{00}$ وسليمان مظهر $_{-}^{00}$ يرون أن المئذنة الحالية من إنشاء بشر بن صفوان عام $_{-}^{00}$.

⁽٧٩) تاريخ المآذن ومئذنة القيروان ــ أبريل١٩٣٥ ص٤٤٠.

⁽۸۰) ص ۱۵۳.

⁽٨١) الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ص٢٠.

⁽۸۲) المسجد الجامع بالقيروان ص٢٣ وص(١٠٧ ــ١٠٩).

⁽۸۳) ورقات ۱/۵۵ و ۲/۴٪.

⁽٨٤) المساجد ص ١٣١.

⁾ (۸۵) تاریخ الفن ص۷۰.

⁽٨٦) الفن الإسلامي ص١٥٧.

NAAW JI-1 HI AN IN A CHICA CHICA HI (AV)

⁽۸۷) المساجد التاريخية الكبرى ــ دار الشمال بلبنان ١٩٩٣ ص٥١.

⁽٨٨) العمارة والفنون في دولة الإسلام ص(٢٩١-٩٢).

⁽٨٩) بحوث ليملامية (التَأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب) ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٢ ص٤٣٦.

⁽٩٠) مجلة العربي ــ الكويت (أيار ١٩٨٧) ــ ٨١/٣٤٢.

— مراد الرماح "وطه الولي " يريان أنها من إنشاء زيادة الله بعد أن هدم مئذ في مراد الرماح " وطه الولي قول زيادة الله: "ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات: بنياني المسجد الجامع بالقيروان وبنياني قنط وة أبي الربيع وبنياني حصن مدينة سوسة وتوليتي أحمد بن محرز قضاء إفريقية " دليلا قاطعا على بناء زيادة الله للمئذنة، ويعلق بقوله: "وعندما يصدر مثل هذا القول من زيادة الله بن الأغلب فمعنى ذلك أنه هو الذي هدم المسجد القديم وأعاد بناء من قبل جديد بما فيه المئذنة التي بنيت في أيام بشر بن صفوان المتولي على تونس من قبل هشام بن عبد الملك".

الأصول المعمارية للمئذنة:

يرى معظم الباحثين أن شكل مئذنة القيروان متاثر بالمآذن الشامية ذات المقطع المربع الذي ظل سائدا حتى أو اخر القرن السابع الهجري. لكن مارتن بريجز يرى أننا لسنا بحاجة إلى أن ننسب إلى سورية أو إلى أي إقليم معين نشاة بناء بسيط جدا مثل مئذنة القيروان. فنحن في حالة هذه المئذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة لأغراض دينية سدت بأبسط الطرق وأكثرها صراحة "٩".

ويرى جورج مارسيه أنها تدل على منارة الإسكندرية ، وبعدما كان عبد العزيز سالم يعتبرها مشتقة من المآذن السورية ، غير رأيه واقتنع برأي تيرش وبتلر اللذين يرجعان أصل نظام هذه المئذنة إلى منارة الإسكندرية، ويرجع سالم تأثير منار الإسكندرية على مئذنة القيروان إلى الأسباب التالية ،

⁽٩١) القيروان (دراسات حضارية) ص١٣.

⁽٩٢) المساجد في الإسلام ص٢١٦.

⁽٩٣) نراث الإسلام ــ نرجمة جرجيس فتح الله ــ دار الطليعة ببيروت ١٩٧٢ ص٢٣٨، ونراث الإسلام في الفنون الفرعية والنصوير والعمارة ــ نرجمة زكمي محمد حسن ــ دار الكتاب العربي بسورية ومكتبة السائح بطرابلس ١٩٨٤ ص١٢٩.

Mosquees de Tnisie - Maison Tunisienne de l'Edition 1973 - Tunis p.101 (9£)

⁽٩٠) المأذن المصرية _ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندرية ص٩٠.

⁽٩٦) بحوث إسلامية (تأثير منار الإسكندرية على عمارة بعض مأذن المغرب والأندلس) ٢١/٢ كو ٤٢٩.

1 استقرار جماعات من أهل الإسكندرية بالقطر التونسي (إفريقية) في أواخر القرن الأول للهجرة، فقد ورد في مصادر تاريخ الفتح العربي للمغرب أن حسان بن النعمان الغساني استعان بألف قبطي بأهله وولده من مصر في إنشاء دار الصناعة بتونس لشهرة الأقباط من أهل الإسكندرية في صناعة السفن بدار الصناعة بالإسكندرية.

Y _ يضاف إلى ذلك أن الإسكندرية كانت القاعدة الرئيسية في مصر لتوجيه الحملات العباسية إلى إفريقية بحكم اتصالها بالطرق المؤدية إلى إفريقية والمغرب. ٣ _ ثم إن الإسكندرية باب المغرب والأندلس وإليها تصل سفن المغاربة والأندلسيين الذين لم تنقطع رحلاتهم إلى المشرق الإسلامي عبر الإسكندرية منذ منتصف القون الثاني للهجرة، إما لأداء فريضة الحج أو طلبا للعلم أو سعيا للتكسب بالتجارة فلقد كانت الإسكندرية أول ثغر ينزلونه بعد رحلتهم الطويلة، وكان منارها أول ما يشاهدونه من المعالم البارزة بحيث رسخت صورته في مخيلاتهم.

"إلا أن كريزويل يعترض على نظرية تيرش ويرفض الأخذ بها، وقد رتب في سياق عرضه الذي فند فيه نظرية تيرش المآذن بقدر إمكانه ترتيبا تاريخيا، وخرج من ذلك بنتيجة هامة، وهي أن المآذن التي يتعاقب فيها الطابق المربع فالمثمن فالمستدير هي من أندر أنواع المآذن، وأن مآذن هذا النوع تطورت بالتدرج من عناصر لا علاقة لها بنظام منار الإسكندرية إذ أن أول مئذنة تتألف من هذه الطوابق الثلاثة المربع فالمثمن فالمستدير وهي مئذنة ضريح سلار وسنجر الجاولي لم تبن قبل عام ٢٠٠٤م، وفي هذه السنة كان منار الإسكندرية قد فقد طابقه العلوي، وكان في طريقه إلى الانهيار" ونشير أخيرا إلى ما توصلت إليه المكتشفات الأثرية في شمال المملكة العربية السعودية بواحة الجوف (دومة الجندل). إذ كشف عن مسجد تقوم في أحد أركانه مئذنة ذات أربعة طوابق مربعة البناء تعلوها قبة صغيرة. وقد بنيت المئذنة بحجارة رملية غير مسواة ومونة من الطين والجص.

⁽٩٧) المصدر نفسه ٢/٢١.

وبالمقارنة بين الشكل العام لمئذنة مسجد عمر بدومة الجندل ومئذنة مسجد عقبة بالقيروان نجد تشابها. فلربما تأثرت مئذنة القيروان بمئذنة دومة الجندل خاصة إذا كانت دومة الجندل في طريق قوافل التجار والمسافرين المتنقلين بين المسرق والمغرب.

ولقد سألت الأستاذ حمد الجاسر عن مدى صحة نسبة هذه المئذنة إلى عسهد عمر بن الخطاب فكتب إلي: "أما مئذنة المسجد المنسوب إلى عمر في الجوف، فأكاد أجزم بعدم صحة نسبة المسجد إلى عمر، وما ذكر عن تاريخه هو مما يتناقله العوام، فقد يكون قديم الإنشاء إلا أن نسبته إلى عمر ليس لها من الأدلة التاريخية ما يؤيدها، وكذا المسجد الذي في المدينة... ولا أستبعد وجود صلة بين الهندسة المعمارية في الشام، وهندسة بعض المباني الأثرية في مدينة دومة الجندل في الجوف، للجوار وقوة الاتصال قديما"...

الأروقــة:

تحيط الأروقة بصحن الجامع من جهاته الأربع، وهذه الأروقة مزدوجة، أي أن كلا منها مؤلف من مجازين، عدا الرواق الشمالي الذي يتألف من مجاز واحد تتوضع خلفه غرف ومستودعات.

⁽٩٨) مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ــ إدارة الأثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ١٩٧٥ ص(٧٩ــ٨)، وأبحاث ندوة المدينة العربية ص(٢٠٨_٢١٢).

⁽٩٩) الفيصل _ المآذن في أفاق المدن الإسلامية _ العدد ١٩١ ت ١٩٩٢/٢ ص٧٠.

⁽١٠٠) الرسالة ذات الرقم ٢/٥١ والناريخ ٢/١/٢١.

ولا تحمل الأروقة نصا كتابيا يساعدنا على تأريخها، لذلك لا يوجد أمامنا سوى الرجوع إلى أقوال الرحالة والمؤرخين. وهؤلاء أيضا لم يذكروا شيئا عن تواريخ إنشاء الأروقة: الشرقي أو الغربي أو الشمالي. إذ يبدو أن ظاهرة وجود هذه الأروقة في المساجد الكبيرة بالعالم الإسلامي كان أمرا عاديا، لذلك فإن وجودها في جامع عقبة أيضا لم يلفت انتباه المؤرخين القيروانيين ليسجلوها. أما إنشاء السرواق أمام القبلية مع قبة تتوسطه فهو حدث نادر، لذلك اهتم به المؤرخون فسجلوه، وبذلك قدر للرواق الجنوبي أن يؤرخ، وإن اختلفوا في تأريخه.

فأبو عبيد البكري يقول: "فلما ولي إبراهيم بن الأغلب زاد في طول بلاطات الجامع وبنى القبة المعروفة بباب البهو على آخر بلاط المحراب" أن وابن عذاري والنويري والدباغ يرون أنه من بناء أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب. وينقل الجودي أن عن كتاب الافتخار لأبي بكر التجيبي أن أبا إبراهيم أحمد بنى بجامع القيروان القبة الخارجة عن البهو مع الصفين اللذين يليانها من جانبيها جميعا. فهو بذلك يوضح أن الرواق يمين ويسار قبة البهو بنى معها عام ٢٤٨.

واختلف الباحثون المحدثون في تأريخ الرواق الجنوبي، فزبيس يرى أنه "لملكانت ولاية أبي العباس الأغلبي (٢٤٦_٢٢٦) زاد هذا الرواق الذي بين الصحن وبيت الصلاة، وجعل وسطه قبة تسمى بقبة البهو في العرف التونسي"١٠٠.

وكريزويل وأحمد فكري يأخذان برأي أبي عبيد البكري ويعتبران أن أروقة الصحن جميعها أنشئت عام ٢٦١، وأنه لم يكن للصحن أية أروقة حتى هذا التاريخ. ويضيف أحمد فكري: "ولسنا نعتقد أن واجهات هذه المجنبات وركائزها أقيمت في العهد الذي أقيمت فيه المجنبات نفسها، وفد ذكرنا أن هذه شيدت في عهد إبراهيم بن الأغلب سنة ٢٦١، ونحن نبدي هذا الرأي بالرغم من

⁽۱۰۱) المسالك والممالك ص٥٧٥ و (ص٢٤ مثني).

⁽۱۰۲) مورد الظمأن ص۱۱ ب (مخطوط).

⁽١٠٣) الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ص٠٢.

تتاسق بناء الواجهات وانطباقها على نظام بنيان عناصر المسجد الأخرى ومظاهره... والذي يدعونا إلى هذا الظن أننا نلقى على واجهات هذه المجنبات كثيرا من التيجان العربية التي تتتمي إلى عهد الصنهاجيين، ومن بينها العمود الذي سبق ذكره وهو مؤرخ ومكتوب عليه بالخط الكوفي: "هذا مما أمر بعملخف الذي سبق ذكره وهو مؤرخ ومكتوب عليه بالخط الكوفي: "هذا مما أمر بعملك خلف الله بن الأشيري في شهر رمضان من عام اثنين وأربعمئة أنا أما كريزويل فيبدو له أن الأقواس المحيطة بالصحن هي جزء من الترميم الذي قام به أبو حفص (٦٩٣) بعد دمار مدينة القيروان بأكثر من قرنين كنتيجة لنهب القبائل الهلالية لها عام ٤٤٦ أن ويؤيده في هذا سعد زغلول عبد الحميد أنا

أما مراد الرماح ۱۰۰ فيرى أن أبا إبراهيم أحمد هو الذي تولى سنة ٢٤٨ إضافة رواق ملاصق لبيت صلاة جامع القيروان من الناحية الشمالية يشرف على صحن الجامع وتتوسطه عند نهاية البلاطة الوسطى قبة تعرف بقبة البهو تقابل قبة المحراب وتحدد معها اتجاه القبلة. ويبدو له "أن الجوامع الإفريقية كانت محاطة بأروقة من ثلاث جهات على شاكلة أغلب الجوامع الإسلامية سواء كانت عراقية أو شامية. وإن أعيد بناء أروقة جامعي القيروان وتونس خاصة في العهدين الحفصي والعثماني "١٠٠.

ولشدة قناعة المنجي الكعبي بأن الرواق الجنوبي من بناء أبي إبراهيم أحمد يعلق على ما كتبه البكري بين قوسين: (يبدو أن المقصود أبو إبراهيم أحمد) المعلى ما كتبه البكري بين قوسين: (يبدو أن المقصود أبو إبراهيم أحمد) المعلى على ما كتبه البكري بين قوسين: (يبدو أن المقصود أبو إبراهيم أحمد) المعلى ا

ومن مناقشة ما ورد أعلاه نرى أنه من المحتمل أن مسجد القيروان كان في العهد الأموي يتألف من قبلية وصحن تحيط به أروقة ثلاثة: في الشرق والغرب

⁽١٠٤) المسجد الجامع بالقيروان ص٨١.

⁽١٠٥) الآثار الإسلامية الأولى ص٣٣٧.

⁽١٠٦) العمارة والفنون في دولة الإسلام ص٢٩٥.

⁽۱۰۷) القيروان (در اسات حضارية) ص (۱۲-۱۳).

⁽۱۰۸) المصدر نفسه ص۱۳.

⁽۱۰۹) القيروان ص٧٥.

والشمال، اقتداء بالجامع الأموي بدمشق، وأن المئذنة كانت تتوسط الرواق الشمالي. وأعتقد أن الرواق الجنوبي أنشئ في العصر العباسي، وأن معمار القيروان اقتبس فكرة الرواق أمام القبلية من المسجد الأقصى، إذ يذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم أن عبد الله بن طاهر قائد المأمون والمتوفى عام ٢٣٠ بنى رواقا أمام أبواب القبلية الخمسة عشر في الجامع الأقصى. وكما سنرى، فإن وجود الأقواس المزدوجة على امتداد واجهة الرواق الشرقي داخل الرواق الجنوبي قد يؤيد اعتقادنا بأن الرواق الجنوبي أضيف بعد بقية الأروقة.

ولا يستبعد أن تكون الأروقة أو واجهاتها قد جددت في العصر الصنهاجي، ففي واجهة الرواق الغربي عمود كتب عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم مما أوصـــــى ببنائه خلف الله ابن غازى الأشيري وذلك في رمضان من سنة اثنين وأربعمئة نفعـه الله به وغفر له"، (الصورة ٢). ولكن لا يمكننا اتخاذ هذا النص دليلا قاطعا عليي قيام الصنهاجيين بترميم هذا الرواق أو تجديده ، فلربما نقل هذا العمود إلى القيروان من أشير المقر الرئيسي لمعظم الولاة الصنهاجيين، أو من المنصورية مقر العبيديين ثم الصنهاجيين. ولقد علمنا أن كثيرا من الأعمدة والأنقاض نقلت من المنصورية، بعد خرابها، إلى القيروان للاستفادة منها في عمليات الترميم. يقول مارسيه: "فالمدينة القديمة التي خلدت (القيروان) استطاعت ترميم تغور أسوارها بالقرميد الذي حصلت عليه من أطلال منافستها المنصورية وزينت نفسها بسلخها. والعصابة الكبيرة المنقوش عليها "عظمة الإسلام" التي كانت تزين بوابة صبرة تحيط اليوم بابا من أبواب القيروان. وتيجان الأعمدة والأسطوانات الرخامية المطوقة بالزخارف المنقوشة على شكل أوراق الشجر وذات البروزات الخفيفة، انتقاب من الفناء الداخلي وحجرات القصر بصبرة إلى ممرات المسجد الجامع والمعابد الأخرى في القيروان" ١١٠ .

⁽١١٠) بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى ص٢١٧.

كما رممت الأروقة في العصر الحفصي ثم في العصر العثماني والعصار الحديث، حسبما سيمر معنا. وستطلعنا وثائق جمعية الأوقاف على كثير مان هذه الأعمال.

الأبسواب:

يعدد المقدسي "" أحد عشر بابا للمسجد بما فيها باب الإمام في الجهة الجنوبية، ويسميه "باب الخاصة" بالتمارين، ويذكر أبو عبيد البكري "" عشرة أبواب. ويبدو أن بعض أبوابه الخارجية أغلق فيما بعد.

ففي أوائل هذا القرن، "لم يبق من أبوابه إلا سبعة أبواب دون باب المقصورة الذي يدخل منه الإمام يوم الجمعة" أي ثمانية أبواب. ويذكر الجودي أنه في عام ١٣١٩ عثر على باب مسدود بالحائط الشرقي من الصحن قائم البناء وبه آجر عضادتي الباب، كما يشير إلى وجود أثر لبابين مسدودين في الجدارين الشرقي والغربي من الداخل، وبذلك يكون للمسجد أحد عشر بابا، كما ذكر المقدسي. هذا يجعلنا نظن أن البكري عدد أبواب العامة دون الباب الجنوبي الخاص بالإمام.

ومما ورد أعلاه نستنتج أنه ربما أعيد فتح الباب في الواجهة الشرقية عندما بنيت، بعد تهدمها، أيام الجودي. مع أن أحمد فكري الذي كتب عن هذا المسجد في الثلاثينيات من هذا القرن قال: "ولبيت الصلاة بابان متقابلان أحدهما مفتوح في الحائط الشرقي والآخر في الحائط الغربي وكلاهما عند نهايتي الأسكوب الخامس. وللمسجد خمسة أبواب أخرى ينفذ من ثلاثة منها إلى المجنبة الغربية ومن الآخرين إلى المجنبة الشرقية" الشرقية "الإضافة إلى باب الإمام جنوبا، وجاراه في هذا عفيف

⁽١١١) لُحسن التقاسيم ص١٨٧ (نراث) و ٢٢٥ (ليدن).

⁽١١٢) المسالك و الممالك ص ١٧٥ وص ٢٢٥ (مثني).

⁽١١٣) مورد الظمأن ١٣/١ أ (مخطوط).

⁽١١٤) المسجد الجامع بالقيروان ص١٩.

بهنسي '' في حين يذكر كريزويل الذي كتب عن المسجد في الفترة نفسها التي كتب فيها فكري أنه "توجد ثمانية مداخل، أربعة في الجانب الشرقي وأربعة في الجانب الغربي "١٦٦.

وكما سنرى، فإن للمسجد في أيامنا هذه ٩ أبواب: في كل مــن الواجـهتين الشرقية والغربية ٤ أبواب، والتاسع في الواجهة الجنوبية خاص بالإمام. ولا يوجـد ما يساعدنا على تحديد تاريخ إنشاء كل باب. ويبدو أن هــذه الأبــواب أنشــئت أو جددت مع تغيير في معالمها الأساسية أو إضافة عناصر جديدة إليها خلال فــترات تاريخية مختلفة. إذ لا يوجد بابان متماثلان.

حفظت لنا لوحتان من المرمر تاريخ إنشاء بابين يختلفان عن بعضها، أحدهما في الواجهة الغربية وهو الباب الثاني بدءا من الجنوب، أي الباب الأول المؤدي إلى الرواق الغربي ويسميه مارسيه ١٠٠ "باب الماء"، وكذلك برنشفيك ١٠٠ ربما لأن أهل القيروان كانوا يدخلون منه إلى صحن المسجد ليأخذوا الماء من المواجل، وهو الجامع الوحيد الذي كان يعطي الماء للناس مجانا. كتب على لوح مرمر مثبت في الجدار الجنوبي من الردهة التي تتقدم الباب: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. أمر ببناء هذا الباب سيدنا ومو لانا الخليفة المستنصر بالله المؤيد بنصر الله أمير المؤمنين أبو حفص بن الأمراء الراشدين خلد الله أمر هم وأعز نصر هم وضاعف ثوابهم وجعل الأعمال الصالحة زخرهم وذلك عام ثلاثة وتسعين وستمئة".

والباب الثاني يقع في الواجهة الشرقية وهو الباب الأول بدءا من الجنوب، وفوق الباب المؤدي إلى القبلية كتب داخل البرج تاريخ بناء الباب ٦٩٣ أيضا. وقد

⁽١١٥) الفن الإسلامي ص١٦٥.

⁽١١٦) الآثار الإسلامية الأولى ص(٣٣٣_٣٤).

⁽۱۱۷) تونس والقيروان ص٦٥.

⁽١١٨) إفريقية في العهد الحفصى ١/٣٩٨.

أشرف على بنائه إمام المسجد وخطيبه آنذاك أبو محمد عبد الله بن عبد العزير الهسكوري. وفي معالم الإيمان وصف لأعمال الإمام الهسكوري في هذا الباب: "بنى القبة العظمى التي على الباب الشرقي من أبواب البيت، أقامها على عمد الرخام وشقق الرخام. اشتمل أعلاها وأسفلها على نحو الأربعين عمودا، ونيف إنفاقه عليها ما يزيد على ألف دينار "119.

ويعزو الباحثون المظهر المتميز لهذا الباب إلى الإمام الهسكوري المغربي ويعتقدون أنه أراد أن يضفي عليه مسحة مغربية أندلسية خاصة بتنفيذ تلك النقوش الحجرية باطن القوسين شمالي البرج الذي يتقدم الباب وجنوبيه (الصورة). ويعتقد زبيس '۱۲ أن هذا الباب كان مدخلا للولاة الحفصيين، فهو يذكره بباب آخر يقاربه، وهو باب الأمراء أو الباب السلطاني بجامع الكتبيين بمدينة مراكش.

وفي وثائق جمعية الأوقاف التي اطلعت عليها، ورد ذكره تحت اسم "باب ريحانة" للمرة الأولى في جريدة الميزان غير الاعتيادي التي رفعها نائب جمعية الأوقاف بالقيروان إلى رئيس الجمعية بتونس مرفقة بالكتاب ٤٠ في ١٨ محرم ١٣٢٩ و١٨ جانفي ١٩١١، ثم سماه مارسيه ١١ "باب لاله ريحانة"، وتبعه أحمد فكري ١٢٠ فبرنشفيك ١٠ وقد شاعت هذه التسمية بين الباحثين. أما كريزويل أويسميه "باب شه رجانا"، وتبعه في ذلك كمال الدين سامح ١٠ ، وهذه التسمية غير صحيحة. أما الجودي وهو قيرواني ألف كتابه مورد الظمآن في النصف الأول من هذا القرن وتوفى عام ١٩٤٣، فقد اكتفى بتسميته " الباب الشرقى لبيت الصلاة ".

⁽١١٩) الدباغ وابن ناجي ٩٧/٤.

⁽١٢٠) القباب التونسية ص٢٩ وبين الآثار الإسلامية في تونس ص٢٥.

⁽١٢١) نونس والقيروان ص٥٥ (مترجم عن الفرنسية).

⁽١٢٢) المسجد الجامع بالقيروان ص١١٨.

⁽١٢٣) إفريقية في العهد الحفصى ١/٣٩٨.

⁽١٢٤) الأثار الإسلامية الأولى ص٣٤٤ (عربي) و٢٣٥ (إنكليزي).

⁽١٢٥) العمارة في صدر الإسلام ص١٣٥.

وقد أتت تسميته بــ "باب لالة ريحانة" لأنه كان هنالك ضريح عليه قبة لامرأة فاضلة جنوبي هذا الباب، ملاصق للواجهة الشرقية للجـامع. وقــد هــدم الضريــح فــي الستينيات.

ونذكر أخيرا أن الأبواب الخارجية للمسجد جميعها من الخشب حاليا، وربما كانت في وقت ما من الحديد، فابن عذاري ١٢٦ يذكر أنه في سنة ٣٧٥ أمر أبو الفتح المنصور أن يعمل بجامع القيروان أبواب من حديد.

أما أبواب القبلية على الرواق الجنوبي فهي خشبية مصنعة بنماذج مختلفة، وقد جددت هذه الأبواب في عهد المعز بن باديس حوالي عام ٤٤٠، وبعضها جدد عام ٤٤٠، كما جددت في العهد العثماني عام ٤٢٠، وأرخت ذلك أبيات من الشعر كتبت فوق الباب الأوسط المسمى بباب البهو ذكرها الجودي ١٣٠ وزبيس ١٩٦٨. وذكر لي أحد الفنيين الذين ساهموا في عمليات الإصلاح التي بدأت عام ١٩٦٢ أنهم فكوا كل باب إلى أجزائه الصغيرة المشكلة له لتخلخل الأبواب والفواصل بين القطع شمر مموا خشبها وأعادوا تجميعها من جديد.


الوصف الهندسى:

بني جامع عقبة على مساحة من الأرض تقارب أبعادها الوسطية من الداخل الاح٢٦٦م، تمتد متطاولة من الشمال إلى الجنوب. تحتل القبلية القسم الجنوبي منها، ويقع الصحن شماليها. تحيط بالصحن ٤ أروقة، وتقع المئذنة وسط الرواق الشمالي (المخطط ٦). وسأتحدث في الفقرات التالية بالتفصيل عن الخصائص الهندسية للعناصر المكونة للجامع، وهي: القبلية (بيت الصلاة) مع جملتها الإنشائية، والمحراب والمنبر والمقصورة والمئذنة، ثم الصحن مع أروقته وواجهاتها والجملة الإنشائية لكل منها، وأخيرا الواجهات الخارجية وأبوابها.

⁽١٢٦) البيان المغرب ص٢٤١.

⁽۱۲۷) مورد الظمأن ۱۳/۱ أ (مخطوط).

⁽١٢٨) آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسي ص١٣.



القبلياء:

والمحراب ٥٠,٧٥م. فجامع عقبة أخذ المجاز القاطع الذي يتوسط القبلية عن الجامع منها ٣٥,٣٥م، بينما يبلغ عرض المجاز القاطع الذي يصل بين الباب الأوسط للقبلية متوسط عرض كل من المجازات الباقية ٣,٥٠ يتعامد المجاز القاطع مـــع هـذه (مجاز المحراب) أعرض من بقية المجازات ويقارب عرضه ٦م، في حين يبلغ ٣٧,٥٠, وتتألف القبلية من ٨ مجازات، المجاز الأول الذي يلي جدار القبلة المجازات ويقسمها إلى قسمين كل منهما يتألف من ٨ فتحات، يقارب عرض كـــل شكل القبلية رباعي مختلف الأضلاع، فأطوال جدرانها من الداخل: الجــــدار الجنوبي ٢٠,٠٤٠، والجدار الشمالي ٢٩,٠٠م، والجدار الشرقي ٢٧,١٥، والجدار الأموي بدمشق، إذ نفذ بجامع دمشق أول مجاز قاطع في المساجد الجامعة بالدولـــ الغربي

الشرقي والغربي باب إلى الخارج، ونوافذ عليا أقواسها نصف دائرية بزجاج ملون باب إلى النهج خلف المسجد مقابل زاوية حسين بودبوس. وفي كل من الجداريـــن في الجدار الجنوبي باب من المقصورة إلى غرفة الخطيب، ولغرفة الخطيب ورسومات متنوعة. في الجدار الشمالي ١٧ بابا إلى الرواق أمام القبلية.

الجملة الإنشائية للقبلية:

تتألف الجملة الإنشائية للقبلية من الأسقف والعناصر الحاملة لها. ويستعمل فيها نو عان من الأسقف: السقف الخشبي المربع، والقبة الحجرية فوق المحراب.

السقف الخشسي:


يتألف السقف الحالي من سقفين:

بين ١٩٦٢ و١٩٧٢ بإشراف خبراء إيطاليين، وسقف به القســـم شـــرقمي المجـــاز ١ ــ سقف حقيقي حامل من البيتون المسلح أنشئ أثناء عمليات الترميم التي ته القاطع، والقسم الغربي عنه. أما سقف المجاز القاطع فهو خشبي و لا يعلوه سقف بيتونى إذ لم يحتج إلى الترميم في الستينيات.

Y سقف ساتر هو السقف الخشبي المربع الظاهر للعيان والمركب تحت السقف البيتوني، وهو السقف القديم رممت أخشابه، واستعيض عن الأقسام التالفة منه بأخشاب جديدة، ثم ركب كسقف مستعار للمحافظة على المظهر الستراثي للجامع. وليست هذه هي المرة الأولى التي يجدد فيها سقف القبلية، إذ جدد مسرات عديدة، وفي كل مرة تستبعد الخشبات التالفة ويستعاض عنها بخشبات جديدة، أما الخشبات السليمة فيعاد استعمالها. فالسقف يعود إلى فترات زمنية مختلفة، لذلك نجد بعض الدعامات الخشبية مزينة برسومات ملونة بالدهان وهي الأقدم (الصورة ٤) شم دعامات عريضة، أما السقف ذو الدعامات الرفيعة فهو أحدثها. وعلى المخطط (٧) أبين أماكن كل من الأنواع الثلاثة.

سقف كل من مجاز المحراب والمجاز القصاطع أعلى من سقوف بقية المجازات. فسطح المجاز القاطع أعلى من بقية السطوح بحوالي ٢,٠٠ م، وسطح مجاز المحراب أعلى من بقية السطوح بحوالي ١,٨٠ م، ويصعد إلى السطحين بأدراج. كما يختلف ارتفاع سقف القسم الغربي من القبلية عن ارتفاع سقف القسم الشرقي، فارتفاع سقف القسم الشرقي عن أرضية القبلية ٢,٢٦ م (المخطط ١)، ولمن فصل المساجد سنتحدث وارتفاع سقف القسم الغربي ٨,٦٠ م (المخطط ٩). وفي فصل المساجد سنتحدث بالتفصيل عن هذا النوع من السقوف، وفي المخططين (٥١ و ٥٢) الشكل النموذجي للسقوف الخشبية المربعة.

يمتد سقف مجاز المحراب من الشرق إلى الغرب، ويتألف من قسمين تفصل بينهما قبة المحراب، ويستندان إلى جدار القبلة وإلى الصف الأول من الأقواس الموازي له. بينما تمتد بقية سقوف القبلية متعامدة مع جدار القبلة، كما هو الحال في سقوف المسجد الأقصى بالقدس الشريف. تستند هذه السقوف إلى ٢٠ صفا من





المخطط (٧) المسقط الأفقي للجامع الأعظم وعليه أنواع التسقيف وأماكن الصور والأقواس

م. مزخرف غ.م.ع غير مزخرف عريض

غ.م.ر غير مزخرف رفيع

أرقام الصىور أرقام الأقواس





الأقواس العمودية على جدار القبلة و ٤ صفوف من الأقواس الموازية لــه. الصـف الأول الذي يلي جدار القبلة يحمل سقف مجاز المحراب، كما رأينا أعـلاه، يليـه ويوازيه الصف الثاني الذي يبعد عنه بــ٣ أقواس، ويبعد عن هذا بـ٣ أقواس أيضا صف ثالث، يحدد المجاز الأخير، فهو يناظر الصف الأول. وأعتقد أن البناء هـدف من إنشاء هذه الصفوف من الأقواس الموازية لجدار القبلة إلى:

ا ــ تأمين عدم ميلان صفوف الأقواس الــ ١٨ الممتدة بالاتجاه المتعامد معها وبطول كبير، حوالي ٣١م.

٢ المحافظة على تباعد ثابت بين صفوف الأقواس المتعامدة معها.

٣ تقسيم السقوف الطويلة إلى أجزاء، فتسهل عملية صيانتها وتجديدها. فإذا ما أصاب التلف أخشاب بعض الأقسام أو أقواسها، لا يؤثر على الأقسام المجاورة، خاصة وأن المواد المستخدمة في بناء السقف لا تتمتع بالديمومة الطويلة الأجل.

خاصة وأن المواد المستخدمة في بناء السقف لا تتمتع بالديمومة الطويلة الأجل. تستند الأقواس إلى أعمدة حجرية دائرية مختلفة القطر والارتفاع واللبون، وتستند الأعمدة إلى قواعد مختلفة الارتفاع والأبعاد. فوق الأعمدة تيجان مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وفوق التيجان مخدات خشبية فأكتاف مختلفة الأبعاد مبنية بالحجارة. أعتقد أن السبب في اختلاف أشكال الأعمدة والتيجان هو أنها لم تصنع بصورة خاصة لجامع عقبة، بل جمعت من أماكن متفرقة عن طريق الشراء أو الهبة. ولهذا اختلفت ارتفاعات القواعد تحت الأعمدة والأكتاف فوقها، لتصبح مناسيب استناد الأقواس أو انبثاقها في الصف الواحد متساوية. وللمخدات الخشبية بين تيجان الأعمدة وأكتافها أهمية كبيرة، فهي تعمل على:

ا ــ توزيع الإجهادات المنتقلة من الأقواس إلى الأعمدة بشكل صحيح ومنتظم على رؤوس الأعمدة.

٢ تسمح بالحركات الأفقية الطفيفة للمنشأة.
 ٣ تمتص الانتقالات التفاضلية البسيطة.

٤ ـ تجعل المنشأة مرنة، فتحد من التشققات في الأقواس.

في المناطق الحرجة التي يوجد فيها دفع أفقي حرص المصمم على أن يستند كل قوس بشكل مستقل إلى عمودين فوق كل عمود تاج ومخدة وكتف مستقل برغم تلاصق الأكتاف، وأبعاد هذه الأكتاف مختلفة تبعا لارتفاع كل من العمود والتاج فوقه. أما إذا كانت نهايات تيجان الأعمدة المتجاورة بالمنسوب نفسه فعندها تجعل المخدتان الخشبيتان المتوضعتان فوق تاجي العمودين متلاصقتين لتلاصق الكتفين (الصورة ٥). وعندما تتماثل الأقواس الملتقية عند نقطة الاستناد، فإنها تستند إلى عمود واحد لتساوي دفعها الأفقى ومن ثم تفانيه.

وبما أن سقف المجاز القاطع أعلى من سقف القبلية الذي يجاوره من الطرفين، لذلك حمل على صفين مستقلين من الأقواس ملاصقين للصفيان اللذين يحملان السقف، وتحمل كل صف من الأقواس أعمدة مستقلة (الصورة ٥). وأعتقد أن هذا الترتيب اتبع لتأمين الفصل الإنشائي بين العناصر الحاملة لكل من سقف المجاز القاطع وبقية سقف القبلية. فالسقفان أنشئا بمواد ضعيفة تحتاج إلى ترميم وصيانة بفترات متقاربة، وقد يحتاج أحد السقفين إلى الترميم دون السقف الأخر، وبهذا الفصل الإنشائي تتم عملية الترميم والتجديد في أي جزء دون أن يؤثر على الجزء الآخر. والمبدأ نفسه طبق على الأقواس والأعمدة الحاملة لكل من سقف مجاز المحراب المرتفع وبقية سقف القبلية المنخفض عنه. وكذلك الحال بالنسبة للأقواس والأعمدة على كل من جانبي قبة المحراب، إذ تتجاور ٥ أعمدة يحمل كل منها قوسا، يحمل بدوره السقف الذي فوقه (الصورة ٦ والمخطط ٦). فوق تيجان الأعمدة الأربعة الطويلة التي تحمل القبة وسقف المجاز القاطع مخددات حجرية قاسية، وبما أن القبة عنصر ذو أهمية وظيفية وزخرفية، لذلك وضع فاصل من الرصاص بين قاعدة كل عمود وجسمه لتأمين المرونة وامتصاص كل حركة تناضلية أو أفقية طفيفة فتحد من تشقق الأقواس ومن ثم القبة فوقها (الصورة ٧).

أما الدفع الأفقي للأقواس المتعامدة مع الأقــواس الموازيــة لجــدار القبلـة والمحددة لمجاز المحراب فتمتصه الدعامات الخشبية وتنقله إلى جدار القبلة المقوى

بعدعامات الآجرية خلفه (الصورة ٨). وقد كانت هنالك دعامات خشبية (شدادات) تصل بين أكتاف الأقواس بالاتجاهين، لتمتص قوى الدفع الأفقي الذي تطبقه الأقواس على الأعمدة، ولكن أزيلت هذه الدعامات في الترميمات التي جرت في السنوات الأخيرة لظن المشرفين على الترميم أنها وضعت لتعلق عليها المصابيح.

على جانبي المجاز القاطع، فوق الأقواس، نقش حديدة أضيف في العهد العثماني، وجدد كما سنرى في وثائق جمعية الأوقاف.

قبة المحراب:

تعتبر قبة المحراب في جامع عقبة من القباب المتميزة في العمارة الإسلامية، سواء بمواصفاتها المعمارية الداخلية أو الخارجية.

القبة من الداخل:

فوق المحراب قبة حجرية معصبة من الداخصل بـــ ٢٤ عصبا مدببا (الصورة ٩)، تستند إلى رقبة دائرية قصيرة فيها ٨ نوافذ أقواسها نصف دائرية، بين كل نافذتين محرابان قوساهما نصف دائريين، وبين المحاريب والنوافذ أعمدة قصيرة بتيجان متماثلة تتوضع فوقها أعصاب القبة. تستند الرقبة الدائرية إلى رقبة مثمنة، في كل ضلع منها قوس موتور يستند إلــى عمودين دائريين بتاجين متماثلين،وداخل كل قوس في الجهات الأربع قوس مؤلف من ٩ فصوص داخله نافذة على شكل زهرة من ٦ فصوص. داخل كل قوس زاوي حنية ركنية من ٩ فصوص و ٩ أعصاب تلتقي بحنية ركنية صغيرة فوق زاوية المربع وبذلك يتم الانتقال من المثمن إلى المربع. تستند الرقبة المربعة إلى ٣ أقواس حدوة الفرس المدبب وقوس رابع مدبب في الجدار القبلي، وهذه الأقواس مع الأعمدة التي تستند إليها خاصة بالقبة.

القبة من الخارج:

تتألف القبة من ٢٤ فصا مبنيا بالحجارة ومنحنيا نحو الخارج (برجا) فهم مبرجة حسب التعبير التونسي (الصورة ١٠). تستند القبة إلى رقبة مثمنة ارتفاعها

عن السطح ١٥٠، م، أضلاعها الثمانية ذات انحناء بسيط نحو الداخل، في كل ضلع نافذة مستطيلة. تقابل هذه الرقبة المثمنة من الخارج الرقبة الدائرية مسن الداخل، ونوافذها المستطيلة هي النوافذ ذات الأقواس نصف الدائرية من الداخل. تستند الرقبة المثمنة إلى رقبة مربعة تقابل الرقبة المثمنة من الداخل، ويتراوح ارتفاعها عن السطح بين ١٨٠، م و ٢,٢٠م حسب ميول السطح حولها. في كل ضلع مسن الأضلاع الشرقي والغربي والجنوبي ٤ محاريب أقواسها نصف دائرية، يتوسطها قوس نصف دائري تتوضع أسفله دائرة ضمنها النافذة الزهرة بـ ت فصوص. هذه النافذة تظهر كاملة في الضلع الجنوبي. أما في الضلع الغربي فيغطي السطح نصفها ويظهر فوقه ٣ فصوص مغلقة بالبناء بهدف التدعيم. في الضلع الشرقي يغطي السطح الفص السفلي ويظهر من النافذة ٥ فصوص مغلقة حديثا بالبناء للتدعيم. في الضلع الشمالي نافذة مستطيلة فقط، ولا يوجد محاريب ولا أقواس، ذلك لأنه لا يشرف على النهج ولا يراه الناس، والجزء السفلي منه مرمم حديثا بالآجر والجير بدلا من الحجارة. وسنرى في قسم الوثائق أعمال الترميم التي أجريت على السقف بدلا من الحجارة. وسنرى في قسم الوثائق أعمال الترميم التي أجريت على السقف بكافة أجزائه من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٨٩.

الأقواس:

استعمل في جامع عقبة القوس حدوة الفرس بنوعيه: الدائسري والمدبسب. والمعروف أن أول استعمال إسلامي لهذا القوس كان في الجامع الأموي بدمشسق، ومنه انتقل إلى جامع عقبة، ومن القيروان انتقل إلى بقية مدن المغرب، فأصبح من المميزات الرئيسية للعمارة المغربية الإسلامية، ومن الأندلس انتقل إلسى العمارة الأوربية.

وفي قبلية جامع عقبة استعمل القوس حدوة الفرس الدائري بشكل واسع لحمل السقف على جانبي المجاز القاطع. أما القوس حدوة الفرس المدبب فاستعمل لحمل قبة المحراب وسقف المجاز القاطع، كما ساهم في حمل أجزاء أخرى من السقف. فقد جعلت الأقواس في الجدار الغربي والقوس في المجاز الثامن من الجدار

الشرقي، والأقواس الستة الصغيرة الموازية لجدار القبلة على جانبي المجاز القلطع من النوع حدوة الفرس المدبب.

المحراب:

قوس المحر اب مدبب متجاوز يستند إلى عمودين أحمرين بتاجين متماثلين ومخدتين مزخر فتين من المرمر الأبيض. تغطى طاسة المحراب قشرة خشبية مدهنة باللون الأزرق الداكن (النيلي) ومزهرة باللون الذهبي، تحيط بها معينات من الزليج أى القاشاني (الصورة ١١). أما حنية المحراب فمكسوة بـ ٢٨ لوحا مـن المرمـر الأبيض بسماكة ٤سم، محفورة بزخارف متنوعة وبعضها مخرم (مثقب) (الصورة ١٢). ترى خلف التقوب حنية غير منتظمة من الآجر. يقال إن التقوب جعلت ليرى منها محراب عقبة بن نافع، ولكنني أعتقد أن الثقوب جعلــت لتــأمين التهوية للحنية الآجرية المتوضعة خلف المرمر ومن ثم تأمين جفافها للتقليل من خطر دفع التربة والآجر خلف المحراب لأنه مبنى بمواد ثمينة وقليلـــة السماكة، بالإضافة إلى أهميته لوقوف الإمام فيه. والمعروف أن المشكلة الرئيسية التي تعلني منها مبانى القيروان هي الرطوبة وتصاعدها في الجدران من الأسفل إلى الأعلي، حسب الخاصة الشعرية، مما يؤدي إلى انتفاخ الآجر ثم تشققه وتفتته. واللجوء إلى هذه الطريقة لحماية المحراب يدل على الذكاء وعمق التفكير العلمي والهندسي لـدى مصمم المحراب ومهندسه. ومما يدعم هذا الاعتقاد تـرك فـراغ ضمـن الجـدار الخارجي (الواجهة الجنوبية) خلف المحراب وإغلاقه بباب خشبي ذي فتحات لتأمين التهوية ومن ثم ضمان جفاف الجدار (الصورة ٤٠).

يحيط بقوس المحراب في واجهته صفان من الزليج، ثم إفريز بارز يشكل قوسا آخر مدببا، كما يتوضع حوله الزليج على شكل معينات ملونة أو بيضاء. يحيط بالمحراب القوس الجداري المدبب الحامل للقبة، وتتوضع داخله محاريب تزيينية، أقواس المحراب الأوسط والطرفيين منها بـ ٥ فصوص (الصورة ١٣).

المنبر:

مصنوع من الخشب، ويتألف من ١١ درجة وجلسة، طول مسقطه الأفقي ، ٢٠,٤م وعرضه ١م، بينه وبين المحراب ٤٧سم، وبينه وبين المقصورة ٧٠سم، يتألف جانباه من لوحات من الخشب المحفور والمزخرف بزخارف نباتية وهندسية مختلفة تجمعها صفائح نحاسية (الصورة ١٤). في الوجه المجاور للمحراب ٧٨ لوحة مستطيلة ومثلثية. ليس له قبة فوق الجلسة. والصور القديمة تظهر لنا أنه ليكن للمنبر باب، أما في الوقت الحاضر فقد وضع له باب حديث يماثل الحواجز الخشبية التي توضع أمام أبواب القبلية لتمنع السياح من الدخول إليها (الصورة ١٥). وسنرى في وثائق جمعية الأوقاف أعمال الترميم التي أجريت على المنبر.

المقصورة:

في القبلية مقصورتان: مقصورة السلطان، ومقصورة النساء.

1— مقصورة السلطان: تتألف المقصورة من ٣ حواجز خشبية مزخرفة، تختلف زخارف كل حاجز عن الآخر، ويعلوها شريط كتابي فشرافات. تتوضع المقصورة يمين المنبر وتشغل فتحتين من المجاز الأول بطول ٨ م مواز لجدار القبلة وعرض ١٦,١٥ عمودي على جدار القبلة (المخطط ٢، والصورة ١٥). داخل المقصورة في الجدار الجنوبي القبلية) نافذة مستطيلة مفتوحة على غرفة الإمام يحيط بها قوس عاتق حدوة الفرس الدائري على عمودين دائريين، وفوق القوس ٦ محاريب تزيينية. ربما كانت هذه النافذة مدخلا إلى غرفة الإمام إذ تتقدمها ٣ درجات، وهذا قد يعني أن منسوب أرضية غرفة الإمام كان بمنسوب أرضية القبلية، شم جعل مرتفعا في وقت ما ليقارب منسوب النهج خلفه. يسار هذه النافذة باب نجفته وكتفاه من المرمر المحفور بزخارف نباتية تشبه ما سنراه في باب المئذنة. فوق النجف قوس دائري متجاوز. أعتقد أن هذا الباب كان أحد أبواب المئذنة ونقل إلى داخل

المقصورة عند الغائه. وستحدثنا وثائق جمعية الأوقاف عن أعمال السترميم الني أجريت على المقصورة.

٧ مقصورة النساء: داخل القبلية حاجزان خشبيان مخرمان: طول الأول السذي يمتد من الشرق إلى الغرب ٢٧,٧٠م، وطول الثاني الذي يمتد من الشمال إلى الغرب ١٧,٤٥م، وطول الثاني الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب ١٧,٤٥ م، يحددان منطقة في الشمال الشرقي من القبلية، تضم ٤ مجازات و٧ فتحات مخصصة لصلاة النساء المخطط(٦)، يدخلن إليها من ٧ أبواب في الرواق الجنوبي، ومن الباب الشرقي للقبلية (باب لالة ريحانة)، لذلك يدعو بعضهم هذا الباب بـ "باب النساء".

المئذنــة:

شمالي الصحن تتوسط الرواق الشمالي وتقسمه إلى قسمين، بينها وبين بداية الرواق الغربي ٢٢,٥٨م، وبينها وبين بداية الرواق الشرقي ١٧,٣٠م، وتتقدم واجهتها على واجهة الرواق الشمالي من الأسفل بـ ١٠,٠٥م (الصورة ١٦).

تتألف المئذنة من ٣ طبقات أو أدوار ارتفاعها الإجمالي ٥٠,٥٠م:

- الدور الأول (السفلي): تتحدر جدران الدور السفلي باتجاه الأسفل، وهي مبنية من الأسفل بـ ٧ مداميك من الحجارة الكبيرة تنتهي مع نهاية القوس العاتق فـوق باب المئذنة. بعض أحجار هذه المداميك يحمل كتابة " لاتينية وخاصة من عصـر مرقيوس أوريوس وسبتيموس سفيروس وهي مقلوبة رأسا على عقب "٢٩٠١ . وأظـن أنها وضعت بشكل مقلوب عن قصد لئلا يظن مع الأيام أن ما فيها من كتابة يرتبط ببنائها أو بانيها أو تاريخ بنائها، لا كما يظن البعض أن وضعها بشكل مقلوب يـدل على جهل البناة. فما هي إلا حجارة قديمة أعيد استعمالها. كسي ما تبقى من جدران هذا الدور بحجارة ذات أبعاد صغيرة تماثل أبعاد الآجر.

⁽١٢٩) ابن قرنة صالح ــ المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى ــ المؤسسة الوطنية للكتاب ١٩٨٦ ص٢٩٠.

طول الجدار الجنوبي من الأسفل ٢٠,١٠م، ويتناقص بالاتجاه إلى الأعلى الإعلى اليصل إلى ١٠,١٠م، وطول الضلع الشمالي ١٠,٠٥٥ مدخل المئذنة في الجدار الجنوبي، نجفته وكتفاه من المرمر المحفور بزخارف نباتية. فوق النجفة قوس عاتق حدوة الفرس الدائري يتألف من ٢٩ صنجة (حجرة) (الصورة ١٧). وفي هذا الجدار ٣ نوافذ مختلفة الأبعاد، قوس كل من النافذتين الأولى والثانية موتور بانحناء بسيط (نصف قطر الانحناء كبير)، وقوس النافذة العليا مستقيم، فوق كل نافذة قوس عاتق حدوة الفرس الدائري.

في الجدار الغربي نافذة سفلى رفيعة كمرمى السهام مغلقة بالقسم الغربي من الرواق الشمالي، وهذا قد يدل على أن الرواق بني بعد إنشاء المئذنة. فــوق هــذه النافذة باب قوسه موتور وفوقه قوس عاتق حدوة الفرس الدائري. يفتح الباب علــى سطح الرواق الشمالي ويصعد إليه بدرج. إن وجود الدرج قد يساعدنا على تــاكيد الاعتقاد بأن المئذنة بنيت قبل الرواق الشمالي، إذ لو بنيا في الوقت نفســه لجعـل الباب المؤدي إلى سطح الرواق بالمستوى نفسه، دون الحاجة إلى الدرج، وهذا قــد يعني أنه تم تحويل نافذتي المئذنة في الشرق والغرب إلى بابين (الصورة ١٨). فوق الباب في الجدار الغربي نافذتان رفيعتان كمرامي السهام، جعلت صنجات نجفة كـل منهما طويلة ورفيعة، وقد تقدم نجفة المرمى العلوي قوس حدوة الفــرس الدائــري للمساهمة في حمل جدار الدور الثاني الذي يتوضع فوقه (الصورة ١٩).

في الجدار الشمالي ٣ مرامي سهام: واحد في الأسفل واثنان في الأعلى. وفي الجدار الشرقي باب إلى سطح الرواق مماثل للباب في الجدار الغربي، أما بقية الجدار فمصمتة ولا يوجد فيها نوافذ، ربما كي لا يشرف المؤذنون على مساكن رجال الدولة الذين كانوا يقطنون شرقى جامع عقبة.

ينتهي الدور الأول من المئذنة بشرافات نهاياتها نصف دائرية، وفي وسطها شقوق شاقولية. تقل سماكة جدران الدور الأول كلما صعدنا إلى الأعلى، فسماكة

الجدار الغربي عند النافذة الأولى ٣,٣٦م وعند النافذة الثالثة ٣,١٨م. وسماكة الجدار الشمالي عند النافذة الأولى ٣,٤٠م وعند الثانية ٢,٨٠م وعند الثالثة ٢,٧٥م.

بنيت الجدران الداخلية للدور الأول بحجارة مختلفة الحجم واللون. كذلك تختلف طريقة التسقيف (الشواحط الحاملة للدرج). ندخل إلى داخل المئذنة عبر ممر طوله ٢٠,١٠م وعرضه ٢٣,١م، وسقفه من الحجارة المستوية، ينتهي بنجفة مزينة بنقوش محفورة مشابهة لنجفة الباب الخارجي للمئذنة (الصورة ٢٠). وسقف بقية الدرج قبو مهدي، وهو في الوقت نفسه يشكل شاحطا يحمل الدرج الذي فوقه، ويستند إلى الجدار الخارجي للمئذنة وإلى النواة المركزية، وفي نهايته قوس حدوة الفرس الدائري يحمل السقف المهدي الحامل للدرج الصاعد في الاتجاه الآخر.

- الدور الثاني: مقطعه مربع ثابت من أسفله إلى أعلاه، الطول الوسطي لضلعه ، ٢٠,١م وسماكة جدرانه تتراوح بين ١,٥٠م و ١,٦٠م عدا عن الأقواس التزيينية التي تبرز عن الجدران بمقدار ٢٠سم (المخطط ١٠). في كلل ضلع ٣ أقواس تزيينية حدوة الفرس الدائري تستند إلى دعامات جدارية، والقوس الأوسط أكبر وأخفض من الطرفيين (الصورة ٢١).

في الجدار الشمالي للدور الثاني نافذة دفاعية (مرمى سهام) أسفل الطرف الأيمن من القوس الأيسر (الشرقي) تنتهي مع بداية القوس. وفي الجدار الجنوبي ضمن القوس الأوسط باب إلى الشرفة، فوق نجفة الباب قوس عاتق نصف دائري. وفي الجدار الغربي مرمى سهام. بني الدور الثاني من الخارج بالآجر، وكان حتى الستينيات مطليا بالجير الأبيض، ومع عمليات الترميم أزيل الجير الأبيض وتركت الجدران بلون الآجر الطبيعي، ينتهي هذا الدور بشرافات نهاياتها نصف دائرية، وفي وسط كل منها شق شاقولي.


أما من الداخل فقد بنيت جدرانه بالحجارة، وجعلت نجفة مرمى السهام في الجدار الغربي من هذا الدور حجرة واحدة مستقيمة، والسقف الذي يحمل الدرج قبو

مهدي يستند إلى الجدران. السقف فوق الاستراحة قبو متقاطع بدلا من السقف المهدي الذي رأيناه فوق الاستراحات في الدور الأول (الصورة ٢٢). يستند القبو المتقاطع إلى قوس نصف دائري عند الجدار الغربي وقوس آخر جنوبا يحمل السقف الحجري المستوي (الصورة ٢٣) الذي يشكل سقفا للدرج والاستراحة الأخيرة، أي هو السقف الأخير في الدور الثاني، فالدرج الأخير يصعد إلى سطح الدور الثاني الذي هو في الوقت نفسه أرضية الدور الثالث.

ربما تؤكد طريقة بناء الأقواس نصف الدائرية ووجود القبو المتقاطع فــوق الاستراحة، وكذلك طريقة بناء مرامي السهام في هذا الدور والمختلفة عنــها فـي الدور الأول، أن هذا الدور بنى في فترة مغايرة لفترة بناء الدور الأول.


- الدور الثالث: بني بالآجر من الداخل والخارج. مقطعه مربع، الطول الوسطي لضلعه ٥,٤٨م (المخطط ١١). في كل ضلع محرابان تزيينيان قوس كل منهما حدوة الفرس الدائري أخفض منهما وأكبر، يستند إلى عمودين دائريين بتاجين مختلفين في كل طرف، فوقهما وسادة حجرية واحدة (الصورة ٢١). في أعلى كل ضلع ٥ محاريب تزيينية قوس كل منها نصف دائري، فتح القوس الأوسط في الضلع الجنوبي ليشكل نافذة.

تعلو هذا الدور قبة مبنية بالآجر محززة من الداخل والخارج بـ ٣٥ حـــزا حادا (المخطط ١٢)، تلتقي الحزوز في الأعلى على محيط دائرة ملساء. يتم الانتقال من الدائرة إلى المربع بـ ٤ حنيات ركنية في الزوايا الأربع، يحيط بكـل منها ٣ أقواس نصف دائرية. في وسط كل ضلع ٣ أقواس نصف دائرية متداخلة متدرجــة في الكبر والسماكة (الصورة ٤٢). وسنجد قبابا مماثلة فوق ٣ أبواب خارجية فــي هذا الجامع، ولم تنفذ قبة من هذا النوع في أي من المساجد الأخرى، في حين نفذت في العديد من زوايا القيروان.




المخطط (١٠) مقطع في الدور الثاني المخطط (١١) مقطع في الدور الثالث

مئذنة الجامع الأعظم



المخطط (١٣) مقطع أفقي بقبة آجرية بقبة آجرية محززة من الداخل والخارج معصبة من الداخل محززة من الخارج



المخطط (١٢) مقطع أفقى

مستنتجان من مقابلات أجريتها مع الفنيين وبنائي القباب والأفبية في القبروان

عدد درجات المئذنة من الأسفل إلى الأعلى أي حتى سطح الدور الثاني ١٣٠ درجة، وعرض الدرج ثابت ويساوي ٩٧سم، كما أن أبعاد النواة المركزية في المئذنة ثابتة تقريبا من الأسفل إلى الأعلى وتساوي ١٩٨م. فالمتغير إذن هو سماكات الجدران الخارجية في الدور الأول التي تقل كلما صعدنا إلى الأعلى، أي أنها منحدرة من الخارج باتجاه الأسفل، وهذا الانحدار يزيد من مقاومتها، كالجدران الإستنادية، إذ أنها مبنية بمواد ضعيفة المقاومة. كما أن النواة المركزية والدرج يشكلان عناصر دعم لمقاومة الدفع الأفقى الذي تتعرض له المئذنة.

الصحين:

صحن المسجد مستطيل يمتد من الشمال إلى الجنوب، طول ضلعه الغربي ١٧٠٠٠م وطول ضلعه الشرقي ٢٧,٠٠م، وطول الضلع الشمالي ٥٠,٧٥م. يحيط بالصحن ٤ أروقة:

الرواق الجنوبي:

يتألف الرواق الجنوبي من مجازين عرضهما الوسطي ٨,٥٥ م، المجاز الداخلي منهما أعرض من الخارجي، وفي كل مجاز ١٧ فتحة.

واجهة الرواق الجنوبي:

تتألف واجهة الرواق المطلة على الصحن من ١٣ قوسا حدوة الفرس المدبب (المخطط ٦). يشكل القوس الأوسط، وهو أكبرها، فاصلا بين قسمين متناظرين، على جانبيه دعامتان تمتدان إلى الأعلى حتى الشرافات (الصورة ٢٥). في كل قسم على جانبي القوس الأوسط ٦ أقواس: الأقواس الأربعة الوسطى متماثلة، والقوسان الطرفيان صغيران ومتماثلان. تعلو القوس الأوسط والقوسين الصغيرين على جانبيه ستارة تنتهي بشرافات مؤكدة أهمية هذه المنطقة ولافتة النظر إليها، ففيها المدخل الرئيسي المؤدي إلى بيت الصلاة، وترتفع فوقها قبة البهو برقبتيها مدعمة هذا

التأكيد ومضفية بهاء وجاذبية خاصة على الواجهة. وهذه هي الواجهة الوحيدة في المبانى القديمة بالقيروان يتحقق فيها قدر كبير من التناظر.

يستند كل قوس في الواجهة إلى عمودين دائريين مستقلين بتاجين مختلفين فوقهما مخدة حجرية أخرى مشتركة فوقهما مخدة حجرية أخرى مشتركة (الصورة ٢٦). وبما أن الأعمدة ذات أطوال مختلفة لذلك وضعت تحت الأعمدة القصيرة قواعد حجرية لتصبح نهايات تيجان الأعمدة جميعها بمنسوب واحد.

تمتد ٣ أفاريز من الحجارة البارزة أفقيا فوق أقواس كل طرف من طرفي الواجهة، في حين يمتد فوق القوس الأوسط إفريز واحد فقط. كما يرتفع شاقوليا إفريز بارز بين كل قوسين ولم توضع هذه الأفاريز لغاية تزيينية فحسب، كما أعتقد، بل لها دور إنشائي، فهي تعمل كشيناجات تربط بين مواد البناء وتسندها.

الجملة الإنشائية للرواق الجنوبى:

يسقف هذا الرواق بأربعة أنواع من السقوف تستند إلى أقواس حدوة الفرس المدبب، هي استمرار للأقواس العمودية على جدار القبلة في القبلية (المخطط٧):

1 ـ قبة البهو: ترتفع وسط الرواق الجنوبي، وهي مبنية بالآجر من الداخل والخارج، ومحززة من الخارج بحزوز حادة كثيرة (المخطط ١٣). تستند القبة إلى رقبة عليا ارتفاعها من الخارج بحرور من وتتألف من ١٦ ضلعا، في كل ضلع نافذة مستطيلة يحيط بها قوس عاتق حدوة الفرس المدبب، وعند النهاية العليا لهذه الرقبة نفذ صف من القرمود الأخضر للتخفيف من تأثير مياه المطر، وله دور تزييني في الوقت نفسه (الصورة ٢٧).

تستند الرقبة العليا إلى رقبة سفلى مربعة، يرتفع ضلعها الجنوبي عن سطح المجاز القاطع بـ ١,٤٥م، فالقبة إذن ترتفع عن سطح القبليـة بالاتجـاه الشرقي بحوالي ٣,٤٥م. في كل ضلع من الأضلاع: الشمالي والشرقي والغربي ٣ نوافذ مستطيلة، الوسطى أعرض وأعلى من

المجاورتين. يحيط بكل من نوافذ الضلعين الشمالي والغربي قوس حدوة الفرس المدبب، ولا يوجد أقواس ولا نوافذ في الضلع الجنوبي لأنه غير ظاهر للناس.

القبة من الداخل معصبة بـ ١٦ عصبا، تنطلق الأعصاب من الأسفل لتلتقي في قمة القبة، بين كل عصبين انحناء، وتحت كل عصب في القبة عصب آخر شاقولي في الرقبة ينقل الحمولة إلى دعامة بين كل نافذتين (الصورة ٢٨).

تستند القبة من الداخل إلى رقبة دائرية فيها ١٦ نافذة مستطيلة، يحيط بكل منها قوس حدوة الفرس المدبب. ويتم الانتقال من الدائرة إلى المربع بحنية ركنيك في كل زاوية تتألف من قوسين متداخلين حدوة الفرس المدبب، القوس العلوي يحيط بالسفلي ويتقدمه. داخل هذين القوسين ربع قبو متقاطع (سروال مقلوب) يؤمن الانتقال التدريجي من قمة القوس إلى ضلعي الرقبة المربعة فيحصر قوسا كل زاوية داخلهما نافذتين مستطيلتين (في كل ضلع نافذة) يحيط بكل منهما قوس حدوة الفرس المدبب. في وسط كل ضلع من الرقبة المربعة نافذة مستطيلة أكبر من النافذتين الزاويتين، يحيط بها قوسان حدوة الفرس المدبب متداخلان ومتدرجان. إذن في هذه الرقبة ١٢ نافذة من الداخل. في الزاوية بين كل قوسين عمود دائري قصير يستند الرقبة ١٢ نافذة من الداخل. في الزاوية بين كل قوسين عمود دائري قصير يستند إلى ظفر وفي أعلاه تاج، أعتقد أن الغاية من وجوده تزيينية أكثر من أن تكون إنشائية (الصورة ٢٨).

تستند القبة برقبتيها من الداخل إلى ٣ أقواس حدوة الفرس المدبـــب شــمالا وشرقا وغربا، وإلى قوس حدوة الفرس الدائري في الطرف الجنوبــي هــو قــوس الباب الأوسط للقبلية. القوس في الطرف الشمالي مماثل لقوس الواجهة ولكنه مبنــي بالآجر ويفصله عن قوس الواجهة بناء من الآجر، يستند القوس الشــمالي الحــامل للقبة إلى عمودين دائريين، فوق كل منهما تاج فمخدة حجرية فكنف مبني بالحجـلرة فوقه مخدة حجرية ثانية (الصورة ٢٩). وخلف العمود الحامل لقوس القبة والعمـود الذي يحمل قوس الواجهة دعامة كبيرة مبنية بالحجارة لمقاومة الدفع الأفقي للأقواس

(المخطط ٧)، نجد مثل هذا الترتيب للدعامتين والأعمدة على جانبي القوس الأوسط برواق المسجد الأقصى.

نلاحظ هنا كذلك فصل العناصر الإنشائية، فالعمودان الحاملان لقوس الواجهة المبنية بالحجارة مفصولان تماما عن العمودين الحاملين للقوس الداخلي المبني بالآجر والحامل لقبة البهو. يستند كل من القوسين الحاملين للقبة شرقا وغربا إلى ٤ أعمدة، عمودان في كل طرف وفوق تاجيهما مخدة حجرية فكتف مبني بالحجارة فوقه مخدة حجرية ثانية (الصورة ٢٩) فكأن كلا منهما قوسان ملتصقان يحمل أحدهما القبة، ويحمل الثاني السقف الذي يجاوره.

٢ ـ قبو مهدي: سقف الفتحة المجاورة للقبة في المجازين (باتجاه الشرق) قبوم مهدي مبني بالآجر يستند شرقا إلى قوسين حدوة الفرس المدبب يستندان إلى اعمدة دائرية بتيجان مختلفة فوقها مخدات حجرية فأكتاف من البناء فمخدات حجرية. ويستند غربا إلى القوس الذي تستند إليه القبة.

" _ قبو متقاطع: سقف الفتحة الرابعة بعد القبة في المجازين قبو متقاطع من نوع سجروان (الصورة ٣٠) يستند إلى الأقواس الستة المجاورة المتعامدة مع جدار بيت الصلاة وإلى الأقواس الأربعة في واجهة الرواق وواجهة بيت الصلاة.

خسبي مربع: سقف الفتحتين الواقعتين بين القبو المهدي والقبو المتقاطع، في المجازين، خشبي مربع، كأنه استمرار لسقف القبلية، يستند إلى الأقواس الستة المجاورة، وفي المنتصف يفصل بين كل فتحتين في المجاز الواحد جسر خشبي من دعامات خشبية دائرية مغلفة بألواح خشبية (صندوق خشبي). وسقف بقية هذا الرواق بمجازيه وبقسميه الشرقي والغربي خشبي مربع يستند إلى الأقواس العمودية على جدار القبلية. بنيت هذه الأقواس مع الجدران التي فوقها حتى السقف بالآجر، وخلف كل عمود يستند إليه القوس من جهة الصحن دعامة كسيت بالحجارة لتلقي دفعه الأفقي. أما الأقواس الأربعة في منطقة تقاطع الرواق الجنوبي مصع السرواق الشرقي والتي هي استمرار لأقواس الرواق الشرقي فمبنية بالحجارة. وفي الصف

الذي هو استمرار لأقواس واجهة الرواق الشرقي يتوضع قوسان متلاصقان غير متماثلين، مما يدفعنا إلى الظن بأنهما بنيا في فترتين مختلفتين (الصورة ٣١)، وأن الرواق الشرقي بني قبل الرواق الجنوبي.

الرواق الشرقي:

منسوب أرضيته أعلى من منسوب الصحن ويصعد إليه بدرجتين. يتألف مسن مجازين بـ ٣ صفوف من الأقواس تمتد من الشمال إلى الجنوب، في كل صف ١٨ قوسا حدوة الفرس المدبب، ولا يوجد أقواس عرضانية (المخطط ٧). يفتح الرواق الشرقي على النهج بـ٣ أبواب: الأول في الفتحة الأولى بدءا من الجنوب، والثاني في الفتحة ٧، والثالث في الفتحة ١٨ (المخطط ٢).

واجهة الرواق الشرقى:

في جدار واجهة الرواق الشرقي على الصحن صفان من الأقواس متلاصقان: الأقواس الداخلية حاملة للسقف، أمامها صف آخر من الأقواس تشرف على الصحن، سماكتها أقل من سماكة الأقواس الداخلية وتبرز عنها بمقدار ٧ سم من كل طرف. يستند كل قوس في واجهة الرواق إلى عمودين بجوار بعضهما أمام الدعامة التي تحمل القوسين الداخليين. فوق كل عمودين تاجان مختلفان غالبا فمخدة حجرية تمند فوق التاجين وتستمر فوق الدعامة أيضا، فوق المخدة كتف من البناء خلف كتف بأبعاد أصغر يتوضع فوق الدعامة، ثم مخدة حجرية تمند فوق الكتف في الواجهة وأخرى بأبعاد أصغر فوق كتف الدعامة (الصورة ٣٣). نلاحظ هنا كذلك مبدأ فصل أقواس الواجهة عن الأقواس الحاملة للسقف (فصل العناصر الإنشائية). الأعمدة في الواجهة مختلفة الطول، ولجعل نهايات التيجان بمستوى واحد أقيمت بعض الأعمدة فوق قواعد حجرية مشتركة أو منفصلة (الصورة ٣٣).

الجملة الإنشائية للرواق الشرقى:

ينخفض سطح الرواق الشرقي عن سطح الــرواق الجنوبــي بـــ ١,٥٥ م. وسقفه في المجازين خشبي مربع يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويقسم إلى فتحــات

بجسور خشبية (صناديق)، كما رأينا في الرواق الجنوبي، تمتد عرضيا من الشرق اللي الغرب، وتستند إلى المناطق الفاصلة بين الأقواس. أعتقد أنهم لجؤوا إلى هذا الترتيب لتسهيل عملية صيانة السقف الممتد طويلا، فترمم كل فتحة على حدة دون أن تؤثر على الفتحات المجاورة. إذ تستند الألواح الخشبية المتوضعة فوق الدعامات الخشبية المربعة إلى هذه الجسور. وتستند الدعامات الخشبية المربعة وهي العنصو الحامل في السقف إلى ٣ صفوف من الأقواس:

ا ـ الأقواس خلف الواجهة: بنيت بالآجر وتستند، كما ذكرنا أعلاه، إلى أكتاف ومخدات حجرية فدعامات مستطيلة بني القسم السفلي منها بحجارة كبيرة والقسم العلوى بحجارة أصغر.

٢ أقواس الصف الأوسط: بنيت بالحجارة، وبنيت الجدران التي فوقها بالآجر للوصول إلى منسوب السقف. يستند كل قوس في الصف الأوسط إلى عمودين مستقلين، فيتوضع عمودان بجوار بعضهما، لكل منهما تاج مختلف، وفوق التاجين مخدة حجرية فكتف من البناء فمخدة حجرية ثانية. يستند كل قوسين متجاورين من الأقواس الخمسة الأخيرة جهة الشمال إلى عمود أوسط مشترك.

"— أقواس جدارية تلاصق الجدار الشرقي من هذا الرواق: تستند إلى دعامات فوقها مخدات حجرية. بني الجدار مع الأقواس والدعامات بالآجر. تمتد روابط خشبية من الجدار الشرقي إلى الصف الأوسط من الأقواس، وتمتد روابط أخرى من الصف الأوسط إلى الأقواس الداخلية في الواجهة، ولم توضع هذه الدعامات الخشبية لمقاومة الدفع الأفقي للأقواس لعدم وجود أقواس عرضانية، وإنما وضعت للمحافظة على مسافة ثابتة بين صفوف الأقواس، ولضمان عدم ميلان صف الأقواس الأوسط الذي يمتد طويلا.

الرواق الشمالي:

يتألف الرواق الشمالي من قسمين أحدهما شرقي المئذنة ويضم فتحتين، والثاني غربيها، وهو من ٥ فتحات، يرتفع عن منسوب الصحن بدرجتين.

واجهة الرواق الشمالي: تتألف واجهة القسم شرقي المئذنة من قوسين حدوة الفرس المدبب، الأيمن أعلى من الأيسر. يستند كل قوس إلى عمودين مستقلين، وتيجان الأعمدة الأربعة مختلفة (الصورة ١٦). فوق تاجي العمودين اللذين يستند إليهما القوسان في الوسط مخدة حجرية فكتف من البناء ثم مخدة حجرية عليا، ويبدو أنه حصل تصدع في المنطقة الفاصلة بين العمودين فدعمت بقطاين من الحديد ربطتها بجدار المستودع خلفها (الصورة ٣٤). وتتألف واجهة القسم الغربي من ٥ أقواس عمودين مستقلين. ولا يوجد خلف أقواس هذه الواجهة دعامات.

سقف هذا الرواق بقسميه خشبي مربع يستند إلى جدار الواجهة جنوبا وإلى جدار المستودع شمالا.

المستودعان خلف الرواق الشمالي:

في جدار المستودع داخل القسم الشرقي من الرواق قوسان من الآجر مغلقان ببناء من الآجر أيضا، في القوس الأيمن نافذة مستطيلة، وإلى يسارها نافذة أخرى مستطيلة فباب قوسه حدوة الفرس المدبب. شرقي هذا القسم باب قوسه حدوة الفرس المدبب فوقه نافذة مستطيلة، ثم قوس حدوة الفرس المدبب يستند إلى عمودين دائريين، وهو مغلق ببناء من الآجر، وفي أعلاه نافذة قوسها نصف دائري، ولسهذا المستودع باب ونافذتان على الرواق الشرقي. يتألف المستودع من ٦ مجازات في كل منها فتحتان، ويضاف إليه قسم من مجازين بفتحتين خلف الرواق.

في واجهة المستودع خلف القسم الغربي من الرواق الشمالي ٣ نوافذ مستطيلة سفلى وباب قوسه حدوة الفرس المدبب فوقه نافذة مستطيلة. يتألف المستودع من مجازين في كل منهما ٥ فتحات، سقفها قبو متقاطع يستند إلى الجدران، وفي الوسط يستند إلى ٥ أقواس حدوة الفرس الدائري تستند إلى ٦ أعمدة دائرية بتيجان مختلفة. العمود الثاني من اليمين محاط بقميص مثمن من الآجر

وخلف كل من العمودين الطرفيين شرقا وغربا دعامة جدارية. في الجدار الغربي باب ونافذة مستطيلان يفتحان على ساحة مكشوفة غربي الرواق والمستودع. ويبدو أن جدران المستودع رممت حديثا.

الرواق الغربي:

يرتفع عن منسوب الصحن بدرجتين، وهو مؤلف من مجازين، في كل مجلز ١٥ فتحة (المخطط ٦). يفتح الرواق الغربي على النهج بـ ٣ أبواب: الأول في الفتحة الأولى بدءا من الجنوب، والثاني في الفتحة السابعة، والثالث في الفتحة ١٠ وبذلك يصبح عدد الأبواب الخارجية للمسجد ٩ أبواب: ٣ في الرواق الشرقي، و٣ في الرواق الغربي، و٣ للقبلية.

واجهة الرواق الغربى:

في واجهة الرواق على الصحن ١٥ قوسا حدوة الفرس المدبب، كل قـوس يستند إلى عمودين مستقلين، فيتوضع في الواجهة عمودان بجوار بعضهما فوقهما تاجان مختلفان غالبا. خلف كل عمودين دعامة بني القسم السفلي منها بحجارة كبيرة وبني قسمها العلوي بحجارة صغيرة، تمتد فوق العمودين والدعامة مخهدة حجرية فوقها كتف مبني بالحجارة فمخدة حجرية. تحت بعض الأعمدة قواعد حجرية لجعل نهايات التيجان بمستوى واحد. خلف أقواس الواجهة أقواس مماثلة داخلية بسهماكة أقل تستند إلى الدعامات المتوضعة خلف أعمدة الواجهة. ونرى أن هذا الترتيب اتبع في كل من الواجهتين الجنوبية والشرقية، غير أن هذا الرواق يختلف عن السابقين بكون الجزء بين القوس الداخلي والقوس الخارجي قد بني بشكل قبو مهدي سجروان أي بني آجره على شكل زكز اك لغاية تزيينية (الصورة ٣٥). ونفذت أقواس مزدوجة بينها زكز اك من الآجر كذلك على يسار الداخل إلى الرواق الغربي مين الباب الأول من الجنوب (الصورة ٣٦). في واجهة الرواق الغربي بين القوسين المنحوت المنحوت الوحة زخرفيه من الحجر المنحوت

(الصورة ٣٧)، وتشابهها لوحة أخرى داخل الرواق على يُمين الداخل من الباب الأول بدءا من الجنوب. أظن أن هاتين اللوحتين جلبتا إلى المسجد من مبان إسلامية تهدمت في زمن ما، وعلى الأغلب من صبرة المنصورية، إذ يوجد عمود كذلك في الرواق نفسه يعود إلى الفترة الزيرية كما رأينا.

الجملة الإنشائية للرواق الغربى:

سقف هذا الرواق خشبي مربع يستند إلى ٣ صفوف من الأقواس حدوة الفرس المدبب: الأول خلف أقواس الواجهة، وتستند هذه الأقواس إلى دعامات حجرية. والثاني في الوسط، وتستند أقواسه إلى أعمدة حجرية دائرية بتيجان مختلفة. والثالث ملاصق للجدار الغربي، وتستند أقواسه إلى دعامات مبنية بالآجر فوقها مخدات حجرية فأكتاف جزؤها الأمامي من الحجر والجزء الخلفي من الأجو فوقها مخدات حجرية. ويبدو أن الجدار الغربي يميل نحو الخارج إذ إن أبعاد الدعامات تزداد باتجاه الأعلى. فالدعامة في الصورة (٣٨) مثلا عرضها من الأسفل بالاتجاه العمودي على الجدار ٨٨ سم ومن الأعلى (تحت المخدة الأولى) ١١٠ سم، فالفارق ٢٢سم بارتفاع ٢٩٥ سم، أي أن الميل يساوي حوالي ٧٠٥ بالمئة.

أما الصفوف العرضية من الأقواس حدوة الفرس المدبب فتتعامد مع الواجهة والجدار الغربي، ويستند كل صف من هذه الأقواس إلى ٣ أعمدة: عمود خلف دعامة الواجهة، وعمود في الوسط، والعمود الثالث أمام الدعامة في الجدار الغربي (الصورتان ٥٣و٣٨). تيجان الأعمدة مختلفة، وفوق تاج كل عمود مخدة حجرية فكتف من البناء الحجري ثم مخدة حجرية. ويصل بين الأقواس روابط خشبية تمتص الدفع الأفقي للأقواس العرضية وتنقله إلى الدعامات الطرفية. وبما أن السقف الخشبي المربع يستند إلى الصفوف الثلاثة للأقواس التي ذكرناها أعلاه، فليس لهذه الأقواس العرضية وظيفة إنشائية سوى الفصل بين فتحات السقف الممتد على طول

المجاز، لتسهيل عملية الصيانة، كالدور الذي رأيناه للجسور الخشبية العرضية في الرواق الشرقي.

في الصف الأخير (شمالا) من الأقواس العرضية يتلاصق قوسان بتباعد مركزي مختلف، يستند قوسا الصف الأيسر منهما إلى ٣ أعمدة بـ ٣ تيجان مختلفة فمخدات حجرية فوقها أكتاف فمخدات تمتد فوقها روابط خشبية. أما قوسا الصف الأيمن فيستندان إلى ٣ أعمدة بتيجان مختلفة ومخدات حجرية، ولا يوجد أكتاف ولا الأيمن فيستندان إلى ٣ أعمدة بتيجان مختلفة ومخدات حجرية، ولا يوجد دعامتان خشبيتان مخدات ثانية، كما لا يوجد روابط خشبية عرضية. في حين توجد دعامتان خشبيتان خلف منطقة تخصر القوس في الصف الأوسط من الأقواس والذي يقف عند الصف الأخير من الأقواس العرضية ولا يستمر إلى نهاية الرواق، والغاية مسن هاتين الدعامتين تأمين نقل الدفع الأفقي من الأقواس الوسطى إلى جدار ميضاة الحفيان (الجدار الشمالي من الرواق الغربي). سقف هاتين الفتحتين الأخيرتين باتجاه معاكس العرضيين الأخيرين جنوبا وعلى جدار ميضاة الحفيان شمالا. ومن تأمل هذه الوضعية نستنتج أن الصف الأيمن من الأقواس بني في فترة مغايرة لفترة بناء الوضعية نستنتج أن الصف الأيمن من الأقواس بني في فترة مغايرة لفترة بناء الصف الأيسر المنسجم تماما مع أقواس الرواق الغربي وترتيبه الإنشائي. ولربما كان هذا القسم مبنيا كرواق أمام الميضاة، قبل أن يبنى الرواق الغربي.

ميضأة الحفيان: في الزاوية الشمالية الغربية من الصحن، مغلقة حاليا. كانت تسمى بــ ميضاة الحفيان لأنها داخل المسجد، وكان يذهب إليها الراغبون بالوضوء حفاة، إذ كان يمنع دخول المسجد بالأحذية. باب الميضأة إلى الرواق الغربي جنوبي.

وسنرى في قسم الوثائق أعمال الترميم التي أجريت على الصحن والأروقة.

الواجهات الخارجية:

لجامع عقبة ٤ واجهات على الأنهج الأربعة المحيط ـــ قبه، ولكل منها خصائصها، ولأبواب كل منها مواصفاتها وموادها، كما سنرى أدناه:

الواجهة الجنوبية:

بنيت هذه الواجهة بالأحجار الكبيرة في الأسفل وبالآجر في الأعلى، ودعمت بنيت هذه الواجهة بالأحجار الكبيرة في الأسفل وبالآجر في الأعلى، ودعمت بدية الصورة ٣٩). الدعامة الغربية عمود دائري بقاعدة وتاج، ولهذا العمود وظيفة إنشائية إذ يقلل احتمال تصدع زاوية الدعامة ذات الارتفاع الكبير وانهيارها، ويخفف من الصدمات الناتجة عن العوامل الخارجية. كما أن له وظيفة جمالية إذ يكسر رتابة مداميك البناء الممتدة أفقيا، والسطوح الملساء الكبيرة المساحة الخالية من أية زخرفة. يلي كلا من الدعامتين الزاويتين دعامتان صغيرتان فدعامة كبيرة، أما الغربية منهما قيليها دعامتان صغيرتان إحداهما ملتصقة بجدارغرفة الإمام. مقطع الأقسام السفلي مسن الدعامات الصغيرة أكبر من مقطع الأقسام العليا منها، وهذا يجعلنا نعتقد أنها كسيت بقميص من الحجارة لترميمها وحمايتها في وقت متأخر عن تاريخ إنشائها.

تتقدم غرفة الإمام هذه الواجهة، ويبرز عنها مدخلها الذي يتألف من باب مستطيل فوقه نافذة مستطيلة ويحيط بهما قوس حدوة الفرس المدبب، يستند إلى عمودين دائريين بتاجين ومخدتين حجريتين فكتفين ومخدتين حجريتين (الصورة ٤٠). أمام الواجهة رصيف مرتفع لحمايتها من مياه النهج وصدمات وسائط النقل.

الواجهة الشرقية:

بنيت هذه الواجهة مع دعاماتها بالآجر. تختلف أبعاد الدعامات وانحدارات نهاياتها، كما تختلف أبعاد المساطب الآجرية المبنية بين الدعامات لتدعيم الجدار وحمايته وانحداراتها. جدد الجدار مع دعاماته بطريقة السلخ والتجليد أثناء الترميم الذي بدأ عام ١٩٨٥، كما جددت أبواب هذه الواجهة (الصورة ٤١). ولقد تغييرت أبعاد الدعامات والمساطب وأشكالها كثيرا نتيجة الترميمات المتتالية. ربما بسبب مجاورة هذه الواجهة لبئر تكفة الذي يعتقد بأنه كان موجودا قبل أن تبنى القيروان.

وأظن أن هذا من الأسباب التي دعت البنائين إلى وضع مخدات خشبية سميكة تمتد فوق نجفات الأبواب، لتحد من التشققات التي تحدث نتيجة الهبوط التفاضلي بالتربة.

في هذه الواجهة ٤ أبواب مختلفة الأبعاد والمواد وطريقة البناء، وإن كان هناك تشابه بين البابين الأول والثاني بدءا من الشمال.

الباب الأول: مستطيل يكسو الرخام نجفته وكتفيه، ويحيط به إطار آخر من الرخام فوقه مخدة حجرية ثم مخدة خشبية لامتصاص الحركات الأفقية الطفيفة التي يتعرض لها الباب وإكسابه مرونة، مما يساعد على الحد من التشققات التي يمكن أن تحدث في النجفات أو الأقواس أو الجدران. يتقدم هذا الباب قوس حدوة الفرس المدبب، بنيب صنجاته في الواجهة بالحجارة وبني باقي القوس بالآجر، وملئ الفراغ بين القوس والمخدة الخشبية بالآجر. يحيط بواجهة القوس إطار مستطيل من الحجارة، وبنيب المساحة بين القوس والإطار بالحجارة أيضا (الصورة ٤٢).

الباب الثاني: مشابه للباب الأول غير أن المساحة بين نجفة الباب والقوس بنيت بالحجارة وفتحت فيها نافذة مستطيلة (الصورة ٤٣).

الباب الثالث: مستطيل نجفته وكتفاه من الرخام، فوق النجفة مخدة خسبية. يتقدم الباب قوس حدوة الفرس المدبب مبني بالآجر بعمق صغير ويستند إلى عمودين دائريين، فوق كل عمود تاج فمخدة حجرية فوقها مخدة حجرية ثانية أكبر من الأولى (الصورة ٤٤).

الباب الرابع: ويدعى بباب النساء، وبعضهم يسميه "باب لاله ريحانة". وهو أشهر أبواب الجامع، ويتألف من ٣ أقسام: الباب الداخلي (داخل البرج)، والبرج الذي يتقدم الباب، ثم القبة التي تعلو البرج:

1— الباب الداخلي: مستطيل يغلف الرخام نجفته وكتفيه، وفوق النجفة وسادة خشبية. يحيط بالباب قوس حجري حدوة الفرس المدبب بتباعد مركزي صغير، وبنيت المساحة بين الوسادة الخشبية والقوس بالآجر، وكذلك الجدار فوق القوس، وقد ثبتت اللوحة التي تؤرخ الباب في هذه المساحة فوق الوسادة الخشبية.

Y— البرج: يتقدم هذا الباب الداخلي برج وحيد من نوعه في القيروان يتشكل من عدران (الصورة ٥٥)، يرتفع الجداران الشمالي والجنوبي على قوسين حدوة الفرس المدبب وعلى دعامتين حجريتين على جانبي كل قوس، وقد ملئت حنية كل قوس من الداخل بالزخارف الحجرية (الصورة ٣). يستند القوس إلى ٤ أعمدة ودعامتين: عمودان في كل طرف تتوسطهما دعامة مبنية بالحجارة، وتمتد فوق تاجي العمودين والدعامة مخدة من المرمر. بني الجدار الشمالي من البرج بالآجر، لكن الطرف الشرقي منه مكسو بالحجارة، ويعلو هذا الجدار شرافات مسننة. أما الجدار الجنوبي فهو مكسو بكامله بالحجارة يعلوه إفريز بارز من الحجارة فوقه محاريب أقواسها حدوة الفرس الدائري، تستند إلى أعمدة دائرية تعلوها تيجان متماثلة فمخدات حجرية. يمتد فوق المحاريب إفريز بارز من الحجارة تعلوه شرافات مسننة.

في الواجهة الشرقية للبرج قوس حدوة الفرس المدبب يستند إلى عمودين بتاجين مختلفين فمخدتين من الرخام فوقهما كتفان مكسوان بالرخام، ثم مخدتان من الرخام أيضا. كسيت بقية الواجهة بالحجارة وتستند في الزاويتين إلى عمودين الرخام أيضا. كسيت بقية الواجهة بالعجارة وتستند في الزاويتين إلى عمودين الداريين ودعامتين تتوضعان بين العمودين الزاويين والعمودين الحاملين للقوس، وتمتد فوق تاجي العمودين والدعامة مخدة رخامية (الصورة ٥٥). وفوق القوس مداميك يمتد فوقها إفريز من الحجارة البارزة على طول الواجهة، فوقه ٩ محاريب تزيينية بنيت بالآجر أقواسها حدوة الفرس المدبب على أعمدة دائرية بتيجان متماثلة فوقها مخدات حجرية. فوق المحاريب إفريز بارز من الحجارة فشرافات مسننة.

٣- القبة: تعلو هذا البرج قبة محززة من الداخل والخارج بـ ٥٧ حزا حادا من نوع قبة المئذنة (المخطط ١٢). تستند القبة إلى رقبة مربعة من الخارج، طول ضلعها الغربي ٤٠٤،٤م وارتفاعه عن سطح بيت الصلاة ٢٠,٢م. على جانبي القبة فوق السطح ما يشبه حجرتين صغيرتين سقفهما خشبي يرتفع عن السطح بـ فوق السطح ما فيها سماكة السقف التي تساوي ٤٠سم. عرض الحجرة الجنوبية

١٢ اسم وعرض الشمالية ١٠٠ اسم، وإنما نشأت هاتان الحجرتان نتيجة زيادة عرض البرج عن عرض رقبة القبة، وزيادة ارتفاعه عن ارتفاع سطح بيت الصلاة ولا استخدام لهما.

تستند القبة من الداخل في كل زاوية إلى ٤ أقواس متداخلة ومتدرجة، بين القوس السفلي وزاوية المربع حنية ركنية، وبذلك يتم الانتقال من الدائرة إلى المربع (الصورة ٤٦). في منتصف كل ضلع ٣ أقواس متداخلة ومتدرجة. يستند كل من الأقواس الثمانية العليا (٤ في الزوايا و٤ في منتصفات الأضلاع) إلى أعمدة دائرية تيجانها متماثلة وفوقها مخدات حجرية. فتحت نافذة في القوس السفلى الغربي.

الواجهة الشمالية:

تحتل المئذنة مسافة ١٠,٠١٥م من هذه الواجهة، وتلتصق بطرفيها دعامتان. كما تتوزع على يمين المئذنة ويسارها دعامات أخرى تتنوع أشكالها وأبعادها الأفقية والشاقولية، وتختلف المسافات الفاصلة بينها. تتقدم هذه الواجهة مسطبة بارتفاع كبير لتأمين حرم يحمي الواجهة والمئذنة من مياه الأمطار وصدمات وسائط النقل واهتزازاتها في النهج خلف المئذنة (الصورة ٤٧).

الواجهة الغربية:

تتوضع على طول هذه الواجهة دعامات مختلفة الأشكال والأبعاد الأفقية والشاقولية، ونهايات بعضها منحدرة في حين جعلت نهايات بعضها الآخر مستوية. بني الجزء السفلي منها بالحجارة، وبني الجزء العلوي بالآجر (الصورة ٤٨)، وأظن أن أشكالها وأبعادها تغيرت مع الأيام. فالدعامة الملاصقة للباب الثاني في هذه الواجهة، وهو الباب الأول إلى الرواق بدءا من الجنوب، جددت في إصلاحات علم ١٩٨٥ وفتح فيها نازل مطري، بعد أن عدلت ميول سطح المسجد وجعلت مياه الأمطار تصب خارجه بدلا من أن تصب داخله، وجعلت أسفلها فتحة مربعة لخروج مياه المطر (الصورة ٤٩). خلف هذه الدعامة فراغ تظهر فيه دعامة قديمة بأبعاد

وهذا يدفعنا إلى الظن بأن البرج الذي يتقدم الباب الحالي أنشئ في وقت لاحق، ذلك لأن المسافة من بداية الباب إلى نهاية الدعامة الحالية تساوي ٢٨٣سم، وعمق الفراغ من نهاية الدعامة إلى بداية جدار الباب الحالي ٢٢١سم، وإلى بداية الدعامة القديمة ٣٠٢سم، فسماكة كتف الباب الحالي ٣٠١ = ٣٨٣ – ٢٢١سم، والمسافة بينه وبين مسايرز من الدعامة القديمة ١٨سم فقط ومادة البناء مختلفة، فالبرج والدعامة الخارجية بنيا في عهد مغاير لعهد بناء الدعامة الداخلية.

صغيرة ملاصقة للباب أو ربما كانت جزءا من واجهة الباب القديم (الصورة ٥٠).

وقبل الباب الثالث في هذه الواجهة كانت هنالك غرفة سقفها قبو مهدي يستند إلى جسر خشبي، وقد تهدم هذا السقف منذ سنوات قليلة ولم يعد إلى ما كان عليه.

في هذه الواجهة ٤ أبواب، وهي (بدءا من الجنوب):

الباب الأول: يفتح على القبلية، ننزل إليه بدر جتين. الباب مستطيل عرضه ٢٠٢سم، كسي كتفاه ونجفته بالرخام، وفوق النجفة وسادة خشبية فوقها قوس عاتق مدبب مبني بالآجر، وداخله بناء من الآجر على شكل معينات تزيينية غير كاملة، وعلى جانبي القوس معينان تزيينيان. يتقدم الباب برج طوله من الشرق إلى الغوب وعلى جانبي القوس معينان تزيينيان. في واجهة البرج قوس حدوة الفرس المدبب مبني بالحجر يستند إلى عمودين بتاجين مختلفين فمخدتين من المرمر فوقهما كتفان ثم مخدتان. في أعلى الواجهة نافذة قوسها حدوة الفرس المدبب فوقها قوس موتور من الأجر البارز، على كل من جانبي النافذة ٤ محاريب تزيينية من الآجر أقواسها متدرجة (مسننة)، وفي أعلى الواجهة شرافات من الآجر (الصورة ٥١).

سقف هذا البرج بقبة آجرية محززة من الداخل والخارج بـ ٥٣ حزا حــادا من نوع قبة المئذنة. تستند القبة في كل زاوية إلى ٣ أقواس متداخلة في أسفلها حنية ركنية تؤمن الانتقال من الدائرة إلى المربع. بين كــل حنيتين ركنيتين قوسان متداخلان. وبما أن فراغ البرج ليس مربعا (٣٠٤٨×٣,٦٠) ولتأمين قاعدة مربعــة

تقوم عليها القبة، أنشئ في كل من الجهتين الشمالية والجنوبية جسران يتألف كل منهما من قسم منحن من الآجر على شكل جزء من قبو مهدي يستند في نهايته إلى جسر خشبي (دعامات خشبية) كما في الصورة (٥٢)، ويبدو أن بروز هذين الجسرين كان أكثر مما يجب لذلك جاء مسقط القبة بيضويا بدلا من أن يكون دائريا. ولهذين الجسرين الخشبيين أو المخدتين الوظيفة الإنشائية نفسها التي ذكرناها في أبواب الواجهة الشرقية.

يتألف كل من الجدارين الشمالي والجنوبي للبرج من قسمين متلاصقين، آجراتهما غير متداخلة فهما غير مترابطين. فكأن هذا البرج أضيف في فيترة متأخرة، وأن هذا الباب كان مفتوحا بين دعامتين تظهران بوضوح وتبرزان عن بقية الجدران (الصورة ٥٢). كما أنه يبدو لي أن ارتفاع فتحة الباب نفسه كان أقل من الارتفاع الحالي بالقدر الذي يسمح باستكمال المعينات التزيينية المنفذة ضمن القوس العاتق.

على جانبي البرج دعامتان ضخمتان، عرض اليمنى ٢٠٠سم وطولها (عموديا على جدار القبلية) ٣٥٠سم، وعرض اليسرى ٢٥٢سم وطولها ٣٥٦سم تغطيان الواجهتين الشمالية والجنوبية للبرج، ولكن انحدار نهايتيهما يسمح بظهور قسم من المحاريب والشرافات أعلى هاتين الواجهتين، وهذا يجعلني أعتقد بأن الدعامتين على جانبي الباب أنشئتا في تاريخ متأخر عن تاريخ إنشاء البرج.

الباب الثاني: يؤدي إلى أول فتحة في الرواق الغربي، وهـو مستطيل عرضه ٨٠٧سم، كسيت نجفته وكتفاه بالمرمر. يتقدم هذا الباب برج عرضه مـن الداخـل ٥٧٧سم وعمقه ٢٠٦سم، ثبت على جداره الجنوبي داخل البرج لوح مرمـر كتـب عليه تاريخ إنشاء الباب، كما مر معنا. في واجهته قوس حدوة الفرس المدبب مبني بالآجر ويستند إلى عمودين دائريين فوق تاجيهما مخدتان، وبقية الواجهـة بسيطة بنيت بالآجر وبدون شرافات (الصورة ٥٣). سقف البرج خشبي مربع.

على جانبي هذا الباب دعامتان كبيرتان عرض اليمنى ٢٨٨سم وعمقها ٢٢٠سم، وعرض اليسرى ٢٨٣سم وعمقها ٣٢٥سم.

الباب الثالث: هو الباب الرئيسي للصحن ويفتح يوميا من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر لدخول السائحين إلى المسجد. الباب مستطيل عرضه ٢٠٦سم، وقد كسيت نجفته وكتفاه بالمرمر. فوقه مخدة خشبية ثم ٣ مداميك من الآجر، يرتفع فوقها جدار يتأخر عن مستوى النجفة ونفذت فيه معينات تزيينية من الآجر منحرفة عن منتصف الباب وغير مكتملة، كما رأينا في الباب الأول، وربما حجبت مداميك الآجر المتوضعة فوق النجفة تكملة المعينات (الصورة ٤٥).

يتقدم هذا الباب أيضا برج عرضه من الداخل ٣٣٠سم وعمقه ٢٦٣سم، في واجهته قوس حدوة الفرس المدبب من الآجر يستند إلى عمودين دائريين بتاجين مختلفين، فمخدتين من الحجر فوقهما كتفان من الآجر. بنيت بقية الواجهة بالآجر تتخللها مخدة خشبية تتوضع فوق القوس وتمتد على كامل عرضه (الصورة ٥٥). وفي أعلى الواجهة شرافات نهاياتها متدرجة (مسننة).

سقف البرج قبو متقاطع من نوع سجروان (الصورة ٥٦)، يستند شرقا إلى الجدار المتوضع فوق نجفة الباب، وغربا إلى القوس في الواجهة، وإلى قوسين جداريين شمالا وجنوبا أنشئا لتحويل المستطيل (٢,٦٣×٣,٣٠) إلى مربع.

على جانبي الباب دعامتان كبيرتان عرض اليمنى ٢٢٧سم وعمقها ٣٠٥سم، وعرض اليسرى ٢٣٨سم وعمقها ٣٩٠سم، ويبدو أن الدعامة اليمنى بنيت كتدعيه لدعامة سابقة قديمة، ويظهر هذا واضحا في الجدار الجنوبي من البرج، إذ نلاحظ أنه مشكل من قسمين منفصلين مبنيين بنوعين من الآجر، الداخليي منهما أقدم (الصورة ٥٦). وهذا يدلنا أيضا على أن البرج بني في وقت متكل عن بناء الدعامة الداخلية، وكذلك فإن كون المعينات التزيينية المبنية فوق الباب منحرفة عن منتصفه قد يدلنا على أن الباب الأصلى كان أقل عرضا من الباب الحالى، وأنه وسع

وربما زيد في ارتفاعه في وقت لاحق. ولقد أخبرني السيد عثمان جراد مدير دار الآثار بالقيروان (سابقا) أنهم هدموا سقف برج هذا الباب (القبر المتقاطع) في عمليات التجديد التي جرت في الستينيات ثم أعادوا بناءه.

الباب الرابع: يؤدي إلى الفتحة قبل الأخيرة في الرواق الغربي. مستطيل عرضه ١٩٦ سم، كسيت نجفته وكتفاه بالمرمر، وفوق النجفة مخدة خشبية بطبقتين. فوق الباب معينات تزيينية من الأجر غير مكتملة في قسمها السفلي، يحيط بها قوس مدبب من الأجر (الصورة ٥٧).

يتقدم الباب برج عرضه من الداخل ٣٠٠سم وعمقه ٢٠٠سم، فــي واجهتــه قوس حدوة الفرس المدبب على عمودين قصيرين ومختلفين باللون يســـتندان الله قاعدتين من الآجر وفوق تاجيهما مخدتان. فوق القوس إفريز بارز من الآجر فوقــه ٣٠ محاريب أقواسها حدوة الفرس المدبب، فتحت نافذة في المحراب الأوسط. أعلــي الواجهة شريط تزييني من الآجر البارز تتوضع فوقه الشرافات (الصورة ٥٨).

تعلو البرج قبة صغيرة محززة من الداخل والخارج، تستند في كل من الزوايا الأربع إلى قوسين متداخلين فحنية ركنية، وبذلك يتم الانتقال من الدائرة إلى المربع. في وسط كل ضلع نافذة مغلقة ما عدا التي في الواجهة فهي مفتوحة. وحيث أن مقطع البرج من الداخل مستطيل ولتأمين القاعدة المربعة للقبة، أنشئ في كل من الجانبين الشمالي والجنوبي انحناءان في نهايتيهما جسران خشبيان، كما في الباب الأول، وكذلك وضع جسر خشبي فوق قوس الواجهة من الداخل لحمل القبة ورقبتها، فالانحناء ينقل حمولة القبة والرقبة إلى الجدران (الصورة ٥٧).

على جانبي البرج دعامتان كبيرتان من الآجر، والقسم السفلي منهما مبني بالحجارة لمقاومة الرطوبة، وسطحهما العلوي منحدر باتجاه النهج لتصريف مياه الأمطار. عرض الدعامة اليمنى ٣٤٥سم وعمقها ٢٧٦سم، وعسرض اليسرى ٣٣٣سم وعمقها ٢٠٧سم.

آراء ومناقشات حول أبواب الواجهات الخارجية ودعاماتها:

نلاحظ أن أبواب هذه الواجهة كلها متقدمة عن الواجهة بمقدار يتراوح بيسن ١٥٠و ١٥٠٠سم. ويرى أحمد فكري ١٠٠ أن تقدم هذه الأبواب عن الواجهة "حمل بناء القيروان على أن يكثر من الدعائم الضخمة ولم يكن اتفاقا أن عم إقامتها الواجهةين الشرقية والغربية"، ويعتقد أن هذا هو السر في إقامة الدعائم الضخمة على طول الواجهة. "لأنه يحيط بكل باب مدخل، ويتقدم هذا المدخل بناء يخرج عسن حدود الحائط بمقدار مترين طولا ومترين عرضا. ولو أن هذه المداخل، وعددها أربعة على الواجهة الغربية تركت بمفردها لظهرت كأنها زيادات خارجة عن كتلة المسجد ولكانت شوهت في وحدة هذه الواجهة الفسيحة التي تمتد ١٢٧م. وهذا ما تحاشاه بناء هذه الدعائم، فإن امتدادها على هذه الواجهة أدخل هذه المباني إلى حظيرة الحائط، وجعل من المداخل عناصر قوية التماسك بكتلة المسجد، بل وأكثر من هذا الحائط، وعي أن تكون رؤوس الدعائم منحدرة حتى يتبين رونق رؤوس المداخل التي تخصر بينها سواء كانت هذه الرؤوس عارية أو تعلوها أسنة أو قباب".

ولدعم فكرته هذه يتابع قوله: "وليست هذه الدعائم مسندات للبناء كما ادعيى بعض العلماء فإن جدران المسجد لا تتطلب ركائز. وقد رأينا فيما سببق أن عقود بيت الصلاة لا تدفع قواها إلى خارج حدود أقواسها وأنها لا تتثاقل على الجدران، بل إنها على نقيض ذلك تتكاتف معها حين تلتصق بها، كما هي الحال في كل من الجدارين الشرقي والغربي. ونضيف إلى هذا أنه إذا أريد من هذه الدعائم أن تودي وظيفة السند لعقود المسجد فإنها تقف عن أداء هذه المهمة لأنها أقيمت في مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز اندفاعها.... كما أن السر في إقامة هذه الدعائم لا يفسره الادعاء الذي فندناه، فلا يفسره أيضا ما ادعى البعض الآخر من العلماء

⁽١٣٠) المسجد الجامع بالقيروان ــ مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ١٩٣٦/١٣٥٥ ــ ص(١١٧–١١٨).

من أن هذه الدعائم زيادات لا معنى لها وأنها أجزاء شكلية من البناء" أما عفيف بهنسي الم فهو يرى أن الدعائم البارزة هي لدعم الجدار، ومن جهة أخوى تحافظ على وجيبة هي على مستوى الأبواب.

ويرى المنجي الكعبي الكعبي أن هذه الدعامات السميكة تدعم جـــدار المسـجد الخارجي، وفي الوقت نفسه تكسر من حدة الشمس وتأثير الرياح عليه، فهي للعائذين به ظل ودفء دائمان.

ولكنني أعتقد أن دعامات الجدران لم تتشأ لحماية أبوابه، أي لم يكن بروز الأبواب سببا في إنشاء الدعامات، بل على العكس ربما كان بروز الدعامات سببا في بروز الأبواب. ووجود الدعامات في الجدران ذات الارتفاعات الكبيرة أمر لا بد منه حتى لو كانت هذه الجدران مبنية بمواد ذات مقاومة كبيرة كما هو الحال في جدران المسجد الأموي بدمشق المبنية بالحجر الكلسي وفي الواجهة الشمالية للجامع الكبير بحلب. فكيف إذا كانت الجدران مبنية بمادة ضعيفة قليلة المقاومة كجدران جامع عقبة المبنية بالآجر الطيني. وليس من الضروري أن تكون الجدران معرضة لقوى دفع أفقي ناتجة عن الأقواس لتقوى بالدعامات. فالجدران الخارجية لمسجد الرقة ومسجد سامراء وأبي دلف مدعمة بدعامات نصف دائرية وكذلك الحال في الجدران الخارجية لمسجد عمرو بن العاص وهي مبنية بالآجر. وسور مدينة القيروان نفسها مدعم بدعامات كبيرة مع عدم استناد أي شيء عليه (لا أقواس ولا سقوف) بل يتعرض لوزنه الذاتي وإلى قوى دفع أفقية ناتجة عن الرياح وإلى قوى المنافية أخرى. فوجود الدعامات أمر ضروري جدا ولا بد منه لأسباب إنشائية.

ولكن لماذا كانت دعامات مسجد القيروان مستطيلة وليست دائرية؟ أظن أن السبب في ذلك هو الرغبة في جعل عرضها أقل ما يمكن، ونحن نلاحظ أن

⁽١٣١) المسجد الجامع بالقيروان ص(١١٤-١١٦).

⁽۱۳۲) الفن الإسلامي _ دار طلاس بدمشق ۱۹۸۱ _ ص۱٦٥.

⁽۱۳۳) القيروان ص٧٣.

الدعامات القديمة كانت رفيعة وصغيرة الأبعاد. فالنهج على امتداد المسحد كان يشكل السوق الرئيسي في المدينة ويسمى السماط، وربما كانت الدعامات تشكل الفواصل بين المحلات التجارية، فالمسافات بينها صغيرة. وسكان القيروان، حتى الآن، يسمون المنطقة الفاصلة بين دعامتين والمرتفعة قليلا عن مستوى النهج "دكانة". وأظن أن بروز هذه الدعامات واصطفاف الدكاكين (المحلات التجارية) على طول جدار المسجد الذي كان يشكل جزءا من السوق الممتد من باب نافع إلى باب أبي الربيع دفع بناء القيروان إلى إنشاء ردهات أمام الأبواب تتقدمها، لحمايتها من بضائع التجار وحركة وسائط النقل من جهة، ولإظهارها والدلالة عليها وسلم زحمة السوق من جهة أخرى. وقد يؤيد هذا الظن عدم وجود ردهات تتقدم أبواب الواجهة الشرقية لعدم وجود سوق هناك.

ولا بد من الإشارة إلى أن القسم العلوي من دعامات النصف الجنوبي من الواجهة الغربية يميل نحو الخارج بشكل واضح، وكلما رممت تعاد إلى وضعيتها المائلة. وعندما سألت أحد الفنيين عن سبب عدم إعادة بنائها بشكل شاقولي أثناء الترميم أجاب بأنهم يفضلون تركها مائلة كما هي، لأنهم لم يفهموا حتى الآن سبب بنائها مائلة، ولربما تتمكن الأجيال القادمة من إيجاد تفسير لهذه الظاهرة.

ونذكر هنا أن الدعامات الساندة للواجهات الخارجية تدعى بالاصطلاح المحلي القيرواني "فارسية". يقول عبد الستار عثمان: "وقد تبنى الأبراج مع البناء ذاته على مسافات معينة لتدعم إنشاء الجدران المرتفعة، وهذا أسلوب معماري إيراني قديم، انتشر في البلاد الإسلامية حتى وصل إلى شمال إفريقية وعرف باسم "فارسية"، تأكيدا لهذا الأصل، ويدلل ذلك على استمرار ظاهرة الأبراج الداعمة في الحوائط الخارجية في العمارة الإسلامية نقلا عن أصولها الإيرانية القديمة. وربما

تبنى الدعامات الساندة "الأبراج" لسند جدران المبنى وحمايتها من السقوط بعد أن تظهر عليه علامات التصدع أو التشقق" ١٣٤٠ .


وأشير كذلك إلى أن أبواب المسجد تبقى كلها مغلقة عدا الباب التسالث في الواجهة الغربية، إذ يفتح من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر لدخول السياح، وعندما يغلق هذا الباب يكون موعد صلاة الظهر قد اقترب فيفتح البابان الشرقي والغربي المؤديان إلى القبلية فيدخل منهما المصلون فقط. وعند صلاة الجمعة وصلاة العيدين (الفطر والأضحى) تفتح الأبواب الثلاثة الأولى في الواجهة الغربية ويبقى الباب الرابع قرب ميضاة الحفيان مغلقا. وفي الواجهة الشرقية يفتصح باب النساء المؤدي إلى القبلية فقط وتبقى بقية أبواب هذه الواجهة مغلقة.

وسنرى في قسم الوثائق أعمال الترميم التي أجريت على الواجهات الخارجية وأبوابها.

⁽١٣٤) لين الرامي محمد بن إبراهيم البناء ــ الإعلان بأحكام البنيان ــ دراسة أثرية معمارية ــ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٨ (ص٨٥.

الصورة (٢) عمود صنهاجي بواجهة الرواق الغربي







الصورة (٣) القوس الجنوبي ببرج باب ريحانة



الصورة (٥) ٣ أعمدة يسار المجاز القاطع في الجامع الأعظم

الصورة (٤) جزء من سقف المجاز الأول (مجاز المحراب) في الجامع الأعظم




الصورة (٦) ٥ أعمدة عند تقاطع المجاز القاطع مع مجاز المحراب والقبة




الصورة (٧) فاصل رصاص بين جسم العمود وقاعدته







الصورة (٨) مجاز المحراب



الصورة (١٠) قبة المحراب من الخارج

الصورة (١٣) تفصيل الجزء العلوي فوق المحراب



الصورة (١١) المحراب



الصورة (١٢) تفصيل جزء من حنية المحراب وأحد عموديه

الصورة (١٥) منظر عام للمنبر والمقصورة





الصورة (١٤) تفاصيل زخارف المنبر



الصورة (١٧) باب المئذنة



الصورة (١٦) المئذنة والرواق الشمالي



الصورة (١٩) مرمى السهام العلوي في الدور الأول داخل المئذنة




الصورة (١٨) الباب إلى مطح الرواق الشمالي باتجاد الغرب



الصورة (٢١) القسم العلوي من الواجهتين الشمالية والغربية للمنذنة



الصورة (٢٠) تجفة ممر المئذنة وسقفه من الداخل




الصورة (٣٣) المنقف المستوي الأخير للدور الثاني من المئذنة



الصورة (٢٢) مرمى سهام في الجدار الغربي من الدور الثاني والسقف القبو المتقاطع




الصورة (٢٤) قبة المئذنة من الداخل




الصورة (٢٦) تقصيل بواجهة الرواق الجنوبي




الصورة (٢٥) واجهة الرواق الجنوبي



الصورة (٢٨) قبة البهو من الداخل




الصورة (٢٧) تقصيل بقبة البهو من الخارج







الصورة (٣٠) سقف قبو متقاطع نوع سجروان



الصورة (٣١) تقاطع الرواق الجنوبي مع الرواق الشرقي




الصورة (٣٤) قطاين الحديد الداعمة لواجهة الرواق الشمالي



الصورة (٣٣) قسم من واجهة الرواق الشرقي



الصورة (٣٦) تقصيل داخل الرواق الغربي



الصورة (٣٥) تفصيل بالرواق الغربي



الصورة (٣٨) دعامة وعمود داخل الرواق الغربي




الصورة (٣٧) لوحة زخرفية في الرواق الغربي



الصورة (٣٩) الواجهة الخارجية الجنوبية




الصورة (٤١) الواجهة الخارجية الشرقي



الصورة (٠٠) باب غرفة الخطيب بالواجهة الجنوبية



الصورة (٤٤) الباب الثالث بالواجهة الشرقية



الصورة (٥٤) برج باب ريحانة



الصورة (٤٣) الباب الثاني بالواجهة الشرقية الصورة (٤٦) قبة برج باب ريحانة من الداخل



الصورة (٢٤) الباب الأول في الواجهة الشرقية بدءا من الشمال





الصورة (٧٤) الواجهة الخارجية الشمالية



الصورة (٤٩) دعامة بالواجهة الغربية




الصورة (٨٤) الواجهة الخارجية الغربية



الصورة (٥٠) القراغ داخل الدعامة في الصورة (٩١)



الصورة (٥٣) الباب الثاني بالواجهة الغربية





الصورة (٥١) المدخل الغربي للقبلية (الباب الأول بالواجهة الغربية)





الصورة (٥٥) الباب الثالث بالواجهة الغربية (باب الماء)



الصورة (٥٨) الباب الرابع بالواجهة الغربية



الصورة (٥٤) تفصيل الجزء فوق النجفة بالباب الثالث



الصورة (٥٦) تقصيل الجزء في جدران الباب الثالث وأقواسه وسقفه



الصورة (٥٧) تفصيل ما فوق الباب الرابع

الفصل الثاني جامع الزيتونة

خلال فترة الحكم الحفصي للقيروان التي امتدت من عام ١٠٣ إلى علم ١٠٥ لم ينشأ أي مسجد جامع أميري في القيروان، وإنما حول مسجد الزيتونة الذي أنشئ في العصور الإسلامية الأولى إلى مسجد جامع، فصار ثاني مسجد جامع في القيروان. وفي الفقرات التالية سأتحدث عن تاريخ هذا المسجد والتطروات التي طرأت عليه، ثم عن الخصائص الهندسية للعناصر المكونة له. وفي قسم الوثائق سأورد أهم ما اطلعت عليه من وثائق جمعية الأوقاف التي تتعلق بعمليات السترميم والإصلاح التي أجريت عليه بدءا من عام ١٨٧٤.

جامع الزيتونة في كتب التاريخ والتراث:

بناه إسماعيل بن عبيد الأنصاري المعروف بـ "تاجر الله" سنة ٩٣ ، وقد توفي تاجر الله سنة ١٠٧ غرقا في طريقه إلى صقلية للمشاركة بالفتح.

كان أهل القيروان يقيمون الجمعة في مسجد الزيتونة عندما تجرى أعمال ترميم وإصلاح بجامع عقبة "تم إنه تهدم، وبقي كذلك أعواما، إلى أن أعاد بناءه سنة ٦٦٠ أبو سعيد بن محمد التيمالي المعروف بـ "العود الرطب" ".

جعل هذا المسجد جامعا بإذن من السلطان الحفصىي أبي العباس أحمد الذي بويع في ربيع الثاني سنة ٧٩٦، واستمر بالحكم حتى وفاته في شعبان سنة ٧٩٦.

⁽١٣٥) عبد الوهاب حسن حسني ــ بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق ــ مكتبة المنار بتونس ١٩٧٠ ص١٨٠ ، وورقات ٣٨/٣.

⁽١٣٦) معالم الإيمان ٢٧/١_٢٨ و١٩٢.

⁽١٣٧) المصدر والمكان نفسه.

ويذكر الجودي ١٤٠٨ أنه لما ولي التكودي الخطبة بجامع القيروان لم يصل الشيخ أبو يوسف الزعبي وراءه، وصلى في داره ظهرا أربعا، فقال له أبو سمير عبيد الغرياني: هذا لا يليق بك، إما أن تصلي خلفه وأعد ظهرا أربعا، وإما أن تخرج للربض وتصلي الجمعة، فاختار الثاني، فكان يخرج ويصلي مأموما. ويعلق في الحاشية اليمنى: قوله للربض يعني يصلي الجمعة بجامع الزيتونة لابتداء إقامة الجمعة فيه أيام قضاء محمد بن قليل الهم بالقيروان. ومن ترجمة محمد بن قليل الهم الهم الهم الموما، ومن ترجمة محمد بن قليل الهم عدولة أبي عبد الله محمد الفاسي سنة ٧٧٧، الهم وتوفي سنة ١٨٠، وبما أن عمر ابن ناجي كان مولي قضاء الأنكحة سنة ١٩٧، وتوفي سنة ١٨٠، وبما أن عمر ابن ناجي كان الم قضاء القيروان، وكان عمره ٢١ سنة عندما عينه ابن قليل الهم هذا كأول خطيب بجامع الزيتونة أن مسجد الزيتونة صار مسجدا جامعا سنة ١٨٠.

وقد سمح بإقامة الجمعة في مسجد الزيتونة لضرورات أمنية، إذ كان المسجد والربض المحيط به خارج الأسوار، وعندما تقام الجمعة ينتقل الرجال إلى الجامع الأعظم داخل السور وتغلق أبواب المدينة، أثناء الصلاة، فيبقى النساء والأطفال في الربض بلا حام، وعندما يصل الأعراب لا يجدون من ينزلهم وتغلق النساء الأبواب دونهم. فتدارس الفقهاء الأمر وأجازوا إقامة الجمعة بالزيتونة ليبقى رجال الربض بالقرب من بيوتهم وعيالهم.

الوصف الهندسى:

حافظ جامع الزيتونة على التقاليد المعمارية لمساجد العصور الأولى، ولم نلحظ فيه ما يميزه عنها مع أنه أعيد بناؤه في العصر الحفصي، وجعل مسجدا جامعا في هذا العصر أيضا، وأعتقد أن ذلك يعود إلى أنه بني وجدد من قبل الأفراد، ولم يلق أية عناية أميرية، كما رأينا.

⁽١٣٨) مورد الظمآن (مخطوط) ــ النرجمة ٥٤ أبو يوسف يعقوب الزعبي.

⁽١٣٩) المصدر نفسه _ الترجمة ٥٣ أبو عبد الله محمد بن قليل الهم.

⁽١٤٠) معالم الإيمان ٢٩/١ و١٩٩٤.

وسأتحدث في الفقرات التالية بالتفصيل عن الخصائص الهندسية للعناصر المكونة للجامع وهي: القبلية والجملة الإنشائية فيها، والمحراب والمنسبر والسدة والمئذنة، ثم الصحن مع أروقته وواجهاتها، ثم عن الواجهاته الخارجية.

القبلية:


تقارب الأبعاد الداخلية للقبلية: ٣٠×١١,٦٠٠م، وهي تتألف من ٤ مجازات، في كل مجاز ٩ فتحات، الفتحات الوسطى منها تشكل المجاز القاطع المؤدي إلى المحراب (المخطط ١٤). للقبلية نوافذ عليا وسفلى مستطيلة في جدرانه الأربعة، و٣ أبواب على الرواق أمامها. جددت جدران القبلية بطريقة السلخ ثم التجليد بالآجر الطيني من الداخل والخارج، وجلد القسم السفلي من الجدران من الداخل بالآجر الناري الأحمر المفرغ من مستوى الأرض إلى ما فوق نجفات النوافذ السفلى المقاومة الرطوبة ومنع الصعود الشعري للمياه، وذلك بناء على اقتراح المهندس عبد العزيز طرابلسي المشرف الحالي (١٩٩٣) على أعمال الترميم في هذا المسجد.

الجملة الإنشائية للقبلية:

سقفت القبلية في جامع الزيتونة بنوعين من السقوف هما: السقف الخشبي المربع، والقبو المهدي المبني بالآجر.

السقف الخشبي المربع:

سقف القبلية على جانبي المجاز القاطع خشبي مربع، وقد كتب على خشبة (عود) في الفتحة الرابعة، بدءا من اليمين أي من الغرب، في المجاز الثالث، بدءا من الجنوب: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تم هذا السقف المبارك أو اسط جماد الثاني عام ثلث وثمانين وألف سنة". (الصورة ٥٩). كما كتب على خشبة أخرى في الفتحة الثامنة من المجاز نفسه: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله



وصحبه وسلم تسليما أسس هذا السقف المبارك السيد الفاضل صــاحب أفعال... المنصف... مراد في التاريخ ربيع الثاني عام ثلاث وثمانين وألف". وفــي بعـض خشبات (أعواد) هذا المجاز رسومات نباتية بالدهان (الصورتان ٢٠ و ٢١)، وزينت بقية الأعواد بخطوط طولية ملونة بالدهان أيضا. وفـي المخططين (٥١-٥٢) تفصيل نموذجي للسقف الخشبي المربع.

في عملية التجديد التي تجري حاليا (١٩٩٣) يغطى هذا السقف الجميل بسقف خشبي مستو (سمية)، وقد تمت عملية تغطية المجاز الشمالي وجزء من المجاز الأوسط الذي تستمر فيه عملية التغطية (الصورة ٦٢).

يستند السقف الخشبي إلى الجدارين الشمالي والجنوبي، اللذين تساوي سماكة كل منهما ٥٠ سم. وفي الوسط إلى ٣صفوف من الأقواس حدوة الفررس المدبب موازية لجدار القبلة، سماكة كل قوس منها ٥٠ سم، وفتحته حوالي ٢,٥٠ تستند هذه الأقواس إلى أعمدة حجرية دائرية بتيجان مختلفة فوقها مخددات خشبية لتوزع الإجهادات بشكل متساو على تيجان الأعمدة، ولتقاوم الحركات الأفقية البسيطة التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة، فتحد من تشقق الأقواس. وخلف الأعمدة الطرفية، شرقا وغربا، دعامات جدارية داخلية وخارجية لمقاومة الدفع الأفقي للأقواس. وبين الجدران بامتصاص وتساهم الشدادات الخشبية التي تصل بين نهايات الأقواس وبين الجدران بامتصاص قوى الدفع الأفقى ونقلها إلى تلك الدعامات.

القبو المهدى:

سقف المجاز القاطع أعلى من السقف الخشبي المجاور، وهو قبو مهدي مبني بالآجر ويستند إلى صفين من الأقواس حدوة الفرس المدبب عموديين على جدار القبلة. تستند الأقواس إلى أعمدة دائرية مستقلة تيجانها مختلفة، وفوقها مخدات خشبية (الصورة ٦٣). فمبدأ فصل العناصر الإنشائية الذي رأيناه في الجامع الأعظم مطبق هنا أيضا، فالمجاز القاطع مستقل عما جاوره بسقفه وأقواسه وأعمدته. ومسع

أن القبو المهدي يطبق حمولته على صفي الأقواس على جانبيه فقط، فقد فصل إلى قسمين بينهما قوس سماكته ٥٠ سم، إذ أن سقفا مهديا مبنيا بالآجر لمسلفة ١١,٦ م، يكون سريع التلف، والفصل يجعل كل قسم بطول حواليي ٥,٥٠ م، ويمكن من إجراء عمليات الصيانة على كل قسم بمفرده دون المساس بالقسم السليم.

المحراب:

جدد المحراب مع أعمال الترميم الجارية (١٩٩٣)، قوســـه حــدوة الفــرس المدبب، يستند إلى عمودين دائريين بتاجين مختلفين. جعل قوسه من الحجر وأحيــط كذلك بالحجر المنحوت إلى مستوى النافذة فوقه (الصورة ٢٤).

المنسير:

خشبي مزخرف، يتألف من ٩ درجات وجلسة، مزاح حاليا عن موقعه بسبب أعمال الترميم، ومغطى لئلا يتأثر بالمياه والغبار وبقايا الآجر والأخشاب الناتجة عن الأعمال التي تجري حوله.

السدة:

السدة خشبية، تشغل الفتحتين الأخيرتين من المجازات الأربعة على جانبي بيت الصلاة، شرقا وغربا (المخطط ١٤). يصعد إلى السدة الشرقية بدرج خسبي داخل بيت الصلاة، وألغي الدرج الخشبي الذي يصعد إلى السدة الغربية من داخل بيت الصلاة، ليركب في غرفة جنوبي المدخل الغربي للصحن. وقد أجريت عدة تعديلات على هذه الغرفة لتصبح مدخلا للنساء يصعدن منها إلى السدة، إذ إن السدتين الشرقية والغربية مخصصتان لصلاة النساء (الصورة ٢٢).

المئذنــة:

تقع في زاوية التقاء الرواق الجنوبي مع الرواق الشرقي. مربعة مبنية بالآجر وكتب بالآجر البارز على جدرانها: "لا إله إلا الله". تنتهى بشرافات، وفي الوسط

جامور أعلاه قبة محززة. وهي مطلية من أسفلها إلى أعلاها بالجير الأبيض (الصورة ٦٥).

الصحين:

يقع الصحن شمالي القبلية، وتقارب مساحة فراغه ٢٣×٥٨،١ م٢ ، وله بابان: شرقى وغربى، وتحيط به ٤ أروقة:

الرواق الجنوبى:

تتألف واجهة الرواق الجنوبي من ٧ أقواس حدوة الفرس المدبــب، القـوس الأوسط متقدم عن البقية لتمييز المدخل الرئيسي للقبلية (الصورة ٦٦)، تستند هذه الأقواس إلى أعمدة بتيجان مختلفة ومخدات خشبية على طبقتين (الصورة ٦٧) لامتصاص الحركات الأفقية الطفيفة للمنشأة ولتوزيع حمولة الأقواس (الإجهادات) بشكل متساو على تيجان الأعمدة. على جانبي المدخل قوسان متعامدان مع الواجهة، كل منهما حدوة الفرس المدبب القريب جدا من الدائري، فالتباعد بين المركزين ٥ سم (المخطط ١٥ ــ القوس ١). يستند كل من هذين القوسين إلى عمودين بتاجين مختلفين، فوقهما مخدتان خشبيتان ثم كتفان مبنيان بالآجر بارتفاع حوالى ٢٠سم، وتحتهما قاعدتان حجريتان فوق قاعدتين مبنيتين بالأجر، وأعتقد أن هاتين القاعدتين وضعتا لأن العمودين قصيران، ووضعت القاعدة الحجرية فوق الآجرية لتأمين نقل أفضل للإجهادات من العمود إلى القاعدة الآجرية. وبني الكتفان فوق العموديان القصيرين لجعل مستوى انبثاق القوسين الطرفيين بمستوى انبثاق قوس المدخل في الواجهة، ولجعل مناسيب نهايات الأقواس متفاربـــة (الصــورة ٦٨). إذ إن فتحــة القوس(۱) العمودي على الواجهة تساوى ٥٨ اسم وارتفاعه ١٠٧ سم، في حين نجــد فتحة القوس(٢) في الواجهة والمجاور للمئذنة تساوى ٢١٧سم وارتفاعه ٣٦١سـم. ونلاحظ أن مبدأ الفصل بين العناصر الإنشائية، الذي رأيناه في جامع عقبة، قد طبق

في هذا الترتيب للأقواس وأكتافها ومخداتها وللدعامات والأعمدة. هذا الرواق بدون سقف حاليا.

الرواق الشرقي:

يتألف من ٦ فتحات بـ٥ أقواس حدوة الفرس المدبب على أعمدة حجرية دائرية بتيجان مختلفة (الصورة ٦٩). أظن أن هذا الرواق كان مؤلفا من ٦ أقواس، ثم خلال عملية ترميم جرت في زمن ما، قد يكون عام ١٩٠٥ (الوثائق)، أنشئ هذا الجدار أمام الباب الشرقي ليشكل طارمة (ستارة) تحجب نظر المارين في النهج إلى داخل المسجد. ولربما يؤكد هذه الفكرة وجود جدار مناظر أمام الباب الغربي على امتداد الرواق الغربي (هدم هذا الجدار الغربي أثناء عمليات الترميم الحالية).

يرمم حاليا الجدار الشرقي داخل الرواق الشرقي بطريقة السلخ والتجليد، وكان في هذا الجدار (سابقا) قوسان جداريان، ربما أضيفا في الستينيات لتدعيم الجدار وجعله قادرا على حمل السقف البيتوني الذي أنشئ آنذاك بدلا من السقف الخشبي. حاليا تنفذ أقواس لما تبقى من هذا الجدار لزيادة مقاومته وتدعيمه خاصة وأنه لا توجد دعامات في الجهة الخارجية المطلة على الشارع (الصورة ٧٠).

الرواق الشمالي:

يرمم حاليا جداره الشمالي من الداخل بطريقة السلخ والتجليد، وهدم القسم الغربي منه، كما هدم جزء من سقفه. في جداره الشمالي باب إلى الميضأة الشمالية الواقعة خلفه.

الرواق الغربى:

هدم بكامله مع سقفه، وأعيد بناء قسم من جداره الخارجي، وتنشأ لهذا الجدار أيضا أقواس جدارية (الصورة ٧١). ولم تنصب أعمدة واجهته، ولم تبن أقواسها، أي لم يكتمل بناؤه بعد (١٩٩٣).

كانت هناك غرفة صغيرة في زاوية تلاقي السرواق الغربي مع السرواق الشمالي، هدمت مؤخرا. وهناك أيضا غرفة في زاوية تلاقسي الرواقيس الغربسي والجنوبي، وتمتد على جزء من الرواق الغربي، أظن أنها كانت الميضأة الغربيسة التي تشير إليها وثائق جمعية الأوقاف. هدمت الجدران القاطعة التي كانت داخلسها أثناء عملية الترميم الحالية، ونقل إليها درج السدة غربي القبلية، وفي هذا تسهيل لدخول النساء مباشرة من الباب الغربي إلى السدة، مكان صلاتهن.

جدد الرواق الجنوبي بكامله عام ١٩١٤، كما جددت سقوف الأروقة الثلاثة: الشرقي والغربي والشمالي في العام نفسه (الوثائق).

الواجهات الخارجية:

جددت الواجهات الخارجية الثلاث: الشرقية والغزبية والقبلية بطريقة السلخ والتجليد خلال عمليات الترميم التي تجري عام ١٩٩٣.

الواجهة الشرقية: في الواجهة الشرقية ٤ دعامات خلف جدار القبلية، لتساهم مـع الجدار في مقاومة الدفع الأفقي للأقواس الحاملة للسقف. وقد جعلت نهاياتها منحدرة لتسهيل سيلان المطر والتخفيف من تأثيره السلبي عليها. وبني القسم السفلي من هذه الدعامات بالحجارة لتقاوم الرطوبة، العدو الأول لأبنية القيروان، وتشكل المئذنة جزءا من هذه الواجهة (الصورة ٧٢).

الواجهة الجنوبية: في الواجهة الجنوبية يبرز المحراب كما تبرز ١٠ دعامات نهاياتها منحدرة، وبني القسم السفلي منها بالحجارة أيضا. في زاوية الدعامة الأخيرة من الجهة الغربية عمود دائري قصير لحمايتها من الصدمات، ويعطيها في الوقت نفسه منظرا جماليا يكسر رتابة مداميك الآجر والحجارة الممتدة أفقيا (الصورة ٧٣). الواجهة الغربية: في الواجهة الغربية كان هنالك ٣ أقواس نصف دائرية تحدد

حيزًا سقفه قبو مهدي مبنى بالآجر بطريقة زخرفية جميلة (سجروان). ثم أضيف في

عملية الترميم الحالية قوس رابع شمالا. داخل كل قوس نافذة مستطيلة مفتوحة على بيت الصلاة، وفوق كل قوس نافذة مستطيلة بين دعامتين منحدرتين (الصورة ٧٣)، تؤمن هذه النوافذ العليا الإنارة والتهوية للسدة الغربية. ولم تنفذ دعامات جدارية للجزء الشمالي من الواجهة الغربية الذي يقع خلف السرواق الغربي، إذ لا يوجد أقواس متعامدة معه تطبق عليه قوى أفقية، ولبناء أقواس على دعامات جدارية تدعم الجدار وتسنده من الداخل.

نتساءل: لماذا بنيت الأقواس بين الدعامات؟ ولماذا أحيطت جدران القبلية من الخارج بالدعامات؟ كما ذكرنا في دراستنا للجامع الأعظم، بالإضافة إلى الوظيفة الإنشائية لها، ربما كانت هذه الدعامات تشكل فواصل بين الدكاكين، وربما كانت الفراغات داخل الأقواس محلات تجارية! ألم تحدثنا كتب التاريخ عن سوق بناه إسماعيل بن عبيد الأنصاري غربي المسجد سمي بـ "سوق إسماعيل" أناً؟.

أثناء عمليات الترميم الحالية (١٩٩٣) وجد في المسجد ٣ أنواع من الآجر: أغلبي: وأبعاده ٢٨×١٦×٤سم وهو مكتنز.

فاطمي أو صنهاجي: ٢١×٩×٣ سم مكتنز.

عطمي أو صنهجي. ١١٨١٦ سم معتبر. حديث: ٢٣×١١×٤سم خفيف (غير مكتنز).

(١٤١) معالم الإيمان ١٩٢/١.

الصورة (٥٩) شريط كتابي بسقف جامع الزيتونة



الصورة (٢٠) شريط زخرفي بسقف جامع الزيتونة



الصورة (٦١) - شريط زخرفي آخر بسقف جامع الزيتونة



الصورة (٦٢) السقف السمية الجديد والسدة الشرقية بجامع الزيتونة



الصورة (٦٣) سقف المجاز القاطع بجامع الزيتونة



الصورة (٢٤) محراب جامع الزيتونة





الصورة (٦٥) مئذنة جامع الزينونة



الصورة (٢٦) واجهة الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة



الصورة (٦٨) تفصيل في أقواس الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة



الصورة (٦٧) قوسان وعمود في واجهة الرواق الجنوبي بجامع الزينونة



الصورة (٦٩) الرواق الشرقي بجامع الزيتونة



الصورة (٧١) الرواق الغربي بجامع الزينونة



الصورة (٧٠) بناء دعامات وأقواس داخل الرواق الشرقي بجامع الزيتونة





الصورة (٧٣) الواجهتان الجنوبية والغربية لجامع الزيتونة



الفصل الثالث جامع الباي (جامع الحنفي)

بدأ العصر العثماني في القيروان عام ١٥٥١/٩٥٨، وسنعتبر العام الدي فرض فيه الفرنسيون حمايتهم على تونس ١٨٨١/١٢٩٩ نهاية لهذا العصدر. وقد بني خلال هذه الفترة مسجد جامع واحد فقط هو جامع الباي، ويدعوه بعضهم بجامع الحنفي ذلك لأن الأمير العثماني محمد باي أنشأه لتقام فيه الصلاة على المذهب المذهب الرسمي للدولة العثمانية. والمعروف أن المذهب السائد في شالي إفريقية هو المذهب المالكي. وسأتحدث في هذا الفصل عن تساريخ هذا الجامع والخواص الهندسية للعناصر المكونة له.

جامع الباي في كتب التاريخ والتراث:

ذكرت المصادر التي أرخت للفترة العثمانية أن هذا المسجد مــن مــآثر محمد باي، بناه للحنفية و لإقامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، مع أنه كان في حالة ضيق مفرط، محاصرا بالقيروان من قبل أخيه علي باي ومــن قبـل محمـد طاباق. وعثرت فيه على أثرين يؤرخانه:

١- في الجدار الجنوبي للقبلية لوحة معلقة بين المنبر والسدة كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:

لله جامع ۱٤٣ بالإشراف قد ظهرا وحسنه وبهاه حير الفكرا

وكم جميل وخيرات بـــه ظفرا ١٤٥

قد حف بالعلم والقرآن و(الأثـــرا) الم

⁽١٤٢) الحلل السندسية ٢/٣٦٤ و ٥٤٥ و ٥٦٠. نز هة الأنظار ١٣٣/٢. ذيل بشائر أهل الإيمان ص١٠٣.

⁽١٤٣) من غير تنوين ليستقيم الوزن.

⁽١٤٤) كذا، وصوابه: والأثر بالجر عطفا على العلم.

⁽١٤٥) بالبناء للمجهول.

به صهاريج من ماء (لمن ضما) ١٤٦ أنشاه ١٤٧ من فاق في معروفه الأموا محمد باي من شاعت مآثره نجل مراد به كل الورى افتخرا في عام تسعين مع ألف وأربعة تم البناء به شعبان واشتهرا

وكما سنرى في وثائق جمعية الأوقاف، فقد وجدت هذه الأبيات في لوح من الجبس كان مثبتا فوق باب القبلية أثناء عمليات الترميم التي جرت عام ١٩٢٥.

 Υ كتب على إحدى خشبات (أعواد) سقف الرواق الغربي من الصحن الشرقي: "الحمد لله أسس هذا الجامع المبارك السيد الأمجد أبي عبد الله محمد باي عام أربعة وتسعين وألف" (الصورة Υ).

الوصف الهندسي:

نفذ هذا المسجد فوق أسواق تجارية كانت موقوفة عليه، سقوفها أقبية مهدية، لذلك يصعد إليه بـ٣ أدراج: الدرج الشمالي يربطه بالأسواق القديمة، والدرج الجنوبي يربطه بحومة الجامع، الحي الرئيسي في القيروان، أمـا الـدرج الغربي فيربطه بالنهج الكبير، وهو الشارع التجاري الرئيسي في المدينة. إذن يقع هذا الجامع في قلب مدينة القيروان القديمة، وباعتلائه فسوق أسطح المحلات التجارية، أو عقبة (حسب وثائق جمعية الأوقاف) يشرف على معظم المدينة.

سأتحدث في هذه الفقرات التالية عن الخصائص الهندسية للعناصر التي يتشكل منها الجامع وهي: القبلية والجملة الإنشائية فيها، والمحراب والمنبر والسدة والمئذنة، ثم الأصحن مع أروقتها وجملها الإنشائية وواجهاتها، وأخيرا الواجاءالخارجية للجامع.

⁽١٤٦) كذا، والصواب "لمن قد ظما" بتسهيل همزة ظمئ ونقلها من باب علم إلى باب فتح ليستقيم الوزن على لغة بني عامر.

⁽١٤٧) تخفيفا لـ (أنشأه) لاستقامة الوزن.

⁽١٤٨) الصحيح أن تكون: أبو عبد الله. أو يمكن أن تكون العبارة: "أسس هذا الجامع المبارك للسيد أبي عبد الله..".


القبلية:

الأبعاد الوسطية للقبلية من الداخل هي: ٢١×١٨ م٢ ، وتتألف من ٦ مجازات، في كل مجاز ٧ فتحات (المخطط ١٦). المجاز الأول أعرض من بقية المجازات، والفتحات الوسطى المؤدية إلى المحراب أعرض من بقية الفتحات إذ يشكل وعليا تقاطعهما فوق المحراب قاعدة لإقامة القبة الخشبية. للقبلية نوافذ سفلى وعليا مستطيلة في الجدران جميعها، وتوضع آنية الشرب الفخارية في النوافذ السفلى (الصورة ٧٠). وفي الجدار الشمالي ٣ أبواب مستطيلة مفتوحة على الرواق شمالي القبلية. في الجدار الشرقي باب مستطيل على الرواق شرقي القبلية وباب آخر إلى غرفة الإمام، وفي الجدار الغربي باب مستطيل يصعد إليه بد ٣٠ درجة من النهج الكبير. وفوق مستوى السدة الحالية، لوحتان كتبت فيهما أبيات من الشعر، إحداهما في الجدار الغربي (الصورة ٢٧)، والثانية في الجدار الشرقي وفوقها لوحة زخرفية (الصورة ٧٧) ، وفي الجدار الجنوبي، فوق مستوى السدة أيضا، نوافذ صغيرة من الخشب المزخرف برسومات مفرغة (الصورة ٧٧).

نلاحظ أن هذه القبلية تختلف عن كل من قبليتي الجامع الأعظم من العصور الأولى، وجامع الزيتونة من العصر الحفصي، فهي قريبة من المربع، ولا يوجد فيها مجاز قاطع يصل بين الباب الأوسط للقبلية والمحراب، الذي كنا قد رأيناه في جامعي العصور السابقة.

الجملة الاتشائية للقبلية:

استعمل في تسقيف القبلية السقف السمية، والقبة الخشبية الهرمية فوق المحراب. ومع أن الجملة الإنشائية التي استعملت في هذا الجامع الأميري، تستعمل للمرة الأولى، ولم تستعمل في غيره من جوامع القيروان، وأعتقد أنها لم تستعمل في غيره من المساجد العثمانية الأميرية في البلدان الأخرى التي حكمها العثمانيون، إلا أنها ترتيب جديد استفاد بذكاء من المواد التي كانت متوفرة في القيروان أثناء الحصار. في عام ١٩٤٢ جدد سقف القبلية بكامله، كما سنرى في الوثائق.



المخطط (١٦) المسقط الأفقي لجامع الباي (الحنفي)


ا ــ السقف السمية:


يتألف سقف القبلية من سقفين خشبيين: علوي يسمى بـ "سقف المـاء" لأنـه عرضة لمياه الأمطار، وسفلي يسمى بـ "السمية" أي هو سقف اسمي غير حامل بل محمول، وقد وضع لغاية جمالية بهدف أن يحجب سقف أعواد العرعار غير الجميل (الصورة ٧٩)، وكان في الزمن الماضي مزينا برسومات الدهـان. ويفصـل بيـن السقفين حوالي ٧٠سم (المخطط ١٧).

السقف العلوي: يتشكل من أعواد العرعار التي تستند إلى جسور من خشبات دائرية (أعواد) تستند إلى مخدات أو مساند مربعة من أعواد تتوضع فوق بعضها بشكل متعاكس مشكلة خمس طبقات يتناقص طولها إلى أن يصبح بعرض الدعامات المبنية بالأجر فوق الأعمدة، وترجم بالجبس لحمايتها من الرطوبة (المخطط ۱۷ المقطع آ – آ) و (المخطط ۱۸ المقطع ب – ب). يصف الآجر المكسر ذي السماكة ٤ سم فوق أعواد العرعار المشكلة للسقف ويسقى بالجير، ثم توضع فوقه طبقة من التراب تتراوح سماكتها بين ۱۰ و ۲۰ سم (حسب الميول) ويصف فوقها طبقة أخرى من الآجر المكسر، وتطلى هذه الطبقة بالجير أيضا لمنع تسرب المياه إلى الأسفل. رمم هذا السقف وجددت أقسام منه بين العامين ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹.

وهذا الترتيب للجسور الخشبية واستنادها إلى المخدات ذات الطبقات المتعددة المتوضعة بشكل متعاكس ومتدرج، يعطي الجملة الإنشائية مرونة وقدرة كبيرة على امتصاص الحركات الأفقية الطفيفة، أو التفاضلية التي يمكن أن يتعرض لها المنشأ. كما يؤمن توزيعا منتظما للإجهادات المنتقلة من الجسور إلى الدعامات الآجرية. ولم تستعمل الأقواس لحمل السقف داخل القبلية.

السقف السفلي (السمية): يتألف هذا السقف من ألواح خشبية بسماكة ٢سم، تثبت على مربعات خشبية مقطع كل منها ٧×٧سم، وتستند إلى جسور من أعواد خشبية دائرية، وهذه الجسور تستند بدورها إلى الدعامات المبنية بالآجر فوق الأعمدة. تغلف الجسور بألواح خشبية لغاية جمالية فتسمى بـ "الصناديق". يوضع تحت الصناديق فوق الدعامات مخدات خشبية. تستند الدعامات إلى الأعمدة الحجرية





الدائرية ذات التيجان المختلفة (المخطط ۱۷ و ۱۸). جدد السقف السمية بين العامين ١٩٨٥ و ١٩٨٩.

٢ _ القبـــة:

فوق المحراب قبة خشبية هرمية تستعمل للمرة الأولى في مساجد القيروان، ولم تنفذ في جامع آخر. ولا يمكننا مقارنتها بالقباب التي ميزت المساجد العثمانية في البلدان الأخرى، فقد وصل قطرها في مساجد حلب مثلا إلى ١٧,٥م.

وتتشكل من الداخل من ٨ أضلاع (الصورة ٨٠)، ويبرز فوق السطح هـرم رباعي ارتفاعه حوالي ٧٠ سم. وتتألف من طبقتين: الطبقة الأولـــى مـن أعـواد العرعار فوقها طبقة من الجير، تستند أعواد العرعار إلى قاعدة يقارب قطرها ٣ م، وتتألف من ٨ جسور من أعواد خشبية بمستوى السقف العلوي للقبلية المكون أيضا من أعواد العرعار. أما الطبقة الثانية (السفلى) فهي من ألواح خشبية تتوضع أفقيا وتترابط عند زوايا المضلع، وتستند في الأسفل إلى صندوق خشبي مضلع بمستوى السمية (الصورة ٢٩). رممت هذه القبة، وجددت الطبقة السفلى منها في الترميمات التي جرت أواخر الثمانينيات.

المحراب:

قوس المحراب حدوة الفرس الدائري، وحنيته وطاسته مزخرفتان بزخـــارف جصية ملونة بالدهان، أما واجهته فمن المرمر الدخاني (الصورة ٨١). أظــن أنــه ليس المحراب الأصلي، إذ يشبه المحاريب الحديثة التي هي من صنع دار شعبان.

المنسير:

خشبي مزخرف، يتألف من ٩ درجات وجلسة، وقد حفر على اللوح الخشبي المائل أسفل الدرابزين عبارة "الحمد لله" (الصورة ٨٢)، وهـــذا المنبر كمنبري العصور السابقة بدون باب، ولا تاج فوقه، ولا قبة فوق الجلسة. وفي المسجد أيضلكرسي خشبي مزخرف يقرأ عليه القرآن الكريم (الصورة ٨٣).

السدة:


تشغل السدة الخشبية معظم القبلية، كما رأينا في جامع الزيتونة، ويصعد إليها بأدراج خشبية (المخطط ١٩). تتوضع السدة بمستوى أسفل تيجان الأعمدة، وتظهر تيجان الأعمدة والدعامات المبنية عليها فوق أرضية السدة. والارتفاع من أرضية السدة القبلية إلى أسفل أرضية السدة ٠٤ ٢سم، والارتفاع من أرضية السدة إلى السمية ١٤٠٠سم (الصورة ٨٤).

المئذنــة:


تتوضع المئذنة في الزاوية الغربية من الرواق جنوبي الصحن الشمالي. مربعة مبنية بالآجر وتنتهي بشرافات، وفي الوسط جامور مربع ينتهي بهرم رباعي (الصورة ٥٨). وتظهر خلفها في هذه الصورة كذلك مئذنة المسجد المعلق من العصر الحفصي، وقد جددتا معا في الثمانينيات، إذ نقضتا وأعيد بناؤهما كما كانتله وأراد المشرف على عملية الترميم والتجديد أن يطلي مئذنة مسجد الباي بالجير الأبيض، ويترك مئذنة المسجد المعلق بالآجر، ليرى أيهما أكثر ديمومة ومقاومة لعوامل الزمن ومياه الأمطار وتقلبات الطقس. درج المئذنة محمول على أعواد العرعار (الصورة ٨٦). فهذه المئذنة، مع أنها نفذت في الجامع العثماني الوحيد في القيروان، إلا أنها مماثلة تماما لمآذن العصور السابقة. أي أن المئذنة المثمنة التي ميزت بعض الجوامع العثمانية في تونس العاصمة، ودعيت بالمئذنة الحنفية، لم تنتقل إلى الجامع الحنفي في القيروان.

الصحين:

للمسجد ٣ أصحن، فهو بذلك أول جامع بـ٣ أصحن بـالقيروان، ومـا زال وحيدا، مع أنه نفذ بجامع الحبلي صحنان في العصر الحديث، ولكن صحني الحبلي غير مقصودين، إذ أضيفا إلى الجامع على التوالي حسب مراحل توسيعه وتجديده، وقد تعددت الأصحن في مساجد الخمس، كما سنرى. أما أصحن جامع الباي فهي:



المخطط (١٩) السدات في قبلية جامع الباي



المخطط (٢٠) أقواس الرواق الجنوبي بجامع الباي

الصحن شمالي القبلية:

ندخل إليه من باب شمالي بالسوق، ونصعد در جا بر دتين، وكذلك ندخل إليــه عن طريق درج الباب الغربي من النهج الكبير، وبين هذا الصحن والصحن الشرقي باب. جنوبي الصحن الشمالي رواق واجهته من ٥ أقواس حدوة الفرس الدائري (الصورة ۸۷) و (المخطط ۲۰). هدم و أعيد بناؤه في الترميم الذي جري بين (١٩٨٥ و ١٩٨٩) (الصورة ٨٨). يصعد إلى الرواق بدر جين يتألف كل منهما من ٥ درجات، ذلك لأن مستوى سقف المحلات التجارية التي تتوضع عليها القبلية والرواق أعلى من مستوى سقف تلك التي يتوضع عليها الصحن الشمالي. ويذكرنا هذا الرواق أمام القبلية والمرتفع عن الصحن بالرواق أمام القبلية والمسطبتين المرتفعتين على جانبيه بالمساجد العثمانية في سورية. سقف هذا الرواق خسبي مربع، يستند إلى جداره الجنوبي وإلى صف الأقواس في الواجهة. تستند هذه الأقواس الآجرية إلى مخدات خشبية يتألف كل منها من ٣ طبقات تؤمــن توزيعـا متساويا لحمولة الأقواس على رؤوس الأعمدة، وتمتص الحركات الأفقية الطفيفة، فتقلل من تشقق الأقواس. واستعمل السقف الخشبي المربع، وهذا الترتيب الإنشائي في الرواق الشرقي من الصحن الشمالي. شرقي الصحن الشمالي رواق يتألف من ٣ أقواس حدوة الفرس الدائري، وفي الثمانينيات رممـت جدر انـه بطريقـة السلخ والتجليد، وقد وجدت في الجدر ان خشبات دائرية متوضعة أفقيا لتأمين تماسك الجدر ان المبنية بمواد هشة، والامتصاص الحركات الأفقية الطفيفة التي تؤدي إلـــي تشقق الجدران، ولمقاومة الرطوبة ومنعها من الصعود إلى الأعلى (الصورة ٨٩).

غربي الصحن الشمالي رواق من ٣ أقواس حدوة الفرس الدائري على أعمدة دائرية، ومن هذا الرواق ندخل إلى بيت الصلاة المخصص للنساء، والذي أنشئ حوالي عام ١٩٦٠، ويقابله في الجهة الثانية (جنوبي الدرج غربي القبلية) غرفة أخرى مخصصة لصلاة الرجال يوم الجمعة، إذ لم يعد بيت الصلاة الأصلي يكفي لاستيعاب المصلين، خاصة وأنه المسجد الجامع الوحيد في النهج الكبير، وتقام فيسه صلاة الجمعة الساعة الواحدة، وتسمى الصلاة الأولى. بينما تقام الصلاة في معظم جوامع القيروان قبل أذان العصر بحوالي ٢٠ دقيقة، وتسمى الصلاة الثانية، بعرف

أهل القيروان. سقف الرواق وهاتين الغرفتين (غرفة النساء وغرفة الرجال الجديدة) من البيتون الهوردي. وفي الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن الشمالي مزولة يصعد إليها بـ ٧ درجات.

الصحن شرقى القبلية:

يصعد إليه بدرج من باب جنوبي مغلق وغير مستعمل حاليا. غربي هذا الصحن رواق من قوسين، وقد كتب تاريخ المسجد على إحدى خشبات سقفه، كما ذكرنا أعلاه. شمالي هذا الصحن رواق من ٣ أقواس، وينزل من هذا الرواق إلى ميضأة شماليه بدرج، وهي معطلة الآن لأنها بحاجة إلى ترميم كبير. سقف رواقي هذا الصحن خشبي مربع.

الصحن جنوبي القبلية: بحاجة إلى ترميم ولا يستعمل حاليا، ولا يدخل إليه.

الواجهات:

لم تختلف الواجهات الداخلية لمسجد الباي عن الواجهات الداخلية في كل مساجد القيروان، عدا جامع عقبة، فهي مبنية بسالآجر، ومطليسة بسالجير النساصع البياض، وخالية تماما من أي شكل من أشكال الزخرفة أو الزينة التي تمسيز عسادة الواجهات الداخلية للمساجد العثمانية في بلاد الشام، كما في واجهة الرواق شسمالي القبلية (الصورة ٨٧). وليس لهذا الجامع واجهات واضحة وبارزة علسى الأسسواق المحيطة به أو التي تتوضع تحته، فهو كما رأينا يعلو محلات تجارية، وندخل إليسه من ٣ أبواب: شمالي وجنوبي وغربي، ونصعد من كل باب بأدراج إلسى أن نصل إلى أسطح المحلات التجارية التي هي أصحن المسجد وبيوت الصلاة فيه، ويحيسط بها جدران عالية مطلية بالجير الأبيض.

وفي قسم الوثائق سنطلع على الترميمات التي أجريت على المسجد خلل الفترة التي امتدت من عام ١٨٧٤ إلى عام ١٩٨٥، والمراسلات والمناقشات التي تمت بشأنها، ومواد البناء ومواصفاتها ومصادرها وأسعارها، وأجور العمال، وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بهذا المسجد، مرتبة وفق التسلسل الزمني.



الصورة (٤٧) شريط كتابي في سقف الرواق شرقي القبلية بجامع الباي

الصورة (٧٦) أبيات من الشعر في الجدار الغربي لقبلية جامع الباي





الصورة (٧٧) أبيات من الشعر في الجدار الشرقي لقبلية جامع الباي




الصورة (٧٥) آنية الشرب في قبلية جامع الباي



الصورة (٨١) محراب جامع الباي



الصورة (٧٨) نافذة عليا في الجدار الجنوبي لقبلية جامع الباي





الصورة (۸۰) القبة قوق المحراب بجامع الباي





الصورة (٨٤) جانب من المدة في قبلية جامع الباي



الصورة (٨٢) منبر جامع الباي




الصورة (٨٣) كرمس خشبي لقراءة القرآن الكريم بجامع الباي





الصورة (٨٥) منذنة جامع الباي





الصورة (۸۷) الرواق الجنوبي بجامع الباي عام ۱۹۹۳



الصورة (۸۸) بناء أقواس الرواق الجنوبي بجامع الباي عام ۱۹۸۵



الصورة (٨٩) خشيات دائرية في جدار الرواق الشرقي بجامع الباي

الفصل الرابع الجوامع الحديثة

رأينا أن عدد المساجد الجامعة القديمة التي أنشئت في القيروان، بقي محدودا لم يتجاوز ٣ جوامع خلال الفترة الزمنية التي امتدت من عام ١٧٠/٥٠ إلى حوالي عام ١٩٣٩/١٣٥٨، أي حوالي ١٢٧٠ سنة ميلادية. ومن عام ١٩٣٩/١٣٥٨ إلى عام ١٩٩٨، أي خلال ٥٤ سنة، أنشئ في القيروان ١٤ مسجدا جامعا، وحولت المدرسة الصحابية أيضا إلى مسجد جامع. إذن صار عدد المساجد الجامعة في القيروان ١٨ مسجدا، منها ٣ مساجد قديمة هدمت وأضيف إليها عقارات مجاورة لتوسيعها وهي: الحبلي والحمامي وحنش الصنعاني.

تاریخ جامع نقرة (أول مسجد جامع حدیث):

وأول مسجد أنشئ في العصر الحديث بالقيروان هو "جامع نقرة" الذي أقيه على جزء من أرض مصلى العيدين خارج باب الجلادين، لذلك يدعوه بعضهم بـــــ "جامع المصلى". وأعتقد أنه بني بعد عام ١٩٣٩ بقليل، فروبار برنشفيك الذي انتهى من تأليف كتابه "تاريخ إفريقية في العهد الحفصي" في هذا العام (١٩٣٩) يذكر أن مصلى العيدين الذي كان موجودا في العهد الحفصي خارج باب الجلادين مــا زال قائما في مكانه، ولم يشر إلى بناء مسجد على جزء منه أو إلى إلغائه وإقامة منشآت أخرى مكانه. وأفاد المسنون من أهل القيروان أنه ــ حسبما يتذكرون ــ قــد بــدئ بإنشائه أواخر الثلاثينيات. وأقدم وثيقة عثرت عليها ويرد فيها ذكره تعود إلــى نوفمبر عام ١٩٤٩، توافق فيها الجمعية على إصلاح ليقة منعدمة في جميع جــامع المصلى الذي أنشأه الحاج الصغير نقرة وصومعته، وتجريتهم بالجير الكذال بمناسبة المولد النبوي.

الخواص الهندسية الجديدة بجامع نقرة:

يختلف جامع نقرة عن جوامع العصور السابقة بما يلي:

 السقف قبو متقاطع يستند مباشرة إلى الأقواس بدون جدران فوقها، وربما لجىء إلى هذا النوع من التسقيف لصعوبة استيراد الخشب من إيطاليا أيام الحرب العالمية الثانية. وهذا أوسع استعمال للقبو المتقاطع فى القيروان.

٢- القبة مخروطية كقبة جامع الباي، إلا أنها مبنية بالآجر، ومؤلفة من ٤ أضلاع،
 وقبة الباي خشبية من ٨ أضلاع.

٣_ لا يوجد مجاز قاطع.

٤- تستند الأقواس الحاملة للسقف إلى دعامات مربعة كبيرة المقطع مبنية بالآجر، وهذا أوسع استعمال للدعامات في أبنية القيروان. وكنا لا نراها إلا ملاصقة للجدران لتدعيمها أو للمشاركة في حمل الأقواس الطرفية ومقاومة دفعها الأفقي، في حين كانت الأقواس تستند في وسط القبلية إلى أعمدة حجرية دائرية.

لا يوجد رواق أمام القبلية، ولا في الجهتين الشرقية والغربية مــن الصحـن،
 وإنما هناك رواق شمالي الصحن سقفه قبو متقاطع على دعامات. وهذا أول مسـجد جامع في القيروان لم يبن فيه رواق جنوبي الصحن (أمام القبلية).

لكن التخطيط العام لهذا الجامع لا يختلف عن التخطيط العام للجوامع القديمة: قبلية في الجنوب تمتد من الشرق إلى الغرب بمجازات وفتحات كثيرة، والصحن محاط بجدران عالية تفتح على الخارج ببابين صغيرين. ولم يقلد هذا الجامع في السنوات اللاحقة.

ويعتبر جامع حي المنصورة (البامري) الذي بني عام ١٩٧٥ ثاني جامع حديث ينشأ بالقيروان، بعد جامع نقرة. ولقد قلدته الجوامع التي بنيت بعده في معظم عناصره الهندسية، إذ أنه، استفاد من الجوامع القديمة وأضاف عناصر جديدة، فهو يجمع بين القديم والحديث.

ولا يعرف مهندس جامع نقرة أو جامع حي المنصورة، إذ لا يساهم المهندسون في القيروان بتصميم المساجد، وإنما يلجأ المواطنون إلى السيد حسن الجليطي (عامل فني اكتسب خبرة من خلال عمله في دار الآثار بالقيروان ومساهمته في الإشراف على ترميم المساجد القديمة) ليصمم المساجد الجامعة والمساجد، ويشرف في معظم الأحيان على تنفيذها. أو يلجؤون إليه إن اعترضتهم مشكلة أثناء التنفيذ.


وسأتحدث في الفقرات التالية عن الخواص الهندسية للعناصر المكونة للمساجد الجامعة الحديثة وهي: القبلية، الصحن، التسقيف، الأقواس، المحاريب، المنابر، السدات، المآذن، والواجهات الداخلية والخارجية. وقد لخصت تواريخها وخواصها الهندسية في الجدول (١).


الخواص الهندسية للمساجد الجامعة الحديثة:


القبلية:

حافظت القبلية في جوامع هذه الفترة جميعها على الشكل التقليدي: عدد كبير من المجازات والفتحات مع عدد كبير من الأعمدة الدائرية أو الدعامات المربعة التي تتوضع وسط القبلية. فمع استعمال الإسمنت والبيتون المساح بقيت أبعاد المجازات والفتحات صغيرة كالمساجد القديمة.

ويتحكم شكل الأرض وموقعها بالنسبة للجوار بموقع القبلية بالنسبة للصحن، ففي ابن عرفة والحمامي واللطيف (المخطط ٢١) بنيت القبلية غربي الصحن، وفي عوانية (المخطط ٢٢) جعلت شرقيه وضلعها الشمالي منحرف ومساير لامتداد الشارع. وكذلك الحال في الجانب الغربي لجامع التقوى. أما في جامع بلال وبما أن الانحراف في الضلع الجنوبي، وهو مغاير لاتجاه القبلة (المخطط ٢٤)، فقد استغلت المساحة خلف القبلية للخدمات العامة (كتاب، غرفة إمام، مستودع وأدراج).








واقتبست بعض الجوامع المجاز القاطع والقبة فوق المحراب عن جامع عقبة، ولكن المجاز القاطع الحديث يختلف عن القديم، فسقفه لا يرتفع عن مستوى السقوف المجاورة، وعرضه لا يختلف عن عرض بقية الفتحات. وما يميزه عما جاوره هو وجود صفين من الأقواس على جانبيه يتعامدان مع جدار القبلة، ويقطعان صفوف الأقواس الموازية لجدار القبلة والحاملة للسقف، وهما في الحقيقة امتداد للقوسين الحاملين للقبة فوق المحراب. كما هو الحال في الجوامع: حي المنصورة وحي النصر وبلال وأحدث قسم من الحبلي، واللطيف. وفي جامع التقوى (المخطط وحي النصر المجاز القاطع كذلك بصفين من الأعمدة على كل جانب، أحدهما يحمل الأقواس العمودية على جدار القبلة والثاني يحمل الأقواس الموازية له، كما هو الحال في جامعي عقبة والزيتونة.

التسقيف:

لا نجد في جوامع القيروان جملا إنشائية معقدة، بل اعتمدت أبسط الحلول الإنشائية للتسقيف، وربما يعود هذا إلى عدم قيام المهندسين الأكفاء بتصميم المساجد والإشراف على تنفيذها. فالسقوف في المساجد جميعها من البيتون الهوردي، ويستعمل فيه الآجر الناري المفرغ، ويتراوح عرض المجازات بين ٣ و٥,٣م. ولم تزد فتحة القوس الذي يبنى من الآجر أيضا عن ٣م، وفي هذا تقليد للمساجد القديمة، دون الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها استعمال المواد الإنشائية الحديثة.

وتعتبر القباب الآجرية نصف الكروية التي تنشأ فوق المحراب، من المميزات الرئيسية للمساجد الحديثة، إذ نفذت في ٨ جوامع من بين ١٤ جامعا، ولكن لم يسزد قطرها الأفقي حتى الآن عن ٣م، وتستند السقوف البيتونية المستوية والقباب الآجرية إلى جسور بيتونية ظاهرة أو مخفية، أو إلى الأقواس، وهذه تنقل الحمولة إلى الجدران المبنية بالآجر الناري المفرغ والدعامات. وقد استعملت الدعامات في ٢ مساجد حديثة، في حين اعتمد على الأعمدة الدائرية لحمل السقف في ٨ مساجد.



واستعمال الدعامات وسط القبلية لحمل السقف هو من ميزات المساجد الحديثة، كمل ذكرنا آنفا. ونجد الجمل الإنشائية التالية في جوامع القيروان، وهي كلها متشابهة:

1 - الجملة الإنشائية المؤلفة من:

_ سقف مستو من البيتون الهوردي محمول على صفوف مـن الأقـواس موازيـة لجدار القبلة.

- سقف المجاز القاطع وهو بيتون هوردي بنفس مستوي السقوف المجاورة، ولكنه يتعامد معها، ويحدده ويحمله صفان من الأقواس عموديان على جدار القبلة.

- قبة آجرية نصف كروية فوق المحراب تحملها ٤ أقواس ويتم الانتقال من المربع إلى الدائرة بحنيات ركنية بسيطة أو مزخرفة.

كما في حي المنصورة وأحدث قسم من الحبلي والقسم الأمامي من اللطيف.

وفي جامع التقوى أنشئت قبتان: إحداهما فوق المحراب والثانية فوق المدخل، والقبتان ضمن المجاز القاطع. وكذلك الحال بجامع حي النصر الذي تهدمت القبـــة فوق المدخل فاستعيض عنها بسقف مستو. وربما قصد بإنشاء هاتين القبتين تقليــــد جامع عقبة، ولكن قبة الهواء بجامع عقبة في الرواق الجنوبي وليست ضمن القبلية.

وفي جامع بلال الذي أنشئ عام ١٩٨٨ جعل سقف الفتحة فـوق المحراب مرتفعا، وفتحت نوافذ للإنارة والتهوية بفارق الارتفاع، بدلا مـن القبة، توفيرا للنفقات. وبذلك يكون جامع بلال مع جامع الحمامي الذي بني في العام نفسه أول مسجدين جامعين يعتمد فيهما هذا الترتيب، وإن نفذ منذ عام ١٩٧٠ في مسجد سور القواسم، كما سنرى.

٢ ــ الجملة الإنشائية المكونة من:

_ السقف المستوي من البيتون الهوردي المحمول على صفوف من الأقواس موازية لجدار القبلة بدون مجاز قاطع.

_ قبة آجرية نصف كروية فوق المحراب محمولة على ٤ أقواس، كما في جامع عوانية (المخطط ٢٢).

٣- الجملة الإنشائية المكونة من:

_ سقف مستو من البيتون الهوردي محمول على جسور عمودية على جدار القبلة ودعامات مربعة.

_ قبة آجرية نصف كروية فوق المحراب، كما في جامع الرماني.

٤ الجملة الإنشائية المكونة من:

_ سقف مستو من البيتون الهوردي يستند مباشرة إلى دعامات بدون جسور ظاهرة. _ قبة آجرية نصف كروية فوق المحراب. كما في: ابن عرفة. أما في أحدث قسم من الحمامي فقد جعلت الفتحة فوق المحراب مرتفعة بدلا من القبة، كما ذكرنا.

• سقف مستو من البيتون الهوردي يستند مباشرة إلى أعمدة دائرية بلا تيجان وبدون جسور ظاهرة كما في: حنش الصنعاني وخلف.

الأقواس:

رأينا أن القوس حدوة الفرس المدبب ثم حدوة الفرس الدائري ، كان يشكل السمة الرئيسية لمساجد العصور القديمة. واستمر استعمال القوس حدوة الفرس الدائري إلى العصر الحديث، ولكن على نطاق ضيق، إذ نفذ في مسجدين جامعين هما: نقرة والقسم الحديث من قبلية الحمامي. في حين كاد القوس حدوة الفرس المدبب أن يختفي، إلا من بعض المحاريب، واستعمل لحمل السقف في أقدم قسم من مسجد الحمامي فقط. وصار القوس نصف الدائري يشكل السمة الرئيسية لمساجد هذه الفترة، لسهولة تنفيذه، إذ يبنى بالآجر الناري المفرغ (الصورة ٩٠)، ونجده في آجوامع (الجدول ١). والقوس نصف الدائري يعطي أمانا كبيرا للمنشأة إذ لا يطبق أية قوة دفع أفقي في نقطة استناده على العمود أو الجدار. في حين يطبق كل مدن

القوس حدوة الفرس الدائري وحدوة الفرس المدبب مركبة دفع أفقي على المسند، تتطلب ترتيبات خاصة لمقاومتها.

المحاريب:

جلبت المحاريب التي نفذت في الجوامع الحديثة جاهزة من دار شعبان بنابل، وهي مصنوعة من الجبس المزخرف. ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين:

1 محاريب ذات قوس حدوة الفرس الدائري أو المدبب على عمودين، مع زخارف جصية، كما في عوانية ونقرة. ويتميز من بين محاريب هذه المجموعة محرابا حي النصر واللطيف (الصورة ٩١) الواقعين في الحي نفسه، بوجود تاج مثلثي فوق المحراب كتبت فيه آية قرآنية. كما يتميز محراب قبلية الحبلي ببناء الحنية والطاسة بالآجر، وبرسومات الدهان الملون التي تملأ واجهته والأقواس المحيطة به والقبة التي تعلوه (الصورة ٩٢). ونلاحظ في هذا المحراب ظاهرة جديدة وهي كتابة تاريخه على واجهته، إذ يندر أن نجد عنصرا هندسيا أو مبنى يحمل تاريخا في القيروان.

٢ محاريب ذات قوس كثير الفصوص مع أعصاب تاتقي أسفل الطاسة على محيط نصف دائرة كتب داخلها كلمة "الله"، وتملأ الزخارف الجصية حنية المحواب وواجهته. كما في: بلال وقبلية الحمامي (الصورة ٩٣) وهما متشابهان. وفي محراب رواق الحمامي يحيط بالقوس المفصص قوس حدوة الفرس المدبب على عمودين (الصورة ٩٤). أما محراب رواق الحبلي فتملأ الزخارف الجصية النباتية طاسته بدلا من الأعصاب، وفي واجهته زخارف هندسية مفرغة تشبه نقش الحديدة (الصورة ٩٥).

المنابر:

في الجوامع الحديثة نجد نوعين من المنابر هما:

1- المنابر الخشبية التقليدية: حافظ منشئو المساجد على الشكل التقليدي للمنابر الخشبية الذي رأيناه في جوامع العصور القديمة، بل قلدوها بزخارفها وطريقة إنشائها. فالمنبر يتألف من درج خشبي فاستراحة، وعلى الجانبين حاجزان خشبيان من مستطيلات مزخرفة متداخلة. وليس للمنبر باب أو تاج أو قبة. ويمثل منبرا جامع الحبلي (الصورة ٩٦) وجامع عوانية (الصورة ٩٧) نموذجين للمنابر الخشبية المزخرفة. ولم تنشأ المنابر التقليدية الحجرية أو غير الخشبية في القيروان لا في العصور القديمة ولا في العصر الحديث.

٧- المنابر المعلقة: في عام ١٩٨٨ أنشئ في كل من جامع بلال وجامع الحمامي (الصورة ٩٣) منبر معلق، وأظن أن مصممهما شخص واحد، فالمحراب والمنبر في كلا الجامعين متماثلان تقريبا ولا يختلفان إلا في بعض التفاصيل الزخرفية البسيطة. إلا أن منبر الحمامي قريب من المحراب، كما في جوامع حلب، والمنبر في بلال بعيد عن المحراب (المخطط ٢٤)، وهذه ظاهرة جديدة تستعمل للمرة الأولى في القيروان. وأعتقد أن فكرة المنبر المعلق قد اقتبست من مساجد حلب، وهي من اختراع المهندس مصطفى حكمت يازجي، ونفذها للمرة الأولى في مسجد السبيل عام ١٩٥٤، ومن حلب انتقلت إلى المدن السورية ثم إلى الأقطار العربية، ولربما الإسلامية أيضا، ووصلت إلى القيروان عام ١٩٨٨. أما منبر جامح اللطيف فيمتد درجه ملاصقا لجدار القبلة يمين المحراب، ولم يكمل إذ لم يرخص بإقامة الجمعة فيه حتى الآن (أكتوبر ١٩٩٣)، وهو يشبه ما نسميه بالمنبر الجانبي في جوامع حلب. والمنبر الجانبي من اختراع المهندس يازجي أيضا، نفذه للمرة الأولى في مسجد عمر بن عبد العزيز عام ١٩٦٥.

السيدات:

أنشئت السدة في المساجد الجامعة الحديثة بالقيروان، منذ البداية، لأداء الصلاة فيها كطابق ثان ضمن القبلية، مخصص لصلاة النساء، ويشغل مساحات

كبيرة داخل القبلية، أي أنها مماثلة لسدات جوامع العصور السابقة. وهناك نوعان من السدات في الجوامع الحديثة:

1— السدة الخشبية: وتتشكل من ألواح خشبية تستند إلى دعامات خشبية، كالسقف الخشبي المربع، وتستند هذه الدعامات إلى جسور خشبية تمتد بين الأعمدة البيتونية الحاملة للسقف، لتنقل حمولة السدة إلى أعمدة خشبية، يتوضع اثنان منها على جانبي كل عمود بيتوني، ويفصل السدة عن القبلية حاجز خشبي مخرم، ونفذت السدة الخشبية في ٣ جوامع هي: حنش الصنعاني وحي المنصورة وعوانية (الصورة الخشبية في ٣ جوامع هي القسم الأمامي من سدة جامع الحبلي.

٧- السدة البيتونية: أنشئت السدة البيتونية في ٤ جوامع هي: ابن عرفة وبالحمامي واللطيف، كما نفذت في القسم الخلفي من جامع الحبلي. وتتشكل هذه السدة من بلاطة بيتونية تستند إلى الأعمدة التي تحمل سقف القبلية نفسها، ويفصلها عن القبلية حاجز خشبي مخرم مماثل في معظمها للحاجز الذي رأيناه في السدة الخشبية. ويتميز حاجز السدة في جامع الحمامي (الصورة ٩٩) بنموذجه فهو مماثل لحاجز السدة في جامع الزيتونة، وبعض أقسام حاجز السدة في جامع الباي. أما في جامع نقرة فقد جعل قسم صلاة النساء أرضيا كما هو الحال في جامع عقبة، وتفصله عن بقية بيت الصلاة حواجز خشبية مخرمة (الصورة ١٠٠).

المسآذن:

حافظت المآذن على موقعها وشكلها التقليديين اللذين ورثتهما عن العصـــور القديمة. فمئذنة جامع نقرة تقع على السور الخارجي للصحن، وهي مربعة تنتهي بشرافات، وفي الوسط جامور رفيع مربع، يعلوه هرم رباعي. ولا تختلف عن مآذن العصور السابقة إلا بوجود مستطيلات غائرة في واجهاتها.

ومئذنة جامع حي المنصورة مماثلة تماما للمآذن القديمـــة (الصــورة ١٠١)، وتختلف مئذنة عوانية بوجود شرافات أعلى الجامور الذي يعلوه مخروط بدلا مـــن الهرم الرباعي. ولمئذنة جامع ابن عرفة طابق ثان ينتهي بشرافات يعلوه جامور رفيع، وفي الأعلى هرم رباعي (الصورة ١٠٢).

وهناك مئذنتان حديثتان مقطعهما مربع ولكن تختلف كل منهما عن المآذن القديمة ببعض التفاصيل الزخرفية التي نوضحها بما يلي:

مئذنة جامع الحبلى (١٩٨٤):

1 غير مطلية بالجير الناصع البياض، بل هي مدهونة باللون الأصفر الفاتح ومخططة بالدهان البني على شكل مداميك، ودهنت الزوايا والفواصل بين الأدوار الخمسة باللون البنى أيضا (الصورة ١٠٣).

٢_ الشرفة بارزة عن جسم المئذنة، وهي ثاني شرفة بارزة في مساجد القيروان
 بعد شرفة مئذنة مسجد الفتح (بو صريح) الذي بني عام ١٩٧٧، كما سنرى.

" - كسيت الشرفة بالزليج الملون ونفذت في وسط كل ضلع من سيتارة الشرفة نافذتان متجاورتان قوس كل منهما نصف دائري، وهذا تقليد محور لمئذنة مسجد الأبواب الثلاثة.

٤ جعل الجامور بدورين وكسي بالزليج، ودهنت نهايته الهرمية باللون الأخضر.

مئذنة جامع الحمامي (١٩٩١):

١ ـ زينت برسومات بارزة متنوعة بلون بني (الصورة ١٠٤).

٢_ ينتهي الطابق الأول بشرفة تبرز قليلا، ويعلوها شرافات، ويتوسطها طابق شلن أرفع من الأول ينتهي بشرفة صغيرة ثانية تبرز قليلا وتحيط بها شرافات، وهي بذلك أول مئذنة بشرفتين بارزتين في القيروان.

٣ جعل الجامور دائريا قصيرا تغطيه قبة محززة، وهو أول جامور دائري فــــي
 مآذن القيروان.

ئ ما زالت المئذنة القديمة قائمة في الجهة الشمالية الغربية من الجامع تشرف على ساحة الخضار، وهي مربعة قصيرة ومطلية بالجير (الصورة ١٠٥) ككل

المآذن القديمة. وبذلك يكون جامع الحمامي أول جامع في القيروان بمئذنتين،مع أنهما مختلفتان بالطراز، وإن كان مبدأ تعدد المآذن في المسجد الواحد غير مقصود.


الصحن:

ما زالت الجوامع محافظة على شكلها التقليدي: جدران عالية وسميكة تفصلها عن الشوارع المحيطة بها، وأروقة تحيط بالصحن من جوانبه الأربعة أو من بعض الجوانب. فحول الصحن ٤ أروقة في كل من الجوامع: ابن عرفة والتقوى (لم تنفذ بعد) والحبلي والحمامي وحي المنصورة وحي النصر واللطيف (لم تنفذ بعد). وفي بلال رواقان: جنوبي الصحن وشرقيه، (الصورة ٢٠١ والمخطط ٤٢). أما رواقال الرماني فيقعان جنوبي الصحن وغربيه. والرواق جنوبي الصحن في حنس الصنعاني (المخطط ٢٥) وخلف. وفي عوانية (المخطط ٢٢) شرقي الصحن، ويتوضع الرواق شمالي الصحن في جامع نقرة ، وتبنى في الصحن دورات المياه وأحواض الوضوء، وأحيانا غرفة كمستودع، وغالبا ما يلحق بالجامع كتاب لتعليم وأحواض الوضوء، وأحيانا غرفة كمستودع، وغالبا ما يلحق بالجامع كتاب لتعليم


الواجهات الداخلية والخارجية:

تفصل كتلة الجوامع الحديثة عن الجوار جدران سميكة عالية، كما مر معنا، فهي تكون بذلك قد حافظت على واجهاتها الداخلية والخارجية.

- الواجهات الداخلية: تتكون واجهات الأروقة التي تتقدم القبلية أو تحيط بالصحن من أقواس نصف دائرية في جميع الجوامع، ما عدا رواق جامع نقرة، فأقواسه حدوة الفرس الدائري. تستند الأقواس إلى أعمدة أو دعامات. وواجهات الأروقة مطلية بالجير الأبيض وخالية من الزخارف، كما في بلال (الصورة ٢٠٦). وتتميز الواجهات الداخلية لجامعي الحبلي والحمامي بغناهما بالزخارف والزليج، فلقد أحاط القرمود بأعلى الواجهات الأربع لأروقة الصحن الداخلي بجامع الحبلي، وكتبت



المخطط (٢٤) المسقط الأفقى لجامع بلال (حسنات) اسط المسكل



أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة بين الأقواس نصف الدائرية المستندة إلى أعمدة دائرية بتيجان مزخرفة. كما كتبت أسماء الله الحسنى على محيط واجهات بيت الصلاة داخل الأروقة، ونفذت لوحتان من الزليج الملون على جانبي محراب الرواق (الصورة ۱۰۷). وفي الصحن الجنوبي بجامع الحبلي كسيت الواجهات الداخلية والخارجية للرواق بالزليج وكذلك الجدران، وبني القرمود الأخضر أعلى واجهة الرواق (الصورة ۱۰۸). واستعمل الزليج أيضا في تزيين الدعامات وأعلى الواجهات بأروقة صحن جامع الحمامي، وتوجت هذه الواجهات بالقرمود الأخضر (الصورة ۱۰۹).

- الواجهات الخارجية: تتسم الواجهات الخارجية لمعظم المساجد الجامعة الحديثة ببساطتها، كما في جامع نقرة (الصورة ١١٠). وتتميز واجهات ابن عرفة بوجود شرافات أعلاها، كما جعلت أقواس الأبواب الشرقية نصف دائرية (الصورة ١٠٢).

وفي جامع حي المنصورة أعطت الأروقة بأقواسها نصف الدائرية ونوافذها ذات الأقواس الحدوية الدائرية للواجهات الخارجية حركة وجمالا ميزاها عن بقية الجوامع، وهو أول جامع في القيروان تنشأ له أروقة خارجية (الصورة ١٠١). ولقد اقتبس جامع الرماني القريب من هذا الجامع، الأروقة الخارجية عن جامع حي المنصورة، ليكون ثاني جامع يتمتع بهذه الميزة.

وتبقى الواجهة الخارجية الجنوبية لجامع الحبلي فريدة مسن نوعها في القيروان، حتى الآن، إذ تتميز بأبوابها الثلاثة المتجاورة ذات الأقواس الحدوية الدائرية، وبزخارفها الجصية وزليجها الملون المحيط بهذه الأبواب. ويعلو القرمود الأخضر الأبواب، يليه شريطان من الزليج الملون بينهما شريط كتابي (الصورة ١١١). ومع أن هذه الواجهة اقتبست من مسجد الأبواب الثلاثة الذي يعود إلى العصور الأولى فكرة الأبواب الثلاثة المتجاورة، إلا أنها تختلف عنها بموادها وزخارفها، وبكون أقواسها تشكل نجفات أبوابها، بينما كانت في القديم تحيط

بالأبواب ذات النجفات المستقيمة. كما ترتفع فوقها قبة سقيفة المدخل نصف الكروية والمستندة إلى رقبة مضلعة.

وفي الواجهة الشرقية لجامع الحمامي يعلو الأبواب الثلاثــة ذات الأقــواس نصف الدائرية لوحات كتابية فشريط من القرمود الأخضر (الصورة ١٠٤).

ويجدر بالذكر أن جامع عوانية هو الجامع الوحيد الذي يمكننا أن نقول بكـــل ثقة إنه من إنشاء امرأة، وتؤكد هذا اللوحة المرمرية المثبتة على الواجهة الجنوبيــة الخارجية يمين الباب والتى تحتوي على النص التالى:

"بسم الله الرحمن الرحيم جامع عوانية

أسسته عائشة بنت الحاج حمدة العواني الشريف القيرواني في جوان ١٩٨٢ الموافق لشعبان ١٤٠٣

ونلخص في الجدول (١) تاريخ المساجد الجامعة الحديثة، ومواقعها وخواصها الهندسية.

وفي الملحق نطلع على بعض الوثائق التي عثرت عليها في سجلات مصلحة الشؤون الدينية بولاية القيروان، وتتعلق بالمساجد الجامعة.

الجدول (١) – المساجد الجامعة الحديثة – التاريخ والخواص الهندسية

lamer	ابن عرفة (معمر)	بر <i>ل</i> (منات)
الموقع	حي النصر، طريق حفوز، نهج الطاهر عطا	حي المنصورة تقسيم عطا
13(1)	تم بناؤه عام ۱۹۹۰	تم بناؤه عام ۲ مجازات ۱۹۸۸ في كل منه ۸ فتحات
القبلية	۸ مجاز ات في كل منها ه فتحات، لها بابان غربيان	۲ مجاز ات في كل منها ۸ فتحات
التسقيف	هوردي وفوق المحراب نصف خروية كروية	هوردي وفوق المحراب فتحة مربعة مرتفعة فيها
الأقواس	لا يوجد، يستند السقف مباشرة إلى دعامات	نصف دائرية (ن.د.) على دعامات مربعة
الععراب	قوسه نصف خشبي بــــ/ دائري على درجات عمودين وجلسة	ند. زکزاك وزخارف جصية وطاسته محززة
العنبر	خشبي بــــ^ درجات وجلسة	معلق نصف دائري وبرجه مخفي
المئذنة	مربعة، جنوب غرب الصحن (خارجية)	مربعة، جنوب غرب القبلية (خارجية)
الصحن	w +	شمالي برو اقين جنو بي وشرقي، باب السقيفة
ملاحظات	وهبه طارق بن عمر معمر إلي وزارة الشؤون الدينية (١٢)	و هبه حمادي حنفي حسنات الوثيقتان

تابع الجدول (١) — المساجد الجامعة الحديثة — التاريخ والخواص الهندسية

المسجد	التقو ي	العبلي (سيدي غيث)	العمامي
الموقع	حي محمد بو دخان، طريق صفاقس	حومة الجبلية نهج محمد القايز	الرحيبة
(1) (1)	قيد الإنشاء (عام (١٩٩٢)	يوفي الحبلي ١٠٠١، جند ١٠٠٢ -٧٨	توفي الممامي جند بين ۱۹۸۰ - ۱۹۸۰
القبلية	۷ مجاز ات فتحاتها بین ۱۱و ۱۶	عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	غير منتظمة
التسقيف	هوردي بقبتين فوق المدخل والمحراب	هوردي مع قبة أجرية فوق المحراب	هوردي وفوق المحراب فتحة مرتفعة
الأقواس	ن.د. بأعمدة دائرية ترجانها متماثلة	ن د. على أعمدة، جسور على دعامات	جف:م. وج،ف: على دعامان
المحراب	لم ونشأ	ج.ف.م. على عمودين، مزين بدهان	مفصص (۱۷ فصاً) بزخار ف جصیهٔ
العنبر	لم ونشأ	خشبي ب٩ ١٠ جان وجلسة	دائري معلق ونرجه مخفي
المئذنة	لم تنشآ	شمال غرب القبلية (خارجية)	قديمة غربية وجنية شرقية (خارجيتان)
الصعن	شمالي القبلية بئ أروقة وبابه شرقي	صحفان شمالي وجنوبي بأروقة ن.د.	شرقي بأروقة ند.وباب السقيفة شرقي
ملاحظات		جنده أحمد القروي ووسمه الوثيقة 11	جنده ووسعه بن حسين، الوثيقة ١٧

تابع الجنول (ا
$\overline{}$
إمساجد
إلجامعه
الجامعة الحايثة -
3
بإوالنواص
Lair Min

المسجد	الصنعاتي	هي العنصورة (البلعري)	حي النصر	स्
الموقع	حي الجبلية، نهج أبي زمعة البلوي	حي المنصورة نهج بيث الحكمة	حي النصر	القير و ان الجديدة
التاريخ	توفي الصنعاني ۱۰۰۱، جند ۱۹۰۲–۲۸	وهبه خمیس بن عمر البامري عام	بدئ ببنائه عام ۱۹۸۷	قيد الإنشاء (۱۹۹۳)
القبلية	٤ مجاز ات في كل منها ٤ فتحات	٤ مجاز ات في كل منها ٧ فتحات	ه مجاز ات ب ۱۱ فتحة	۲ مجاز ات في كل منها ه فتحات
التسقيف	هوردي على أعمدة دائرية	هوردي بقبة آجرية فوق المحراب	هوردي بقبة فوق المحراب	هوردي على أعمدة دائرية بدون تبجان
الأقواس	بدون أقواس أو جسور ظاهرة	نصف دائرية على أعمدة	ن.د. على أعمدة	بدون أقواس أو جسور ظاهرة
المحراب	على على عمودين وبزخارف	قوسه حالی عمودین	ع في . م. على عمودين	لم پنشأ
المنبر	خشيي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	خشبې مزخرف	خشبي ب-٠٠ درجات	لم ونشأ
المئذنة	مر بعة، شرقي القبلية داخلها	مربعة، شمال شرق الصحن (خارجية)	لم تين (۱۹۹۳)	مربعة، شمال غرب الصحن (خارجية)
الصحن	شمالي برواق جنوبي ن.د. بابه شرقي	شمالي بأروقة ن.د. داخلية وخارجية	شمالي بأروقة على أعدة	شمالي برو اق جنو بي ن.د. وبابه غربي
ملاحظات		الوثيقة ١٨		بینیه محمد خاف فی اُرضه

	المسجد	الرماتي	الصحابي	عو انية (الأغالبة)	भिर्मा	نفرة (المصلي)
	الموقع	, s	الصحابي	حي الأغالبة نهج جمال الدين الأفغاني	م النصر، نهج اين الأثير	نهج سمر قند
J.	<u>ناريخ</u>	قيد الإنشاء (۱۹۹۳)	قيد الإنشاء	بني ۱۹۸۲ ووسع ۱۹۸۱ الوثيقة ۲۰	بدئ بإنشائه عام ۱۹۸۵ ولم ونته بعد	أعتقد أنه بني بعد عام ۱۹۳۹
الجنول (١)	القبلية	۲ مجاز ان ب٥ فتحات	1	ه مجاز ان في كل منها ۸ فتحات	1 مجاز ان في كل منها ه فتحات	ه مجاز ات في كل منها ه فتحات
المساجد الجا	التسقيف	هوردي بقبة آجرية	ı	هوردي بقبة آجرية فوق المحراب	هوردي بقبة آجرية فوق المحراب	قبو متقاطع وقبة هرمية
تابع الجدول (١) المساجد الجامعة الحديثة — التاريخ والخواص الهندسية	الأقواس	جسور على دعامات	l	نصف دائرية على أعمدة بدون تيجان	أقو اس و أعمدة و جسور ودعامات	حاف.د على دعامات
- التاريخ وال	المحراب	لم ينشأ	1	رباعي المراكز بعمودين وزخارف	ے.ف.د. بعمو ^{ادی} ن، وله تاج مزخرف	ح.ف.د. بعمودين، مزخرف
خواص الهندس	المنبر	لم ينشأ	1	خشبي ب٧ درجات وجلسة	معلق ودرجه جانبي ظاهر	خشبي بـ الرجان وجلسة
4,4	المئذنة	لم تنشأ	I	مر بعة، جنو ب غر ب الصحن	لم تنشأ	مر بعة، شمالي الصحن
	الصحن	شمالي برو آفين	قيد الإنشاء	غربي برواق شرقي ن.د. على أعمدة	شرقي برواق خنوبي خارجي	شمالي برواق شماليه
	ملاحظات	له رواقان خارجبان	لم تتضح معالمه بعد	اًسسته عائشة بنت الحاج حمدة العواني	لم يرخص له حتى الآن بإقامة الجمعة	



الصورة (٩١) محراب جامع اللطيف



الصورة (٩٣) المحراب والمنبر المعلق بجامع الحمامي



الصورة (٩٠) الرواق الشمالي بجامع حي النصر



الصورة (۲۶) محراب القبلية بجامع الحبلي



الصورة (٩٥) محراب الرواق في الصحن الشمالي بجامع الحبلي



الصورة (٩٤) محراب الرواق بصحن جامع الحمامي




الصورة (٩٦) منبر جامع الحبلي



الصورة (٩٧) منبر جامع عوانية

الصورة (٩٨) السدة في جامع عوانية





الصورة (۱۰۰) مقصورة النساء في جامع نقرة





الصورة (۱۰۱) مئذنة جامع حي المنصورة وواجهاته



الصورة (١٠٢) مئذنة جامع ابن عرقة وواجهاته




الصورة (۱۰۳) مئذنة جامع الحبلي



الصورة (١٠٥) المئذنة القديمة والواجهة الغربية بجامع الحمامي



الصورة (۱۰٤) المئذنة الجديدة والواجهة الشرقية بجامع الحمامي





الصورة (۱۰۷) أروقة الصحن الشمالي بجامع الحيلي






الصورة (۱۰۸) رواقا الصحن الجنوبي بجامع الحبلي







الصورة (١١٠) الواجهة الخارجية الغربية بجامع نقرة



الصورة (١١١) الواجهة الخارجية الجنوبية بجامع الحبئي

القصل الخامس

المساجد

تأريخ المساجد:

لتأريخ المساجد وتصنيفها حسب العصور التاريخية التي مرت على القيروان اعتمدت على المصادر والمراجع. ومن وثائق جمعية الأوقاف استنتجت التطورات التي طرأت عليها خلال الفترة (١٩٥٧/١٣٧٧ ـ ١٨٧٤/١٢٩١). فمنشآت المساجد كلها في القيروان لا تحمل تاريخا، سوى مسجد الأبواب الثلاثة الذي كسيت واجهته بالحجارة. ولكن هذا، كما أرى، لا يعطينا تأريخا دقيقا للمساجد للأسباب التالية:

العدم اهتمام مؤرخي القيروان بتأريخ مبانيها، وتركيزهم في تراجم علمائها على الجانب الروحي والديني، لذلك ورد ذكر المساجد عرضا خلال الستراجم. فمتلا: يذكر ابن ناجي أن أبا علي حسن بن خلدون قتل سنة ٢٠٠ في مسجده أثناء انتفاضة أهل القيروان على المعز بن باديس. فهل بنى ابن خلدون هذا المسجد؟ وإن كان هو بانيه، ففي أي عام؟ وكيف نؤرخ مسجد الزعفراني؟ ففي ترجمة أبي عقال غلبون ابن الحسن بن غلبون الذي توفي عام ٢٩١: "كان أبو عقال كثيرا ما يسأوي إليه، ابن الحسن الزاقول الذي عند دار أبي الحسن الزعفراني بالقيروان" و"قال أبو الحسن الزعفراني: جاء القاضي عبد الله بن هاشم لمسجدنا ليلة فقال: أردت أن أبيت الليلة ها هنا.." فهل سمي مسجد الزاقول الذي كان موجودا قبل عام ٢٩١ المسجد أبى الحسن الزعفراني نفسه والمتوفي

⁽١٤٩) معالم الإيمان ٢/٣٢٣.

⁽١٥٠) المصدر نفسه ٣/٨٠.

عام ٣٦٢ مسجدا خاصا به فنسب إليه؟ وفي حديث نصر بن زواغ عن منام حلم به، يقول: ".. وإذا بالمسجد ملأ من الناس، فوقفت على بابه، وإذا بالشيخ جالس في المحراب، حسبما كنت رأيته، وإذا هو سعيد بن الحداد والطلبة حوله.." الماكن سعيد بن الحداد يدرس في المسجد الذي يحمل الآن اسمه؟ وهل هو الذي بناه؟ ويذكر المالكي أن عبد الجبار السرتي ختم في مسجده ثلاثين ألف ختمة، وجدوا ذلك مكتوبا في قبلة المسجد. والأمثلة على ذلك كثيرة.

Y ـ تغير أسماء المساجد عبر العصور، فقد يحمل المسجد اسم أكثر الذين تولوا الإمامة فيه شهرة، أو يحمل اسم مجدده، أو المدرس فيه. ونضرب أمثلة على ذلك: فمسجد أبي ميسرة بناه بعض التابعين، وسمي باسم أبي ميسرة المتوفى عام ٣٣٧ لأنه كان يختم فيه كل ليلة ختمة، وفي عهد ابن ناجي كان الفقهاء يعرفونه بمسجد أبي ميسرة، وتعرفه العامة بمسجد ابن غلاب، يعنون به الشيخ الصالح أبا محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي لأنه كان يعمل به الميعاد.

ومسجد الحبلي عرف في عهد أبي عبد الله محمد بن يوسف الوراق بمسجد ابن عياض، وفي عهد الدباغ بمسجد الرباطي، وفي عهد ابن ناجي بمسجد أولاد أبي رحمة غيث الذي جدد المسجد وبنى الناس بجواره يمينا وشمالا حتى كثر الخلق، وتوفي سنة ٦٨٤ وربما صار في العصور المتأخرة مدرسة تدعى بالمدرسة الغيثية بها مكتب لقراءة القرآن العظيم ولم يكن لساكنيها جراية أما في وقتنا هذا فيسمى رسميا بمسجد الحبلي، ومعظم الناس يسمونه بمسجد سيدي غيث، وبعضهم يطلق عليه اسم مسجد القروي نسبة إلى مجدده في العصر الحاضر.

⁽١٥١)المصدر نفسه ٢/٣١٥.

⁽١٥٢) معالم الإيمان ١٨٠/١-١٨١.

⁽١٥٣) المصدر نفسه ١/٥٥-٣٧.

⁽۱۰٤) مورد الظمان ۱/۱۰ب.

٣ احتمال تحويل زوايا بعض العلماء أو دورهم إلى مساجد بعد وفاتهم. ففي ترجمة ابن ناجي لعلي العبيدلي يذكر أنه كان إذا خرج من الميعاد يدخل بيتا وذلك بزاويته (ربما يقصد الغرفة الصغيرة يسار المحراب الحالي). وفي مكان آخر يقول: وكان العبيدلي صلى بالناس إماما في زاويته. وربما يوحي لنا مخططه(٤٢) بأنه كانت هناك ٥ غرف للمريدين مكان الميضأة.

وفي ترجمته لموسى المناري، زميل العبيدلي، لم يذكر له مسجدا في القيروان، وإنما ذكر أنه كان يخرج من القيروان إلى مسجد أبي إسحاق السبائي ويصلى النافلة، وأنه كان يقيم مجالس الذكر والمدائح في زاويته.

وفي جواب أحد الفقهاء عن جواز وجود قبر أبي الحسن على الأنصاري في قبلة المسجد يقول: وأما مثل هذا الدفين فإنه دفن بداره، ولعله أوصى ببناء مسجد بعده، أو بناه في حياته، وهو في دخيلة زائدة عن المسجد.

خـ اضطراب المعلومات الواردة في المصادر حول اسم المســجد أو تاريخــه أو مكانه. فالمالكي يذكر أن حنش بن عبد الله السبائي الصنعاني سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا في ناحية باب الريح، وتوفي بإفريقية سنة مئة. بينما يزعم أهــل سرقسطة بالأندلس، حسب رواية المقري في نفح الطيب، أنه مات عندهم، وقــبره لديهم مشهور يتبركون به ولا يختلفون فيه. إذن كان مسجد حنش موجودا في عـهد المالكي المتوفى سنة ٣٦٨. في حين لم يكن معروفا في عهد ابن ناجي المتوفى عام ١٩٨، إذ يقول: الأقرب أنه الذي يقال له الآن مسجد علي، وهو مسجد أبي إسحاق السبائي. وبالعودة إلى المالكي نجد أن مسجد حنش الصنعاني غــير مسـجد أبــي إسحاق السبائي. ففي ترجمته لأبي إسحاق السبائي المتوفى عام ٣٦٥، يذكــر أنــه كان، قبل أن يعرف، يخلو في مسجد أبي الحكم للعبادة. ولم يذكــر مسـجد حنــش الصنعاني في تفقد عام ١٩٥٤، ولا في أي من وثائق جمعية الأوقاف التي اطلعــت عليها، مما يجعلنا نظن أنه اندرس بعد عهد المالكي، وظل كذلك إلى عـــام ١٩٥٤.

وليس مؤكدا عندي، حسب المراجع التي اطلعت عليها، أن المسجد القائم حاليا والذي يحمل اسم "حنش الصنعاني" هو نفسه أو في الموقع نفسه الذي أقيم فيه لدى دخول حنش إلى إفريقية. ولربما أقيم هذا المسجد مكان المسجد الذي تشير إليه جريدة تفقد المساجد عام ١٩٣٠، وكان بين المساجد الخربة المعطلة شعائرها قرب سيدي البوراوي خارج ربض ابن جمعة (الوثائق).

وهذا يقودنا إلى الاضطراب أيضا في تأريخ مسجد أبي إسحاق السبائي وموقعه. إذ يذكر المالكي أن السبائي كان منزويا عن الناس هاربا منهم يخلو فيم مسجد أبي الحكم للعبادة، أقام فيه ٢٠ سنة. وقال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: كنا نأتي إلى المسجد الذي عند داره فنجده وقد اربد وجهه من القيام. وبعد وفاة أبي عبد الملك مروان بن نصر سنة ٤٠٠ صار معروفا، فكان الناس يقصدونه، فيستقبلهم في داره خارج باب الريح بالقرب من الفحص، وربما يدخلون إليه بالإذن العادي، إذ كانت داره في بعض الأوقات كالمسجد. ولم تشر المصادر التي اطلعت عليها إلى السبائي بالجبلية. وما نستنتجه من المناقشة أعلاه، هو أنه كان لكل من حنش بن عبد الله السبائي المتوفى عام ٢٥٦ دار ومسجد خارج باب الريح، وإن لم يحمل مسجد أبي إسحاق السبائي المتوفى عام ٢٥٦ دار ومسجد خارج باب الريح، وإن لم يحمل مسجد أبي إسحاق السبائي المتوفى عام ٢٥٦ دار مسجد أبي إسحاق السبائي المتوفى عام ٢٥٦ دار مسجد أبي إسحاق السبائي المتوفى عام ٢٥٠ دار مسجد أبي إسحاق السبائي المتوفى عام مئة، وأبي السحاق السبائي المتوفى عام ٢٥٠ دار مسجد أبي إسحاق السبائي الحالى حمل هذا الاسم بعد عهد ابن ناجي.

وكذلك الحال بالنسبة للمسجد الذي يطلق عليه حاليا اسم "مسجد ابن غالب"، وسمي في تفقد عام ١٨٧٤ بـ "مسجد إبراهيم بن عبد الغالب المسراتي". ففي ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي المتوفى سنة ٤٠٧ أورد ابن ناجي العبارة: "ابن غلاب لا يريد أن يكون في القيروان إلا شيخها ويستقل بها" ويشير محقق الكتاب في الحاشية أن المقصود بابن غلاب هو ابن عبد الغالب نفسه، ويعرفه ابن ناجي بأنه كان خطيب جامع القيروان، ولم يذكر أنه كان يصلي أو يدرس في مسجد آخر. وفي تكميل الصلحاء وردت ترجمة أبي إسحاق إبراهيم

غلاب المسراتي، ولم يذكر له مسجدا في القيروان. ويقول الحربي: والذي يغلب ب على ظني أنه مات في المئة العاشرة، وقبره بداخل زاويته الجوفية المفتح قبلي الزاوية الوحيشية، ويذكر أنه من أحفاد عبد السلام المسراتي المذكور أعلاه والمتوفى سنة ٢٤٦. وليس لدينا ما يؤكد نسبة المسجد إلى أي من الإبراهيمين.

٥ نسب كثير من المساجد إلى علماء معروفين، ولم تؤكد المصادر أنهم بنوا مسجدا في القيروان أو درسوا في أي من مساجدها. كما في مسجد أبي إسحاق التونسي، وأبي بكر بن اللباد، وشقران الذي تجمع المصادر على أنه كان يتعبد في بيته لا يخرج منه إلا لأداء الصلاة، ويرجع كالواله لا يكلم أحدا. وعيسى بن مسكين الذي كان يقيم برقادة ولا ينزل إلى القيروان.

آل حمل عدد كبير من المساجد أسماء علماء لم أعثر على تراجمهم أو تواريلخ وفياتهم، كما يحمل بعض المساجد أسماء مجردة، وذكرت هذه المساجد في تفقد عام ١٨٧٤/١٢٩١، فصنفتها مع مساجد العصر العثماني، إذ من المؤكد أنها كانت موجودة فيه.

ونجد في الجداول (٢) و (٣) و (٤) المساجد القديمة التي أنشئت في العصور الإسلامية الأولى والعصر الحفصي ثم العصر العثماني، مع تواريخها والتطورات التي طرأت عليها. وفي الملحق سنطلع على المساجد التي ذكرت في وثائق الجمعية ثم اندثرت.

Ξ.
÷
-
-
_
_
2
?
*
•
_
- 4
-
-
=
-
•
- 3
•
_
-
•
-
5
7
٠,
17
•
Ξ
٠-,
•
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
121.14
_

		. 65 ()		
ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
	جدد سقف القبلية والمبضأة عام ١٩٧٤، عام ١٩٧٥ غطي سقف القبلية بألواح	قتل أبو على ابن خلدون	المر، نهج نصر	ابن خلدون
	المعاكس، وجدد المحراب وأحدثت فيه ميضأة جديدة بدل القديمة المتهدمة.	عام ۲۰۰ هـ.	بن العابد	
	عام ١٩١١ و ١٩٢١ كان في صحنه رواق أو أروقــــة. عــام ١٩٢١ جــدنت	حومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	حومة الجامع،	ابن خيرون
	الميضأة وألغي البئر الذي كان ماؤه يستعمل للوضوء، واستعيض عنه بصنابير	المتوفى عام ١٠٦٨	انهج باب القدة	
	من الشبكة العامة. عام ١٩٨٨ جددت جدران القبلية والصحن بالسلخ والتجليـــد			
	وجدد المحراب ووسع وجمل السقف خشيراً مربعاً بدل أعواد العرعار.			
انظر الوثائق	جدد عام 336. 1991 جدد سقفه وجعل قبوأ متقاطعاً بعدما كان مــــن أعـــواد	حومة الجامع، بناه محمد بن خيرون	حوصة الجامع،	الأبواب الثلاثة
	العر عار. ١٩٤٠ تداعت الواجهة الخارجية للسقوط ورممت عام ١٩٤١	الأندلسي عام ٢٥٢	. مان المساحين نامان المساحين	
	بإشراف إدارة الآثار. ١٩٥١ كانت ميضأته بحاجة للـــترميم (لا يوجــد حاليـــأ		العلاني	
	ميضاًة). ١٩٨٤ كان متداعياً للسقوط مع واجهته ومئذنته. ١٩٨٥ فكت الواجهة			
	بكاملها وأعيد بناؤها وأكمل النقص في حجارتها المتآكلة وهي عبارة عن إكساء			
	بسماكة حوالي ١٠سم وجددت الجدران الداخلية للقبلية بالسلخ والتجليد وجددت			
	المئذنة بكاملها مع الشرافات والجامور والهرم والزليج بطريقة السلخ والتجليد.			
انظر الوثائق	حومة الأشـــواف، ينسب إلى أبي إســــحاق في الأعوام ١٩١١ ــ ١٤ كان سقف القبلية والرواق بحاجة للتجديد. ١٩٤١ كان	ينسب إلى أبي إسحاق	حومة الأشسراف،	أبو إسحاق
	نهج علــــي بـــن المتونسي المتوفى عـــــام سقف الرواق بحاجة للاز الة وإعادة تسقيفه بأعواد العرعار كما كـــــان. ١٩٤٨	المتونسي المتوفى عاام	نهن علي بن	التونسي
	بسبب الأمطار الغزيرة سقط جدار واجهة المسجد والجدار الشرقمي من السرواق	133	عامر	
	وبعض سقفه وتم الإصلاح. حاليا لا يوجد رواق في الصحن، ربما أزيل عندمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
	جدد المسجد عام ١٩٨١ وجعل سقفه من البيتون الهوردي على دعامات مربعــة			
	بدلاً من العر عار والأعمدة الحجرية.			

تابع الجدول
7
) مساجد ا
العصور
الإسلامية
ية الأولى -
- التاريخ و
والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
	بين ٦٨٩ او ٩٢ جدد بكامله وجعل سقفه خشبياً سمية بــــدل أعـــواد العرعــار	حومـــة الجــامع، لوفي أبو بكر بن اللبـاد	همة الجامع،	أبو بكر بن اللباد
	وجعلت للنوافذ إطارات من المرمر الأصفر ووضع القرمود الأخضــــــر أعلــــى	عام ۲۳۳	فوق ساباط سيدي عام ٢٣٣	
	واجهة القبلية والجدار الشمالي للصحن للزينة ولحمايتها من تأثير مياه الأمطار.		جمړل	
	عام ١٨٧٤ كان مدخله شرقياً ومدخله الحالي شمالي.	عاصر أبا عمسران	حومة الجامع	أبو بكر السوسي
		الفاسي المتوفى ٢٠٠٠		
	حومة الجامع، كوفي أبو جعفر القصري عام ١٩٣٧ فتح شباك في علوي محمد الفاين غربك القبلية بطول ٨٠٠٠ ح	توفي أبو جعفر القصري	همة الجامع،	أبو جعفر القصري
	وعرض ٢٠سم وتعهد الشيخ الفايز بسده متى ظهرت مضرة للمسجد منه. جدد	عام ۲۲۲	نهج صالح عام ۲۲۲	
	المسجد بكامله عام ١٩٧٥		السوسي	
	عام ١٩١٢ غمرته مياه الأمطار وتصدع لانخفاض منسوب أرضه عن النهج.	توفي أبــو الحســـن	النهج الكبير (نهج	أبو الحسن
	عام ۱۹۲۱ جددت ميضاته وأدخلت إليها مياه الشركة العامة للمياه. ۱۹۹۰ جدد	الحصري عام ٨٨٤	٧ نوفمبر)	الحصري
	بكامله وجعل سقفه خشبيا مربعا بدل العرعار، وجدد المحراب وكسي بالحجارة.			
	النَّهُجُ الكبِّير، ﴿ بناه بعَّ صَل النَّابِعِينَ، ﴿ عَندَمَا بَنِي سُورَ الْقَيْرُولَنَ الْمُصْمَرِ فِي الْعَصِيرِ الْخَفْصِيمُ أَخَذَ جَزَءَ مَنَ المسـجد	بناه بعسض التابعين،	النامج الكباير،	أبو ميسرة
	وكان أبو ميسرة المتوفى وجعل في النهج. تشير وثيقة تفقد عام ١٩٠٤ إلى صحنه الأول فلربما كان لــــه	وكان أبو ميسرة المتوفي	قرب باب تونس	
	أكثر من صحن. في العامين ١٩١٢ و١٩١٥ غمرته مياه الأمطار لانخفاض	عام ۱۳۳۷ يتعبد فيه		
	منسوبه عن النهج. عام ۱۹۶۰ نصت وفقة إصلاح بمناسبة المولد النبوي	فنسب إليه		
	الشريف على بياض المسجد مع منذنته، أي بعد هذا التارخ رمم ت المئذلة			
	وتركت بلون الآجر.			

تابع الجدول (٢) مساجد العصور الإسلامية الأولى – التاريخ والنظورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
انظر الوثائق	حومة الأنصار أو بقال أن رويفع بن ثـلبت عمره بعد خرابه أبو الحجاج بن يوسف المقري المتوفى قبل عام ٨٥٠هـــ. عام	يقال أن رويفع بن ثـلبت	حومة الأنصار أو	الإنصار
	١٩٩٧م جدد سقف القبلية. ١٩٩٣ جدد جدار القبلية داخــــل الـــرواق الغربـــي	الأشـــراف أو الأنصاري اختطه فــــي	الأسسراف أو	
	هذا المكان عام ٤٧ قبك والجدران الداخلية والخارجية للميضأة شرقي الصحن بالسلخ والتجليد وجدد سقفا	هذا المكان عام ٤٧ قبل	الشرفاء	
	الرواق الجنوبي والعيضاًة بالسقف الخشبي المربع بدلاً من أعواد العرعار.	أن تؤسس القيروان		
	عام ۱۹۷۸ غطي سقف المجاز الأول (مجاز المحراب) بألواح الخشب المعاكس	حومة الجامع، كان عبد الواحد التلالسي	حومة الجامع،	التلالسي
	نهج نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	طالباً للخو لاني المتوفى	نهج نصب ر بــن	
		عام ۲۳۶	العائد	
انظر الوثلثق	حومـــة الجبليـــة، توفي أبو عبد الرحمـــن كان المسجد قبليي المفتح ويتألف من قبلية وصحن وميضأة ومكذنة. عــلم ١٩٥٣ انظر الوثــلئق	توفي أبو عبد الرحمان	حومة الجبائية،	العبلي
(الوثيقة ١١)	عبد الله بن يزيد الحباــي كان مهدماً ولم تسمح ميزانية الأوقاف بإصلاحه. عام ١٩٧٦ جدده أحمد القروي (الوثيقـة ١١)	عبد الله بن يزيد الحبلسي	نهج محمد الغايز	(سيدي غيث)
والجوامع	مع توسيمه، وعام ١٩٧٧ رسم بقائمة جوامع الخطبة من الرتبة الثالثة التي تنفق والجوامع	عام ۱۰۰		
	عليها الدولة. عام ١٩٨٢ أضاف إليه القروي توسعة ثانية، وفــي عـــام ١٩٨٧			
	اشترى دار أ من ورثة الهادي بن علي الجوادي وأضافها للجامع ووسعه.			
	حي الجبلية، نــهج توفي حنش بن عبــد الله لم يذكر في نفقد عام ١٨٧٤، ولا في غيره من وثائق جمعية الأوقـــاف. أعيــد	توفي حنش بن عبد الله	حي الجبلية، نـهج	حنش الصنعاتي
	السبائي الصنعاني عــام بناؤه ١٩٥٤ كمسجد يضم قبلية لها مئذنة. ١٩٨٢ أضيف إليه الصحن والـوواق	السبائي الصنعاني عام	أبي زمعة المبلوي	
	والغرفة العليا والميضأة، وأضيف للقبلية المنبر والسدتان وجعل مسجداً جامعاً.	٠.،		
	عام ١٩١٤ جدد سقفه بأعواد العرعار التي تستند في الوسط إلى جسر حديـدي.	المر، نهج نصر فيل أبو علي حسن بسن	المر، نهج نصب	خلوية ابن خلدون
	عام ١٩٧٥ هدم وأعيد بناؤه وجعل سقفه بيتونيا.	خلدون عام ۲۰۰	بن العابد	

ij
الم
っ(と
مساخد
العصور
Ź.
لإسلامية
5
يكولي
ı
9
記で
٠,
التطوراه
ন'

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	france
انظر الوثائق	حومـــة الجـــامع، توفي أبو بكر بن عبــــد عام ١٨٧٤ كان مدخله غربياً. في جريدتي تققد ١٩١٣ والمساجد عــــام ١٩٣٠ انظر الوثائق	توفي أبو بكر بن عبد	حومة الجامع،	الخولاتي
	الرحمن الخولاني ٢٣٦ كان له صحن وسقيفة ومئذنة وهذه العناصر غير موجودة حالياً. جند ١٩٩٢.	الرحمن الخولاني ٢٣٤	نهج القصبة	
	توفي ربيع القطان عـــام عام ١٩١٤ جدد سقفه والجدار بين القبلية والصحن وقد كان متهدماً. جدده أهالي	توفي ربيع القطان عام	حومة الجامع	ربيع القطان
	الحي المجاور له عام ١٩٥١.	77.5		
	عام ١٩٧٤ كان كله متهاوياً للسقوط. عام ١٩٢٦ طلب فتح شباكين للقبليكة إذ	هومــة الجــامع، توفــي أبــو الحســـن	حوصة الجامع،	الزعفراني
	كثرت به الرطوبة وجددت ميضأته. ليس له ميضأة حالياً.	الزعفراني عام ۲۲۲.	نهج القرامطة	
انظر الجوامع	جعل مسجداً جامعاً عام ٧٨٣ في العصر الحفصي	بناه إسماعيل الأنصاري	ربض الصفيحة	الزينونة
والوثيقة ١٩		عام ۹۳		
انظر الوثائق	عام ١٨٧٤ و١٩٢٢ كان مدخله غربياً. ١٩١٤ جدد سقف القبليلة والسقيفة انظر الوثائق	حومـــة الجبليــة، توفي أبو إسحاق إيراهيم	هومة الجباية،	السبائي
	والميضاًة. ١٩٢٣ هدم الجدار الغربي من القبلية والصمحن وأعيد بناؤه ورممـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	السبائي عام ٢٥٦	نهج سيدي قعيب	
	الأثواس في القبلية ورجم السقف أعواد العرعار بالجبس. عام ١٩٨٩ هدم وأعيد			
	بناؤه فجمل المدخل شماليا بدون سقيفة وجعل السقف من البيئون الهوردي			
	عام ١٩٨٩ رخص والمي القيروان لحمادي العلاني بناء ميضأة فـــــي الصحــن	حومـــة الجـــامع، توفي أبو عثمان ســـعيد	هومة الجسامع،	سعيد بن الحداد
	الثاني للمسجد الذي يفصله النهج عنه بعدما ظل مهملاً سنين عديدة.	بن الحداد عام ۲۰۲	نهج صدام	
	عام ١٨٧٤ كان الجدار القبلي الذي فيه المحراب متهاوياً للسقوط. رمــم عــام	حومة الأشــواف، عنسب إلى شقران بــــن	حومة الأشبراف،	شقران
	۱۹۱۱ وصرف عليه ۲۷۰ ديناراً.	علي المتوفى عام ١٨١	نهج عطا الله	
	توفي السرتي عام ۱۸۱۱ عام ۱۹۱۶ فتح شباكان للقبلية إذ كثرت بها الرطوبة	توفي السرتي عام ۲۸۱	حومة الجامع	عبد الجبار السرتي حومة الجامع

تابع الجدول (٣) مساجد العصور الإسلامية الأولى – التاريخ والنطورات

عام ١٩٢٦ جدد سقف كل من مجاز المحراب بالقبلية والميضأة بأعواد العر عار	المطورات المي طرات عليه	تاريخه	موقعه _.	المسجد
	عام ۱۹۲۱ جدد سقف كل مز	حومـة الجـامع، إنسب إلى عيســى بــن	حوصة الجسامع،	عيسى بن مسكين
مسكين المتوفــــى عـــام ورجما بالجبس وفتح الشباكان على جانبي باب القبلية، أي أن القبليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ورجما بالجبس وفتح الشباكاز	مسكين المتوفسي عام	نهج سالم القديدي	
بالقبو المتقاطع بعد هذا التاريخ. عام ١٩٨٩ هدمت الميضكَّة وأعيــد بناؤهـــا	بالقبو المتقاطع بعد هذا التاري	440		
وسلغت الجدران الداخلية والخارجية للمسجد وجلدت ولم تبيض بالجير.	وسلخت الجدران الداخلية وال			
يذكر ابن ناجي أن أبا عبد الله بن فندار المتوفى عام ٢٠٧ كان يعمل الميعاد يوم	يذكر ابن ناجي أن أبا عبد الله	حج أبو بكر الكتاني عام	حومية الجسامع،	الكتائي
الجمعة بمسجد الكتاني لاتساعه والمسجد الحالي صغير جداً. عام ١٨٧٤ كــــان	الجمعة بمسجد الكتاني لاتساء	٢٢٧ وتوفي في طريـق	نهي بن خود	
	كله متهاوياً للسقوط.	العودة		
عام ١٨٧٤ كان سقفه وجدرانه متهاوياً للسقوط. عام ١٩١١ كان سقفه بحاجــة	عام ۱۸۷۶ کان سقفه وجدر ا	توفي أبو بكر بن أبـــي	حومة انجامع،	مكلم الجمل
للتجديد. عام ١٩٤١ تصدع عمودان حاملان للأقواس فاستبدلا. عام ١٩٩١	للتجديد. عام ١٩٤١ تصدع ء	عقبة التميمسي (مكلب	نهج عظوم	
تهدمت أجزاء من سقفه فرممت جدرانه ولم يجدد السقف أعواد العرعار، ومــــا	أ تهدمت أجزاء من سقفه فرمما	الجمل) ١٦٩		
	زال المسجد مغلقا (١٩٩٣).			
ذكر في جريدة تفقد أكتوبر ١٠٩٠، المسكبة الوسطى من بيت الصلاة بها أعواد	ذكر في جريدة تفقد أكتوبر ا	حومة الأشـــواف، أينسب إلى أبي زكريـــاء	حومة الأشيراف،	يحيى بن سلام
 کان من أعواد العرعار. 	مدلاة، قد تقيدنا هذه بأن سقفه كان من أعواد العرعار.	نهج علـــــي بـــن يحيي بن سلاّم المتوفـــي	نهج علي بـن	
		بمصر عام ۲۰۰	عمار	
عام ١٩١٢ احتاج سقف مجاز المحراب إلى التجديد. عام ١٩٢٣ جددت جدران انظر الوثائق		ربـض الرنـان، عنسب إلى ابــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــ	ربـض الرئــان،	يحيي بن سلام
الميضاّة وسقفها. عام ١٩٣٥ جدد سقف المجاز الشمالي مـــن القبليــة بــأعواد	الميضأة وسقفها. عام ١٩٢٥	أعلاه	نهج ابن ناجي	
	العر عار .			
توفي يحيى بن عمر عام عام ١٩١٤ كان سقف القبلية بحاجة للتجديد وميضأته بحاجة إلى مرحاض.	عام ١٩١٤ كان سقف القبلية	توفي يحيى بن عمر عام	حومة الجامع	يطبي ين عمر
		7.79		

الجدول (٣) مساجد العصر الحفصي ــ التاريخ والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت حليه	تاريخه	موقعه	(family
انظ	حومة الجـــامع توفي إير اهيم بن عبـد عام ١٨٧٤ كانت القبلية والصحن متهاويان للسقوط. عام ١٩١٤ كان سقف القبلية بحاجة انظـــــ	توفي إبراهيم بن عبد	حومة الجامع	إيراهيم ين عبد
الوثائق	الغالب المسر اتي عـــام للتجديد. عام ١٩٣٤ كانت الميضأة متهاوية للسقوط، وبيدو أنها لم تجدد فالمسجد العـــللي الوثائق	المغالب المسراتي عام	اللبيبيدية	الغالب المسراتي اللبيبيدية
	بدون ميضاًة. عام ١٩٣٤ سقط الجدار الشمالي للقبلية فجدد وجدد معه سقف المجاز	٧٠٤		
	الشمالي للقبلية بأعواد المرعار.			
	حومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عاصر ابن أبي قيراط	حومة الباي	ابن أبي قيراط
	الشبيبي العتوفي عــــام فيه صــلاة و لا وقد أصــلاً عدا شـهـر رمضـان كما أشير إليه في الجرائد السابقة.	الشبيبي المتوفى عام	- (事的 まっ)	
		٨٧٨		
	حومة الجـــامع توفي أبو عبد الله بـــن عام ١٩٣٧ توفي آخر القائمين عليه محمود عظوم وهو أخو محمد عظوم نائب جمعيــة	توفي أبو عبد الله بــن	حومة الجامع	ابن عبد الجليل
	على بن عبد الجليـــل الأوقاف بسوسة، لذلك ضمته جمعية الأوقاف إلى الأوقاف العامة في جويليــــة ١٤١١.	علي بن عبد الجليب	نهج بو فندار	الأزدي
	عام ١٩٨٩ غطي سقف القبلية الذي هو من أعواد العرعار بألواح الخشب المعاكس.	الأزدي عام ١٣٦		
انظ	حومة الجــــامع توفــــي أبـــو يوســـف عام ١٨٧٤ كان كله خراباً وليس به عود ولا أيواب. عام ١٩١٢ كـــان ســقف القبليـــة انظــــــــر	توفي أبو يوسف	حومة الجامع	ابن طرخاتة
الوثائق	الدهماني زوج والميضأة بحاجة إلى تجديد. عام ١٩٢٦ أجريت وفقة إصلاح رمم فيها المسجد بكاملــــه الوثائق	الدهم اني زوج	نهج الدباغين	
	وجند منجور أبوابه ونوافذه	طرخانة عام ١٢١		
	عام ١٩٨١ رممت المنذنة. عام ١٩٨٥ جددت الميضأة وجعل سقفها بيتـــون هــوردي	بناء أولاد ناجي أعمام	الرحيبة - نهج	ابن ناجي (أولاد
	ووالــــد ابــــن نـــــاجي وأنشئت فيها مراحيض وكسيت جنرانها وجدران السقيفة والصـــعن بالبورسلين (الزليج).	ووالد ابن ناجي	ابن ناجي	ناجي)
	المؤرخ، توفي ٦٨٩ عام ١٩٩٢ جددت جدران القبلية وأقواسها وسقفها وجعل أعواد عرعار تحتها سمية.	المؤرخ، توفي ٢٦٨		

تابع الجدول (٣) مساجد العصر الحفصي - التاريخ والتطورات

	المسجد	التوفيق (الوفق)	_			الداروني					الدهماتي						الرباوي	
	موقعه	مقبرة قريـــش	البناح الأخضر			حومة الباي	ل في علام	المراق			حومة الجامع	نهج جامع عقبة					الرحبة	
مابع الجلول	تاريخه	كان موجوداً قبل عـــام	141			حومة البساي الم يذكر تاريخ وفساة	أبي عبد الله محمد	الدارونسي ويصنفه	برنشفيك بين مساجد مبنى قديم أخر.	العصر الحفصي	توفعي أبـو يوسـف	يعقوب الدهماني عسام	111				توفي أبـــو عبــد الله	محمد الرباوي 194 ليحتاج للتجديد.
تابع الجدول (٢) مساجد العصر الحفصي — التاريح والنظورات	التطورات التي طرأت عليه	كان موجوداً قبل عــام عام ١٨٧٤ كانت القبلية والميضأة متهاويان للسقوط وبحاجة للتجديد. عام ١٩١١ كــانت انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	أسقف القبلية والرواق والسقيفة والميضاة بحاجة للتجديد. عـــام ١٩٧٤ هدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ووسعت باتجاه الشمال وجعل سقفها من البيتون الهودري كما جددت السقيفة والــــرواق	والعيضاء وغرف غسل الموتى	عام ١٩٧٤ كان يسقف ميضائته بحاجة للتجديد. عام ١٩١٤ كان سقف سقيفته من أعــواد	العرعار ويعتاج للتجديد ويلزم فتح شباكين للقبلية لكثرة الرطوبة. إنن ســـقف الســـقيفة	الدارونــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	مبنى قديم أخر.		حومة الجـــامع توفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	يعقوب الدهماني عــام الأقواس الحاملة للسقف وتجديد السقف لانحدامه. ١٩٤١ جدد سقف المجازين الشـــماليين الوثائق	في القبلية، وكان له حتى هذا العام ٢ أصحن: قبلي وشرقي وغربي (الصحن الغربــــي	غير موجود حالياً) وكان له ميضأة ومكتب له صحن وكان سقفه عرعاراً فجعـــل عـــام	١٩٩٢ دمساً (قبوا)، والمكتب وصحنه والعيضاة غير موجودين حالياً. منتصف ١٩٩٢	سقط سقف مجاز المحراب بكامله وأقسام من أسقف المجازات الأخرى فأغلق المسجد.	عام ١٩٠٤ كان سقف القبلية والميضاة يحتاجان للتغيير. عام ١٩٠١ كان بعض ســـقفه	يحتاج التجديد.
	ملاحظات	انظ	الوثائق								انظر	الوثائق						

Ŀ
4
_
と
مساجد
1
الحفصي
1
9
Ľ.
التطور
ij

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
انظ	كان موجوداً قبل عــــلم عام ١٨٨٨ سجل بدفائر الأوقاف. من المساجد التي تضررت بالقصيف الجــــوي أثنـــاء ننظــــــــــر	كان موجودا قبل عام	القرقبية، ربض	ربض بلقاسم
الوثائق	الحرب العالمية الثانية. كانت القبلية نتألف من ٢ مجازات وسقفها عرعاراً وله صحـــن أالوثائق	47.	بأقاسم الخلف	(الصبايا)
	وسقيفة بابها شمالي وله مئذنة. عام ١٩٧٤ أعيد بناؤه بالبيتون المسلح بدون مئذنة وبــــلا			
	سقِفة وجعل بابه شرقياً.			
	عام ١٨٧٤ كان به خلوتان ثم لم يذكر بوثائق الأوقاف بعد هذا التاريخ. ربما كان أهليــاً	حومة الجامع كان جميل الحبيب	حومة الجسامع	سيدي جميل
	نــــهج ســــــيدي معاصراً للدهمـــــاني وغير مسجل بدفائر الأوقاف. عام ١٩٩٢ جدد بكامله وتع ترسيمه ضمن المساجد التــــي	معاصرا للدهماني	نهج سيدي	
	تنفق عليها الدولة.	المتوفى ٢٢١	جميل	
انظ	عام ١٨٧٤ كان خرباً ويحتاج للتجديد. حتى عام ١٩٤٣ كان سقف القبلية عرعاراً وكان	حومة الجبلية، التوفي أبو محمد عبد	حومة الجبلية،	الشبيبي
الوثائق	له صحن وسقيفة وميضاًة. في عام ١٩٩٣ اهدم وأعيد بناؤه، ويتألف حالياً من قبلية فقط.	الله الشبيبي عام ٢٨٧	عين الدوارة	
انظ	في الأعوام (١٩٢٥–١٩٢٠) جدد المسجد بكامله: جدر انه وأقو اسه ومحر ابه وســــقيفته	ينسب إلى عبدد	حومة الأشراف	عبد الرحمن
الوثائق	نهج الشــــاذلي الرحمن الدباغ المؤرخ ومئذنته ومكتبه وجددت سقوفه كلها وجعلت خشبية مربعة وقد كانت عرعاراً (المكتـــب الوثائق	الرحمن الدباغ المؤرخ	نهج الشاذلي	الدباغ
	الذي كان غربي السقيفة غير موجود حالياً). عام ٩٩٠ اڤدم إمامه عبد الله العامري كتاباً	المتوفى عام ٢٩٩	ज्या _{गिर}	
	الولاية يطلب ترميمه.			
	عام 1011 جعلت البلدية حرمه سوقا للسمك فطالبتها جمعية الأوقاف بالخلاء المكان.	كان أبو عبد الله محمد	حومة الجامع	العقرب (اللولب)
	स्पर कांट आंख । चें ब्रोगेंड.	الفاسي المتوفى عــــام جدد منذ سنوات قليلة.	بطحاء بروطة	
		۷۷۷ يقرئ فيه		

	المسجد	علي العبيدلي حوم		خمثل	العواني النهج		القلال	ر ا نوان	কা ৰা	الععلق حوما	ં મુશ્	عطا الله				وسى المناري حومة	ر هو:	السلام
	موقعه	ة الجامع	ال المسائدي ا	ט	النهج الكبير		لم الجسامع	نهن محمد بـــو		له الائشراف	نهج الشساذلي	الثم				ة الجامع	نهج سيدي عبد	' d.
تابع الجدول	تاريخه	توفي أبو الحسن علي	بن عبد الله العبيدا في	عام ۲٤٧	ربما أنشئ في القــرن	الثامن	حومة الجامع كان محمد القلال	معاصرا للشبيبي	المتوفى ٢٨٧	كان موجودا قبل عـــام	Yo Y					حومة الجامع كان موسى المناري	زميلا لعلي العبيدلسي	المتوفى عام ٤٨٠٠.
تابع الجدول (٣) مساجد العصر الحفصي – التاريخ والتطورات	التطورات التي طرأت عليه	حومة العامع م توفي أبو الحسن على عام ١٩٢١ جدد سقف القبلية والسقيفة والأعمدة والجدران، وكان مدخله قبليا ولـه رواق انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نـــهج ســـــيدي بن عبد الله العبيدلـــــي غربي يتقدم السقيفة (غير موجود حاليا). عام ١٩٨٤ أعيد مسجدا بعدما كــــان مســـتغلا الوثائق	كمركز لتعليم الفتاة الريفية. منذ عام ١٩٨٩ مغلق لأن جدر انه وسقفه يحتاج للترميم.	ربعا أنشئ في القــرن لم يذكر في وثائق جمعية الأوقاف. جدد عام ١٩٨٨ فجعل سقفه بيتونيا وأحيطت جدران	القبلية والأعمدة باز ال خشبي بارتفاع ١٠سم.	حوالي عام ۱۹۷۸ جددت المبضأة وجمل سقفها بيتونيا وكان عرعارا وجددت جــدران	الصحن ومحر ابه وبابه فجعل قوسه نصف دائري بدلا من النجفة المستقيمة.		حومة الأشراف كان موجودا قبل عـــام عام ١٨٧٤ كان سقفه الخشبي من نوع السمية.١٩٠١ كان يتصــــل بســطيحة محاطــة	بجدران، ربما صحن علوي. ١٩٠٤ هدمت جدر انه وسقفه وأعيد بناؤه وتســقيفه (ربمـــا ً الوثائق	جعل سقفه خشبيا مربعا). ۱۹۱۰ ضم حانوت إلى الميضأة لتوسيعها. عام ۱۹۱۲ كـــان	أعلى المئذنة من الناحية الشمالية بميل بمقدار ١٩٢٥م. ١٩٢٩ حصل انخفاس بأرضه	وكشف عن فجوة عميقة تحته. عام ١٩٣٣ هدم الجامور أعلى المئذنة وأعيد بناؤه وكانت إ	المئذنة وجدران المسجد مبيضة. ١٩٨٥ نقضت المئذنة وأعيد بناؤها ولم تبيض.	عام ١٩٢٦ فتح شباكان للقبلية لكثرة الرطوية. ١٤٤١ وهب أحد الجوار الصحن	الجنوبي للمسجد وكان غرفة بداره أزيل سقفها، وما زال يملك جزءا مسقوفًا في الزاويــة	الشمالية الغربية من الصحن.عام ١٩٨٨ غطي السقف أعواد العرعار بالخشب المعاكس.
	ملاحظات	انظ	الوثائق							انظر	الوثانق							

1,

الجدول (٤) مساجد العصر العثماني – التاريخ والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
	حومــــّـة البــــايي ككر في تققـــــد عام ١٨٧٤ كان سقف البيت شمالي الصحن وسقف الميضأة يحتاجان للتبديـــــل (البيــت غــير	ذكر في تفقد	حومة الباي	ابن الصباغ
	موجود حالياً). عام ١٩١١ أحدث محمد بن عمر بو دن شباكا في علويه جوار المئذنة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ع ا	からまび	
	جزءا منها ليسند عليه نجفة الشباك الذي يشرف أيضا على صحن المسجد.	1445/1891		
انظ	كان المسجد يتألف من قبلية بمجازين و٣ فتحات شرقيها كتاب وشماليها صحن غربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	کان ابن عبـــد	حومة القبليك كان ابن عبد	ابن عبد الستار
الوثائق	سقف القبلية والكتاب والرواق عرعار. عام ١٩٨٢ هدم المسجد وأعيد بناؤه فضم الكتاب إلـــي الوثائق	الستار حوا عـلم	نهج علي	_
	القبلية لتوسيعها وبنيت غرفة للإمام مكان الرواق وجعلت كل الأسقف من البيتـــون الـــهوردي	1.1.4	البلهوان	
	ووضعت شرافات أعلى الواجهة الشمالية الخارجية للمسجد.			
	عام ١٨٧٤ كان سقف المسجد بحاجة للتغيير	تفقد عام ١٨٧٤	النهج الكبير	ابن عمروص
	عام ١٨٧٤ كانت القبلية متهدمة. عام ١٩١١ كان في صحن المسجد رواق غير موجود حاليا.	ذكر في تققد	حومة الجامع	ابن قضيب
	غطي السقف بالخشب المعاكس في السنوات القليلة الماضية	عام ۱۸۷۶		الذهب
انظر	عام ١٩٢٦ كان له صحن فيه ميضاًة كبيرة من مجازين وغرفة وكتاب وهذه العناصر غـــير	نكر في تققد	حومة الجامع	أبو علي مختار
16 1130	موجودة حاليا. عام ١٩٤٣ كانت القبلية أكبر من الحالية ومؤلفة من ٤ مجاز ات بدلا من ٢.	عام ۱۸۷۶		
انظ	عام ١٨٧٤ كان بابه شرقيا وكان سقفه متهاويا للسقوط. عام ١٩١١ كان سقفه بحاجة للتجديد.	ذكر في تققد	نــهج علـــــي نكر في تفقـــد	نع شاء
الوثائق	أخلال الأعوام ١٩٠٥_١١٩١ نكر لزوم فرش صحنه الأول أي كان له أكثر من صحن وحاليا الوثائق	عام ١٨٧٤	الأنصاري	
	له صحن واحد صغير. عام ١٩٤١ كان له ميضأة سقفها دمس وبابها قبلي غير موجودة حاليا.			

تابع الجدول (٤) مساجد العصر العثماني – التاريخ والنطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تار ب خه	مو قعه	المسجد
	غطي السقف أوائل عام ١٩٩٢ بالخشب المعاكس.	تققد عام ١٨٧٤	حومة الجامع	الأندلس
lid (عام ١٩٥٣ جدد بكامله جدر انه وسقوفه، كان السقف عرعار اعلى قوسين فجعل خشبيا مربعـًا	ذكر في تفقيد	حومة الجامع،	باب القدة
الوثائق (٨)	يستند إلى جسر، وفتحت للقبلية نافذة ثانية، وكان له ميضاًة غير موجودة حاليا.	عام ۱۸۷۶	الطاهر زروق	
	عام ١٩٢١ جدد سقف المجاز الشمالي للقبلية.	تفقد عام ١٨٧٤	حومة الجامع	بو لقاطة
الوثائق	عام ١٩٣٣ جدد سقف القبلية والجداران الشرقي والشمالي.	تفقد عام ١٨٧٤	حومة الجامع	ثم النجارين
	أجريت له عمليات ترميم واسعة في السبعينيات وغطي سقفه بالخشب المعاكس	قبل عام ١٢٤٤	النهج الكبير	الحبل
	لم تذكر وثائق جمعية الأوقاف سوى عمليات تجرية لسطوحه وجدرانه	تفقد عام ١٨٧٤	حومة الجامع	حمام الزغبار
الوثيقة ١٧	عام ١٩٣٢ وضعت جمعية الأوقاف بدها على أوقافه وصار تابعا لها. بيـــن العــامين ١٩٨٠	بناه أبو عبد الله	الرحيبة	الحمامي
	محمد الحمـــامي و ١٩٩١ هدمه محمد بن حسين وأعاد بناءه كمسجد جامع بعد أن أضاف إليه عقارات مجاورة،	محمد الحمامي		
	لذلك يدعوه البعض بمسجد بن حسين.	عام ١٢٢٠هـ		
انظ	كان يتألف من قبلية سقفها عرعار يستند إلى قوسين حدوة الفرس المدبب على عمود في الوسط أ انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ذكر في تفقد	ربض الصمعة	الدهان
القراسائق	غرببها صحن شماليه سقيفة بابها شمالي وعلى جانبيها غرفة وميضاًة. عام ١٩٩١ هدم ما عدا الوثـــــائق	عام ١٨٧٤		
والوثيقتين	المئذنة وجعلت القبلية مكان الصحن والصحن مكانها وأنشئ رواق أمام القبلية وألغيت السقيفة			
46.1	والغرفة وجددت الميضأة وجمل باب الصحن شرقيا ورممت المكذنة، وجدد المحراب وجلــــب أ			
	جاهزا من دار شعبان بنابل وجعلت أقواس القبلية نصف دائرية تستند إلى دعامة. انظر قضية ﴿			
	فتح نافذة في علوي الجوار مشرفة على المسجد في الوثائق.			

تابع الجدول (٤) مساجد العصر العثماني ــ التاريخ والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	مو قعه	المسجد
انظر	عام ١٩٧٥ أجريت عليه ترميمات واسعة بعدما ظل مغلقا حوالي ٢٥ عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	نكر في تققد	ربض البراشنة	ربض البراشنة
الوثائق	القبلية وكانت من مجازين و٣ فتحات، سقفها عرعار على أقواس وأعمدة، وأعيد بناؤها وسقفت الوثائق	عام ۱۸۷۶		
	بالبيتون. عام ١٩٩٢ أضيف الرواق أمام القبلية والغرفة شرقي الصحــن وجــددت الميضـــأة			
	وكسيت جدرانها بالبورسلين، كما كسيت جدران القبلية بالخشب بارتفاع ٨٠ سم.			
	عام ١٩٧٤ جدد سقف القبلية والميضأة بأعواد العرعار وكذلك عام ١٩١٤ وفقح شباكان	ذكر في تفقد	حومة القبلية ذكر في تفقد	ربض الحديد
	للقبلية. عام ۱۹۷۸ هدم المسجد بكامله وأعيد بناؤه. كانت القبلية من مجازين بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	عام ۱۸۷۶	نسهج علم عام ١٨٧٤	
	وسقفها عرعار فجعل سقفها وسقف الميضأة بيتون هوردي واقتطع قسم من الصحبن وجعبل		البليوان	
	حانوتين. عام ١٩٩٢ جددت أحواض الوضوء والمراحبض وكسيت جدرانها بالبورسلين.			
أنظر	عام ١٩١٤ جدد سقفا القبلية والميضأة بأعواد العرعار. ١٩٢٦ جدد سقفا السقيفة والسرواق انظ	ذكر في نفق د	حومة الجبائية نكر في تفقد	ربض زواغة
الوثائق	شمالي الصحن بأعواد العرعار.١٩٩١ هدم بكامله وبني مغاير! لما كان عليه وأحدثت المئذنة. الوثائق	عام ۱۸۷۶	ربض زواغة	(سيدي بحر)
انظ	عام ١٩٠٨ جددت الميضأة والرواق مع سقفيهما. عام ١٩٦٦ هدمت القبليـــة وأعيــد بناؤهـــا انظـــــر	الناهج الكبير كرفي تفقد	الناهي الكبير	السقاية
الوثائق	وسقفت بقبة على جانبيها هوردي وكان سقفها عرعارا وجمل باب المسجد شرقيا وكان شماليا، الوثائق	عام ١٨٧٤	قرب باب عام ۱۸۷۶	
	وكانت الغرفة شمالي الصحن سقِفة والسقِفة الحالِية كانت غرفة.		الجلادين	
	في ١٩١٤ و ١٩٥٤ رمم سقفا القبلية والميضأة بأعواد العرعار، واستؤنفت الصلاة ١٩٥٤ وكان	ذكر في تفقد	سليمان البكوش ربض الكنابصة ذكر في تفقد	سليمان البكوش
	طلقا. عام ۱۹۸۸ هدم بكامله ووسعت القبلية بضم الميضأة إليها وكانت جنوبيها واســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	عام ١٨٧٤		
	ميضاًة جديدة غربي السقيفة، وجعل سقف القبلية والسقيفة والميضأة بيتونيا.			

تابع الجدول (٤) مساجد العصر العثماني – التاريخ والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	ئارى خە	موقعه	المسجد
	كان يتألف من صحن وقبلية وميضاة سقفهما عرعار. عام ١٩٧٠ هدم بكامله وضم الصحــــن	حومة الأشراف ذكر في تفقد	حومة الأشراف	سور القواسم
	والميضاّة إلى القبلية لتوسيعها وجمل السقف بيتونيا.	عام ۱۸۷۶		(الصبية)
	عام ١٩١٤ كان سقف المبضأة والسقيفة والرواق بحاجة للتجديد، ولا بوجد رواق بالمسجد حاليا	ذكر في تققد	ربض رياح	سيدي خعيس
	ربما ضم إلى الميضاَّة.	عام ۱۸۷۶		
انظر	عام ١٩٤٣ تهدم بسبب القصف الجوي أثناء الحرب العالمية الثانية. بدئ بإعادة بنائسه عام	نكر في تققد	حومة الجبليسة	سيدي عاشور
الوثائق	١٩٥١ وأكمل عام ١٩٧٨. عام ١٩٦٩ أعطيت ميضأته لأسرة لتسكنها.	वीद ३४४१	ربض الكشافة	
انظ	حوالي عام ١٩١٤ جدد سقف القبلية وجعل خشبيا مربعا وكان عرعارا واســـتبدلت ٣ أعمـــدة	نكر في تفقد	الناهج الكبير	سيدي عزاز
الوثائق	متصدعة بأخرى سليمة وجدد سقف ميضائته بأعواد العرعار. عام ١٩٤١ استبدل عصودان الوثائق	عام ١٨٧٤	الحلفاوين	
	متصدعان في القبلية بأخرين.			
انظر	عام ١٨٧٤ كان بابه شماليا. عام ١٩١٤ بدأ يتهدم فتوقفت الصلاة فيه وأغلق مع ميضأته. عام انظ	ذكر في تفقد	ربض القصيبة ذكر في تفقد	سيدي غريب
الوثائق	ا ١٩٤٧ بصفه تقرير أمين البناء بأن القبلية مسقفة بأعواد العرعار التي تســـــتند إلـــى قنـــاطر الوثائق	عام ١٨٧٤	نهج ۲ أوت	
	فدعامات مربعة على أعمدة، وسقف الميضأة عرعار. ظل خربا إلى عام ١٩٨١ فجدد بكاملـــه			
	ورفع منسوبه عن النهج ولم تنشأ له مبضأة وأنشئ داخله درج خشبي إلى السطح لتقام عليــــه			_
	الصلاة صيفا.			
	عام ١٩٢٤ هدم الجدار الغربي للقبلي. شكل محراب القبلية وسقف الميضأة الـــهوردي يـــدلان	حومة الجامع نكر في تفقد	هرمة الجامع	شرارة،
1	على أن أعمال تجديد أجريت عليه في السنوات القليلة الماضية.	عام ۱۸۷۶	نهج بو اقاطة عام ١٨٧٤	

تابع الجدول (٤) مساجد العصر العثماني – التاريخ والتطورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
انظ	عام ١٩١٤ كان سقفا القبلية والميضأة بأعواد العرعار وبحاجة للتجديد. حوالي عام ١٩٧٥ هدم	ذكر في تفقـــد	ربض رباح	الصبابا
الوثائق	بكامله وأعيد بناؤه بمواد وطرق حديثة.	عام ۱۸۷۶		
	عام ١٩١٥ وضعت جمعية الأوقاف بدها عليه وعلى موقوفاته لإهمال عائلة الدعاــــول التــــي	نکر في تغقب	ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الصعادلية
	كانت تتصرف بالمسجد الموقوف والموقوف عليه. عام ١٩٥٦ طالب محمود بن علي الدعلـول	عام ۱۸۷۶	الصعادلية	
	أحد حفدة مؤسس المسجد بإرجاع المسجد وموقوفاته إلى نظره إذ أهملته الجمعية حتى تداعمى			
	للسقوط. لم تو افق الجمعية على إعادته إليه.			
	في محررم عام ١٨٨٨ أدخل بدفتر الأوقاف لتتعهده الجمعية بالإمامة والإصلاح، وكان ســـقفه	ذكر في تفقـــد	حومة القبليـــة ذكر في تفقـــد	فباب
	عرعارا يستند إلى قوسين. عام ١٩٩١ هدم بكامله وأعيد بناؤه.	عام ۱۸۷۶	ربض بكأرة	
انظر	عام ١٩٢١ جدد سقف المبضأة بأعواد العرعار المحمولة على جسر خشبي (قنط رة). عام انظ	حومة القبليك الذكر في تفقد	حومة القبايسة	الظهرة
الوثائق	١٩٤٧ كان سقف القبلية بأعواد العرعار. عام ١٩٧٢ جدد المسجد بكامله وجمل سقف القبليـــة الوثائق	عام ۱۸۷۶	نهج ۲۰ مارس عام ۱۸۷۶	
	هوردي، وسقوف الغرفتين شرقي الصحن وشماليه والسقيفة والميضأة قبو مهدي آجري.			
	حومة الجـــامع كان موجــــودا يذكر الحربي المتوفى عام ١٣٨٤، وفي تفقد عام ١٨٧٠/١٢٤١ كان بابه غربيا وبابه الحــالي	کان موجـــودا	حومة الجسامع	علي الانصاري
	ــهج قبــــل عــــام جنوبي. وكان له مبضأة وصحن هما بتصرف الغير حاليا وطالب المجلس الجهوي للمحافظـــة	قبال عام		
	على القرآن الكريع عام ١٩٨٩ بإرجاعهما إلى المسجد ولم يرجعا	31718	الخضر اوين	
انظر	كان سقف القبلية والسقيفة والمبضأة أعواد عرعار. عام ١٩٧٨ هدم المسجد وأعيد بناؤه بمواد	ذكر في تفقد	ربض بريدع	علي بن نصيرة
الوثائق	रर्ग्युष्ट.	عام ۱۸۷٤		

تَامِعُ (لَحِدُولِ (٤)
()
) مساجد ا
4 (190)
العثمان
i
Į.
- التاريخ والتطورات
ij

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
انظ	كان بابه شرقيا وسقف القبلية عرعارا على جسر خشبي وسطه، وكان سقف الميضأة عرعارا. انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ذكر في تفقيد	حومة الجامع	الغراينة (الكرابة) حومة الجامع ذكر في تفقد
الوثائق	وسقف القبلية حاليا خشبي مربع على قوسين، وسقف الميضاء هوردي، وباب السقيفة جنوبي.	عام ١٨٧٤	نهج الدباغين	
	جدد عام ١٩٨٧ ووضع القرمود الأخضر أعلى واجهة القبلية، وجدد سقف القبلية وجعل خشبيا	ربض زواغـــة نكر في تفقـــد	ربض زواغة	الغزالة
	مربعا على أقواس حدوة الفرس الدائري فأعمدة تيجانها متماثلة، وكان سقفه عرعـــــار! علــــى	عام ١٨٧٤	نهج عمر عبادة عام ١٨٧٤	
	أقواس حدوة الفرس المدبب فأعمدة بتبجانها مختلفة، وجعل قوس محرابه نصف دائري، وقوس			
	بابه حدوة الفرس المدبب بدل النجفة المستقيمة.			
	رمم عام ١٩٩٠ وجعل قوسا كل من محر اب القبلية والصحن نصف دائري.	تفقد ١٨٧٤	حومة الجامع	الفال
	حسب وثائق جمعية الأوقاف كانت له ميضأة غير موجودة حاليا.	کان موجودا	حومة الجامع	الفرج
		عام ۱۲٤۲		
انظ	عام ١٩٢١ كان له ميضاًة وصحن واحد وكان سقف القبلية عرعارا. إذن نفذ السقف الخشبي	ذكر في تفقد	حومة الجامع	اللوزي
الوثائق	المربع بعد هذا التاريخ، وليس له ميضأة حالياً.	عام ۱۸۷۶		(الخضر اوين)
انظ	عام ١٩٤١ كان له كتاب غير موجود حاليا وكان سقف الميضأة عرعارا جعــل عــام ١٩٨٧ انظــــ	ذكر في تفقد	حومة الجامع	المداسين
الوثائق	بيتونيا. جدد سقف القبلية بكامله عام ١٩٥٢.	عام ۱۸۷۶		
	كان تابعا للمدرسة الصحابية. عام ١٩١٥ صارت تقام فيه الجمعة إذ كان جامع عقبة بحالة	بيسن٤٠٠١و	الز اويـــــة	المدرسة
	ترميم. رممت المدرسة بين ١٩٩٣ و١٩٩٣ وفتحت غرف الطلبة على بعضها وصارت صالات	18.18	الصحابية	الصحابية
	تقام فيها الصلاة. سنتكلم عن المدرسة بالتفصيل في كتاب "زوايا القيروان ومدارسها".			

تابع الجدول (٤) مساجد العصر العثماني – التاريخ والنظورات

ملاحظات	التطورات التي طرأت عليه	تاريخه	موقعه	المسجد
	بناها علي باي سنتكلم عنه بالتفصيل في كتاب "روايا القيروان ومدارسها".	بناها علي باي	النهج الكبير	المدرسة العوانية النهج الكبير
		بن حسين		
انظ	حومــــّة البــــاي ذكر في تفقـــــــ عام ١٩٢٥ جددت سقوف القبلية والميضأة والسقيفة بأعواد العرعار. عام ١٩٦٧ جيل ســــقفا	ذكر في تفقد	حومة الباي	العريضة
الوثائق	الميضاَّة والسقيفة بيتونيا، وغطي سقف القبلية بألواح الخشب المعاكس.	عام ۱۸۷٤	نهج علي براق عام ١٨٧٤	
	حومة الجامع ذكر في تفقد كان له مكتب ومبضأة غير موجودين حاليا.	ذكر في تفقد	حومة الجامع	الناقة
		عام ۱۸۷۶		
انظ	كان موجـــودا عام ١٩٢١ كان سقف القبلية عرعارا أي صار خشبيا مربعا بعد هذا التـــاريخ. عــام ١٩٧٨ انظــ	کان موجـــودا	النهج الكبير	الهلائي
الوثائق	أحدثت غرفة الإمام شرقي الصحن وجددت العيضأة وجعل سقفها بيتونيا ورممت المئذنة ولــــم الوثائق	عام ۲۱۲۱		
	ئىيض.			
انظ	حومة الأشراف لذكر في تققد كانت له ميضاة غربي القبلية أعطيت في الستينيات لامرأة لتسكنها كما كان له مكتب غير	ذكر في نفقد	حومة الأشراف	الوردة
الوثائق	موجود حاليا.	عام ۱۸۷۶		

توزع المساجد في أحياء مدينة القيروان:

يبلغ عدد المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس في القيروان حاليا ١٠٥ مساجد، منها ٨٥ مسجدا قديما، جدد عدد منها في العصر الحديث، ويضاف إليها مسجد المدرسة الصحابية الذي جعل مسجدا جامعا في العصر الحديث. وأنشئ ٢٠ مسجدا حديثا.

ويتركز معظم المساجد القديمة في حومة الجامع، إذ يبلغ عدد المساجد داخل الأسوار ٦٣ مسجدا، منها ٤٢ مسجدا في حومة الجامع، ويتوزع ٢٧ مسجدا في الأرباض حول الأسوار، حول ٥ منها إلى مساجد جامعة بعد توسيعها وتجديدها (الجدول ٥).

الجدول (٥) عدد المساجد القديمة تبعا لمواقعها

المجموع	الأرباض	حومة الباي	حومة الأشراف	النهج الكبير	حومة الجامع	العصر
۲۸	٥	_	٤	۲	۱۷	الأولى
19	٥	۲	۲	١	٩	الحقصي
٤٣	١٧	۲	۲	٦	١٦	العثماني
۹.	**	ź	٨	٩	٤Y	المجموع

وسنتحدث في الفقرات التالية عن الخــواص الهندسية للمساجد القديمـة والمساجد الحديثة.

الخواص الهندسية للمساجد:


تتشابه الخواص الهندسية للعناصر المكونة للمساجد القديمة التي بنيت في القيروان عبر العصور التاريخية، ولا تختلف عنها كثيرا المساجد التي بنيت في العصر الحديث. لذلك سأدرس في الفقرات التالية خواص كل من المسقط الأفقي للقبلية والصحن والأقواس والتسقيف والمحاريب والمآذن لمساجد كل العصور بما فيها المساجد الحديثة، كما سأتناول بالمناقشة الجمل الإنشائية لهذه المساجد، دون أن أخصص مساجد كل عصر بفصل مستقل، مع أنني بينت الخواص الهندسية لمسلجد كل عصر في الجداول (١٠٠-١٣).

المسقط الأفقى:

يتألف معظم المساجد من قبلية وصحن، ولكن هنالك ٢٠ مسجدا قديما و٦ مساجد حديثة تضم قبلية فقط تفتح مباشرة إلى النهج.

المسقط الأفقى للقبلية:

تختلف مساقط قبليات المساجد تبعا لعدد المجازات والفتحات المشكلة لها، ويغلب عليها القبليات التي تتألف من مجازين في كل منهما ٣ فتحات، إذ يبلغ عدد القديمة منها ١٦ مسجدا، و٤ مساجد قديمة مجددة، و٤ حديثة (الجدول ٦)، فيكون مجموعها ٤٢ مسجدا، كما في سيدي جميل (المخطط ٢٦) والهلالي (المخطط ٢٧). ويليها المساجد التي تتألف القبلية فيها من ٣ مجازات في كل منها ٣ فتحات، ويساوي عدد المساجد القديمة ١٦ مسجدا، ومسجد قديم مجدد، ومسجد حديث، كما في أبي ميسرة (المخطط ٢٨). أما القبليات التي تتألف من مجازين في كل منهما فتحتان فيبلغ عددها ٨ قديمة، وواحدة قديمة مجددة، واثنتين حديثتين، كما في مسجد الغراينة (المخطط ٢٩). وهناك ٨ مساجد قديمة أيضا تضم القبلية فيها ٣ مجازات في كل منها فتحتان، ومسجد قديم مجدد، وآخر حديث، كما في يحيى بن عمر (المخطط ٣٠)، وفي هذه المساجد التي عدد الفتحات فيها زوجي تتوضع الأعمدة الحاملة للسقف خلف المحراب.




الجدول (٦) عدد المساجد تبعا لعدد المجازات والفتحات في القبلية

المجموع	الحديث	قديمة	المجموع	العصر	العصر	العصور	المجاز ات×
		مجددة		العثماتي	الحقصي	الأولى	الفتحات
١٨	٤	١.	í	۲	_	۲	١×١
۲	_	١	1	١	_	_	٣×١
١	١	_		_	_	-	£×1
*	_		٣	1	,	1	١×٢
١	۲	١	٨	٤	۲	۲	Y×Y
Y £	٤	٤	١٦	٧	٤	٥	۳×۲
4	١	_	١	١	_	_	£×Y
۲	۲	_		_	_	_	o×Y
١	_	١	_	_	_	_	Y×Y
۲	_	_	*	١	١	_	١×٣
11	١	۲	٨	١	1	٦	۲×۳
١٨	,	١	١٦	٧	c	٤	۳×۳
١	_	_	١	_	_	١	٤×٣
٣	_	_	٣	۲	_	١	٣×٤
١	_	_	1	_	١	_	£×£
١	_	-	١	_	١	_	۳×٥
١	_	_	١	١	_	_	٣×٦
í	٤	_		_	_	_	غير منتظم المجموع
١٠٦	٧.	۲.	11	4.4	17	**	المجموع


وقد ضممت مسجد المدرسة الصحابية إلى هذا الجدول، مع أنه حــول فــي العصر الحديث إلى مسجد جامع. وأبرر هذا بأنه أنشئ في الأصل كمسجد ضمــن المدرسة، ولم أتمكن من تصنيفه ضمن المساجد الجامعة القديمة أو الحديثة، لأنــه لا يحمل خواص أي منها. وتركته ضمن مساجد العصر العثماني، مع أن سقفه جعــل بيتونيا في العصر الحديث، ذلك لأن مسقطه الأفقي الأصلي لم يتغير، وتتألف قبليته من ٦ مجازات في كل منها ٣ فتحات. وقصدت بالمساجد القديمة المجددة، تلك التي جعل سقفها بيتونيا، وحصل تغيير بمسقطها الأفقى نتيجة ذلك.

ونشير إلى أن المساجد التي تتألف القبلية فيها من مجاز واحد بفتحة واحدة، أي هي عبارة عن غرفة صغيرة خالية من الأعمدة، كانت قليلة العدد في العصور القديمة، إذ أن القناطر (الجسور الخشبية) التي تتوضع في سقوف هذه القبليات لتحمل السقف وتنقل حمولته إلى الجدران محدودة الطول، وضعيفة التحمل، كما في أبي بكر بن اللباد والكتاني. أما في المساجد القديمة المجددة والحديثة فقد كثر عددها، إذ أن البيتون المسلح يساعد على تنفيذ جسور مجازاتها كبيرة، وتستند إلى الجدران دون الحاجة إلى أعمدة وسطية، كما في مسجد ربض البراشنة الذي سقف بالبيتون الهوردي، وتبلغ الأبعاد الوسطية الداخلية لقبليته ٢٠,٧×٥٥,٤م، وهي خالية من الأعمدة (المخطط ٣١)، بينما تتألف قبلية مسجد الغراينة من مجازين في كل منهما فتحتان، كما رأينا، وتساوي أبعادها الوسطية الداخلية من مجازين في كل منهما فتحتان، كما رأينا، وتساوي أبعادها الوسطية الداخلية المساجد.


وقد تتقارب مساحات القبليات ذات العدد نفسه من المجازات والفتحات. فمثلا، من القبليات التي تضم ٣ مجازات في كل منها ٣ فتحات: قبلية مسجد الأبواب الثلاثة، من العصور الأولى، التي يبلغ متوسط عرضها الداخلي (من الشرق إلى الغرب) ٨,١٠ م، ومتوسط طولها الداخلي (من الشمال إلى الجنوب) ٩,٢٠ ما وتقاربها أبعاد قبلية المسجد المعلق، من العصر الحفصي، التي يبلغ متوسط عرضها الداخلي ٩,١٥ م، ومتوسط طولها الداخلي ٥,٧٩ م (المخطط ٣٣). أما متوسط العرض الداخلي لقبلية مسجد الناقة من العصر العثماني فيبلغ ٥,٧٩م، ومتوسط طولها مولها الوردة (المخطط ومتوسط طولها الوردة (المخطط ومتوسط طولها عرضه الوردة (المخطط



المخطط (٢٦) المسقط الأفقي لمسحد الأبواب الثلاثة المستقط الأفقي لمسحد الأبواب الثلاثة المستقط المستقل ا



المخطط (٣٣) المسقط الأفقى للمسجد المعلق ٢٠٠٠



الرواق

المخطط (٣٥) المسقط الأفقي لمسجد الوردة

٣٥) تتألف من ٤ مجازات في كل منها ٣ فتحات، فإن أبعادها الوسطية الداخلية تساوي ٨,٨٠×، ٩٠ م، أي لا تزيد عن أبعاد القبليات التي تتألف من ٣ مجازات و٣ فتحات. ويقودنا هذا إلى ملاحظة وجدتها في معظم مساجد القيروان، وهي تناقص أبعاد المجازات كلما اتجهنا إلى مؤخرة القبلية، فيكون مجاز المحراب أعرضها، والمجاز الأخير أقلها عرضا. ونضرب الأمثلة التالية:

قبلية مسجد عيسى بن مسكين: عرض المجاز الأول ٢٣٥سم.

قبلية مسجد الناقة

قبلية مسجد الوردة:

عرض المجاز الثاني ٢١٥سم.

عرض المجاز الثالث ١٥٥سم.

عرض المجاز الأول ١٠ ٢سم.

عرض المجاز الثاني ٩٠ اسم.

عرض المجاز الثالث ١٨٠ سم.

عرض المجاز الأول ٢٤٠سم.

عرض المجاز الثاني ٢٠٠سم.

عرض المجاز الثالث ١٩٥ سم.

عرض المجاز الرابع ٨٥ سم.

قبلية مسجد يحيى بن سلام (الأشراف) عرض المجاز الأول ٢٢٠سم.


عرض المجاز الثاني ١٨٥سم.


عرض المجاز الثالث ٢٠ اسم.

ومع أن مسجد الشبيبي هدم وأعيد بناؤه عام ١٩٩٣، وتتالف قبليت مسن مجازين في كل منهما ٣ فتحات، فقد جعل عرض مجازه الأول ٢٣٠سم، وعرض مجازه الثاني ٢٢٠سم (المخطط ٣٦). ونتساءل عن السبب الذي جعل بناء القيروان يتبع هذا الأسلوب، ونحاول أن نجد إجابة عن هذا التساؤل:

الاقتداء بجامع عقبة إذ جعل عرض مجاز المحراب فيه أكبر من عرض بقية المجازات.

- الحرص على تأمين أكبر مساحة ممكنة خالية من الأعمدة خلف المحراب، فيؤخر العوائق التي تقطع الصفوف الأولى للمصلين.








المخطط (٢٩) المسقط الأققي لمسجد سيدي عزاز




المخطط (٣٦) المسقط الأفقي لمسجد الشبيبي









المخطط (٤٠) المسقط الأفقي لمعنجد عيسى بن معنكين

_ اختلاف أطوال أعواد العرعار المستخدمة في التسقيف، مما يدفع البناء إلى فرزها، ومن ثم يجعل أبعاد المجازات متناسبة مع أطوال ما يتوفر عنده من أعواد.

هذا بصورة عامة، ولكن هناك حالات خاصة، إذ كيف نفسر اختلاف أبعاد المجازات في مسجد ابن ناجى مثلا (المخطط ٣٧) ؟.


المسقط الأفقى للصحن:

يقع الصحن شرقي القبلية في ٢٠ مسجدا، منها: ١٠ مساجد مــن العصــور الأولى، كمسجد يحيى بن سلام (المخطط ٣٨)، و٣ من العصر الحفصي كمســجد ابن ناجي، و٣ من العصر العثماني كمسجد سيدي عزاز (المخطط ٣٩)، وواحــد حديث. وجعل الصحن شمالي القبلية في ٤٠ مسجدا، منها: ٩ من العصور الأولــى كما في عيسى بن مسكين (المخطط ٤٠)، و٤ من العصــر الحفصــي كــالداروني (المخطط ٤١)، و٨ من العصر العثماني، و٩ حديثة. والصحــن فــي ١١ مسـجدا غربي القبلية منها: ٣ من العصر الحفصي كعلي العبيدلي (المخطط ٢٤)، و٣ مــن العصر العثماني، ومسجدان حديثان. ويتوضع صحن جنوبي القبلية في ٤ مســـاجد منها: اثنان من العصر الحفصي كمسجد الرباوي (المخطط ٣٤)، وواحد من العصر العثماني، وواحد حديث.

وقد تتعدد الأصحن في المسجد الواحد، فلكل من الدهماني واللوزي صحنان: أحدهما شرقي القبلية والآخر غربيها (المخطط ٤٤)، وقد كان للدهماني ٣ أصحن. وفي كل من ابن طرخانة (المخطط ٥٤) وموسى المناري صحنان: شمالي القبلية وجنوبيها. وللزعفراني صحنان: شمالي وشرقي صغير.

ويتم الدخول إلى ٢٦ مسجدا عبر سقيفة، تتوضع أحواض الوضوء على أحد جانبيها. والدخول إلى المنشأة عبر سقيفة من سمات العمارة القيروانية، إذ يتم الدخول إلى الزوايا والمدارس والدور السكنية عبر سقيفة أيضا، ربما للحد من إشراف من خارج المنشأة على من داخلها.

وفي بعض الأصحن رواق أو أكثر، ففي كل من: إبراهيم بن عبد الغالب المسراتي والداروني والوردة ويحيى بن سلام بحومة الأشراف (الصورة ١١٢)



والهدى (المخطط ٢٦) رواق جنوبي الصحن. والرواق شمالي الصحن في: السقاية (المخطط ٢٧) والصعادلية. وفي مسجد ابن الصباغ رواقيان: جنوبي الصحن وشرقيه (الصورة ١١٣). وفي كل من الأنصار والفوراتي رواقان أيضا: جنوبي الصحن وغربيه. ويتوضع أحد رواقي مسجد الناقة شرقي الصحن والثاني غربيه. أما الرواق غربي الصحن في كل من: مسجدي الدهان وربض البراشنة، فقد أضيف أثناء تجديد المسجد في العصر الحديث.

التسقيف:


استعمل في تسقيف مساجد القيروان ٦ أنواع من السقوف هي: السقف أعواد العرعار (المتقاربة والمتباعدة)، السقف السمية، السقف الخشبي المربع، الأقبية الآجرية (المهدية والمتقاطعة)، القباب الآجرية، والبيتون الهوردي.

السقف أعواد العرعار:

كان معظم المساجد القديمة في القيروان أوائل القرن العشرين مسقفا باعواد العرعار، فمن بين ٨٦ مسجدا، سقف ٧٧ مسجدا بأعواد العرعار (الجدول ٧)، وهناك نموذجان من السقف أعواد العرعار:

الجدول (٧) عدد المساجد تبعا لنوع التسقيف أوائل القرن العشرين

المجموع		العصر			
(3	قبو	سمية	خشبي مربع	أعواد عرعار	
40	-	_	٣	77	الأولى
19	_	١	_	١٨	الحفصي
£ Y	۱ مهدي	_	٤	۳۷	العثماني
۸٦	١	١	٧	VV	المجموع



1 ــ السقف أعواد العرعار المتقاربة: استعملت أعواد العرعار المتقاربة (من المخطط ٤٨) في تسقيف ٧٤ مسجدا، ويتألف هذا السقف من الطبقات التالية (من الأسفل إلى الأعلى):

_ أعواد العرعار: وهي أغصان أشجار غير مستقيمة، وغير مشذبة بشكل جيد، تتراوح أقطارها بين ٧ و ١٠سم، ولا يزيد طولها، غالبا عن ٣م، وأظن أن هذا أحد العوامل التي تحكمت في عرض مجازات المساجد. توضع الأعواد متلاصقة لتشكل الطبقة السفلي الحاملة التي تنقل حمولة السقف إلى الجدران أو الأقواس.


_ طبقة من الآجر المكسر الذي يستخدم عادة في بناء الجدران، تصف فوق أعـواد العرعار، ثم تسقى بمرقة الجير لملء الفراغات بينها.


_ طبقة ردم من التراب يتغير ارتفاعها حسب ميول السطح.

_ طبقة من الآجر المكسر.

_ ملاط من الجير تتراوح سماكته بين ٢و ٣سم، وهو الطبقة الكتيمة التي تمنع تسرب المياه إلى السقف، وتجدد كل سنة مع بداية فصل الشتاء.

وبما أن أعواد العرعار المتلاصقة غير مستقيمة، لذلك تتشكل بينها فراغلت، وكذلك تتشكل فراغات بين قطع الآجر المكسر غير المنتظمة، على الرغم من سقيها بمرقة الجير، وهذا يسمح بتسرب التراب خلال الفراغات وتساقطه فوق المصليب، لذلك ترجم أعواد العرعار من الأسفل بالجبس، وهذه الطبقة تقال كذلك من تأثر أعواد العرعار بالرطوبة، وتحسن منظرها. وتنفذ عملية الرجم مرتين أو مرة بالسنة على الأقل. أي أن هذه الأسقف تحتاج إلى متابعة دائمة وعناية مستمرة. وللتخلص من عملية الرجم ولتحسين منظر السقف، لجئ في السنوات العشرين الماضية إلى تنفيذ سمية (سقف اسمي أي سقف مستعار) تحت أعواد العرعار من ألواح الخشب المعاكس (كونتر بلاك) تثبت بمسامير على أعواد (دعامات) خشبية مستطيلة (المخطط ٥٠).






المخطط (٤٨) السقف أعواد العرعار المتقاربة

وأرى أن عملية تغطية أعواد العرعار بالسمية خطرة، إذ تمنع مراقبة الأعواد التي تتآكل بسرعة وتتكسر بتأثير الرطوبة، العدو الأول لأبنية القيروان، والناتجة عن الصعود الشعري للمياه من الأساسات إلى الجدران فالأسقف، وعن تسرب مياه الأمطار من السطح إلى الأعواد خلال طبقة الجير التي تتشقق بسرعة تحت تأثير العوامل الجوية. وهذا يؤدي إلى سقوط فجائي وعلي نطاق واسع للأسقف، كما حصل منتصف عام ١٩٩٣ لسقف مسجد الدهماني (الصورة ١١٤). وقد كانوا قبل تغطية الأعواد بالسمية، يقومون بأعمال الصيانة على الأسقف، فيضعون قناطر تحت رؤوس الأعواد المتآكلة على طول الجدار الحامل لها، كما هو واضح يمين السقف أعلاه، أو أمشاطا من الأعواد في الزوايا (الصورة ١١٥).


7 ـ السقف أعواد العرعار المتباعدة: نفذ هذا النموذج في ٣ مساجد فقط هي: ابن قضيب الذهب، الداروني، والصعادلية. ويتألف من الطبقات نفسها التي تشكل النموذج السابق، ولا يختلف عنها سوى بوجود طبقة من ألواح خشبية سماكتها ٥,٢سم فوق أعواد العرعار التي تتوضع متباعدة عن بعضها (المخطط ٤٩ والصورة ١١٦). وهذا السقف لا يحتاج إلى الرجم لأن ألواح الخشب تمنع تسرب الأتربة إلى الأسفل. وهو مماثل للسقوف الخشبية التي سقفت بها بعض أروقة مساجد العصر العثماني بحلب، واستعملت فيها سوق أشجار الحور بدلا من سوق العرعار.

السقف السمية:

كان هذا النموذج من الأسقف قليل الاستعمال في مساجد القييروان، وتشير وثائق جمعية الأوقاف إلى أنه كان مستعملا أوائل القرن العشيرين في تسقيف المسجد المعلق، ثم استبدل بالسقف الخشبي المربع. وقد استعملته مديرية الأثيار خلال الأعوام (١٩٨٩–١٩٩٣) في تسقيف المساجد التالية: أبو بكر بن اللباد، وابن ناجي، إذ حجبت أعواد العرعار بألواح خشبية سماكتها ٢٠٥سـم (المخطط ٥٠).



المخطط (٤٩) مقطع في السقف أعواد العرعار المتباعدة



المخطط (٥٠) مقطع في السقف أعواد العرعار المغطى بسمية

وغطي سقف مسجد المدرسة الصحابية ، وهو من البيتون الهوردي، بسمية (ألواح خشبية) لتعطيه مظهرا تراثيا، ودهنت باللون البني.

ونجد سقفا سمية متدرجا فوق الضريح بمسجد الداروني يمين السقيفة، وهـو مزخرف برسومات الدهان المتنوعة (الصورة ١١٧)، وأظن أنه ليس أصليا بـل جلب من مكان آخر، إذ لا يتناسب مع سقف رواق هذا المسجد البسيط وقبليته، وهو مماثل لسقوف زوايا أروقة الصحن الداخلي بالزاوية الصحابية.


السقف الخشبي المربع:


كان السقف الخشبي المربع قليل الاستعمال في تسقيف مساجد القيروان، ربما لكلفته الكبيرة بالنسبة لأعواد العرعار. ففي أوائل القرن العشرين كان يستعمل في تسقيف الكبيرة بالنسبة لأعواد العرعار. ولكن التباعد بين صفوف الأقواس المشكلة للمجازات في هذه المساجد صغير ومتغير كما هو الحال في المساجد المسقفة بالعرعار، مما يجعلنا نعتقد أن هذه المساجد كانت مسقفة أيضا بالعرعار ثم استبدلت بالسقف الخشبي المربع في وقت متأخر عن تاريخ إنشائها. ونستفيد من وثائق جمعية الأوقاف أنه بدأت، منذ عام ١٩١٤، المطالبة باستبدال السقف أعواد العرعار بالسقف الخشبي المربع في تسقيف المساجد. ولم تنفذ معظم الطلبات بسبب ظووف الحرب العالمية الأولى والضائفة الاقتصادية التي مرت بها تونس. ولكن وصل حاليا (١٩٩٣) عدد المساجد ذات السقف الخشبي المربع إلى ٣٢ مسجدا (الجدول٨). إذ تضطر مديرية الآثار إلى الاستعاضة عن الأسقف أعواد العرعار.


الجدول (٨) عدد المساجد تبعا لنوع التسقيف عام ١٩٩٣

المجموع	بيتون	قبو	سمية	عرعار	خشبي	أعواد	العصر
	هوردي			ومربع	مربع	عرعار	
70	٤	۲ متقاطع	١	۲	٧	٩	الأولى
19	٣	_	1	_	٤	11	الحفصي
£ Y	١٤	۱ مهدي	-	_	17	10	العثماني
۸٦	۲١	٣	4	۲	77	٣٥	المجموع
۲.	١٨	۲ مهدي	_		_	_	الحديث
1.7	٣٩	٥	۲	4	74	٣٥	المجموع

ويتألف السقف الخشبي المربع من الطبقات نفسها التي يتألف منها السقف أعواد العرعار المتباعدة، واستبدلت فيه أعواد العرعار بدعامات خشبية مستطيلة حاملة (المخططان ٥١ و ٥٢). وهذا هو الجزء الرئيسي من السقف، ثم تضاف قطع لتحسين منظر السقف، فيوضع السداد والمكبة وعصا التكفيف والإزار حول الجدران لتستر أماكن استناد الدعامات الخشبية، وتشكل إطارا جميلا يحيط بالسقف. وقد اتخذت الأسقف الخشبية المربعة مجالا لزخرفة المساجد وتزيينها، كما رأينا في جامع عقبة وجامع الزيتونة، ونجد كذلك سقفا خشبيا مزخرفا في سقيفة مسجد الداروني (الصورة ١٩١٨)، وأظن أن هذا السقف جلب إلى المسجد من مبنى قديم تهدم في وقت ما، خاصة وأن سقف القبلية والرواق في هذا المسجد من أعواد العرعار. كما أن جرائد الميزان غير الاعتيادي للأعوام (١٩١١) في جمعية الأوقاف كانت تلحظ ضرورة تجديد سقف السقيفة.







المخطط (٥٢) المقطع ب _ ب. في السقف الخشبي المربع

السقف القبو:

هناك نوعان من الأقبية: الأقبية المهدية (النصف برميلية)، والأقبية المتقاطعة.

الأقبية المهدية: استعمل القبو المهدي في تسقيف مسجد حمام الزغبار ويتشكل هذا السقف من ٣ أقبية مهدية عمودية على جدار القبلة. وقد بنيت الأقبية بالآجر وفوقها طبقة من التراب فآجر مكسر وملاط جيري. وليس لدينا ما يؤكد إن كان هذا هـو السقف الأصلي للمسجد أو حل محل أعواد العرعار في وقت ما. وفـي المساجد الحديثة استعمل القبو المهدي في تسقيف مسجد الشريف الذي يتشكل سقفه أيضا من ٣ أقبية مهدية آجرية عمودية على جدار القبلة. وسقف مسجد الفوراتي بـ ٥ أقبية مهدية على جدار القبلة، بنيت بالآجر الأحمر بطريقة فنية، ويدعـي هـذا النوع من الأقبية المهدية بالسجروان (الصورة ١١٩).

الأقبية المتقاطعة: حل القبو المتقاطع المبني بالآجر محل أعواد العرعار في كل من: مسجد الأبواب الثلاثة، ومسجد عيسى بن مسكين. وإن لم أعثر على تاريخ بناء القبو المتقاطع في المسجد الثاني، فإنني عثرت في وثائق جمعية الأوقاف على وفقة تسقيف مسجد الأبواب الثلاثة بالقبو المتقاطع عام ١٩٢٦، وتشير هذه الوثائق إلى تسقيف القبلية كان، قبل هذا العام، بسيطا ويتشكل من أعواد العرعار (الوثائق). وفي هذا إجابة على تساؤلات كل من كريزويل $^{\circ \circ}$ والمنجي الكعبي $^{\circ \circ}$ ، وإبراهيسم الشبوح $^{\circ \circ}$ الذي توقع أن تكون السقوف الخشبية التي رآها مرسيه بمسجد الأبواب الثلاثة غنية وثرية كسقوف جامع عقبة.

القياب:

لم تستخدم القباب في تسقيف أي من المساجد القديمة، سوى القبــة الآجريــة فوق محراب مسجد المدرسة الصحابية، وهذه حالة خاصة. وعندما جـــدد مسـجد

⁽١٥٥) الأثار الإسلامية الأولى ص ٢٦٩.

⁽١٥٦) مجلة الفكر التونسية ص ٣٩.

⁽۱۵۷) القيروان (در اسات حضارية) ص ٥٩.

السقاية عام ١٩٦٦ أنشئت فوق المحراب قبة آجرية محززة من الخارج وملساء من الداخل (الصورة ١٢٠)، ويتم الانتقال من المربع إلى الدائرة بحنيات ركنية (الصورة ١٢١)، وهو أول مسجد قديم مجدد تنشأ له قبة، وقد أنشئت على طراز القباب القديمة. وعندما جدد مسجد سليمان البكوش عام ١٩٨٨، أنشئت له قبة آجرية نصف كروية ملساء، فوق المحراب، وهذه القبة من طراز القباب الحديثة. إذ بعد عام ١٩٦٦ صار إنشاء القباب في المساجد الحديثة أمرا عاديا. فنجد قبة فوق المحراب في المساجد الحديثة أمرا عاديا. فنجد قبة فوق المحراب في كل من المساجد التالية: الرحمة بحومة سيدي سعد (١٩٧٠) وهي صغيرة جدا لا يتجاوز قطرها ١٥٠سم، الترشيح (١٩٨٣)، البرهان (١٩٨٥)، وهذه القباب آجرية نصف كروية مطلية بالجير الأبيض (الصورة ١٢٢) ويتم الانتقال في الترشيح والبرهان من المربع إلى الدائرة بحنيات ركنية كما في المساجد القديمة.

السقف البيتونى:

سقفت معظم المساجد القديمة التي جددت بعد عام ١٩٥٠ بالبيتون المسلح من النوع الهوردي، وقد بلغ عددها ٢١ مسجدا (الجدول ٨). وكذلك فإن المساجد التي أنشئت في الأحياء الحديثة سقفت بهذا النوع من البيتون. وكما رأينا فقد أنشئت لبعضها قبة فوق المحراب، وأنشئت للبعض الآخر فتحة في السقف مرتفعة عن مستوي السطح، بدلا من القبة، تستند إلى رقبة مربعة فتحت فيها نوافذ للإنارة والتهوية. وأول مسجد نفذت في سقفه فتحة مرتفعة هو مسجد سور القواسم عندما جدد عام ١٩٧٠، ثم مسجد الفتح (بو صريح) عام ١٩٧٧، فالهدى ١٩٨٤، والرحمة بحومة سيدي عيسى ١٩٨٧، والفتح (مفتاح) ١٩٩٠، كما هو موضح في الجدول (١٣).

الأقواس:


استعمل القوس حدوة الفرس المدبب على نطاق واسع في مساجد القيروان القديمة، فنجده في ٤٩ مسجدا، (الجدول ٩). أما القوس حدوة الفرس الدائري

فاستعمل في ٨ مساجد فقط. وقد نجد في المسجد نفسه هذين النوعين، كما في كـــل من: أبي علي مختار واللوزي. وفي مسجد الأبواب الثلاثة استعمل القــوس حــدوة الفرس الدائري داخل القبلية لحمل السقف (المخطط ٥٣ الأقواس ٩-٩)، في حيــن نجد الأقواس الثلاثة المحيطة بأبواب المسجد في الواجهة من النوع حدوة الفـــرس المدبب (المخطط ٥٣ الأقواس 1-٣).

واستعملت الجسور الخشبية (الأقواس المستقيمة) لحمل السقوف في ٨ مساجد قديمة، وتتألف هذه الجسور من خشبات دائرية، تصف متلاصقة، وتستند إلى الأعمدة أو الجدران، وتدعى بالقناطر، وقد تحاط بألواح الخشب لإعطاء الجسسر مظهرا جميلا، فتدعى حينئذ بالصندوق، كما رأينا في أروقة جامع عقبة، وقبلية جامع الباي. وأنشئت في بعض هذه المساجد أقواس جدارية في كل من الجدارين الشامالي والجنوبي لتساهم في حمل الأسقف. واستعملت الجسور الخشبية بدلا من الأقلواس في واجهة رواق مسجد الداروني (الصورة ١٢٣) وهو السرواق الوحيد بسأقواس مستقيمة.

الجدول (٩) عدد المساجد تبعا لنوع الأقواس

جسور	المدبب	نصف الدائري	حدوة الفرس الدائري	حدوة الفرس المدبب	العصر
£	١	_	٤	١٤	الأولى
٣	_	_	_	١٣	الحفصي
۲	_	۲	٤	77	العثماني
٩	1	*	۸	19	المجموع
١٣	_	£	١	٥	قديمة مجددة
۱۷	_	٣	_	-	حديثة
٤٠	١	٩	٩	o t	المجموع



المخطط (٥٣) أقواس مسجد الأبواب التلاثة

أما في المساجد القديمة المجددة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين، فاستعمل القوس حدوة الفرس المدبب في مساجد، وحدوة الفرس الدائري في ١٣ مسجد واحد، ونصف الدائري في ٤ مساجد، في حين استند السقف البيتوني في ١٣ مسجدا مجددا إلى جسور بيتونية ظاهرة أو مخفية. وأقصد هنا بالمساجد القديمة المجددة فقط المساجد التي جعلت أسقفها بيتونية.

وفي مساجد العصر الحديث (الجدول ١٣) استعمل القوس نصف الدائري لحمل الأسقف في ٣ مساجد، واستند السقف في ١٧ مسجدا إلى جسور بيتونية ظاهرة أو مخفية. وهكذا نلاحظ أن الأقواس حدوة الفرس بنوعيه المدبب والدائري بدأت بالاختفاء، ليحل محلها القوس نصف الدائري أو الجسور البيتونية لسهولة تنفيذها.

مناقشة الجمل الإنشائية لمساجد القيروان:

نجد في مساجد القيروان المسقفة بالسقف أعواد العرعار، أو بالسقف الخشبي المربع جملتين إنشائيتين هما: الجملة الإنشائية ذات الأقواس، وهي الأكثر استعمالا، والمميزة لمساجد القيروان. والجملة الإنشائية ذات القناطر (الجسور الخشبية)، واستعملت في تسقيف ٩ مساجد قديمة فقط (الجدول٩)، وهي على نوعين: الجسور الخشبية الموازية لجدار القبلة، والجسور الخشبية المتعامدة مع جدار القبلة.


الجملة الإنشائية ذات الأقواس أو القناطر الموازية لجدار القبلة:

وتتشابه الجملة الإنشائية في الحالتين، فكل سقف يتألف من مجازات تمتد موازية لجدار القبلة، ويتراوح عرضها بين ٨٥ و ٢٥٠ سم كما رأينا. كل مجاز من السقف يعمل بشكل مستقل، فأعواد العرعار أو الدعامات الخشبية تنقل حمولة المجاز إلى الجدار وإلى صف الأقواس، كما في مسجد الأنصار (الصورة ١٢٤)، أو الجسر الخشبي الموازي له، كما في المسجد المعلق (الصورة ١٢٥). وفي معظم المساجد أنشئت أقواس جدارية في الجدار الشمالي، وحول المحراب أو على جانبيه

في الجدار الجنوبي، لتساهم مع الجدارين في حمل السقف. وكما رأينا في الجدارية والأقواس الوسطية من نوع حدوة الفرس المدبيب أو الدائيري، وتتراوح فتحة القوس بين ١٥٠ و ٢٥٠ سم، كما تتراوح سماكته بين ٥٠ و ٥٥ سم. يستند كل قوس إلى كتفين (رقبتين) مقطع كل منهما مربع، يساوي عرضه سماكة القوس، ويختلف ارتفاع الكتف حسب طول العمود الذي تحته وحسب ارتفاع السقف عن أرضية القبلية. ويستند كل كتف إلى مخدة خشبية تفصل بينه وبين تاج العمود، فهذه المخدة تؤمن المرونة ضد الهبوط التفاضلي، وتسمح بالحركة الأفقية الطفيفة للمنشأ، فتحد من تشقق الأقواس، كما تعمل على توزيع الإجهادات بشكل متساو على رؤوس الأعمدة.

وبما أن الأقواس حدوة الفرس المدبب وحدوة الفرس الدائسري تميل على مساندها، أي أن لقوة تأثيرها على المسند مركبة دفع أفقي ومركبة شاقولية (المخطط ٥٠)، لذلك تبنى خلف الأعمدة الطرفية دعامات جدارية تساهم مع كل من الجدارين الشرقي والغربي في مقاومة قوة الدفع الأفقي للقوس. ولا تختلف مسافة امتداد الدعامة داخل القبلية أو خارجها بناء على زيادة قوة الدفع الأفقي للقوس أو نقصانها فقط، كما أعتقد، وإنما حسب عرض القبلية أيضا. ففتحات الاقواس متقاربة، إذ أن مادة البناء الضعيفة، وهي الآجر، لا تسمح بأن تزيد فتحة القوس عن ٢٥٠ سم، لذلك نجد الدعامات تمتد، أحيانا، حتى ٢٠٠ سم ضمن القبلية، كما في مسجد الشبيبي خلف المحراب الدهماني (المخطط ٤٤). وليصبح القوس الأوسط في مسجد الشبيبي خلف المحراب (المخطط ٢٦) امتدت الدعامة اليسرى مسافة ١٠ اسم داخل القبلية. وقد تمتد هذه الدعامات خارج الجدار إلى النهج، كما في سيدي جميل (المخطط ٢٦)، والناقة المحراب المخطط ٢٠)، أو إلى صحن المسجد، كما في مسجد الوردة (المخطط ٢٥).

وفي مسجد الأبواب الثلاثة يتراوح امتداد الدعامات ضمن القبلية بين ٦٥ و ٩٠ سم لتأمين فتحة مربعة غير منحرفة تستند إليها مبارد القبو المتقاطع (المخطط



٣٢). وهذا يفسر اختلاف بروز الدعامات داخل القبلية في مسجد عيسى بن مسكين أيضا (المخطط ٤٠).

وكنا قد رأينا أن فتحات الأقواس التي تستند إلى الأعمدة الوسطية غير متساوية تماما في معظم المساجد (المخطط ٥٣) مثلا، وينتج عن هذا قوى دفع أفقي تساهم الشدادات (الدعامات الخشبية) التي تربط بين الأكتاف وبين الجددان في المتصاصها ونقلها إلى الدعامات خلف الأعمدة وإلى الجدران.

الجملة الإنشائية ذات القناطر المتعامدة مع جدار القبلة:

نصادف هذه الحالة في مسجد علي العبيدلي ، إذ يمتد قسما السقف عموديين على جدار القبلة، وتنقل أعواد العرعار المتلاصقة حمولة السقف في كل قسم إلى الجدار المجاور وإلى الجسر الخشبي الذي يتعامد مع جدار القبلة، ويستند إلى الجدارين الشمالي والجنوبي، وإلى دعامتين آجريتين فوق العمودين الدائريين في الوسط (المخطط ٥٥). ويعمل كل من هذين القسمين المشكلين للسقف بشكل منفصل، فإذا ما احتاج أحدهما أو الجدار الذي يستند إليه للترميم، يدعم الجسر الحامل في الوسط، ويفك خشب السقف، ثم يعاد كما كان، دون أن يؤثر على المجاز المجاور. وهذا ما حصل عندما تصدع الجدار الغربي من القبلية عام ١٩٤١، فأزيل سقف القسم (المسكبة) المستندة إليه، ثم أعيد بناء الجدار، وسقف القسم مرة ثانية كما كان (الوثائق).

فالجملة الإنشائية في مساجد القيروان غير مترابطة بسبب ضعف المواد المستعملة فيها (خشب و آجر وجير) وهي بحاجة دائمة إلى الإصلاح.

وتفيدنا وفقات الإصلاح التي اطلعت عليها في وثائق جمعية الأوقاف، بــان الجدران والأقواس تبنى بالآجر وكان التراب البكر المخلوط بالرمل يستخدم فـي القرن التاسع عشر كمونة (بغلي) رابطة بين الآجر. وما زال الآجر يستخدم كمادة رئيسية في البناء، ولكن بدءا من أوائل القرن العشرين صارت الوفقات تنص علــي

المحاريب:

تتسم محاريب مساجد القيروان القديمة بالبساطة التي تنسجم مع بساطة هدده المساجد بصورة عامة. فهي مبنية بالآجر ومطلية بالجير، ويستند قوس المحراب الذي هو، غالبا، من نوع حدوة الفرس المدبب إلى عمودين تاجاهما مختلفان. ويمثل محراب مسجد الأبواب الثلاثة الشكل النموذجي لهذه المحاريب (الصرورة ٢٢٦). ويتميز من بين المحاريب القديمة محراب مسجد الدهماني الذي تعلوه ٣ محرايب تزيينية (الصورة ٢٧٧)، وكان يماثله محراب مسجد زاوية عبد الله بن أبري زيد الذي هدم عام ١٩٩٣. كما يتميز محراب الصحن الجنوبي بمسجد موسى المناري بالنهاية المثلثية التي تعلوه (الصورة ١٢٨).

أما في العصر الحديث، فصارت المحاريب المصنوعة من الجبس المزخرف تجلب جاهزة من دار شعبان بنابل لتوضع في مساجد القيروان القديمة المجددة والمساجد الحديثة. ويضيفون أحيانا إلى زخارف الجبس تزيينات وكتابات بالدهان الملون، كما في مسجد ابن خليفة وسور القواسم، وزينت بعض المحاريب برسومات الدهان الملون فقط، كما في مسجد السقاية (الصورة ١٢٩).

الماآذن:

تجمع كتب تاريخ العمارة على أن مئذنة جامع عقبة بقيت وحيدة في القيروان حتى العصر الحفصى، أي ما نجده من مآذن في مساجد العصور الأولى أضيف

إليها في العصر الحفصي. ولكننا لا نجد في كتب التاريخ والتراث أية إشارة إلى تاريخ إضافة أية مئذنة، أو إلى تاريخ أول مئذنة أنشئت في العصر الحفصيي، أو المسجد الذي أنشئت فيه. والمئذنة الوحيدة التي تناولها الباحثون في العصر الحديث بالدر اسة، وحاولوا تأريخها، هي مئذنة مسجد الأبواب الثلاثة التي يرى معظم الباحثين أنها أضيفت إلى المسجد أثناء عملية التجديد التي أجريت عليه عام ١٤٤٠/٨٤٤. ولكنني لم أعثر على نص يشير إلى تأريخ بنائها، وأرجح أن تكون بقليل، لوجود تشابه كبير بينهما. وحاول البعض إيجاد تفسير للتدرج في الدور الثاني من المئذنة للانتقال من الدور الأول ذي الضلع الصغير (٢,٥٠م) إلى السدور الثالث الذي يقارب طول ضلعه ٣م، واعتبروه دليلا على براعة البناء وعبقريتــه. و لا أرى ضرورة أو تبريرا إنشائيا لزيادة طول ضلع المئذنة خاصـــة وأنها ذات ارتفاع صغير حوالي ٤م فوق السطح، أي لا يخشى عليها من دفع الرياح، كما أن النواة المركزية والدرج يشكلان عناصر دعم وتقوية للمئذنة، ويساهمان في مقاومة الدفع الأفقى للرياح. وأعتقد أن بناء المئذنة أراد تقليد مئذنة سابقة، هي مئذنة المدرسة الصحابية ورأى أن البعد الصغير المقيد بقوس الباب في الأسفل لا يمكنـــه من تحقيق هدفه، لذلك زاد عرض المئذنة في الأعلى، لأن ما يهمه هو تنفيذ النافذتين المتجاورتين بقوسيهما والعمود الأوسط الفاصل بينهما، ثم إطار الزليج الذي يحيط بهما. وتنتهي هذه المئذنة ككل مأذن القيروان بشرافات، فجامور مربـع في كل ضلع منه محراب تزييني، وفوق الجامور هرم رباعي (الصورة ١٣٠). وتعتبر هذه المئذنة مع مئذنة المدرسة الصحابية من المأذن المتميزة فــــى مساجد القير و أن القديمة.

ويبلغ عدد المآذن في مساجد القيروان ٣٣ مئذنة، منها ٣ مآذن مزينة بمعينات أو محاريب من الآجر البارز عن واجهة المئذنة، وهي مآذن المساجد: شقران والغزالة ويحيى بن سلام بحومة الأشراف (الصورة ١٣١). وزينت وجوه

منها بأشرطة كتابية تضمنت العبارتين: "لا إله إلا الله"، "محمد رسول الله"، وهي المساجد: ابن الصباغ (الصورة ١٣٣) وابن ناجي وأبو علي مختار (الصورة ١٣٣) وأبو ميسرة (الصورة ١٣٤) وتماثلها مئذنة الهلالي.

وجمعت واجهات مئذنتين بين الزينة والكتابة بالآجر النافر، وهما: مئذنة يحيى بن سلام بربض الرنان (الصورة ١٣٥)، وتنتهي هذه المئذنة بقبة محززة. ومئذنة المسجد المعلق التي تتميز عن بقية المآذن بكونها تجمع بين المعينات والمحاريب والكتابة التزيينية، كما تتميز بالنص الذي كتب عليها، ولم يكرر على أية مئذنة أخرى. إذ كتب على الوجه الشمالي: "يغفر الله لمن"، وعلى الوجه الشرقي: "قال لا إله إلا الله" (الصورة ١٣٦)، وعلى الجنوبي: "محمد رسول الله" (الصورة ١٣٧).

ونجد في مئذنة مسجد يحيى بن عمر أيضا ميزة لم تتكرر في غيره (الصورة ١٣٨)، إذ يشكل الدور العلوي منها طابقا مسقفا بقبة هرمية، ومفتوحا على الخلرج بنوافذ كبيرة، يقف فيه المؤذن.وربما لجئ إلى هذا الترتيب بدلا من الستارة المحيطة بالجامور في المآذن الأخرى لوقاية المؤذن من المطر في الشتاء وأشعة الشمس في الصيف، إذ لا تنتهى أية مئذنة في القيروان بمظلة.

أما بقية المآذن القديمة فهي بسيطة ذات مقطع مربيع، تنتهي بشرافات، ويعلوها جامور مقطعه مربع، وتزينه محاريب، وفوقه هرم رباعي أو قبة نصيف كروية ملساء أو محززة. وما زالت مئذنة مسجد بو راس الذي جعل دورا سيكنية تشهد على أن هذا المبنى كان مسجدا (الصورة ١٣٩).

وهنالك عدة مآذن داخلية، لا تشرف على الأنهج المجاورة للمسجد، وهذه الظاهرة جديرة بالاهتمام، ولم ألحظها في أي من مساجد حلب. فإما أنها كانت خارجية عندما أنشئ المسجد، أي لم يكن المسجد محاطا بالدور السكنية. أو أن وضعها الداخلي مقصود، ربما لتوزيع صوت المؤذن على أكبر عدد ممكن من

الدور السكنية المجاورة، ولا نستطيع أن نقول أنها جعلت داخلية للحد من إشراف المؤذن على الجوار، لأن جعلها خارجية يحقق بصورة أفضل هذه الغاية. ونجد مئذنة داخلية في كل من المساجد التالية: الأنصار والدهماني والمريضة والوردة ويحيى بن سلام بحومة الأشراف وبربض الرنان، كما رأينا في مخططاتها.

وقلدت معظم المساجد في العصر الحديث المآذن القديمة بمقطعها المربع وشرافاتها والجامور المربع المزين بالمحاريب والنهاية الهرمية. وتتميز من بين المآذن الحديثة التقليدية مئذنة مسجد الفوراتي، إذ تزينها أشرطة من الآجر النافر الصورة ١٤٠).

ولكننا نجد في مأذن المساجد الحديثة (الجدول ١٣) الظواهر الجديدة التالية: ــ المئذنة ذات الشرفة البارزة: ففي عام ١٩٧٧ أنشئ مسجد الفتح (بو صريـــح)، ومع أن مئذنته ذات مقطع مربع، وتقلد مئذنة مسجد الأبواب الثلاثة بوجود نافذتين أعلاها بينهما عمود ويحيط بهما الزليج. إلا أننا نجد فيها ظاهرة جديدة، وهي بروز الشرفة عن جسم المئذنة بحوالي ٢٠ سم، وهي أول مئذنة بشرفة بارزة في القيروان (الصورة ١٤١). وأنشئت بعدها مآذن بشرفات بارزة في المساجد التالية: بو سالم (أنشئت مئذنته في تاريخ متأخر عن تاريخ إنشائه)، الفتح بالمنشية، والهدى بالنحاسين. ولمئذنة مسجد الهدى ميزة خاصة تتفرد بها أيضا، فقد ألغي قسمها السفلي، وترك ما تحتها فارغا. وهي تبدأ من مستوى السطح، وتستند إلى الجدارين الشرقي والشمالي للصحن، وإلى جسرين يحملن جداريها الجنوبي والغربي ويستندان إلى دعامة مربعة تحت الزاوية الجنوبية الغربية من المئذنة، ويصعد إلى المئذنة بدرج خارجي يبدأ من الرواق محاذيا الجدار الشرقي للصحن (المخطط٢٦). ــ المئذنة ذات المقطع المثمن: في عام ١٩٤٢ أنشئ مسجد الشريف، ذي المئذنــة المثمنة التي تتوضع فوق المدخل. ومع أن مقطعها ليس مثمنا منتظما إذ أن أطـوال أضلاعه في الزوايا أقصر من أضلاعه الأخرى، فهو كالمربع المشطوف الزوايــــا

(الصورة ١٤٢)، فيمكن اعتبارها أول مئذنة بمقطع مغاير للمقطع المربع تنشأ في القيروان، وما زالت المئذنة المئمنة الوحيدة حتى الآن (١٩٩٣). ويحمل المئذنة قبو مهدي، ويحيط بالمدخل قوس عاتق نصف دائري يوزع حمل المئذنة على جانبي الباب، ويحمي نجفته من التكسر. وأفاد القائم بأعمال المسجد بأن بلدية القيروان ستهدم هذه المئذنة لتنشئ بدلا منها مئذنة مربعة.

— المئذنة ذات المقطع الدائري: في عام ١٩٩٠ أنشئ مسجد الفتح بالمنشية، وأنشئت له مئذنة بمقطع دائري وشرفة دائرية بارزة، وهي أول مئذنة دائرية، وما زالت الوحيدة في مساجد القيروان حتى الآن (الصورة ١٤٣). وتوقف منشؤو المسجد عن إكمالها، فقد أفادوا بأن بلدية القيروان طلبت منهم هدمها وإعادة بنائها بمقطع مربع للمحافظة على التقاليد المعمارية القيروانية. ولكن أحد الفنيين بالقيروان أفاد بأن السبب في توقفهم عن متابعة بنائها هو عدم تمكن بنائي القيروان من إنشاء درج دائري داخلها، فهم معتادون على إنشاء أدراج المآذن المربعة فقط، ولجأوا إليه يستشيرونه لحل هذه المشكلة، فنصحهم ببناء مئذنة مربعة داخل المئذنة الدائرية.

الواجهات:

تتسم الواجهات الداخلية والخارجية في مساجد القيروان القديمــة بالبســاطة، فهي مبنية بالآجر، ومطلية بالجير الأبيض. تفتح فيها أبــواب نجفاتــها مســتقيمة، ومنجورها الخشبي بسيط مدهون باللون الأخضر، لتمييزها عـــن أبــواب الــدور المجاورة، كما في الواجهة الخارجية لمسجد شقران (الصورة ٤٤١). وتتميز واجهة مسجد الفرج بالقوس حدوة الفرس المدبب الذي يحيط بالمدخل، والذي يشكل قوســا عاتقا ينقل حمولة المئذنة إلى العمودين على جانبي المدخل، ويمنع تكسر نجفته. وقد وضع عمود في الزاوية البارزة من الواجهة لحمايتها من التآكل نتيجــة الاحتكــاك والصدمات بوسائط النقل، ويعطيها في الوقت نفسه منظرا جماليــا يكســر رتابــة والمسطح البيضاء الملساء (الصورة ١٤٥). كما وضعت الأعمدة في زاويا الواجهــة


الجنوبية لمسجد الناقة، وبرزت عن واجهته الغربية الدعامتان المقاومتان للدفع الأفقى للأقواس الحاملة لسقف القبلية (الصورة ١٤٦).

ورأت مديرية الآثار أن تترك واجهات المباني القريبة من السور، والتي رممت في السنوات القليلة الماضية بلون الآجر جذبا للسياح، كما هو الحال في واجهة مسجد عيسى بن مسكين ومئذنته، والذي رمم عام ١٩٨٩ (الصورة ١٤٧).

وتعتبر واجهة مسجد الأبواب الثلاثة أشهر واجهة في القيروان، وهي سبب شهرة هذا المسجد. إذ كسيت بالحجارة، وهي الواجهة الخارجية الوحيدة في مسلجد القيروان تكسى بالحجارة، وهي الوحيدة التي تحتوي على أشرطة كتابية تؤرخ بناء المسجد وتجديده، بالإضافة إلى شريط من الزخارف النباتية المتنوعة، وكذلك ملئت المثلثات أعلى الأقواس بزخارف نباتية. ولكن الزخارف النباتية في الشريط الفاصل بين الشريطين الكتابيين غير متناظرة بالنسبة لمحور الواجهة، بل إن كل حجرة تشكل وحدة زخرفية مستقلة لا تتكرر على طول الشريط الممتد من أول الواجهة إلى آخرها (المخطط ٥٦) و(الصورة ١٤٨).

في الشريط الكتابي العلوي نقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللـ..."، وفي الشريط الثاني: "بسم الله الرحمن الرحيم لله الأمر من قبل ومن بعد أمر ببناء هذا المسجد محمد بن خيرون المعافري الأندلسي تقربا إلى الله ورجاء لمغفرت ورحمته سنة الله الله على الواجهة غير منقوطة) وفي الشريط السفلي: "الحمد لله على نعمه وصلى الله على سيدنا محمد جدد هذا المسجد المبارك عام أربعة وأربعين وثماني مائة نحمد الله ونصلي على سيدنا محمد وآله". ويعلو الواجهة من طفرا حجريا، وتحمل هذه الظفور مظلة صغيرة لحماية الواجهة من مياه الأمطار.

ونشير كذلك إلى أن هذا المسجد هو المسجد القديم الوحيد في القيروان بواجهته ٣ أبواب متجاورة، الباب الأوسط أكبر من البابين المجاورين، ويحيط بهذه



الأبواب ٣ أقواس حدوة الفرس المدبب، (الأقواس او ٢و٣) في المخطط(٥٣). تستند الأقواس إلى ٤ أعمدة دائرية بتيجان مختلفة فوقها أكتاف مختلفة الارتفاع.

وجعلت واجهات المساجد الحديثة أيضا بسيطة، ودهنت أبواب بعضها باللون البني بدلا من اللون الأخضر، كما جعلت أقواس النوافذ والأبواب نصف دائرية بدلا من النجفات المستقيمة (الصورة ١١٨)، وتتميز واجهة مسجد ابن خليفة بالشرافات في أعلاها، وبالزليج حول النوافذ والباب، كما أحيط باب مسجد الفوراتي بشريط من الزليج (الصورة ١٣٤)، ووضعت لوحة بين النافذتين تؤرخ بناء المسجد.

وفيما يلي الجداول (١٠ – ١٣) التي ألخص فيها الخواص الهندسية للمساجد القديمة والحديثة، ثم المخططات (١٠–٦٥) لأحياء مدينة القيروان القديمة والحديثة وعليها مواقع المساجد الجامعة والمساجد مرقمة، ويليها الجدول (١٤) بالمساجد التي كانت تقام فيها الصلاة أو بدئ ببنائها في القيروان عام ١٩٩٣ مرتبة حسب تسلسل أرقامها في المخططات. وفي الجدول (١٥) المساجد أعلاه مرتبة حسب التسلسل الهجائي، وفي الجدول (١٩) بالملحق نطلع على المساجد التي ذكرت فـــي وثــائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت.

وسنرى في قسم الوثائق أهم ما اطلعت عليه في وثائق جمعية الأوقاف من وفقات وتقارير أمناء البناء، وجرائد التفقد أو الميزان غير الاعتيادي، بالإضافة إلى وثائق متفرقة تتعلق بإحصاء المساجد أو أئمتها، وأمور أخرى لها صلة بالموضوع.

م - الخواص الهندسيه	المحراب	مدبب متجاوز مجدد	حدوة الفرس الدائري	حدوة الفرس المدبب على عمودين
1,	المئذنة	۲. عراب الا	مربعة، شمال غرب الصحن، خارجية	مربعة مزينة، شمال شرق القبلية، خارجية
	الصحن	شرقي القليلة بابه شرقي شعاليه ميضأة	شرقي القبلية، له بابان: شرقي وجنوبي	لا يو جد، للقبلية ٢ أبو اب على النهج شمالية

الجدول (١٠) مساجد العصور الإسلامية الأولم أعواد عرعار مغطى خشبي هربع بمعاكس التسقيف طوة الفرس الدائري جسور مستقيمة (ح. يا. د) الأفواس

۲ مجاز ات في كل منها ۲ فتحات –	مجاز ان في كل _ِ منهما ٣ فتحات	غرفة (مجاز بفتحة واحدة)	۲ مجاز ات في كلِ منها فتحتان	غرفة (مجاز بفتحة واحدة)
قبو متقاطع	بيئون هوردي	خشبي (سمية)	أعواد عر عار	بیتون هوردي علی الجدران
حف من هي الواجهة و حن ف د الواجهة و جنوب	للسقة حدوة الفرس المدبب (ح. ف. م)	جسر خشبي	حدوة القرس المدبب	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
حدوة الفرس المدبب على عمودين	نصف دائر ي على عمودين	قوسه نصف دائر ي	قوسه ح. ف. م	قوسه نصف دائري
حدوة القرس المدبب مربعة مزينة، شمال لا يوجد على عمودين شرق القبلية، خارجية أبواب *	مربعة، شمالي الصحن (خارجية)	لا يوجز	لا يوجد	X # 4
لا يوجد، للقبلية ٢ أبواب على النهج	سماليه شمالي القبلية وبابه شمالي	شمالي وباب درجه شمالي	شرقي وبابه جنوبي	شرقي وبابه شرقي
77.7	,			

أبو إسحاق التونسي

الأبوال الملائة

ابن خيرون

ع مجاز ات في كل_ِ

منها ٢ فتحات

ابن خلدون المسجد

۳ مجاز ات في كل

القباية

منها ٤ فتحات

أبو جعفر القصري

أبو بكر الموسي

第 光 芳 哥

تابع الجدول (١٠) مساجد العصور الإسلامية الأولى ــ الخواص الهندسية

المئذنة	المعراب	الأقواس	التسقيف	القبلية	المسجد
١. ٤. ١ ١ ١ ١ ١	قوساء ح. ف. م.	۲. ف. خ	خشبي مربع مجدد	مجاز ان في كل	أبو الحسن الحصري
م ودين	على عمودين			منهما ٣ فتحات	
قوسه حف،م، على	قوساء ح.ف	ک فی ج	خشبي مربع	٣ مجاز ات في كل	أبو ميسرة
عمودين	2			منها ٣ فتحات	
قوسه ح. ف. م على الحنوب غرب الصحن	قوساء ح. ا	ا ال	خشبي مربع	٣ مجاز ات في كل	الأنصلر
عمودين				منها ٣ فتحات	
قوسه ح.ف.م. على	فوساء ح	ۍ ف . م.	أعواد عرعار، غطي	مجازان في كل	التلالسمي
عمو دين			مجاز المحراب	منهما فتحة واحدة	
			بالخشب المعاكس		
र्द	4	جددت	चं र	جذلت ووسعث	الحبلي
संत	4.	جددت	चं रर	جددت ووسعت	حنش الصنعاني
قوسه نصف دائري	قوسه نم	አ ቋተ	هوردي يستند إلى	غرفة مجددة	خلوية ابن خلدون
			الجدران		
ح.ف.م. بعمودين	ى بۇ	نصف دائري	خشبي مربع جديد	مجازان في كل	الغو لامي
				منهما غفتحات	

تابع الجدول (١٠) مساجد العصور الإسلامية الأولى — الخواص الهندسية

المسجد القبابية	ربيع القطان مجازان في كل أعو	منهما ٣ فتحات		الزعفراني مجازان في كل				مجازان في كلي منهما ٣ فتحات وسم ٣ مجازات في كلي	مجاز آن في كلّ منهما ٣ فتحات وسم ٣ مجاز آت في كلّ منها فتحتان	مجاز ان في كلب منهما ٣ فتحات وسم منها فتحتان منها فتحتان	مجازان في كلبِ منهما ٣ فتحات وسم منها فتحتان الا ٣ مجازات في كلبِ منها فتحتان	مجاز ان في كلي منهما ٣ فتحات منها فتحتان ٣ مجاز ات في كلي منها فتحتان ٣ مجاز ان في كلي مجاز ان في كلي	مجاز ان في كلي منهما ٣ فتحات منها فتحتان ٣ مجاز ات في كلي مخاز ان في كلي منها فتحتان منهما فتحتان
التسقيف	أعواد عرعار مغطى	بخشب معاكس	أعواد عر عار	,	,		4 tr	جدد بيئون هوردي	جدد بېئون هوردي	جىد بىئۇن ھرردې	جدد بینون هرردې خشبې مربع	جدد بیتون هوردي خشبي مربع	جدد بیتون هوردي غشبي مربع عرعار مغطی بمعاکس
الأقواس	ح. ف. الدائري	و المدبب	ین خ				सं	جدد نصف دائري على	جدد نصف داثري على أعمدة	جدد نصف دائري على أعمدة	جدد نصف دائري على أعمدة جسور مستقيمة	جدد نصف دائري على أعمدة جسور مستقيمة	جدد أعمدة جسور مستقيمة
المحراب	ح.ف.م. على	عمو دين	ح.ف.م. على		عمودين	عمودين	ज्यह <i>े</i> स्	عمودين جند فوسه منب	केट्टिंग स्तार स्तार हेट जम्म व्यास	عمورين جند قوسه منب	عمورین جدد قوسه مدبب ح. بعمودین	क्ट्रिस इं. क्ट्रिस इं. क्ट्रिस अ. च. च. च. च्रु	क्ट्रिस् इंट्राल प्रमान इंट्राल प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रम प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान
المئذنة	لايوجا		لا يوجد				أضيفت	أضيفن لا يوجد	أضيفت لا يوجد	أضيفت لا يوج	जिस्की ४ थ्रुस ४ थ्रुस	أضيفت لا يوجد لا يوجد شمالية شرقية	أضيفت لا يوجد لا يوجد شمالية شرقية (خارجية) مربعة
الصحن	شمالي، وباب القبلية	على النهج شرقي	صحنان:شمالي بابه	شمالي وشرقي بابه	•	شرقي	شرقي وسع	شرقي وسع شمالي وبابه شمالي	شرقي وسع شمالي وبابه شمالي شرقيه كتاب وشماليه	شرقي وسع شمالي وبابه شمالي شرقيه كتاب وشماليه ميضاة	شرقي وسع شمالي وبابه شمالي شرقيه كتاب وشماليه ميضاة شرقي وبابه شرقي	شرقي وسع شمالي وبابه شمالي شرقيه كتاب وشماليه ميضاة شرقي وبابه شرقي	شرقي شماليه شمالي فيابه شرقي وبابه شرقي وبابه شرقي شرقي القبلية بابه شرقي شرقي شرقي شرقي شماليه ميضأة

تابع الجدول (١٠) مساجد العصور الإسلامية الأولى – الخواص الهندسية

المعن	المئذنة	1	(Ke) m /	ائتسقنف	القنابة	المسحد
)		?				•
شرقي القبلية وبابه	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ن ئ ن	٠ نا ن	مجاز المحراب	ا ۳ مجاز ات في كل	عبد الجبار السرتي
شمائي الميضأة				خشبي مربع والباقي	منها ٤ فتحات	
ئىل ئىل ئىل				عرعار مغطي		
				بخشب		
شمالي القبلية وبابه	مربعة، شمالية	ح. ف. م. على	٠,٠٠٠	قبو متقاطع	٣ مجاز ات في كل	عیسی بن مسکین
شمائي	شرقية (خارجية)	عمودين			منها فتحتان	
باب القبلية شرقي	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٠, م.	جسور خشبية	أعواد عرعار	مجاز ان في كل	الكتائي
					منهما فتحتان	
باب القبلية شمالي	人成长	مذبب على عمودين	٢. م. م.	أعواد عرعار متهدم	٣ مجازات ب ٣	مكلم الجمل
					فتحات	
شرقي القبلية، بابه	مربعة، شمالي	ب. ان م	ال في در	خشبي مربع	٣ مجاز ات في كل	يحيى بن سلام
جنوبي ورواقه	الصحن (داخلية)	·.			منها فتحتان	(الأشراف)
جنوبي	مزخرفة					
شمالي القبلية وباب	مربعة شمالي	. ف. م. على	٣. في . م.	خشبي مربع وأعواد	مجازان في كل	يحيى ين سلام
السقيفة شرقي	الصحن مزخرفة	عمو دين		عر عار	منهما ٣ فتحات	(ربض الرنان)
شمالي القبلية وبابه	مربعة، شمال غربي	ن. ئ. ف. د.	ۍ ف. د.	أعواد عرعار	٣ مجاز ات في كل	يطبي بن عمر
غربي	الصحن (خارجية)				منها فتحتان	

الجدول (١١) مساجد العصر الحفصي -- الخواص الهندسية

	المسجد	اير اهيم بن خالب المسر اتي	ابن أبي قيراط	ابن عبد الجليل الأزدي	ابن طرخاته	ابن ناجى	النوفيق (الوفق)
	القبلية	۳ مجاز ات في كل منها ٣ فتحات	مجاز ان في كل منهما فتحة	مجاز ان في كل منهما فتحتان	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	ه مجاز ات في كل منها ٣ فتحات	مجاز ان في كل منهما > فتحات
i + 60 ()	التسقيف	أعواد عرعار	أعو اد عر عار مغطى بمعاكس	أعواد عرعار مغطى بمعاكس	أعو اد عر عار مغطى بمعاكس	سمية خشبية فوقها أعواد عرعار	بيتون هوردي
اجباوں (۱۱۰۰) مصحب استمار استمامی در استراسی انهاست	الأقواس	حدوة القرس المدبب (ح.ف.ج.)	حدوة القرس المدبب	حدوة الفرس المدبب	حدوة الفرس المدبب	حدوة الفرس المدبب	حدوة الفرس المدبب
	المحراب	حدوة القرس المدبب على عمودين	حامل الجام على عمو ليون	نصف دائر ي متجاوز على عمولين	حدوة الفرس المدبب	م، في . ج. على عمودين	حدوة الفرس الدائري
	المئذنة	۲. ۲.	₹ ₹	مربعة، شمال شرق الصحن (خارجية)	7 3 4	شمال شرق الصحن (خارجية)	مربعة، غربي القبيلة
	الصحن	غربي القبلية جنوبيه رواق، ليس له باب إلى النهج	لا يوجد وباب القبلية شرقي	شمالي القبلية، بابه شمالي	شمال الصحن، بابه شمالي	شرقي القبلية، بابه شمالي	شمالي القبلية، شماليه رواق

تابع الجدول (١١) – مساجد العصر الحفصي – الخواص الهندسية

الصحن	المئذنة	المحراب	الأقواس	التسقيف	القبلية	المسجد
شمالي القلية، بابه شمالي، جنوبيه رواق	مربعة، غربي السقيفة (خارجية)	مدبب متجاوز بعمودين	حدوة القرس المدبب	أعواد عرعار متباعدة فوقها ألواح خشب	۲ مجاز ات في كل منها ۲ فتحات	الداروني
شرقي داخلي بلا باب وغربي خارجي بابه غربي	مربعة، شمال غرب القبلية (داخلية)	حدوة القرس المدبب، فوقه ۲ محاريب زخرفية	حدوة الفرس المدبب	أعواد عرعار مغطى بمعاكس	ع مجاز آت في كل منها ٤ فتحات	الدهماتي
جنوبي القبلية وبابه جنوبي	ጸ ຮ ሩት	् <u>र</u> ी:	حدوة الفرس المدبب	أعو اله عر عار مغطى بمعاكس	۲ مجاز ان بــــ۲ فتحات	ائر باہ ي
شرقي القبلية وبابه شرقي	لا بوج	ح،ف.د. على عمودين	جسور بیتونیة علی أعمدة	بىئۇن ھوردي	مجاز ان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ربض بلقاسم (الصبايا)
لا يوجد، باب القبلية غربي	८ हर	ح.ف.م. على عمولين	حدوة الفرس المدبب	أعواد عرعار	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	سيدي جعيل
لا يوجد، و باب القبلية جنوبي	لا يوجد	بارز، قوسه نصف دائري	مدببة على دعامات مربعة	خشبي مربع جديد	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	الشبيبي

تابع الجدول (
-
-
ا مساجد
1
الحفصي -
- النواص
الهندسية

الصحن	المئذنة	المحراب	الأقواس	التسقيف	القبلية	المسجد
شمالي وباب السقيفة شمالي	مربعة، شمال غرب الصحن (خارجية)	ح.ف.م. علی عمودین	حدوة الفرس المدبب	خشبي هر بع	۳ مجاز ات في كل منها ۳ فتحات	عبد الرهمن الدباغ
جنوبي وبابه جنوبي	र ^क रंग	ح.ف.م.	رف. م.	خشبي هر بع جنيد	مجاز ان في كل منهما فتحتان	العقرب
غربي وباب السقيفة غربي	لايوجا	ح.ف.م. علی عمودین	جسور خشبية (قناطر)	أعواد عرعار	۳ مجاز ات في كل منها فتحتان	عئي العبيدلى
شرقي وبابه شرقي	لايوجا	ح.ف.م. علی عمودین	ی فی خ	هوردي	مجاز ان في كل منهما فتحتان	العواني
غربي وبأبه غربي	لا يوجد	ح.ف.م. علی عمودین	ح ف ، م ، ومديب	أعواد عرعار	۳ مجاز ات في كل منها فتحة	।बिरी
لا يوجد، باب درجه شمالي	جنوب شرق القبلية (خارجية)، مزينة	ح.ف.م. علی عمودین	جسور خشبية (صنائيق)	خشبي هر بع	۳ مجاز ات في كل منها ۳ فتحات	المعلق
جنوبي بابه شرقي وشمالي بابه شمالي	N 35 47	ح.ف.م. على عمودين	ی نوانخ.	عرعار مغطى بمعاكس	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	موسى العذاري

الجدول (١٢) — مساجد العصر العثماني — الخواص الهندسية

المسجد	این الصباغ	ابن عبد الممتار	ابن عمروص	ابن قضيب الذهب	أبو علي مختار
القبلية	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	غرفة مجاز بفتحة وسعت بضم الكتاب إليها	۲ مجاز آت و ۲ فتحات	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	المجاز الأول ٣ فتحات والثاني والثالث فتحتان
التسقيف	خشبي هربع	بيئون هوردي	عر عار مغطی بمعاکس	عر عار متباعد فوقه ألواح خشبية	خشبي مربع
الأفق اس	حدوة القرس المدبب، على أعمدة تيجانها مختلفة	جسور بيتونية تستند إلى الجدران	جسور خشبية على أعمدة	ح ف .م. على أعمدة ترجانها مختلفة	۲. الم الم الم الم
المحراب	ح ف .م. على عمودين تاجاهما مختلفان	نصف دائري على عمودين، وطاسته محززة	ج.ف.م. على عمولين	ح ف.م. على عمودين تاجاهما مختافان	ج.ف.د. على عمودين
المذنة	مربعة بكتابة، شمالية غربية (خارجية)	مربعة، شمال غرب الصحن (خارجية)	X # #	7 3 4	مربعة بكتابة،شمال غرب القبلية
الصحن	شمالي، ورواقاه جنوبي وشرقي، باب السقيفة شرقي	شمالي القبلية بابه شمالي، غربيه غرفة	لا يو جد، باب القبلية شرقي	شمالي القبلية وبابه غربي، شماليه ميضأة سقفها عرعار	لا يوجد، باب القبلية شمالي

تابع الجدول (١١) ـ مساجد العصر العثماني ـ الخواص الهندسية

	r	عبي البيون (١١١) = سمب المسرر المسمي = البواس الهسمية	سب استر استو		J I	
الصحن	المئذنة	المحراب	الأقواس	التسقيف	القبئية	المسجد
شمالي القبلية بابه غربي	۲ ه ځ	ح.ف.م. على عمودين	ا ا	عرعار مغطی بمعاکس	مجازان في كل منهما غفتمات	أبو قباء
غربي وبابه غربي	۲ پر جا	क्रां:	جسر خشبي	عرعار مغطی بمعاکس	غرفة، مجاز واحد بفتحة واحدة	الأندلس
شرقي القبلية وبابه شرقي	لا يوجا	ج.ف.د. على عمولين	نصف د. وجسر خشبي	خشبي مربع	غرفة، مجاز واحد بفتحة واحدة	باب القدة
لا يو جد، باب القبلية غربي	<u>ن</u> لا يو جا	ن آ	ا اف	أعواد عرعار	مجاز ان في كل منهما فتحتان	स् बिसिर्
لا يو جد، باب القبلية شمالي	٠ ٢ ٢	ح. ف. م علی عمورین	ال فع الإ	أعواد عرعار	مجاز ان في كل منهما فتحتان	ثم النجارين
لا يوجد، باب الدرج غربي	ك يوج.	نصف دائري	جسور خشبية	عر عار مغطی بمعاکس	۲ مجاز ات في كل منها فتحتان	العبل
لا يوجد، باب القبلية غربي	لا يوجا	ک.ف.خ.	ع بف .خ.	قبو مه <i>ڌي</i>	مجاز واحد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	حمام الزغبار

تابع الجدول (١١) — مساجد العصر العثماني — الخواص الهندسية

المسجد	العمامي	الدهان	ربض اليراشنة	ربض الحديد	ربض زواغة	السقاية	سليمان البكوش
القبئية	جددت ووسعت	مجاز ان في كل منهما فتحتان	غرفة	غرفة جنيدة	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	مجاز واحد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲ مجاز ات في كل منها فتحتان
التسقيف	स्	خشبي هربع	بيئون ھوردي	هوردي، جدد ۱۹۲۸	هوردي على أعمدة	هوردي وقبة أجرية محززة فوق المحراب	هوردي على أعمدة وقبة أجرية فوق المحراب
الأقواس	جندن	نصف دائري	جسر بيئوني	٧ ٩٠٠,	አ ቋ	کین م	۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
العحراب	ţ	ح.ف ،م علی عمودین	جديد بدل القديم	مذبب على عمودين	جديد مزجر ف	بأربعة مراكل مدهن برسومات نباتية ملونة	نصف دائري
المنذنة	أضرفت جديدة	شمال شرق الصحن،	مر بعة شرقي الصحن	<u>ک</u> پر	مر بعة، شمالي السقيفة	۲. در ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲.	الر بوج ز
الصحن	وسخ	شرقي القبلية، غرببه رواق	شرقي وباب السقيفة شرقي	شمالي القبلية وبابه غربي	لا يوجد، باب القبلية شمالي	شمالي برواق شمالي وباب السقيفة شرقي	غربي القبلية وباب السقيفة إلى النهج جنوبي

تابع الجدول (١٢) مساجد العصر العثماني — الخواص الهندسية

المسجد	سور القواسم (الصنبة)	(j_;)	سيدي خميس	سيدي خميس سيدي عاشور	سيدي عاشور سيدي عزاز	سيدي عاشور سيدي عزاز سيدي غريب
القباية	غرفة		مجاز ان في كل منهما فتحتان	-		
		4				
السطيف	, ,	هي وسطه	عرعار مغطي بمعاكس	عر عار مغطى بمعاكس بيئون هوردي	مرعار منطى بمعاكس يتون هوردي خشبي مربع	عرعار منطى بمعاكس خشبي مربع هوردي يستنذ إلي
الاهواس	جسور بيقونية تستند إلى الجدران		٦ .ف.خ	جنور بیتونیة علی دعامات بیتونیة مربعة	جسور بیتونیة علی دعامات بیتونیة مربعة	جنور بیتونیهٔ علی دعامات بیتونیهٔ مربعهٔ کف،م،
العحراب	نصف دائر ي زكز لك ورسومات دهان		N. 9 4.	ج. الم. الم. الم. الم. الم. الم. الم. الم	عام. موتور قوسه موتور عنه .م. على عمودين	تقوسه موتور عمودين عمودين على بالدهان
المئدته	الم يوخ	٦. ج ج		7. 3.	7 7 3 4 4 4	7 7 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
الصحن	لا يوجد، شرقي القبلية سقوفة بابها	جنوبي شمالي وباب السقيفة	ا نون	جنو بـ شمالي ليس إلى النهج القبلية ش	جنوبر شمالي ليس إلى النهج القبلية شا شرقي بابه	جنوبي شمالي ليس له باب إلى النهج وباب شرقي بابه شمالي لا يوجد، باب القبلية درج داخل القبلية

<u>j</u> ,
لينول (
-
) مساجد العصر
العثماني
Ĭ
الغاص
الهناسية

	المسجد القبابة	الصبايا غرفة (مجاز بفتحة و احدة)	الصعلائية مجاز أن في كل منهما ٢ فتحات	ضياب غرفة (مجاز بفتحة واحدة)	الظهرة مجاز إن في كل منهما ٣ فتحات	على الأنصاري مجازان في كل
سبح استسون (۱۱) ما	التسقيف	بفتحة هوردي على	ي كل عرعار متباعد فوقه تحات خشب	ِ بفتحة هوردي على الجدران	به كل هوردي للقبلية تحات ومهدي أجري لغرفتين بالصحن	ي كل أعواد عرعار
مبع الجدون (١١١) مسجد المصر المسائي – الحواص الهناسية	الأقواس	7 3 4	ح.ف.م. على ٤ أعمدة تيجانها مختافة	۲. ۲.	ح.ف.د. على أعمدة تيجانها مختافة	ح.ف.ج.
الله الله الله	المحراب	شبه مذبب بحنية بسيطة	ح،ف.م. على عمو دين تاجاهما مختافان	بارز، نصف دائري	قو سه ح.ف.م. على عمو دين تاجاهما مختافان	ی فی جود علی
	المئذنة	K # 4	٦ ٩ ٩٠	X & 4.	۲ پر با	۲ ۲
	الصحن	شمالي القابية والباب شرقي	شمالي برو اق شمالي شرقيه سقيفة بابها شمالي	شمالي القبلية والباب شرقي	شمالي وباب السقيفة شمالي شرقيه ميضأة سقفها مهدي	لا يوجد، بأب القائية

تابع الجدول (١٢) مساجد العصر العثماني — الخواص الهندسية

الأنقواس ح.ف.م.
j j
٠ <u>٠</u> ا
ان اف در والافاد
ا ا ا ا ا ا

تابع الجدول (١١) — مساجد العصر العثماني — الخواص الهندسية

المسجد	المدرسة الصحابية	المدرسة العوانية	العريضة	रिक्ट	الهلالي	الوردة
القبلية	۲ مجاز ات في كل منها ۲ فتحات	۲ مجاز ات بـــ ۲ فتحان	ع مجاز ات في كل منها ٣ فتحات	۲ مجاز ات بــ ۲ فتحات	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	۶ مجاز ات بـــ ۲ فتحات
التسقيف	ھوردي مغط ي بسمية	خشبي مربع مزين برسومات الدهان	عر عار مغطی بمعاکس	عر عار مغطي بمعاكس	خشبي مربع	خشبي عربع
الأقواس	ري بخ نځ	ب. ن	ان غ	ان غ	۸ فه .خ.	ڪ•ِق.خ.
العحراب	حنف على عموديين ملون بالأبيض والأسود	ح.ف.م. بعمودين	ح ف د. علی عمو دین	ح.ف.د. علی عمودین	نصف دائري على عمودين	ح.ف.م. علی عمودین
المئذنة	مربعة، شمال شرق الصحن (مزخرفة) داخلية	7. 3. 4.	شمال غرب الصحن داخلية	جنوب شرق القبلية خارجية	مربعة بكتابة، غربي الصحن (خارجية)	مربعة، جنوب شرق القبلية (داخلية)
الصحن	شرقي القبلية حوله ٤ أروقة	غربي بـــاء أروقة	غربي وباب السقيفة جنوبي	شمالي برو اقين شرقي وغربي	شمالي وباب السقيفة غربي	شرقي القبلية بابه وبابها شماليان
			•			

الجدول (١٣) – المساجد الحديثة – التاريخ والخواص الهندسية

المسجد	ابن خليفة ع	ابن غلام نه	أبو بكر ألصديق ألم	اليرهان	ة ق ع ا
العوقع	حومة القبلية، نهج الجمهورية	حي الحجام، نهج الوسلائية	حي العنصورة نهج هراكش	المنصورة نهج بيت الحكمة	نهج معرز بن خاف بن خاف
EL LE	توفي محمد بن خليفة عام ۱۹۲۰	بنی عام ۱۹۸۶	في الثمانينيات	أنشئ عام ۱۹۸۵	انشئ عام ۱۹۷۲
القبلية	مجاز ان في كل منهما فتحتان	غرفة ضمن محطة بنزين	غرفة ضمن مبني	مجاز واحد بع فتحات	مجاز ان في كل منهما فتحتان
التسقيف	بيئون هوردي جدد عام ۱۹۸۰	بيئون هوردي	بيئون هوردي	هوردي مع قبة فوق المحراب	ببئون هوردي
الأقواس	ن.د. متجاوز على عمود ودعامتين	7 x 4	۲. بر ۲. بر	جسور بيتونية على الجدران	جسور بيتونية على الجدران ودعامة
الععراب	نصف دائر ي زكز اك وطاسته محززة.	ፖ ጃ ქ	لا يوجن رسم على البعدار	قوسه ن.د. على عمودين	قو سلا ن.د. على عمولين
المئذنة	۲ ۱۹ ۱	ኢ ጄቴ	لايوجا	لايوجا	مربعة بشرفة بارزة، شمالي الصحن
الصحن	شمالي القبلية ليس له باب، وباب القبلية جنوبي	لا يوجد، باب القبلية شرقي	لا يوجد، باب القبلية شمالي	لا يوجد، باب القبلية شرقي	غربي وباب السقيفة شمالي
ملاحظات	جدد ۱۹۸۰، وجددت الميضاة	أهلي، غير مرسم	له حوض وضوء شمالي	يجاور محطة ينزين	وهبه أحمد بو سالم

تابع الجدول (١٣) المساجد الحديثة – التاريخ والخواص


	llamet	التبان	الترشيح	التليلي	.4	حي الوسطية	الرعمة
	الموقع	حي البورجي	نهج أسد بن القرات، معهد القرشيج	حومة الجبلية	حي دار الإمان	حي الوسطية أرض زباس	سيدي سعد، نهج محمد بن سحنون
	التاريخ	ينشأ (١٩٩٣)	جعل عاما سنة ۱۹۸۳	أنشئ عام 1901	أنشئ عام ١٩٩٠	انشئ عام ۱۹۹۰	أنشئ عام ۱۹۷۰
مابع الجدول (القبلية	ı	ع مجاز ات عدد فتحاتها مختاف	مجاز ان في كل منهما ٣ فتحات	غرفة	مجازان بـــ ۴ فتحات	غرفة
تابع الجدول (١١) المساجد الحديثه – التاريخ والحواص	التسقيف	ı	هوردي مع فبة آجرية فوق المحراب	بيئون هوردي	بيئون هوردي	هورد <i>ي عل</i> ی دعامتین	هوردي وفوق المحراب قبة
الحديث، – النار	الأقواس	I	ن د. على أعمدة بدون تيجان	جسور بيئونية على أعمدة	-	1	I
	المحراب	1	ح.ف.م. على عمودين، طاسته محززة	مذبب	۲ ۲ ۲	بدون حنية، قوسه موتور	ن.د.متجاوز على عمودين بدون تيجان
	المئذنة	I	٦ ٦ ٦	مر بعة، شرقي الصحن	ፖ ፕ	१ व्हर्	7 x
	الصحن	ــ قيد الإنشاء	لا يوجد، باب القبلية غربي	شمالي القبلية وبابه شرقي	۳ ۴	شمالي القبلية وبابه غربي	شمالي القبلية وبابه شمالي قوسه ن. د
	ملاحظات	ــ قَبِد الإنشاء نفذت الأعمدة	كان خاصا بمعهد تكوين المعلمين	انظر الوثائق	باب السقيفة جنوبي	انشاه حمد ماني	


		, , ,	تابع الجدول (١٣) المساجد الحديثة – التاريخ والخواص الهندسية	ئة – التاريخ و	المساجد الحدية	الجدول (۱۳)	تابع		
	الصحن	المئذنة	المحراب	الأقواس المحراب	التسقيف	القبلية	التاريخ	الموقع	المسجد
.3 .3	لا يوجد، باب	مر ب ع ة،		جسور علمی	هور <i>دي مح</i>	مجازان في	حومة سيدي بني عام مجازان في هوردي مع جسور على ن.د. على	حومة سيدي	الرهمة
	در ج القبلية	شرقي القبلية	عمودين	دعامات	فتحة مرتفعة	۱۹۸۲ ووسع کل منهما ه	۲۸۲۲ ووسع	عنسي	
	شرقي	(خارجية)	معززين		للإنارة	فتحات	19.47		
_									

	المسجد	الرعة	سحنون	الثريف	عاتشة أم العومنين	(بو صریح)
	الموقع	حومة سيدي	حي سحنون التحتاني	هي محمد بو دخان، نهج الأندلس	نهج العمران	أبي اليسر
ئابع	التاريخ	بني عام ۱۹۸۲ ووسع	بدئ بإنشائه عام ۱۹۸۹ ولم ينته	أنشئ عام ۱۹۶۲	اُنشئ عام ۱۹۸۰	أنشئ عام ۱۹۷۷
الجدول (۲۰)	القبلية	مجاز ان في كل منهما ه فتحات	غرفة مؤقتة إلى أن يكتمل المبنى	مجازان في كل منهما ٢ فتحات	۳ مجاز ان في كل منها فتحتان	مجاز ان بـــ ۲ فتحات
المساجد الحدو	التسقيف	هو ردي مع فتحة مر نفعة للإنارة	بیئون هور ^د ي	۲ أقبية مهدية أجرية عمودية على جدار القبلة	بیتون هور ^د ي	هوردي بفتحة مرتغمة
غَهُ - التاريخ و	الأقواس	جسور علی دعامات	جسر بيتوني في الوسط	جسور بینونیة علی الجدران ودعامات مربعة	جسور بيتونية على أعمدة	جسر بیتوني علی دعامتین
تابع الجدول (١٣) المساجد الحديثة – التاريخ والخواص الهندسية	المحراب	ن.د. على عمودين محززين	۲. چې	نصف دائري متقدم عن جدار القبلة	نصف دائر <i>ي</i> بدون حنية	نصف دائري
سية	المئذنة	مربعة، شرقي القبلية (خارجية)	۲. عز	مثمنة، شمالي الصحن فوق المدخل	⊼ 3;	مر بعة ،شمالي الصحن
	الصحن	لا يوجد، باب درج القبلية شرقي	شرقي القبلية وبابه جنوبي	شمالي القبيلة وبابه شمالي يحيط به قوس عاتق	غربي وباب السقيفة غربي	شمالي القبلية والباب شمالي
	ملاحظات	من طابقين، السفلي ميضاًة وكتاب	رسم عام ۱۹۹۰	أول مئذنة مثمنة في مساجد القيروان		أول مئذنة بشرفة بارزة


تابع الجدول (١٣) المساجد الحديثة ـ التاريخ والخواص الهندسية


				•					
ملاحظات	الصحن	المئذنة	المحراب	الأقواس	التسقيف	القبئية	التاريخ	الموقع	المسجد
أول مئذنة	شمال غرب	دائرية بشرفة	قوسه نصف	جسور على	هوردي بفتحة	غير منتظمة	جعل مسجدا	القيروان	الفتح
دائرية في	القبلية وباب	بارزة، شرقي	دائري متقدم	دعامات	مرنفعة	明可むと	عام ۱۹۹۰	الجديدة،	(مقتاع) ع
مساجد	القبلية شرقي	القبلية	عن جار	وأقواس ن.د	للإغارة	أقسام	كان دكاكين	प ्रहे	
القيروان		(خارجية)	القباة	على أعمدة	والتهوية			الوسلاتية	
۱۹۸۸ جعل	شمالي	مر ب ع ة مر بعة	فقو ساء	جسور بيتونية	٥ أقبية مهزية	مجازان في	أنشئ عام	حي العجام،	الفوراتي
نېز ، مخ خ	برو اقين	مزخرفة،	ۍ. نې	تستند إلى	آجرية	كل منهما ه	1471	. 45. 3+.	
الرواق	جنوبي	شمالي	نزنزف	الجدران	عمودية على	فتحات		الرحمن	
الغربي كذابا	وغربي، بأبه	يقعن	بالجنس	وأعمدة	守し 調査			الدباغ	
	شرقي	(خارجية)							
وهبه أحمد	جٺو بي	አ ቋተ	قوسه مذبب	جسور بيتونية	بيئون هوردي	۲ مجاز ات	أنشئ عام	نهني أسط ين	الهداية
الدهبسي	والباب			على دعامتين		ب7 فتحات	199.	نقران	
	جنوبي								
وهبا	شمائي برواق	شمالي	قوسه	جسور بيتونية	هوردي فيه	مجازان في	أنشئ عام	النحاسين،	البهدى
مصطفى بن	جنوبي ن.د.	الصحن	ح.ف.د. على	على أعمدة	فتحة مرتفعة	کل منهما ؟	1946	الأجنة المائلية	
عمر مرموش		(خارجية)	عمو دين		للإنارة	فتحات			






















الجدول (١٤) مساجد القيروان عام ١٩٩٣ مرتبة حسب تسلسل أرقامها على مخططي الموقع العام للقيروان

الرقم	الموقع	المسجد
١	نهج عقبة بن نافع ــ حومة الجامع	الجامع الأعظم (عقبة بــن نافع)
7	نهج عقبة بن نافع ــ حومة الجامع الأعظم	الدهماتي
٣	نهج سيدي سالم القديدي ــ حومة الجامع	عیسی بن مسکین
٤	نهج سيدي عبد السلام ــ حومة الجامع	موسى المناري
٥	نهج بو لقاطة _ حومة الجامع	شرارة
٦	نهج بو لقاطة ــ حومة الجامع	الأندلس
٧	نهج بو لقاطة _ حومة الجامع	بو لقاطة
٨	نهج سيدي عزاز ــ حومة الجامع	أبو على مختار
q	الخضر اوين _ حومة الجامع	اللوزي
١.	نهج سيدي جميل ــ حومة الجامع	أبو بكر بن اللباد
11	نهج سيدي جميل ــ حومة الجامع	على العبيدلي
17	نهج سيدي جميل _ حومة الجامع	سيدي جميل
١٣	نهج سيدي بو فندار ــ حومة الجامع	ابن عبد الجليل الأزدي
1 £	نهج الخضر اوين _ حومة الجامع	على الأنصاري
10	نهج علي الأنصاري ــ حومة الجامع	أبو قباء
١٦	نهج سيدي بن خود ــ حومة الجامع	الكتاتي
١٧	نهج الطاهر زروق ــ حومة الجامع	باب القدة
١٨	نهج حمام الزغبار _ حومة الجامع	حمام الزغبار
19	نهج عظوم ــ حومة الجامع	لكلم الجمل
۲.	نهج الدباغين ــ حومة الجامع	الغراينة (الكرابة)
71	اللبيبدية _ حومة الجامع	إبراهيم بن غالب المسراتي

الرقم	الموقع	المسجد
77	نهج صدام ــ حومة الجامع	أبو سعيد بن الحداد
77	نهج الدباغين ــ حومة الجامع	ابن طرخانة
7 £	نهج المداسين ــ حومة الجامع	المداسين
70	نهج سيدي حسين العلاني _ حومة الجامع	ثم النجارين
77	نهج سيدي حسين العلاني _ حومة الجامع	الأبواب الثلاثة
۲٧	نهج باب القدة ــ حومة الجامع	ابن خیرون
۲۸	نهج سيدي عبد الجبار ــ القيسرية ــ حومة الجامع	عبد الجيار السرتي
Y 9	نهج القصبة القديمة ــ حومة الجامع	أبو بكر السوسي
٣.	نهج القصبة القديمة ــ حومة الجامع	ابن قضيب الذهب
۳۱	نهج محمد بو هاها _ حومة الجامع	القلال
٣٢	نهج محمد بو هاها ـ حومة الجامع	یحیی بن عمر
77	نهج سيدي عبد الله بن أبي زيد _ حومة الجامع	الناقة
٣٤	نهج السبع لفتات ــ حومة الجامع	الفرج
٣٥	نهج صالح السوسي (الصيادين على الأرجل) ــ حومة الجامع	أبو جعفر القصري
٣٦	نهج القرامدة ـ حومة الجامع	الزعفراني
۳۷	نهج القصبة _ حومة الجامع	الخولاني
٣٨	نهج دريبة بو رقعة ــ حومة الجامع	ربيع القطان
٣٩	سوق البلاغجية ــ حومة الجامع	الفال (أسد بن الفرات)
٤٠	بطحاء بروطة (بئر روطة) ــ حومة الجامع	العقرب (اللولب)
٤١	باب الجلادين ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	الهلالي
٤٢	الحلفاوين ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	سيدي عزاز
٤٣	النهج الكبير (شارع ۷ نوفمبر)	الباي (الحنفية)

الرقم	الموقع	المسجد
٤٤	النهج الكبير (شارع ۷ نوفمبر)	الحبل
٤٥	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	أبو الحسن الحصري
٤٦	باب تونس ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	أبو ميسرة
٤٧	النهج الكبير (شارع ۷ نوفمبر)	ابن عمروص
٤٨	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	العواني
٤٩	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	المدرسة العوانية
٥.	نهج الشاذلي عطا الله ــ حومة الأشراف (الأنصار)	المعلق
01	باب الجلادين	السقاية
۲٥	حومة الأشراف (الأنصار)	سور القواسم (الصبية)
٥٣	نهج الوردة _ حومة الأشراف (الأنصار)	الوردة
٥٤	نهج علي بن عمار ــ حومة الشرفاء (الأنصار)	أبو إسحاق التونسي
00	نهج الشاذلي عطا الله _ حومة الأشراف (الأنصار)	عبد الرحمن الدباغ
٥٦	نهج سيدي عطا الله ــ حومة الأشراف (الأنصار)	شقران
٥٧	نهج علي البراق ــ حومة الباي	المريضة
٥٨	نهج بو دن ــ حومة الباي	ابن أبي قير اط
٥٩	نهج بو دن ــ حومة الباي	ابن الصباغ
٦.	نهج نصر بن العابد المر الأول حومة الجامع	خلوية ابن خلدون
٦١	نهج نصر بن العابد _ المر الأول _ حومة الجامع	ابن خلدون
٦٢	نهج نصر بن العابد _ المر الأول _ حومة الجامع	التلالسي
٦٣	نهج علي البراق ــ حومة الباي	الداروني
٦٤	نهج عمر الجمالي ــ حومة الأشراف (الأنصار)	الأنصار
٦٥	نهج علي بن عمار ــ حومة الأشراف (الأنصار)	يحيى بن سلام
٦٦	ربض البراشنة ـ حي باب الشهداء	ربض البراشنة

الرقم	الموقع	المسجد
٦٧	نهج على البلهوان ــ حومة القبلية	ربض الحديد
٦٨	شارع على البلهوان ــ حومة القبلية	ابن عبد الستار
٦٩	ربض بلقاسم الخلف (بو دربالة) ــ القرقبية	ربض بلقاسم (الصبايا)
٧٠	ربض الصومعة ـ حومة الأشراف (الأنصار)	الدهان
٧١	نهج علي زواوي ـــ ربض رياح	سيدي خميس
٧٢	ربض بكارة _ حومة القبلية	ضباب
٧٣	ربض رياح	الصبايا
٧٤	نهج الباب الجديد	الزيتونة
٧٥	ربض زواغة ــ حومة الجبلية	ربض زواغة (سيدي بحر)
٧٦	نهج عمر عبادة ــ ربض زواغة	الغزالة
٧٧	نهج محمد الفايز _ حومة الجبلية	الحبلي (سيدي غيث)
٧٨	نهج ابن ناجي _ الرحيبة	ابن ناجي
٧٩	نهج سيدي قعيّب ــ حومة الجبلية	السبائي
۸۰	عين الدوارة ــ حومة الجبلية	الشبيبي
۸١	نهج سعد بن أبي وقاص ـــ الرحبة	الرباوي
۸۲	الرحيبة	الحمامي
۸۳	ربض الصعادلية	الصعادلية
٨٤	ربض الكشالفة ــ حومة الجبلية	سيدي عاشور
٨٥	ربض الكنابصة	سليمان البكوش
٨٦	ربض بريدع	علي بن نصيرة
AY	نهج ابن ناجي _ ربض الرنان	يحيى بن سلام
۸۸	نهج التليلي ــ حومة الجبلية الشمالية	التليلي

الرقم	الموقع	المسجد
٨٩	النحاسين	الهدى
٩.	نهج سمر قند	نقرة
9.1	نهج ٢٠ مارس ــ حومة القبلية الشرقية	الظهرة
9.7	نهج الجمهورية _ حومة القبلية	ابن خليفة
98	نهج ٣ أوت	سيدي غريب
9 £	شارع أسد بن الفرات	الترشيح
90	شارع أسد بن الفرات	الهداية
97	شارع محمد بن سحنون ــ حومة سيدي سعد	الرحمة
9 ٧	مقبرة قريش (الجناح الأخضر)	التوفيق (الوفق)
9.۸	شارع أبي زمعة البلوي ــ حي الجبلية	حنش الصنعاتي
99	الزاوية الصحابية	المدرسة الصحابية
1	حي دار الأمان	حمزة
1.1	أرض محمد خلف ـــ القيروان الجديدة	خلف
1.7	شارع عبد الرحمن بن عوف ــ تقسيم الصحابي	الصحابي
1.4	طريق الوسلاتية ــ المنشية ــ القيروان الجديدة	الفتح
١٠٤	شارع محرز بن خلف ــ القيروان الجديدة	بو سالم
1.0	شارع الوسلاتية ــ حي الحجام	ابن غاتم
١٠٦	نهج عبد الرحمن الدباغ ــ حي الحجام	الفوراتي
1.7	نهج جمال الدين الأفغاني ــ حي الأغالبة	عوانية (الأغالبة)
1.4	نهج الطاهر عطا الله ــ طريق حفوز ــ حي النصر	ابن عرفة (معمر)
1.9	حي النصر	حي النصر
11.	شارع ابن الأثير ــ حي النصر	اللطيف
111	شارع بيت الحكمة ــ حي المنصورة	البرهان

الرقم	الموقع	المسجد
117	تقسيم عطا ــ حي المنصورة	بلال (حسنات)
115	شارع بيت الحكمة ــ حي المنصورة	حي المنصورة (البامري)
118	نهج مراكش ــ حي المنصورة	أبو بكر الصديق
110	حومة سيدي عيسى	الرحمة
117	نهج الأندلس _ حي محمد بو دخان	الشريف
117	نهج أبي اليسر الشيباني	الفتح (بو صريح)
114	نهج العمران	عائشة أم المؤمنين
119	طريق صفاقس ــ حي محمد بو دخان	التقوى
17.	نهج البخاتري ــ حي البورجي	التبان
171	أرض زباس _ حي الوسطية	حي الوسطية
177	صبرة	الرماني
۱۲۳	حي سحنون التحتاني	سحنون

الجدول (١٥) مساجد القيروان عام ١٩٩٣ مرتبة حسب التسلسل الهجائي

الرقم	الموقع	المسجد
71	اللبيبدية ــ حومة الجامع	إبراهيم بن غالب المسراتي
٥٨	نهج بو دن ــ حومة الباي	ابن أبي قيراط
٦١	نهج نصر بن العابد _ المر الأول _ حومة الجامع	ابن خندون
9.7	نهج الجمهورية _ حومة القبلية	ابن خليفة
۲۷	نهج باب القدة _ حومة الجامع	ابن خیرون
०१	نهج بو دن ـ حومة الباي	ابن الصباغ
١٣	نهج سيدي بو فندار _ حومة الجامع	ابن عبد الجليل الأزدي
٦٨	شارع على البلهوان ــ حومة القبلية	ابن عبد الستار
١٠٨	نهج الطاهر عطا الله ــ طريق حفوز ــ حي النصر	ابن عرفة (معمر)
٤٧	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	ابن عمروص
1.0	شارع الوسلاتية ــ حي الحجام	ابن غاتم
77	نهج الدباغين ــ حومة الجامع	ابن طرخانة
٣.	نهج القصبة القديمة _ حومة الجامع	ابن قضيب الذهب
YA	نهج ابن ناجي ــ الرحيبة	ابن ناجي
77	نهج سيدي حسين العلاني ــ حومة الجامع	الأبواب الثلاثة
٥٤	نهج علي بن عمار ــ حومة الشرفاء (الأنصار)	أبو إسحاق التونسي
١.	نهج سيدي جميل ـ حومة الجامع	أبو بكر بن اللباد
Y 9	نهج القصبة القديمة _ حومة الجامع	أبو بكر السوسي
112	نهج مراكش ــ حي المنصورة	أبو بكر الصديق
70	نهج صالح السوسي (الصيادين على الأرجل) ـ حومة الجامع	أبو جعفر القصري

الرقم	الموقع	المسجد
٤٥	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	أبو الحسن الحصري
7 7	نهج صدام _ حومة الجامع	أبو سعيد بن الحداد
٨	نهج سيدي عزاز _ حومة الجامع	أبو علي مختار
10	نهج علي الأنصاري ــ حومة الجامع	أبو قباء
٤٦	باب تونس ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	أبو ميسرة
٦	نهج بو لقاطة _ حومة الجامع	الأندلس
٦٤	نهج عمر الجمالي _ حومة الأشراف (الأنصار)	الأنصار
١٧	نهج الطاهر زروق ــ حومة الجامع	باب القدة
٤٣	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	الباي (الحنفية)
111	شارع بيت الحكمة _ حي المنصورة	البرهان
117	تقسيم عطا _ حي المنصورة	بلال (حسنات)
١٠٤	شارع محرز بن خلف ــ القيروان الجديدة	بو سالم
٧	نهج بو لقاطة _ حومة الجامع	بو لقاطة
١٧.	نهج البخاتري ــ حي البورجي	التبان
9 £	شارع أسد بن الفرات	الترشيح
119	طريق صفاقس _ حي محمد بو دخان	التقوى
٦٢	نهج نصر بن العابد _ المر الأول _ حومة الجامع	التلاسي
۸۸	نهج التليلي ــ حومة الجبلية الشمالية	التليلي
9 ٧	مقبرة قريش (الجناح الأخضر)	التوفيق (الوفق)
40	نهج سيدي حسين العلاني ــ حومة الجامع	ثم النجارين
١	نهج عقبة بن نافع ــ حومة الجامع	الجامع الأعظم (عقبة بــن نافع)
٤٤	النهج الكبير (شارع ۷ نوفمبر)	الحبل
٧٧	نهج محمد الفايز ــ حومة الجبلية	الحبلي (سيدي غيث)


الرقم	الموقع	المسجد
١٨	نهج حمام الزغبار _ حومة الجامع	حمام الزغبار
۸۲	الرحيبة	الحمامي
١	حي دار الأمان	حمزة
٩٨	شارع أبي زمعة البلوي ــ حي الجبلية	حنش الصنعاني
١١٣	شارع بيت الحكمة ــ حي المنصورة	حي المنصورة (البامري)
١ . ٩	حي النصر	حي النصر
171	أرض زباس ـ حي الوسطية	حي الوسطية
1.1	أرض محمد خلف ـــ القيروان الجديدة	خلف
٦.	نهج نصر بن العابد _ المر الأول _ حومة الجامع	خلویهٔ ابن خلدون
٣٧	نهج القصبة _ حومة الجامع	الخولاني
٦٣	نهج على البراق ــ حومة الباي	الداروني
٧.	ربض الصومعة _ حومة الأشراف (الأنصار)	الدهان
۲	نهج عقبة بن نافع _ حومة الجامع الأعظم	الدهماني
۸١	نهج سعد بن أبي وقاص ـــ الرحبة	الرباوي
٦٦	ربض البراشنة ــ حي باب الشهداء	ربض البراشنة
79	ربض بلقاسم الخلف (بو دربالة) القرقبية	ربض بلقاسم (الصبايا)
٦٧	نهج علي البلهوان ـ حومة القبلية	ربض الحديد
٧٥	ربض زواغة ـــ حومة الجبلية	ربض زواغة (سيدي بحر)
۳۸	نهج دريبة بو رقعة ــ حومة الجامع	ربيع القطان
97	شارع محمد بن سحنون ــ حومة سيدي سعد	الرحمة
110	حومة سيدي عيسى	الرحمة
١٢٢	صبرة	الرماتي
٣٦	نهج القرامدة ــ حومة الجامع	الزعفراني

الرقم	الموقع	المسجد
٧٤	نهج الباب الجديد	الزيتونة
٧٩	نهج سيدي قعيّب _ حومة الجبلية	السباني
١٢٣	حي سحنون التحتاني	سحنون
٥١	باب الجلادين	السقاية
۸٥	ربض الكنابصة	سليمان البكوش
۲٥	حومة الأشراف (الأنصار)	سور القواسم (الصبية)
١٢	نهج سيدي جميل _ حومة الجامع	سيدي جميل
٧١	نهج علي زواوي ـــ ربض رياح	سيدي خميس
Α٤	ربض الكشالفة _ حومة الجبلية	سيدي عاشور
٤٢	الحلفاوين ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	سيدي عزاز
٩٣	نهج ٣ أوت	سيدي غريب
۸۰	عين الدوارة ــ حومة الجبلية	الشبيبي
٥	نهج بو لقاطة ــ حومة الجامع	شرارة
117	نهج الأندلس ــ حي محمد بو دخان	الشريف
٥٦	نهج سيدي عطا الله _ حومة الأشراف (الأنصار)	شقران
٧٣	ربض رياح	الصبايا
1.7	شارع عبد الرحمن بن عوف _ تقسيم الصحابي	الصحابي
۸۳	ربض الصعادلية	الصعادلية
٧٢	ربض بكارة ــ حومة القبلية	ضباب
91	نهج ٢٠ مارس ــ حومة القبلية الشرَّقية	الظهرة
114	نهج العمران	عائشة أم المؤمنين
7.7	نهج سيدي عبد الجبار ــ القيسرية ــ حومة الجامع	عبد الجبار السرتي
00	نهج الشاذلي عطا الله ـ حومة الأشراف (الأنصار)	عبد الرحمن الدباغ


الرقم	الموقع	المسجد
٤٠	بطحاء بروطة (بئر روطة) ــ حومة الجامع	العقرب (اللولب)
١٤	نهج الخضراوين ــ حومة الجامع	على الأنصاري
٨٦	ربض بریدع	علي بن نصيرة
11	نهج سيدي جميل ــ حومة الجامع	على العبيدلي
٤٨	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	العواني
1.7	نهج جمال الدين الأفغاني ــ حي الأغالبة	عوانية (الأغالبة)
٣	نهج سيدي سالم القديدي ــ حومة الجامع	عیسی بن مسکین
۲.	نهج الدباغين ــ حومة الجامع	الغراينة (الكرابة)
V 7	نهج عمر عبادة ـــ ربض زواغة	الغزالة
٣٩	سوق البلاغجية _ حومة الجامع	الفال (أسد بن الفرات)
117	نهج أبي اليسر الشيباني	الفتح (بو صريَح)
1.4	طريق الوسلاتية ــ المنشية ــ القيروان الجديدة	الفتح
٣٤	نهج السبع لفتات ــ حومة الجامع	القرج
1.7	نهج عبد الرحمن الدباغ ـ حي الحجام	الفوراتي
٣١	نهج محمد بو هاها ــ حومة الجامع	القلال
17	نهج سيدي بن خود ــ حومة الجامع	الكتاني
11.	شارع ابن الأثير ــ حي النصر	اللطيف
٩	الخضر اوين ـ حومة الجامع	اللوزي
7 £	نهج المداسين ــ حومة الجامع	المداسين
9 9	الزاوية الصحابية	المدرسة الصحابية
٤٩	النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	المدرسة العوانية
٥٧	نهج على البراق ــ حومة الباي	المريضة
٥.	نهج الشاذلي عطا الله _ حومة الأشراف (الأنصار)	المعلق

الرقم	الموقع	المسجد
19	نهج عظوم ــ حومة الجامع	مكلم الجمل
٤	نهج سيدي عبد السلام ــ حومة الجامع	موسى المناري
٣٣	نهج سيدي عبد الله بن أبي زيد ــ حومة الجامع	الناقة
۹.	نهج سمرقند	نقرة
90	شارع أسد بن الفرات	الهداية
۸۹	النحاسين	الهدى
٤١	باب الجلادين ــ النهج الكبير (شارع ٧ نوفمبر)	الهلالي
٥٣	نهج الوردة ــ حومة الأشراف (الأنصار)	الوردة
٦٥	نهج علي بن عمار ــ حومة الأشراف (الأنصار)	يحيى بن سلام
۸٧	نهج ابن ناجي _ ربض الرنان	يحيى بن سلام
٣٢	نهج محمد بو هاها ــ حومة الجامع	یحیی بن عمر





الصورة (۱۱۲) الرواق بمسجد يحيى بن سلاّم بحومة الأشراف





الصورة (١١٥) سقف أعواد العرعار بمسجد مكلم الجمل

الصورة (۱۱۶) سقف المجاز الأول بقبلية مسجد الدهماني

الصورة (١١٦) سقف القبلية بمسجد الداروني



الصورة (۱۱۷) سقف غرفة الضريح بمسجد الداروتي



الصورة (۱۱۸) سقف السقيفة بمسجد الداروني





الصورة (١١٩) سقف مهدي بقبلية مسجد القوراتي



الصورة (٢٠) قبة مسجد السقاية وواجهته




الصورة (١٢١) الحنية الركنية تحت قبة مسجد السقاية



الصورة (١٢٤) سقف القبلية بمسجد الأنصار



الصورة (۱۲۲) الواجهة الشرقية بمسجد البرهان





الصورة (١٢٥) سقف المسجد المعلق





الصورة (١٢٧) محراب مسجد الدهماني



الصورة (٢٦١) محراب مسجد الأبواب الثلاثة



الصورة (١٢٩) محراب مسجد السقاية



الصورة (١٢٨) محراب الصحن الجنوبي بمسجد موسى المناري



الصورة (١٣١) منذنة مسجد يحيى بن سلام بحومة الأشراف



الصورة (١٣٠) منذنة مسجد الأبواب الثلاثة



الصورة (١٣٣) مئذنة مسجد أبي على مختار



الصورة (١٣٢) منذنة مسجد ابن الصباغ



الصورة (۱۳۵) مئذنة يحيى بن سلام بريض الرنان



الصورة (۱۳۷) مئذتة المسجد المعلق (الواجهتان الشرقية والجنوبية)



الصورة (١٣٤) مئذنة مسجد أبي ميسرة



الصورة (١٣٦) مئذنة المسجد المعلق (الواجهتان الشمالية والشرقية)



الصورة (۱۳۹) مئذنة مسجد بو راس



الصورة (۱۳۸) مِئدْنة مسجد يحيى بن عمر



الصورة (١٤١) مئذنة مسجد الفتح (بو صريح) وواجهته



الصورة (١٤٠) مئذنة مسجد القوراتي وواجهته



الصورة (١٤٣) منذنة مسجد الفتح (مفتاح) وواجهته .



الصورة (١٤٢) منذنة مسجد الشريف وواجهته



الصورة (٥٤٠) منذنة مسجد الفرج وواجهته



الصورة (١٤٤) منذنة مسجد شقران وواجهته



الصورة (١٤٦) مئذنة مسجد الناقة وواجهاته



الصورة (۱٤۷) ملذنة مسجد عيسى بن مسكين وواجهاته



الصورة (۱٤۸) واجهة مسجد الأبواب الثلاثة بعد الترميم (عام ۱۹۹۲)

القسم الثالث

وثائق جمعية الأوقاف

الفصل الأول: وثائق الجوامع

الفصل الثاني: وثائق المساجد

جامع عقبة في وثائق جمعية الأوقاف

جامع الزيتونة في وثائق جمعية الأوقاف

جامع الباي في وثائق جمعية الأوقاف

الفصل الثالث: وثائق متنوعة الموضوعات



الفصل الأول وثائق الجوامع

سأورد في هذا الفصل بعض ما اطلعت عليه من وثائق جمعية الأوقاف، وهي غنية جداً وتنشر للمرة الأولى. وتتضمن المراسلات التي دارت بين رئاسة جمعية الأوقاف بتونس ونيابة الجمعية في القيروان، أو بين نيابة القيروان وجهات أخرى، حول أعمال الترميم والإصلاح لكل جزء من الجوامع القديمة، وهي: جامع عقبة بن نافع (الجامع الأعظم) وجامع الزيتونة وجامع الباي. وأضفت إليها ما ذكره محمد الجودي في كتابه المخطوط "مورد الظمآن" حول الجامع الأعظم وأعمال الترميم فيه، لصلة الجودي ووالده بالجمعية، وبما أن كتابه ما زال مخطوطاً فهو كالوثائق. ولقد رتبتها وفق التسلسل الزمني، وحافظت على النص كما جاء، لنتابع تطور أسلوب المراسلة ولغتها، من أول وثيقة عام ١٨٧٤ إلى آخر وثيقة عام ١٩٥٦، أي خلال ٨٢ سنة. ثم ذكرت أعمال الترميم التي تمت في الجوامع بعد هذا التاريخ، والتي حصلت عليها من سجلات مصلحة الشؤون الدينية، ومن خلال مقابلات شفهية أجريتها مع الفنيين الذين شاركوا في أعمال الترميم أو أشرفوا عليها. ومدن هذه الوثائق نتعرف على:

العمال الهدم والبناء والتجديد والترميم التي أجريت على أجزاء الجوامع المختلفة خلال هذه الفترة، والشروط والظروف التي تمت فيها، والمبالغ التي صرفت عليها.
 عواد البناء ومصادرها ومواصفاتها وأسعارها، وتطور هذه الأسعار، وتغير العملات خلال الفترة التي تغطيها الوثائق.

٣ العمال الذين استخدموا في الترميم وبلدانهم ومستوياتهم وأجورهم، وأجور أماكن
 سكناهم، ووسائط النقل التي استخدموها وأجورها، وتطور هذه الأجور.

٤ - أسماء رؤساء جمعية الأوقاف في تونس ونوابها في القيروان وما حولها.

أسماء أمناء الرم والبناء في القيروان، وقدرتهم على تشخيص حالة المنشأ
 وتقدير النفقات التي يحتاجها الإصلاح، مع نماذج من خطوطهم.

٧ــ المصطلحات التي كانت مستخدمة في أعمال البناء والترميم، والتـــي بعضها اندثر، وبعضها ما زال مستخدماً حتى الآن.

٨ بالإضافة إلى أمور كثيرة متفرقة تتعلق من قريب أو بعيد بهذه الجوامع، والتي رأيت فائدة في ذكرها.

جامع عقبة في وثائق جمعية الأوقاف:

من جريدة تفقد عمر بـو شربية والحاج محمد بـن علي خضر سنة والمار ١٨٧٤/١٢٩١: أما الجامع الأعظم الفخيم الشأن العجيب التأسيس والبنيان الدي قبلته أول قبلة أسست على التقوى بأرض المغرب بالاجتهاد والكشف الصحيحين من السادات الصحابة من أهل بدر وغيرهم منهم ومن جلة التابعين رضيي الله عنهم أجمعين. واعتنى بتفخيمه بالبناء المتميز والتسقيف والأعمدة العجيبة العديمة النظير التي جلبت له من أقصى الأرضين من سلف أهل القرون الثلاثة من أئمة الفضل والدين، وبعد التأمل منه على ما يجب قالا: إن الذي ظهم لهما أن دور سوره والأعمدة والأقواس التي نصبت عليها سقوفه فلمتانتها وضخامتها وفخامتها العجيبة الشأن العديمة النظير لا تحتاج إلى شيء من الإصلاح ولا الترميم إلا ما لا بد منه من التلييس بالجيار للجدران.

وأما سقوفه وسقوف براطيل صحنه فجلها يحتاج للتغيير والتجديد وقد تهاوى الجلى منها بسبب تسويس الكثير من رؤوس خشبها وتكسير أواسط بعضها لما قد مضيى عليها من القرون الكثيرة مما يزيد على الألف من السنين، وإن لم تتلاف بالإصلاح

⁽١) بحث في المجلة التاريخية المغربية _ تحقيق محسن التميمي _ زغوان ١٩٩٢ ص(٥٠٠_٥١).

⁽٢) براطيل أو براطل: أروقة، مفردها برطال: رواق.

شيئا فشيئا يخشى سقوطها. ولمتانة خشبها وطوله لا تدخل تحت التقويم لأن عرض المسكبة التي تلي المحراب الممتدة بجانبي المشرق والمغرب ما يزيد على ثلاثة عشر ذراعا، وبقرب منها المسكبة التي بين مسكبة المحراب وباب البهو الممتدة من القبلة إلى الجوف وبقية مساكبه عرض كل منها نحو تسعة أذرع مع ما يناسبها من متانة الخشب وفخامتها حتى أنه لا يليق للمسكبتين المشار إليهما إلا أعواد مثل أعواد الصواري المتينة. وكذا أبوابه بعضها يحتاج للتجليد والآخر يحتاج للتجديد على ما يناسبه من الفخامة. وفرش صحنه كله يحتاج للتجديد بالرخام على ما يناسبه، وما هذا شأنه لا يحاط بقيمة ما يصرف عليه لخروجه عن المعتاد.

— من مخطوط مورد الظمآن لمحمد الجودي: وقد كان وقع بالمسكبة الكبرى التي المحراب والمسكبتين اللذين يليانها من جهتهما تمداع لسقوط سقوفها خشب سقوطها على المصلين، فخاطب والدي سيدي صالح الجودي تغمده الله برحمته رئيس جمعية الأوقاف بالحاضرة إذ ذاك بمكتوب نصه: "بعد الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حرس الله مجد جناب الهمام الكامل الثقلة العمدة النزيه الفاضل رضيع لبائن الجد والعلم من أيمة كانوا غرة في جبهة الدهر وسليل مشايخ أعلام كانوا أيمة فقهاء عصر أية عصر ألا وهو القدوة النحرير والعلم الشهير كريم السجايا وحميد المزايا الشهم الأحزم السري الأفخم أبو عبد الله الشيخ سيدي محمد بيرم رئيس جمعية الأوقاف بالحاضرة المحمية والمكلف بإدارتها وتعمير مسافيها وفي ساير البلاد الإفريقية وصل الله مجده بمجد من مضى من أسلافه وبلغه أمانيه بخفايا ألطافه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإن من القدر المعلوم أن جامع مدينتنا الأعظم له فضل السبق على ساير جوامع إفريقية والتقدم، قبلته أول قبلة وضعت للناس بالبلاد الإفريقية عن الاجتهاد الصحيح بالأدلة الكشفية قبلته أول قبلة وضعت للناس بالبلاد الإفريقية عن الاجتهاد الصحيح بالأدلة الكشفية والقينية، اختطه من فضلاء الصحابة الأعيان أكابر ممن شهد بصدرا وبايع بيعة

⁽٣) المسكبة: المجاز.

⁽٤) الجوف: الشمال.

الرضوان وعمروه بالعبادة والذكر وقراءة القرآن وطافوا بأرجائه متضرعين مبتهلين بالدعاء لمن يعمره من ساير الناس في كل حين. وبسبب ذلك تنافس في تعميره مسن سلف من الولاة فما منهم من أحد إلا وترك فيه من مآثر كمال اعتنائه بــ علامـات حتى أكملوه على فخامة أبدعية وضخامة لم يعهد مثلها في البلاد الإفريقية، أصلـــوا دائرة جدرانه على أكمل بناء متين ودعموا سقوفه بعمد رفيعة جلبوها مــن أقاسـي مصانع الأناصرة الأقدمين يرجون أن يدوم لهم أجر من عند الله فيه ويجري عليهم ذلك بعد الممات، وأن تعود عليهم بركة دعاء من دعا ممــن يعمـره مـن أولئـك السادات. وإنه وقع الآن بسقوفه خلل إذ مضى عليه ما يفوق المائسة والألف من السنين حتى خشى سقوط بعض الأماكن منها على المصلين فاقتضى النظر أن يجعل عليه حاجز يحجز من عسى أن يمر أو يصلى تحته من الغافلين. ولم يكن في ريـــع أوقافه ما يقوم بتجديد بعض سقوفه على ما يليق لضعف أوقافه عن أن تكون لمثـــل هذا تطيق، وتقرر في الأذهان حسن إدارتكم لمثل هذا الأمر وسعيكم فيما يبقى لكـــم فيه الدعاء والذكر مثابرتكم على تعمير بيوت أذن الله أن ترفع، وتجديد ما ذكر منها على الوصف الأرفع. ومثلكم يرجى أن يصرف وجهته إليه حتى يعود في ضخامتــه ومتانته على ما كان عليه وإن صرف مداخيل الأحباس " بعضها في بعض إن قبــل به حيث لا مندوحة عنه واقتضاه الحال فلا أهم من صرفه في مثل هذا الجامع العديم المثال. هذا وإن همة مولانا الوزير الأكبر ووجهته إلى إعزاز هذا القطر وإحياء ما ذكر من معلمه في سالف العصر ومحبته القتفاء آثار السلف الماضين والجرى على منهاج طريقهم الواضح المبين، تقتضى أنكم إذا عرفتموه بما آل إليه أمر هذا الجلمع وشرحتم إليه حاله باللفظ الوجيز الجامع توجهت وجهته إليه وصرف قصد اعتنائه بحرمة الذي نشر راية الصيت عليه أبقاه الله جاريا على السداد معانا على التوفيق في كل الآماد ببناء مجد مولانا المنير العديم النظير محروسا جنابه ببركة من اختط هذه البلاد من الصحابة والتابعين والعلماء والصلحاء الأوتاد. هذا وإن الفاضل الزكي

⁽٥) الأحباس: الأوقاف، مفردها حبس: وقف.

اللبيب السميدعي الحايز من قصبات كمال الأدب أعلاها ومن محاسن الأخلاق أسناها الشيخ السيد أبا عبد الله محمد السنوسي لما اجتمعت به أطلعته على ما ترجمته لكم من حال هذا الجامع وأريته ما ببعض سقوفه من الخلل الواقع واطلع علمي أوقاف واستقصاها وعلم ما تحمل من مداخل ريعه وأحصاها فظهر له فيه مثل ما لي ظهر حيث تطابق الخبر والخبر وهو الآن مشغل عندنا بإتمام مأموريته دائبا ليله ونهما فيما كلف به من مشغولاته، وقد دلتنا أعماله على صنائعكم المحمودة التي أحيت بها الدولة معالم المدينة المشهورة، وحين يرد عليكم يشرح لكم إن شاء الله فيه الحمال على الوجه الأتم إذ لا يفي بالشرح في مثل هذا المزعم القلم، ومثلكم من يكتفى به لذلك والله ولي عزتكم والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبده محمد صالح الجودي التميمي خادم العلم الشريف والقضايا الشرعية بمدينة القميروان أحسن الله عاقبة الجميع. في صفر الخير سنة ٢٩٢١".

وحين وصول هذا المكتوب إلى الريس المذكور أجاب بمكتوب نصه بعد فاتحته:

"أدام الله رعاية الوراثة الهمام النحرير العمدة الشهير العالم العلامة والحبر الفهامة الحميد الأوصاف المتحلي بالإنصاف محب الخير إلى الأنام بإحياء شعائر الإسلام القدوة الفاضل الشيخ سيدي صالح الجودي قاضي مدينة القيروان وعملها أدام الله عافيته وحفظه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد كان شرفنا كتابكم الجليل المتضمن لبيان ما بلغ إليه الجامع الأعظم عندكم والإعلام بما عليه النحرير الفاضل الشيخ السيد محمد السنوسي عند تفقده لأحوال أوقاف بلدكم وقد سرنا ولله الحمد مضمونه والله يجازيكم خيرا على ذلك السعي الجميل. فقد أبلغنا إلى الدولة ذلك فأجابت خلد الله عزها لذلك بسعي وزيرها الساعي في المصالح الجميلة أدام الله بقاءه في ظل دولة سيدنا المشير خلد الله عزه. ويقدم إليكم السيد محمد بروطة بخصوص

ذلك والله المسئول أن يكون في إعانة الجميع. والسلام من الفقير إلى ربه عبده محمد بيرم رئيس جمعية الأوقاف لطف الله به كتب في ربيع الثاني سنة ١٢٩٢".

- فقدم إليه محمد بروطة وبادرت الجمعية بإصلاح ما ذكر وهدم سقوفه وما تهاوى للسقوط من جدر ان المساكب الثلاث وسقف بالحديد ووجه إليه عملة من تونس نقشوه بنقش حديدة وتحسنت أحواله.

_ من الكتاب في ١٤ رجب الأصب ٢٩٢/١٨٧٠: الحمد لله. الأجل الأكمل الثقـة الأفضل الخير أبي الفلاح الشيخ سيدي صالح الرماح حرسه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدالقادم إليك الحاج يوركي أمين البناء بمحروسة تونس وصحبته زوج معلمين بناية ومعهم صانع ليشرعوا في خدمة الجامع الأعظم بمدينة القيروان فحين يصلوا إليك يفتش لهم على محل لسكناهم إما يكون دارا أو علوا وإن وجدت مكانا به بيتان فهو كاف لهم لأن الأمين يستحق بيتا والبناية والصانع يمكثون في البيت الثانية، ولو يكون المحل بالكراء لا بد من حضوره إليهم لأنهم لا يحبون السكن بالوكالة ولا ببيت من بيوت الفندق. وأجر أحد البناية عشر ريالات في اليوم والثاني أجره سبع ريالات ونصف في اليوم أيضا، وأما أجر الصانع فاســـال عنــه الأمين الحاج يوركي هو الذي يعرفكم عنه وما يقوله إليكم ادفعه له، ومونة المعلمين والصانع على أنفسهم لأن مؤنتهم داخلة في الأجر الذي بيناه اليكم، وأما الأمين الحاج يوركي فإن مؤنته عليكم بحيث كل يوم توجد له الفطور والعشاء ما يكفيه ومع ذلك لا تعطيه شيئا من الأجر لأن أجره من هنا وإذا اختص في جانب دراهم للمصروف وطلبكم فأعطه وقيد ذلك بزمام وعرفنا بذلك. واليوم الذي تتوكلوا فيه على الله فـــــى شرع الخدمة بالمكان المذكور عرفنا عنه بجواب وبينه لنا هو اليوم الفلاني وأوصي الخبير محمود العلاني في الوقوف وإذا احتجت إلى سي محمود بنن رجب في الوقوف إعانة إلى السيد محمود العلاني فلا بأس بوقوفه معه، المقصود بهذا إنجاز

⁽٧) المصدر نفسه ١٤/١ أ.

الخدمة وكذلك إذا احتجت في شيء وهو لازمكم يعرف سي محمد قصعه بسوسة بجواب وأوصه فيه على أنه يعرض ما احتجتم إليه على طريق التل وحين يبلغنا منه ذلك نوجه إليكم ما تطلبه فورا وما يحتاج سي محمود العلاني من الدراهم للخدمة فأعطه من دراهم الأحباس بحيث لا يتوقف في ذلك وحاسبنا بما تعطه وفيه كفاية. والسلام من الفقير إلى ربه القايم مقام محمد بروطة وفقه الله. (الوثيقة ١)

- من الكتاب ٤ في ١٩ رجب الأصب ١٩٦١/١٢٩٠: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. حرس الله بمنه ورعى بفضله جناب الأجلل الأكمل الخلاصة النحرير سيدي محمد بيرم رئيس الجمعية صانه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..... ونعلمكم أنه أي يوم الأربعاء شرعت الأمناء في هدم ما هو معدم من سقف الجامع الأعظم ربنا ييسر الأمور ويحسن جزاكم ويبلغكم في الدارين مناكم ودمتم في أمن الله. والسلام من فقير ربه تعالى صالح الرماح نايب جمعية الأوقاف بالقيروان كان الله عونا للجميع بمنه.

_ من الكتاب ٢٩/٢٦ في ٢١ رمضان المعظم ١١٨٠٠: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الأجل الأمثل المرعي محبنا السيد صالح الرماح نايب الجمعية بالقيروان حرسه الله بمنه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فقد بلغ الجمعية..... أن صحن الجامع الأعظم كثر به الحسيش فالعمل أن تشرح لنا حال ذلك فورا والله ولي عون الجميع ودمتم في حفظ الله والسلام من الفقير إلى ربه أحمد الورتتاني رئيس جمعية الأوقاف عفي عنه آمين.

- من مخطوط مورد الظمآن $^{^{^{\prime}}}$: حوالي عام (١٣٠٩) قلع فرش صحن (الجامع الأعظم) وأزيل العشب النابت به ووضع له فرشة من رخام. وكان به رخامتان يعرف بهما وقت الزوال وغيرها، إحداهما بالظل المنكوس والأخرى بالظل المبسوط. فالأولى بالبرطال الشرقي من عمل الحكيم محمد فارس القيرواني، والثانية

⁽٨) الجودي ١٤/١ أ.

بوسط الصحن من عمل الشيخ أحمد عمار السوسي. ولما فررش صحن الجامع بالرخام أزيلت الثانية بدعوى أنه لا يحسن إبقاؤها. إنا لله وإنا إليه راجعون.

- من الكتاب ٣٣/٥٥٥١ في ٨ شوال المبارك وفي ١٨ فيفري ١٨٩٩/١٣١٦ الحمد شه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاضل الزكي الشيخ محمد حسن عظوم نايب جمعية الأوقاف بالقيروان دام حفظه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله، فقد بلغ مكتوبكم المؤرخ في ٤ شهر التاريخ عدد ٣٠١ وعلمناه ونعرفكم بأنه حسب الإذن الذي تلقته الجمعية من الكتابة العامة فإن مدير الأنتيكات سيقدم في هاته المدة لطرفكم وقد بلغ الكتابة العامة أنه يوجد بعتبة الجامع الأعظم حجرة عليها كتابة بالرومية وأن إدارة الأنتيك تريد أخذها وتعويضها برخامة في مكانها وعليه فإذا طلبكم المدير المذكور في قلعها وتعويضها بما ذكر توافقون على ذلك. ودمتم بخير والسلام من فقير ربه أمير اللواء محمد صفر رئيس جمعية الأوقاف عفى عنه.

_ من الكتاب ١٨٩/١٣١٦ في ١٨ ذي القعدة و ٣٠ مارس ١٨٩/١٣١٦: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. جناب المرعي الوجيه السيد محمد عظوم نايب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد ورد لنا مكتوب من جناب الوزارة السامية تضمن أن جنابها كثيرا من نبه الجمعية على الأماكن المحترمة المحتاجة للإصلاح عاجلا وأن من جملتها الجامع الأعظم وأذنت بتخصيص ما قدره ٥٠٠٠ فرنك في هاته السنة لإصلاح الجلمع المذكور وإذا خصص ذلك القدر فيمكن إصلاح سبعة سقوف أخرى والسلام من الفقير إلى ربه أمير اللواء محمد صفر رئيس جمعية الأوقاف عفى عنه.

- من مخطوط مورد الظمآن: وفي عام تسعة عشر وثلثمئة وألف وقع سقوط بالبرطال الشرقي منه (الجامع الأعظم) فتبرعت جمعية الأوقاف في إصلاحه وهدو الآن تحت الإصلاح.

- من مورد الظمآن: وفي خلال عام تسعة عشر وثائمئة وألف عــــثر علـــى بـــاب مسدوم المحائط الشرقي مـــن صحنــه للسقوط، قائم البناء وبه آجر دفتي الباب كما أن ضمن الجامع من جهتي الجداريـــن الشرقي و الغربي أثر بابين مسدومين ".

_ من جريدة ' تفقد عام ١٩٠١: الحمد شه، بمقتضى مكتوب صادر مــن جنــاب إدارة الجمعية بالحاضرة المــؤرخ فــي ١٢ جمــادى الثانيــة وفــي ٢٥ ســبتمبر ١٣١٩/١ عدد ١٩٠١/١٣١٩ عدد ١٩٠١/١٢١ يتضمن الإذن للمرعي الوجيه السيد العروسي الغرياني في تفقد جوامع وزوايا مدينة القيروان التي لنظر الجمعية والإعـــلام بمــا يلزمــها، وبموجب ذلك حرر ما يأتى بيانه في ١٤ رجب الأصب سنة ١٣١٩:

الجامع الأعظم: بالمسكبة الأولى على يمين الداخل لبيت الصلاة قطر من المطر ممل يلي القوس ويلزم جميع سطحها التجرية بالجيار. الباب الغربي المفتح المدخل للصحن بقوس الأول من برطاله القبلي تشقيق فادح ووقع ميلان السارية السطحة ترابا يلزمه الطرح بالجيار وجميع سطح البرطال المذكور يلزمه التجرية بالجيار. وجميع سطح البرطال المذكور من الباب المذكور ترابا وبأخره مما يلي باب الميضاة سقط سقفه، وبالبرطال المذكور ميضاة تسمى بميضاة الحفيان مغلقة وهي يلزمها الترقيع بالبناء والتجصيص بالجيار وإصلاح أحواضها.

⁽٩) نفس المصدر والمكان.

⁽١٠) مسدوم: مسدود، والسدم: السد.

⁽١١) الجودي ١٣/١ أ.

⁽١٢) جريدة: جدول أو قائمة، وقد تكون مأخوذة من كتابة الجدول على صفحة من الورق (صحيفة).

⁽١٣) السارية: العمود، ويدعونها أحيانا بالأسطوانة.

والبرطال الجوفي الوضع سقط سقفه وبقي على حالته إلى الآن وذلك مما يلي الصومعة من الجهة الغربية ويلزم بقية سطحه الترقيع والتجرية بالجيار . والبرطال الشرقي الوضع الذي كان سقط جله وشرع في إصلاحه توقفت خدمته الآن وقد كان بوجه البرطال المذكور مزولة تسمى بالمنكسر يخرج عليها وقت الزوال ولنحو ثلاثة أشهر قلعت لما أريد هدم البرطال المذكور وإلى الآن لم ترجع وبقي الوقـــت علـــي المناقل المناقل المناقب وينصبط خصوصا هاته الأشهر يتعلق بها عبادة الصوم والصلاة كما أنه كانت بوسط الصحن مزولة أرضية راعي فيها مؤسسها أنه إذا طرأ على أحد المزولتين ما يغيرها يهتدي للوقت بــالأخرى، فلمــا فرش صحن الجامع قلعت ووضعت بخزينة الجامع ولازالت به إلى الآن على حالــة الصحة لا تتوقف إلا على التركيب. ويلزم ترقيع جدران البرطالين الغربي الوضع والجوفي الوضع بالتجصيص والتمريق بالجيار. وبعض الجدارين الجوفي والشرقي خارج الجامع يلزمهما التجصيص والتمريق بالجيار. الميضاة الشرقية المفتح الخارجة عن الجامع متروكة يلزم ترقيعها بالبناء والتجصيص والتمريـــق بالجيــار وكذلك المصلى الملاصق لها. والميضاة الجوفية المفتح يلزم بعضها التمريق بالجيار وإزالة الأوساخ.

_ من جريدة التفقد في ١٥ محرم و ٣٠ مارس الأعجم_ي ١٩٠٢/١٣٢٠: يتاكد ترقيع فرشة صحنه وتسقيف برطاله الشرقي الوضع وإتمام بناء أقواسه وتجصيص وتمريق جداره الشرقي وبعض الجدار الجوفي بالجيار وتجرية سطوح ميضاته الجوفية بالجيار. كما ويتأكد إصلاح ميضاته الشرقية حيث وقعع بجلها السقوط ويخشى انهدام جملتها لكونها متروكة ولم يقع بها إصلاح في السنين الفارطة. وكما يتأكد أيضا بناء مقدار ميتر أعلى جدار سطح المحراب لحفظه.

_ الكتاب ٤٣١ في ١٥ ربيع الأنــور ١٣٢٠ و ٢١ جـوان ١٩٠٢: إلــ جنـاب الجمعية وبعد، فقد تأكد الإسراع بترميم برطال الجهة الشرقية من الجامع الأعظم لما

⁽١٤) المناقل: الساعات، مفرده منقالة أو منقلة: الساعة.

لا يخفى من أهميته ومزيد اعتناء الجمعية له، وقد صرف على البرطال المشار إليه لحد الآن ٥٠٥٠ فرنك على نقش حجره وبناء جدرانه فقط، وبقي شيء يسير مسن البناء وجميع تلييق الجدران ولوح السقف وتنجيره ولم نجد فاضلا تحت يد وكيل الوقف لإتمام ما ذكر إلا مقدارا زهيدا عقدت به مع أحد أرباب مخازن اللوح بسوسة في جانب كاف منه لا يمكن لمخزن غيره أن يبيع به. وحيث أن جميع المقدر بالميزان الغير اعتيادي لأوقاف القيروان وقع صرفه حسبما قرر أعلاه، وإتمام الجامع المذكور متأكد جدا نرغب من الجناب أن يأذن بأخذ ما يكفي لإتمامه من فاضل ميزان أوقاف بلد آخر، وبما أن الخلاص متعسر في هذا الوقت وما يتحصل منه لا يسدد سوى جزء يسير من الشعائر ومرتبات أربابها، نرجو من جنابكم أن يقرضني ٢٠٠٠ فرنك لنقرضها لوكيل الوقف المذكور لإتمام خدمة برطال الجامع ودفع المرتبات.

- من جريدة التفقد في ١٤ رمضان المعظم و ٣٠ نوفم بر ١٩٠٢/١٣٢٠: يلزم ترقيع فرشة برطاله الشرقي الوضع المتجدد بناؤه وتمريق جداره الشرقي والبعض من الجدار الجوفي بالجيار. وكما يتأكد إصلاح ميضاته الشرقية حيث وقسع بجلها السقوط من السقف والجدران خيفة انهدام جملتها لكونها متروكة ولم يقع بها إصلاح في السنين الفارطة.

_ من الكتاب ٢١٤ في ١٦ صفر و ١٣ ماي ١٩٠٣/١٣٢١: إلى الجمعية، فبناء على التلغراف الوارد من جنابكم الرفيع في شأن مدير الأنتكخانة مسيو صدو نعلـم الجناب بأنه قد قدم وبعد التأمل من الخدمة بالجامع الأعظم...ذكر أنه يرجع بعـد شهر ونصف... ويجد براطيل الجامع قد وقع الشروع في تسقيفها... (الوثيقة ٢).

ــ من الكتاب ٣٦٩ في ١١ ربيع الأول و٧ جـــوان ١٩٠٣/١٣٢١: إلــى جناب الجمعية، أما بعد فبناء على إذنكم الرفيعة بالحرص التام في إتمام... الجامع الأعظم

⁽١٥) نقش الحجر: نحته وتسويته، وليس زخرفته.

⁽١٦) تلييق: تزريق، والليقة: الزريقة.

نعلم الجناب... بأنه بعد المولد بحول الله ببعض أيام يقع الشروع في تسقيف برطاله حيث تم البناء ولا يلبث أن يتم على أحسن صنع والفضل في ذلك لجنابكم والسلام.

_ من الكتاب ٢٠٠٨/٢٠٠ في ٢٤ ذي القعدة و ١٠ فيفري ١٩٠٤/١٩٠١: الحمد شه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني النائب الوقتي عن جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الشه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله، فقد بلغ مكتوبكم عدد ١٨٣٠.. وبملحقه التعريف بقدوم مدير الأنتيكات مع كاهية الكاتب العام واطلعا على الجامع الأعظم... صحبة الأمين فلاحظا له على إبدال فرشة برطال الجامع... وعلمناه، ونعرفكم أن الجمعية (ترى) أنه من غير الاعتيادي يخرج ذلك مما قدر لكم بميزان هذا العام الذي وجهلكم مكتوب في تعيينه على أن لا تتجاوزوا ذلك المعين ولذلك فلتقدروا ما يلزم لفرشة البرطال... وتعرفونا به لنأذنكم بما يعتمد والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمه البشير صفر رئيس جمعية الأوقاف.

_ من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٠٥/١٣٢٣:

١٠٠٠ فرنك ما يلزم لإتمام تقرقيش ١٧ القبة وإصلاحها.

١١٧٥ فرنك ما يلزم الإصلاح المنبر وبيت العدة.

٢٥ فرنك ما يلزم لبناء برطالي الميضاة المواجهة للجامع.

١٥٠ فرنك ما يلزم لهدم بعض الحائط الغربي من المصلاة الملاصقة المالطة المراجهة للجامع وإعادة بنائه.

فرنك ما يلزم لتنظيم كتب الجامع العتيقة وجعل خزانة لها وذلك من الفرنكات الـ٠٠٠ المقدرة لبناء الفندق بوقف بيير اوطة وحصل فيها الإذن الآن.

⁽١٧) تقرقيش: قشر الليقة (الزريقة).

- من جريدة ميزانية عام ١٩٠٥/١٣٢٣ : يلزم تجديد ستة مساكب من البرطال الجوفي بالصحن بالقرمدة ليصير جميع الصحن مجددا، وقسمة كل مسكبة على قسمين بصندوق لوح مثل السابق وجعل قطاين حديد (البرطال القبلي المجاور للصومعة من غربيها وبناء فارسيات بالحائط الشرقي من خارج الجامع وبعض ترقيعات به ويلزم إتمام القبة وإصلاح المنبر وبيت العدة.

ميضاته الشرقية المواجهة له: انهدمت براطيلها الأربعة بل انهدم منها برطالان الجوفي والغربي يلزم بناؤهما وبناء سقفيهما وبعض ترقيع بها بالبناء وإصلاح أحواضها وبعض فرشتها وترجيعها مثل ما كانت.

المصلاة الملاصقة لها: يلزم هدم حائطها بل نحو خمسة عشر ميترا وإعادة بنائــها وترقيع الباقي بالبناء وتلبيسها.

- من جريدة التفقد التي قدمها محمد بن العروسي المطوي إلى نائب الجمعية بالقيروان يوم الأحد ٢٧ فبراير و ٦ محرم ١٣٢٣/١٩٠٠: البرطال الجوفي بصحنه به أربعة أقواس وقع بهم الميلان يلزم إصلاحها، وفرشة دكاكنه الكائنة أمام الخزينة به يلزمها الإصلاح وباب لشباك الخزنة الكائن بالبرطال المذكور، وكذلك يلزم فرشة البرطال الشرقي مما يلي الصومعة، وكذلك يلزم تجصيص المادة الشرقية والبعض من الجوفية، وللجميع التمريق بالجيار. وكذلك الميضة الشرقية يلزم المبادرة بإصلاح سقف براطلها وترقيع جدرانها وإصلاح أحواضها ومرحاضاتها، والميضة الجوفية يلزم إزالة الأوساخ منها حيث بها وبمرحاضاتها أوساخ كثيرة.

ـ من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩٠٦/١٣٢٤:

• • • • • وإعدادة الجميع، وفارسيات منه وإعدادة الجميع، وإدالة وإصلاح فارسيتين بالوجه الجوفي وأخرى بالوجه الغربي وإزالة

⁽١٨) قطاين الحديد: قضبان تصل بين الأقواس/والجدر ان لمنع ميلان الأقواس إلى الخارج، وينتهي كل قضيب بحلقة خلف الجدار، ثم يدخل قضيب شاقولي بالحلقات لمسك القضبان يدعي بالساقط.

الشرارف التي بقبة الباب الأول المواجهة للشرق وفرشة الدكاكين الخارجة عن الجامع وإزالة زوج أقواس بالجبهة الشرقية عن الصومعة ووجه الخزنة المحاذاة لهما وإعادتهما.

ما يلزم لإصلاح المنبر (٢٠٠٠) ولتنظيم خزينة الأوراق العتيقـــة (٢٠٠٠).

٠٠٠ ما يلزم لتجديد سقف الميضاة.

٠٠٤ ما يلزم لإزالة سقف بيت بالمصلى المواجهة للجامع وإعادته.

- مسن الكتساب ۱۹۰۲/۲۱۰ فسي ۱۹ جمسادى الأولسى وفسي ۱۱ جويليسه مسن الكتساب ۱۹۰۲/۱۳۲۱ الحمد شه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بسالقيروان حرسه الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله، فقد بلغ مكتوبكم عدد ۲۰۰ المتضمن طلب إنجاز إصلاح منبر الجامع الأعظم وتوجيه النجار ... لسترتيب الخدمة ... وعلمناه ونعرفكم أنه سيقدم لكم معلم النجار مصحوبا باللوح السلازم لإصلاح المنبر ... والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد البشير صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٢٠٥ في ٢٠ شعبان ١٣٢٤ و ٨ أكتوبر ١٩٠٦: إلى الجمعية وبعد، فبناء على كثرة الأمطار التي دامت في الأسبوع الفارط نحو ٤ أيام بالبلاد وجميع جهاتها، قد وقع ضرر بهدم الجهتين الشرقية والغربية من حيطان الجامع الأعظم وبجهة من سور البلد وسقوط ببعض أماكن الأوقاف التي يتأكد إصلاحها ولم يكن بيد الوكلة فاضل من المصاريف التي صدر لهم فيها الإذن حتى يقع تقديم الأوكد فالأوكد وعليه فإنى نسترشد جنابكم فيما يكون عليه العمل والسلام.

_ الكتاب ٢٥٨ في ٢٥ صفر ١٣٢٥ و ٨ أفريل ١٩٠٧: إلى جناب الجمعية وبعد، فقد قدم وكيل الجامع الأعظم مطلبا يصل صحبة هذا في إصلاح منبر الجامع الأعظم

وتنظيم الأوراق العتيقة به بالفرنكات الــ ٧٠٠ المعينة بفصل جريدة الميزان الغـــير اعتيادي ويقدم السيد أحمد الكسوري لخدمة المنبر بمناسبة طول النهار وحسن الهواء والسلام.

- الكتاب ٣٢٠ في ٢ ربيع الثاني ١٣٢٥ و ١٤ ماي ١٩٠٧: إلى جناب الجمعية وبعد، فقد طلبت المراقبة مفتاح البيت الذي فيه إصلاح المنبر يوم الجمعية الفارط حيث أتى من إدارة الأنتيك من يريد الإطلاع عليه، وقد حضر معه النجار فذكر لي أنه أعجب بالإصلاحات الجارية وذكر له أن الكتابة العامة أذنته بتفقده، ليكون في شريف العلم والسلام.

_ الكتاب ٤٨ في ٥ شوال ١٣٢٥ و١١ نوفامبر ١٩٠٧: إلى جناب الجمعية وبعد، فقد اطلعت على ما نشرته جريدة الزهرة أولا وثانيا في شأن إصلاح الجهة الشرقية بالجامع الأعظم بالقيروان كما اطلعت على تلك الجهة من الجامع المذكور فوجدت الجدران المذكورة قايمة البناء والإصلاحات التي بها كانت في هذا العام وهي متقنــة لأن البناءات التي هدمت كانت مبنية بالتراب ولما أعيدت بنيت بالجير والرمـل ولا تحتاج في ميزان عام ١٣٢٥ إلا إلى الليقة بعد كمال الجفاف والالتحام وقد سألت وكيل الوقف عن الميضاة والمصلى العتيقتين المواجهتين للجامع فذكر أن المصلي عبارة عن براح متسع يحيط به جدار مرتفع وفيه من الجهة القبلية التي بها المحراب جانب مسقف كانت في الصدر مصلى الجنائز والآن صارت الصلاة على ما ذكر في صحن الجامع وهي مغلقة دائما كسائر المصلاة العتيقة والوقف يضع أحيانا في ذلك البراح الجير والرمل مدة إصلاحات الجامع خشية التلاشي نهارا والضياع ليلا. والميضاة التي بقرب الجامع هي ميضاة تابعة لدار الوقف التي يسكنها مؤذنو الجامع وبينهما منفذ قديم وهي مغلقة من خارج وغير محتاج إليها والميضاة الكبرى القريبة منها كافية وزيادة للمصلين. هذا وإن وكيل الوقف يذكر أن الذي كتب أو لا وثانيا من جريدة الزهرة تلك الكتابة التي تشف عن محض غرض بإمضاء الزائر الغيور هـو الشيخ النخلى وبذلك وجب إعلام جنابكم والسلام.

— الكتاب ١٩٠٧/١٢٢ في ٧ ذي القعدة و ١٢ ديسمبر ١٩٠٧/١٢٢: الحمد شه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله، الشفان أمين المال دفع عنكم (٥٠٢٠٥ فرنك مصروف إصلاح منبر الجامع الأعظم حسبما يصلكم فيه تذكرة قرض مع حجج المصروف، والمراد رسم ما بها بدفاتر جهته ضمن مصروف العام المنصرم وإرجاع التذكرة ممضاة على العادة) والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد البشير صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- من الكتاب ٣٤٣ في ٣٣ صغر ٢٣٦١ و ٢٦ مارس ١٩٠٨: إلى جناب الجمعية وبعد، فقد أرسلت المراقبة أمس التاريخ للحضور بجامع عقبة حيث قدم جناب الوزير المقيم في تونس في سيارة مخصوصة مصحوبا بكاهية جناب الكاتب العام بالدولية التونسية، وبعد العصر طافوا بأرجاء البناءات واطلعوا على المكتبة العتيقة ودخلوا البيت الذي به قطع المنبر العتيق واستحسنوا الخدمة الجديدة حيث كانت مثل القديمة وسأل المقيم عن أجر النجار فأجبته بأنه يأخذ يوميا ستة فرنكات ونصف فظهر عليهم استرخاص الأجر وقال كاهية الكاتب العام بأنه لما يرجع يتكلم في إنجازه فأجبته بأن سيدي رئيس الجمعية أعلم النيابة بأن النجار يحضر بالقيروان بعد نصف شهر لإتمام المنبر ...ليكن في شريف العلم والسلام.

- من الكتاب ٢٧٨ في ١٨ جمادى الأولى ١٣٢٦ و١٧ جوان ١٩٠٨: إلى جناب الجمعية وبعد... (فإني) أستلفت نظر جنابكم إلى الإذن بإنجاز إتمام إصلاح منبر الجامع الأعظم الملقى ببيت إصلاحه منذ ثلاثة أعوام والسلام.

_ من الكتاب ٢٩٤/٤٩٦ في ٢٥ جمادى الأولى و ٢٤ جوان الإفرنجي من الكتاب ١٩٥/٤٩٦ في ٢٥ جمادى الأولى و ٢٤ جوان الإفرنجي و ١٩٠٨/١٣٢٦ الحمد شه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحب وسلم. الثقة الفاضل الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف

بالقيروان أدام الله حفظه، السلام عليكم وبعد، فقد بلغ مكتوبكم عدد ٤٧٨ في حــق... إصلاح ما بقي من منبر الجامع إلخ ما به، والجمعية موافقة على ما قررتم وســيقدم عليكم معلم النجارة لإصلاح ما بقي من المنبر والسلام من فقير ربه محمد البشــير صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٩٠٢١/٥٨٧ في ٤ شعبان و ٣١ أوت ١٩٠٨/١٣٢٤: الحمد شه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني نايب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله. أما بعد السلام عليك ورحمة الله، فقد بلغ مكتوبكم عدد ٥٦٣... وعلمناه وقد (قرر أمين البناء) أن لوح الجوز الذي طلبتموه منه لا يوجد ما يوافق الطول الذي طلبتم ولا يوجد إلا ما يزيد على ٣٠٧٠م فإذا كان ذلك يوافق مصلحة الوقف تعرف ليوجه إليكم وبادروا والسلام من فقير ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

_ من الكتاب ٢٩٠٨/٣٧٠ في ١٦ شوال و ١٠ نوفمبر ١٩٠٨/١٣٢١: الحمد شه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد الورتتاني نايب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله فقد بلغ الجمعية أن بمدخل الجامع الأعظم بابا وشباكا جدد إصلاحهما على غير الحالة السابقة مع أن حالتهما كانت أحسن في الإتقان والتنظيم... فالمراد التعريف حالا بالداعي إلى إعادة الباب والشباك المذكورين على غير حالتهما السابقة... وبادر والسلام من فقير ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- علق أسفل الكتاب بقلم الرصاص: الباب والشباك جعلا وقتيا لخدمة النجار للمنبر وبعد الفراغ يرجعان ويسأل الوكيل عن تلك الهيأة.

- الكتاب ٢٦ في ١٩ شوال ١٣٢٦ و١٣ نوفمبر ١٩٠٨: إلى جناب الجمعية وبعد، فقد بلغ المكتوب ٥٦٩/٣٧ المتضمن الإذن بالتعريف عن... الشباك والباب

الكائنين بالرواق المجاور لصومعة الجامع الأعظم، فقد عرف وكيل الوقف عنهما بأن هناك بيتا كبيرا به خدمة إصلاحات المنبر، ولما قارب المنبر التمام وشرع الصانع في تركيب قطعه لزم توسيع الباب لإمكان إخراجه منه بسهولة وتوسيع الشباك أيضا لإعطاء الضوء الكافي إلى داخل البيت للنظر جيدا في نقوش المنبر، وبعد تمام صنع المنبر المذكور وتركيبه بمحله في الجامع يرجع باب البيت وشباكه كما كانا من قبل ليكون في شريف العلم والسلام.

— الكتاب ١٥ في ١ رجب ١٣٢٨ و ٨ جويليه ١٩١٠: الحمد شه، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. جناب الهمام العمدة الأفضل الأكمل الأمجد سيدي محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف أدام الله حفظه بمنه، أما بعد أداء أتم السلام اللايق بإلمقام ورحمة الله تعالى وبركاته، فقد بلغ مكتوب الجناب لا ٢٩٤٤/٢٤٢ المتضمن الإذن بالتعريف عما يلزم لدهن أبواب الجامع الأعظم بالزيت السخن... ولإحداث خزانة مغشاة بالبلور تحفظ بها قطع المنبر العتيقة إلىخ... ... وكيفما كان الحال فنطلب الإذن بتوجيه لوح من الجوز طوله ٢٥٠٠ أماتر وعرضه ٠٤٠٠ وسمكه ٨٠٠، على طريق سكة الحديد لتصنع منه الخزانة المذكورة وثمنه داخل في القيمة المذكورة (وفق التقرير التالي) ونعلم الجناب بأن هذا المصروف إنما يكون من غير الاعتيادي الذي لم يحصل فيه إلى الآن الإذن والسلام.

- الحمد لله، تقرير السيد الحاج علي بو دخان في قيمة ما يلزم من المصروف لدهن أبواب الجامع الأعظم ولجعل خزانة بالبلور لحفظ قطع المنبر:

٠٠,٠٠ فرنك ما يلزم لدهن أبواب الجامع.

فرنك ما يلزم للخزانة إذا كانت أدوارها مخرمة على مثلل أدوار منبر الجامع ويكون طول الأدوار خمسون ذراعا وطول الخزانة براء وطول الخزانة براء أماتر وعرضها ١,٠٠ أماتر وارتفاع سوقها عن الأرض براء أماتر مع ثمن الملف والبلور والدهن.

١٠٠,٠ إن كان صنعها معتادا بدون تخريم. القيمة على وجه التقريب.

_ من الكتاب ٣٤٥/٨٤٧ في ١٩ رجب و ٢٦ جويليه ١٩١٨/١٩١: الحمد شه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد المقداد نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبعد، فقد بلغ كتابكم ٥١٥ جوابا عن كتابنا في حق دهن أبواب الجامع الأعظم... وصنع خزانة لحفظ قطع المنبر... وعلمناه، والجمعية تأذنكم بصرف القدر المذكور وتعتبرونه من الفرنكات ١٥٠٠٠ المعينة بالميزان غير الاعتيادي لترميم المقام الصحابي وقد صدر لكم التعريف بورود الموافقة على الميزان المذكور. أما قطعة لوح الجوز فستأتيكم على طريق السكة الحديدية والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبده محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- من مورد الظمآن: وقد وقع خلال عام تسعة عشر وألف انهدام بالبرطال (الشرقي) وأزيلت الرخامة (التي يعرف بها وقت الزوال بالظل المركوز) من مكانها وبعد الإصلاح رجعت إلى مكانها إلا أنه وجد بها درج ونصف تقديم وذلك لعدم معرفة الذي رجعها بتحرير وضعها، وكنت لما أزيلت عن مكانها أحرر الوقت على الشروق بقدر الطاقة. حيث كنت الموقت بالقيروان وليس لنا ما نحرر عليه الوقت غيرها، وقد كان بالجامع المذكور رخامة أخرى من عمل الشيخ أحمد عمار السوسي يعرف منها وقت الزوال بالظل المبسوط، ولما فرش صحن الجامع أزيلت ووضعت بالخزينة مع الحطام لعدم معرفة من يرجعها لمكانها وعدم اعتناء من له النظر في جلب من يعرف ذلك، وقد بذلت الجهد في ذلك فلم يتيسر فإنا شه وإنا إليه لراجعون. ثم أعيدت الرخامة بعد بذل الجهد في ترجيعها وذلك في خلال عام ١٣٢٨ بعد أن جلبت لترجيعها العدل الشيخ على زهرة المنستيري بإذن من رئيس جمعية الأوقاف.

ــ من جريدة الميزان غير الاعتيادي لأوقاف القيروان التي رفعت للجمعيــة مرفقــة بالكتاب ٤٠ في ١٨ محرم ١٣٢٩ و ١٨ جانفي ١٩١١:

الأوكد:

۲۰۰۰,۰۰ فرنك يلزم لإتمام الأوجه الأربعة برقبة قبة المحراب بالحجر على الحالة القديمة.

٢٠٠,٠٠ لتنظيم أوراق المكتبة العتيقة بالجامع.

١٥٠٠,٠٠ ما يلزم لدهن سقوف براطيل الجامع.

ما يلزم لإزالة الجير الملوث به أقواس براطيل الجامع وإصلاح ما انفسد من حجرها.

٢٠٠,٠٠ ما يلزم لجعل مرحاض قمة بصحن باب السلطان.

١٠٠٠,٠٠ يلزم لطرح سطح البرطال الشرقي بالصحن.

المحن الصومعة بالصحن يلزم لإعادة أقواس البرطال الشرقي عن الصومعة بالصحن وطرح سطحه.

٧٠٠,٠٠ يلزم لتسقيف وفرشة ميضاته المواجهة له.

٨٠٠,٠٠ يلزم لفرشة دكتي الجامع البرانيتين القبلية والشرقية بالحجر.

المتأكد:

۲۰۰۰,۰۰ يلزم لإعادة الأوجه الأربعة الدايرة بأعلى قبة باب ريحانة بالجامع.

١٥٠٠,٠٠ يلزم هدم وبناء بيت بمصلاة الجامع وهي البيت الطويلة.

- الحمد للله. فإنه في ليلة الجمعة من ٢١ ديسمبر ١٩١١ قدم من الحاضرة السيد أحمد الشريف أمين البناء وبيده مثال في هيأة داخل بيت الصلاة بالجامع الأعظم بالقيروان غير أنه ينقص كيل المساحة وعدد السواري، وقال: إنه بمقتضى التقرير الذي قدم للدولة في شأن الإصلاحات المزمع إجراؤها بالجامع المذكور ورد مكتوب من جناب الوزارة يتضمن الإذن ببيان المساحة وعدد السواري وكيل الأقواس ارتفاعا وغيره، وبيان أوجه المال الذي سيصرف فيها المقدار الذي عينه الأمناء، وذلك البيان بغاية الإيضاح في قيمة ما يلزم للمواد وما يلزم للأجور وغير ذلك. وفي الليلة المذكورة توجه الأمين المذكور صحبة وكيل الوقف ومحرر هذا وأمين الجمعية

بالقيروان وشرع أولا في كيل الحائط الغربي الوضع من داخل البيت المذكور ثم بقية الحيطان وإحصاء جميع السواري والأبواب والمحراب والمنبر وبيت العدة وكيل الارتفاع ورقم ذلك بالمثال الذي بيده في شبه وسخة أو استعان في ذلك بالمذكورين أعلاه (؟) وبالعملة الذين أحضرهم الوكيل وتم ذلك نحو منتصف الليل وشكر عن التسهيلات التي وجدها وبارحناه من علو الإدارة وسافر صبيحة يوم الجمعة. وحور عدل الوقف البشير العلاني في التاريخ أعلاه.

_ من جريدة الميزان غير الاعتيادي التي أرسلت إلى جناب الجمعية بالكتاب ٢٦٩ في ١٥ ربيع الثاني ١٣٣٠ و٣ أفريل ١٩١٢:

الأوكد:

• ١٥٠٠,٠٠ فرنك البرطال الشرقي الوضع بصحن الجامع الأعظم يلزم طرح سطحه بالشرشور والجير.

٢٠٠,٠٠ تنظيم أوراق المكتبة العتيقة بالجامع

المرقي الوضع عن البرطال الشرقي الوضع عن البرطال الشرقي الوضع عن صومعة الجامع وإزالة سقفهما وتجديده وطرحه بالشرشور والجير.

٢٠٠,٠٠ يلزم لجعل مرحاض وقمة بصحن باب السلطان.

٣٠٠٠,٠٠ يلزم لتجديد ما انهرش من رخام فرشة صحن الجامع.

٠٦٠٠,٠٠ تجديد سقف مسكبتين من البرطال الغربي من جوفيـــه الكــائن

بصحن الجامع المذكور وطرح سطحه بالشرشور والجير.

٣٠٠,٠٠ تنظيم العرصة القبلية الغربية من الجامع من خارجه بالحجر المنقوش على حالتها العتيقة.

٢٠٠,٠٠ إبدال الساريتين اللتين بباب الجامع البراني وإصلاح القوس

⁽١٩) وسخة: مسودة.

بالحجر المنقوش.

الميضاة المواجهة للجامع يلزم تسقيف برطالها القبلي والشوقي وطرح كامل سطحها بالشرشور والجير وتلبيس جدرانها بالجير وإصلاح فرشتها وجعل باب لها وآخر لأحد مرحاضاتها.

الأكيد:

1 . . . , . .

۲٥٠٠,٠٠ يلزم لإتمام الوجوه الأربعة من خارج قبــة المحــراب بالبنــاء بالحجر المنقوش على حالتها العتيقة.

١٥٠٠,٠٠ يلزم لدهن سقوف براطيل الجامع الأعظم.

٢٠٠٠,٠٠ تجديد الوجوه الأربعة من قبة ريحانة بالبناء على حالتها العتيقة وهي بالباب القبلي من أبواب الجامع الشرقية.

۳۰۰۰،۰۰ لإزالة سقف البيت القبلي من مصلى الجامع وإعادته وإزالة الجدار القبلي منها وبناؤه وتلييق كامل البيت وكامل المصلى بالجير وجعل باب للبيت المذكور.

القابل للتأجيل:

٨٠٠,٠٠ يلزم لفرشة الدكانة القبلية من الجامع من خارجه بالحجر.

- تقرير في جمادى الأولى ومايه ١٩١٢/١٣٣٠: الفصول التي أذن رئيس الجمعية بتحرير ها بمناسبة حلوله بالقير وان:

- تنظيف نقش الحديدة بالباب الشرقي من الجامع الأعظم المسمى بباب سحنون.
 - دهن أبواب الجامع الأعظم الخارجية وسقف براطل الصحن.
 - إزالة الجير عن الأقواس وعن حجارة الجامع الأعظم ومن قبة باب البهو.
 - إصلاح باب بيت السلطان بالجامع.
 - دهن ألواح بيت السلطان بالزيت الحار بعد غسلها بالماء.

- سد الشقوق والانفتاحات التي ظهرت أخيرا بأقواس الجامع الأعظم بالجبس أو بالسيمان '' وذلك على وجه الاختبار هل تزداد انفتاحاتها أو لا؟.
- إصلاح القوس القبلي الغربي من الجامع حيث تداعى للسقوط ويخشى منه فيعلد على ما كان عليه.
 - دهن سقوفات بيت الصلاة المجاورة للقوس المذكور وغيره.
 - ليقة حائط المحراب.
 - جعل جير فراشة على سطح برطال الجامع الأعظم الشرقي عن الصومعة.

- الكتاب ١٥٠ في ٢١ جمادى الأولى ١٣٣٠ و ٨ ماي ١٩١٢: الحمد شه السي وكيل أوقاف الجامع الأعظم وبعد، فإنه بلغنا أن بيت الخزانة العتيقة بالجامع المجاورة للصومعة حصلت لها أوساخ من عدم تفقدكم لها وعدم تغطيتها بالثوب المعد لها كما أنكم لم تجيبوا عن تفقدكم للأشياء الموضوعة بالبيت وعليه فالمراد إجراء ما يلزم في ذلك والسلام.

- الكتاب ٢٧ في ٢٣ جمادى الثانية ١٣٣٠ و ٩ جوان ١٩١٢: الحمد للله، إلى جناب الجمعية وبعد، فتبعا لمكتوبي عدد ٢٧٨ الذي به أن وكيه الجهامع الأعظم سيباشر إصلاح جدران سطوح الجامع الأعظم التي أمر جناب بمحضر جناب الوزير المفوض والكاتب العام مسيو روى بأن يكون إصلاحها بجير فرانسا، نعلم الجناب بأنني أكدت على الوكيل بالمبادرة بالإصلاح بجير فرانسا وأمضى على كتابة في ذلك والآن لما تفقدت الخدمة وجدته أخذ في إصلاح ذلك بنوع آخر من غير جير فرانسا واشترى به ونكا جيرا وقد أوقفت بقية الخدمة حتى تكون بجير فرانسا، ونستأذن في ما أجريه مع الوكيل في ثمن الجير الذي اشتراه وباشر به الخدمة خلافط لتعليمات جنابكم ولما أذنته به، وهل يقام عليه حتى لا يعود إلى التساهل والسلام.

⁽٢٠) السيمان: الإسمنت.

- الكتاب ٢٥٨ في ٢٧ جمادى الثانيسة ١٣٣٠ و ١٣٣٠ جبوان ١٩١٢: الحمد شه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جناب الفاصل الزكي الخلاصة العمدة الشيخ محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان أدام الله حفظه بمنه، بعد أداء أتم السلام وتقديم كامل الاحترام. فقد اتصلت بمكتوب الجناب عدد ١٥٠ المؤرخ في ٨ ماي الفارط في تنظيف البيت من الجامع الأعظم الموضوع فيه خزانة قطع المنبر العتيق والجواب عن الأشياء الموجودة في البيت المذكور إلىخ والجواب أني توجهت للبيت المذكور ومعي عدل الوقف والأمين ومعلم النجارة سي والجواب أني توجهت للبيت المذكور ومعي عدل الوقف والأمين ومعلم النجارة سي مثال المنبر العتيق المجعولة لحفظ قطع المنبر وذلك على يد الأمين المذكور الدي مثال المنبر العتيق المجعولة لحفظ قطع المنبر وذلك على يد الأمين المذكور الدي ذكر أن الطاولة المذكورة المتروكة هناك تامة الصنع وهي غاية الإتقان طبق الاتفاق كما أني جعلت لها غطاء من القماش وألبستها إياه حفظا لها من الغبار ونظفت البيت المذكور وأحصيت الأشياء الموجودة هناك حسبما تصل جنابكم جريدة فيها صحبة هذا والسلام من مجلكم عثمان الزوابي وكيل أوقاف الجامع الأعظم بالقيروان.

- الحمد لله، جريدة في الأشياء الموجودة ببيت إصلاح المنبر بالجامع الأعظم بالقيروان وقع إحصاؤها في شهر جوان ١٩١٢ على يد كاتبه عدل الوقف البشير العلاني ووكيل الوقف السيد عثمان الزوابي. (نقلت منها ما يتعلق بالبحث): منبر لوح وقع استعماله للخطبة وقت إصلاح المنبر العتيق.

عدد ١٤٠ قطع جوز فضلت من خدمة المنبر جلها صغير جدا.

صندوق لوح بندقي آخر به أسفار كتب بالية.

عدد ٥ صناديق سلعة بها أوراق كتب عتيقة بالية جدا غير لائقة للتنظيم.

عدد ٢٠ قطع أجناب ودرج المنبر.

قطعة أخرى.

تاج المنبر القديم.

ثلاث وتسعون قطعة من المنبر العتيق على بعضها كبيرة وصغييرة وزوج أعواد مقرقبين ٢١ من داس المنبر العتيق.

طاولة جديدة من الجوز مخربة ٢٢ وغطاؤها بلور وضع بها ٩٣ القطع أعلاه. وغطاء لها من القماش.

من الكتاب ٩٠٥ في ٢٧ جمادى الثانية وفي ١٣ جوان ١٩١٢/١٣٣٠: الحمد شه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فبناء على ما تضمنه كتابنا عدد ٤٩٨ المتعلق بالإصلاحات التي ستجري... بالجامع الأعظم، أعرفكم أنه سيقدم عليكم غدا أمين البناء مصحوبا بالبناي (سي محمد بن سعد بن حميدة) وصانعه لمباشرة إصلاح القوس الغربي بالجامع الأعظم والمراد إجراء ثمانية فرنكات في اليوم للبناي وثلاثة فرنكات لصانعه مدة مباشرتهما للخدمة المذكورة وأن يباشروا هاته المرمة بغاية المحزم وتمدوا البناي المذكور بجميع ما يطلبه من متعلقات المرمة المذكورة حتى لا يقع تعطيل في الخدمة، ونعرفكم بأن السيد أمين المال دفع للبناي المذكور مئة فرنك على الحساب من أجره حسبما يصلكم فيها مع هذا تذكرة قرض لتمضوا بسها وترجعوها على العادة، وإن مصاريف ركوب البناي مع صانعه على الوقف في الذهاب فقط على مقتضى القانون لتنتبهوا لذلك، والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

_ الكتاب ٢٧٣ في ٣ رجب ١٣٣٠ و ١٨ جوان ١٩١٢: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جناب الماجد الأكمل الفاضل الأمجد الشيخ سيدي محمد المقداد الورتتاني نايب الجمعية بالقيروان حرسه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد بلغني كتابكم عدد ٢٤٣ المؤرخ في ٢٩ جمادى الثانية

⁽۲۱) مقرقب: دائري أملس.

⁽٢٢) مخربة: مخرمة.

المنصرم تضمن أن وكيل أوقاف الجامع الأعظم بالقيروان رغب شراء جانب حجر قطعا نحو عشرة أمتار مكعبة من حجر المهدية طول الواحدة نحو أربعين أو خمسين صنتيما غير منقوش، ويكون من الحجر اللائق لاستعماله في أقواس الجامع المذكور إلخ. والذي أعلمكم به أنه يلزم التعريف بقيس كل قطعة طولا وعرضا وارتفاعا إذ تحقيق القيس في هاته المسألة كأنه لازم، وبكل فقد عرفت وكيل المهدية بأن يتفاهم مع بائعي الحجر وتعيين المدة التي يمكن فيها بلوغ الحجر إليكم، وعليه فالمرغوب منكم المبادرة ببيان قيس القطع ودمتم بخير، والسلام من فقير ربه على الخيري نايب الجمعية الوقفية بالمنستير.

المهدية المعروف بالسخش أنكم كنتم اشتريتم من حجر طبلبة المعروف بالكذال عير حجر المهدية المعروف بالسخش ولذلك ذكرتكم بهذا والسلام.

- الكتاب ٢ في ٢٤ المحرم ١٣٣١ و٢ جانفي ١٩١٣: الحمد لله، من نايب جمعية القيروان إلى جناب الجمعية بتونس وبعد، فبناء على مكتوب عدد ١٠٢٧ المتضمين أن خدمة الجامع الأعظم ستكون على نظر إدارة الآثار التي كلفت (المسيو كمبو بسيان ناظر أشغال إدارة الآثار) نعلم الجناب بأنه ذكر أن العملة سيكونون من الحاضرة وسأل عن معرفة أهالي القيروان بالبناء والنجارة فأعلمته بأنه يوجد من أرباب الصناعة من له معرفة تامة بذلك، وعليه فإذا ظهر لجنابكم أن العملة الذين سيخدمون على نظر المذكور أعلاه يكونون من أهالي البلد جلبا لمنفعتهم سيما ولهم مقدرة على ذلك فإن هذا مما يناسب إجراؤه ولجنابكم النظر، والسلام من مجل الجناب.

- الكتاب ٣ في ٢٦ محرم ١٣٣١ و٤ جانفي ١٩١٣: الحمد ش، إلى جناب الجمعية وبعد. فبناء على خطاب الأمين السيد أحمد الشريف على طريق التافون يوم التاريخ في شأن سعر ميتر اللوح المراد شراؤه للجامع الأعظـم وهـل أن المقدار ١,٥٥

⁽٢٣) الكذال: الناصع البياض من حجر أو جير.

⁽٢٤) حجر السخش: أو الترش، حجر رملي طري فيه بقايا قواقع الحلزون، يؤتى به من الرجيش (قرية تابعة للمهدية)، ويستعمل في ترميم الأقواس بالمباني القديمة.

المذكور هو سعر ميتر اللوح الأحمر أو اللوح الأبيض إلخ، وبسؤال الأمين بالقيروان على ذلك قرر أن المقدار ١,٥٥ المذكور سعر ميتر اللوح الأحمر لا اللوح الأبيض ليكون في شريف العلم والسلام.

- الحمد لله، في ١١ جانفي ١٩١٣: ما ورد على طريق الشمندفير من المواد لإصلاح الجامع:

- ٤ لوحات بيشبان عراض.
- ۱۲ لوح بیشبان مربع غلظ ۱۵ سم.
- ٣ قطع بيشبان مربع غلظ ٠,٢١ وطول ٥,٠٠م.
 - ٣ قطع مثلها مربع غلظ ٠,٢١ وطول ٢,٠٠م.
- زوج باكوات ورقة من الرصاص بهما عدد ١٢٠ كيلو غرام.

ربطة قرنب بها ۲۰٬۰۰ م.

صندوق داخله ما هو أسفله:

٤ زنزيرات ذكير.

وبكرة حديد.

٣ باكوات مسمار للسرير بها ١٥,٠٠ كيلو غرام.

ما ورد مع المهندس:

بينسة حديد.

زوج زنزیرات ذکر. مفتاح رواشك انقلیز.

- ٣٠٠ حلق للرواشك.
 - ١٥٠ رواشك.

- الكتاب ٢٤ في ٩صفر ١٣٣١ و١٦ جانفي ١٩١٣: الحمد شه.

مئة وخمسون حجرة من القواسي و طول كل واحدة ٢٥سم وعرضها ٤٥سم وغلظها من ٢٥ إلى ٢٠سم.

خمسة عشر ميتر حجر طول كل واحدة من ٥٥ إلى ٣٥سم وغلظها ٢٠سم من النوع الذي كان ورد لنا سابقا على طريقكم.

إلى نيابة المنستير

وبعد فالمرغوب منكم تكليف من يشتري لنا الحجر المذكور أعلاه من حجر المهدية وتوجيهه إلينا في أقرب وقت ويكون من النوع الجيد والله ولي الإعانة والسلام.

_ الكتاب ١٠٩ في ٢٨ صفر ١٣٣١ و٤ فيفرى ١٩١٣: الحمد لله.

۱۵ عود بیشبان عرض کل عود ۲۰سم و غلظه ۱۰سم وطول کل عود ۴,۵۰ السی
 ۲٫۶م.

٦٥ م٢ من أسلِاخ البيشبان طول كل سلخ من الطول الموجود وغلظه ٣سم لتجليد
 السقف.

إلى جناب الجمعية

وبعد، فإن وكيل وقف الجامع الأعظم يطلب الإذن بشراء ما ذكر أعلاه مـــن الحاضرة وتوجيهه لترميم الجامع الأعظم وعليه فنطلب الإذن له بذلك والسلام.

الكميات الواردة في الكتاب أعلاه مأخوذة من تقرير أمين البناء فيما يلزم لسقف المسكبة الغربية الوضع على يمين الداخل لبيت الصلاة من الجهة القبلية.

_ صورة جريدة بما وصل عن طريق الشمندفير من أعواد البيشبان في ١٠ فيفري ١٠ الوثيقة ٣).

_ الكتاب ٩٦ في ٢٩ صفر وفي ٥ فيفري ١٩١٣/١٣٣١: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم.

⁽٢٥) حجر القواسى: الحجر المفصل بشكل خاص لبناء الأقواس بأبعاد وأشكال محددة ومدروسة.

مصطفى الخلادي البناي بالحاضرة وصانعه. مصطفى الشوبان البناي بالحاضرة وصانعه.

الثقة المرعى الوجيه السيد محمد المقداد الورتتاني نايب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد بلغ كتابكم عدد ٩٢ في طلب التعريف بكمية أجر معلم البناء السيد الحاج أحمد السعيدي ألذي وجهته الجمعية لخدمة الجامع الأعظم حيث طلب منكم إيصاله بجانب مسن الأجر إلخ وعلمناه، ونعرفكم بأن الجمعية عينت لكل من البناي المذكور والنفرين المذكوريــن أعلاه اللذين سيقدمان عليكم غدا التاريخ ثمانية فرنكات في اليوم ولصناعهم الثلاثـــة ثلاثة فرنكات في اليوم لكل و احد منهم، كما اعتبرت لكل من الأنفار الستة المذكورين كراء الشمندفير ذهابا وإيابا عند رأس كل شهر، كما أنها التزمت لهم بإسكانهم بمحل مناسب ويكون كراؤه على الوقف. وعليه فالمراد منكم إجراء ما عينته لهم الجمعية يوميا من تاريخ شروعهم في الخدمة وإسكانهم بعلو النيابة على شرط احترامهم لـــه من الأوساخ وغيرها، وإذا رأيتم عدم إمكان ذلك فإنكم تسوغون لـــهم محـــلا أخــر مناسبا. هذا ونعرفكم بأن النفر الثاني أعلاه تسلم من السيد أمين المال ٦٠ فرنكا من أجره على الحساب فلتعتبرها له، كما أن صانعه تسلم أيضا ٢٠ فرنكا حسبما تصلكم في ذلك تذكرة قرض صحبة هذا، والمراد الإمضاء بها وإرجاعها صحبة توصيل على العادة، والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيسس جمعيسة الأو قاف.

- في ٢٤ فيفري ١٩١٣ على الساعة الثانية خاطبنا نيابة نابل بأنه في هاته السلعة ركب للقيروان ستة نقاشة ليتلقاهم وكيل الوقف بالمحطة.

_ الكتاب ٢٠٣ في ٢٦ ربيع الأنور ١٣٣١ و ٤ مارس ١٩١٣: الحمد شه إلى جناب الجمعية وبعد. فإن المكلف بالنظر في ترميمات الجامع من طرف إدارة الآثار زاد معلما في الخدمة من أهالي البلد، وعندما دفع له الوكيال في اليوم الأول ٥

فرنكات على مقتضى المعتاد في البلد من كون المعلم من الرتبة الأولى يأخذ خمسة فرنكات ومن الرتبة الثانية ؛ فرنكات فقبلها، وفي اليوم الثاني طلب الزيادة نظرا لما يأخذه المعلمون الذين قدموا من تونس بحساب ٨ فرنكات في اليوم مع أنه مثلهم. ووافقه على ذلك المكلف المذكور وقال: إنه مثلهم في الخدمة وتلزمه الزيادة في الأجر على الفرنكات الخمسة وعلى الأقل يصير أجره ٦ فرنكات. وعليه فوكيل الوقف يطلب الإذن بما يعتمد في أجور المعلمين الأهالي في خدمة الأوقاف فيطلبون الوقف فيطلبون الزيادة أيضا، ولاحظ لي بأنه فهم على بعضهم ذلك، أو أن الجناب يوجه لنا معلما آخر من تونس، ولجنابكم النظر، والسلام.

- الكتاب ٢١٨ في ٢٨ ربيع الأنور ١٣٣١ و٦ مارس ١٩١٣: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد. فنطلب الإذن بتوجيه مئة ميتر من لوح البيشبان من غلظ ١١سم وعرض ١٤سم وذلك لجعل قرمدة لسقف الجامع الأعظم وتكون جملة الأماتر المذكورة في عشرين قطعة طول كل قطعة خمسة أمتار، والسلام.

- الكتاب ٢٤٥ في ٣ ربيع الثاني ١٣٣١ و ١١ مارس ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فإن من سقوفات الجامع الأعظم ما هو من الحديد وقد طالت عليه الأمد حتى أن نقش الحديدة الذي كان في سقفه سقط من الندى وصار يخشى من السقف، وكنت قررت ذلك بمكتوبي عدد ٢٤٥ عام ١٩١١/١٣٢٩ وبينت كيل البيشبان بتقرير من الأمين، وقد لاحظ ناظر أشغال الجامع الآن على استحسان خدمته بمناسبة خدمة أقواس الجامع، ليؤخذ الصالح من قضبان الحديد التي تزال من السقف ويجعل في الجدران فوق الأقواس عوض أن تشرى أقضبة جديدة للجدران التي أعلى الأقواس الجارية خدمتها الآن واللازم لها ذلك. وعليه فنطلب الإذن بتجديد السقف المذكور وبأن يشتري لنا السيد أمين الحاضرة البيشبان المذكور وأن يقع الشروع في تجديد السقف من الآن واعتبار جملة ما يلزم ذلك من غير اعتيادي عام ١٩١٣ الجاري، والسلام.

— الكتاب ٢٢٧ في ١٨ ربيع الثاني و ٢٦ مارس ١٩١٢/١٣١١: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد محمد المقداد الورتتاني نايب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، السيلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد. فبناء على طلب المهندس المكلف بإصلاح الجامع الأعظم توجيه بناي آخر للأشغال مع البنايين الموجودين بالقيروان في إصلاح الجامع المنكور، فقد كلفنا أمين البناء بالحاضرة بالبحث عمن يصلح لما ذكر فعرفنا بأن النفر (حسين بن علي الغرناطي البناي صناعة) يصلح لذلك وعليه فسيقدم عليكم غدا التاريخ مع صانعه. والمراد محاسبته عن أجره مع صانعه على مقتضى ما عين للبنايين السابقين، وقد سبق له السيد أمين المال أربعين فرنكا من أجره حسبما يصلكم فيها مع هذا توصيل منه في ذلك وتذكرة قرض لتعتبرها له عند محاسبته عن أجره وترجعوا لنا تذكرة القرض ممضاة منكم على العادة والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٢٤٣ في ٢٤ ربيع الثاني و ١ أفريل ١٩١٣/١٣٣١: الحمد شه وصلى اشعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم. الثقة الوجيه السيد محمد المقداد الورتتاني نائب الجمعية بالقيروان دام حفظه، السلام عليكم وبعد. بلغ مكتوبكم عدد ٢٤٥ في طلب الموافقة على تبديل بعض سقوفات الجامع الأعظم التي هي من حديد وتعوين الحديد بلوح البيشبان ليستعمل الحديد المذكور في قطاين الأقواس، ولاحظتم أنه من المستحسن أن يقع الشروع في ذلك من الآن وأن يعتبر ما يلزم لذلك بالميزان الغير اعتيادي للعام الجاري إلخ ما به علمناه، ونعرفكم بأن الجمعية موافقة لكم على تبديل السقوفات المذكورة والشروع فيها من الآن لكنها ترى أن المصروف يؤخذ من الأربعين ألف فرنك المقدرة لإصلاح الجامع، وبموجب ذلك فقد أذنا أمين البناء بشراء لوح البيشبان اللازم لما ذكر على مقتضى الجريدة المصاحبة لمكتوبكم عدد بشراء لوح البيشبان اللازم لما ذكر على مقتضى الجريدة المصاحبة لمكتوبكم عدد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف. (الوثيقة ٤).

- الكتاب ١٧٩ في ٢٥ ربيع الثاني ١٣٣١ و٢ أفريل ١٩١٣: الحمد شه، إلى نيابة المنستير وبعد. فنطلب توجيه عدد ٥ معاليم من خدامة نقش السخش لخدمة الحجر الموجه من طرفكم للجامع الأعظم ولا بأس بأن يكون المعاليم المشار إليهم من المهدية والمنستير ولا بأس بالمناجزة مع التعريف بإجرة كل منهم في اليوم، والسلام. - الكتاب ٢٥٣ في ١٤ جمادى الأولى ١٣٣١ و ٢٠ أفريل ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية.

عدد ٥١ أعواد من لوح البيشبان طول الواحد ٢٠,١٠ وعرضه ٢٣,٠ وغلظه ٠,١٠. عدد ٨٠ ميتر تجليد مربعة غلظ ٢٠,٠٠

قطع طولها ٩٥م غلظ ١,١٣ وعرض ١,١١ وذلك للقرمدة.

قطعتان بهما ٦م طولا في عرض ٠,٣٠ وفي غلظ ٠,٣٥.

بلانكو من خزائن ترميم الأوقاف بتونس وبعد الفراغ يقع إرجاعه.

وبعد فإن باش معلم مسيو كنبو طلب الفصول أعلاه لسقف الجامع وقرر احتياجه الآن إلى ذلك وعليه فنطلب الإذن بشرائها وتوجيهها وعند وسقها يوجه لها المكلف بالشراء جريدة إحضار في جميع الفصول التي بعربة سكة الحديد ليمكن القبول على مقتضاها، ونطلب أن يكون جميع ما يشترى محررا بقائمة تعرض على جنابكم للإذن فيها بما يعتمد سواء كان ذلك رأسا أو على طريق النيابة، والسلام.

– (من جريدة أنواع الخشب الواصل فإن هذا الخشب سيستعمل لسقف المسكبة الجوفية الغربية من بيت الصلاة).

- في ١٩١٣/٤/٢٢ وجه ريفالو كميات من خشب البيشبان وأتبعها بكمية أخرى، وقد سجل عثمان الزوابي ملاحظة أسفل الكتاب: "...كما وصلت التلاثة باكوات من ورق الرصاص وقطعة من ورق النحاس الأصفر لركوب سور بيت السلطان".

- الكتاب ٤٧٨ في ١٤ جمادى الثانية ١٣٣١ و٢ ماي ١٩١٣: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد. فتبعا لمكتوبي عدد ٤٢١ الذي وجهت صحبته جريدتين فيما

وصل من الحديد لترميم الجامع الأعظم، نعلم جنابكم بأن وكيل الوقف قرر أن جملة ما وصله من الحديد في الفاقونة الأخيرة هو ما بالجريدة الواصلة مع هدذا وعليه فنطلب الإذن من الجناب للمكلف بشراء الحديد أن يقابل ما وصلنا على ما دفع ثمنه أو طلبه، والسلام.

الحمد شه، بيان ما ورد من قطاين الحديد وغيرهم لترميم الجامع الأعظم بالقيروان
 وذلك بعدما كان توجه حساب لجناب الجمعية قبل هذا:

ما ورد في ٢٥ أفريل ١٩١٣ وهي كرة سادسة:

3 ٢٥٠ كغ عدد ١٦ قطاين وعدد ٢٨ صفائح حديد، ميزان جميعهم ما هو يمناه والوزن الذي ببطاقة قار تونس ٥٢٠ كغ فكان الزائد على وزن القيروان ٤ كغ.

ما ورد في ١٣ ماي وهي كرة سابعة: ١٥٨٦ عدد ٤٧ قطاين حديد وعدد ٧٧ صفائح ميزان جميعهم ما هو يمناه وأما ميزانهم ببطاقة قار تونس ١٩٩٥كغ فكان النقص على ما بالبطاقة المذكورة ١٢كغ. وكما ورد عدد ٣ باكوات ورقة من الرصاص وزنهم ١٦٠. وقطعة من ورقة النحاس الأصفر وزنها ٢٤.

في ١٣ ماي ١٩١٣: وكما ورد باكو بداخله عدد ٢٤ رواشك بغز لاتهم.

- الكتاب ١٩٥٧ في ٧ جمادى الثانية ١٣٣١ و١٣ ماي ١٩١٣: الحمد ش، إلى جناب الجمعية وبعد. فإن جنابكم على علم من أن الإصلاحات الجارية بالجامع الأعظم هي في الصف الأول فقط من الأعمدة الموازية لجدار المحراب وبعض أعمدة موازية للجدار الغربي من الجامع المذكور، أما الآن فإن المعلم المباشر للخدمة من طرف إدارة الآثار قد باشر إصلاحات الصف الثاني أيضا من الأعمدة الموازية لجدار المحراب وبعض أعمدة الصف الثالث، كما شرع في مباشرة خدمة أقواس لا أعمدة الصف الأبواب وأعمدة الموازية المخير الجوفي من الجامع، وهاته الأقواس هي التي بها الأبواب العتيقة الملاصقة لباب البهو كما يرى خدمة بعض سقوفات هناك، وقرر أن جميع ذلك متأكد وكل هذا لم يكن معتبرا عند تقدير المصاريف قبل الشروع في الخدمة، كما أن جميع الأشغال من ابتداء الخدمة إلى الآن إنما هي في النصف الغربي من

الجامع المذكور، أما الشرقي فلا زال على حاله. وكنت أعلم ت جنابكم بمناسبة حلولي أخيرا بتونس بأن الأربعين ألفا كادت أن تنفد وأذنني جنابكم بالاستمرار في الإصلاح والآن وقد سألت المعلم المذكور عن كمية ما يلزم تقريبا لإتمام بقية القسم الغربي وإنجاز جميع النصف الشرقي فقدر لذلك ٨٥ ألف فرنك، منها لبقية القسم الغربي خمسة عشر ألفا، وللنصف الشرقي سبعون ألفا ليكون جميع ذلك في علم الجناب.

الحاق: أما تقديرات المعلم المكلف بإصلاح الجامع هي في خصوص داخل الجامع، أما إصلاح الحائط المحيط به فمقدار ما يلزم لإصلاحه لم يقع تقديره لحد الآن. حرر مبلغ السلام لجنابكم محمد بن عبد الله متفقد القيروان في تاريخه.

_ الكتاب ٣٦٦ في ١١ جمادى الثانية ١٣٣١ و١٧ ماي ١٩١٣: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

٠٣٢٥,٨٠ ثمنَ عدد ٣٦٢ من حجر القواسي سعر المئة ٩٠ فرنكا.

٠٥٧٠,٠٠ ثمن عدد ١٤٢٥ من حجر البناء سعر المئة ٤٠ فرنكا.

•٢٥٩,٠٠ أجر أمين بناء وخدمة للحمل والوسق ومصاريف الشحن.

1102,1.

• ۲۰۰,۰۰ ثمن عشرة أماتر من حجر البناء بها عدد • ٥٠ سعر المئة • ٤ فرنكا. • • ٢٠٠,٠٠ مصاريف الحمل والشحن.

1899,1.

١٢٠٠,٠٠ بطرح الموجه بحوالتين على البوسطة.

.199, 1.

جناب الماجد الفاضل الزكي العمدة الشيخ سيدي محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فقد بلغتني مكاتيبكم آخرها عدد ٢٤٥ المعززة بتلغراف في الحث على شراء بقية الحجر

وتحرير ثمن ما وجه لكم. والذي أعرفكم به أن جملة الحجر الموجه إليكم هو المبين عادة بالفصلين الأولين أعلاه وأن ثمنه مع مصاريف الشراء والحمل والشحن بالفاقونات ١١٥٤,٨٠ وإن ما لزم لشراء عشرة أماتر المطلوبة بمكتوب عدد ٢٤٥ فهو ٢٤٥ فرنك ولم يمكن إتمام شرائها إلا أمس التاريخ بعد جعل كل الوسائل التي منها دفع الثمن مسبقا. وبطرح ما وجهتم لي مما وجب لشراء ما ذكر كان الباقي لي قبلكم ١٩٩,٨٠ فرنك أرغب منكم إرسالها في القريب العاجل، ويوم الاثنين القابل إن شاء الله يكون الجل منه حاضرا للوسق. والله ولي إعانة الجميع والسلام من فقير ربه على الخيري نائب جمعية الأوقاف بالمنستير.

- الكتاب ٢٧٣ في ١٣ جمادى الثانية ١٣٣١ و ١٩ ماي ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد عرف وكيل الجامع الأعظم بأن ناظر الترميم بالجامع الأعظم... لما قلع حجرة كانت موضوعة فوق سارية بالجامع بمناسبة تصليح السارية المذكورة وجد بتلك الحجرة المسماة بالوسادة كتابة رومانية عتيقة ذكر أنه سيكاتب في حقها إدارة الآثار، ولربما يريد توجيهها، وأرجع في مكانها حجرة أخرى فوق السارية المذكورة، وذلك كله بعد أن راجعه وكيل الوقف في إرجاعها في مكانها وقرر الوكيل أن الحجرة لا زالت على كل حال بالجامع، فوجب إعلام جنابكم بذلك، والسلام.

- الكتاب ١٠٥ في ١٩ جمادى الثانية ١٣٣١ و٢٤ ماي ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد كنت طلبت بمكتوبي عدد ٣٥٦ الإذن بتوجيه ٨٠ أماتر مربعة من لوح التجليد لخدمة سقف الجامع الأعظم إلخ، وحيث تأكدت الحاجة إلى ذلك ولم يرد لنا اللوح المذكور فإني أطلب الإذن بتوجيه ذلك لتوقف خدمة السقف عليه، وقرر وكيل الوقف أنه إذا أخذ الأماتر المذكورة من اللوح الذي لديه الآن لتجديد المساكب التي فسد حديدها فإن السقف الأخير يبقى ناقصا، زيادة على أن حسابه الذي حرره في ذلك يختل. وعليه فنطلب الإذن لمن يبادر لنا بتوجيه ذلك،

- الكتاب ٩٩٥ في ١٩٨٨ رجب ١٣٣١ و ٢١ جوان ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فإن في صبيحة يوم التاريخ على الساعة التاسعة والنصف طلب التلفون النيابة فتكلم كاتب النيابة مع الطالب فخاطبه بقوله: نريد منكم تحرير جملة ما وقع صرفه لنهاية يوم التاريخ على ترميمات الجامع الأعظم وطلب منه الإسراع فسأل كاتب النيابة مخاطبه عن اسمه فأجاب بقوله: من الجمعية. ومن الحين بادر وكيل الوقف وعدلاه بتحرير الجملة وعند الفراغ من تحريرها طلب كاتب النيابة مخاطبة جنابكم على طريق التليفون للإعلام بما تحرر من الجملة التي بلغت مخاطبة جنابكم على طريق التاريخ طبق الإذن المذكور فأجيب بعدم العلم بمن طلب ذلك وقال له المخاطب: تربص حتى يأتيكم السيد الهادي الكسوري وبعد أن أتاه ادعى عدم العلم أيضا، وعليه فقد أعلمت جنابكم بذلك والسلام.

عثمان الزوابي بالنيابة.

_ الكتاب ٢١ أو في ٢٠ رجب و٢٥ جوان ١٩١٣/١٣٣١: الحمد شه وصلى الشه على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان دام حفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فالذي نعلمكم به هو أن الجمعية استقر رأيها على إيقاف ترميم الجامع الأعظم في آخر يوم من شهر جوان الجاري. أعلمناكم بذلك لتعرفوا به المهندس المكلف بالنظر على الترميم ليتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك وعرفونا بالمقدار الذي سيبلغ إليه المصروف في ذلك التاريخ، والسلام من الفقير إلى ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٢٣٦ في ٢٧ رجب ١٣٣١ و٢ جويليه ١٩١٣: الحمد شه إلى جناب الجمعية وبعد. فبناء على مكتوب الجناب عدد ٢١٥ المتضمن الإذن بتوقيف خدمة ترميم الجامع الأعظم عند موفى شهر جوان وأن نعرف بجملة ما وقع صرفه لنهاية الشهر المذكور على إذن جنابكم على طريق التليفون بتحرير جملة المصروف إلىخ، نعلم الجناب بأن جملة ما وقع صرفه ٥٥٧٣٠.١٢ فرنكا وذلك من مبدأ الإذن

الصادر في ٤٠٠٠٠ فرنك بمكتوب عدد ١٠٢٧ مؤرخ في ١٤ ديسمبر عام ١٩١٢ المياية جوان المذكور، والسلام.

عثمان الزوابي بالنيابة

_ الكتاب ٦٢٧ في ٢٧ رجب ١٣٣١ و٢ جويليه ١٩١٣: الحمد لله

إتمام بقية ردم سطح المساكب التي وقع إصلاحها بالجامع الأعظم.

خدمة تلحيمها بالجير والشرشور.

إرجاع مواد اللوح العتيق التابعة لبيت السلطان بالجامع بمحلها.

إرجاع زوج تهالل ٢٦ بأعلى بابين من أبواب الجامع اللذين وقع إصلاحهما.

إلى جناب الجمعية وبعد، فقد بلغ مكتوب الجناب عدد ٥٢١ المتضمين الإذن بإيقاف خدمة ترميم الجامع الأعظم في موفى جوان ١٩١٣ إلخ، ونعلم الجناب بأنه وقع توقيف الخدمة وبقي منها الفصول المذكورة أعلاه لم يقع إتمامها. أعلمت جنابكم بذلك، والسلام.

- الكتاب ٦٢٨ في ٢٨ رجب ١٣٣١ و٣ جويليه ١٩١٣: الحمد شه.

المسيو كمبو المكلف بالنظر في ترميم الجامع الأعظم .

إلى جناب الجمعية وبعد، فقد قرر وكيل وقف الجامع الأعظم بالقيروان أن المذكور أعلاه عندما كان بالقيروان أشار بعدم وضع الحصر بالشق الغربي ٢٠ من المذكور خشية وقوع المضرة للمصلين من سقوط بعض الأحجار لما ببعض جدرانها من التداعي، فوقع إعلام خدمة الجامع بذلك ووجب علي إعلام الجناب بهذا، والسلام.

_ الكتاب ٦٨٥ في ٢٠ شعبان ١٣٣١ و ٢٤ جويليــه ١٩١٣: الحمـد شه، جناب الجمعية.

⁽٢٦) تهالل أو تهاليل: المنجور، من خشب أو حديد، الذي يوضع في القوس فوق الباب، إذ أنه يشبه شكل الهلال.

⁽٢٧) أعتقد أنه يقصد الشرقي لأنه تم إصلاح القسم الغربي حسب الكتب السابقة والكتاب ١١١٠ في ١٣ ديسمبر الآتي لاحةً

1000 إتمام بقية ردم سطح المساكب التي وقع إصلاحها بالجامع الأعظم خدمة تلحيمها بالجير والشرشور.

١٠٠٠ إرجاع زوج تهالل بأعلى بابين من أبواب الجامع اللذين وقع إصلاحهما.

وبعد فتبعا لمكتوبي عدد ٦٢٧ الذي عرفت فيه بإيقاف ترميمات الجامع في موفى ٣٠ جوان ١٩١٣ وإبقاء الفصول أعلاه بدون إتمام نعلم الجناب بان وكيل الوقف عرف الآن بأن الأمين عين القدر اللازم لذلك هو المقدار أعلاه وأنه يتأكد إنجازها خشية الضرر من المطر ولكثرة أوساخ العصافير بالمسجد إذا لم ترجع التهالل. وعليه فنطلب الإذن بمباشرة ذلك، وإذا لم يمكن إقامة ما ذكر بغير الاعتيادي فيكون من الاعتيادي، ويؤخذ هذا المقدار من بعض النيابات لأن اعتيادي نيابة القيروان ضيق، والسلام.

- الكتاب ١١١٠ في ١٥٠ محرم و ١٣٠ ديسمبر ١٩١٣: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد طلب المدرسون بالجامع الأعظم بمناسبة مواظبتهم على الدروس وكيثرة وبعد، فقد طلب المدرسون بالجامع الأعظم بمناسبة مواظبتهم على الدروس وكيثرة التلامذة بمقتضى الترتيب الجديد إحداث أبواب من البلور وقاية من البيت، وأن يتسرب إلى بيت الصلاة من جهة صحن الجامع الجوفي الوضع من البيت، وأن يكون هاته الأبواب بالقسم الغربي من الجامع الذي تمت إصلاحاته وذلك نظير ما بجامع الزيتونة بتونس. وقد قدر وكيل الوقف ما يلزم لذلك نحو ١٩٨٠ فرنكا، وبما أن المدرسين ملحين في ذلك والمسألة أكيدة بادرت بالإعلام للإذن بما يعتمد وليسس للنيابة فاضل من اعتبادي عام ١٩١٣، وأما غير الاعتبادي فلا وجود له. وفي علم جنابكم أن إتمام إصلاح الجهة الشرقية من الجامع المذكور متوقفة ومعطلة بها الصلاة، وأزيلت الحصر التي بها حسب إشارة المهندس المكلف بإصلاحات الجامع خشية الضرر، والسلام.

— الحمد شه، بيان ما قدره المعلم السيد الصغير الورتتاني من المصاريف نجعر مشمعات لتسع أبواب الذينهم ببيت صلاة الجامع الأعظم من الجبهة الغربية حسبم ممضى أسفل هذا. حرر في محرم وفي ديسمبر ١٩١٣/١٣٣٢:

- ٠٥٣٠ ثمن لوح طرطوشي لخدمة ما ذكر أعلاه.
 - 19 نمن حروجات 10 لما ذكر.
 - ٠٣٢٠ ثمن بلور لهم.
 - ۰۷۹۰ أجر خدمتهم.
 - ۱۸۳۰
 - ٠١٥٠ مصروف دهن ما ذكر.
- ١٩٨٠ الجملة ألف وتسعمئة وثمانون فرنكا تقريبا. حرر في التاريخ أعلاه.

- من جريدة الميزان الغير اعتيادي لعام ١٩١٤:

المتأكد جدا:

فرنك الإصلاح

الأعظم بالحجر المنقوش وإزالة سقف البرطال وإعادت باللوح الأعظم بالحجر المنقوش وإزالة سقف البرطال وإعادت باللوح الطرطوشي كما كان وطرح سطحه بالشرشور والجير. (هذا الفصل كان اعتبر بميزان العام الفارط ولم يصدر فيه الإذن).

- ٢٠٠,٠٠ ما يلزم لتنظيم أوراق المكتبة العتيقة بالجامع الأعظم.
- ۳۰۰۰,۰۰ ما يلزم لتجديد ما انهرش من رخام فرشة صحن الجامع. (كان اعتبر بميزان العام الفارط ولم يصدر فيه الإذن).
- الميضاة المواجهة للجامع الأعظم يلزم إزالة قــوس مــن برطالــها الشرقي وقوس برطالها القبلي وإعادتهما بالبناء وتسقيف البرطــالين بالطرطوشي وطرح سطوحها بالشرشور والجير وتلبيس جدرانــها

⁽٢٨) حروجات: المكملات (أشياء متفرقة)، مفردها الحرج.

- بالليقة وإصلاح فرشتها بجليز السيمان وجعل باب لها وباب لأحـــد مرحاضيها حيث بلي وجعل زوج شبابيك لها. (الملاحظة نفسها).
- ٠٦٥٠,٠٠ ما يلزم لتجديد سقف مسكبتين من البرطال الغربي من جوفيه وهـو الكائن بصحن الجامع الأعظم وطرح سطحه بـالجير والشرشـور. (الملاحظة نفسها).
- • • • ما يلزم لتصليح العرصة القبلية الغربية من خارج الجامع بــــالحجر المنقوش على حالتها العتيقة. (الملاحظة نفسها).
- • • • ما يلزم لإبدال الساريتين اللتين بباب الجامع الخارجي الكبير وإصلاح قوسه بالحجر المنقوش.
- ۱۰۰۰۰،۰۰ ما يلزم لفرشة ٣ براطيل بصحن الجامع بالرخام وجعل سفالي ٢٩ لحصر دكاكين البراطيل حيث الفرشة السابقة بجليز الآجر وانهرشت.
- قبة باب الجامع الشرقي المجاورة لريحانة يلزم إزالتها وإعادتها بالبناء على حالتها السابقة حيث تداعت للسقوط. (هاته القبة أثريسة ويجب حضور مكلف من إدارة الآثار القديمة لمعاينتها).
- ۱۵۰۰,۰۰ هدم ٤ فارسیات شرقی الجامع من خارجه و إعادتها بالبناء و اللیقـــة
 حیث تداعت و صارت علی و شك السقوط.
- القسم الشرقي من بيت الصلاة بالجامع الأعظم يلزم تقعيد سواريه التي وقع بها ميلان وتجديد بناء ما تداعى من أقواسه بالحجر المنقوش على حالته السابقة، وإزالة سقوف الثلاث مساكب منه المسقفة بالحديد وتسقيفها بلوح البيشبان حيث بلي حديدها وجعل قطاين حديد لكافة الأقواس التي بالجبهة المذكورة. (هذا القسم يتلكد

⁽٢٩) السفالي: حبسات، أي الأحجار التي ترصف بين الأعمدة لحصر فرشة (بلاط) الأروقة،أو التي تحصر الفرشة في الزلوية عند الثقاء رواقين.

⁽٣٠) تقعيد السواري: بناء قواعد (أساسات) لها.

- إصلاحه وقد وقع تبهيت ما يخشى سقوطه منه ومنعت الصلاة فيه). ما يلزم لجعل مشمعات من لوح وبلور ودهنها وذلك لأبواب القسم الغربي التسعة من بيت الصلاة. (يتأكد جعل هاته المشمعات وقايسة للمشايخ المدرسين وتلامذتهم من البرد المتسرب لهم من صحن الجامع وقد طلب ذلك من جناب الجمعية بمكتوب النيابة عدد ١١١٠ مؤرخ في ١٣ ديسمبر ١٩١٣).
- ۲۰۰,۰۰ میضاة الحفیان یلزم إصلاح أحواضها وبیرها وفرشها بجلیز السیمان حیث انهرشت فرشتها.
- 1۲۰۰,۰۰ ما يلزم لإصلاح الخزنة الكائنة بالبرطال الغربي عن الصومعة بالجامع بالبناء والليقة وفرشها بجليز السيمان لكونها من غير فرشة.

الأكيد:

- • • • ما يلزم لفرشة الدكانتين القبلية والشرقية من خارج الجامع وذلك بالحجر. (كان اعتبر بميزان العام الفارط بضلع القابل للتأخير).
- المصلى التي أمام الجامع يلزم إبدال ١٠ سواري بها وإعادة قوسين من جهة برطالها الجوفية وتجديد سقف مسكبتين بها بالعود كما كانت وتلبيس برطالها بالجير وطرح سقوفها. وهدم وجه حائط البيت القبلي منها وإعادته بالبناء وتسقيف البيت بالعود حيث سقط بعض السقف. (كان اعتبر بميزان العام الفارط بضلع الأكيد).
- ۲۵۰۰,۰۰ ما يلزم لإكمال إصلاح قبة المحراب بالجامع بالحجر المنقوش على حالتها السابقة.
- حرر الأمين (علي بو دخان) القيمة المذكورة على عين الأماكن والاحظ الأكيد والمتأكد كيف ذكر بالجريدة على يدى عدلى الوقف.
- الكتاب ١١ في ٢ ربيع الأول و ١٨ جانفي ١٩٣٣/١٩١٠: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الثقة المرعى الوجيه السيد محمد المقداد

نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فأنتم على علم من الاتصال الذي وقع مع المركانتي مورينو الذي اشترت منه الجمعية لوح البيشبان لتسقيف الجامع الأعظم وذلك في مسالة اللوحات التي تبين فسادها ووجهتموها منذ مدة تزيد عن العام على طريق السكة الحديدية، وبقيت كامل تلك المدة بمحطة الحاضرة إلى أن ازداد فسادها وصارت غير صالحة بالمرة، واتصلت معه الجمعية أخيرا بمحضركم على تعويضها بغيرها، وحيث عرف أخيرا بأنه وجه إليكم في أو اخر ديسمبر اللوحات الأربع المعارض بها مع البوليصة. فالمراد التعريف بوصولها إليكم لتحفظ النازلة، والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبده محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

_ الكتاب ٢٦ في ٥ ربيع الأنور ١٣٣٣ و ٢١ جانفي ١٩١٥: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد ورد مكتوب الجناب بأن وكيل الوقف قرر أن اللوحات الأربع المذكورة اتصل بها ووجهها المركانتي مورينو في أواخر ديسمبر الفارط إلخ، ونعلم الجناب بأن وكيل الوقف قرر أن اللوحات الأربع المذكورة اتصل بها ووضعها بخزنة وقف الجامع الأعظم المعدة لوضع مواد الوقف ليكون في شريف العلم، والسلام.

— الكتاب ٣٥ في ١٠ ربيع الأول و ١٦ جانفي ١٩١٤ /١٩١١: الحمد شه وصلى الشيخ على سيدنا ومولانا مخمد وآله وصحبه وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد الشياذلي الشيخ نائب جمعية الأوقاف بالقيروان دام حفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فقد اتصلنا من طريق الكتابة العامة بتقرير من مدير الآثار في نتيجة البحث الذي أجواه بالجامع الأعظم بالقيروان بواسطة معلم البناء الذي كان باشر إصلاح المسكبة اليمنى بهذا الجامع في عام ١٩١٣، تبين منها أن انفكاك أقواس المسكبة اليسرى لا زال متماديا بكيفية تؤذن بالخطر، كما أن سقف المسكبة المذكورة متداع للسقوط من يوم الى آخر، ولاحظ المقرر المذكور بأنه كلف المهندس بزيادة تدعيم التبهيت الذي وقع للأقواس المومى إليها في عام ١٩١٣، كما كلفه أيضا بإطلاعكم على منطقة السقف

التي يخشى سقوطها لتمنعوا المرور منها. وعليه فالمراد منكم إجراء ما يلزم لمنـــع المرور من الجهة التي عينها لكم المهندس، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة في ذلـك وتعريفنا بالنتيجة في أقرب وقت لنعرف بها الكتابة العامة، والسلام من الفقير إلــــى ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٧٤ في ٢٦ ربيع الأنور ١٣٣٤ و١ فيفرى ١٩١٦: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد بلغ مكتوب جنابكم عدد ٣٥ المسؤرخ في ١٦ جانفي ١٩١٦ المتضمن الإذن بإجراء ما يلزم لمنع المرور بالجهة الشرقية الوضع بالجامع الأعظم لتداعى سقف الجهة المذكورة، وأن نأخذ الاحتياطات اللازمة فـــى ذلك ونعرف بالنتيجة الخ. ونعلم جنابكم بأنه كان في شهر ديسمبر المنصرم قدم المسيو كنبو الذي كان باشر إصلاح الجهة الغربية بالجامع المذكور في عام ١٩١٣، وتأمل من أقواس الجهة الشرقية المذكورة وقرر أنه يلزم تبهيت بعض أقواسها وباشر خدمة ذلك حسبما عرفت عن ذلك بمكتوبي عدد ٧٩٧ المؤرخ في ٢٥ نوفم بر سنة ١٩١٥، وبعد إتمام التبهيت أذن خدامة الجامع بأن يرفعوا حصر تلك الجهة ليكون ذلك مانعا للمصلين من الدخول إليها، فبادر النقباء برفع الحصر منها والآن ظهر للأمين جعل مانع للمرور إلى تلك الجهة بوضع ألواح ممتدة بين نصف الجامع الذي وقع إصلاحه والنصف الآخر المتحدث عنه ممتدة من القبلة للجوف، واستحسن ذلك الشيخ الإمام بالجامع فوقع وضع اللوح المذكور وهو البيشبان الفاضل من الترميم المعد لإصلاح الجهة الشرقية المذكورة ممتدا مقبلا مجوفا في ارتفاع نحو زوج أمتار وشد بعضه إلى بعض بالمسمار بحيث أنه يمنع كل من يريد المرور كبيرا أو صغيرا، أعلمت جنابكم بذلك، والسلام.

- تقرير أمين الرم والبناء علي بو دخان بتاريخ ١٨ صفر و١٤ ديسمبر ١٨ مين الرم والبناء علي بودخان بتاريخ ١٨ صفر و١٤ ديسمبر ١٩١٦/١٣٣٥

وبذلك صار رخام هانه المساحة غير صالح للفرشة فيلزم لذلك نحو سنة آلاف فرنك.

الحائط الشرقي الوضع عن الجامع يلزم هدم الجهة الجوفية منه ابتداء من طرفه الجوفي إلى الباب الثالث من طرفه القبلي لتداعيه للسقوط بكيفية مخطرة، ويلزم ذلك وبناء فارسياته ومنها الفارسية التي سبق هدمها بمقتضي إذن من جناب الجمعية.

الباب الكبير الشرقي المفتح الملاصق لزاوية السيدة ريحانة يلزم اصلاح عرصات قبته من أسفل وإبدال ساريتين من سواريه وهدم الدربوز المحيط بالقبة ولمحادة ذلك بالحجر المنقوش كما كان حيث تداعى جميعه بكيفية مخطرة.

بالعود السرداوي وجميعها ببناء قديم جدا، وفي هاته الأيام ســـقط بالعود السرداوي وجميعها ببناء قديم جدا، وفي هاته الأيام ســقط منها ثلاثة أقواس من الجهة الغربية مــع سـقفها بسـبب نــزول الأمطار، وتداعى للسقوط أربعة أقواس من الجهــة القبليــة عـن الأقواس التي سقطت، فيلزم إعادة جميعها بالبناء والتسقيف بــالعود كما كانت وإبدال عشرة سواري للأقواس المذكورة وغيرهــا مـن بقية الأقواس.

جميع الفصول الأربعة أعلاه يتأكد إصلاحها على الصفة المذكورة من غير تأخير.

وتسقيف البراطيل باللوح الطرطوشي وفرشتها وإصلاح أحواس براطيلها وتسقيف البراطيل باللوح الطرطوشي وفرشتها وإصلاح أحواضها.
١٠٠٠٠٠٠ البراطيل الثلاثة بصحن الجامع المذكور فرشتها الآن بالجليز المعبر عنه بالثلثي من نوع الآجر وفسدت كلها فيلزم تعويضها بفرشة من الرخام مثل الصحن وجعل سفالي من حجر الكذال

لحصر فرشة البراطيل، وجملة الفرشة التي بالبراطيل بها ٨٦٠م٠. فيلزم لذلك نحو عشرة آلف فرنك.

٠٢٨٠٠٠,٠٠ المجموع

- الكتاب ٦٨ في ٧ ربيع الثاني و ٣١ جانفي ١٩١٧/١٣٣٥: الحمد شه وصلى الشعلى سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد محمه المقداد الشابي نائب جمعية الأوقاف بالقيروان دام حفظه، السلام عليكم ورحمه الشعدد فالمؤكد به عليكم أن تبادروا بمجرد وصول هذا المكتوب إليكم بالوصاية على إحضار ألفين من الحجر الكبير وألفين من الحجر الصغير من المهدية وجلبها للقيروان لمرمة الجامع الأعظم، والسلام من فقير ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

تعليق أسفل الكتاب: طلبنا ذلك من نيابة المنستير بمكتوبين في فيفري ١٩١٧.

- الكتاب ١٩١١ في ١٩١ ربيع الثاني ١٣٣٥ و ١٢ فيفري ١٩١٧: الحمد ش، إلى جناب الجمعية وبعد. فإن جوزاف سكيفانو من العملة الذين قدموا مع المسيو كمبول خدمة ترميم الجامع الأعظم وعرفت عن ذلك بمكتوب النيابة عدد ٩٣، وفي صبيحة يوم التاريخ بينما المذكور أعلاه مباشر لخدمة ثقب محل القطاين فوق السرير ومعه المسيو كمبو المذكور إذ تكسرت بعض ألواح السرير وسقط المذكوران، وأثر السقوط ببعض من بدن (سكيفانو) وفي الحين وقع عرضه على الطبيب فكتب ما رآه في شأنه بشهادة منه على الكاغد التنبر وأذن بشراء أدوية له، ومما رآه الطبيب أنه يلزمه استراحة مدة خمسة عشر يوما، وبذلك ظهر للمعلم كمبو المذكور أن يتوجه بالمذكور أعلاه لتونس ليسلمه لأهله ويقضي بها مدة الاستراحة. وبموجبه توجه المذكوران للحاضرة يوم التاريخ على الساعة الحادية عشرة ودفع وكيل الوقف كراء ركوبهما في الفابور وكراء نفر توجه معهما لمحطة القلعة للاستعانة به كما دفع الوكيل أجر الطبيب وثمن الأدوية وكراء كروسة ركبها المذكور أعلاه من الجامع لمحل الطبيب ومنه الأدوية وكراء كروسة ركبها المذكور أعلاه من الجامع لمحل الطبيب

— الكتاب ١٣٠١ في ٢ جمادى الأولى مسيو كمبو الباش معلم المباشر لـ ترميم الجامع لجناب الجمعية وبعد. فقد أخبرني مسيو كمبو الباش معلم المباشر لـ ترميم الجامع الكبير بالقيروان، أن قسمه العسكري استدعاه في القريب العاجل، وحيث أن أشـ غال الترميم آخذة طريقها الآن ولا يمكن تعطيلها ولو مدة لما فيه من الضـ رر علـ ي أن المسألة من الأهمية بمكان كما لا يخفي على جنابكم، ويتعذر على غير الباش معلـ المذكور إجراء الإصلاحات والترميم على الوجه الأتم لاتساع معلوماتـ ه فـ ي فـن التعمير والبناء وحسن اطلاعه على حالة الجامع وجزئياته حيث باشر إصلاحات نحو النصف منه في عام ١٩١٣. فقد أنهيت لجنابكم عسى أن يقع السعي لدى مــن لـ النظر بإعطاء رخصة للمذكور تقتضيي تأخير تجنيده إلى أن يتمم الأشغال التي شـوع في إجرائها وإن لزم تعيين مدة الرخصة فلتكن أولا ثلاثة أشهر ثم يقع طلب تجديدها في إجرائها وإن لزم تعيين مدة الرخصة فلتكن أولا ثلاثة أشهر ثم يقع طلب تجديدها طلب الإمهال بتجنيده فإذا يظهر لجنابكم المفاهمة معه ضم صوتكم إلى صوته فـــي طلب الرخصة، فذلك من حسن اعتنائكم بمصالح الأوقاف، والله يحرس مجدكم ويديم عزكم، والسلام.

_ الكتاب ١٨١ في ٢٥ جمادى الأولى ١٣٣٥ و ١٩ أفريل ١٩١٧: طلب فيه زيادة الأجر للمتفقدين للجامع الأعظم، فبعضهم سيتوزع على أطراف المستجد لإحصاء العملة، وبعضهم سيصعد فوق السطوح... وهذه الأعمال يستلزمها تحرير الحساب ورسم جميع المصاريف على اختلاف أنواعها بالدفتر، كما أنهما يعاينان ويقفان على عين جميع المواد كاللوح والحجر والجير والسيمان والحديد وغيرها التي ترد تارة كل يوم أو يومين ويطبقانها على القوائم الموجهة فيها، كل ذلك محافظة على حقوق الوقف وحرصا على إجراء الخدمة بنظام وإتقان.

- الكتاب ١٨٨ في ٢٦ جمادى الأولى ١٣٣٥ و ٢٠ مارس ١٩١٧: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. كان ورد لخدمة الجامع الأعظم عدد ١٠٠ شكاير " بها جير فرنسا وقع شراؤها على طريق الأمين بالحاضرة، والآن ورد لنا مكتوب من البائع مؤرخ في ٢٨ فيفري عدد ٩٢ يتضمن أن نرجع له الشكاير بعد فراغها أو نوجه له ثمنها ١٢٥ فرنكا، فخاطبنا المسيو كمبو عن ذلك فأجاب بأنه لا يمكن فراغها إلا في أواخر أفريل الآتي، وعليه فقد أعلمت الجناب بذلك ونطلب الإذن للسيد أمين البناء بأن يعلم البائع بذلك والسلام.

_ الكتاب 77 في ٢٧ جمادى الأولى ١٣٣٥ و ٢١ مارس ١٩١٧: الحمد شه، السي نائب المنستير وبعد. فنرغب أن تكلفوا عملة الحجارة بالمهدية بأن يوجهوا لنا حجوة واحدة طولها تسعون صنتيميتر وعرضها خمسة وسبعون صنتيميتر وغلظها خمسون صنتيميتر مع الإسراع بتوجيهها في أول رتل، والسلام.

— الكتاب ٨٥ في ١٠ جمادى الثاني ١٣٣٥ و٣ أفريل ١٩١٧: الحمد شه، إلى نيابة المنستير وبعد. فقد وردت لنا بوليصة داخل غلاف من نيابتكم تتضمن أنه وقع وسق ١٠٠٥ غمن الحجر، وفي أثنائها ورد لنا تنبيهان من المحطة في طلب كراء ما ذكر، ولما أراد وكيل الوقف دفع معلوم الكراء طلب المكلف بالخلاص ١١٩,١٥ فرنكا منها ٢١,٤٥ كراء فاقونة أخرى بها فرنكا منها ٢١,٤٥ كراء فاقونة أخرى بها أوزن متساو فيلزم أن يكون معين الكراء متساو، فكيف يكون الفرق بينهما بزيادة ٢٣,٧٥ فرنكا؟ فأجابه بأن المكلف بالوسق لما سلم الحجر ووضع بالفاقون طلب أن يكون الكراء رخيصا فأجيب لذلك، ولما أتي بحجر بعده ووضع بالفاقون لم يطلب ذلك من الإدارة فوقع تحري الكراء على مقتضى الترتيب الجاري في وسق السلع، وعليه فالمراد أن تعرفنا بحقيقة الواقع في دلك، والسلام.

⁽٣١) شكاير: أكياس، والمفرد شكارة: كيس.

- الكتاب ٢٥٩ في ٢٣ جمادى الثانية ١٦٥ و ١٦ أفريل ١٩١٧: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد وصل مع الكرارطي محمد المهبولي والكرارطي محمد بن الحاج صالح النيغاوي عدد ٦٤ قطاين حديدا لخدمة الجامع الأعظم فوقع وزنها في إذا بها ١٦٣٨ وتوصل بذلك المسيو كمبو وسلم لهما توصيلا في ذلك وتوصلا بخمسة وعشرين فرنكا من أجرهما على الحساب، أعلمت جنابكم بذلك، والسلام.

_ بيان ما ورد من الحديد للجامع الأعظم في ٢٩ ماي ١٩١٧:

- ۰۱۰,۰۰ كغ عدد ۱۲۷ قطع حديد بالثقبة لرؤوس القطاين بــ١٣ باكوات كل بــاكو به ١٠ قطع عدى باكو واحد به ٧ قطع فقط.
 - ۲۷۲,۰۰ كغ عدد ٧ قطاين بالرواشك بزوج باكوات.
 - ٠١٣,٠٠ كغ عدد ١٦ قطع للوسائد بحزمة ولحدة.

110, ..

عدد٦ أسطال لخدمة الترميم.

_ الكتاب ٨٤٤ في ٢٠ شعبان ١٣٣٥ و ١١ جوان ١٩١٧: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد. فإن من جملة الفصول المعينة لتقرير إصلاح الجامع الأعظم بالقيروان لزوم شراء ٢٠٠ رخامة لإصلاح فرشة الجامع المذكور، وقد طلب المسيو كمبو بإصلاح ما ذكر إحضار الرخام المشار إليه ليقع الشروع في إصلاح الفرشة. وحضر المدعو قسيم قاجرمون التاجر في الرخام بسوسة واجتمعنا معه وتفاهمت معه في السعر وأرسى الحال في ثمن الميتر المربع ٨٥٠ فرنك موصلا إلى القيروان دون معلوم المحصولات فإنه على الوقف. وعليه فنطلب الإذن بمراجعة السعر هناك وإذا كان الشراء من الحاضرة موصلا إلى القيروان أرخص فنطلب الإذن بشراء ما ذكر وتوجيهه وإلا فيرد لنا الإذن بالشراء من سوسة، والسلام.

_ الكتاب ٦٣٥ في ٢٨ ذي القعدة ١٣٣٥ و ١٥ سبتمبر ١٩١٧: الحمد لله، السبي حناب الجمعية.

عدد ١٩٠ رخامة قيس ٤٤سم لترميمات الجامع الأعظم .

عدد ۱٤٦ رخامة قيس ٤٠سم٢.

وبعد فقد ورد لنا على ٤ كرارط أحد سائقيها المسمى أحمد الحمروني الفصلان أعلاه، وقد أرجعنا على الكرارط المذكورة جانبا من اللوح وجهناه لجنابكم حسبما بيان ذلك بالبطاقة المصاحبة لهذا، ليكون في شريف العلم والسلام.

_ الكتاب ٦٦٣ في ٨ ذي الحجة ١٣٣٥ و٢٥ سيبتمبر ١٩١٧: الحميد ش، إلى جناب الجمعية.

عدد ١٣٠ أسلاخ من لوح البيشبان.

عدد ٠٣٠ أعواد من البيشبان للقرمدة.

وبعد فقد وصل الفصلان أعلاه على ٤ كرارط صالح بن محمد بو قزي مسن زاوية سوسة لترميمات الجامع الأعظم وقد قبلهما الباش معلم المكلف بالخدمة وضبطهما بالعد والكيل حسبما تصل جنابكم صحبة هذا بطاقة في ذلك، هذا وقد طلب الكرارطي المذكور أجر حمل الرخام واللوح عن المرتين السابقتين اللتين عرفت عنهما بمكتوبي عدد ٦٣٥ وعدد ٦٤٧ وعن هاته المرة ولم نجبه إلى ذلك حيث لمعلم ما وقع به الاتفاق معه. أما معلوم المحصولات عن الرخام (٦,٠٥) فقد دفعته له بمقتضى توصيل المحصولات والسلام.

- تقرير الأمين في 9 أكتوبر ١٩١٧: الحمد شه. باستدعاء من الشيخ السيد نائب جمعية الأوقاف بالقيروان توجه الأمين المصحح أسفله للتأمل من بيت السلطان بالجامع الأعظم وباب بيت المكتبة العتيقة به فتبين ما سيذكر:

- الجانب الشرقي الوضع الملاصق للمنبر من بيت السلطان المذكور به عــدد ٨ تطبيقات من صنع المخرطة بعضها لم يبق به أثر وبعضها به نقص من الصنـع المذكور، وعدد ٥ سواري بالدربوز السفلي بالجهة المذكورة لم يبق لها أثر.
- وبالجانب الجوفي الوضع في البيت المذكور عدد ٢١ تطبيقات من الصنع المذكور بعضها بها نقص والباقي لم يبق له أثر.

- وبالجانب الغربي عدد ۱۱ تطبيقات من الصنع المذكور بعضها بها نقص وباقيها لم يبق له أثر أيضا.
 - إصلاح باب المكتبة المذكورة بالصناعة المذكورة.
 - ويلزم لذلك من المصروف نحو ١٤٠٠ فرنك.

_ الكتاب ٧٠٤ في ٢٨ ذي الحجة ١٣٣٥ و١٥ أكتوبر ١٩١٧: الحمد لله، السي جناب الجمعية وبعد. فبمناسبة تفقدي لخدمة تر ميمات الجامع الأعظم بالقيروان ومراقبتي لسير الإصلاحات العظيمة التي جاد بها التفات جنابكم واعتناؤكم بالعمل الصالح الذي يخلد جزيل الشكر وجميل الذكر، كيف لا؟ وقد توفق الجناب إلى تدارك تهاوي هذا المعهد العتيق الذي يمثل حضارة الإسلام ويقدم شاهدا لرقيه أمام الخلص والعام لما عليه هذا المعبد العظيم من ضخامة البناء وجودة الإتقان في مصنوعاته، ومنه منبره الثمين وبيت جلوس المقدس المبرور السلطان المعز بن باديس الكائن حذو المنبر من ناحية الغرب المصنوع من الخشب العتيق والمقسم إلى تطبيقات من صنع المخرطة بكيفية عجيبة، وكذلك باب بيت مكتبة الكتب العتيقة الذي هو من هذا النوع. قد اطلعت على عدد من تطبيقات هذا البيت بلى واضمحل بطــول الدهـور وبقيت أماكنها ثقبا يمجها الناظر ويأسف لزوالها من يعشق آثار السلف الصالح ويحرص على بقائها، وكذلك باب المكتبة المذكورة فقد أثر عليه القدم وحل به سقوط لا يخفى على الأنظار، ولذلك كلفت أمين الرم مع بعض مهرة معلمي صناعة النجارة بالإطلاع على هاته الأشياء وتحرير تقرير في إصلاحها. وقدم لي الأمين تقريرا في ذلك يصل جنابكم صحبة هذا، وقد قدر لهذا الإصلاح ١٤٠٠ فرنك، وقرر لي شفاهيا أنه يلزم توجيه نجار ماهر من الحاضرة يكون عارفا بصناعة المخرطـــة، ويؤخــذ اللوح اللازم لذلك من الأخشاب العتيقة المزالة من بعض السقوفات بالجامع. والمقدار ١٤٠٠ المومى إليه يؤخذ مما عين (١١٠٠٠,٠٠) لعموم إصلاحات الجامع حيث يسمح بذلك وو افقه الباش معلم كمبو على رأيه. وعليه فإذا رأى جنابكم إجراء هاتــه الإصلاحات لوجوب لزومها حيث كانت محل دقة نظر الوافدين لمشاهدة هاته

المناظر العتيقة الجميلة، ولكونه إذا لم يقع تداركها بالإصلاح فيسري الاضمحلال إلى البقية الباقية ويعسر عند ذلك تلافي الأمر. فنطلب الإذن بانتخاب نجار ماهر علرف بالتخريب وصنع المخرطة، يقدم أولا لمعاينة هاته الأشياء واختيار اللوح الذي ستقع منه الإصلاحات بآلة المخرطة الموجودة هنا بحوانيت بعض النجارين، ولا يستصحب معه من الماعون إلا مرابيع خراطة جيدة، وبعد ذلك يمكن تحرير المسألة نهائيا وعرضها على أنظار جنابكم وإنجازها على الوجه الأتم بعون الله وحسن إرشاداتكم، وتكون هذه الأعمال المهمة تتمة للإصلاحات العظيمة التي قاربت التمام وأكست هذا المعهد بهجة تضاهي حسنه في عصر جدته وشرخ شبابه بما يكسب الفخر لجناب الجمعية ويحقق لها حسن السلوك والسهر على المصالح العامة. والله يديم بقاءكم ويرفع في منار العز ارتقاءكم، والسلام.

- تقرير في ١٣ ديسمبر ١٩١٧: الحمد شه. قدم يوم الجمعة في ١٦ نوفمبر ١٩١٧ سي الحاج محمد جعفر النجار صناعة لمباشرة الخدمة بالجامع الأعظم في إصلاح حائط بيت السلطان الذي هو من لوح، ثم سافر للحاضرة يوم الأحد في ١٨ منه للإتيان بخراط من هناك، وفي ٢٢ منه قدم مصحوبا بالخراط المذكور وهو سي الطاهر بن محمد الكافي، وباشر الخدمة من الغد إلى نهاية يوم ١٢ من ديسمبر ١٩١٧، وفي يوم ١٣ الموالي سافرا معا للحاضرة. ونكر سي الحاج محمد جعفر المذكور أنه يطلب الفصول الآتية:

١٢,٨٠ كراء ركوبه بالشمندفير من تونس إلى القيروان عندما قدم أولا.

١٧,٨٥ كراء ركوبه بالشمندفير عند الرجوع إلى تونس للإتيان بخراط من هناك ذهابا و إيابا.

- ١٢,٨٠ كراء ركوبه بالشمندفير إلى تونس عند الرواح أخيرا.
 - ٠١,٠٠ كراء مبيته ليلة بالوكالة بالقيروان.
 - ٠٢,٦٥ ومعلوم حمل أدباش وبقاج.
 - ٠١,٢٠ ويثمن عدد ١٢ أطباق كاغد أحرش.

- ٠٤.٥٠ وثمن ١٠ سمطات خيط للمخرطة.
- ٠٢,٣٠ وثمن مسمار دقيق من غير رأس.
 - 00,1.

وذكر الخراط الطاهر الكافى المذكور أنه يطلب الفصول الآتية:

- ١٢,٨٠ كراء ركوبه بالشمندفير من تونس إلى القيروان.
- <u>۱۲,۸۰</u> كراء ركوبه بالشمندفير من القيروان إلى تونس عند الرواح أخيرا. ۸۰,۷۰ الحملة.
- _ الكتاب ٨٢٥ في ٢٩ صفر ١٣٣٦ و١٣ ديسمبر ١٩١٧: الحمد لله، إلى جناب الحمعية.

عدد ٣ فصوص تامة الإصلاح مربعة من الوجه الغربي الوضيع نمرة عدد ١ وعدد ٣.

فص واحد تام الإصلاح مربع من الوجه الجوفي الوضع نمرة عدد ١.

فص واحد مستطيل تام الإصلاح من الوجه الغربي المذكور نمرة ٤.

فص واحد مستطيل متموم من صنع المخرطة وغير مؤلف من الوجه الغربي المذكور نمرة ٥.

عدد ٤ قطع لوح قديم للخراطة واحدة طولها ٥,٠٠ في عرض ١,١٠ وغلظ ١,٠٠٠ وأخرى طول ١,٤٠ وعرض ١,١٠ وغلظ ١,٠٠٠ وأخرى طول ١,٠٠ وعرض ١,٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وغلظ ١,٠٠٠ وأخرى طول ٣٠,٠ وعرض ١٠٠٠ ومثله الغلظ.

المعلم سي الحاج محمد جعفر النجار التونسي.

سي الطاهر بن محمد الكافي التونسي الخراط.

وبعد، فتبعا لمكتوبي عدد ٧٩٣ الذي عرفت فيه عن قدوم النجار والخراط المذكورين أعلاه ومباشرتهما لخدمة إصلاح سياج بيت السلطان بالجامع الأعظم، ووجهت صحبة الباش معلم المكلف بالخدمة فصا من ذلك السياج متموم الإصلاح للاطلاع عليه على وجه المشطرة، والإذن بما يعتمد في إتمام الخدمة على ذلك

المنوال، وبناء على إذن جناب المعتمد على طريق التلفون يوم أمس التاريخ في توجيه المذكورين أعلاه والأشياء التي أتما صنعها، فيقدم على جنابكم المذكوران وصحبتهما الفصول أعلاه وذلك زيادة على الفص عدد ٢ الذي هو من الوجه الجوفي وكنا وجهناه مع الباش معلم كيف قرر أعلاه. هذا وتصل جنابكم صحبة هذا بطاقة في حسابهما ولم نجر معهما الحساب حيث لم نعلم بما وقع الاتفاق معهما، غير أني دفعت ٨٠ فرنكا لكل واحد أربعون فرنكا بتوصيلين، وذلك زيادة على الفرنكات المحدد معهما من السيد أمين المال ووردت فيهما تذكرتا قرض عدد ٤٧٨٥ وعدد ٥٠٨٥، والسلام.

- الكتاب ١٩١٧ في و ربيع الأنور ١٣٣٦ و ١٩ ديسمبر ١٩١٧: الحمد شه، إلى جناب الجمعية. فقد لزم صرف ٤٠٠ فرنك تقريبا بتقدير الأمين لإصلح ثريات الجامع الأعظم وثمن سلاسل وخيايط للقناديل وأجر خدمة الخيايط، وحيث كانت هاته الأشياء ليست في مقدرات السامع ١١٠٠٠ لإصلاح الجامع الجارية، فنطلب الإذن بما يعتمد في اعتبار هذا المبلغ هل من عموم ما قدر للجامع الذي قرر الأمين أنه يسمح بذلك أو أخذه من المصروف الاعتيادي عن العام ١٩١٨ القابل حيث اعتيادي العام ١٩١٧ الجاري نفذ ووقع الاضطرار إلى أخذ مبلغ الإصلاحات المتأكدة مما قدر للطارئ عن عام ١٩١٧ حيث به فاضل حسيما ذلك بمكتوبي عدد ٥٣٥، والسلام.

- الكتاب ٢٠٥ في ٦ ربيع الأول و ٢٠ ديسمبر ١٩١٧/١٣٣١: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الثقة المرعي الوجيه السيد محمد المقداد الشابي نائب جمعية الأوقاف بالقيروان دام حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبعد. فقد بلغ مكتوبكم عدد ٤٠٧ المتضمن طلب توجيه معلم نجار ماهر لإصلاح ما انعدم من أخشاب بيت جلوس المعز بن باديس بجامع القيروان وباب مكتبة الكتب العتيقة بالمكان إلخ ما به، وعلمناه، ونعرفكم بأن الجمعية كلفت أمين البناء بانتخاب نجار وعرف الأمين بأنه انتخب نجارا ماهرا ووجهه إليكم وعين له أجرا قدره ٨ فرنكات في اليوم وكراء ركوبه ذهابا وإيابا على الوقف، وقد تسلم هذا النجار مسن

السيد أمين المال ١٠٠,٠٠ فرنك من أجره على الحساب كما عرف بأنه وجه لكم خراطا وهو المسمى الطاهر الكافي، وعين له أجرا قدره ٦ فرنكات في اليوم، وتسلم هذا الخراط من السيد أمين المال ٢٠,٠٠ فرنكا من أجره على الحساب. أعلمناكم بذلك لتكلفوا النجار والخراط بمباشرة الإصلاح وتحاسبوهما على أجرهما على السعر المذكور بعد مقاصصتهما بما قبضاه مسبقا، والسلام من فقير ربه تعالى محمد الشاذلي صفر رئيس جمعية الأوقاف.

- الكتاب ٧٤٠ في ١٤ صفر ١٣٣٨ و ٨ نوفامبر ١٩١٩: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد، فجنابكم على علم من مباشرة اختبار إصلاح سياج بيت السلطان بالجامع الأعظم بالقيروان على يد (سي الحاج محمد جعفر النجار التونسي) في عام ١٩١٧، وحمل معه ٦ فصوص يعبر عنها بالتطبيقات و ٤ قطع من اللوح القديم المقارب للوح السياج المذكور مع فص آخر كنا وجهناه قبل ذلك مع الباش معلم مسيو كمبو المتأمل منه على وجه المشطرة حسبما ذلك بمكتوبي عدد ١٩٨٥ المورخ في ١٣٠ ديسمبر، وحيث طال الأمد ولم نعلم ما أرسى عليه الحال في شأن إتمام الإصلاح أو توقيفه و هل الفصول المذكورة محفوظة بمحل للوقف أو لا زالت تحت يد النجار، وإذا كان الثاني فنطلب الإذن بإرسالها لتحفظ بخزينة مواد الوقف لوقت الحاجة، والسلام.

- في جانفي ١٩٢٠ سمح بفتح الميضاة الشرقية المفتح بعد أن تم إصلاحها، وأجر تنظيفها وإيقادها ١٨ فرنكا شهريا، وخصص لها ٤ ليترات زيت شهريا.

_ الكتاب ٢١٨ في ٢٥ جمادى الثانية ١٩٣٨ و ١٦ مارس ١٩٢٠: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد، فجنابكم على علم من قدوم المفضال الأكمـــل العمــدة ســيدي العربي بن عبد الله المعتمد الدولي بالجمعية إلى القيروان وصحبته المبعوث من إدارة الآثار العتيقة والسيد أحمد الشريف أمين الرم والبناء بالحاضرة لمعاينة الإصلاحــات اللازمة بالجامع الأعظم المزمع على إجرائها في هذا العام. وقـــد طـاف الجميــع

بالجامع داخلا وخارجا واطلعوا على الفارسيات التي منها ما هو سقط ومنها ما هو المهام داخلا وخارجا واطلعوا على الفارسيات التي منها ما هو المؤرخ في الله ديسمبر ١٩١٩، وأذن جناب المعتمد بمباشرة بناء الفارسيات الكائنة بالمادة الجوفية الوضع من خارج الجامع من الآن، والباقي سيأتيني فيه تقرير، وبناء على ذلك فقد باشرنا بناء ما أذن به جناب من ذكر، وأقمنا المصاريف بجريدة على يد عدلي الوقف ريثما يأتيني الإذن فيما يعتمد في التمادي على بقية الإصلاحات وإقامة المصاريف بالدفتر الرسمي، وها إنني في انتظار ذلك، والسلام.

- جريدة إصلاح محررة في ١١ رمضان و ٢٩ ماي ١٩٢٠/١٣٦١: الحمد شه هاته جريدة فيما يلزم من الإصلاح غير الاعتيادي للجامع الأعظم بالقيروان ليقدر بميزان عام ١٩٢٠ وهو ما كان حرره أمين البناء بالحاضرة السيد أحمد الشريف بمحضر العمدة الأكمل السيد العربي بن عبد الله معتمد الدولة بإدارة جناب جمعية الأوقاف ومبعوث من طرف إدارة الآثار العتيقة عند قدومهم للقيروان في هذا الغرض، وقدر لذلك ٢٠٠٠٠ فرنك ثلاثين ألفا، وذلك بمشاركة أمين البناء بالمكان السيد الحاج على بو دخان الواضع إمضاءه عقب التاريخ وهو ما يلى:

أولا: إصلاح بنايق السنة أقواس الجوفية من وجه البرطال الشرقي الوضع بصحن الجامع بالحجر المنقوش وتقعيد سواريها الإثنتي عشرة لتداعي جميع ذلك.

ثانيا: هدم أقواس البرطال الشرقي عند الصومعة ووجه الخزينة الشرقية عنه وإعدة بناء الجميع بالحجر المنقوش لتداعيها.

ثالثا: هدم بقية الأربع فارسيات الكائنة بالجدار الجوفي من خارج الجامع بطرف الغربي وهو ثلاث فارسيات لتداعيها وإعادة بناء الجميع وتلييقها مع بقية الجدار المذكور بالجير.

رابعا: هدم الفارسيتين المتداعيتين الكائنتين بالجدار الشرقي الوضع وإعادة بنائهما وتلييقهما بالجير مع ترقيع بقية الجدار بالليقة أيضا.

⁽٣٢) المادة: الجدار، والمادة الجوفية: الجدار الشمالي.

خامسا: هدم قوس وسواري الباب الأوسط الكائن بالبرطال الشرقي الوضع من صحن. الجامع وإعادة بنائه بالحجر المنقوش وذلك لتداعيه.

سادسا: إصلاح وجوه ٤ عرصات قبة باب بيت الصلاة الشرقي المجاور لزاوية ريحانة بالحجر المنقوش لوقوع انهراش كثير بها.

_ الكتاب ٥٥٤ في ٢٧ رمضان ١٣٣٨ و١٤ جوان ١٩٢٠: الحمد لله، إلى جناب الجمعية وبعد. فتبعا لمكتوبي عدد ٤٥٤ الذي وجهت معه جريدة فيما يراد تقديره بميزان الإصلاح غير الاعتيادي عن عام ١٩٢٠ يصل جنابكم صحبة هذا جريدة فيما يلزم من الإصلاح المذكور للجامع الأعظم تشتمل على ستة فصول وهو ما كان حرره أمين البناء بالحاضرة سي أحمد الشريف بمحضر جناب العمدة الأكمل سيدي العربي بن عبد الله معتمد الدولة بإدارة جناب الجمعية ومبعوث مـن طرف إدارة الآثار العتيقة عند قدومهم للقيروان في هذا الغرض، وقدرت لذلك ٣٠٠٠٠ فرنك وأن الفصل الثالث من تلك الجريدة وقع إنجازه بناء على إذن جناب المعتمد المذكـور ولم يبق إلا إتمامه بليقة الجير والتمريق حسبما كنت أعلمت جنابكم بذلك بمكتوب عدد ٣٢٥ مؤرخ في ٢٨ أفريل الفارط وبلغت جملة ما صرف عليه إلى ١٥٨٤,٠٥ في سبيل إصلاح بعض فصوص من أخشاب بيت السلطان المعز بن باديس بالجامع وكراء ركوب النجار المكلف بذلك وهو الحاج محمد جعفر حين قدومـــه للقــيروان بمعية جناب المعتمد المشار إليه حيث أتى بالفصوص المصلحة واقتلع غيرها لإصلاحه، والمبلغان المذكوران وقع رسمهما بجريدة خاصــة ريثمــا يصــدر الإذن باعتبار الإذن بإقامتهما بدفتر الوقف، حسبما كنت أعلمت جنابكم بذلك بمكتوبين عدد ٢١٨ وعدد ٢٤٣. وعليه فأطلب الإذن باعتبار الثلاثين ألفا المذكورة بميزان غير الاعتيادي عن عام ١٩٢٠ التاريخ، بعد مراجعة التقرير الذي كان وعد بإرساله جناب المعتمد في بيان الإصلاحات وما يلزم لها، وهو المطلوب توجيهه أخيرا بمكتوبي عدد ٣٢٥ مع تقدير ما يلزم لإصلاح بقية أخشاب بيت المعز بن باديس

الجاري إصلاحها على يد النجار المذكور بالحاضعرة تحبت نظر الإدارة، وضم المجاري إصلاحها على يد النجار المذكورة لتعشير الجملة بالميزان. والله يحرس مجدكم ويديم عزكم، والسلام.

- جريدة محررة في ١٨ أوت ١٩٢٠: الحمد شه، هاته جريدة فيما صرف السيد وكيل وقف الجامع الأعظم بالقيروان على دهن الأبواب وقط اين الحديد بالجامع المذكور:

فرنكات جهة الصرف

۱۹۸٬۰۰ سي مصطفى الوردي أجره عن ۱۱ يوما، أولها الثالث مــن أوت ۱۹۸٬۰۰ الذي قدم فيه من تونس، وآخرها اليوم الثالث عشر الــذي سافر فيه للحاضرة بحساب اليوم ۳۳۱۲ فرنكا.

وكراء ركوبه بالرتل عن الذهاب والإياب.

وأجر سي محمد اللبان عن ١٦ يوما، أولها اليوم الثالث من أوت ١٢٠ الذي قدم فيه من تونس، وآخرها يوم ١٨ منه الذي سافر فيه للحاضرة بحساب اليوم ١٨ فرنكا.

٠٤,٥٠ وكراء ركوبه بالرتل عن الذهاب والإياب.

١٩٢,٠٠ وأجر على البنزرتي عن المدة المذكورة بحساب اليوم ١٢ فرنكا.

٠٤,٥٠ وكراء ركوبه بالرتل عن الذهاب والإياب.

وأجر محمد الخضراوي القيرواني عن ٩ أيام، أولها اليوم السابع من أوت ١٩٢٠، وآخرها يوم ١٧ منه، بحساب اليوم ٥ فرنكات بعد طرح يوم تخلف فيه عن الخدمة ويوم الجمعة الواقع في المدة المذكورة حيث لم تباشر فيه الخدمة أيضا.

٤٠,٠٠ وكراء محل سكنى الثلاثة أنفار الأول أعلاه عن مدة الخدمة.

⁽۳۳) يجب أن تكون ١٨.

⁽٣٤) خطأ والرقم الصحيح ٢٨٨.

- ٠٣.٠٠ وكراء صرافة خدموا عليها عن ١٦ يوما.
- ۰۲٤,۰۰ وأجر الوقاف عن ۱۲ يوما، أولها يوم ٤ أوت ١٩٢٠ وآخرها يـوم ١٧٠٠ منه، بعد طرح يومي الجمعة الواقعين فــي المــدة المذكــورة بحساب اليوم ٢ فرنك.
 - ٩٢٣,٥ المجموع
- ٢١,٥ يضاف ما وقع دفعه في أجر حمل لوح طرطوشي وأحمرة لوح من السيد الصحابي للجامع الأعظم، وساعد الحمالة على إخراج اللوح المذكور الأحمرة من محل وضعهما حيث ذكر وذلك لنصب السرير للدهانة.
 - 955,0

- الكتاب ٧٦، في ٧ ذي الحجة ١٣٣٨ و٢٢ أوت ١٩٢٠: الحمد لله، إلى جناب الحمعية.

مصطفى الوردي ــ محمد اللبان ـ على البنزرتي ــ محمد الخضراوي القيرواني وبعد، فقد بلغ مكتوب جنابكم عدد ٣٣٩ المتضمن أن جناب الجمعية وافق على دهن أبواب الجامع الأعظم بالقيروان وأذنتني بصرف الــ ٢٧٠٠ فرنك المقدرة لــهذا الميزان الغير اعتيادي، وأنه سيقدم علينا العملة الذين سيقومون بهاته الخدمة إلخ مــا به وعلمته، وقد قدم من الحاضرة الثلاثة أنفار المذكورين أولا أعلاه يوم الثلاثــاء ٣ أوت الجاري، وباشروا دهن الأبواب وقطاين الحديد بالجامع، واستخدموا معهم النفو الرابع أعلاه. وفي اليوم الثالث عشر من أوت سافر الأول للحاضرة وبقي المذكوران بعده إلى أن انتهت الخدمة وسافرا بحيث ذكر في اليوم الثامن عشـــر مــن الشــهر المذكور، ويصل جنابكم صحبة هذا جريدة في بيان ما صرفه وكيل الوقف في أجــر من ذكر وكراء ركوبهم ومحل سكناهم وغير ذلك، جملة ما بــها ٥٠٤٤٠، ليكـون ذلك في شريف العلم، والسلام.

_ الكتاب ١٩٤ في ١٢ رجب ١٣٣٩ و٢٣ مــارس ١٩٢١: الحمـد لله، لجنـاب الجمعية وبعد. فقد كنت وجهت لجنابكم صحبة مكتوبي عدد ٤٥٥ المؤرخ فـي ٢٧ رمضان و ١٤ جوان ١٩٢٠/١٣٣٨ جريدة فيما يلزم من الإصلاح غير الاعتيادي للجامع الأعظم الذي كان حرره أمين البناء بالحاضرة السيد أحمد الشريف بمحضر جناب المعتمد بالإدارة المحترم الأكمل سيدي العربي بن عبـــد الله ومبعـوث إدارة الآثار القديمة عند قدومهم للقيروان في هذا الشأن وقدر لذلك ٣٠٠٠٠ فرنك، وأعلمت الجناب بأنه وقع إنجاز الفصل الثالث من الجريدة المذكورة عملا بإذن جناب المعتمد، ولم يبق إلا إتمامه بالليقة والتمريق بالجير. وطلبت اعتبار الثلاثيـــن ألفـــا المذكورة بميزان غير الاعتيادي لعام ١٩٢٠ مع تقدير ما يلزم لإصلاح أخشاب بيت السلطان المعز بن باديس المباشر له النجار الحاج محمد جعفر بالحاضرة تحت نظو الإدارة. وإلى الآن لم يرد لى الإذن في الإصلاح المشار إليه. وحيث ضاق الوقت، وكان الإصلاح متأكدا ولا يمكن والحالة ما ذكر زيادة التمهل به خشية سقوط ما تداعى وحدوث أضرار من ذلك. فأطلب من الجناب الإذن في إتمام الإصلاح المومى إليه، كما ألاحظ لجنابكم بأن ما وقع صرفه على ما أصلح من أخشاب بيت المعز بن باديس إلى ٤٦٩,٤٥ منها ٣٠٠ فرنك دفعها السيد أمين المال ووردت لى فيها تذكرة قرض عدد ٢٤٣٢ صحبة بردرو جانفي الملحق لعام ١٩٢٠، وهذان المبلغان مرسومان بجريدة خاصة وإقامتهما بدفتر الوقف متوقفة على إذن جنابكم، والله يحرس مجدكم، والسلام. محمد العلاني بالنيابة

— الكتاب ٢٧١ في ٢٦ ذي القعدة ١٣٣٩ و٢٨ جويليه ١٩٢١: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فالمنهي لجنابكم أن البعض من سقوفات بيت الصلاة بالجامع الأعظم القديمة زالت سدايدها التي بين رؤوس الأعواد وبعض إزاراتها واتخذت العصافير محلاتها أعشاشا، فحصل ضرر للمصلين من تساقط أوساخها وفضلاتها على ثيابهم أثناء أدائهم لفريضة الصلاة كما تلوثت الحصر التي تؤدى عليها تلك الفريضة. وبسبب ذلك أذن إمام الجامع وهو فضيلة مولانا الشيخ باش مفتى بسدم

المحلات المذكورة لمنع العصافير عنها. وبموجبه وجهت أمينا لمعاينة ما ذكر وتقدير ما يلزم من المصاريف لتجديد ما زال من لوح السقوفات المشار إليها وسدم الثقب الموجودة بها، فقدر لذلك ٣٥٠ فرنكا بالتقرير الواصل لجنابكم صحبة هذا. وعليه فأطلب من الجناب الإذن بصرف المبلغ المذكور على ما ذكر، وقد وقع الشروع في الخدمة حيث لاحظ جناب الشيخ باش مفتي بوجوب المبادرة برفع الضرر، ليكون ذلك في شريف العلم، والله يحرس مجدكم، والسلام.

محمد العلاني بالنيابة

ـ من جريدة الميزان الغير اعتيادي لأوقاف القيروان عن عام ١٩٢١:

170٠٠ فرنك ما يلزم صرفه لإصلاح بنايق ٦ أقواس الجوفية من وجه البرطال الشرقي الوضع بصحن الجامع وتقعيد سواريها الإثنتي عشرة لتداعي جميع ذلك، وهدم أقواس البرطال الشرقي عن الصومعة، ووجه الخزنة الشرقية عنه، وإعادة بناء الجميع بالصجر المنقوش لتداعيها، وهدم الفارسيتين المتداعيتين الكائنين بالجدار الشرقي من خارج الجامع وإعادة بنائهما وتلييقهما بالجير مع ترقيع بقية الجدار بالليقة. وهدم قوس وسواري الباب الأوسط الكائن بالبرطال الشرقي الوضع من صحن الجامع الأعظم المذكور وإعادة بنائه بالحجر المنقوش وذلك لتداعيه، وإصلاح وجوه ٤ عرصات قبة باب بيت الصلاة الشرقي المجاور لزاوية ريحانة بالحجر المنقوش لوقوع انهراش كثير بها، ويلزم لذلك كله نحو ٢٧٠٠٠ فرنك.

ملاحظات: أكيد جدا، لا يقبل التأخير وهو غير الفصول التي حررت بالجريدة التي وجهت لجناب الجمعية صحبة مكتوب النيابة عدد ٥٥٥ المؤرخ في ٢٧ رمضان و٤١ جوان ١٩٢٠/١٣٣٨ وطلب اعتبارها بميزان عام ١٩٢٠ عدى فصل واحد منها وهو الثالث وقع إلغاؤه هنا حيث تم إصلاحه ووافق عليه جناب الجمعية بالمكتوب عدد ٣٤٤ المؤرخ في ٢٢ أوت ١٩٢١.

- الكتاب ٤٨٠ في ٣٠ محرم ١٣٤٠ و٣ أكتوبر ١٩٢١: الحمد شه، إلى جنساب الجمعية وبعد. فإن أمين الرم والبناء قرر بأن الفارسيات الكائنة بالجدار الشرقي الوضع من خارج الجامع الأعظم متأكد جدا هدمها وإعادة بنائها وليقتها وترقيع ليقة بقية الجدار المذكور بالجير من الآن حيث أنها تداعت وصارت مما يخشى منه الضرر على المارين، وبناء على ذلك فنطلب الإذن بتلافي هذا الخطر على أن يحصل الإذن بصرف ٢٠٠٠٠٠ فرنك من المقدار ٢٧٠٠٠٠ المقدرة، لمباشرة ذلك من الآن ورسم المصروف بدفتر الوقف حتى يحصل الإذن بالباقي. ونلاحظ لجنابكم بأن هاته الإصلاحات متأكدة من أمد بعيد ودار فيها عدة مخابرات في للزوم إصلاحها، وآخر ذلك مكتوب النيابة عدد ١٩٢٠ المؤرخ في ٢٢ مارس ١٩٢١، وبناء على قرب إبان نزول الأمطار فقد لزم تحرير هذا، ليكون جنابكم على علم، والسلام.

لاحقة: وهاته الفارسيات هي من عموم الفصل المقدرة له ٢٧٠٠٠,٠٠ فرنك بجريدة الميزان غير الاعتيادي عن العام الجاري الموجهة صحبة مكتوب النيابة عدد ٥٥٦.

- الكتاب ١٨: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

تونس في ٩ ربيع الثاني ١٣٤٠ وفي ١٠ ديسمبر ١٩٢١. من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب القيروان

وبعد، فالذي نعلمكم به هو أن جناب المحترم مدير الآثار العتيقة سيتوجه للقيروان صحبة حفيظ متحف باردو المسيو برادير يوم ١٧ ديسمبر الجاري للتأمل صبيحة الغد مما يلزم إجراؤه من الإصلاح بالجامع الأعظم، وعليه فإنا نوصيكم ببذل الجهد في القيام معهما بما يلزم ومدهما بالإعانة، وسيكون جريان نظرهما في بادي الأمر على فارسيات الجامع المذكور وقصدهما ابتداء هدمها والشروع في بنائها بمحضرهما. وعليه فلتجر ما يلزم لإحضار معلمي بناء (٢) وعشرة عملة بصبيحة

يوم ١٨. كما تعاونوهما على جمع ما يرون أخذه من الأسفار العتيقة وغيرها مسن اللوح المنقوش ووضعه بصندوق يأخذانه معهما للحاضرة بقصد توقيف سريان السوس به ببعض العقاقير أو تسليمه لمن يأتي بمثله. أعلمناكم بذلك لإجراء عملك على ما تضمنه هذا المكتوب، وتستعينون في المفاهمة معهم بمترجم النيابة وتتحروا غاية التحري فيما تتلقونه من الإرشادات حتى يجتنب التلبس أو سوء الفهم، ودمت بخير، والسلام.

— الحمد لله، بيان فيما تسلمه جناب مدير إدارة الآثار القديمة من القطيع العتيقة المذكورة أسفله الموجودة بالجامع الأعظم، وذلك في ٢١ ديسمبر ١٩٢١:

صندوق مجلد بالجلد له حلق عتيق.

نصبة طبق من نحاس به كتابة بالكوفي تظهر على ضوء القناديل عندما توضع به. قطع نحاس من أدوار ثرية بها نقش عربي قديم ومبخرة قديمة.

جميع الفصول الثلاثة وضعت بصندوق واحد.

ووضع بصندوق ثان الفصلين الآتيين:

البعض من ألواح دفف أسفار المصاحف مكتتبة بالقلم الكوفي عتيقة.

قطع لوح من درج قديمة للمنبر.

ووضع بصندوق ثالث الفصلين الآتيين:

البعض من ألواح دفف أسفار المصاحف المذكورة.

وقطع عتيقة منقوشة من قطع أجناب المنبر.

ووضع بصندوق رابع ما يأتي:

أعواد عتيقة كانت منتصبة على حافتي المنبر.

ركائز منقوشة للمنبر. والبعض من قطع ألواح من سقف الجامع مدهونة بدهن قديـــم ابل عتيق.

ووضع بصندوق خامس:

بقية ألواح دفف المصاحف المذكورة.

وبقية درج المنبر القديمة.

- الحمد لله، تقرير في إصلاحات أذن بإجرائها جناب مدير إدارة الآثر القديمة بالجامع الأعظم بالقيروان وحررت هنا بإملاء أمين البناء السيد الحاج علي بو. دخلن في ربيع الثاني وديسمبر ١٩٢١/١٣٤٠:

أولا: تنظيف وتنظيم الأخشاب العتيقة الموضوعة بالخزينة الغربية عـن صومعـة الجامع، وتنظيف قاعة الخزينة المذكورة لوضع تلك الأخشاب بها منظمة، ونقل مـا دونها من الأخشاب كاللوح الطرطوشي وقوالب الأقواس وغيرها للميضاة المعروفـة بميضاة الحفيان داخل الجامع، وفتح شباكين بالخزينة المذكورة بالجدار الغربي منها لتكتسب الضوء والهواء من الصحن الغربي عنها الكائن بميضاة الحفيان، وتنظيف الصحن المذكور وميضاة الحفيان المذكورة، وإبدال قنطرة من إحدى مساكب ميضاة الحفيان المحمول عليها السقف، وقدر الأمين المذكور لمصاريف ذلك اثني عشر مئة فرنك (١٢٠٠٠٠).

ثانيا: جعل باب المتحف، وهو الخزينة الشرقية عن الصومعة الموضوع بها قطع من أخشاب المنبر العتيق شباكا، وجعل شباكها الغربي عن الباب المذكور بالقوس على الشكل القديم بالحجارة المنقوشة كباب الخزينة الغربية عن الصومعة، وقدر الأمين لذلك خمسمئة فرنك (٠٥٠٠,٠٠).

ثالثا: إزالة العشب النابت بشقوق بعض فرشة الجهة الجوفية من الصحن المفروشة بالبلاط المالطي، وتنظيف بعض بلاط الفرشة الذي وقع به (الخز) وإعادة فرشة التربيعة القبلية من البرطال الشرقي الوضع من الصحن بالرخام حيث أن رخامها القديم وقع به تكسير كثير، وقدر الأمين المصاريف لذلك ألف فرنك واحد (١٠٠٠٠٠).

⁽٣٥) التربيعة: الفتحة من المجاز.

رابعا: رام جناب مدير إدارة الآثار القديمة جعل باب وشباك للخزينية المذكورة بالفصل الثاني أعلاه على الشكل القديم، ووقع اختياره على باب وأحد شباكين بدار عتيقة لبعض القيروانيين، غير أن صاحب الدار أبى إعطاء شباك واحد إلا الشباكين معاكي لا يفسد منظر محله، على أن يجعل له باب وشباكان عوضهما. وقد وافق جناب المدير على أخذ الشباكين وتركيب أحدهما للخزينة، مع الباب وإبقاء الشباك الآخر لما عسى أن يحتاج إليه، وأن يجعل باب وشباكان عوضهما لصاحب الدار، وقدرت قيمتها مركبة بمحلها سبعمئة فرنك (٧٠٠).

خامسا: إصلاح ٦ بنايق الأقواس الجوفية من وجه البرطال الشرقي الوضع بصحن الجامع بالحجر المنقوش وتقعيد سواريها الإثنتي عشرة لتداعي جميع ذلك، وهدم أقواس البرطال الشرقي عن الصومعة ووجه الخزينة الشرقية عنه وإعادة بناء الجميع بالحجر المنقوش لتداعيها أيضا، وهدم الفارسيتين المتداعيتين الكائنتين بالجدار الشرقي من الجامع من خارجه وإعادة بنائهما وتلييقهما بالجير مع ترقيع بقية الجدار المذكور بالليقة. وهدم قوس وسواري الباب الأوسط الكائن بالبرطال الشرقي الوضع من صحن الجامع وإعادة بنائه بالحجر المنقوش وذلك لتداعيه، وإصلح وجوه ٤ عرصات قبة باب بيت الصلاة الشرقي المجاور لزاوية ريحانة بالحجر المنقوش عرصات والهدر المنقوش وذلك تداعيه، وإصلاح وجوب عرصات المنابع وإعادة بنائه بالحجر المنقوش وذلك لتداعيه، وإصلاح وجوب عرصات المنابع وإعادة بنائه بالحجر المنقوش وذلك لتداعيه، وإصلاح وجوب عرصات والمنابع وإعادة الشرقي المجاور لزاوية ريحانة بالحجر المنقوش وقدر لذلك نحو ٢٧٠٠٠٠٠ فرنك.

_ الكتاب ٧٩٩ في ٢١ ربيع الثاني ١٣٤٠ و ٢٢ ديسمبر ١٩٢١: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من نائب جمعية الأوقاف بالقيروان إلى سيدي رئيس جمعية الأوقاف: وبعد، فقد بلغ مكتوب الجناب عدد ١٨٥ المتضمن أن جناب المحترم مدير الآثار العتيقة سيتوجه للقيروان صحبة حفيظ متحف باردو يوم ١٧ للتأمل صبيحة الغد لما يلزم إجراؤه من الإصلاح بالجامع، ولمباشرة جمع الأسفار العتيقة وغيرها مسن اللوح

⁽٣٦) عرصات: دعامات، مفرده عرصة: دعامة.

المنقوش ووضعه بصندوق يأخذانه معهما للحاضرة، وأذن الجناب بإمدادهما بيد الإعانة إلخ. وأعلم الجناب أنهما قدما للنيابة صبيحة يوم ١٧ على الساعة ٨ وبعد اقتبالهما توجهت معهما صحبة مترجم النيابة وأمين البناء بها إلى الجامع الكبير حيث وقع التأمل من الجامع داخلا وخارجا ومن المكتبة العتيقة ومن المنبر والإصلاحات التي كانت وقعت به ومن خزنة المتحف الذي بالصحن وما حواه من الآثار، واستمر بالشروع فيها، وهي المحررة بالتقرير المصاحب لهذا وبه ما يلزم صرفه بتقدير الأمين، فالفصول الأربعة الأولى غير مقدرة بالميزان والفصل الخامس مقدر بغير الاعتيادي كما بالجريدة الموجهة صحبة مكتوب النيابة عدد ٥٥٦ ... وأعلم الجناب أن أحد الخدمة في هدم الفارسيتين الخارجيتين عن الجامع المذكورتين بالتقرير المذكور سقطت حجارة منه فأصابت إصبع يده صبيحة يــوم ١٨ بمحضــر جنــاب المدير والحفيظ والأمين حال تفقدهم فذهب به الوقاف إلى المستشفى صحبة جنـــاب المدير وهو أوصى به الطبيب وأشار بإقامة أجره إلى أن يخرج من المستشفى ثم عاده المسيو برادير وسأل عنه الطبيب فحقق له أن لا بأس عليه سوى أن أنملته قصمت ولا ضير في ذلك. وقد جمع المسيو برادير بعد سفر المدير قطع المنبر العتيقة التي كانت أبدلت بغيرها وقطع مبخرة وثرية مكسرتين وكلها من النحاس كانتا بالمتحف وقطع الأسفار القديمة ووضعها بخمسة صناديق، صنعها له النجار وأخــــذ لوحها من خزنة المواد. ثم بعد ذلك حملت له الصناديق إلى محطة القطار على كريطة، حيث رجع يوم ٢٢ إلى الحاضرة على نية الرجوع بعد شهر لتفقد الأعمال بعد تسليمه تقريرا في الخدمة للأمين. وتصل الجناب صحبة هذا جريدة في الأشياء التي رفعها بالصناديق المذكورة، وعليه فأطلب من الجناب الإذن بإقامة ما هو مقدر بالميزان الغير اعتيادي بضلعه وبإتمام بقية الأعمال المقررة وإقامة مصاريفها إما بجريدة وقتية إلى حلول العام المقبل فتقام بالاعتيادي، وإما بغير الاعتيادي للعام الجاري إن أمكن الحاقه به، والنظر الأكمل لكم. كما أطلب الإذن بتوجيه عدد ٥

صناديق كرطونة كالتي بخزينة المكاتب بالإدارة لحفظ الأوراق العتيقة بها بمكتبة الجامع. وقد لاحظ جناب المدير عند تفقده للجامع أن كوادرات بيت السلطان (Panneaux Maqsoura) التي تسلمها النجار سي الحاج جعفر ما زالت عنده بتونسس، ولما طلبه بإرجاعها أجابه بأنه لم يتوصل بأجره إلى الآن، وطلب إحضارها من عنده وعليه فأطلب من الجناب الإذن بإنهاء المسألة معه وإعمال ما يظهر للجنساب في شأنها، والله يحرس مجدكم، والسلام.

_ الحمد لله، ۲۲ ديسمبر ۱۹۲۱:

السيد وكيل الجامع الأعظم، السلام عليكم وبعد، فالمراد منكم المحافظة على العمل بمقتضى الإرشادات الآتية طبق إشارة جناب مدير الآثار وهي:

أولا: التنبيه على وقادي الجامع بأنه إذا سقط شيء من الأسطوانات أو الحجر أو الكذال أو الجليز أو غير ذلك فإنهم يحفظونه ويبادرون بإخباركم عنه وأنتم تعلمونني به.

ثانيا: التنبيه على المذكورين بمنع السائحين من الصعود على المنبر.

ثالثا: التنبيه على المذكورين بتنظيف الصحن من الحشيش النابت به وعدم إبقائه كلما نبت منه شيء.

وبعد إطلاعكم على هذا فلتأخذوا منه نسخة تبقونها عندكم كي لا تقع الغفلة من ذلك وتمضون بهذا وترجعونه إلى، والسلام.

من الكتاب ٩٨ في ١١ جمادى الثانية ١٣٤٠ و٩ فيفري ١٩٢٢: الحمد شه لجناب الجمعية وبعد. فتبعا لمكتوبي عدد... المجاب به عن مكتوب الجناب عدد ٢٦ المتضمن صدور الإذن بإجراء الإصلاحات التكميلية اللازمة للجامع الأعظم، وهي التي لاحظها مدير الآثار، ويرى الجناب المبادرة بها شيئا فشيئا على نظر مهندس إدارة الآثار... أعرض على شريف علمكم أنه وقع الشروع في إصلاحات الجامع الأعظم طبق ما أذن به الجناب وقرره مدير الآثار وحرر فيه المهندس مثالا كما بمكتوبي عدد ٧٩٩ عام ١٩٢١. والآن بصدد تلييق الجدار الشرقي خارج الجامع

وتحضير الرخام لإعادة فرشة تربيعة البرطال القبلية وتبديك باب بيت الآثار بالصحن، وبقي إصلاح بنايق الأقواس الجوفية من وجه البرطال الشرقي واسطواناتها السراء وأقواس البرطال الشرقي بالنسبة للصومعة ووجه الخزينة بالحجر المنقوش، وقوس وأسطوانات الباب الأوسط بالبرطال المذكور و عصلت لقبة باب بيت الصلاة المجاور لزاوية ريحانة. وقد وعد مهندس الآثار بالرجوع بعد شهر من يوم ۲۰ ديسمبر المنصرم ليقع الشروع فيما ذكر على نظره. وحيث أن المدة الباقية من الأشهر الملحقة قصيرة ويلزم إتمام الإصلاح الغير اعتيادي فيها، فإني أطلب من الجناب المفاهمة مع مدير الآثار في توجيه المهندس لإتمام ما ذكر على نظره طبق رغبته. ثم إنه بمناسبة العزم على زيارة رئيس الجمهورية للقيروان في أفريل المقبل، فقد اجتمعت بالسيد العامل للمفاوضة في تبييض أماكن الحبس بالجهات التي سيزورها... على أنه يمكن تأخير بناء وجه الخزينة التي بصحن الجامع الأعظم... إن كان الميزان لا يتحمل... ولا باس بالإذن بالمناجزة في التعريف بما يراه الجناب، ولكم سديد النظر، والله يحرس مجدكم، والسلام.

- الكتاب عدد 1٤٩ في ٢٧ جمادى الثانية ١٣٤٠ و ٢٥ فيفري ١٩٢١: الحمد لله، لجناب الجمعية وبعد. فإن البعض من رخام فرشة الجامع الأعظم وقع به تكسير ولزم تجديده كما بالتقرير الموجه للجناب صحبة مكتوبي عدد ٢٩٩ عام ١٩٢١. وعليه فأطلب من الجناب الإذن بشراء عشرين ميترا من الرخام المعبر عنه بالكروسطة ٢٩ من آخر غلظ مربع الشكل كيل ضلع كل رخامة خمسة وأربعون صانتيميتر، ولا بأس بتوجيه ذلك على الكراريط في أسرع وقت مع التعريف بالثمن وأجرة الكراريط، والله يحرس مجدكم، والسلام.

ـ من الكتاب ٨٧: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وســــلم تسليما.

تونس في ١ رجب ١٣٤٠ و ٢٨ فيفري ١٩٢٢ من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب القيروان

⁽٣٧) رخام الكروسطة: رخام أبيض صاف بدون شوائب، قد تكون تحريفا لـ "كريستال".

وبعد، فقد بلغ كتابكم عدد ٩٨ التابع للمكتوب عدد ٧٨ فيما يتعلق بالإصلاحات التي تعين إجراؤها بالجامع الأعظم على نظر إدارة الآثار... وما تضمنه علمناه... وقد وقع التفاهم مع إدارة الآثار في شأنه ووعد مدير هاته الإدارة بالتوجه للقيروان في مدة قريبة لإمدادكم بالإرشادات التي تطلبونها. وأما مسألة البياض الذي طلبتم الإذن في إجرائها فقد تفاهمنا فيها مع إدارة الآثار، ولاحظت هاته الإدارة بأن بيلض الأماكن التاريخية يلزم أن لا يجري إلا في الجهات المعتاد بياضها عدى البناءات المعتبرة تاريخية فإنه يلزم تمام التحري في بياضها بل يجب أخذ تعليمات في شانها من الإدارة المذكورة أو من ينوبها على العين. وبصفة عامة فإن الحجر المنقوش والأحرش من لا يسوغ بحال تلطيخها بالجير حسب إرشادات من ذكر الشفاهية. وعليه فالمراد العمل بمقتضى هاته الإرشادات مع القحافظة التامة على ذلك، وأن يقام المصروف من الميزان الاعتيادي الجاري، ودمتم بخير، والسلام.

- ترجمة مكتوب في ٧ أفريل ١٩٢٢: من بوبليل نوفو بتونس إلى السيد محمد بن شعبان نائب جمعية الأوقاف بالقيروان.

نتشرف بإعلامكم أنه بناء على إذن جناب الجمعية، قد وجهت لكم أمس التاريخ ١٠٠ رخامة طول ٠,٤٥ في عرض ٠,٤٥ الخارج من تكسيرها ٢٠,٢٥ م، ونرغب منكم قبول ذلك من شركة بون قالمة، ودمتم بخير.

- الحمد الله، (بتاريخ ٢٨ فيفري ١٩٢٣) توجه أمين البناء بإدارة نيابة الأوقاف بالقيروان صحبة النائب وجناب مدير الآثار للتأمل من حالة الجامع الكبير وما يلزمه من الإصلاحات فوجد ما سيوصف بعد..

أولا: قبة المحراب وقع سقوط بجدرانها وتساقطت أحجارها من الجهات الأربع بأعلى السطح، وتشققت بسبب ذلك وتكسر رخام إزار الجهة الجوفية، وشبابيك القبة (الإثنى عشر) بليت بالكامل، وظهر أن بقاء هذه الحالة يترقب زيادة السقوط فيما

⁽٣٨) الأحرش: الخشن، الغير منحوت أو مشذب.

ذكر. وعليه فيلزم تعويض ما سقط وما انعدم من الأحجار المذكورة وتلحيم وليق الشقوق التي بالجدران المذكورة بالجير الأنور والسيمان المناسب لليون الحجارة، وتعويض ما تكسر من رخام إزار الجهة الجوفية، وجعل ١٢ شباكا من اللوح جديدة يكون صنعها مثل الشبابيك التي بالجدار الشرقي من بيت الصلاة بالجهة القبلية عن زاوية ريحانة طبق ما أشار به مدير الآثار، والقدر اللازم لذلك ٢٥٠٠،٠٠ فرنك. ثانيا: الجدران الثلاثة المحيطة بأعلى قبة باب بيت الصلاة الشرقي المجاور لزاوية ويحانة متداعية ويخشى سقوطها ولحوق الضرر منها وكذلك القبة المذكورة وجدرانها الأربعة التي بأسفلها، فقد وقع بها ميلان وبناؤها قديم وبالتراب، ويخشى سقوطها فجأة، وعليه فيلزم هدم الجدران الثلاثة المحيطة بأعلى القبة، وهدم القبة نفسها وجدرانها الأربعة المذكورة إلى سطح بيت الصلاة، ويكون الهدم على الكيفية الآتية: وهي أن تقع المحافظة على الأحجار التي بالوجهين الشرقي والقبلي المحيطين والأسطوانات التي بهما المقامة عليها الأقواس التي بوجوه الجدارين والأسطوانات التي بهما المقامة عليها من التكسير والتعليم عليها لإرجاعها كما كلنت،

ثالثا: الحجارة المنقوشة التي بأسفل ٤ عرصات قبة الباب المذكور سقط بعضها من قديم ووقع سدم مكانه بالجير والآجر والباقي بعضه وقع به تشقيق وتكسير، ولذلك يلزم إزالة السدم المذكور وإعادة العرصات كما كانت عليه أو لا بحيث أن ما انعدم تجدر له أحجار منقوشة كالسابقة وما يمكن إرجاعه من الحجارة المتشققة يرجع طبق ما أشار به مدير الآثار. والقدر اللازم لذلك ١٧٠٠,٠٠ فرنك.

ولذلك يلزم على خصوص هذه العملية صرف ٨٠٠ فرنك.

رابعا: قوس وعرصات الباب الجوفي الوضع من الجهة الشرقية من الجامع، والفارسية الجوفية عن الباب المذكور متداعية للسقوط ووقع بها تشقيق كبير وميلان، ويخشى سقوطها على المارة. وعليه فيلزم هدم القوس والعرصات والفارسية المذكورة وبناء أساسات لها، وإعادة بناء الجميع كما كانت عليه أولا مع المحافظة

على حجارة وجه القوس المنقوشة طبق ما أشار به مدير الآثار، والقدر اللازم لذلك ٢٠٠٠٠٠ فرنك.

- الكتاب ۱۲۱/۱۲۱: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلــه وصحبــه وسلم تسليما. تونس في ۱۲ رجب ۱۳٤۱ و ۲۸ فيفري ۱۹۲۳

من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان

وبعد، فقد ورد مكتوب من إدارة الآثار العتيقة يتضمن أن بعض جهات مسن الجامع الأعظم بالقيروان متداعية للسقوط، وهي الجهة التي على طول نهج علي باي، والقسم الأعلى من باب ريحانة الذي سقوطه يؤدي إلى سقوط ضريح السيدة ريحانة. وأن القبة الكبرى التي على المحراب يلزم إصلاحها لوجود القطر بها. وعليه فالمراد التفاهم مع الإدارة المذكورة إما مشافهة بواسطة نائبها إن كان لها نائب هناك أو بطريق المكاتبة في شأن هدم ما يلزم هدمه خشية حدوث الضرر والمبادرة بهدم ذلك. أما البناء فلا يمكن الآن لعجز الميزان وقد كاتبنا الإدارة المذكورة بذلك وطلبنا منها إمدادكم بالإرشادات اللازمة في شأن هدم ما يلزم هدمه، والسلام.

- الكتاب ٢٨٣ في ١٣ ذي القعدة ١٣٤١ و٢٧ جوان ١٩٢٣: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الفاضل الزكي الأكمل سيدي محمد الهادي الرياحي رئيس قسم الرم والشراءات، بعد إهداء واجب السلام أنهي إليكم أن السيد الحاج محمد جعفر النجار بالحاضرة وصل إلى القيروان في منتصف يوم الأحد ٢٤ الجاري، وفيه وصلت عشرون تطبيقة لبيت العدة بالجامع الكبير على طريق الكميونة بالسمي، وهي التي كان رفعها من المكان لإصلاحها بتونس، واسترجع التوصيل الذي كان سلمه فيها للوقف فاستخرجتها بدون مصاريف. وفي صبيحة اليوم الموالي شرع النجار المذكور في تركيبها بأماكنها، واستغرق في مباشرة ذلك يوما ونصفا بحيث أنه انتهى في منتصف يوم ٢٦ الثلاثاء، والسلام.

- الكتاب ٤٨٠ في ١٨ جمادى الأولى ١٣٤٢ و٢٧ ديسمبر ١٩٢٣: الحمد شه إلى جناب مدير الآثار العتيقة وبعد، فبناء على رغبتكم بقرب انتهاء بناء الباب الذي وقع الشروع فيه سابقا من الجامع الكبير ليمكن التفاهم فيما بعد في كيفية بناء باب ريحانة، أعلمكم بأن الباب الجاري بناؤه الآن سيتم بناؤه بعد مضمي ١٠ أيام مسن تاريخ هذا المكتوب، لتكون على علم، والسلام.

- من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي المتأكد لعام ١٩٠٤: ١٨٠٠،٠٠٠ فرنك يلزم لهدم الأقواس الستة الأولى من الجهة الجوفية من البرطال الشرقي الوضيع الكائن بصحن الجامع وإعادة بنائها بالحجر المنقوش كما كانت وإزالة سقف البرطال الشرقي عن الصومعة بالصحن، وهدم قوسيه، وإعادة بنائهما بالحجر المنقوش، وتسقيف البرطال باللوح وطرح سطحه.

- تقرير أمين البناء على بو دخان في ٦ سبتمبر ١٩٢٥: الحمد شه، باستدعاء من الفاضل الشيخ السيد نائب الجمعية بالقيروان توجه فقير ربه أمين البناء بها للجامع الأعظم للتأمل مما يلزم لإصلاح فرشة صحنه، فقرر أن جانبا من الفرشة الجوفية عن المنكسر انتثر غالبها، فيلزم إصلاحها وإعادة فرشة الرخام المستدير بالمنكسر، والقدر اللازم لذلك ١٠٠٠،٠٠ فرنك.

- أذنت الجمعية بإصلاح الفرشة بكتابها ٧٩٣ في ١ ربيع الثاني و١٨ أكتوبسر ١٩٢٥، وفي أسفل هذا الكتاب كتب أحمد زروق وكيل أوقاف الجامع الأعظم: الحمد شه، وقع الشروع في إصلاح الفرشة يوم الأربعاء ١٠ نوفامبر ١٩٢٥.

_ من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٢٦:

• قرر الأمين أن بفرشة بيت الصلاة بالجامع الأعظم تحفير، والسبب في ذلك هـ و كون الفرشة القديمة بالآجر الأغلبي، وقد انكسر الآجر وكثرت الحفر حتى تصـرر المصلون، وانعدمت الحصر، فيلزم إعادة الفرشة بالجليز الثلثي الكبير ذي ٢٠ سم٢،

- والمصاريف اللازمة لذلك من ثمن الجليز والرمل وأجور العملة ١٨٠٠٠،٠٠ فرنك، على أن مساحة بيت الصلاة ٢٥٨٠، (يجب إتمامه من العام الجاري ١٩٢٦).
- كما قرر لزوم إزالة القوسين الشرقيين عن الصومعة بالجـــامع المذكــور مــع سواريهما وإعادة تأسيسها وتركيب السواري والأقواس، ويلزم لذلك من أجور العملــة والمواد ٣٠٠٠,٠٠٠ فرنك، حيث أن حجر الأقواس منحوت سابقا. (يجب إتمامه فـــي العام الجاري ١٩٢٦).
- كما قرر إزالة الأقواس الستة الجوفية الوضع من البرطال الشرقي من صحن صحن الجامع المذكور، وإزالة سواريها وحفر الأساسات والتأسيس وتركيب السواري ونحت حجارة الأقواس وتركيبها، والمصروف على ذلك ١٥٠٠،٠٠ فرنك. (يمكن تأخيره للعام القابل ١٩٢٧).
- •كما قرر الأمين أنه يوجد في سقف المسكبة القبلية من بيت الصدلة بالجامع المذكور الشرقية عن المحراب انعدام كثير ناشئ عن أقدمية السقف وعدم مباشرة إصلاحه مع ما كان أصلح سابقا. وقد كان في حدود عام ١٩١٧ عندما وقع إصلاح السقوفات والأقواس الشرقية القبلية من بيت الصلاة، وقع الكشف عن البعض من رؤوس الأعواد المسقفة بها المسكبة المذكورة وعن القرمدة التي أسفل الأعواد المؤسسة جوف الأقواس الجوفية الوضع من المسكبة المذكورة، فوجد أن غالبها بلي ولم يبق شيء من رؤوس الأعواد. فيلزم بموجب ذلك تبديل سقوف المسكبة المذكورة، وجعل عدد ٢٤ من أعواد البيشبان طول الواحد ٢٠١٠م وعرضه ٢٠سم، ولم يبق شع القرمدة طول الواحدة ٢٠٠٠م وعرضها ٢٠سم، وغلظها ٢٠سم، والمكبة والإزار والسدايد والتجليد بالبيشبان غلظ ٢٠سم.
 - ۰۲۸,۸۰ عواد البیشبان بها ۲۸,۸۰م۳.
 - ١٨,١٧٦ أعواد القرمدة.
 - ٠٧,٦٥٠ التجليد والإزار والسدايد.
 - ٥٤,٦٢٦ م الجملة.

وإن المقدار اللازم لتسقيف المسكبة المذكورة من ثمن الأعواد وأجور العمالة وأثمان المواد وتنجير السقف ٢٨٠٠٠،٠٠ فرنك. (يمكن تأخيره للعام القابل ١٩٢٧). حالكتاب ٢٥٠ في ٥ ربيع الأنور ١٣٤٥ و١٣ سبتمبر ١٩٢٦: الحمد ش، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد ورد مكتوب الجناب عدد ١١٠٨/١٠٠٨ في التعريف بأن أهالي القيروان عرضوا على جناب الوزارة أن أرض بيت الصلاة بالجامع الكبير بالمكان على حالة خراب، وأنها لكثرة ما بها من الاحديداب صارت أعضاء المصلين لا تتمكن من السجود عليها لأداء الفرائض، وأذن الجناب بالتعريف بما هو الواقع تفصيلا وبيان مقدار المصروف اللازم لإصلاح ما ذكر، وهل يتحمله ميزان النيابة إلىخ. وأعلم الجناب أن فرشة بيت الصلاة من الجامع المذكور كانت قدرت في غير اعتيادي العام الجاري، وقدر لها ١٨٠٠٠، فرنك، وقد ورد الإذن بالموافقة على ذلك أخيرا بمكتوب الجناب ١٠١٠/١٠٠٠ على طريق قسم الاستخلاص مؤرخ في ٩ سبتمبر الجاري، وأجيب عنه بمكتوب عدد ٩٩٧ في ١١ سيتمبر الجاري، والمسلام.

- يوم الاثنين في ٣ ربيع الثاني و ١١ أكتوبر ١٩٢٦/١٣٤٥: الحمد شه، تقرير شروط وفقة إصلاح قوسين بالبرطال الشرقي عن الصومعة بالجامع الأعظم:

- إزالة رصة سطح البرطال المذكور وتخفيف التراب منه وتعليق السقف وهـــدم القافون "" .
- إزالة القوسين المذكورين والسواري بعد التكعيك أو العرصتين الشرقية والغربية عن الأقواس، وحفر أساسات العرصات والسواري في عمق ام وطول بهذر ورمل الوادي والشرشور الذي هو من نوع الآجر القديم، وتركيب السواري وبناء العرصات وتركيب الأقسواس بالحجارة

⁽٣٩) القافون: ستارة حول السطح، قليلة الارتفاع، حوالي ٣٠سم.

⁽٤٠) تكعيك السواري: تدعيمها بأن يحاط كل عمود (سارية) بجدار دائري سماكته ١٠سم لتدعيمه، فيصير مقطع الجدار على شكل كعكة، لذلك دعيت العملية بـــ "التكعيك".

المنقوشة الجديدة. أما العرصات فتكون بحجارتها القديمة والنقص يعوض بالحجارة التي ستزال من الأقواس، وبناء القافون كما كان وردم السطح ورصته وطرحه بالجير.

على المقاطع تعرية السطح وتعليق السقف وإزالة الأقواس والسواري وحفر الأساسات وبنائها وتركيب السواري وبناء الأقواس والقافون وردم السطح وطرحب بالجير وبناء الحجارة المنقوشة بالعرصات والأقواس وما فوقها بالجير ورمل الباطن للأقواس وما فوقها، وأما حجارة الأقواس فتكون بالجير فقط المعبر عنه باللصاق وطرح السطح بالجير والرمل الباطني أن والنسبة في الخلط:

أما للبناء فلميتر الجير الواحد ٥ أمتار رمل الوادي.

وللطرح فلميتر الجير الواحد ٤ أمتار رمل الباطن.

وعلى المقاطع أيضا أجرة النقاش اللازم استعماله لقص رؤوس الحجارة القديمة والجديدة ونحت ما ينقص من حجارة الأقواس الجديدة، كما يتعين عليه مباشرة الخدمة بنفسه والاستعانة عليها بمعلمين ماهرين يشاركونه في النظر والعمل، ويكون أجرهم عليه. وإن أعلمكم الوقاف بتخلي المقاطع أو تخلف عن المباشرة بنفسه، فللوقف رفع الأمر إلى السيد العامل وتعويضه بمعلم آخر يكون أجره علي المقاطع خاصة. وعلى المقاطع التحري في صحة العملة والتحرز مما يجلب لهم المضرة التي الوقف منها بريء. على الوقف ما يلزم من الحجارة للأقواس والحمارات للسرير والقوالب والبندارات واللوح والطرطوشي اللازم للخدمة التي مدتها شهر واحد ونصف.

- من جريدة فيما صرف على الإصلاح غير الاعتيادي في عام ١٩٢٦ الإداري: قوسا البرطال الشرقي عن الصومعة، في ١١ أكتوبر ١٩٢٦، /١١٧/ فرنك: إلى المعلم أحمد الجريدي ٣٠، والمعلم النقاش عمر السنوسى ٥٠، والأجيرين فرج بلقاسم

⁽١٤) طرح السطح بالجير والرمل الباطني: فرش عدسة بسماكة ٢-٣سم فوق السطح مؤلفة من الجير والرمل الذي يجلب من وادي الباطن الواقع شمال غرب مدينة القيروان، ويدعى أحيانا بوادي المالح.

٢٠ وأحمد قويعة ١٧، أجرهم عن تنظيم الأحجار القديمة المزالة من قوسي البرطال أعلاه على الرمل فوق الأرض على الهيئة التي كان عليها القوسان قبال هدمهما، فالأول منهم عن يوم ونصف والباقون عن يومين.

ملاحظات: لم تتم خدمة القوسين وذلك لأنه بعد الشروع فيهما وهدم القوسين المذكورين أذن العمدة الشيخ السيد الطاهر السعيدي بتفقد الأوقاف على طريق التلفون بتوقيف أشغال الترميم إلى أن يقدم جناب مدير الآثار العتيقة، حسبما وقع تعريف جناب الجمعية بذلك بمكتوب النيابة عدد ٩٠١ المؤرخ في ٢٧ أكتوبــر ١٩٢٦، ثــم ورد منها مكتوب عدد ۱۲۳۵۸ مؤرخ في ٣ نوفمبر ١٩٢٦ صادر على طريق الاستخلاص يتضمن أن مدير الآثار يقدم للقيروان في اليوم الخامس من نوفمبر للاطلاع على ما ذكر، وأن يقع العمل بإرشاداته. ولما قدم المدير المذكور في اليوم المعين واطلع على ما وقع إجراؤه أعرب عن عدم استحسانه لهدم القوسين قبل أخذ صورتهما وأشار بتنظيمهما على الهيئة التي كانا عليها بحجارتهما القديمة على بساط الأرض قبل الشروع في بنائهما ثم يقع استدعاؤه للنظر في الحجارة القديمــة التـي يمكن بقاؤها، وفيما يلزم تعويضه منها بحجارة جديدة، حسبما أعلم جناب الجمعيـــة بتفصيل ذلك بمكتوب عدد ٩٤٠ مؤرخ في ٨ نوفمبر ١٩٢٦. وقد وقع إتمام ما أشــــار به المدير في شأن ذلك وطلبت من جناب الجمعية الإذن بمخاطبته بالقدوم للنظر في أمر الحجارة طبق إشارته وذلك بمكتوبين عدد ١٠٥٤ مؤرخ في ٩ ديســـمبر ١٩٢٦. وعدد ٦٢ مؤرخ في ٣٠ جانفي ١٩٢٧، فلم يقدم، ولذا بقيت الخدمة موقوفة. هـــذا وإن المقاول على هاته الخدمة توصل بـ ١٦٥٠,٠٠ فرنكا معلوم قسط ونصف قسط، وبقى له مثل ذلك ١٦٥٠,٠٠ فرنكا.

- يوم الاثنين في ٣ ربيع الثاني و ١١ أكتوبر ١٩٢٦/١٣٤٥: الحمد شه، تقرير شروط وفقة فرشة بيت الصلاة بالجامع الأعظم:

إزالة الحجارة المفروش بها بيت الصلاة وتحويلها للمصلى الشرقي المفتح ووضعها بوسط صحن المصلى المذكور. وفرش بيت الصلاة بالجليز الثاثي الذي هو من نوع الآجر، ومساحة كل جليزة ٢٥ صانتيمات مربعة ومساحة بيت الصلاة من نوع الآجر، ومساحة كل جليزة ٢٥ صانتيمات السواري. وصفة الفرشة هو أن ٢٥٥٥ وهي المراد فرشها وذلك بعد طرح قعادات السواري. وصفة الفرشة هو أن يجعل أولا قدر ٣ سم رمل الوادي، ويضع فوق ذلك البغلي أن المتركب من الجير ورمل الوادي، ويسقي الفرشة بعد ذلك بمرقة الجير. ونسبة خلط الجير بالرمل لميتر الجير الواحد ٥ أمتار رمل الوادي.

- الكتاب ١٠١ في ١٩ ربيع الثاني ١٣٤٥ و٢٧ أكتوبر ١٩٢٦: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فبناء على إذن جناب المتفقد سيدي الطاهر السعيدي على طريق التلفون بتوقيف ترميمات... الجامع الأعظم مع جعل أعداد رتبية للحجر المزال من قوسي صحن الجامع، وقدوم مدير الآثار العتيقة في يوم ٣ نوفمبر القابل إلخ وأعلم الجناب... أن فرشة بيت الصلاة بالجامع الأعظم قد وقع الشروع فيها وفرش منها جانب على شواهدها القديمة لا مرفوعة ولا مخفوضة. وأما القوسين الشرقيي الوضع فقد وقعت مباشرة إزالة الأقواس والعرصات والسواري من الأسبوع الفارط، وأوقفنط

⁽٤٢) البغلي: المونة (جير + رمل).

الآن بمجرد وقوع المكالمة، على أن جعل أعداد رتبية للحجر القديم مــن القوسين المذكورين لم يحصل لنا به علم سابقا، وإن القوسين المذكورين سيقع تجديدهما بحجارة جديدة منحوتة عام ١٩٢١ مثل أقواس بيت الصلاة من الجامع المذكور التي عدتها نحو الثلاثين قوسا، وجددت منذ أعوام على نظر إدارة الأنطيك. وعلى كل حال ستقع المفاهمة في ذلك مع مدير الأنطيك عند قدومه، والسلام.

هذه الترجمة باشرها سي الطيب الطويلي بعدما أصبح معه النسخة الإفرنجية
 ورغما عن ذلك جاءت كثيرة الغلط من حيث قلبه المعاني.

تونس في ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦: من مدير الآثار إلى سيدي مدير الأوقاف بتونس

تفضلتم علي بتوجيه مكتوب مؤرخ في ٢٧ أكتوبر ١٩٢٦ في شأن الخدمات التي أوجبت ربط العلائق بين الجمعية وبين إدارتي بصفة توجب شكركم، ولا يخفى أنه فيما مضى وقع التعاضد على أن نهتم جميعا بفكرة واحدة هي المحافظة على حرمة المعاهد التي لها اعتبار شامخ في ماض زاخر. وقد أيد ذلك سي الطاهر السعيدي متفقد الأوقاف، فما راعني إلا أني دخلت القيروان في ٥ نوفمبر ١٩٢٦ أبصرت بعين التعجب نقيض ما كنت طلبته فيما يخص الجامع الأعظم في جوابي المؤرخ في ١٩ أكتوبر ١٩٢٦ على مكتوب جناب رئيس الأوقاف المؤرخ في ١٨ منه الذي كان عرفني فيه بأنه وقع الشروع في الخدمات المتنوعة بالمعالم الدينية بالقيروان. ولم يكن من الغرض إزالة وإرجاع القوسين الواقعين بالجهة الجوفية الشرقية من صحن الجامع الكبير بالقيروان فقط، إذ أن ذلك أمر لا نفع فيه و تغني عنه قضبان الحديد الماسكة لهما، وكان ظني أنه تقع في ذلك مراعاة الفكرة العاملة لغالب الأهالي المسلمين الذين يرون ذلك منظرا فظيعا.

وكنت لاحظت في ١٩ أكتوبر ١٩٢٦ بأن دأب العملة الإسراع إلى التجديد وأنهم لم يحسوا بالغلطات الفادحة التي ارتكبوها، ولا إشعار لهم بأنه من الواجب قبل الشروع في العمل المهم يلزم إعلامي بتفاصيله أنا أو من ينوبني لتقع مراعاة التعليمات المقررة في ذلك العمل بين الجمعية وإدارتي، والصور المحررة فيه قديما

بصفة توجب التحري في البدء والإعادة. بحيث أن تركيب الأقواس بهاتـــه الصفـة مخالف بالمرة للإرشادات المحررة فيه، خصوصا من جهة وضع الحجر العتيق الذي يشعر مرآه بعهد تأسيس الصحن شكلا منحرفا لم يراع فيه أدنى قاعدة فوتوغرافية.

وقد دل هذا على أن ديدن العملة تعويض الأقواس الثمينة بجديدة يتسارعون الله جلبها من محلات التجارة وتركيبها بصفة تسر الناظرين، على أن هذا الصنيع لا شك أنه أحد الأعمال البربرية المأسوف على ارتكابها والتي أبصرتها من عهد حلولي بتونس. وقد كنت طلبت من نائبكم بالقيروان حث الأمين والعملة على بذل مجهوداتهم في السعي وراء إصلاح ما أفسدوه، وعليهم قبل كل شيء التفتيش في المستودعات على ... على أني سأمدهم فيما يستقبل بالجرم الفوتوغرافي المحرر في دائرتي منذ مدة.

أما ما يتعلق بفرشة بيت الصلاة فإن ذلك أمر وقع الشروع فيه من قبل أن تحرر التعليمات المقررة بمكتوبي المؤرخ في ١٩ أكتوبر ١٩٢٦. وعلى كل حال فإني غاض الطرف عن هذا الموضوع لفواته ولكون الفرشة تغطى غالبا بالحصر، وقد كنت أختار الفرشة الأخرى. لكن في تجديدها فائدة تجارية عادت على العملة رغما عن قصر مدة الانتفاع بها بحيث أنه في أقرب وقت يقع جلب من يباشر إصلاح ما سيفسد منها.

_ الكتاب ٢٤ في ٢٧ رجب ١٣٤٧ و جانفي ١٩٢٩: الحمــد لله، إلــى جنــاب الجمعية.

٤٨٠٠,٠٠ ما يلزم لبياض براطيل الجامع الأعظم وصومعته وقبة باب البهو مسن ظاهرها والقبب الأربعة التي بأبواب الجامع والجدران الخارجية وبياض ميضات الجوفية والشرقية.

وبعد، فقد لزم بياض بالجامع المذكور وميضاته بمناسبة شهر رمضان المعظم الذي قرب حلوله، وبناء على ذلك فقد وجهت أمين الرم والبناء لمعاينة ما يلزم لذلك.

وبعد توجهه حرر تقريرا شخص فيه الجهات اللزم بياضها وقدر مصروفها بالفرنكات أعلاه /٤٨٠٠/. حسبما يصل صحبة هذا التقرير المذكور للإطلاع عليه. وأطلب الإذن بصرف العدد ٤٨٠٠ المذكور وإقامته بالميزان الاعتيادي عن العام 19۲۹ الجاري، والله يحرس مجدكم، والسلام.

- يوم الأربعاء في ١٨ شعبان وفي ٣٠ جانفي ١٩٢٩/١٣٤٧: الحمد شه، تقرير وفقة إصلاح بالجامع الأعظم بالقيروان.

إزالة المنعدم من ليقة الجدار الشرقي الوضع من صحن الجامع وإعادته بليقة جديدة، وإزالة ما انعدم من ليقة الجدار الغربي الخارجي من الجامع والفارسيات التي به وإعادته بليقة جديدة، وإزالة ما انعدم من ليقة الجدار الجوفي والشرقي وإعادتهما بليقة جديدة مع الفارسيات التي بهما، وإزالة ما انعدم من ليقة الدكاكين القبليات الوضع من خارج الجامع والدكة الشرقية الخارجية عنه القبلية عن قبة ريحانة وإعادتهم بليقة جديدة، وإزالة ما انعدم من ليقة الجدار الشرقي من الميضة الشرقية المفتح وإزالة ما انعدم من ليقة الجدارين القبلي والغربي من المصلى وإعادتهما بليقة جديدة وليقة بقية الجدار الغربي من المصلى. الجميع بليقة جديدة، وجملة الليقة بقية الجدار الغربي من المصلى. الجميع بليقة جديدة،

وبياض فناري الصومعة والبراطيل الأربعة التي بصحن الجامع والجدارين الشرقي والغربي ونصف الجدار القبلي من داخل بيت الصلاة، والصحن القبلي عن بيت الإمام، والجدران الأربعة الخارجية من الجامع والفارسيات المتصلة بها، وسطوح القبب الأربعة: قبة البهو والقبتين بالأبواب الطرفية من الجامع وقبة ريحانة، وبياض داخل الميضتين الشرقية والجوفية والجدارين الجوفي والغربي من الميضة الجوفية، وبياض الجدران الثلاثة فالشرقي من الميضة الشرقية والمصلى والقبلي والغربي من المصلى، وترقيع فرشة الدكاكين الشرقية والغربية من خارج الجامع بفرشة ظهر حمار والمساحة ١٢٨م٢.

وعلى المقاطع أثمان الجير الأحمر للليقة ورمل الباطن، للميتر الواحد من الجير زوج أمتار من رمل الباطن، وأثمان الجير الكذال، وأجور العملة والماعون اللازم للخدمة وأجر الرسم، ومدة الخدمة شهر واحد. وعلى المقاطع المحافظة على العملة، وإن قدر الله بشيء فهو المسؤول دون الوقف، وإن تقاعس عن الخدمة العشرة الأيام الأولى فلوكيل الوقف أن يؤاجر من يقوم مقامه في الخدمة، وإن زاد شيء عن مال المقاطعة فيدفعه من ماله الخاص دون الوقف، وإن آل في دفعه يشتكى به، ومصروف معاينته حتى أجر الوكيل عليه دون الوقف، وعلى الوقف إعطاؤه خمسة سلالم ليستعان بها في الخدمة ويرجعها عند التمام.

- في ٢٢ ذي الحجة و ١ جوان ١٩٢٩/١٣٤٧: الحمد شه، هذا تقرير وفقة دهن بعدد ١٦ بابا و ٦ شبابيك وهي بالجدران الخارجية عن الجامع الأعظم وأبواب المصلى والميضتين، والدهن يكون من الوجه الواحد من الخارج كما هي عليه الآن.

أولا باب الطارمة الذي هو باب بيت الصلاة الغربي والباب الثاني الشرقي عنه وعدد ٤ أبواب بالجدار الخارجي وهي الجوفيات عن باب بيت الصلاة، وعدد ٣ أبواب بالجدار الشرقي الذي هو مما يلي طريق بئر تكفة وباب ريحانة، وثلاثة شبابيك بالجدار المذكور بأعلاه من الناحية القبلية، وباب الإمام القبلي المفتح، وزوج شبابيك بالجدار الغربي من أعلاه في طرفه القبلي، وباب المميضة الجوفية المفتح، وثلاثة أبواب بالمصلى اثنان شرقيا المفتح وباب غربي المفتح، وباب الميضة الشرقية المفتح والشباك الذي بها، وجملة مساحة الجميع ١١٥ ميترا مربعا.

ويكون الدهن بالباب الثاني من بيت الصلاة يكون دهنه بزوج أيدي طفلي عائد كما كان، وإن الصفايح والمقبب الذي به يكون بالقرنيز الأكحل كما كان. وأما بقية الأبواب والشبابيك يكون لونه أخضر كاللون القديم، ويكون الدهن باليد الأولى أخضر واليدان الثانية والثالثة أخضر إنكليز أصلا، ويكون كامل الدهن مخدوما على الرقامة.

⁽٤٣) اللون الطفلي: اللون القريب من الأصفر.

وعلى المقاطع أثمان الزيت وألوان الدهن والفوشات والماعون اللازم للخدمة وأجر الرسم، ومدة الخدمة عشرون يوما، وتكون على غاية الاتفاق، فمن خالف ذلك فللوقف أن يكلف من يقوم مقامه في الخدمة المذكورة، وما يلزم من المال الزايد على الوفقة فيؤديه من ماله الخاص مع إحالته لدى المحاكم ذات النظر وكامل المصلويف عليه حتى أجر الوكيل.

- من تقرير في ١٥ ماي ١٩٣٠: الحمد شه، بمناسبة قدوم جناب الهمام الأعسز المنتخب الأكمل سيدي علي السقاط مدير جمعية الأوقاف لبلد القيروان... وبالحلول بالجامع الأعظم لاحظ الشيخ محمد الطاهر صدام نائب أوقاف القيروان لجناب السيد المدير انعدام سقف المسكبة القبلية الشرقية عن المحراب، فأذن جناب السيد المديسر السيد أحمد الشريف أمين جمعية الأوقاف ومحرر هذا فقير ربه الحاج علي بو دخان أمين أوقاف القيروان بالفحص عن رؤوس أعواد سقف المسكبة المذكورة، فوقع إذ الكشف عن بعض الرؤوس المذكورة، فإذا هي منعدمة جدا وبليت رؤوسها والأكبش التي أسفل الأعواد، فيلزم إزالة كامل سقف المسكبة المذكورة وتجديد سقفها بلوح البيشبان:

۲۸٬۸۰۰ عدد ۲۶ أعواد طول ۷٫۵۰ وغلظ ۲٫۰ وعرض ۰۰٬۳۰

١٨,١٧٦ عدد ١٢٨ أعواد الأكبش طول ١,٢٠ وغلظ ٢,٠٠ وعرض ٠٠,٦٠.

٠٧,٨٠٠ عدد ٢٦٠ أمتار مربعة غلظ ٠,٠٣ للإزار والمكبة والتجليد.

05,777

وأما المقدار اللازم لثمن البيشبان ونقله من تونس إلى القيروان وأجرة النجار ومصروف الترميم بإزالة السقف وركوبه وبناء الجدران التي يـزال منها السقف ثمانون ألف فرنك (٨٠٠٠٠) بحسب الوقت والحال. هذا ما ظهر لى بعد التحري.

- من تقرير أمين البناء علي بو دخان في ٣ جوان ١٩٣٠: الحمد شه، بموجب قدوم جناب الهمام الأعز المنتخب الأكمل سيدي علي السقاط مدير إدارة الأوقاف صحبة جناب المحترم الحازم السيد مدير الآثار والطواف على ما يلزم إجراؤه من

الإصلاحات... بالجامع الأعظم بالقيروان، أذن جناب من أشير إليه محرريه فقيري ربهما أحمد الشريف والحاج على بو دخان أميني الأوقاف بتحرير تقرير فيما حصلت عليه الموافقة من الإصلاح (بالمعهد) المشار (إليه) من جناب مدير الآثار فكان ما يأتي: تركيب سواري الوسط من القوسين الشرقيي الوضع عن الصومعة، وتركيب الأقواس المذكورة، وإتمام بنايقها وأعلاها، وطرح سطح البرطال المذكور بالحجارة القديمة، وإن المصروف اللازم لذلك ألفان اثنان وخمسمئة فرنك بالحجارة القديمة، وإن المصروف اللازم لذلك ألفان اثنان وخمسمئة فرنك

ـ الكتاب ٢٣٢ في ٢ صفر ١٣٤٩ و ٢٩ جوان ١٩٣٠: الحمـد لله، إلـي جناب سيدي مدير الأوقاف وبعد. فتبعا لمكتوبي عدد ٥٦٠ المؤرخ في ٢٨ جــوان ١٩٣٠ فيما يتعلق بسقف المسكبة القبلية الشرقية عن المحراب من بيت الصللة بالجامع الأعظم بالقيروان، وإن مهندس إدارة الأشغال العامة وعد بإعطاء رأيه في السقف المذكور بعد الكشف والاطلاع إلخ ما به. أعرض على شريف علمكم أنى ما زاـــت حارصا على السيد المهندس المذكور حتى كشف على رؤوس أعواد السقف بعدة مواضع منه واختبره وتأمل من ذلك جيدا رغما عن كثرة أشغاله وحرر لنا تقريــرا ومثالا في ذلك يصلان طي هذا (الوثيقة٥)، وقد تضمن التقرير حسبما تطلعون عليه أن السقف منه ما هو صحيح وهو الجانب الشرقي منه ومنه ما هو معطوب وتلـــزم المبادرة بتلافيه وهو الجانب الغربي، كما تضمن أنه يوجد سقف آخر ببيت الصلة به انعدام مثل الجانب الغربي المذكور وعينه لنا، فبادر وكيل الوقف بتدويره بالحبال مثل المسكبة الشرقية عن المحراب المشار إليها أعلاه بقصد تحجيزه عن المصلين. على أن السيد المهندس لم يكشف على شيء من هذا السقف، وإنما شاهد بــ مـن علامات التداعي ما شاهده بالجانب المنعدم من المسكبة الشرقية عن المحراب. أنهيت ذلك للجناب، والسلام.

- الكتاب ٢٥٢: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. القيروان في ٢ ذي الحجة ١٩٣٠ و ٩ أفريل ١٩٣٢

من نائب جمعية الأوقاف بالقيروان إلى جناب الهمام العمدة الأعــز الأكمـل سيدي رئيس جمعية الأوقاف دام عزه وبعد. فإن الجناب على علم مــن بيــع وفقــة إصلاح قوسين من أقواس صحن الجامع الأعظم بالقيروان من غير اعتيــادي عــام ١٩٢٦، وتعطل إتمامها بسبب تعرض السيد مدير الآثار، وبقي القوسان المذكــوران مطروحين على الأرض منذ عام ١٩٢٦، حسبما استلفت أنظار الجناب إلى ملافـــاة تلك الحالة بمكاتيب عديدة وهي: ٩٤٠ في ٨ نوفمبر ١٩٢٦ و ١٠٥٤ في ٩ ديســمبر تاك الحالة بمكاتيب عديدة وهي: ١٩٤٠ و ٢٥٠ في ٧٧ مـــارس ١٩٢٧ و ٣٢٣ فــي ١٢ أفريل ١٩٣٠، وحيث لم يرد لنا لحد الآن الإذن بمباشرة الإصلاح، ولا يخفي ما فــي ذلك من الضرر، فإني أستلفت أنظار الجناب نحو هذا المعهد الديني العتيـــق والإذن بمباشرة أعمال الإصلاح، والنظر للجناب، والله يحرس مجدكم، والسلام.

- الكتاب ٢٧٤ في ٧ ذي الحجة ١٣٥٠ و ١٤ أفريل ١٩٣١: الحمد شه، إلى جناب مدير الأوقاف وبعد. فإن بيت جلوس السلطان المبرور المعز بن باديس بالجامع الأعظم بالقيروان المصنوع من الخشب العتيق والمقسم إلى تطبيقات من صنع المخرطة بكيفية عجيبة، قد بلي عدد من تطبيقات هذا البيت واضمحل بطول الدهور، وبقيت أماكنها ثقبا يمجها الناظر، ويأسف لزوالها من يعشق آثار الساف الصالح، ويحرص على بقائها، حسبما شاهد الجناب حال حلولكم أخيرا بالقيروان. وحيت كانت جرت بعض الإصلاحات بهذا البيت في عام ١٩١٧ بواسطة (المعلم الحاج محمد جعفر النجار التونسي وسي الطاهر بن محمد الكافي التونسي الخراط) اللذين ما هما من سكان الحاضرة في ذلك التاريخ. ودارت في ذلك مكاتبة بين الجناب والنيابة، منها مكتوب النيابة عدد ١٩١٥ في ١٣ ديسمبر ١٩١٧. فإنني أطلب الإذن بتوجيه المعلم الأول المذكور أعلاه، إن كان موجودا، أو انتخاب نجار ماهر عارف بالتخريب وصنع المخرطة لمعاينة هاته الأشياء واختيار اللوح الذي ستقع منه الإصلاحات، وبعد ذلك يمكن تحرير المسألة نهائيا وعرضها على أنظار جنابكم وإنجازها على الوجه الأتم بعون الش وحسن إرشاداتكم، والنظر للجناب، والسلام.

ــ الكتاب ٤٠٢ في ٢٠ محرم ١٣٥١ و٢٦ ماي ١٩٣٢: الحمد لله، إلـــي جناب الجمعية وبعد. فقد قدم علينا مساء يوم السبت في ٢١ مايه (السيد الحاج محمد جعف بر النجار صناعة) وبيده مكتوب من المسيو رئيس قسم الإصلاح، يتضمن أن مجلـــس جناب الجمعية صادق على إصلاح تطبيقات من بيت جلوس السلطان المعز بن باديس، وذلك بجلسة يوم ٧ مايه تحت عدد ٥٤، وأنه بموجـــب ذلــك أذن النجــار المذكور أعلاه بالتوجه للقيروان ليفك التطبيقات التي يراد إصلاحها، ويرجع بها إلى الحاضرة ليباشر إصلاحها هناك، ورغب في تمكينه من ذلك. وبمقتضى ذلك باشر النجار المذكور فك تطبيقات وقطع من سياج بيت المعز بن باديس، ومن واجهتى بيت الإمام والمكتبة، وعين أخشابا من مستودع الجامع المعروف بميضاة الحفيان، ليصنع منها الأنقاص التي بالتطبيقات المومي إليها، وأتم خدمة ذلك صباح يسوم الأربعاء في ٢٥ مايه ١٩٣٢. وقد وضعنا جميع ذلك بصناديق ثلاثـــة حصينــة إلا قطعة من لوح البيشبان طولها ١,٢٥ من جهة ومقابله ١,٨٢ وعرضها ٠,٤٠ وغلظها ٢٠,١٣، فهي خارج الصناديق المذكورة. ووجهنا لجنابكم الصناديق الثلاثـــة وقطعة اللوح على طريق كميون الحشائشي، وقسد حررنا جريدتين في جميع الموجهات المذكورة تصلان جنابكم بمعية هذا، إحداهما بها بيان القطع التسي فكها النجار المذكور كيف ذكر ، والثانية في بيان الأخشاب التي عينها ليصنع منها الأنقاص. وأطلب الإذن بمقابلة جميع الموجهات على ما بـــالجريدتين المذكورتين وتعريفي بوصولها تامة، ثم الإذن بإجراء ما يلزم فيها حسب التراتيب، والله يحسرس مجدكم، والسلام.

- الحمد لله، بيان في القطع التي باشر فكها السيد الحاج محمد بن جعفر الخراط التونسي من سياج بيت المعز بن باديس بالجامع الأعظم بالقيروان وواجهتي بيت الإمام والمكتبة بالمكان ليقع إصلاحها بالحاضرة وإرجاعها بمحلها بعد إتمامها بالصنع التي كانت عليه:

ثمانية كواتروات من نوع المخرطة بالجانب الشرقي الوضع من السياج المذكور مما يلى المنبر طول الواحد ٢٩سم وعرضه ٢٩سم.

كواتر واحد من النوع بالجانب المذكور طوله ٧٤سم وعرضه ٢٩سم.

كواتر واحد من نوع العصافير بالجانب المذكور طوله ٧٥سم وعرضه ٣٠سم. ينقص عدد ٥ عصافير.

كواتر واحد من النوع بالجانب الغربي الوضع من السياج طوله ٣٠سم وعرضه ٣٠سم. ينقص عصفور واحد.

كواتر من نوع المخرطة بالسياج المذكور شرقي عن مدخله طوله ٥٠سم وعرضـــه ٧٤سم. ينقص عصفور واحد وعدد ٨.

ثمانية كعبات من نوع المخرطة لإكمال النقص الموجود به ولجعل كواتر مماثل له في الطول والعرض والعصافير والكعبات ليوضع بمحل كواتر منعدم تماما غربي عن المدخل المذكور.

دفتا باب السياج المذكور طول كل دفة ٧٧,١م وعرضها ٥٠سم تشتمل كل واحدة على أربعة كواتروات، ولم يبق بكل دفة منها إلا كواتر واحد، كما تنقص الدفة الشرقية الوضع درجة سفلية، والكواتروات الثلاثة الناقصة بكل دفة من نوع المخرطة.

شرافة من دربوز السياج المذكور منقسمة على نصفين طولها ٢٩سم وعرضها ١٩سم أخذها الخراط المذكور مثالا لجعل تسعة شرافات من نوعها في الطول والعرض والصنع تتمة شراريف السياج المذكور المفقودة من مواضعها والإصلاحها.

ثلاث قطع من واجهة بيت الإمام وهي أجزاء من تطبيقات، أحدها طول ٣٧سم وعرض ١٥,٥٠سم، والثالث منقسم عن وعرض ١٥,٥٠سم، والثالث منقسم عن قطعتين طوله ٣٨,٥٠سم وعرضه ١٠سم لتكملة تلك الأجزاء حتى تكون تطبيقات على الحالة التي كانت عليها.

قطعة من نوع المخرطة من تطبيقة بواجهة المكتبة متألفة القطعة المذكورة من أربعة أعواد مخروطة، طول الأول ٢٩سم وطول الثاني ٢٢سم وطول الثالث ١٨سم وطول الرابع ١٣سم، وعرض جميعها معا ٩٥٠٠سم، أخذها الخراط ليكمل عليها ما نقصص من التطبيقة المذكورة التي طولها ٤٥٠٠سم وعرضها ٣١سم.

- الحمد لله، بيان فيما أخذه الخراط السيد الحاج محمد بن جعفر التونسي من الخشب من مستودع وقف الجامع الأعظم المعروف بميضاة الحفيان، ليصنع منها الأنقاص بسياج بيت المعز بن باديس وغيره.

قطعة من لوح البيشبان من فواضل وسائد بيت الصلاة طولها ١,٢٥م من جهة ومقابله ٢٨سم وعرضها ٤٠سم وغلظها ١٣سم.

۱۲ قطعة من فواضل السقوفات القديمة طول جميعها معا ٢٠,٢م وعرضها ١٤سـم وغلظها ٨سم.

٣ قطع من النَّوع المذكور طولها ٨٠. ام وعرضها ٦سم وغلظها ٥سم.

- الكتاب ٨٨ في ٢٠ شوال ١٣٥٢ و٥ فيغري ١٩٣٤: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فتبعا لمكتوبي عدد ٢٠٤ المورخ في ١٩٣١ المسؤرخ في ١٩٣١ المسراد بمكتوبي عدد ١٩٥٧ المؤرخ في ١٩ أكتوبر ١٩٣٢ فيما يتعلق بالتطبيقات المراد إصلاحها من بيت جلوس السلطان المعز بن باديس بالجامع الأعظم بالقيروان بواسطة (السيد الحاج محمد جعفر النجار صناعة)، ووجهت صحبته جريدتين في بيان القطع. ثم ورد مكتوب الجناب عدد ١٨٥١/١٥٥٨ المؤرخ في ٨ نوفم بر ١٩٣١ في التعريف بوصول القطع المذكورة وأن النجار ما زال بصدد الخدمة وقد أتم نصفها إلخ. وحيث مضت مدة ولم يرد لنا التعريف بإتمام ما ذكر، كاتبت الجناب بهذا راجيا تعريفنا هل وقع إتمام الخدمة حيث طالت مدتها، والله يحرس مجدكم، والسلام.

— الكتاب ٧٥١ في ١٥ ربيع الأنور ١٣٥٣ و ٢٨ جوان ١٩٣٤: الحمد شه، مسن نيابة الأوقاف بالقيروان إلى جناب مدير الأوقاف وبعد. فقد بلغ مكتوب الجناب المؤرخ في ٢١ جوان الجاري المتضمن أنه سيقدم علينا (السيد الحاج محمد جعفر النجار بالحاضرة) ليباشر تركيب قطع اللوح العتيقة ببيت السلطان بالجامع الأعظم بالقيروان لنراقبه ونعرف إلخ. ونعلم الجناب بأن المذكور قدم صبيحة يصوم السبت الثالث والعشرين من جوان الحالي، وباشر الخدمة لنهاية يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر المذكور بدخول الغاية، وقد أتم العمل ووضع القطع بموضعها وهي تامة الموجب. وكانت وردت لنا ملاحظة من قسم الشراءات عدد ٣٧٤٣ مؤرخة في ١٢ جوان الجاري وصحبتها جريدة في بيان القطع الموجهة، وأجبنا عنها تحت عدد ٤١٠ في ٣٢ الجاري بورود ما هو مبين بالجريدة. وفي أثناء مباشرة النجار للخدمة ظهر أن إحدى التطبيقات صنعت غلطا صغيرة بالنسبة للمكان المراد وضعها به، فصنع عوضها تطبيقة مطابقة للغرض، واستصحب المغلوطة معه ليدلي بها للجناب، وليطرح حسابها عند عمل الحساب بالحاضرة، ليكون في شريف العلم.

- الحمد الله، جريدة في القطع العتيقة من حرج بيت جلوس المعز بن باديس بالجامع الكبير بالقيروان الواقع إصلاحها وتجديد البعض منها:

خمس تطبيقات،

مع ست تطبیقات،

مع تطبيقة واحدة،

مع تطبيقة واحدة أيضا،

مع أربع تطبيقات مقعدة،

مع عشر شرارف جديدة،

مع شرافة قديمة مرقعة،

مع تطبيقة مخرطة جديدة،

مع تطبيقة مخرطة قديمة مرقعة،

مع شيدك مخرطة خدمة جديدة، مع شيدك مثله قديم مرقع.

- تقرير أمين البناء في ٢٣ جويليه ١٩٣٤: الحمد شه، باستدعاء من جناب المفضال الأكمل الطاهر صدام نائب جمعية الأوقاف بالقيروان، توجه فقير ربه الحاج علي بو دخان أمين الرم والبناء بها إلى الجامع الأعظم لما يلزم كف مضرة الخفاش من بعض سقوف بيت الصلاة. وبعد التأمل وجد بعض سقوف المساكب الشرقية الوضع من بيت الصلاة بها عشوش الخفاش بكثرة وفضلاته على المصلين، حيث فضلات الخفاش المذكور نجس. يلزم ربط سلاليم ونظافة عشوش الخفاش من السقوف المذكورة، وسدم الأثقاب التي بالعشوش المذكورة، بعضها بسبلوات من خشب وبعضها بالجبس، ويلزم لذلك من المصاريف ثلاثمئة (٣٠٠) فرنك حيث أن الخدمة لا تحصر.

— الكتاب البه في المربيع الثاني ١٣٥٣ و ٢٤ جويليه ١٩٣٤: الحمد شه، إلى جناب الجمعية وبعد. فقد ظهر في هذه المدة الأخيرة تكاثر الخفاش ببيب ت الصلاة بالجامع الأعظم بالقيروان واختفائه نهارا بثقب بعض السقوفات وتفريخه بها، وتفاقم أمره كما تفاقم أمر أوساخه، من حيث أزباله التي يطرحها دواما واستمرارا على الحصر بما يؤذي المصلين. ولذلك وجهت أمين الرم والبناء للاطلاع على الحالة وإبداء الرأي في تلافي الأمر، فقرر لزوم ربط سلاليم والصعود للسقوفات جهة بعد الأخرى، ويسدم الثقب بالجبس حتى لا يجد مأوى. وبهذه الطريقة تنسحب جيوشك وتزول الأضرار. وقدر المصروف بـ ٣٠٠٠ فرنك على سبيل التقريب، وعليه فنطلب الإذن بصرف ما يلزم على إزالة هاته المضرة حسب تقرير الأمين الواصل لجنابكم صحبة هذا، ولا بأس بالمناجزة، والسلام.

- الحمد لله، خدمة إزالة الخفاش أو الوطواط المقدر لها ٣٠٠ فرنك: ٣٢,٠٠ خدمة يوم ٥ سبتامبر ١٩٣٤.

- ۳۷,۰۰ خدمة يوم ٦ سبتامبر ١٩٣٤.
- ۱۹,۰۰ خدمة يوم ۸ سبتامبر ۱۹۳٤.
- ۲۱,۰۰ خدمة يوم ۹ سبتامبر ۱۹۳۴.
- ٥٢,٠٠ خدمة يوم ١٠ سبتامبر ١٩٣٤.
- ۱۹,۰۰ خدمة يوم ۱۱ سبتامبر ۱۹۳٤.
- ۳٥,٠٠ خدمة يوم ۱۲ سبتامبر ۱۹۳٤.
- ۱۹,۰۰ خدمة يوم ۱۳ سبتامبر ۱۹۳۴.
- ۱۹,٤٠ خدمة يوم ١٥ سبتامبر ١٩٣٤.
- ۰۰,۰۰ دهن يوم ۱۰ سبتامبر ۱۹۳۴.
- ٤٠,٠٠ خدمة يوم ١٦ سبتامبر ١٩٣٤.
 - ۲۹۸,٤٠ فرنك.

- الحمد الله، في ١ جوان ١٩٣٥: تقرير وفقة ليقة وبياض الجامع الأعظم وتجريسة سطوحه.

إزالة المنعدم من ليقة الجدار الشرقي من البرطال الشرقي الوضع، والبعض من الغربي، ومن ليقة الدكاكين المحيطة بالجامع من قبليه، ومن الجدران والفارسيات الشرقية من خارج الجامع، ومن الجدار الجوفي وفارسياته، والجدار الغربي وفارسياته، والجدار القبلي من المصلى من خارجه، وإعادة الجميع بليقة جديدة. المساحة ٣٢٠م٢.

وبياض مناري الصومعة والقبة التي بالمنار الأعلى والفصل الأخير بياضه طهرا وبطنا، مع ترقيع ما يوجد بمناري الصومعة والقبة. وبياض داخل السبراطيل بالصحن وقبة البهو، وبياض الجدارين الشرقي والغربي بداخل بيت الصلاة والنصف من الجدار القبلي الغربي عن المحراب، دون محلات خزائن الكتب. وبياض الجدران الأربعة الخارجية وقبة باب ريحانة والقباب التي على الأبواب الغربية. وبياض

الجدارين القبلي والشرقي من المصلى، وتجرية سطوح أن نصف بيت الصلاة الغربي الوضع، وسطح البرطال الغربي عن الصومعة. وترقيـــع فرشة ظهر حمار بالدكاكين التي بالجدارين الشرقي والغربي. المساحة ١٥،٠.

على المقاطع عمل اليد وأجور العملة والماعون والسرير، وأثمان الجير الكذال والأحمر والرمل الباطني. وأن يكون الخلط لميتر الجير الواحد للليقة زوج ميتر رمل باطني. وعلى المقاطع التحري في حياة العاملين معه والمحافظة على تضررهم أثناء الخدمة، وإن قدر الله شيء فمسؤوليته كلها على المقاطع دون الوقف. مدة الخدمة شهر واحد، وإن لم تظهر نتيجة معتبرة في الأيام الثلاثة الأولى فللمؤاجر تكليف من يقوم مقامه وحمل جميع المصروف عليه حتى وكيل الجمعية.

_ من تقرير في ١٥ جانفي ١٩٤١: الحمد شه، بالإذن من جناب الف_اضل الم_اجد الأكمل الخير الشيخ سيدي محمد عظوم نائب جمعية الأوقاف ب_القيروان، الق_اضي بالتوجه إلى محلات الوقف، موقوف وموقوف عليه، لتحرير تقرير مفص_ل البيان وتقدير القيمة اللازمة:

الفصل الأول: ميضاة الجامع الأعظم الشرقية المفتح والجوفية المفتح:

أما الميضة الشرقية المذكورة: يلزم ترجيع سقف المسكبة المنهدمة بالبرطال الجوفي الوضع من طرفه الشرقي باللوح القديم من المستودع، كما يلزم هدم أحواض الوضوء الجوفيات وإعادتهم مثل الأحواض الغربيات وتصليح الأحواض المذكورة مع تكة الوضوء وتصليح حوض المصب كله بالسيمان وترقيع جملة المنعدم من الليقة داخلا وخارجا، وطرح المسكبة المجددة وترقيع باقي سطوحها وتجرية السطوح، وتمريق الميضة داخلا وخارجا بالجير الكذال، وقيمة ما يلزم من المصاريف لما ذكر من مواد وأجور قدره ١٣٠٠ فرنك.

⁽٤٤) تجرية السطح: يرش الرمل فوق الطرح ثم تصب روبة الجير (جير مذاب بالماء) وتقرش على كامل السطح لحمايته من العوامل الجوبة.

والميضة الجوفية المفتح: إصلاح تكة الوضوء وليقة الجدار الذي من أعلى الأحواض بالسيمان في ارتفاع خمسون صانتيميتر، وليقة أسفل الأحواض مع تكية الوضوء بالسيمان، وفرش المراحيض الأربعة بصخورها الموجودة الآن وتكحيلها بالسيمان وترقيع سطوح كامل الميضة وتجريتها، وترقيع المنعدم من ليقة المراحيض وصحنها وداخل الميضة وخارجها من ليقة الجيار وتمريق كامل الميضة بالجير الكذال داخلا وخارجا. وقيمة ما ذكر من مواد وأجور ٨٠٠ فرنك.

- الكتاب ١٣٤ في ٢٠ صفر و ١٩ مارس ١٩٤١/١٣٦٠: الحمد شه، إلى جناب المدير وبعد. فبسبب نزول المطر أخيرا ظهر وجوب إجراء بعض إصلاحات بقبة محراب الجامع الأعظم وسطوحه بسبب انعدام في بعض ليقتها. فوجهنا أمين السرم بالنيابة لمعاينة ذلك وتقدير المصاريف، فحرر تقريرا في الإصلاح اللازم، وما يلزمه من المصاريف، وهو الواصل للجناب بمعية هذا للاطلاع عليه والإذن بصرف المبلغ الذي عينه الأمين وقدره ٧٠٠٠،٠٠ فرنك.

أما إصلاح قبة المحراب فقد عزمنا على إجرائه بمجرد اتصالنا بجير الشكاير خشية تفاقم الضرر، لما لا يخفى ما عليه قبة المحراب المذكورة من التنميق(؟) العتيق واستمرار ماهيتها على الوجه الذي وصفنا، يقضي عليها بزيادة السقوط. ليكن ذلك في علم الجناب، والسلام.

- تقرير أمين البناء في ١٩ مارس ١٩٤١: الحمد شه، بالإذن من المساجد الشيخ سيدي محمد عظوم نائب جمعية الأوقاف بالقيروان، توجه الفقير لربه أحمد الجريدي أمين الرم والبناء بالقيروان إلى الجامع الأعظم بها، وبعد الطواف والتأمل من الجامع المذكور، تبين أنه يلزم إصلاح قبة المحراب من خارجها من الطائفة القبلية والشرقية والغربية، وهو إصلاح قطع الصخور والنظافة. كما يلزم بعض ترقيع سطح بيت الصلاة وإصلاح الليقة بستائر السطوح، وتجرية كامل الجامع وليقة المنعدم مسن جدران الجامع من الخارج، وترقيع ليقة المنعدم من براطل صحن الجامع، وتمريق

كامل الجامع مع الصمعة داخلا وخارجا، عدى بيت الصلة، وقيمة ما يلزم للإصلاحات المذكورة من ثمن الجير الأحمر والكذال ورمل الباطن وجير بوتان واليد العاملة ٧٠٠٠ فرنك.

ـ وفقة إصلاح عدد ٥٠٥ في ٢١ جمادي الأولى و١٦ جوان ١٩٤١/١٣٦٠:

الحمد شه، آجر الفاضل الزكي الشيخ السيد محمد عظوم نائب جمعية الأوقاف بالقيروان المكرم محمد المازوني بن محمد القفصي القيرواني عمره ٤٨ عاما معلم بناء يسكن بالحومة القبلية بالقيروان على إصلاحات بالجامع الأعظم وميضاته ووجه المصلى هناك.

أما الجامع الأعظم: فيزيل المنهرش من ليقة الجدران الداخلية والخارجية ومن جدران صحن داخل ميضاة الحفيان ومن الخزنة الشرقية عن بيت المكتبة من داخلها وإعادة الليقة جديدة، وكذلك قفافين السطوح وداخل بيت المعز بن باديس وصحنها وقفافينها بمساحة ٤٠٠م. ويبني أسلاخا بصحن ميضاة الحفيان عم، ويبيض الجدار الشرقي عن المحراب من بيت الصلاة بعد نقل خزائن الكتب من مواضعها وإرجاعها بعد البياض، وتجرية كافة سطوح الجامع مرتين، وتركيب باب من لوح بالمدخل الفاصل بين ميضاة الحفيان وصحنها، وإصلاح الفرشة المنعدمة بقاعة الدكاكين البرانية بظهر حمار مسقى بالجير والرمل بمساحة ٥٠٥م. ويبيض جميع جدران الجامع وقبابه وقبة البهو لانتهاء ارتفاع البيوشات أن الجميع من داخل الجامع وخارجه، وكذلك بيت المكتبة الذي بصحن الجامع من داخله، كل ذلك بالجير الكذال، داخل في ذلك وجوه الدكاكين المذكورة ومنار الصومعة ظهرا وبطنا، عدى قبة المحراب، وأن يحافظ على رؤوس السواري والحجر المنقوش من أثر الجير حيث أن ذلك لا يبيض عادة.

⁽٤٥) الأسلاخ: أماكن متهدمة بالجدران، مغردها سلخ.

الميضاتان الشرقية والجوفية: هدم وبناء سلخ بالجدار الجوفي من الميضاة الجوفيــة مساحة ٤م٢، ويسقف ما هو مزال من سقف برطال الميضاة الشرقية ورصته وتلحيمه وردمه بالتراب وطرحه بعد ترصيصه بمساحة ٤م٢، وإصلاح المنهرش من ليقة الميضاتين داخلا وخارجا ١٠٠م دخل في ذلك وجه المصلى الخارجي، وتجرية السطوح مرتين وبياض الجميع بالجير الكذال من داخله وخارجه، وإصلاح قاعة حياض الوضوء والمراحيض والدكاكين للميضاتين بليقة السيمان بمبلغ قدره للخدمة المذكورة ٤٤٠٠,٠٠ فرنك، يدفع له منها ٨٠٠ فرنك معجلا، أما بقية ما الوفقة (٣٦٠٠) فيقسطه له الشيخ النائب المذكور بحسب سير الخدمة، وعلى ما يراه فسي ذلك بتفويض من المقاول، وحضر المقاول المذكور، وقبل ذلك وأن يكون عليه دون الوقف عمل اليد وأجور العملة والماعون، وأن يكون الشغل متقونا، وأن يباشر قبل الشروع في العمل قلب الجير والرمل الموجودين بالبراطيل وإضافة ما يزاد علي ذلك من جير ورمل حتى يصير الجميع لائقا للاستعمال، ويطرح الفواضل لخـــارج المدينة. وأن يكون المقاول هو المسئول وحده شخصيا على كل ما عسى أن يحدث له أو لعملته أو لغيرهم إن قدر الله بشيء من الضرر أثناء الخدمة، والوقف بريء من جراء ذلك. وإن تقاعس المقاول عن العمل ولم يظهر نتيجة في المبادي، فإن المؤاجر يكلف من يقوم مقامه ويدفع له أجره من مال هاته الوفقة، ويحمل جميع ما ينشأ على ذلك من الخسائر، والمصاريف على المقاول حتى أجر وكيل الخصام، إن أحوج إلى مطالبته. وما على الوقف إلا دفع مال الوفقة كيف ذكر وثمن جميع السلعة من جير ورمل وسيمان والعود للتسقيف والمخاطف والجبس والباب الذي سيركبه، على أن لا تتجاوز مدة الخدمة خمسة وأربعين يوما بداية من بعد الغد، وذلك بعد أن أعلم بهاتــه الخدمة جماعة من أرباب الصناعة شخصت لهم الخدمة على عينها بواسطة الأمين المكلف من قبل الوقف السيد فرج بن أحمد الغالي، وقدم الراغبون منهم لجناب الشيخ النائب مكاتيب عينوا فيها المقادير التي تناسبهم في تلك الخدمة، كان أقل ما بها مكتوب المقاول بالسعر المذكور. حيث أن الحاج محمود كشاك عين ٦٧٠٠ فرنك،

ومحمد بن قاسم بو حولة ٧٠٠٠ فرنك، والصادق بن العروسي ٥٤٠٠ فرنك، وكلا من علي بن سالم بو عيطة وإبراهيم بن محمد بن خضر ٤٩٠٠ فرنك، وعامر بن محمد بن خضر ١٩٠٠ فرنك، وعامر بن محمد بن خضر ١٩٤٠ فرنك. وهذا الإصلاح مما بالإذن عدد ١٨٢١ في ٢ أفريل ١٩٤١ شهد عليه كل بما عنه فيه بحال الجواز والمعرفة بتاريخ الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى وسادس عشر جوان مساء يوم الاثنين وثلاثمئة وألف، وواحد وأربعين وتسعمئة وألف لا أجر، وتسجيله ٥٧,٢٠ فرنك، ترسيمه رسم عدد ٩٠٠٠ عدد توصيلها، وبه شهد:

الهادي بن محمد الغزي قيرواني محمد الطيب الطويلي قيرواني

- كتاب في ٢٣ ماي ١٩٤٢: الحمد لله وبعد، فقد بلغ النيابة حدوث أضرار بالحفر قرب الجدار الجوفي للجامع الأعظم بالقيروان من طرف أعوان إدارة الأسخال العامة، فكلفت الأمين السيد فرج الغالي بمعاينة هذه الأضرار، فتوجه إلى أين ذكر وعاين الأضرار التي لحقت بحرم الجامع المذكور حسب تقريره المستوفي الشأن الذي سيقدمه للنيابة. (الوثيقة ٦).

ــ تقرير أمين الرم فرج الغالى في ٢٩ ماي ١٩٤٢:

الحمد شه، بالإذن من جناب الفاضل الماجد العمدة الأكمل الخير الشيخ سيدي الطاهر بن العربي نائب جمعية الأوقاف بالقيروان القاضي بالتوجه للجامع الأعظم بالقيروان والتأمل مما أحدثته أعوان إدارة الأشغال العامة بالقيروان حول حائط الجامع الجوفي الخارجي، وبموجبه توجهت وبالوقوف على عين المكان فإذا هناك تركتور مع سائقه مباشر لحفر الأرض المجاورة لجدار الجامع الجوفي وجرف التراب من سطحها الأمر الذي صارت بسببه منخفضة في عمق يتراوح بين الستين والسبعين سم، وتمادى بالحفر قريبا لناحية الجدار التي هي عبارة عن حرم لازم لذلك الجدار، وبذلك الحريم صهريج لخزن المياه تابع للجامع تمتد منه ساقيتان بحلاقيم بالجدار تنسرب معها مياه الأمطار من بعض سطوح الجامع، وقع هدم الساقيتين من الحفر وجرف التراب في طول ٣٥م، بحيث أن الارتفاع المزاح ترابه

عنها أمر لازم لتغطية الساقيتين وحفظ الصهريج الذي كان قديم البناء يرجع عهده لتاريخ تأسيس الجامع، جعل لمصلحة الشرب ينتفع بمائه أجوار الجامع. وقد سبب الحفر ضررا له بتكسير ساقيته الجالبة له المياه، وبذلك انقطع نفعه عن أجوار الجامع. ومن جهة أخرى فإن المياه المنسربة من السطوح كانت تتجمع بالصهريج والآن لما انكسرت الساقيتان وانقطع اتصالهما به فإن المياه ترجع بالطبع لأساس الجدار الشيء الذي يجلب له العدم. ومن المعلوم أن الجامع مسيح من جهاته الشلاث القبلية والشرقية والغربية بدكاكين من البناء جعلت فاصلة بين جدرانه وبين الطرقات حرما لها وحفظا، أما الجهة الجوفية منه، ولئن لم تكن مسيجة كباقي أخواتها، فإن عام من قبل طرف إدارة الأشغال التي رامت الآن إحداثه. وكان من الواجب عليها أن لا تبتدئ بالحفر المتحدث عنه بها حتى تسترشد في شأنه نيابة الأوقاف التي لها أما بالجامع وما حوله، وبذلك يقع تحاشي مثل هاته الأضرار. هذا وإن قيمة ترجيع الساقيتين لما كانتا عليه قبل والردم بالتراب للمساحة اللازمة لحرم الحائط وحرم السواقي والصهريج تستدعي مصاريف قدرها ثلاثة آلاف وخمسمئة فرنك وحرم السواقي والصهريج تستدعي مصاريف قدرها ثلاثة آلاف وخمسمئة فرنك

- من تقرير أمين الرم فرج الغالي في ٢٧ أكتوبر ١٩٤٢: بياض واجهة الجامع الأعظم من الجبهة الغربية ثم ينعطف إلى الجبهة الجوفية إلى نهاية الصومعة، ثم ينعطف إلى الجهة القبلة إلى نهاية بيت العدة، مع بياض وجوه الدكاكين والميضاتين ووجه المصلى كلهم بالجير الكذال وإصلاح التروتوار 7 ببعض صخور واجهة الجامع قرب الميضة الجوفية المفتح وبياض بيت بداخل بيت العدة.

- الكتاب ٨٦٧ في ١٤ ذي القعدة ١٣٦٥ و ١٠ أكتوبسر ١٩٤٦: الحمد لله، الجمعية. وبعد، فقد لاحظ أمين البناء بالنيابة أن البرطال الجوفي الوضع بصحن الجامع الأعظم بالقيروان الذي هو من البناءات العتيقة بالحجارة المنحوتة، قد وقع به بعض السقوط من واجهته وتساقط بعض تلك الحجارة المنحوتة... وحيث أن

⁽٤٧) النروتوار: الرصيف، (فرنسية).

(البرطال المشار إليه) يعد من الآثار العتيقة فإنا نسترشد الجناب في كيفية الإصلاح، ونستأذن فيه، ولكم النظر، والسلام.

- من الكتاب ١٦ في ١٩٤٨/١/١: ...وفيما يخص جعل أبواب من البلور للجلمع فقد كلفنا بعض العارفين بهاته الصناعة وقدر لإتمام الأبواب على النمط الموجود بجامع الزيتونة بتسعين ألف فرنك، ويظهر أن جعل هاته الأبواب صار من المتاكد بعد أن أصبح الجامع فرعا زيتونيا، غير أنه نظرا لوفرة المبلغ يظهر أن من المناسب أن يكون مصروف جعل الأبواب من المال المخصص للمدارس من ميزان مشيخة الجامع، ولجنابكم النظر الأعلى.

- كتب على ورقة بدون رقم أو تاريخ: عدد ٨ أبواب طـول ٣٠٥ وعـرض ٢٤٦ لوح وحرج وبلار ودهن ٩٠٠٠ تسعون ألف فرنك قدرها النجار محمـود الشـوك لجعل أبواب بلور بالجامع الأكبر نظير أبواب جامع الزيتونة بتونس.

_ الكتاب ٢٨٧ في ٢٩٤٨/٣/١: الحمد لله وبعد، فقد اتصلنا بمكتوب الجناب عدد 1٠٢٥ في ٢٩ جانفي ١٩٤٨ المأذون فيه بإتمام جعل أبواب من البلور بالجامع ١٠٢٥ في ٢٩ جانفي ١٩٤٨ المأذون فيه بإتمام جعل أبواب من البلور بالجامع الأكبر بالقيروان، وبناء على ورود مكتوب الجناب عدد ٢٤١٦ في ٣١ مارس الجاري القاضي بعدم إدخال أي تغيير أو ترميم بالمعاهد المعتبرة من الآثار التاريخية إلا بعد موافقة إدارة الآثار، فالمرغوب الإذن بفتح مخابرة مع الإدارة المذكورة للتحصيل على موافقتها حتى يمكن إعطاء وفقة الأبواب المشار إليها، ولجنابكم النظر الأعلى، والسلام.

- الكتاب ٣٥٩٦: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تونس في ٦ جمادى الأولى ١٣٦٧ و١٧ مارس ١٩٤٨.

من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان دام حفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد عرف جناب الــوزارة أن مديـر الآثار والفنون المستظرفة أخبر بوقوع تغييرات بالجامع الكبـير بـالقيروان، حيـث

وضعت ببيت الصلاة مصابيح رديئة المنظر، وبناء على أن هذا الأمر مخالف لما يلزم من المحافظة على الآثار، فقد أذن جناب الوزارة بمراعاة ذلك في المستقبل. ومن المناسب أن لا يقع أي تغيير في المعالم من شأنه أن يغير صبغتها الأثرية قبل تعريف إدارة الآثار. وعليه فالمراد إعلامنا بما هو الواقع في المسألة، وهل من الممكن النظر في تلافي ما سبق القيام به من التغييرات المنافية لما تقتضيه المحافظة على الصبغة الأثرية؟ وناجزوا، والسلام.

— الحمد لله، في ٢٢ مارس ١٩٤٨: من وكيل وقف الجامع الأعظم إلى جناب الشيخ سيدي النائب: وقع إدخال النور الكهربائي للجامع الأعظم في خال شهر فيفري ١٩٤٧ بطلب من الفرع الزيتوني القيرواني، ورسمت المنقالة بإدارة التيال الكهربائي باسم الفرع المذكور، وهو الذي يدفع مشاهرة معلوم الاستهلاك. ويوجد ببيت الصلاة ٩ أنابيب و٣ بمكتب السيد مدير الفرع، ولم يقع ثقب الجدران لإدخال الأسلاك، بل أدخلت الأسلاك من بعض نوافذ "سمشة"، وكما ألصقت بالجدار الجوفي القبلي الوضع عن الجامع بالقرب من السمشة "مناجيل" لشد الأسلاك. أعلمت الجناب بذلك، والسلام.

تعليق: المقياس وضع بزاوية سيدي إبراهيم الخطيب الخارجة عن نظر الجمعية. (محمد مالوش).

- الكتاب ٣٢٢ في ٣٢٠/٣/٢٠: الحمد شه وبعد، فقد اتصلنا بمكتوب الجناب عدد 109٦ في ١٧ مارس الجاري المتعلق بما لاحظه مدير الآثار وعرف به جناب الوزارة من وجود تغييرات بالجامع الأكبر حيث وضعت به مصابيح رديئة المنظر. والجواب أن الجامع لم يقع إدخال النور الكهربائي له من طرف النيابة وبصفة رسمية، غير أن مدرسي الفرع الزيتوني تعذر عليهم التدريس في فصل الشتاء عند لزوم غلق أبواب الجامع بدون استعمال النور الكهربائي، ففكروا في إدخاله للجامع. وفعلا طلبوا من الشركة في فيفري ١٩٤٧ وضع مقياس بزاوية قريبة من الجامع

راجعة لوقف خاص خارج عن نظر الجمعية، وجلبوا خيطا للجامع بدون أن يقع تقب جدران الجامع. كما أن خدمة الأسلاك بداخل الجامع لم تكن بصفة ثابتة ولا عامـــة بكامل الجامع، بل وقع تركيب تسع أنابيب بالجهة التي يجلس بها المدرسون للتدريس وثلاث أنابيب بإدارة الفرع التي هي بجانب من الصحن. وتم ذلك بـــدون أن تدفـع النيابة شيئا من مصاريف إدخاله أو الاستهلاك، ولم نستفد هل أن سلفي كان على علم من ذلك وبموافقته أو لا؟ حيث لا يوجد أثر كتابي فــي الموضــوع. وحيـث ذكـر بمكتوب الجناب أن مدير الآثار لاحظ وجود مصابيح رديئة، فلا نــدري هـل كـان قصده الأنابيب الكهربائية أو قناديل الزيت التي تغير منظرها بعد حـوادث الزوابـع الرملية، بسبب تسرب الرمال لداخل الجامع. وقد كلفنا وكيل الوقف بعمل ما جــرت به العادة من غسل القناديل والثريات بالصابون والماء الساخن، والسلام.

_ الكتاب ۱/۹۲۰۷: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تونس في ۲۰ رمضان ۱۳۲۷ و ۲۷ جويليه ۱۹۶۸.

من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان دام حفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فقد بلغ مكتوبكم عدد ٤٧٠ المـــؤرخ في ١١ ماي الفارط فيما يتعلق بطلب شيخ الفرع الزيتوني فتح منافذ بالقسم الرياضي المحدث بالجامع الأعظم ودهن أبواب القسم ونوافذه، وعلمناه، ونعرفكم أن مجلـــس الجمعية قرر إذنكم بخطاب الشيخ المذكور بعرض مطلبه المشار إليه على فضيلـــة شيخ الجامع الأعظم بالحاضرة ليأذنه في صرف المبلغ ٤٠٠٠ المقــدر لذلـك مـن الاعتماد المخصص للمدارس من الحكومة، أعلمناكم بما تقرر للعمل بمقتضاه.

- الكتاب ١/١١٦٠١: الحمد شه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. (أكيد جدا)

تونس في ١٤ ذي الحجة ١٣٦٧ و ١٨ أكتوبر ١٩٤٨ من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان دام حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فقد بلغ مكتوبكم عدد ١٨٠ المورخ في ٢٨ أوت الفارطين في طلب فتح المخابرة مع إدارة الأثار بالحاضرة للتحصيل على موافقتها في جعل أبواب من البلور للجامع الكبير بالقيروان وعلمناه، ونعرفكم أننا كاتبنا إدارة الأثار المذكورة للموافقة على جعل أبواب البلور بالجامع المذكور فأجابت بعدم إمكان ذلك حيث ينجر منه التنقيص من قيمة الجامع الفنية التي يتحتم الاحتفاظ بها، وحيث الأمر كان كما ذكر فقد كاتبنا جناب السوزارة الكبرى في الغرض لإفهام إدارة الآثار المذكورة بأن إحداث أبواب البلور بالجامع المذكور لا تأثير له على الجامع من الوجهة الفنية، وعند اتصالنا بما تنتجه المفاهمة مع الإدارة الموما إليها يقع إذنكم بما يعتمد، والسلام.

- الكتاب ١٣٠١: الحمد لله، تونس في ٤ صفر ١٣٦٨ و٦ ديسمبر ١٩٤٨.

من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان حرسه الله وبعد. فقد بلغ الإدارة أن حائط الجامع الكبير بالقيروان على وشك الانهيار، فالمراد المبادرة التامة لإجراء ما يلزم لرفع الضرر، وإن كان الحائط أثريا يقع تبهيته أن ريثما تقع المفاهمة في كيفية إعادته، وقدروا ما يلزم له من المصاريف مع تعريفنا بما دالت في شأنه من المكاتيب بينكم وبين الجمعية، وناجزوا، والسلام.

- الكتاب ١١٦٧ في ٢ ديسمبر الجاري المتضمن لما بلغ الإدارة من تداعي حائط الجلمع عدد ١٣٠١ في ٦ ديسمبر الجاري المتضمن لما بلغ الإدارة من تداعي حائط الجلمع الأكبر، والجواب أنه لا يوجد حائط بالجامع متداع للسقوط، وإنما هناك جانب من واجهة برطال سقط منذ زمان، ووجهت النيابة عدة مكاتيب في طلب الإذن بإصلاحه والتفاهم مع إدارة الآثار، آخرها مكتوب النيابة عدد ١١١٢ في ٢٧ نوفمبر المنصرم. وقد حل بالقيروان بالأمس السيد مصطفى زبيس متفقد الآثار مصحوبا بالسيد عثمان الكعاك، وعاين تلك الواجهة، وصرح بأنه لا يرى مانعا من إصلاحها على شوط أن

⁽٤٨) تبهيت الجدار: تدعيمه.

يحضر عند مباشرة ابتداء الإصلاح ليشير للبنائين بالطريقة الفنية التي يلزم بها إعادة ما سقط. ونحن في انتظار الإذن من جنابكم في الإصلاح وصرف المقدر.

- تصريح من مصطفى زبيس مفتش الآثار الإسلامية في ١٢ ربيع الثاني و ١٠ فيفري ١٩٤٩/١٣٦٨: الحمد ش، بناء على وقوع سقوط في واجهة البرطال الجوفي من صحن الجامع الأعظم بالقيروان، قامت نيابة الأوقاف بإصلاحه، وقد عاين هذا الإصلاح أثناء إجرائه السيد مصطفى زبيس متفقد الآثار الإسلامية، ووافق على اتمامه. كما تأمل من عدة أقواس ببراطيل الجامع المذكور متداعية، وقرر أنه لا يرى مانعا من نقضها وإعادتها بنفس حجرها القديم. واطلع على جدار بيت الصلاة الذي على يسار المحراب بالجامع المذكور، والذي وقع تجريده من الليقة من عهد بعيد، وصرح بأنه موافق على إعادة تلييقه حسب إمضائه.

- تقرير أمين البناء فرج الغالي في ٢١ فيفري ١٩٤٩: الحمد شه، بإذن من جناب الفاضل الأعزر الشيخ السيد الخضر بن ساسي نائب جمعية الأوقاف بالقيروان، توجه محرره فرج الغالي أمين الرم والبناء بالقيروان للجامع الأعظم لمعاينة الجدار المزالة ليقته بداخل بيت الصلاة بالجامع الأعظم، ومن صفة الأقواس التي بالبرطال الشوقي الوضع من صحن الجامع ومن غيرها، وتقدير ما يلزم لذلك من الإصلاح والمصاريف. وبعد التأمل وجدت سبعة أقواس بالجهة الجوفية من البرطال واقع بها السقوط، وبالبرطال الغربي الوضع من بعض بنائه من أعلى الأقواس، وبخدود الباب الشرقي بوسط صحن الجامع التي هي من صخور، وقوس بأعلى باب مسدوم من خارج الجامع وبالواجهة الشرقية، وانعدام ببعض حجارة منحوت بالجدار القبلي خارج الجامع، فيلزم إزالة البناء المنعدم من الأقواس وغيرها مما سبق ذكره، وإعادة صحن الجامع. فيلزم إزالة البناء المنعدم من الأقواس وغيرها مما سبق ذكره، وإعادة ذلك بالحجارة المنحوتة المزالة بضبط وانتظام، حيث أنها من الآثار العتيقة التي يلزم الاعتناء لترجيعها كما كانت عليه. ويتأكد الإصلاح المذكور والمصروف عليه على سبيل التقريب مليون من الفرنكات (١٠٠٠٠٠). أما الليقة للجدار القبلي بداخل بيت سبيل التقريب مليون من الفرنكات (١٠٠٠٠). أما الليقة للجدار القبلي بداخل بيت سبيل التقريب مليون من الفرنكات (١٠٠٠٠). أما الليقة للجدار القبلي بداخل بيت

الصلاة والشرقي عن المحراب بجير المكاري مساحته 7 ، واللزم له من المصروف خمسة وأربعون ألف فرنك (2 .

ـ الكتاب ١٥١ في ٢٥ ربيع الثاني ١٣٦٨ وفـي ٢٣ فيفـري ١٩٤٩: الحمـد لله وبعد، فلا يخفى على جنابكم أهمية الجامع الأعظم بالقيروان سواء من الناحية الدينية باعتبار أنه أول مسجد أسسه الصحابة الفاتحون، أو من الوجهة الأثرية التي جعلتـــه محط رحال السواحين والمشغوفين بمشاهدة الآثار من جميع أنحاء العالم، وهو مــن أجل ذلك يتطلب عناية خاصة و اهتماما زائدا بالمحافظة عليه وتدارك ما يتداعى منه. وفي هاته الأيام أذن جنابكم بإصلاح واجهة البرطال الجوفي من صحنه التي ســقط جانب منه أثناء عام ١٩٤٦، وتأخر إصلاحها حسب مكتوب قسم الكتبة عدد ٢٦٤ في ٩ جانفي الفارط، وتم بالفعل إصلاحها. وقد لاحظ أمين بناء الأوقاف أن سبعة أقواس من البرطال الشرقى وجانب من واجهة البرطال الغربي وواجهة الباب الشرقي بالصحن كلها متداعية، ويلزم نقضها وإعادتها على نمطها القديم، كما يلــزم بعض إصلاحات بالصومعة. ومن جهة أخرى فإن جناب عامل القيروان صرح لي بأنه شاهد مع عدة شخصيات من زائري الجامع ومن بينهم بعض الوزراء هاته الأقواس المتداعية، وأن جناب المولى الوزير الأكبر صرح له بأنه سيأذن الجمعيــة بإصلاحها. وبناء على ذلك كلفت الأمين بتقدير ما يلزم من المصاريف، فقدر مليونا من الفرنكات لنقض الأقواس وتجديدها، وإصلاح الصومعة وواجهة البرطال الغربي. كما قدر ٤٥٠٠٠ فرنك لتلييق جدار داخل بيت الصلاة كان وقع تجريده من الليقة من عهد بعيد، لما يتوقع من كونه مبنيا بالحجارة المنحوتة، وظهر أنه بالحجر الاعتيادي، وبقى عاريا من الليقة بصورة بشعة تلفت الأنظار، لأن نصف الجدار مليق ومبيض ونصفه الآخر مجرد من الليقة. وقد لاحظت للأمين أنه لم يبين بتقريره ما ينوب مواد البناء، وما يخص أجر اليد العاملة ومدة العمل وما تتطلبه من عملة، فصرح بأنسه لا يمكن ضبط ذلك، وأن المبلغ الذي قدره تقريبي ولا سبيل لضبطه وتفصيل ه، كما صرح بأنه لا يمكن إعطاء الخدمة بطريق المناقصة والوفقة، وأنــه يلــزم إتمامــها

بالخدمة اليومية. ونظرا لما يتكلفه هذا الإصلاح من دقيق المعرفة وتبادل الآراء بين الاختصاصين في صناعة البناء يظهر لي أن لا يقع الاقتصار على رأى أمين البناء، بل يلزم جلب بعض المهندسين الفنيين، أو بعض أمناء البناء من تونس، أو من دار شعبان من الذين لهم خبرة فائقة في معرفة البناءات القديم...ة، ليقع تبادل الآراء والتروى في المسألة. ويصل مع هذا نسخة من تقرير أمين البناء، وبطاقة تتضمن موافقة السيد مصطفى زبيس مفتش الآثار الإسلامية على نقض تلك الأقواس وإعادتها. والمرجو من الجناب الإذن بإفادتنا لما يستقر عليه الرأي السديد، والسلام. _ الكتاب ٣١٩ في ٣١٩/٤/١٣: الحمد لله وبعد. فقد كنا أنهينا لجنابكم بمكتـوب النيابة عدد ١٥١ لعام ١٩٤٩ مسألة نقض وتجديد الأقواس التي تداعت من برطال الجامع الأعظم بالقيروان التي قدر لها أمين البناء مليونا من الفرنكات علي وجه التقريب، واتصلنا من جنابكم بالمكتوب ٣٢١٥ لعـــام ١٩٤٩ المتضمــن الإذن فـــي إجراء ما ذكر تدريجيا، ثم أذن جنابكم بالتلفون بتوقيف الشروع في العمل إلى ما بعد قدوم السيد مصطفى زبيس متفقد الآثار للقيروان الذي حل أمس بالقيروان، وذكر أنه تفاهم مع جنابكم في الموضوع، وأنه حضر لزيادة التأمل من الحالــة والنظــر فــي إمكان إجراء هذا الإصلاح عن كرتين أو ثلاث، بحيث يقع نقض وتجديد بعض الأقواس هذا العام، ويرجئ الباقي إلى العام القابل والموالي له، وذلك بناء على مــــا لحظه له جنابكم من وفرة المبلغ المقدر وضعف الميزان عن تحمله في عام واحد. وقد توجهت معه صحبة أمين البناء، وبعد التأمل قرر أمين البناء أن الأقواس السبعة المتداعية متصلة ببعضها ومتماسكة ولا سبيل لنقض البعض وترك الأخرى، وأن الإصلاح لا يتم إلا بنقض جميعها مع بعضها ولا سبيل لإصلاح البعض وترك الآخر. وقد اقتنع السيد متفقد الآثار برأى الأمين وصادقه على ذلك، كما لاحظ السيد المتفقد المذكور أن زيادة تأخير الإصلاح ربما نشأ عنه سقوط فجئي، وإذ ذاك يتعذر إرجاع هاته الأقواس للحالة التي كانت عليها بحجرها القديم كما كان، زيادة عما يتوقع من الضرر لأن الأقواس ملاصقة للقسم الرياضي من الفرع الزيتوني،

والتلامذة يمرون أمامها. وبناء على ما تقرر، فإني أرغب من الجناب إعادة النظرر في المسألة وإفادتنا بما يستقر عليه الرأي السديد، ولجنابكم النظر الأعلى، والسلام.

_ من الكتاب ٢١٦ في ٢٢/٥/٥/١: الحمد شه... بمناسبة قـدوم جلالـة الملـك المعظم للقيروان... اقترح الشيخ الإمام الأول بالجامع الأعظم والبعض مـن لجنـة الاحتفال دهن أبواب صحن الجامع من خلف ودهن بيت الإمام وميضاته، لما يتوقع من دخول الجناب العالي إليها، وفعلا وقع... كما تم إجراء عدة إصلاحات وتحسينات بثريات الجامع...

- الكتاب ٧٣٩ في ٢٦ ذي الحجة ١٣٧٠ و٢٧ سبتمبر ١٩٥١: الحمد شه وبعد، فإن بعض جدران ميضاة الجامع الأعظم تداعى للسقوط، ووجهنا أمين البناء إليها فحرر التقرير المصاحب لهذا والمتضمن تأكد المبادرة بإجراء الإصلاح خشية تفاقم الضرر، وقدر مصاريف الإصلاح بـ٠٠٠٠ فرنك. وحيث أن هاته الميضاة لا سبيل لتعطيلها لأنها مجاورة للجامع وتلامذة الفرع لا يستغنون عنها بحال، فالمرغوب النظر في إمكان إصلاحها وصرف الـ٠٠٠٠ فرنك المقدرة، وحملها على اعتماد المدارس، ولجنابكم النظر الأعلى، والسلام.

- تقرير أمين البناء فرج الغالي في ٢٧ سبتمبر ١٩٥١: الحمد شه. توجه محرره فرج الغالي أمين البناء في القيروان بإذن من جناب الشيخ السيد نائب الأوقاف بها للميضاة الشرقية للجامع الأعظم للتأمل منها ومما يلزمها من الإصلاحات. وبعد المعاينة وجد الجدار الغربي من الميضاة والقبلي منها الفاصلان بينها وبين المصلى، وقع بهما انعدام وتساقط جل البناء مما يلي المصلى، كما أن السارية المحمول عليها الأقواس بالجهة القبلية داخل الميضاة، وقع بها ميلان. فيلزم إزالة البناء المنعدم من الجدار الغربي المذكور ومن أعلى الجدار القبلي، وتجديد بناء ذلك بالجير والرمل المدار الغربي قطينة من حديد توضع من أعلى السارية المنعدمة وشددها بالجدار المواجه لها حفظا لها من زيادة الميلان بعد شد بنائها بالسيمان وإصلاح السطح

لكامل الميضاة (؟) بعد البناء. ويتأكد الإصلاح كثيرا خشية تفاقم الضرر من سقوط الميضاة. والمصروف على جميع ما قرر أربعين ألف فرنك، ويجبب إذا لم تقع مبادرة تلافى الخطر فإن بقية الأقواس تأخذ في الانهيار لارتكاز بعضها على بعض.

_ الكتاب ٧٤٧ في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣: الحمد لله. الرئيس

وبعد، فإن أحد أبواب الجامع الأعظم سقطت واجهته، وبادرنا بتبهيته وغلقه. وحضر السيد متفقد الآثار ولاحظ لزوم إصلاحه بالرخام كما كان، وحيث أن الرخلم الصالح غير موجود بالقيروان ولا بسوسة، فقد كلفنا أمين البناء بالتوجه إلى تونسس والمرجو من الجناب الإذن لقسم الإصلاح بتمكينه من الاطلاع على خزنة الرم عسى أن يظفر بها على القطع المناسبة. وفي صورة عدم وجود ذلك بها أرغب الإذن لقسم الإصلاح بشراء ما يعينه الأمين على نظره ودفع الثمن وأجرة حمله للقيروان. ونظرا لتأكد المبادرة بهذا الإصلاح قبل عيد المولد، أرغب الإذن بالمبادرة بذلك وعدم تعطيل الأمين، حيث يتعذر عليه الإقامة بتونس، والسلام.

— الكتاب ٣١٥ في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣: الحمد شه وبعد. فقد كنا أنهينا لجنابكم بمكتوب النيابة عدد ٧٤٧ في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣ أن واجهة أحد أبواب الجامع الأعظم تداعت للسقوط، وبادرنا بتبهيتها وغلق الباب، وأن متفقد الآثار عاين الحالة ولاحظ لزوم إصلاح الواجهة بالرخام كما كانت. وحيث أن رخام الواجهة قد تفتت ولم يكن مسن المتيسر إرجاعه ولا وجود لقطع الرخام المناسبة لا بالقيروان ولا بسوسة، فقد توجه السيد أمين بناء الأوقاف لتونس وتفاهم مع السيد متفقد الأوقاف، وسلم له قياس القطع المناسبة لإحضارها وتوجيهها إلينا، وكلف قسم الإصلاح السيد الحبيب الفلاج الاختصاصي في صنع الرخام، وبالرغم من مضي مدة تقارب العام ذكرنا أثناءها السيدين متفقد الأوقاف وقسم الإصلاح المرار العديدة مشافهة وبالتلفون، فإننا لم نتصل لحد الآن بقطع الرخام، ولا بما استقر عليه الرأي في المسألة. وهذا الباب هو الباب الرئيسي للجامع، ومنه يدخل السواح وموظفو الفرع الزيتونسي والمصلون،

خصوصا في فصل الصيف، وتركه مغلقا أوجب تذمر وانتقاد أهالي المدينة والوافدين عليها. وبناء على ذلك فإنا نترجى من جنابكم الإذن بالإسراع بفصل هاته المسالة، إما بتوجيه قطع الرخام، إن تيسر الحصول عليها في الأيام القريبة، وإما بإذننا بمباشرة الإصلاح ببناء الواجهة بالآجر وتلييقها بالسيمان، وفي الصورة الثانية أرغب الإذن بالتفاهم مع السيد متفقد الآثار وإقناعه بعدم وجود الرخام، وأخذ موافقته كتابة على إجراء الإصلاح بالبناء بالآجر. ولجنابكم النظر الأعلى، والسلام.

_ الكتاب ٢٨ في ١٩٥٤/٩/٢٨: وبعد، فالمرغوب من الجناب الإذن بالجواب عن مكتوب النيابة عدد ٣١٥ في ١٤ جوان ١٩٥٤ المتعلق بإصلاح واجهة باب بصحن الجامع الأعظم، حيث يتأكد إصلاح ذلك بمناسبة فتح الفرع الزيتوني وبمناسبة المولد.

- كتب على قصاصة ورق: يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٥٤ هو تاريخ جعل شهود من السيمان ⁶³ لأقواس برطال الجامع الأعظم .

— الكتاب ٩١١ في ٢/٧/٥٠٠: الحمد لله، الجمعية وبعد، فقد سلم لي الشيخ الإملم الثاني للجامع الأعظم بالقيروان مكتوبا مخاطبا به الجناب وممضي من جم غفير من المصلين ومزيلا بطرته بملاحظة من فضيلة الشيخ الطاهر صدام الإمام الأول به وباش مفتي القيروان، كما هو مزيل بملاحظة من الشيخ مدير الفرع الزيتوني بالمكان، تتضمن جميعها التذمر من حالة بعض أبواب الجامع المذكور المغلقة من جراء الخراب الذي استولى عليها، ومن تصدع بعض الأقواس ببيت الصلاة المغلقة خشية انهيارها. والملاحظ أن لهذا الموضوع سوابق إذ كاتبت فيه النيابة بمكتوبها عدد ٧٤٧ في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣، ومكتوبها عدد ٣١٥ المؤرخ في ١٤ جوان عدد ١٤٧ والمعزز بالمكتوب عدد ٨١٥ المؤرخ في ١٩٥٤، ويصل

⁽٤٩) شهود من السيمان للأقواس: عندما يلاحظ وجود شق في القوس تجعل قطعة من المونة الإسمنتية يكتب عليها تاريخ وضعها وتثبيتها فوق الشق، وتراقب خلال فترة محددة، فإذا تطور الشق وازداد عرضه، ومن ثم تشقق الشاهد، فهذا يعني وجوب الصيانة والترميم، أما إذا لم يلاحظ أي تشقق بالشاهد، فهذا يعني أن القوس ارتاح وهو بأمان.

_ تقرير أمين الرم والبناء فرج الغالى في ٨ سبتمبر ١٩٥٥: الحمد ش . بالإذن من جناب المكرم الأجل الشيخ سيدي الهادي المليح نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله للتوجه للميضاة جوفية المفتح من الجامع الأعظم للتأمل منها وما يلزمها من الإصلاحات الأكيدة. وبموجبه توجه محرره، وبالتامل منها وجد الميضاة المذكورة بها/٥/ خمسة ميحاضات " وأحواض للوضوء وهي عتيقة البناء، والميحاضات المذكورة وأحواض الوضوء وقع انعدام من بنائها، وعليه يلزم إزالـــة بناء مقاعد الميحاضات الخمسة مع إزالة بناء الساقية الخارج منها فواضل الميحاضات وإعادتها بالبناء بالجير الشكاير والرمل مع ليقتها بالسيمان، وجعل لكل مقعد ميحاض سيفونة وقصرية من المزيك، وكل ميحاض بــ حـوض للوضوء وحلاقيم ينسرب معها الماء من أحواض الوضوء الذي يتصل بأحواض المياحيض، وكل حوض يجعل له شيشمة ° يأخذ منه الماء من الحلاقيم المذكورة بعد أن يجعل لكل شيشمة جعبة من الرصاص طولها شيبر ينسرب معها ماء الحلاقيم. ويلزم من أعلى أحواض الوضوء بناء صندوق بالآجر المثقوب والسيمان في ارتفاع خمسين سم في طول تسعة أمتار مع ليقته داخلا وخارجا بالسيمان، وجعل له غطاء بـالآجر والسيمان، ويجعل له من وجه الصندوق من جهة دكة الوضوء /٩/ تسـعة سـبابل يخرج منها الماء للوضوء، وجعل حوض بالبناء والليقة مجاور لثم البئر خزنة يوضع فيه الماء الخارج من البئر المنسرب لأحواض الوضوء والمياحيض المذكورة مع إعادة بناء دكة الوضوء وليقتها، وجعل بصحن المياحيض بناء بوالة بالآجر المثقوب وليقتها بالسيمان. والإصلاحات المذكورة كلها أكيدة جدا، والقدر الـــــلازم لــها مــن المصاريف من ثمن مواد ويد عاملة للإصلاح المذكور كيف ذكر، يقدر بستين ألف فرنك /٦٠٠٠٠/.

⁽٥٠) ميحاضات: مراحيض، والميحاض: المرحاض.

⁽٥١) شيشمة: حنفية (صنبور).

_ الكتاب ٢٢٧٠: الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تونس في ٢ صفر وفي ٢٠ سبتمبر ١٣٧٥/٥٥١٠.

من رئيس جمعية الأوقاف إلى السيد نائب الجمعية بالقيروان، دام حفظه.

وبعد، فقد عرف جناب الوزارة بمكتوبه عدد ٧٣ المؤرخ في ٢٤ محرم وفي ١٢ سبتمبر عامي التاريخ بأن أهالي القيروان تحرجوا من إهمال الجمعية جامعهم العتيق، حيث أن باب الماء به عمه الخراب، فأوصد في وجوه قاصديه، وأن الجانب الشرقي من الجامع تعطب به بابان محدثا فسبب ذلك تصديم بأساطينهما، وأذن بالمبادرة بإجراء جميع ما يلزم الجامع المذكور من الإصلاحات. وبناء عليه، فالمراد التعريف في أقرب وقت بما يلزم صرفه لإتمام الإصلاح المطلوب، حيث لهم تقع الإشارة إليه بمكتوبكم عدد ٢٧٢ المؤرخ في ١٩ المحرم وفعي ٨ سعم مدير، والسلام.

- تقرير أمين البناء فرج الغالي في ٢٨ سبتمبر ١٩٥٥: الحمد شه، بالإذن من جناب المكرم الأجل السيد الشيخ الهادي المليح نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله للتوجه للجامع الأعظم ومعاينة ما يلزم إصلاح الأبواب الثلاثة أحدها غربي المفتح واثنان شرقيا المفتح. وبموجبه توجه محرره للأبواب المذكورة، وبالحلول بها والتأمل منها وجد الباب الغربي من خد بابه الذي هو من نوع حجارة الرخام منعدم، يلزم لها خد جديد طوله ٣,١٥م وعرض واجهته ٤٠ سم وغلظه ١٥سم، والخد المذكور هو أصله قطعة واحدة في الطول، وإذا لم يوجد قطعة واحدة في الطول فممكن إرجاعه على قطعتين أو ثلاثة. وسقف سقيفة الباب المذكور الخارج منه فممكن إرجاعه على زوج سواري وقوسا إحدى السواري منها وهي الجوفية على الداخل وقع انعدام من رأس السنجور الذي هو أعلى السارية، ووقوع انعدام من بناء القوس المعتلي عليها. يلزم إصلاحها بالبناء ومعاوضة رأس السارية المنعدمة بوأس

صالح يأخذ من مستودع الوقف، وقيمة ما يلزم من المصاريف لهذا الباب المذكرور من ثمن مواد ويد عاملة ١٠٠٠٠ فرنك عشرة آلاف.

ثم وقع التأمل من الباب الشرقي، وجد خدود الباب والجبهة الذي هو من لوح الرخام واقع ميلان بهم، واستدعوا للسقوط، وبعض بناء من داخل الخدود المذكورة واقع انعدام من بنائه، وإحدى الخدود من الباب المذكور وقع به انعدام من أسفله يلزم له قطعة من الرخام تكملة له في طول ٩٥سم وعرضها ٥٢سم وغلظها ١٥سم. ويقع إزالة خدود الباب المذكور وإعادتها بالبناء وإعادة البناء المنعدم من داخل عرصات الباب المذكور. وقيمة ما يلزم من المصاريف الإصلاح الباب المذكور من ثمن المواد ويد عاملة ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف فرنك.

ثم وقع التأمل من الباب الشرقي المزدوم من بابه الجوفي على الباب الشرقي الأول، وجد سقيفة بالبناء خارج على واجهة الباب المزدوم مقام بناؤه علي قوس وزوز مواري وسقفه دمسا، ووقع بالقوس والسواري والبناء المعتلي عليها انعدام من بنائها، يلزم إزالة البناء من القوس والسواري وإعادتها بالبناء من جديد مثل ما كانت وقيمة ما يلزمها من المصاريف ومن يد عاملة خمسة وثلاثون ألف فرنك (٣٥٠٠٠٠).

والإصلاحات المذكورة للأبواب الثلاثة كلها أكيدة وجملة مصاريفها المبينة أعلاها وهي ٧٠٠٠٠ فرنك سبعون ألف فرنك.

_ الكتاب ٧٧٦ في ٢٠/١٠/٥٥: الحمد شه. الجمعية

وبعد، فقد حضر لدى النيابة الشيخ الإمام للجامع الأعظم بالقيروان ذاكرا أن ميضاته العتيقة البناء والتي تحتوي على خمسة مياحيض وحوض للوضوء، صارت بتقادم العهد عليها على حالة غير مرضية لعدم صلاحية المياحيض المذكورة للاستعمال، وعدم وجود المياه اللازمة لإزالة الأوساخ بعد قضاء الحاجة البشرية لبعد

⁽۲۰) زوز سواري: زوج من السواري (ساريتان).

موضع البئر عنها وإيصال الماء لها منه. ومن أجل ذلك طلب الشيخ الإمام إدخـــال الإصلاحات المتأكدة على الأقل. وبموجبه كلفت أمين بناء الوقف بالتوجه للميضــاة المذكورة، وتحرير تقرير فيما يلزم إصلاحه، فسلم لنا التقرير الواصل لجنابكم معيـة هذا والقاضي بأن جملة المصروف اللازم لها ٢٠٠٠٠ فرنك. وحيث أن إدخال هاتـه الإصلاحات أمر تحتمه الضرورة الداعية لذلك، ويمكـن أن يحمـل علـى اعتمـاد المدارس، لأن تلك الميضاة تابعة للجامع الذي هو فــرع للتعليم. فالرجـاء الإذن بالتعريف بما سيستقر عليه الرأي السديد فيما طلبه الإمام، مع إرجاع التقرير المشـلر اليه إلينا، ودمتم بخير والسلام.

_ الكتاب ٨٩٥ في ٢٢/٢٢/١٥٥١: الحمد شه. الجمعية

وبعد، فقد بلغني مكتوب الجناب عدد ٨١٨١ المؤرخ في ١٢ ربيع الثاني وفي ٢٨ نوفمبر الفارط في الإذن بإصلاح وترميم أبواب الجامع الأعظم بالقيروان بالفرنكات ٧٠٠٠٠ وما به علمته، والمعلم به السيادة أنه بالمفاهمة مع أمين بناء الوقف بإنجاز الإصلاحات لأبواب الجامع المذكور بالمبلغ أعلاه، اتضح منه أن تمسن قطعتي الرخام اللازمتين لواجهة خد بابي الجامع الشرقي والغربي غير داخل فيه، ويلاحظ الأمين أن هاتين القطعتين يلزم صنعهما بالحاضرة من طرف الاختصاصى في صناعة الرخام الحبيب الفلاج الكائن محله بنهج باب السويقة، وأنه كان تفاهم معه في هذا الغرض منذ ٣ أعوام بإيعاز من السيد متفقد الأوقاف الإداري الذي كان خاطبه سلفي فيه، فيما بلغني، ولاحظ له السيد الحبيب المذكور وقتئذ أنه وجد سلرية من رخام بمستودع الوقف بجامع صاحب الطابع تمكن خدمتها وجعلها رخامتين، ووعد بالإنجاز متى يتفاهم مع الجمعية في أجرته، ولا يدري ما أسفرت عنه النتيجـــة لحد الآن. وهذا الموضوع هو الصادر في شأنه مكتوبا النيابة عدد ٧٤٧ المؤرخ في ٢٠ أكتوبر ١٩٥٣، وعدد ٣١٥ المؤرخ في ١٤ جوان ١٩٥٤، ولــم تقــع الإجابــة عنهما. أما القطعتان المتحدث عنهما والمراد تركيبهما بواجهة بابي الجامع، فطــول أولاهما ٢,١٥م وعرضه ٤٠سم وغلظه ١٥سم، وطول ثانيهما ٩٥سم وعرضه

٥٥سم وغلظه ١٥سم، وهاته الأخيرة تكملة لأحد خدود واجهة الباب الشرقي. كما يلاحظ أمين بناء الوقف أنه في صورة تعذر صنع الرخام قطعة واحدة من حيث الطول فيمكن أن تكون قطعتين أو ثلاث ما دام مراعى في جميعها مساحة الطول المبينة آنفا. وحيث أن الشروع في ترميم أبواب الجامع على الصفة المبينة بتقرير الأمين المصاحب لمكتوبنا عدد ٧٤٠ متوقف على إحضار الرخامتين المشار إليهما وتوجيههما إلينا. فالرجاء الإذن لقسم الإصلاح باستئناف المفاهمة مع السيد الحبيب الفلاج في شأن تينك الرخامتين وإعلامي بالنتيجة، والسلام.

- الكتاب ٩٢١ في ٢٣ جمادى الثانية و٦ فيفري ١٩٥٦/١٣٧٥ من مشيخة الجامع الأعظم وفروعه إلى نائب القيروان: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

جناب الفاضل الزكي المحترم الشيخ السيد الهادي المليح نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد قدمت لنا هيئة التدريس بالفرع مكتوبا باسم الجناب مؤرخا في ٢٢ جمادى الثانية وفي ٥ فيفري الجاريين، يطلبون فيه جعل أبواب بلورية لأبواب بيت الصلاة الكائنة بصحن الجامع المساعد على نفاذ الضوء الطبيعي إلى أرجاء الجامع الفسيحة، وليقع التخفيض من استهلاك التيار الكهربائي إلخ، وهو الواصل صحبة هذا. وبناء على شدة احتياج التعليم بالفرع إلى الضوء الطبيعي لضعف التيار الكهربائي بالجامع وكثرة انقطاعه به، ولا يتم ذلك إلا بالأبواب المشار إليها. فإننا نرغب من الجناب مخاطبة الإدارة المركزية للجمعية في شأن الأبواب المذكورة، والله يحرسكم ويمدكم بالإعانة، والسلام من الفقير إلى ربه يوسف بن عبد العفو مديسر الفرع الزيتوني بمدينة القيروان، لطف الله به. (الوثيقة ٧).

_ الكتاب ١٣٤ في ١٣٤/٢/١١: الحمد ش الجمعية

وبعد، فإن الشيخ السيد مدير الفرع الزيتوني بالقيروان أحال على لائحة مكتوب ممهورة من السادة مشايخ الدرس بالفرع المذكور، تصل الجناب معية هذا تتضمن طلبهم جعل أبواب بلورية لبيت الصلاة التي يلقون فيها الدروس، لتساعدهم مع جميع التلامذة على نفاذ الضوء الطبيعي إلى أرجاء الجامع الفسيحة على غرار الحالة التي عليها بيت الصلاة بالجامع الأعظم بالحاضرة، وليقصع التخفيض في استهلاك النور الكهربائي نهارا، ولئلا تتأذى عيون الشيوخ والطلبة من الضوء الصناعي طيلة ساعات الدراسة. وناصر طلبهم هذا الشيخ المدير للفرع، ملاحظا أنه علاوة عما أبداه حضرات شيوخ الدروس من أن المصلحة الصحية قاضية بلزوم ترك الضوء الطبيعي للجامع باستعمال الأبواب البلورية، فإن الضوء الكهربائي بما هو عليه الآن غير كاف للطلبة والشيوخ على التوصل للإطلاع وقراءة الدروس مستعملة الآن، والنيابة تشاطر الشيوخ في الرأي لما فيه من المصلحة البينة، وتلاحظ أن إجابة المدير لمرغوبه فيه زيادة كبرى في معلوم الاستهلاك، بينما نرى أن الجمعية توصى بالاقتصاد فيه، ودمتم بخير، والسلام.

_ الكتاب ٢٩٢٢ في ١٩٥٦/٩/١٠: الحمد لله

من رئيس إدارة الأوقاف إلى السيد نائب الأوقاف بالقيروان حرسه الله وبعد، فقد بلغ مكتوبكم عدد ٥٩٣ المؤرخ في ١٩ شوال و ٢٩ ماي ١٩٥٦/١٣٧٥ في الإعلام بأن المبلغ الذي انتهت إليه المناقصة لتكوين سبعة عشر بابا للجامع الأعظم بالقيروان كان ٣٤٠٠٠٠ فرنك، وهو الذي عينه السيد عبد القادر بن محمد الممضي بتقريره المصاحب. وبعد عرضه على مجلس الجمعية قرر إرجاء المقاولة على ذلك، حيث المقدر الآن لا يسمح بالصرف، والسلام.

ـ من مقابلة أجريتها أواخر عام ١٩٩٢ مع السيد عثمان جراد مدير دار الأثرار بالقيروان (سابقا) والمشرف على عمليات الترميم في مسجد عقبة التي جرت في الستينيات:

١ بدأت عمليات الترميم لجامع عقبة عام ١٩٦٢، وكان بحالة سيئة ويكاد ينهار.
 كان خشب سقف القبلية منخورا ومسوسا، ويكاد يتفتت، فاستحضر فريق من الخبراء

الإيطاليين بترميم الخشب فحقن الخشب بمواد خاصة وقوي ودعم بعد أن تـم فكـه وتنزيله إلى الأرض. ثم صبت سقوف بيت الصلاة بالبيتون المسلح، ماعدا المجـاز القاطع، إذ كان بحالة سليمة لا تتطلب الصيانة، وكذلك الحال بالنسبة لقبة المحـواب، فلم تحتج لأي ترميم. ثم رفعت السقوف الخشبية المرممة وركبـت تحـت السقف البيتونى.

٧- الكسوة الخشبية التي تغطي طاسة المحراب كانت بحالة سيئة ينخر فيها السوس، وكاد لونها ورسوماتها أن تضيع، فرفعت وأرسلت إلى إيطاليا لترميمها، وصنعت كسوة خشبية مماثلة ووضعت في طاسة المحراب وما زالت في مكانها إلى الآن. وبعد أن تمت عمليات ترميم الكسوة القديمة أعيدت إلى القيروان فخرج موكب رسمي وشعبي إلى مشارف القيروان لاستقبالها، وحفظت في متحف الجامع الكبير (المصلى غرب جامع عقبة).

٣ـ جعلت سقوف الأروقة من البيتون المسلح، ووضعت السقوف الخشبية أسفلها،
 وهي جديدة وليست قديمة.

٤ ـ هدمت قبة البهو بكاملها وأعيد بناؤها، ولم تطل بالجير الأبيض كما كانت.

۵ كانت الجدران المحيطة بالمسجد متصدعة ومنهارة من الداخل والخارج مع
 دعاماتها، فأعيد بناؤها بمونة الجير التي بلون الآجر، ولم تطل بالجير الأبيض كما
 كانت كي تعطى مظهرا تراثيا أكثر تأثيرا وجلبا للسياح.

٦ جددت مداخل المسجد كلها مع الأقواس المحيطة بها والسقوف التي تعلوها
 بأشكالها المختلفة: قباب وأقبية أو خشبية مربعة.

٧ ـ رممت المئذنة بأدوارها الثلاثة، فأما الدور السفلي (المكسو بــالحجر) فرفعـت الأحجار المتآكلة ووضعت مكانها أحجار جلبت من المهدية. وأما الدوريــن الثـاني والثالث وهما من الآجر، فرمما بطريقة السلخ والتجليد من الداخل والخارج، وبنــي الوجه الظاهر بمونة الجير وبلون مماثل للون الآجر، ولم يعد طلاؤه بالجير الأبيـض كما كان قبل الترميم.

٨ خفض منسوب الشارع غرب الجامع بأكثر من ١م، فقد كان ينزل إلى الجامع
 من أبوابه الغربية بدرجات عديدة.

- في الكتاب "بيوت أذن الله أن ترفع" المطبوع في مطابع كتابة الدولة للشوون الثقافية والأخبار في جوان ١٩٦٨، ذكر أن أشغال الترميم لجامع عقبة، في ذلك التاريخ كانت منتهية، وأن ما صرف عليه بلغ ١٥٠٠٠٠ دينار "٥".

ــ في عام ١٩٨٥ رممت الجدران المحيطة بالمسجد مع الدعامـــات مـن الداخــل والخارج، وكذلك المئذنة مع قبتها بطريقة السلخ والتجليد.

- وفي عام ١٩٨٥ توضحت لهم مساوئ السقف البيتوني، إذ بدأ السقف الخشبي الموضوع تحته بالتعفن، فجددت بعض السقوف ورممت أخشاب البعض الآخر بعد فكها وتنزيلها، ثم أعيد تركيبها بمستوى أعلى مما كانت عليه بعد تصليحات الستينيات. وفتحت فتحات تهوية فوق مستوى السقف الخشبي لتأمين التهوية والحد من إمكانية التعفن. كما غيرت ميول سطوح بيت الصلاة والأروقة المحيطة بالصحن، إذ كانت موجهة نحو الداخل ليصب ماء المطر المتجمع فوقها في قساطل تنقله إلى المواجل في الصحن، فأصبحت الميول نحو الخارج لتصب في قساطل أو نوازل مطرية كسيت جدرانها الداخلية بمونة إسمنتية ذات عيار كبير يمنع نفوذ الماء إلى الجدران، وجعلت هذه النوازل ملاصقة للدعامات الخارجية أو ضمن بعضها، ليصب ماء المطر في الشوارع المحيطة بالمسجد (الصورة ٤٩).

- كما أجريت عام ١٩٨٥ عمليات صيانة على المواجسل الموجودة في صحب المسجد، وجعلت جدرانها الداخلية كتيمة لمنع تسرب المياه منها فتؤثر سلبا على أساسات الأروقة والجدران، وسلطت على المواجل مياه الأمطار التي تنزل في الصحن فقط. وتستخدم هذه المياه لغسل الصحن والأروقة، وفي عمليات الصيانة والترميم شبه المستمرة على الجدران الخارجية للمسجد.

⁽٥٣) بيوت أذن الله أن ترفع _ الدار التونسية للنشر ١٩٦٨ ص٧٧ و ١٣٩٠.

جامع الزيتونة في وثائق جمعية الأوقاف:

- تفقد عام ١٨٧٤: إن المسكبتين اللتين على يسار المحراب، والبرطال الشرقي الوضع بالصحن، وجل ميضاته الغربية الوضع، يحتاج سقوف الجميسع للتغيير. والمادة الغربية الوضع تحتاج للرم والبناء، وكذا غارب الميضاة الغربية الوضع، والمادة الغربية الوضع من الجامع وصحنه تحتاج للتجديد بالرم، والبناء كله من أسفله وأعلاه يلزمه التمريق بالجيار، وقيمة ما يصرف عليه في رمه وبنائه وتجصيصه ستة آلاف ريال صغرى تونسية فضة.

- من جريدة تفقد أكتوبر ١٩٠١: الباب المدخل لصحن المصلى وصحن الجامع يلزمهما ترقيع فرشهما. وسطوح براطله تراب يلزمها التجصيص بالجيار، وجدران داخل المصلى تحتاج إلى التمريق بالجيار، وقنطرة بسقيف ميضاة الجامع مكسرة يلزم تبديلها.

- من جريدة تفقد مارس ١٩٠٢: يلزم إصلاح شرارف الصومعة لكونها منعدمة، وباب للبيت الكائنة بها لحفظ القنادل، ويلزم ترقيع فرشة المصلى وميضاتها. يلزم اصلاح سقف المسكبتين منها، ويلزم إصلاح الكرسي بل ساقيته لحصر المياه بها، وكذلك يلزم إصلاح سقف السقيفة التي مما يلي باب الربض.

- من جريدة تفقد اشتنبر ١٩٠٤: يلزم إصلاح أقواس البرطال القبلي، وتجديد سقفه لانعدام جميعه، وترقيع فرشة براطله وصحنه، وإصلاح فرشة صحنه التاني وفرشة ميضاته وإزالة الأوساخ منها.

- من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٠٥: ٨٢٥ فرنك ما يلزم لترميم بقية برطال جامع الزيتونة وترقيع فرشته، وأكباش للمنبر، وتجليد باب الخزنة، وتكملة طرح قاعة صحنه، وجعل طارمة لمنع النظر للمصلين.

⁽١) أكباش المنبر: دعائمه الخشبية.

_ من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٠٦: ٢٠٠٠ فرنك يازم لتكملة اصلاح البرطال الجوفي من الجهة الغربية، وتعرية البرطال المواجه له كله، وإعادة السقف وإصلاح فرشة البرطال.

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١١ (المتأكد): ٤٠٠٠ فرنك يلزم لإزالة سقف البرطال الشرقي والغربي وسقف الميضاة الملاصقة للبرطال الغربي وإعادة تسقيفها، وفرشة صحن الجامع وفرشة البراطيل والميضاة، وجعل باب للمصلى وباب للباب الغربي من الجامع المذكور.

_ من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١١ (الأوكد): ٣٥٠٠ فرنك يلزم لإزالة سقف البرطال الجوفي وسقف برطال المصلى وإعادة المادة الجوفية من البرطال المذكور.

- من جريدة تفقد أكتوبر ١٩١٢: يتأكد تجديد فرشة صحنه وبراطيله حيث انعدم تجصيص رصة فرشة الصحن، وبقي الحجر ظاهراً. وقد تعذر بسببه على المصلين الصلاة والمرور، كما لاحظنا عليه سابقاً، وقد وقع القطر بسطوحه. يتأكد المبادرة بتجرية سطوحه بالجيار وميضاته الكبرى والصغرى، ونظافة أرض المصلى حيث تجمعت بها المياه من المطر من كثرة الأوساخ وسدم المجاري. يتاكد نظافتها وتجصيص جدرانها بالجيار.

- من جريدة تفقد أفريل ١٩١٣ المرفقة بالكتاب ٣٣٦ في ٢٧ جمادى الأولى و٣ ماي ١٩١٣ المرسل إلى الجمعية بتونس: يتأكد تجديد فرشة صحنه وبراطله الثلاثة، وإصلاح أعلى صومعته ودرجها بالبناء وإصلاح بيت الإمام. ويلزم تجديد جدار البرطال القبلي، وتجديد جدار ميضاته الغربية وتجرية سطوح الميضاة وأغطية الأحواض والبير. وأما تجديد فرشة الصحن فلا يتيسر إلا بالجليز أو الرخام لأن طرحه بالجيار ينتثر في أقرب وقت، والآن جارية به خدمة البياض.

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١٤ (المتأكد جداً): ١٥٠٠ فرنك يلزم لإزالة وإعادة سقف البراطيل الثلاثة: الشرقي والغربي والجوفي بصحنه، وإزالية صف الأقواس الجوفية، والمادة الفاصلة بين الجامع ومصلاه، وصف الأقواس من برطال المصلى، وإعادة الجميع بالبناء والتسقيف باللوح الترطوشي، وفرش صحن الجامع وميضاته بجليز السيمان حيث فرشته السابقة بالآجر وانتثر غالبها وصار تراباً. وجعل ٣ أبواب للصومعة والميضاة والباب الغربي من الجامع، ودهن جميع أبوابه حيث الأبواب القديمة بليت.

- الكتاب ٣٤٠ في ٧ شعبان ١٣٣٢ و ٣٠ جوان ١٩١٤: كنا لاحظنا في الجرائد السالفة على تجديد فرشة صحن الجامع وبراطله، ولم يقع التجديد إلى الآن، حتى تعذرت الصلاة على المصلين بالصحن المذكور والمارين والمصلين بالبراطل وتنثرت فرشتها. فيلزم المبادرة بإصلاح ما يمكن إصلاحه بما يقتضيه الحال، ليتم الإصلاح المذكور قبل دخول شهر رمضان.

- الكتاب في ١٣ جويليه ١٩٢٦: سيدي محمد الطبربي يتوجه للقيروان لتحرير قيمة وشروط وفقة إدخال النور الكهربائي لجامعي الحنفية والزيتونة بالقيروان، والنظر بصفة عامة في بقية الجوامع، ويستعين بسيدي نائب القيروان للتفاهم مع الشركة.

ـ بداية استعمال النور الكهربائي بجامع الزيتونة كان في ليلة ٢٥ فيفري ١٩٢٧.

- تقرير وفقة إصلاح في ١١ سبتمبر ١٩٣٣:

تعليق قناطير الميضاة الشرقية المفتح المحمول عليها سقفها. وسلخ الجدار الغربي من خارج الميضاة وبناؤه، المساحة ٢٥,٥٠م . وبناء أسلاخ بقفافين أعلى الميضاة الغربية المفتح، المساحة ٤٥,٥٠م.

إزالة المنعدم من ليقة الجدران الخارجية الثلاثة من الجامع المذكور: القبلي والشرقي والغربي والبعض من الجوفي، وإعادة ذلك جديداً. وإزالة المنعدم من ليقة أعلى براطيل الصحن وجدران البرطالين الجوفي والغربي، وتجديد ذلك بليقة

جديدة. وإزالة المنعدم من ليقة جدران المصلى والجدار الذي بالبرطال الجوفي من المصلى المذكورة، وإعادة ذلك بليقة جديدة، والمنعدم من ليقة الستائر التي بالبراطيل والميضاة وبأعلى جامور الصومعة، وتجديد ذلك. المساحة للليقة ٥٠٥م٠.

إزالة المنعدم من طرح بعض سطح البرطال الجوفي من المصلى ومن سطح الميضاة الشرقية المفتح وبعض سطوح بيت الصلاة، وإزالة الرصة وإعادتها وسقيها بمرقة الجير وطرحها بالجير ورمل الباطن. المساحة ١٤٠، وتجرية سطوح بيت الصلاة.

إزالة المنعدم من فرش قاعة البرطال الشرقي الوضع بـــالصحن، وإعادتــه بجليزه الصالح مع زيادة ١٠٠ جليزة بسيمان بيضاء جديدة. المساحة ٨٨٠ وإعــادة إصلاح المنعدم من زنار الرخام الحاصر بفرش البراطيل الثلاثة: القبلي والشــرقي والجوفي وسطح الجوفي، وبياض كامل الجامع بالجير الكذال والصومعـــة داخــلاً وخارجاً لجميعه.

على المقاطع عمل اليد وأجور العملة والماعون وأثمان الجير والرمل والجير الكذال والجليز، وطرح الفواضل، وأن يكون الخلط:

للبناء لميتر الجير ٤,٥٠م رمل وادي.

للليقة والطرح لميتر الجير ٢,٠٠ رمل باطني.

مدة الخدمة شهر واحد.

- من تقرير وفقة إصلاح بمناسبة المولد النبوي عام ١٩٤٠: إزالة المنعدم مسن ليقة جدران البرطالين الجوفي الوضع والغربي الوضع، وما يوجد بجدران الميضلة والجدران الثلاثة الخارجية: الشرقي والقبلي والغربي، وإعادة الجميع بليقة جديدة، والمساحة ٢٠١م . ونظافة السطوح وتجريتهم مرتين، وبياض بيت الصلاة والميضتين وبراطل الصحن داخلاً وخارجاً والصومعة داخلاً وخارجاً والجدران الثلاثة الخارجية.

_ من جريدة الإصلاحات المتأكدة التي وافقت عليها الجمعية بكتابها ٥٤٣٩ في ٢٧ ماي ١٩٤٧: إصلاح سقف البرطال الشرقي والبرطال الجوفي بصحـن الميضاة وليقة الجدار الغربي من الخارج، وجدران الميضاة والصحن، والبياض والتجريـة درنك.

- الكتاب ٥٠٠ في ٣ أفريل ١٩٥٠: تشكى الإمام والمصلون بجامع الزيتونة مسن حالة الجهاز الكهربائي بالجامع والميضاة، وطلبوا زيادة أنبوبات في كل من الجلمع والميضاة. وبناء على ذلك كلفنا خبيراً بمعاينة الحالة فقرر لزوم زيادة ١٦ أنبوبة، وإجراء بعض الإصلاح، وقدر لذلك ٥٠٠٠ فرنك. والمرغوب من الجناب النظر في إمكان إتمام ذلك وصرف ٥٠٠٠ فرنك المقدرة.

_ كان مسجد الزيتونة من المساجد التي رممــت عــام ١٩٦٦ (بعــد الاســتقلال) وصرف عليه ٧٥٠ ديناراً.

- الكتاب ١٧ في ١٦ أكتوبر ١٩٨٩ موجه من رئيس جمعية صيائة مدينة القيروان إلى والي القيروان، يبين فيه أن أضراراً لحقت بالجدار الخارجي لجامع الزيتونة نتيجة انفجار أنابيب المياه قربه وتسربها إليه، وأدى هذا إلى وجود شقوق من الداخل تمثلت في تصدعات متفاوتة الخطورة في الأروقة الملاصقة للحائط. وتلافياً للأضرار يجب القيام بتهديم الأروقة وإعادة إصلاحها بصورة جذرية، وقدرت هذه الأشغال بـ ٣٣٤٤٦,٦٠٠ دينار.

- الكتاب ٩٥٧٧ في ٢٩ أوت ١٩٩٠ من والي القيروان إلى المدير الجهوي للمالية، يستأذنه فيه بجمع تبرعات لترميم جامع الزيتونة (الوثيقة ١٩ في الملحق).

جامع الباي في وثائق جمعية الأوقاف:

_ من تفقد عام ١٨٧٤: إن سقوف ميضاته ومكتبه والبيت الذي يخرج منه الإمام يوم الجمعة، والبرطالين الشرقيين من الصحن والبرطال الغربي الوضع منها كلها تحتاج للتجديد، وكذا أقواس البراطيل المذكورة، والمادة الغربية من البيت الذي به الماجن، وبجدرانه من داخله وخارجه تراقيع، وكله من أعلاه وأسفله يحتاج للتلبيس بالجيار. وقيمة ما يصرف عليه عشرة آلاف ريال ومئة واحدة (١٠١٠٠) ريال.

- الكتاب ١/٠٦١٤ في ١٨ ربيع الأنسور ١٨٧٥/١٢٩٢: من رئيس جمعية الأوقاف محمد بيرم إلى نائبه في القيروان محمد بن صالح الكناني... أخبرنا المتفقد لأحوال الأوقاف بالمكان أن جامع الحنفية به المشروع في إقامة برطاله الساقط، لم يزل سقف بيت الصلاة والمقصورة الشرقية به محتاجان للإصلاح والجراء، فلتتسم البرطال والإصلاح المذكور.

- من جريدة تفقد أكتوبر ١٩٠١: ببيت الصلاة ثمانية مواضع تقطر مسن صب المطر وسطوحها بها تقوير يلزمها الترقيع بالجيار. وجبهتا بابي بيت الصلاة مكسرة، يلزم لكل منها قضيب من حديد. وبيت الإمام يوم الجمعة يليزم إصلاح سقفها لتهاوي بعض أعوادها للسقوط. وبسقف مجازها قطر من المطر. ويلزم تجديد فرش البيت والمجاز. وبوسط بيت الصلاة بيت يلزم تلبيس جدارها داخلاً وخارجاً بالجيار، وسطحها وسطح البرطالين اللذين بإزائها تراباً يلزمها السرص بالحجارة والطرح بالجيار. والبراطيل الثلاثة الجوفي والغربي والشرقي يقطر سقفها من المطر. وجميع الأصحنة يلزمها ترقيع الفرش. والجدار الجوفي الذي به أبواب بيت الصلاة به شقوق، يلزم ترقيع بنائها في بعض المواضع والترصيع بالقص والجس. وجميع شرفات الصومعة يلزم ترقيعها بالبناء لكونها صارت موضوعة مسن غير تمكين. ودرج منقالة الشمس يلزم ترقيع فرشها وتركيب مزولتها. وجب الماء الذي تمكين. ودرج منقالة الشمس يلزم ترقيع فرشها وتركيب مزولتها. وجب الماء الذي بعرب السراجين يلزمه باب لتكسير بابه الآن. وبيت بسدرج الميضاة سقفها سقفها

وجدرانها متهاوية للسقوط وأرضها تراب. والبرطال الجوفي عنها الكائن بالميضاة سقفه متهاو للسقوط تكسر بسبب سقوطه بعض أعواد السقف، ويلزم ترقيع فسرش الميضاة وترقيع أغطية أحواض الماء. وبالناحية القبلية من الميضاة جانب تراب موضوع. وجميع سطوحات الجامع وجدرانه وصومعته وبراطله داخلاً وخارجاً يلزمها التمريق بالجيار. ومكتب الجامع المتصل به من قبليه سطحه تراب يلزمه الرصاص بالحجر والطرح بالجيار، وجل جدرانه يلزمها التلييس بالجيار.

- من جريدة تفقد اشتنبر ١٩٠٤: يلزم إصلاح سمية بيت الصلاة لسقوط الـــتراب منها دائماً، وكما يلزم سقف برطال ميضاته القبلي إصلاح ما انهدم منه، وتجصيص بعض جدرانها وتمريق جميعها بالجيار.

من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٠٦ المرفقة بالكتاب ٢٦ في ٢٦ أوت ١٩٠٦ المرسلة إلى الجمعية: يلزم تجديد السمية بالأربع مساكب القبليات والجوفيات، وتجليد خمسة صناديق من الشرق للغرب، وزيادة وتاري للسمية، وتعرية مسكبة من جهة المحراب الشرقية من سقف الماء، وتبديل قنطرة لها، وتعرية جانب أعواد مكسرة من سقف الماء. وإزالة سقف البرطال الجوفي عن بيت الصلاة، وهدم الأقواس وتبديل ساريتين من البرطال الغربي. وتبديل سقف بيت الجمعة ومجازها، وتبديل سقف مسكبة بالميضاة وفرشة درج الصومعة. يلزم طوح ما يقع تعريته وتصليح ما يقع فيه انهراش من الجير وفرشة مجاز بيت الجمعة. يلزم بناء القفافين لمكتبه، وتصليح درجه، وطرح جميع صحنه وطرح سطحه بالجير.

- من جريدة تفقد أكتوبر ١٩١٢: يتأكد إصلاح سطوح الجامع حيث أنه لبعد عهده بالإصلاح قارب السطح الانهدام، وظهرت جل حجر فواصل السطوح، فصار أقل المطر يقطر، فجل المياه تنزل ببيت الصلاة. وحيث وضع سقفه على طاقين أحدهما بالعود والآخر لوح فقط، يخشى على رؤوس الأعواد وعلى اللوح من التهرية وعلى الأعمدة من السقوط. مع كون بعض الأعمدة مائلة يخشى عليهم كما يخشسي على

جدر أن بيت الصلاة، حيث أن الماء النازل من القطر ينسر ب أكثر ه مع الجـــدر أن، ويغدر بأرض الجامع فتشربه الأساسات. والجانب الذي وقعت تجريته من سطوح الجامع في هاته الأيام سلته الماء، حيث أن يوم خدمة السطوح يوم سحاب صبيت المطر في آخره وفي الليلة بعده صباً غزيراً أزال ذلك الجيار فنزل في المواجل فأفسد طعمها وانسرب مع الجدران، ولم يبق له أثر إلا القليل. كما أن ما وقع منن جدران الجامع داخلاً وخارجاً بالجيار رجع جله كما كان، لأنه غد يوم خدمته أصبح سقف البرطال الكبير الذي به أبواب البيت، حيث أن لوحه وقع به تباعد عن بعضه حتى صار ينزل منه سقوط التراب كثير. ويتأكد إصلاح فرشة أصحنة الجامع، حيث أن كلما تنثر منه جانب جليز رجع مكانه الجيار فتنثر في أقرب وقت. ويتلكد إصلاح سقف بيت البير، حيث به انشقاق فادح وتكسرت به أعواد وقناطر، وكذلك إصلاح البيت الذي بدرج الميضاة، وإصلاح سطوح الميضاة خيفة استيلاء الخواب عليهم. وكذلك يتأكد تجديد فرشة أرض الميضاة بـــالجليز لأن بعضها مفروش بالصحن من قديم والبعض بالحجارة. وفرشة الميحاضات وجعل قصارى لها حسماً لمادة الروائح الكريهة لكثرة وجود الناس عليهم من الأسواق والوافدين من البلدان العرب، حيث جاء موقعها بوسط البلاد والأسواق.

ـ من جرائد الميزان غير الاعتيادي للأعـوام ١٩١١ و١٩١٢ و١٩١٣ و١٩١٤ المتأكد حداً:

1۷۰۰ فرنك يلزم لإزالة وإعادة بناء سقف المسكبة القبلية من بيت الصلاة به وجعل سمية لوح لأربع مساكب منها.

الأكيد:

٢٥٠٠ فرنك يلزم لإعادة سقفي البرطالين القبلي والشرقي بصحنه، وفرشة الصحن بجليز السيمان حيث انهرشت فرشته التي هي بالجليز مسن نوع جناح خرطيفة.

١٠٠٠ فرنك يلزم لفرش الميضاة بجليز السيمان لانعدام الفرشة وإعادة درج بابــــه القبلى ودرج باب الميضاة بالبناء والفرش.

— الكتاب ٢٣٣ في ٨ شعبان ١٣٣٤ و ١٠ جوان ١٩١٦: إلى الشاذلي ابن ناب أوقاف القيروان... المنهي لجنابكم أن سقف القصبة الكبرى من سقوف الربع الموقوف على جامع الحنفية تداعى للسقوط من مدة. وفي يوم الجمعة تفاقم أمره، إذ كان المصلون نازلين من الجامع. ودعونا بعض أهل الخبرة بالرم والبناء فحكموا بتداعيه للسقوط قريباً. وبموجبه صار سكان المكان في خوف عظيم على حياتهم خاصة وحياة المارين عامة. وقد أخبرنا من أنبتموه مدة مغيبكم. ولما لم يتم وقوع التدارك لهذا الضرر كاتبنا جنابكم راجين إزالته في القريب العاجل خوفاً مما لا تحمد عقباه عند سقوطه بغتة. وفي الأقل نطلب المبادرة بإزالته إذ لا حاجة لنا بوجوده.

الحاج حسين العلاني محمد النجار محمد الخشين الطاهر العلاني محمود بن فضل صالح النجار أحمد بن عمر الفزاني حمودة الفاسي

- الكتاب ٣٨٩ في ٩ شعبان ١٣٣٤ و ١١ جوان ١٩١٦: ... وبعد، فنعلم الجناب بأن سوق الربع القديم مرتب عليه خلوات جلها لوقف جامع الحنفية وباقيها لوقف الزاوية الصحابية ومعتلى على كامل السوق بقصباته الثلاث الجامع المذكور والبعض من مكتبه. والآن طلب أرباب حوانيت العقبة الكبرى إحدى الثلاث المذكورات أن الوقف يباشر إصلاح ما تداعى من سقف العقبة المذكورة، وقدموا مكتوباً في ذلك يصل صحبة هذا للإطلاع عليه. ونلاحظ لجنابكم بأن الوقف لم تسبق منه مباشرة إصلاحات بالسوق المذكور سواء بسقفه أو بجدرانه، لأن أربابه معتبرون ملاكة للحوانيت، ولهم أن يبيعوا الحوانيت بمنافعها لمن شاءوا وفي كل وقت. وغاية الأمر أن الوقف ينتفع بمعلوم الخلو فقط الذي هو ٢,٧٠ فرنكاً إلى ٧,٢٠ فرنكاً على كل حانوت منها، ولا يباشر الوقف إلا إصلاح المعتلي

على السوق، وهو الجامع المذكور والمكتب. وعليه فنطلب الإذن بما يعتمد في شأن ذلك مع إرجاع المكتوب المذكور.

- تقرير أمين البناء علي بو دخان في ١٠ فيفري ١٩١٨: توجه... للتامل مسن العقبة الكبرى بسوق الربع القديم ومن هيئتها ومما هو معتلى عليها من جامع الحنفية، وقرر ما يأتي: إن العقبة المذكورة ذات حوانيت متقاربة ذات اليمين وذات الشمال، وسقفها وسقف الحوانيت التي بها دمس بالحجارة والتراب يعبر عنه كرارطي، وطولها من الشرقي إلى الغرب ٢٠,٠٠م وعرضها ٢,٢٠م، وبسقفها تداع في مساحة ١٢م طولاً في عرض العقبة. ومعتلي عليها وعلى الحوانيت التي بها البرطال القبلي من الصحن الشرقي بالجامع المذكور، وبعض البرطال الشرقي عن بيت الصلاة به والبعض من بيت الصلاة، وبعض البرطال الجوفي عنها وبيت غربي المفتح كائن بدرج ميضاة الجامع، والبعض من الصحنيين الشرقيين من الجامع. وإن قيمة ما يلزم لإصلاح ما تداعي من سقفها ١٠٠٠ فرنك.

- تقرير أمين البناء علي بو دخان في ٢١ جويليه ١٩١٨: توجه للجامع الحنفي للتأمل من البرطال الجوفي الوضع بالصحن الصغير من الجامع المذكور الشرقي عن بيت الصلاة، حيث تداعى للسقوط من انعدام وقع بسقفه. وبعد التأمل ظهر له أن سقف البرطال المذكور انعدم، وبذلك صار يخشى منه على المصلين، وأنه من المتأكد إصلاحه. ويلزم لذلك نحو ١٣٠٠ فرنك. هذا منا ظهر له بعد التأمل والتحرير.

- الكتاب ٣٦٠ في ٢٢ ذي القعدة ١٣٣١ و ٢٩ أوت ١٩١٨: بناء على مكتوب الجناب ١٥٨ المؤرخ في ٢٣ مارس ١٩١٨ فيما يتعلق بإصلاح العقبة المعتلى عليها جامع الباي، وهدم ما يخشى منها، وتجديد ذلك بالبناء، وإقامة نصف المصروف على الوقف إلخ. تصل صحبة هذا جريدة وتواصل ١٧,٩٧ فيما صرف بالنيابة عن السيد أمين المال في نصف تقديم الشكاية، وأجر وكيل الخصام على مباشرة النازلة.

ونطلب الإذن بتوجيه توصيل في ذلك من الفواضل. (أحمد البليش بالنيابة)

ــ نازلة: تجيب الجمعية على جواب الخصوم الذي قدمه وكيلهم، أنها لا زالت متمسكة بكون كامل مسئولية ما عسى أن يحدث من الضرر على كاهلهم، حيث أنهم شاغبوا بلا موجب، وعطلوا إجراءات الإصلاحات بلا وجه، وادعاؤهم عدم استحقاق الساباط المعبر عنه بالعقبة، ومحاولتهم إرجاع النازلة للشرع في غير طريقه، ولـم يقصدوا سوى التطويل والمماطلة. حيث أن المتعارف لدى الخاص والعام أن جميع الأسواق المسقفة ببلدان المملكة ينتفع بها أرباب الحوانيت بتلك السقوفات الواقية لهم من البرد والحر ونزول المطر وغير ذلك. وقد جرى العمل بأن إصلاح سقف سوق من الأسواق المومى إليها أو تجديده إنما هو على أهالي ذلك السوق، يــؤدون تلــك المصاريف من مالهم الخاص. وعقبة سوق الربع بالقيروان من هذا القبيل، وقد أسس السوق مع جامع الحنفية على تلك الصورة والهيئة الموجودة عليها الآن الواجب احترامها وعدم تغييرها، نظراً لحرص الإدارة العامة على حفظ هيأة الأسواق سيما بمدينة القيروان، حيث كانت من أشغال هندسة البناء العريقة القديمة المعتبرة من المآثر العتيقة. ومما يدل دلالة وإضحة ويكون حجة قاطعة على أن الساباط المعبر عنه بالعقبة الذي هو موضوع النازلة من حقوق السوق وجزء لا يتجزأ منه نظــراً لأصل تأسيسه، أن هذا السوق كان في تصرف أرباب الحوانيت منذ عهد بعيد قبـل انتصاب الجمعية بسنين طويلة، والمكلف به من طرف حضرة مولانا الباي في ذلك العهد وكيل الجامع في ذلك التاريخ. وقد كان طلب أرباب الحوانيت مــن المقــدس المبرور سيدنا محمد حمودة باشا شراء السوق المتركب من الحوانيت صفقة واحدة بعشرين ألف ريال، فأصدر أمره إذ ذاك بإنجاز البيع وتوظيف أداءات يعبر عنها بخلو المفتاح على كل حانوت بعد توزيعها على أهالي السوق، حسبما ذلك مبين بالرسوم التي قدمها المدعى عليهم في هاته النازلة لجناب المجلس، وبالتامل منها يظهر جلياً أنها حجة على القائمين بها لا على الوقف. والخلاصة أن السوق اشتري على تلك الحالة، يعنى يتركب من حوانيت مواجهـــة لبعضــها ذات اليميــن وذات الشمال، يجمعها ساباط يسمى بالعقبة، ومعتلى على جميعها أي على الحوانيت

والساباط صحن الجامع المومى إليه، بحيث أن الجامع له حق الاعتلاء ومالكو الخلوات هم المتصرفون في الحوانيت، ويدفعون في مقابل ذلك أداءات سنوية طفيفة تسمى بالخلو، وهم المنتفعون أيضاً بالساباط المذكور، ولا يخول لهم القانون إزالة ذلك الساباط أو شيء منه لا من جهة حق الجامع في الاعتلاء، ولا من جهة إدارة الأثار العتيقة التي ترى وجوب المحافظة على تلك الهيئة وعدم تغيير شيء منها ومما قرر يتضح لجنابكم أن المدعى عليهم هم المسئولون على جميع ما يحدث من الضرر فسقوط شيء من الساباط على المارين دون جانب الوقف، وإن محاولتهم إحالة النازلة على الشرع مجرد مغالطة، إذ الدعوى ليست في استحقاق. وعليه فالمرغوب إلزامهم بمباشرة الإصلاح في أقرب وقت دفعاً لما يتوقع من الخطر على المارين وعلى الجامع، ولجناب المجلس سديد النظر.

- من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي ليقرر بميزان عام ١٩٢١:

٢٥٠٠ فرنك ما يلزم صرفه على تبديل سقف البرطال القبلي بالصحن الأصغر بالجامع الحنفي وهدم وبناء أقواسه، وذلك من ثمن لوح وجبس وجير وأجور عملة نجارين وبنائين لتداعيه للسقوط (أكيد لا يقبل التأخير وإن المكاتبة جارية في شانه بين النيابة وجناب الجمعية بمكاتيب آخرها مكتوب النيابة عدد ٨٨٣ في ٣١ ديسمبر ١٩١٩).

1000 ما يلزم صرفه على إزالة الأقواس الخمسة وإعادتها بالبناء، وهدم بناء المادة التي مما يلي بيت الصلاة، وذلك من البرطال الجوفي بالصحن الأكبر بالجامع الحنفي، وتبديل سقف البرطال المذكور، وذلك من ثمن لوح وجبس وجير وأجور عملة نجارين وبنائين لتداعي ما ذكر للسقوط (أكيد جداً).

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي المتأكد لعام ١٩٢٤:

•••• فرنك يلزم لهدم وسقف البرطال القبلي من الصحن الجوفي من بيت الصلاة. وهدم أقواسه الخمسة، وإعادة بناء الجميع كما كانت، وترقيع الجدار القبلي من البرطال المذكور وتسقيف البرطال المذكور باللوح كما كان.

•••٥ فرنك يلزم لهدم سقف المسكبة الغربية من ميضاة جامع الحنفية وإعادتها باللوح وإبدال السارية التي بالبرطال الشرقي منها، وإصلاح الدرج التي يصعد عليها من الميضاة إلى الجامع، وتبديل فرشة الميضاة ومياحيضها بالبلاط المالطي.

_ الحمد لله، بناء على تأكد إجراء إصلاحات من غير الاعتبادي (لعام ١٩٢٥) بالجامع الحنفي بالقيروان، فقد توجه أمين البناء بإدارة النيابة (علي بو دخان) لتحريرها وتقدير المصاريف اللازمة لذلك، فقرر ما يلي:

البرطال الجوفي عن بيت الصلاة المحتوي على خمسة أقواس تداعى للسقوط، حيث وقع ميلان بأقواسه وبلي عود ولوح سقفه، فيلزم هدمه وإعادة بنائه، وتجديد سقفه باللوح البندقي وأعواد نصف الطرطوشي، وجعل قطاين من حديد ممتدة بين الأقواس من جهة وبينها وبين جدار بيت الصلاة من جهة أخرى، طول البرطال المذكور ١٥,٨٠ وإعادة فرشة أرضيته بالصالح من جليزها القديم وإكمال النقص بجليز السيمان، وسلخ مقدار ٢م من أعلى جدار بيت الصلاة بالبرطال المشار إليه في كامل طول الجدار وإعادة بنائه، ويلزم لذلك من الأجور والمواد ما يلى:

فرنكات جهة الصرف

11.,..

أجر هدم الجدار القبلي عن البرطال الذي هو فوق السطح وإزالــة سقف البرطال، وبناء كعكات حول الســواري، وإزالــة الأقــواس الخمسة وما فوقها من البناء، وفك السواري المذكورة وهدم الجـدار الذي أسفلها.

أجر بناء الجدار الذي أسفل السواري المذكورة طوله ١٢م وارتفاعه ٣٠٦,٣٢ وبناء المجدار الذي الخارج من تكسيرها ٨,٦٤م وبناء السلخ الذي بأعلى الجدار القبلي من داخل البرطال والجدار الني أعلى منهما ١٥,٨٠٨م وارتفاعهما معالم ٢,٨٠٠م

- في عمق ٣٠سم الخارج من تكسيرها ١٣,٢٤م^٣. جملته ٢١,٨٨م^٣ بحساب الميتر ١٤ فرنك.
- قرنكاً أجر تركيب السواري الأربع وبناء ٤ كعكات حولها، وبناء المؤواس الخمسة وما يعلوها من البناء في ارتفاع ٨٠سـم وطول ١٥,٨٠م وعمق ٤٠سم.
- الحرف وهو تسوية القفافين بليقة الجبس لرشق مكبة السقف عليها الحرف وهو تسوية القفافين بليقة الجبس لرشق مكبة السقف عليها ورصة السقف بالحجارة فوق اللوح وتلحيمها بالبغلي، وردم السطح بالتراب ورصه بعد ذلك بالحجارة وسقيها بمرقة الجير وطرحها بليقة الجير ورمل الباطن ودلكها. مساحة السطح المذكور ١٠٤م بحساب الميتر ٥ فرنكات.
- • • • فرنكاً أجر ليقة الأقواس الخمسة وما فوقها من البناء وليقة أعلى الجدار القبلي من داخل البرطال والجدار الذي فوقه بالسطح، مساحة جميعها • م بحساب الميتر ١ فرنك.
- ١٢٥,٠٠ فرنك أجر فرشة البرطال والدكانة التي أمامـــه والــدرج الشــرقية والغربية عنها، مساحة جميعها ٥٥٠ بحساب الميتر ٢,٥٠ فرنك.
 - ۲۷۰,۰۰ فرنكاً عدد ٣٥٣ جير أحمر سعر الميتر ٩٠ فرنكاً.
 - ١٠٠,٠٠ عدد ٢٥٠٠ آجر لبناء الأقواس سعر الألف ٤٠ فرنكاً.
 - ٠٨٠,٠٠ عدد ٢٠م رمل الوادي للبناء والفرشة سعر الميتر ٤ فرنكات.
- عدد ٥٥، رمل الباطن لطرح سطح البرطال والليقة، سعر الميـــتر ١٠. فرنكات.
 - . ۹۷,0٠ عدد ١٥ شكاير جبساً سعر الشكارة ٦,٥٠ فرنك.

- عدد ۹ قطاین حدیداً وزن جمیعها ۲۵۰کغ، سعر المئة کیلو داخل فیه أجر الصنع ۱۲۰ فرنك.
 - ١٧٥,٠٠ عدد ٥٠٠ جليز سيمان أبيض سعر المئة ٣٥ فرنك.
 - ٠٦٠,٠٠ طرح فواضل.
- ٩٥٠,٤٠ عدد ١٦٠م لوح طرطوشي من النصف الأحمر لسقف البرطـــال، سعر الميتر ٥,٥٠ فرنك.
- ٩٠٠,٠٠ عدد ٥٠ لوحات بندقي من الأخماس لذلك، سعر اللوحة ١٢ فرنك.
- .٠٠٠٠. عدد ١٠كغ مسمار سعر الكغ ٢٠٠٠ فرنك. أجر خدمة السقف من تمليس اللوح البندقي وأعـواد الطرطوشـي
- ولوح المكبة وتركيبها وتركيب أعواد الطرطوشي والسدايد التي بين رؤوسها وتجليد السقف

١١٤,٢٢ المجموع

دربوزان بالبرطال المذكور بلي لوحهما وتكسر بعضه فيلزم لتجديدهما ما يلي:

- ٠٦٠,٠٠ عدد ١٦م من ثلث الطرطوشي، سعر الميتر ٣,٧٥.
- . ٩٢,٠٠ عدد ٤٠م من أخماس الطرطوشي، سعر الميتر ٢,٣٠.
 - ۰۰۸,۰۰ عدد ٤كغ مسمار سعر الكغ ٢,٠٠ فرنك.
 - . ۲۰٫۰۰ أجر نجار على خدمة ذلك.
 - ٤٣٣٤,٢٢ المجموع
- ۱۳۰,۰۰ ثلاث دفف إحداها لباب بيت صغير أسفل درج الصومعة بالبرطال المذكور، والثانية لباب سطحة بالبرطال الغربي الوضع من صحن الجامع، والثالثة لباب الماجن الذي بدرج باب الجامع الجوفى، بلي

لوحها وتكسر بعضه فيلزم تجديدها

المجموع المجموع

الباب الجوفي من الجامع بلي لوحه لقدمه فيلزم لتجديده ما يأتي:

. ١١٥.٥٠ فرنك، عدد ٢١م من نصف الطرطوشي سعر الميتر ٥٥٥٠.

٠٧٦.٠٠ عدد ٢٠م من ثلث الطرطوشي للتجليد، سعر الميتر ٣,٧٥.

.٣٥.٠٠ ثمن أنف ورتاج له.

. لتكملة ما ينقص من حلية الباب القديمة.

٠٦٠,٠٠ أجر نجار على ذلك.

٤٨٠٠,٧٢ المجموع

عدد ١٣ شباكا ببيت الصلاة منها اثنان صغيران تدخل منها العصافير وطوير الليل الذي يلقي البق في البيت فيتخذ الحصر التي به أعشاشا ويتأذى منه المصلون حيث يتعلق بثيابهم ويكدر راحتهم أثناء أدائهم لفريضة الصلاة. ولرفع هاته المضرة عنهم يلزم ما يأتي:

عدد ۲۰٫۰۰ عدد ۲۰٫۰۰ من التل الجيد يجعل على الشبابيك لمنع دخول ما ذكر، سعر الميتر ۷ فرنكات.

عدد ۷۲٫۰۰ عدد ۷۲٫۰۰ شنبر ومن اللوح لشد التل مع الشبابيك، سعر الميتر الم

عدد ۲کغ مسمار سعر الکغ ۲ فرنك.

٠٢٤,٠٠ أجر تركيب ذلك.

٥٠٤٠,٧٢ المجموع

ما يلزم لدهن سقف البرطال ودربوزيه والثلاث دفف والباب

الجوفي التي مساحة جميعها ٨٧,٥٠م ثلاثة أيدي باللون الأخضر الإنكليز بحساب الميتر ٤ فرنك.

ـ تقرير وفقة إصلاح في رجب ١٣٤٣ و٣ فيفري ١٩٢٥:

الحمد لله، أجر الفاضل الماجد الزكي الشيخ السيد الطاهر صدام نائب جمعية الأوقاف بالقيروان المكرم الأجل محمد بن بلقاسم الورتتاني أحد معلمي الرم والبناء بالقيروان على هدم الجدار الجوفي عن بيت الصلاة بجامع الحنفية بالقيروان، وإزالة البرطال الجوفي الوضع عن البيت المذكور مع أقواسه الخمسة، و هـدم سـواريها والجدار المقام عنه السواري في عمق ميتر واحد وثمانين صانتيميتر، وسلخ ميتروين من أعلى الجدار الفاصل بين بيت الصلاة والبرطال من واجهته الجوفيــــة في كامل طول الجدار والذي قدره خمسة عشر ميتر وثمانون صانتيميتر، وبناء هذا السلخ مع الجدار المقام عليه السواري، وتركيب السواري المذكورة وإحاطتها ببناء خشية اعوجانجها، و هو ما يعبر عنه عرفا بالتكعيك. وإعادة بناء الخمسة أقواس ومل هو فوقها من البناء وطلق الحرف بجدار البرطال بالجبس، لتضع عليه مكبة السقف الجديد، وتركيب السرير لتسقيف البرطال ورص كامل سقفه الجديد وتلحيمه بالبغلي وردمه بالتراب. وبناء ما ذكر هدمه من الجدار الجوفي عن بيت الصلة وطرح سطح هذا البرطال مع ليقة ما جدد بالبناء وليقة الأقواس وما يعلوها من البناء داخلا وخارجا، وتلبيس السلخ الذي أعلى الجدار الجوفي لبيت الصلاة، وإعادة فرش أرضية البرطال المذكور والدكانة الجوفية الوضع عنه المتصلة به، والدرج الشرقية والغربية عنه بالصالح من جليز الفرشة القديمة وإكمال ما ينقص بجليز السيمان الأبيض، وتجرية سطح البرطال وبياض جدرانه بالجير الكذال، وتركيب باب اللوح الجديد للباب الجوفى المفتح من الجامع المذكور. مع تركيب تسعة قطاين من الحديد المقرقب (١) منها أربعة طول الواحدة ثلاثة أماتر، يقع تركيبها مقبلة مجوفة، طرفها بجدران الأقواس التي بالبرطال وطرفها الآخر بجدران بيت الصلاة. والخمسة

⁽١) الحديد المقرقب: الحديد الدائري الأملس، والحديد الأحرش: الحديد الدائري المحلزن.

الباقية طول جميعها سبعة عشر ميتراً يقع تركيبها مشرقة مغربة بين الأقواس المذكورة، مع تركيب عشرة سواقط من الحديد لشد رؤوس القطاين، قطر كل واحد من القطاين والسواقط ثلاثة صانتيميتر. وعلى المقاطع ما يلزم من الجير الأحمــر ورمل الوادى لجملة البناءات والجير الأحمر ورمل الباطن لليقة الجدار وطرح السطوح، والآجر لبناء الأقواس الخمسة والجبس والجير الكذال لبياض البرطـــال، وتمانمئة من الجليز السيمان الأبيض لتكملة فرش البرطال ومن معه، وأجر العملسة وطرح الفواضل وألواح السرير وقالب الأقواس وماعون الخدمة والقطاين والسواقط. وعلى الوقف إعطاء حجر سخش بقدر ما ينقص من الزنار الذي يحيـط بفرشة البرطال والدكانة والدرج التي حواليها. أما أجر نقش الحجر فعلى المقاطع بعوض قدره لجميع ما ذكر ألفا فرنك اثنان وخمسة عشر فرنكاً (٢٠١٥,٠٠) يؤديها المؤاجر للمستأجر ثلثها معجلاً، وثلثها أثناء الخدمة، وثلثها عند إتمامها، بمحضرر المستأجر المذكور وقبوله الخدمة المذكورة بالقدر المذكور، والتزامه العمل بما ذكر كله والقيام به جهده في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً مبدأها من التاريخ. وباتخاذ الاحتياطات لحفظ حياة العملة وغيرهم، بحيث يكون هو المسئول دون الجمعية إذا وقع شيء لا قدر الله، وذلك بعد أن أعلن بإدارة خدمة ما ذكر على معلمي الرم والبناء بالقيروان وتوجه الراغبين منهم إلى الجامع المذكور ومعاينة ما يراد خدمته وتقديم كل منهم مكتوباً مختوماً يتضمن إرضاءه بالخدمة المذكورة بالقدر الذي ارتضاه، وفضت أختام جميعها بإدارة عامل القيروان بمحضر خليفة العمل المحترم السيد الشاذلي المرابط ومتفقد الجمعية الوجيه الشيخ الطاهر السعيدي، فكان أقل مقدار بمكاتيب الراغبين مكتوب المستأجر المذكور، فسلمت له بالقدر المذكور بعد أن دخل تحت الشروط المذكورة، وبأنه إن تراخى فللوقف استئجار غيره ومطالبتــه بالزائد وأجر المطالبة، حتى أجر الوكيل عليه. شهد عليهم بذلك بحال الجواز والمعرفة بتاريخ يوم الثلاثاء التاسع رجب عام ١٣٤٣ ثلاثــة وأربعيــن وثلاثمئــة وألف، الثالث فيفرى عام خمسة وعشرين وتسعمئة وألف. أجره خمسة عشر فرنكاً،

وتسجيله عشرون فرنكاً وعشر صانتيمات وترسيمه وكاغده خمسة فرنكات وثلاثون صانتيماً توصيلها عدد ٨٨. الناسخ عندما أتمم الصحيفة يسراه انتقل بالكتابــة إلــى هاته الصحيفة وهي خلاف المعتاد وإذا نبه على ذلك، والكمال لله.

الهادي بن محمود القيرواني على بن عبيد قيرواني

— الكتاب ٢١٤ في ٢١ شعبان ١٣٤٣ و ٨ مارس ١٩٢٥: بمناسبة الترميمات الجارية بالجامع الحنفي، وجد أثر كواتر من جبس بصحن الجامع المذكور فوق باب بيت الصلاة تقادم عليه العهد وبلي جبسه وتناثر من منذ سنين طويلة، مكتتب به أبيات شعرية تتضمن اسم المؤسس وتاريخ تأسيسه، وحرصاً على حفظ ذلك، فإبيات استعملت الجهد بجمع الأبيات التي به بمثال متضمن لنص الأبيات ومساحة الكواتو، وعليه فأطلب من الجناب صدور الإذن بتكليف من يباشر صنع كواتر من رخام على نحو مساحة المثال الواصل صحبة هذا عرضاً وارتفاعاً تكتب به الأبيات المشار اليها بالقلم الثلثي، كما وجد أثره بالأصل ويثقب به محلات مسامير من نحاس تجعل عند التركيب، وتوجيهه إلينا بعد إحضاره. (أوردت الأبيات أثناء حديثي عن بيت الصلاة).

- الكتاب ٢٠٦/ ١٢٤٥ في ١٢ في ٢٠ شعبان ١٣٤٣ و ٢١ في شأن الأبيات التي وجدت مكتوبكم المؤرخ في ١٩٢٠ شهري التاريخ عدد ٢١٤ في شأن الأبيات التي وجدت منقوشة بكواتر من نوع الجبس بصحن الجامع الحنفي فوق باب بيت الصلاة أثناء الإصلاحات الجارية بالجامع، وطلبتم تكليف من يباشر صنع رخامة على نحو ما بينتموه، ويكتب بها الأبيات المذكورة حرصاً على حفظها، حيث كانت من الآثار العتيقة، وعلمناه. ونعرفكم أن مجلس الجمعية اطلع على الأبيات المذكورة من المثال الذي وجهتموه وقد رأى الاكتفاء بكتبها بإطار يعلق فوق المحراب. أعلمناكم بذلك لإتمام ما أذن به المجلس.

_ من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٢٦: يلزم تجديد سقف مسكبتين من البرطال القبلي الوضع من ميضاة المسجد، وهما الشرقية والغربية، وجعل سمية من اللوح للبرطال الذي به أحواض الوضوء، وإصلاح سواقي الميحاضات بالبناء وفرش صحن الميضاة والميحاضات بالرخام، وإصلاح بناء الدرج التي يصعد معها من الباب الشرقي إلى الميضاة، والتي يصعد منها إلى صحن الجامع. ويلزم لذلك مده فرنك.

- من تقرير وفقة إصلاح في ٢٦ جوان ١٩٢٦: ترقيع بعض الجدران الشرقية من خارج الجامع بليقة الجير. وترقيع ليقة بجدران مكتب الجامع، جملة مساحة الليقة ومم^٢. وبياض بيت الصلاة به وصحونه الثلاثة والبراطيل والميضاة، وبياض الجدران الخارجة من الجامع المذكور وصومعته وجدران مكتبه. على المقاطع أثمان الجير الأحمر ورمل الباطن المعين للليقة والجير الكذال للبياض، وأجرو العملة وطرح الفواضل، وماعون الخدمة ومصروف الرسم.

- في ١٣ جويليه ١٩٢٦: سيدي محمد الطبربي يتوجه للقيروان لتحرير قيمة وشروط إدخال النور الكهربائي لجامعي الحنفية والزيتونة بالقيروان والنظر بصفّة عامة من بقية الجوامع، ويستعين بسيدي نائب القيروان للتفاهم مع الشركة.

_ الكتاب ١٩٢٨ في ٣ جمادى الثانية ١٣٤٧ و١٧ نوفم بر ١٩٢٨: ورد مكت وب الجناب عدد ٢٨٨٩/١٢٣٢٤ وصحبته مكتوب من السيد محمد البليش الإمام الثاني بالجامع الحنفي في شأن طلبه جعل أبواب من البلور للجامع المذكور لكثرة البرد وظلمته بسبب ارتفاعه، وأذن الجناب بالإطلاع عليه والتعريف وأعلم الجناب أن جعل أبواب من البلور للجامع المذكور غير ممكن لأن بيت الصلاة تتكاثر عليها المصلون في يوم الجمعة، ويضطر بعضهم إلى الصلاة بالبراطيل التي بالصحنين الجوفي والشرقي عن بيت الصلاة، ولذلك يتحتم فتح الأبواب لإسماع المستمعين عند التكبير، وعلى فرض وجود بعض البرد في بعض الأحيان والاضطرار لغلق بعض

الأبواب من بيت الصلاة، فلا ينقص من ضوئها شيء، حيث كانت لها ١٤ شباكاً مشمعات من بلور تعطي الضوء وتمنع البرد. على أن أبواب بيت الصلاة من الجامع المذكور هي راكبة خلف خدود وجبهة من رخام، وعلى فرض جعل أبواب من بلور لها يكون ركوبها بآلات توضع بدفة كل باب، ويلزم ركوبها عند الحاجة، وإزالتها وقت غلق الأبواب، ضرورة تعذر غلقها مع ركوب المشمعات، ويلزم مستودع لحفظ الأبواب البلور المذكورة عند إزالتها، ونخشى عليها من التكسير عند التركيب والإزالة وحفظها بالمستودع. ولا يخفى ما في ذلك من الكلفة، مع ما يلزم من المصاريف ذات البال، والنظر الأسمى للجناب، ويصل صحبة هذا مكتوب المكاتب المذكور.

- الكتاب ١٩٢٧/ ٣٣٤٤/ ٣٩٥٧ في ٢٧ جمادى الثانية ١٣٤٧ و ١١ ديسمبر ١٩٢٨. ... بلغ مكتوبكم ٨٩٧ جواباً عن كتابنا ١٢٣٢٤ فيما يتعلق بطلب الشيخ الإمام الثلني بالجامع الحنفي بالقيروان جعل أبواب من البلور للجامع المذكر. وما تضمنه علمناه، ونعرفكم بأنه بناء على ما قررتموه في شأن ذلك، قد استقر رأي الجمعية على رفض ما ذكر، فلتعرفوه بذلك.

- تقرير أمين الرم علي بو دخان في ١٦ ديسمبر ١٩٢٩: ...باستدعاء من جناب الشيخ السيد محمد الطاهر صدام نائب الأوقاف، توجه أمين الرم للجامع الحنفي وميضاته لمعاينة ما يلزم لدهن الجامع المذكور من سقوفات بيت الصلاة والبراطيل والأبواب والشبابيك، وما يلزم لجعل جعبات من رصاص وشيشمات للميضاة. وبعد التأمل ظهر لزوم إصلاح سمية سقف المسكبة القبلية من بيت الصلاة، ودهن كامل سمية سقف البيت المذكور والدكك التي به والأبواب والشبابيك وسقوف الخمسة براطيل، اثنان منها بالصحن الشرقي عن الميضاة وثلاثة بالصحن الجوفي. وإن المصروف لذلك ٤٨٠٠ فرنك. أما ما يتعلق بالميضاة من جعبة رصاص لإيصال الماء من الجابية إلى المراحيض، وجعل ٣ شيشمات وتجديد لوح دكة الوضوء، والمصروف على ذلك ٤٥٠ فرنك.

- تقرير أمين البناء في ١٩ ديسمبر ١٩٢٩: ...باستدعاء من السيد محمد الطاهر صدام نائب الجمعية، توجه علي بو دخان أمين الرم للجامع الحنفي للتأمل من حالة سقف بيت صلاته، وهل يمكن جعل مشمعات من بلور لأبواب البيت المذكور. وبعد المعاينة، وجد أن السقف المومي إليه يتركب من أعواد وقناطير من السرداوي محمولة على عرصات من آجر مبنية فوق أسطوانات. وأسفل السقف المذكور بندو ٧٠ سم سمية من لوح حاجبة السقف وبها أثر دهن قديم بما لم يجدد منها، أما ما جدد منها فهو غير مدهون. أما مشمعات البلور فغير ممكن استعمالها بأبواب بيت الصلاة من وجهين: أحدهما حرمان المصلين بالصحنين الشرقي والجوفي وقت الجمعة من سماع التكبير والخطبة، والثاني على فرض تركيب المشمعات حيث ذكر فإنها عند فتحها يكون بعضها عرضة للصعود لدرج الدكات المجاورة للأبواب والبعض الآخر لا يمكن اتصاله بالجدار المجاور له ويكون سريع التكسير.

- الكتاب ١٠٠٣ في ١٧ رجب ١٣٤٨ و ١٩ ديسمبر ١٩٢٩: ...فيما يتعلق بزيدة أنابيب الضوء الكهربائي ببعض مواضع من الجامع، والنيابة لا ترى لزوماً في ذلك، لأن البيت الذي يجلس فيه الإمام في سائر الأوقات هو صغير وبه أنبوبة، وهي قدر كاف. ولأن المنبر بأعلاه شباك مضيء لا يحتاج معه إلى الضوء الكهربائي، لا سيما وأن النور الكهربائي لا يوجد وقت الزوال عند صلاة الجمعة، ولأن الصحن به عدة أنابيب مضيئة. وعلى كل إذا يرى الجناب زيادة الأنابيب التي يطلبها الشيخ الإمام قطعاً لتكرار تشكّيه، يأذنني بذلك.

- تقرير أمين البناء علي بو دخان في أوت ١٩٣٠: ...توجه أمين البناء للجامع الحنفي لمعاينة سمية سقف بيت الصلاة، وتحرير ما يلزمها من الإصلاح لقطع انسراب التراب منها. وبعد التأمل وجد أن السمية المذكورة تتركب فرشة ثنتين منها، وهي الوسطى وبعض المسكبة الجوفية من الناحية الغربية كلها جديدة، وبقية المساكب الأربعة قديمة جداً. وقد تداعى البعض من مساكب الناحية القبلية والبعض الآخر تكونت به شقوق، وهاته الشقوق هي التي ينسرب منها التراب من السقف

السرداوي الذي هو أصل سقف بيت الصلاة. فيلزم إزالة كامل السمية القديمة ورجم العود السرداوي المذكور بالجبس والرمل ليقطع التراب كيف ذكر، وتجديد بقية المساكب الأربعة بسمية جديدة، وبذلك ترتفع المضرة تماماً من انسراب التراب. والمصروف على ذلك ٨٥٠٠ فرنك. أما ما يلزم لدهن السمية والدكيك والأبواب والشبابيك فأربعة آلاف فرنك (٤٠٠٠). هذا ما تحرر.

_ الكتاب ٤٤٨ في ١١ صفر ١٣٥٠ و ٨ جويليه ١٩٣١: ...أما ما يتعلق بإحداث أنابيب كهربائية فوق المنبر وبيت الإمام الخاصة بيوم الجمعة وبالجهة الغربية من صحن الجامع الجوفي، فقد تفاهمت فيه مع بعض أرباب الصناعة، وقرب مصووف ذلك بــ١٦٠ فرنك.

_ الكتاب ٧٦٣ في ٢٥ جمادى الثانية ١٣٥٠ و٧ نوفامبر ١٩٣١: جنابكم على علم من الإصلاحات الجارية بالجامع الحنفي بالقيروان على يد السيد أحمد رضا مهندس الجمعية، وأعرض على شريف علمكم أن المراقب المدني بالقيروان أحال علينا مكتوباً وأدلة من بعض أرباب صناعة الدهن بالقيروان متشكين من عدم خدمتهم في دهن الجامع المذكور للجواب عنه.

- تقرير أمين البناء على بو دخان المرفق بالكتاب ٦٣٦ في ١٩ محرم ١٩٥٤ و٣٣ أقريل ١٩٣٥: توجه... لمعاينة الضرر الواقع بحانوت جوفي المفتح بالبلاغجية من أولاد خليفة بن على العياشي المنجر من ساقية مراحيض ميضاة الجامع الحنفي، وبعد التأمل تبين أن ساقية المراحيض المذكورة وقع بها انعدام وصارت الفضلات منسربة منها إلى الحانوت المذكور، فيلزم إزالة كامل الساقية وتجديد بنائها وتلييقها بالسيمان وفرشة مراحيضها، والمصروف على ذلك ثلاثمئة فرنك... ويتأكد إجراء ذلك خشية قيام المالك للحانوت المذكور بطلب قيمة الضرر

_ تقرير أمين البناء علي بو دخان المرفق بالكتاب ٩٤٠ ف_ي ١٥ ربيع الثاني الموق بالكتاب ٩٤٠ في ١٥٥ ربيع الثاني ١٣٥٤ و١٣٥ من الحفاش بالسقوف المحيطة بأحواض الوضوء. وبعد التأمل وجد سقف المسكبة التي أعلى الأحواض الغربية الوضع سقف بالعود السرداوي، يلزم رجمه بالجبس والرمل. والمسكبة التي أعلى بعض الحوض الجوفي الوضع سقوفها سمية من لوح عتيقة وبلي لوحه، يلزم إزالة اللوح القديم، وجعل سمية لها. والقدر السلازم من المصاريف ١٥٠ فرنكاً.

- تقرير أمين الرم فرج الغالى في ٢٢ جوان ١٩٤٢: ...بالتأمل من سقف بيت الصلاة من الجامع المذكور، وجد مسكبة بالزاوية الشرقية الجوفية من بيت الصلاة تساقط البعض من سقفها. وتسقيف بيت الصلاة بالعود العرعار موضوعا على قناطر من عود العرعار في أعلى صفوف السواري مقسماً من قبلة للجوفي علي ستة مساكب، ومن الشرق إلى الغرب على سبع مساكب. وجملة عدد السواري التي بوسط بيت الصلاة ٣٠ سارية المحمول عليها السقف. وطول بيت الصلاة من القبلة إلى الجوف ١٨م دون عرض الجدران، ومن الشرق إلى الغــرب طولها ١٠٥م. وبأسفل السقف والقناطر على كامل بيت الصلاة سمية من اللوح. وسبب سقوط بعض سقف المسكبة المذكورة تسويس وانعدام برؤوس أعواد السقف والمسلحة ٨م٢ والسقف عتيق، وإن بقية السقف والقناطر من كامل بيت الصلاة واقع بهم انعدام. يلزم إزالة كامل سقف بيت الصلاة وإعادة سقفها من جديد بما يوجد من العود الصالح من السقف المزال ومعاوضة ما يوجد من القناطر المكسرة بقناطر صالحة الموجودة بمستودع الوقف. وأما العود المنعدم من السقف لم يوجد الآن لا بالمستودع ولا غيره، إلا إذا كان يؤخذ العود الصالح من بعض رباعات الوقف، ويعاوض سقفهم دمسا، إن كان ذلك ممكناً، وإلا يقع تسقيفه بالحديد والســــيمان والقريفــي أو باللوح إن كان موجودا.

ــ الكتاب ١٨٣١ في ٧ جمادي الثانية ١٣٦١ و٢٢ جوان ١٩٤٢: فــي صبيحـة اليوم حضر لدى الشيخ إمام الجامع الحنفي المعروف بجامع الباي، وأخبرني بسقوط مسكبة من مساكب بيت الصلاة من الجامع المذكور الليلة البارحة إثر صلاة العشاء عند خروج الإمام والمصلين منها قاصدين محلاتهم. فاستدعيت أمين البناء فرج الغالى وتوجهنا جميعا إلى الجامع فوجدنا المسكبة التالية للمسكبة الأخسيرة متهدمسة وأعواد السقف وترابه ولوح السمية مكدسة على حصر البيت وذلك في طــول ٤م. والحمد لله إذ لم يكن هذا السقوط في حال الصلاة، وإلا كان حادثاً عظيماً، لأن الجامع عامر بالمصلين ولا سيما في صلاة الجمعة، فالإقبال عليه عظيـــم لوقوعــه قرب الأسواق بوسط البلد، ولأنه يصلي في أول الوقت، فير غبه المصلون للتحصيل بعدها على راحة القيلولة. وعند إتمام هاته المعاينة صرح لي الإمام بأنه من الخطو التمادي على الصلاة فيه بعد الآن، ملاحظاً أنه كثيراً ما أعلم ذوى النظر بأن سقف بيت الصلاة كله يلزم تجديده، ولم يسمع له قول. ونظراً لهاته الحالة وقع الاتفاق على غلق أبوابه عن المصلين، وإنهاء ذلك للجناب للإذن بما يعتمد. هذا وقد حرر أمين بناء النيابة تقريره الواصل صحبة هذا. ويظهر لى أن المسألة كبيرة على رأيه، ويجدر أن يشاهدها مهندس بناء إما من الحاضرة أو من هنا، إذ لا تخفي أن لهذا الجامع أهمية عظيمة، وإزالة سقفه الحالى وتعويضه بغيره في غاية الصعوبة.

- تقرير المهندس أحمد رضا إلى مدير الأوقاف في 7 جويليه 1947: ...هذا الجامع به 7 مساكب، وكل مسكبة مسقفة باستقلالها. والسقف بـــالعود السـرداوي، وتحت السقف سمية من اللوح. سقوف المسكبات الست راكبة على صنــاديق مـن العود السرداوي أيضاً، وتلك الصناديق راكبة على عرص من الآجر مبنيــة فـوق السواري. أسباب السقوط ناتجة من كثرة الردم الذي فوق السطح حيث وجدته أكـثر من ٧سم، ثم من السوس الذي أكل وأفسد رؤوس الأعواد بنسبة الثلث منها، حيـت ثخن تلك الأعواد مختلف يتراوح من ٤سم إلى ١٠سم. وبعد الكشف على المسـاكب الستة، أحضرت أمين الجمعية سي فرج الغالي وأمين البناء الحاج محمــد خشـانة

وأمين البناء محمد المزوني، بقصد الإطلاع على حالة السقف والتفكير في الطريقة الناجحة لإصلاحه ولإزالة الخطر. وتأملنا جميعاً في حالة السقف وفي حالة الأعواد، فتبين أن ثلث تلك الأعواد فقط انعدمت رؤوسها بالسوس، وبقية الأعسواد لا زالت صالحة. فتقرر لدينا إزالة السقف الحالى وإفراز العود الصالح منه وإعادة السقف كما كان بشرط التنقيص من الردم. والنقص الحاصل في العود السرداوي يعــوض بغيره، وإن لم يوجد العود السرداوي، فتسقف إحدى المساكب بقناطر اللوح وعوض اللوح ندمس بالآجر بو ثلاثة . وحيث يوجد بخزينة الجمعية عدد كاف من قناطر اللوح الصالحة المأخوذة من دار ابن الجيلاني، يمكن الاستفادة منها، وإن تكن غير كافية يمكن إكمال النقص بالعود السرداوي من خزينة الجمعية بــالقيروان أو مـن تستور. وهذه الطريقة تكلف الوقف ٢٥٠٠٠ فرنك على الأكثر، وتقع الخدمة باليوم على طريق النيابة تحت نظارة فرج الغالى ومراقبتي. أما طريقة تجديد السقف ومساحته ٢٠٠، م تقريباً على النمط الحديث المعبر عنه بالهوردي فيكلف الوقف ١٤٠٠٠٠ فرنك على الأقل في حال وجود الحديد المقرقب وقدره ٢٥٠٠كغ. وحيث كان الجامع هو الوحيد لأداء صلاة الجمعة بعد الجامع الكبير، وموقعه بوسط البلــــد وبين أسواقها، فإن إعادة سقفه بأسرع ما يمكن محتم.

_ يوم الأربعاء في ١٥ جويليه ١٩٤٢ صباحاً: وافق جناب سيدي مدير الأوقاف على ترميمات سطوح تليفونياً على إقامة وناس ابن الخذيري حارس النيابة وقافاً على ترميمات سطوح بيت الصلاة بالجامع الحنفي بالأجر الذي عينه له السيد أحمد رضا مهندس الإدارة وقدره ١٥ فرنكاً في اليوم. كما تكلم بعده السيد أحمد رضا بالتليفون قائلاً: تمموا شراء ٣٢٠ عود سرداوي والقنطرة من ابن الحاج الطاهر للجامع الحنفي من سعر العود الواحد ١٤ فرنكاً وسعر القنطرة ١٠٠ فرنك عن إذن جناب المدير. وهذا بعدما استأذنت النيابة جنابه في شرائها وعرفته بعددها وأطوالها وسعرها المذكور

⁽٢) أجر بو ثلاثة: أجر مفرغ، في الأجرة الولحدة ٣ فتحات بصف واحد.

تليفونياً يوم ١٣ الجاري أرجأ إذنه بذلك لحضور السيد أحمد رضا لديه لأخذ رأيـــه فيها.

ــ كتب في ورقة:

عدد ۳۲۰ أعواد سرداوي:

نحو الثلث منها يتراوح طولها بين ٢,٤٠ _ ٢,٥٠.

نحو الثلث منها يتراوح طولها بين ٢,٢٥ ــ ٢,٣٠.

نحو الثلث منها يتراوح طولها بين ٢,٠٠ ــ ٢,١٥.

سعر العود الواحد ١٤,٠٠ فرنكاً بعد المماكسة.

قنطرة طولها ٢,٧٠ وغلظها ٢,٠٠ ثمنها ١٠٠,٠٠ فرنك بعد المماكسة.

_ قدم الأهالي تقريراً اعترضوا فيه على التسقيف بالخشب، وطالبوا بتسقيف الجامع بالدمس ليكون أكثر ديمومةً.

- تقرير إصلاح في ١٥ جويليه ١٩٤٢: ما يلزمه إزالة كامل السـقف العرعار، وإزالة القناطر والأمشاط، وإزالة كامل العرصات التي من أعلى السواري، وإزالـة بعض المنعدم من أعلى جدرانه الأربعة ما يقرب من ٢م عن داير أعلى جدران بيت الصلاة، وجعل صنطورة بداير بيت الصلاة من الحديد الغريفاي والسيمان المسلح، وبناء تلحيق الجدران الأربعة مثلما كان، وتقعيد بعض سواري من الميلان، وطـوي ٩٤ قوساً، ودمس بيت الصلاة ترابيع سجروان ٩٤ تربيعة، وجعل قطـاين مقبلـة مجوفة ومشرقة مغربة. وجملة بناء الجدران الأربعة بالجير ورمل الـوادي وطـي الأقواس بيت بوتان ورمل وادي زرود. وجملة الدمس بالآجر والجبس والرصـة والتثنية بالجير ورمل الوادي. والليقة وطرح السطح بالجير ورمل الباطن. وجملـة والتثنية

⁽٣) صنطورة: حزام أو شيناج من البيتون المسلح ينفذ كمخدة في أعلى الجدران، أو كشيناج تحت الجدران في الأرضيات.

⁽٤) طي الأقواس: بناؤها بشكل نهائي.

⁽٥) التثنية: البناء بالآجر طبقة ثانية فوق الطبقة الأولى (السفلي) الظاهرة في سقف القبو أو في القوس.

البناء ١٠٠م والدمس وداخل في مساحة الدمس الأقواس، وقدر ذلك ١٠٠ مرا. ومساحة طرح السطح ١٠٠٠م ومساحة الليقة ١٠٠٠م المجدد بالبناء والمعدوم مسن الليقة القديمة وإصلاح فرشة بيت الصلاة ، وتمريق الجامع بالجير الكذل داخلاً وخارجاً، وقيمة جميع الفصول المذكورة أعلاه من سلعة وأجور ١٢٥ ألف فرنك، وذلك على حسب الوقت والحال. ومن المصلحة هذه أصل الخدمة وفيه مربوح للوقف لأن الحطام الذي سيفضل ما يقرب لثلث المصروف من سمية اللوح وعود العرعار والقناطير ويدوم الدمس المذكور أكثر ما دام السقف المذكور، وأما من تصليحه بالعود على غير تخفيف، وحصل خوف لأهل البلد، والحال أن أكثر جوامع العاصمة دمساً. وإذا لم يوجد أحد ليقوم مقام هاته الخدمة نحن أحمد الجريدي ومحمد الميزوني المصححان أسفله نقوم بمقام الخدمة المذكورة ونقضيها إما يومية أو مقاطعة ولا يكون علينا مراقب من القيروان عدا النايب والوكيل لا الأميان الموجود الآن.

- محضر اجتماع: على الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء التاسع عشر من أوت الجاري (١٩٤٢) اجتمع بإدارة النيابة مجلس يستركب من فضيلة الشيخ القاضي بصفته رئيساً والشيخ السيد نائب الأوقاف والفضلاء السادة: عمر العواني والحاج الصغير نقرة وحفيظ الفاسي والطيب البليش نائب إمام الجامع ومحمد القديدي ومحمد الرماح والحاج علي بو دخان، كلهم من أعيان مدينة القيروان، والأخير أمين رم وبناء. كما حضر المجلس المذكور السيد أحمد رضا مهندس الأوقاف في الترميمات والسيد محمد خشانة أمين بناء بالقيروان. وكان اجتماعهم المذكور للنظر في إصلاح الجامع الحنفي وكيفية تسقيفه، وافتتحت الجلسة واستهلها السيد أحمد رضا ببيان مضمونه عدم إمكان تسقيف الجامع بغير العود السرداوي كما كان، وعاضده في ذلك السيد الحاج الصغير نقرة، وزاد قائلاً: إن تلك العملية تكون بعد تعرية كامل السقف وفرز الصالح من العود وإرجاع الصالح منا وتعويض المنعدم بغيره. وفي أثناء الجلسة حضر كل من السيد فرج الغالي أمين

النيابة والسيد محمد الميزوني معلم البناء بالقيروان، ولاحظ هذا الأخير بأنه يمكن تسقيف الجامع بالدمس، لو لم يحل دون ذلك عدم وجود المواد اللازمة مثل ما ما الحديد الذي يلزم منه ما يزيد عن ٠٠٠٥كغ. ثم رجع وشارك ما رآه السيد أحمد رضا من أن أسهل طريقة للتسقيف هي بطريقة العود السرداوي، كمنا كان في صورة عدم إمكان وجود المواد للدمس. ثم تكلم السيد الحاج علي بو دخان، وعلضد من سبقه في فكرة إرجاع الجامع كما كان بالعود السرداوي إقتداء بالأسلاف الذين جعلوا سقفه على الطريقة المذكورة، فعارضه السيد محمد الرماح قائلاً: إنه يسرى لزوم تسقيفه بالدمس وأن عدة أمناء رأوا إمكان ذلك. وأخيراً وافق المجلس بالإجماع على إرجاع السقف بالعود السرداوي بشرط استعمال الصالح من العود وطرح الردي، حسبما يمضي كل منهم أسفل هذا، ويتولى فرز العود الصالح لجنة من أمناء البناء بمشاركة الشيخ السيد الطيب البليش إمام الجامع.

الإمضاءات: إلطاهر صدام، والطاهر بن العربي، وأحمد رضاء، ومحمد الميزوني، وفرج الغالي، ومحمد خشانة، وعلي بو دخان، ومحمد الصغير نقرة، وعمر العواني، وحفيظ الفاسي، ومحمد القديدي. وامتنع الإمام السيد الطيب البليش، والسيد محمد الرماح من الإمضاء بهذا التقرير بعد إلحاح عليهما بمخضر المجلس بعد موافقتهما الشفاهية.

الإمضاء محمد بن عبيد

- من تقرير كتب في ٣١ أوت ١٩٤٢: ...توجه فرج الغالي لجامع الحنفية للتأمل من السمية والسدة اللتين وقع تكسير بهما، وما يلزم من اللوح والمسمار لإرجاعهما مثلما كانا. وبموجب ذلك وقع التأمل من السمية والسدة ما هو منعدم منهما، يلزم:

١٦ عود طول ٣,٣٥م من نصف الطرطوشي.

- ١٠ أعواد طول ٢,٧٠م من نصف الطرطوشي.
 - ٦٠ م^٢ تجليد من لوح الكسبار أو البندقي.

٤ باكوات مسمار بو ٧_ ٦_ ٥_ ٤.

... والفصول المذكورة أعلاه كلها أكيدة، يلزم حضورها بسرعة.

- الكتاب ٢١٨٩ في ١٩ شعبان و١ سبتمبر ١٩٤٢/١٣٦٦: إن أمين الرم والبناء قدم لنا التقرير المصاحب لهذا يتضمن لزوم إصلاح سمية الجامع الحنفي وسدة به وقع بهما انعدام وتكسر بلوحهما، وبين ما يلزمهما من اللوح والمسمار، كما قلر لزوم إصلاح أبواب حمام الباي، وبعض أبواب حوانيت أخرى يلزمها أيضاً جانب من اللوح والمسمار، حسبما ذلك مبين بالتقرير المشار إليه.

— الكتاب ١٢٩٩ في ٨ رمضان ١٣١٦ و ١٩ سبتمبر ١٩٤١: كنتم عرفتم بمكتوبكم ٢١١٧ المؤرخ في ٧ شعبان و ٢٠ أوت عامي التاريخ بفصل مسألة إعدادة سقف جامع الحنفي بالقيروان بالصورة التي قررتموها، وعلمناه، ونعرفكم أننا اطلعنا بجريدة جحجوح الصادرة يوم الخميس ٦ رمضان و ١٧ سبتمبر ١٩٤٢/١٣٦١ على فصل نشر في الموضوع يستلفت فيه أصحابه نظر الجناب العالي أيده الله لتسقيف هذا المعهد بسقف جديد، حتى لا يتجدد حادث السقوط مرة أخرى فيتسبب في إزهاق الأرواح، حسبما تصلكم صحبة هذا الجريدة المشار إليها للإطلع على الفصل المذكور وإرجاعها مع التعريف بما عندكم في هذا الشأن.

- العدد من جريدة جحجوح الذي عثرت عليه بين وثائق الجمعية صادر في ٢٤ رجب ١٣٦١ و ٦ أوت ١٩٤٢ وجاء فيه: حادث جامع الحنفية: في هاته المدة وقع حادث أسيف بهذا المعهد الذي يقصده آلاف المصلين، وصورة هذا الحادث أن جانباً عظيماً من سقفه سقط فجأة بعد خروج آخر واحد من المصلين صلاة العشاء، فأدخل هذا الحادث ذعراً في قلوب أهل القيروان، وحمدوا الله أن كان هذا الحادث في غير يوم الجمعة، وإلا لذهب بحياة مئات من المصلين. وقد زرنا الجامع، ووقفنا عليه

⁽٦) جحجوح جريدة أسبوعية انتقادية تنصر العامل ــ العدد ٥٥١ سنة ٣٣ يوم الخميس ٢٤ رجب ١٣٦١ الموافق ٦ أوت ١٩٤٢ ــ مدير الجريدة وصاحب امتيازها بنعيسى بن الشيخ أحمد ــ رئيس التحرير وحيد بنعيسى ــ سعرها ٤٠ صانتيماً وفي الخارج ٥٠.

فإذا هو حادث مهول. وعليه فإننا شرحنا أمر هذا الحدادث للإدارة المركزية وللحضرة الشامخة العلية، دام عزها وعلاها، فهي المرجع الوحيد في أمور الدين، فمركزها الإمام الأكبر الساهر عن حفظ بيوت الله، فاللهم أبقيه واحفظ نجله وأبناه. وأهالي القيروان يعلقون آمالاً عظيمة على أعمال الشيخ النايب الجديد (الطاهر بن العربي) في إصلاح هذا المعهد إصلاحاً متقناً مفيداً، حيث لأهالي القيروان تعلقاً بهذا المعهد فهو عندهم من أقدم الأثار، وتعطيله يحدث الأكدار.

- الكتاب ٢٩٨٣ في ١٥ رمضان و ٢٦ سبتمبر ١٩٤٢/١٣٦١ من نائب الأوقاف بسوسة إلى نائب القيروان: عملاً بالإذن الصادر من الإدارة المركزية في شراء كمية من الآجر لتجديد سقف الجامع الحنفي بالقيروان، أعرفكم أننا حصلنا على إعلام شفاهي في شراء ٥٠٠٠ من الآجر بو ثلاثة. وبمقتضاه يمكن لنيابتكم استلامها من فرع دار سيدي بيزو بالقيروان وذلك يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل.

- الكتاب ٢٦٨٨ في ١٧ رمضان ١٣٦١ و٢٨ سبتمبر ١٩٤٢ من نائب القيروان الى الرئيس: اتصلت اليوم بمكتوب من زميلي بسوسة يتضمن أن الجناب أذنه بشراء كمية من الآجر لتجديد سقف الجامع الحنفي، وأنه حصل على إعلام شفوي في شراء ٢٠٠٥ من الآجر يمكن استلامها من فرع دار شويش بيزو بالقيروان، وقد تفاهمت مع أمين البناء الجاري على نظره تجديد السقف المذكور، فأجابني بأنه غير محتاج للآجر لأن الموجود كفاه، وإنما هو محتاج للوح لتعويض السميات، كما كان وقع خطاب الجناب في ذلك بمكتوبنا ٢١٨٩ المؤرخ في ١٩ شعبان وفي اسبتمبر الجاري، لأن السقف أوشك أن يتم، ويلزم الاشتغال بالسميات، ولا بد مسن الإذن بالمسارعة بتوجيه اللوح المطلوب.

- إصلاح ركائز المنبر وتدعيمها وتسقيف ما تحت المنبر وسدم الثقب الموجود به. تحريراً في ٢٨ سبتمبر ١٩٤٢.

- الكتاب ١٩٤٠ في ١٩٤١/١١/١؛ المنهي لجنابكم أن بيت الصلاة بجامع الباي به خمسة منافذ كانت في القديم بها مشمعات وبلور، وبطول العهد انعدمت المشمعات واحتفظ الواقد ببلورها إلى الآن. وقد تشكى الشيخ الطيب البليش إمام الجامع من كثرة البرد ودخول دخان فرناق الحمام المجاور، وألح في جعل تلك المشمعات وإرجاع البلور. وقد عاينت الحالة وظهر أن من المتأكد إرجاعها وإصلاح جهازات بعض منافذ أخرى ببيت الصلاة أيضاً. وبموجب ذلك كلفت بعض العارفين بتقدير ما يلزم لذلك من المصاريف فقدر ٩٤٠٠ فرنك.

- أذنت الجمعية بالإصلاحات أعلاه بالكتاب ١/١٣٢٢٢ في ٥ ربيع الأول ١٣٦٩ و ٢٤ ديسمبر ١٩٤٩.

_ رمم جامع الباي عام ١٩٦٦ وصرف عليه ٤٥٠ دينار.

- تقرير إلى مدير مركز الدراسات التاريخية بالقيروان في ٢٢ ديس مبر ١٩٨١ من المعالم المسجلة بمدينة القيروان جامع الباي المتميز عن غيره أنه مقام فوق مجموعة أسواق، ويمكن الدخول إلى الجامع عبر ٣ أبواب: باب بسوق السكاجين متصل بصحن به ٣ أروقة من الجهة القبلية على امتداد بيت الصلاة وينتهي من الناحية الجنوبية بالصومعة، ورواقين صغيرين من الشرق والغرب. والباب الثاني بنهج جامع الباي متصل بصحن صغير به رواقان أحدهما من الجهة الشرقية لبيت الصلاة. وأما الباب الثالث فبشارع الحبيب بورقيبة يطل مباشرة على بيت الصلاة، وهي من أهم أجزاء هذا المعلم حيث تبلغ مساحتها ٢٤٠٥، وهي مستطيلة الشكل طولها ٣٢م وعرضها ٢٥، وسقفها المتكون من عود السرداوي مقام على أعمدة وتيجان، وعوض الأقواس بناء مربع القاعدة ليكتمل الارتفاع الذي يبلغ ٥٫٥م، مصع العلم أنه يوجد سقف خشبي وهمي لتغطية عود السرداوي، والفضاء بيان السقفين حوالي ١٠٠٠م، وعلى مستوى التيجان هناك سدة تغطي نصف مساحة بيت الصلاة.

سقفها بالإسمنت المسلح، ولا تمتازان بأي ارتباط هندسي مع بقية المعلم. للجامع ميضاة عتيقة أدخلت عليها إصلاحات فوضوية، بها باب خارجي بنهج جامع الباي ولا (؟) يمكن الدخول منها إلى الجامع عبر مدارج مع الملاحظة بأن الميضاة تقع في الدور الأرضى.

حالة الجامع وكيفية الترميم:

الميضاة: الحالة متوسطة، إعادة القنوات والتجهيز الصحى والبلاط.

الأبواب الثلاثة الرئيسية ومدارجها: حالتها سيئة، يجب ترميمها وإعادة بناء المدارج. الصحن الكبير والأروقة: في حالة سيئة، يجب إزالة الأروقة وإعادة بنائها وتبليط الصحن ودراسة مجرى مياه الأمطار.

الصومعة: في حالة انهيار، ويجب إزالتها وإعادة بنائها.

بيت الصلاة: حالتها متوسطة ولا تبعث على القلق، يجب إجراء إصلاحات طفيفة نخص بالذكر السقف الوهمي مع إحداث دعائم خارجية للحائط القبلي.

التقديرات:

الميضاة ١٠٠٠٠ دينار.

الأبواب الخارجية ومدارجها ٧٠٠٠ دينار.

الصحن الكبير والأروقة ٢٠٠٠٠ دينار.

الصومعة ١٨٠٠٠ دينار.

بيت الصلاة ٢٥٠٠٠ دينار.

المجموع ١٨٠٠٠٠ دينار.

- الكتاب ٢٣٧ في ٨ أوت ١٩٨٦ - مركز دراسة الحضارة والفنون الإسلمية. مشروع لإنجاز سقف وهمي لبيت الصلاة بجامع الباي: من مميزات هذا الجامع طريقة بنائه بصفة عامة وبالأخص السقف المتكون من العود السرداوي المقام على أعمدة وتيجان من الرخام، ومن فوق تيجان من الأعواد الخشبية المتماسكة بطريقة

الربط المتعاكس. ولتغطية وتجميل هذا السقف البسيط المنظر من داخل بيت الصلاة وقعت تغطيته بسقف وهمي من الخشب العادي، وعند إزالته للترميم تبين أنه أنجز على مرتين: الأولى وهو السقف الأصلي به زخارف مدهونة. الثانية وهو السقف المضاف بعد أن فقد الأول دوره لعدة أسباب. لذا يتعين صنع السقف المجدد حسب المواصفات القديمة والآتية:

أنوع الخشب المطلوب:

- _ خشب أحمر سمكه ٢,٥ وعرضه ١٥سم أما الطول فيكون حسب المكان.
 - _ أعواد قياسها ٦,٥×٥,٧سم والطول حسب المكان.

وبعد اقتناء الكمية اللازمة من الخشب يجب خزنها حتى تجف ثم تبدأ عملية التركيب، ويتم الإنجاز حسب الطريقة القديمة والواضحة بالصور المرافقة مع إتباع طريقة العمل المبينة بالرسم.

حسن الجليطي.



الفصل الثاني وثائق المساجد

سأورد في هذا الفصل الوثائق التي رأيت من المفيدة الاطلاع عليها والتي تتعلق ببعض المساجد. إذ ستوضح لنا كيف كانت المساجد قبل أن ترمم أو تهدم ويعاد بناؤها، ويتغير شكل مسقطها الأفقي، أو قبل أن يجدد سقفها بمواد أو أساليب مغايرة لما كان عليه. كما سنطلع على بعض الوفقات وشروط تنفيذها، وأقدم وفقة عثرت عليها، وتقارير أمناء البناء وأسعار المواد ومواصفاتها. وسأرتب هذه المساجد وفق التسلسل الهجائي لأسمائها لتسهيل الرجوع إليها، أما الوثائق التي تتعلق بالمسجد نفسه فسأرتبها حسب التسلسل الزمني.

مسجد إبراهيم بن عبد الغالب المسراتي:

- تقرير أمين البناء في ١٩ مارس ١٩٢٩: ميضاة الشيخ ابن غالب: توجه الحلج على بو دخان أحد أمناء الرم والبناء بالمكان لميضة الشيخ ابن غالب الكائنة باللبيبدية الشرقية المفتح لمعاينة ما يلزمها من الإصلاح. وبعد التأمل وجد أن الجدران الثلاثة القبلي والشرقي والجوفي منها انعدمت وتداعت للسقوط، وأن سقف الميضاة الذي هو دمس انعدم أيضاً وتداعى، فيلزم إزالة السقف والجدران الثلاثة المذكورة وتأسيس الجدران الثلاثة وبناؤها وتدميس السقف كما كان، وتليق الجدران داخلاً وخارجاً، والمصروف على ذلك ١٣٠٠ فرنك، غير داخل فيها نصف مصروف الأساسات الذي يخص المتملك بالعلو المعتلي على الميضاة، وهو العدل السيد الدهماني ابن الحاج محمد نقرة.

ـ من الكتاب ٩١٣ في ١١ ربيع النّائي ١٣٥٣ و ٢٤ جويليـ ١٩٣٤: ..قـرر (أمين الرم والبناء) أن بعض الجدار الجوفي الخارجي من طرفـ الغربـي انعـدم ومال، وقد جاء على طريق عام ومحمول عليه سقف المسكبة الجوفية من المسـجد،

ويلزم إزالة بعض السقف المحمول عليه الجدار المذكور، وهدم الجدار المذكور وتأسيسه، وبناؤه وتسقيف السقف كما كان بالعود السرداوي، وطرح السطح وتلييق البناء المجدد وبياض بيت الصلاة والجدار الخارجي، وقدر المصروف ٥٠٠ فرنك.

مسجد ابن طرخانة:

- ذكر في تفقد عام ١٨٧٤: وأما المسجد الجوفي المفتح المعروف بمسجد الشيخ بن ترخانة الفقيه فجميعه خراب وليس به عود ولا أبواب، وقيمة ما يصرف عليه في بنائه تسعة وعشرون ومائة ريال.

_ من جريدة تفقد عام ١٩٠١: يلزم تجرية سطوحه وتمريــق جدرانــه وصحــن السادات المجاهدين به، وتمريق ميضاته.

_ من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١٢ (الأكيد): ١٢٠٠ فرنك يلزم لإعادة سقف بيت الصلاة منه وسقف ميضاته، وفرش صحنه والميضاة بجليز السيمان، وجعَل باب وشباكين لبيت الصلاة وباب للميضاة، وإصلاح ماجنه.

من تقرير وفقة إصلاح في ١٥ نوفمبر ١٩٢٦: هدم الجدار الجوفي الخارجي من طرفه الشرقي طوله ٧,٥٠ وارتفاع ٢٠٠ ومساحته ٣٥٠ وهدم الجدار القبلي من التربة طول ١٦م وارتفاع ٣م ومساحته ٢٤ مكعبة. وإزالة رصة سطوح بيت الصلاة والميضاة وإعادتها وسقيها بالجير وطرحها بالجير والرمل السفلاني، ومساحته ٩٠٠ ورجم سقف بيت الصلاة وسقف الميضاة بالجير ورمل الوادي والجبس، ومساحته ٢٧م، وليقة الجدران المجددة بالبناء. وإزالة المنعدم من ليقالجدار الجوفي والغربي من التربة والجدار القبلي من الصحن والجدار الغربي والجوفي منه وإعادتها بليقة جديدة، ومساحة الجميع ٣٠٥، وجعل باب للمسجد طوله ٢م وعرضه ١٠٣٠م، سلومه من ثلث الطرطوشي وتجليده باللوح البندقي، طوله ٢م وعرضه ٢٥٠م، منافرة الحديد وحلقتين وزوج فجلات ورتاح ، وشباك طوله ٢٠ م وعرضه ٢٥٠م من ورقة الحديد وحلقتين وزوج فجلات ورتاح ، وشباك من حديد ودفتين من البندقي بهما سلايح لكل دفة زوج قروقيات. وبياض كامل المسجد داخلاً وخارجاً.

مسجد ابن عبد الستار:

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١٤ (الأكيد): ٧٠٠ فرنك يا زم لإصلاح مادتيه الجوفية والغربية بالبناء وليقة الجير وتجديد سقف برطاله باللوح الطرطوشي وفرش صحنه وميضاته بجليز السيمان لانهراش الفرشة.

- من تقرير وفقة إصلاح في ٢٠ جويليه ١٩٣٥: إزالة سقف البرطال الشرقي المفتح وهدم الجدار الغربي منه والجدار القبلي عنه من المسكبة الأولى من بيت الصلاة وبناء الجميع، المساحة ١٣٠٥م، وتسقيف البرطال ورصته وتلحيمه بالبغلي وردمه بالتراب، ورصه ثانية وسقيه بمرقة الجير وطرحه بالجير ورمل الباطن، المساحة ٢٥م، وليقة المستجد من البناء وإزالة المنعدم من الليقة داخارجاً وخارجاً.

مسجد الأبواب الثلاثة:

- من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٢٦: القوس الغربي الوضع من المسجد المذكور المحمول عليه سقف المسكبة الوسطى سقط فجأة وسقط السقف المحمول عليه. وبالتأمل من بقية الأقواس والسواري وسقوف المساكب الشلاث، وجدنا بالجميع تداعي للسقوط، حيث أن خدمة المسجد المذكور عتيقة جدا وبناؤ بالتراب. كما وقع انعدام رؤوس الأعواد المسقفة بها المساكب المذكورة. ولذلك يلزم إزالة صفتي الأقواس والسواري المحمول عليها وتأسيسها من جديد وبناء الأقواس كما كانت وردم السقف والطرح، والقدر اللازم لذلك ١٥٠٠ فرنك. وأما ما يلزم لسقف المساكب الثلاث باللوح الطرطوشي والبندقي فهو ٣٨٠٠ فرنك، حيث أن العود المسقفة به المساكب المذكورة انعدم ولا يمكن إرجاعه، وقد كان أنهي ذلك الجناب الجمعية بالمكتوب ٣٣٥ في ١٧ أفريل ١٩٢٦، فورد الإذن بمكتوب عدد الاعتيادي.

- تقرير وفقة إصلاح في ٣ ربيع الثاني ١٣٤٥ و ١١ أكتوبر ١٩٢٦: ١- إز الة سقف بيت الصلاة. Y_{-} إز الة صفتي الأقواس الستة والسواري بعد تكعيكها، وحفر أساسات السواري والعرصات وعدتها ثمانية في عمق Y_{-} وقطرها Y_{-} وبناء الأساسات المذكورة بالشرشور والجير والرمل، وإعادة تركيب السواري وتكعيكها، وبناء صفتي الأقواس وعدتها Y_{-} في طول Y_{-} وارتفاع Y_{-} وعرض Y_{-} مسم ومساحة الجميعة Y_{-}

 7 - دمس المسكبتين القبليتي الوضع بكل واحدة 7 ترابع والمسكبة الجوفية 7 ترابع، ويكون الدمس من المبارد سجروان وتهاليلها تطبيق تام الموجب من كسو بالجبس ورص خواصر تحويلة، ومساحة الدمس 7 .

٤ ـ ردم السطح بالتراب وتلحيمه بالجير والرمل والشرشور، المساحة ٧٢.

٥ ـ تلييق الأقواس، ومساحة ذلك ٣٠م.

٦_ بياض بيت الصلاة.

نسبة خلط الرمل مع الجير فللبناء لميتر الجير الواحد ٥م رمل وادي. وللليقة لميتر الجير ٤م رمل باطني. مدة الخدمة شهر واحد.

_ المصروف على المسجد في ديسمبر ١٩٢٦:

۲ دیسمبر ۱۹۲۳:

٨٠ فرنك إلى محمد صالح ميزة إجرة ٤ أيام خدم فيها في تبهيت وتعليق صومعة المسجد المذكور وتركيب قطع من الخشب بوجهيها القبلي والغربي وبناء سلخين بهما وذلك ببطاقة معاينة.

١٢ فرنك إلى علي بن عبيد ٦ ثمن كريطتين رمل الوادي و ٦ حمل لوح طرطوشي من الزاوية الصحابية والجامع الأعظم للمسجد المذكور ببطاقة معاينة.

۱۳ دیسمبر ۱۹۲۲:

٢٥ إلى المعلم النقاش عمر السنوسي أجره عن قص رأس سارية ونقشها للمسجد
 المذكور عن يوم ببطاقة معاينة.

۲۸ دیسمبر ۱۹۲۳:

٢٥,٣٥ إلى على بن محمود: ٩,٦٠ ثمن ١٦ أكباش حديد وزنها ٤كغ لشد وسايد السواري و ١٦ أجره عن إصلاح ٨ وسايد و ٣,٧٥ ثمن ١,٢٥ كـغ مسمار لذلك بتوصيل.

- الكتاب ٤١ في ٢١ رجب ١٣٤٥ و ٢٥ جانفي ١٩٢٧: ورد مكت وب الجناب ما ١٩٢٥... وأعلم الجناب أن إصلاحات المسجد المذكور واقع إتمامها حسب المطلوب.

- الكتاب ٣٣١١ في ٢٩ شــوال ١٣٥٩ و ٣٠ نوفامبر ١٩٤٠: ... إن واجهة مسجد الثلاثة أبواب السفلى بالقيروان تداعى بعضها للسقوط وهو الجــانب الــذي عاينه الجناب عند الحلول بالقيروان وقدر لإصلاحه نحو ١٠٠٠ فرنك. نرغب مــن الجناب الإذن بمباشرة الإصلاح وصرف المقدر. ونذكر بأن المسجد المذكور هــو داخل في منطقة الآثار العتيقة.

- الكتاب ١٦٧ في ٢٧ جانفي ١٩٤١: ... المرجو من الفضل الإذن بالجواب عن مكتوبي ٣٣٥٩ المؤرخ في ١١ ديسمبر ١٩٤٠ في شأن إصلاح واجهة مسجد الثلاثة أبواب، وتشريك دار الآثار العتيقة في الإصلاح المذكور بالنظر، ونلاحظ للجناب أن الإصلاح المذكور لا يقبل التأخير.

- في ٤ مارس ١٩٤١ اتصل مدير جمعية الأوقاف هاتفياً بنائب الجمعية بالقيروان، وأعلمه بأنه اجتمع مع مدير الآثار، ووافق على إجراء الإصلاح بشرط عدم التغيير، وأذن المدير بالمباشرة. فكلف النائب الأمين السيد أحمد الجريدي بمباشرة الإصلاح على الشرط المذكور.

- تقرير أمين البناء فرج الغالي في ١١ أوت ١٩٥١: .. بعد التأمل من (ميضاة مسجد الأبواب الثلاثة) وجدت أحواض الوضوء بها ودكتها منعدم بناؤها، وكذلك فرشة قاعتها وبئرها المعينة منعدم بها فمها، وليقة جدرانه منهرشة وسطحها منعدم يلزم إصلاحه بالتجرية وبابها محتاج إلى فجلة ورطل من حديد، فيلزم الإزالة تسم الإعادة لما قرر. ويكون البناء بجير الشكاير والرمل وليقة السيمان، وجعل لوحة جديدة فوق دكة الوضوء وإصلاح الليقة المنعدمة بجير الشكاير وإزالة الفرشة وإعادتها بالبلوكاج والغروفاي والسيمان وإصلاح بناء فم البير تسم ظهر البير وإصلاح الباب بالفجلة والرطل المذكورين، وإصلاح الطرح المنعدم والتجريدة

⁽١) الغروفاي، أو الغريفي: البحص.

للسطح، وبياض جميعها بالكذال ويتأكد إصلاحها. والمصروف على جميع ما قرر ١٢٠٠٠ فرنك.

- الكتاب بتاريخ ١٧ فيفري ١٩٨٤ من والي القيروان إلى مدير جمعية صيانة المدينة، يشير فيه إلى عريضة قدمها القائم بالشؤون في مسجد الأبواب الثلاثة، يلفت فيها النظر إلى الوضعية التي أصبح عليها هذا المسجد الذي تداعى، وبات ينذر بالخطر من حين إلى آخر من جراء قدم بنائه وعدم تعهده بالإصلاح والترميم. ويطلب الوالي من مدير جمعية صيانة المدينة المبادرة إلى إدخال إصلاحات عليه والعناية به.

مسجد أبي إسحاق التونسي:

- تقرير أمين البناء في ١٢ سبتمبر ١٩٤١: بالتأمل منه وجد: سقف البرطال الذي بالصحن واقع به انعدام من جهته الشرقية، يلزم إزالته وإعادته بالتسقيف بالعود العرعلر مثلما كان، وترصيصه وتلحيمه بالجير والرمل وردمه بالتراب وترصيص سطحه وسقيه بمرقة الجير وطرحه بالجير والرمل، والمساحة ١٥٥، ورجم السقف بالجبس والرمل مع رجم ما وقع انعدامه في بقية سقف البرطال، المساحة ١٧٥، وتجرية سطح المسجد وبياضه وبياض الصومعة بالجير الكذال داخلاً وخارجاً، والقدر اللازم ٨٥٠ فرنكاً.

- الكتاب ١٥٧ في ٦ ربيع الثاني ١٣٦٧ و١٧ فيفري ١٩٤٨: ورد النيابة مكتوب جنابكم ٥٤٣٩ المؤرخ في ٢٧ ماي ١٩٤٧ في الإذن بصرف ١١٢٠٠٠ فرنك المقدرة لإصلاح ١٦ معهداً دينياً بالقيروان منها مسجد أبي إسحاق التونسي. وفي أثناء مباشرة إصلاح هذا المسجد، سقط جدار واجهته والجدار الشرقي من برطال صحنه وبعض سقف البرطال، بسبب نزول مطر غزير أعقبه برد كثير تراكم على السطوح، وانحبس الماء فوقها حيث انسدت الميازيب. ولما كانت أشغال الإصلاح جارية وقتئذ بالمسجد وقعت المبادرة بإعادة بناء الجدارين وتلييقهما، وإصلاح ما انهدم من سقف البرطال وسطح بيت الصلاة، مع إكمال إصلاح المسجد. وبلغت جملة المصروف ١٥٢٤٥ فرنكاً. فإذا طرح منها ما سبق تقديره

لإصلاحه مما شمله الإذن المذكور وقدره ٥٥٠٠ فرنك المرسومة أمامه بـــالجريدة الموجهة لكم صحبة مكتوب النيابة ٣٨٢ المؤرخ في ٥ ماي ١٩٤٧ يكون الشايط عن المقدر ٩٧٤٥,٥٠ فرنكاً، نشأت عن إصلاح ما حدث سقوطه بعد التقدير. فبناء عليه، فالمرجو من الجناب الموافقة على إقامة الــــ ٩٧٤٥,٥٠ فرنكاً الشايطة، واعتبارها من ميزان عام ١٩٤٧.

_ الكتاب ١٢٢٩٩ في ٢ سبتمبر ١٩٧٦ من والي القيروان إلى معتمد القيروان حول إصلاح مسجد أبي إسحاق التونسي، إذ انهار جانب من حائط المسجد الملاصق لمنزل السيد عبد الوهاب بن حسين بسبب تكسير حصل بميزاب المنزل، ويرغب منه المبادرة بدعوة المالك المذكور، والتنبيه عليه برفع هاته المضرة، وإصلاح ما تهدم في أقرب الآجال، وإعلامه بالنتيجة.

مسجد أبي على مختار:

_ من الكتاب ٧٧ ف_ي ١٩ ذي القعدة ١٣٣٠ و ٢٩ أكتوبر ١٩١٢ المرفق بجريدة تفقد المساجد والجوامع: يجب قلب بعض المسكبتين الثالثة والرابعة بالبيت، وتجديد فرشة صحنه وميضاته، وإصلاح ماجله، وتوسيع بالصحن لضيقه ولدخول الهواء للبيت، ويلزم لسطوحه وميضاته وجميعه الجيار لكثرة القطر الذي وقع به.

_ من تقرير وفقة إصلاح في ٢٦ جوان ١٩٢٦: إزالة سقف المسكبتين المشتملة عليهما ميضاته وإعادتهما بالتسقيف والرصة والسردم ومساحتهما ٢٥م٬ وإزالة رصة سطوح بيت الصلاة وبيت بالصحن مع إزالة رصة قاعة الصحن وقاعة الميضاة وإعادتها وطرحها بالجير والرمل والسفلاني ومساحتها ١٩٥م٬ وترقيع ليقة بالجدران الخارجية وجدران الصحن ومساحتها ٨٠م٬ وبياض بيت الصلاة والصحن والبيت الذي به والميضاة والجدران الخارجية.

⁽٢) الشابط: الفائض، الزائد.

— من تقرير وفقة إصلاح بعد جوان 195: إزالة المنعدم من جدار واجهة الميضاة وإعادة بنائه سلخا $11م^7$ ، والمنعدم من ليقة كامل الجدران داخلا وخارجا مع واجهة الكتاب من خارجه وتجديدها، المساحة 100^7 . وإصلاح طرح سطوح المسجد والكتاب 100^7 ، وتجرية ذلك بمرقة الجير وبياض كامل المسجد داخلا وخارجا وواجهة الكتاب بالجير الكذال.

مسجد أبى قباء:

- تقرير أمين البناء في ١٥ جانفي ١٩٤١: ميضاة مسجد أبي قباء: قبلية المفتح، يلزم هدم الجدار القبلي منها لأنه متأكد جدا خوفا على المارة بالطريق وترجيعه بالبناء، وتصليح دمسها وطرح سطحها وليقة كاملها داخلل وخارجا. وتصليح أحواض الوضوء وتمريقها داخلا وخارجا بالجير الكذال، وتصليح بابها وجهر بير الماء. اللازم ١٦٠٠ فرنك.

مسجد باب القدة:

— من تقرير أمين البناء في ١٥ نوفمبر ١٩٥٣: ...وجد انعدام بكامل جدرانه الأربعة: القبلي من بيت الصلاة والصحن، والجدار الشرقي من الصحن، والجدار الفاصل بين بيت الصلاة والصحن، والجدار الجوفي من بيت الصلاة. والأقواس النالي تحمل سقف العود وقع بها سقوط أيضا. فيلزم إزالة كامل سقف بيت الصلاة والقوسين والسارية ببيت الصلاة، وإعادة بناء الجدران الأربعة المذكورة بالجير والرمل ٥٥٩، وتسقيف بيت الصلاة باللوح النصفي من الطرطوشي، وجعل قنطرة واحدة أو اثنتين بوسط السقف عوض القوسين والسارية ٤٩٨٠. وتلييق جميع الجدران المجدد بناؤها داخلا وخارجا بجير الشكاير ٥٠٠م ليقة، وطرح السطح بالجير العربي والرمل ٥٥م، وإصلاح الشباك لبيت الصلاة بالدفات والمشمعات وزيادة شباك ثان به تكوينا للضوء، وإصلاح بابين للصحن والباب الفاصل بينه وبين بيت الصلاة، وبعل باب جديد براني لبيت الصلة، ويتأكد الإصلاحات

المذكورة حيث أن المسجد المذكور بموقع عمومي ويكثر به المصلون وقد تعطـــل. والمصروف على ذلك ٢٢٠٠٠٠ فرنك ثمن مواد ويد عاملة (الوثيقة ٨).

مسجد التليلي:

_ كتاب من نائب جمعية الأوقاف بالقيروان إلى عامل القيروان في ١٩٥٦/١/٣١: الحمد لله، جناب الأعز المنتخب الماجد الأكمل أمير اللواء سيدى عامل القيروان، وبعد: فإنه توجد على مقربة من الطريق الموصل إلى المقام الصحابي بالقيروان قطعة أرض صغرى مساحتها خمسون ميترو تقريبا فاضلة من مقبرة عتيقة كانت قديما والآن أصبحت مبنية محلات للسكني وغيرها تعديا، ولم يبق من القبور إلا قبر واحد بتلك القطعة وهو قبر سيدي عبد الرحمن التليلي. وقد تعلق غرض جماعة من أهل البر والإحسان من أهل الجهة إلى إحداث مسجد للصلاة بالقطعة المذكورة من مالهم الخاص قاصدين بذلك وجه الله الكريم وثوابـــه العظيم. ونظرا إلى أن جميع المقابر الإسلامية معتبرة أوقافا شرعا وقانونا، فقد حررت الجماعة المذكورة لائحة مكتوب، ووجهوها إلى جناب سيدى رئيس الأوقاف يطلبون فيها السماح لهم بإقامة مسجد بفاضل المقبرة، فأحالنا للبحث والتعريف بما تراه النيابة في الموضوع. وبإحضارنا لثلة من محرري اللائحة المشار إليها للتفاهم معها في الأمر، أعلمتنا أنه لما أرادت تسييج هذا الفاضل، صونا له من التعديات من الغير استعدادا للشروع في بناء المسجد، تعرض لهم الناصر ابن الحساج محمود بودن وحفيده للأخ إبراهيم القاطنان بحومة الشرفاء، وحداها عن حوزه مدعيين أنه ملك من أملاكهما وليس بحبس أو مقبرة، وباستقدامنا لأحدهما وهو أول المذكورين أنكر كون البراح المتقدم ذكره مقبرة، وأصر على ملكيته. ورغما من استعطافنا وإفهامه أن الغرض الباعث على أخذ الأرض إنساني وديني في آن واحد وواجبب على كل مسلم التكاتف والتعاون عليه، أبي تسليمها للنيابة التي ستعطيها بدورها للأهالي الذين توفقوا لإنجاز هذا المشروع أو لهم مباشرة. وقــد اسـتفدت أن إدارة العمل كانت تعاطت هذا الموضوع منذ ٤ أعوام وكلفت بالبحث عنه السيد المختسار الخضراوي المستوظف بها. وحيث أن ذلك البراح الذي به الدفين المذكور تسابع لمقبرة عتيقة اضمحلت اليوم لتقادم العهد عليها ولاستيلاء قوم عليها بالبناء، كما هو واقع في جهات كثيرة، ولو رفع التراب لوقع الكشف عن آثار القبور ورفات الموتى حسبما حققه لنا غير واحد، وهذا أكبر دليل يفندق دعوى المعارضين أن لا مقبرة بالأرض علاوة عن وجود قبر سيدنا التليلي المتقدم ذكره. وبناء على أن هذيا النفرين ليس بأيديهما وسيلة من وسائل الإثبات تدعم دعواهما فإنا نرجو من حرزم جنابكم ومناصرته لمثل هذا المشروع النبيل مديد الإعانة لإنجازه وذلك بجبر المعارضين المبينين أسماءهما على عدم تعرضهما لحوز فاضل المقبرة من طرف من سيباشر إقامة هيكل المسجد. والمرغوب الإذن بإعلامنا بالنتيجة، وإنا لجنابكم من الشاكرين، ودمتم بخير، والسلام.

من الكتلب ٢٠٠٥ في ١٢ رجب و٢٣ فيفري ١٩٥١/١٣٧٥ من أمير اللوء عامل القيروان إلى نائب جمعية الأوقاف بالقيروان: ...أتشرف باعلامكم أنه بالمراجعة تبين أن وكيل الوقف بإدارتكم السيد علي بو حديبة كان قام بنازلة في ١٢ أفريل ١٩٥١ ضد عثمان بن عمر بن عثمان البوزيدي وغيره لاستيلائه على المقبرة المذكورة وهتك حرمة قبورها ومحاولة البناء فيها، وأجررت الإدارة إذ ذاك الأبحاث القانونية ووقع التوجه على العين بحضور الوكيل المذكور وشيخ الحومة والأجوار والمتهم، وأجريت التحقيقات والمعاينة من طرف الخبير الأمين الحاج محمد خشانة وثبت أن القطعة تنسب للشيخ التليلي المذكور وبها رفاته ومقابر لأناس لم يعرفوا، وقع هدم البعض منها حتى انكشفت العظام، عندما ارتكب المظنون فيه الناصر ابن الحاج محمود بودن حفر أساس البناية التي يريد إحداثها، كما أن المسمى الحاج محمد الشعباني الذي أسس دارا من الجهة الغربية للقطعة المذكورة وأقام الجدار على بعض القبور كشف عنها الخبير. وبعد إتمام الإجراءات القانونية حررت إدارة العمل تقريرا مستوفى البيان، اشتمل على بعض معلومات تاريخية

وتشخيص الأضرار التي وقعت لتلك القبور، كما حرر الخبير تقريره الفني وأحيلت النازلة على النيابة العمومية لدى محكمة القيروان بمكتوب عدد ١٣٤٤ في ٨ أفريل ١٩٥١. ووجهت النيابة تهمة هتك حرمة القبور ونبشها على عثمان والحاج محمـــد المذكورين وإحالتهما على المحاكمة ونشرت قضية جناحية تحصت عدد ٢٩١٩٦ صدر الحكم فيها في ١٤ جوان ١٩٥١ بسجن عثمان مدة شهرين وتخطئة وتغريسم الحاج محمد بخمسة آلاف فرنك، وقضى المحكوم الأول مدة العقاب. وحيث أن هذا المتهم كان زعم أن مساحة المقبرة تلك من أملاك والده وفي حوزه، وأكذبه البحت في ذلك، وحيث لم يقم أحد إذ ذاك، ولا ظهر هذا المتعرض عند النشر، ولا تداخل في النازلة ولا غيره، وحيث أن النفر المذكور أعلاه وقع إحضاره فـــي ٨ فيفــري الجاري وادعى أن له رسم تملك يشمل هذه القطعة، وتأجل عن إحضاره لمدة ثلاثـة أيام وأنذر، وأمس التاريخ حضر ومعه نفر ادعى أن الأرض إليه، واستظهر بكاغذ زاعما أنه هو الرسم، وامتنع من تسليمه للإطلاع عليه، وحيث أن القبور الموجـودة بتلك القطعة غير معروفة أصحابها، كما أن الولى الصالح الشيخ التايلي ليسس له أحفاد، وبذلك تصير هذه المقبرة مقبرة عامة راجعة لجمعية الأوقاف. أعلمناكم بذلك الإجراء ما يلزم في الموضوع، وفي صورة إثارة أية صعوبة من أي كان، فإنا نعتمد على حزمكم لإعلامنا بها في الوقت المناسب لاتخاذ الوسائل الناجعة، ودمتـم بخير، والسلام.

مسجد ثم النجارين:

- وفقة إصلاح في ١٥ نيسان ١٩٣٣: إزالة سقف بيت الصلاة وهدم الجدارين الشرقي والجوفي وحفر أساساتهما في عمق ميتر من الزاوية الشرقية الجوفية وعرض ٧٠سم وتأسيسهما بالكياس الجير ورمل الوادي، المساحة للأساسات

⁽٣) الكياس: البلوكاج، أي البحص الكبير الحجم، ويستعمل في بناء الأساسات. قد تكون مستعارة من استعمال البلوكاج في رصف الطرقات، فالتونسيون يعبرون عن الطريق بــ "كياس".

 9,0 وتسقيف بيت الصلاة كما كانت، ورصتها وتلحيمها بالبغلي وردمها بالتراب ورصتها ثانيا وسقيها بمرقة الجير وطرحها بالجير ورمل الباطن، المسلحة 7 وتركيب باب المسجد من صخور ولوح و 3 شبابيك. وتلييق الجدارين داخلا وخارجا، المساحة 9 وجعل 7 حلاقيم لانسراب الماء للماجن...

يكون الخلط لميتر الجير ٥,٤م رمل وادي للكياس والبناء.

والليقة والطرح ٢م رمل باطنى لميتر الجير.

مسجد الخولاني:

- من جريدة تفقد ماي ١٩١٣: يلزم تجديد فرشة سقيفة بابه وإصلاح درج ومعته م وترقيع فرشة صحنه. ويلزم لسطوحه وصومعته وجدرانه الجيار.

مسجد الدهان:

- في عام ١٩٣٣ فتح السيد أحمد بن عبد الرحمن عياد شباكا في الجدار الشوقي من علو داره، وهو الجدار الغربي من صحن المسجد، عرض الشباك ١٢٠ سم وارتفاعه ٨٠سم، فرفعت جمعية الأوقاف عليه دعوى لسد الشباك لما فيه من ضرر الإشراف على المسجد، وقد ربحت الجمعية الدعوى. صورة الحكم في أفريل المسجد، وقد ربحت الجمعية الأوقاف على ١٩٣٣ (الوثيقة ٩)، وصورة الجلسة في جمعية الأوقاف في ١٩٣٣ (الوثيقة ٩).

مسجد الدهماني:

- ـ من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٠٦:
- ٢٠٠ فرنك يلزم لفرشة صحن من أصحنه وطرحة الصحنين الآخرين.
- ٠٠٠ فرنك يلزم لهدم المادة الغربية من مكتبه، وإعادتها وإعادة السقف بالعود، وإصلاح سطحه وقاعة صحنه.

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١١ (الأوكد): ١١٠٠ فرنك يلزم لفرشة صحنه البراني وميضاته وبناء الحائط الشرقي بالصحن الداخلي وإصلاح ماجنه وجعل زوج شبابيك ببيت الصلاة وبناء وجه ميضاته البرانية وتسقيفها، وفرشة الصحن القبلي عن بيت الصلاة والصحن الشرقي.

_ من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩٢٠: ٨٠٠ فرنك لتسقيف مكتب مسجد الدهماني دمسا وطرح سطحه وليقة جدرانه بالجير.

— من تقرير أمين البناء بجمعية الأوقاف في ٢٥ أكتوبر ١٩٤١: وجدت المسكبة من سقف بيت الصلاة الجوفية عن مسكبة المحراب واقع بها انعدام في السقف وتساقط بعضها، كما وجد انهراش في ليقة جدران الأصحين الثلاثية والميضاة والجدار الخارجي من المسجد المذكور، كما وجد انعدام من البناء بالجدار الجوفي من الصحن الأول من المسجد. يلزم إزالة ما هو منعدم من مسكبتي بيت الصلاة من سقفيهما وإعادتهما بالتسقيف بالعود العرعار مثلما كانا مع تجديد الأمشاط التي أسفل السقف وترصيص السقف وتلحيمه وردمه بالتراب، المساحة ٣٦٠. وترصيص السطح وطرحه بالجير والرمل، المساحة ٣٦٠. وهدم الجدار الجوفي من الصحن الأول وإعادته بالبناء سلخا، المساحة ٢١٥٠. وإزالة ما وقع انعدامه مسن جدران الأصحن الثلاثة والميضاة والجدار الخارج وإعادتها بليقة جديدة بالجبس والرمسل، المساحة ٢١٠٠. وتجديد الحلاقيم المنسرب معها ماء بيت الصلاة للماجن وتجرية كامل سطوح المسجد بالجير والرمل وبياضه بالجير الكذال داخلا وخارجا، السلازم كامل سطوح المسجد بالجير والرمل وبياضه بالجير الكذال داخلا وخارجا، السلازم

مسجد ربض البراشنة:

- من تقرير أمين البناء فرج الغالي في ٣ جوان ١٩٤٨: ...بالتأمل منه وجد فرشة الصحن منعدمة وسقف المسكبة القبلية من بيت الصلاة الدذي هو بالعود العرعار نشأ منه تناثر التراب على المصلين، وبعض ليقة من جدران المسجد منعدمة، ومحتاج لبياضه بالجير وتجرية سطحه. وعليه يلزم رجم مسكبة سقف بيت

الصلاة بالجبس والرمل، المساحة ٢٥م، وإزالة فرشة صحين المسجد وإعدادة فرشتها كما كانت بالحجارة وتلحيمها بجير الشكاير والرمل، المساحة ٣٥م، وإزالة ما وقع انعدامه من ليقة الجدران الخارجية وإعادتها بليقة جديدة بجير الشكاير والرمل، المساحة ٣٠٠م، وتجرية سطوحه بمرقة الجير والرمل وبياض المسجد المذكور وصومعته داخلا وخارجا بجير الكذال. وإن الإصلاحات المذكورة كلها أكيدة، والقدر اللازم لها من المصاريف ١١٠٠٠ فرنك.

مسجد ربض بلقاسم (الصبايا):

ـ من جرائد التفقد في الأعوام (١٩٠٢ ـ ١٩٠٦) وجريدة الميزان غير الاعتيادي للأعوام (١٩٠١ ـ ١٩١١): يلزم إصلاح المساكب الثلاث بسقف بيت الصلاة لتهاويه وسقوط أعواده، ويلزم جعل زوج شبابيك لبيت الصلاة، وفرش الصحن والميضاة والسقيفة ودرج الصومعة، ويلزم لجدرانه وصومعته وصحنه التجصيص بالجيار.

مسجد ربض زواغة:

 _ من جريدة الإصلاحات المتأكدة ماي عام ١٩٤٧: ٤٠٠٠ فرنك يلزم لرجم سقف الميضاة وليقة الجدران والبياض.

- الكتاب ١٢٠١١ في ٢ نوفمبر ١٩٩١ من والي القيروان إلى كاتب الدولة لـدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الدينية، يعلمه أنه قد أحدثت أخيرا صومعة بمسجد سيدي بحر، ويرجوه تعيين المؤذن رضا بن أحمد حواص مؤذنا بداية مـن غرة نوفمبر ١٩٩١.

مسجد السبائي:

— من تقرير وفقة إصلاح في 19 ذي الحجة 1001 و10 أفريل 1907: إزالية الباقي من الجدار الغربي عن الصحن وحفر أساسه بعمق ميتر وبناء الأساس المذكور بالشرشور والجير ورمل الوادي، المساحة ٢م٢، وبناء الجدار المذكور وعرصات باب المسجد وبناء أعلى الجدار الغربي عن بيت الصلاة من الخارج، المساحة ٣٦٦ بالتراب البكر، وتركيب صخور الباب بالجبس. وبناء أسلاخ الجدارين القبلي والشرقي من بيت الصلاة وما يلي الميضاة بمساحة ٢٦٦ وذلك بالتراب البكر، وبناء عرصات بالسارية القبلية الشرقية من بيت الصلاة في ارتفاع بالتراب البكر، وبناء عرصات بالسارية القبلية الشرقية من بيت الصلاة في ارتفاع بالسيمان عند التقعيد تحت القوس، وإزائة رصة سطح بيت الصلاة وإعادتها، وسقيها بمرقة الجير وطرحها بالجير ورمل الباطن، المساحة ٤٤٦، وإزالة ما بقي من رجم سقف بيت الصلاة وإعادة الرجم بالجبس ورمل الباطن، المساحة ٩٣٨، وإنالة ما بقي وتلييق البناء المستجد والمنهرش بداخل بيت الصلاة والصحن والميضاة والسقيفة، المساحة ٢٦٦، وتركيب ٢٨ حلقوما وهي المنسرب معها ماء السطوح.

على المقاطع عمل اليد وأجور العملة والماعون والسرير وأثمان الجير والرمل والبكر والآجر، وجلب التراب والحجارة من مستودع الوقف وأثمان الحلاقيم والسيمان والجبس وأن يكون الخلط:

للبناء ام جير ١٥٠٤م رمل وادي. للليقة والطرح ام جير ٢,٠٠م رمل باطني. — من تقرير وفقة إصلاح بعد جوان 1950: إزالة المنعدم من الجدار الغربي عن الميضاة من بنائه سلخا $3a^7$ ، والمنعدم من الليقة بجميع جدرانه ظهرا وبطنا وتجديد ذلك 70^7 ، وإزالة المنعدم من رجم سقف بيت الصلاة والميضاة وتجديد ذلك a^7 ، وإزالة فرشة الصحن وإعادتها بالجليز المبسط 70^7 ، وتجريـــة كامل السطوح وإصلاح حوض الوضوء من الميضاة بليقة السيمان وبياضه داخلا وخارجا بالجير الكذال مع ميضاته.

مسجد السقاية:

أورد فيما يلي نص أقدم وفقة عثرت عليها بين الوثائق:

_ من تقرير وفقة إصلاح عام ١٩٠٨: الحمد شه، أجر المكرم السيد محمود عظوم وكيل أوقاف المدرسة الحسينية وما معها بالقيروان، المكرم الأمين أحمد فرحات المادتين الشرقية والجوفية من مسجد السقاية وإعادة بنائهما كما كانتا عليه في الطول والارتفاع، وعلى إزالة جميع برطال المسجد المذكور وسقف الميضاة وترجيعهما كما كانا. وعلى المقاطع المذكور خدمة ما ذكر وجلب عشرة كراريــط بكر وطرح الفواضل وجلب الحجر من الخزنة إن احتاجه، وأجر نـاظر الخدمـة المذكورة ولوح السرير وماعون الخدمة والآجر وخمسة عشر قددرية جبسا بثمن قدره لذلك بعد الإشهار بين معلمي الخدمة المذكورة وزيادة التنقيص إلى أن انتهى ثمن ما ذكر على الرئيس أحمد فرحات بمئة فرنك واحدة وثمانين فرنكا، فسلم لـــه الوكيل المذكور الخدمة المذكورة على الوجه المذكور، على أن مدتها لا تتجاوز أكثر من سبعة أيام من التاريخ بالثمن المذكور، يدفعه له بالحلول عند الشروع فــــى الخدمة بحيث مهما تعطلت خدمة ما ذكر بعد الأجل المذكور فالجمعية تكلف من يتمم تلك الخدمة وما ينشأ من الزيادة يكون على المقاطع المذكور من ماله الخاص. شهد عليهما بذلك بحال جائز وعرفهما بتاريخ خامس عشر رمضكان عام ستة وعشرين وثلاثمئة وألف، وحادى عشر أكتوبر عام ثمانية وتسعمئة وألف. أجره

ثلاثة فرنكات وتسجيله خمسة وسبعون صانتيما وترسيمه وتامبر الرسم فرنك، توصيلهما عدد ٩٧. فقير ربه عثمان النخلي قيرواني. شرف بن قاسم الشوك قيرواني.

مسجد سيدي عاشور:

_ تقرير من وكيل أوقاف الجوامع والمساجد الهادي النخلي إلـــى نــائب جمعيــة الأوقاف في ٢٧ أفريل ١٩٤٣: وبعد، فقد أخبر السيد محمد بن محمد النجار واقــد مسجد سيدي عاشور الكائن بربض الكشالفة قرب رحبة الإبل أن سقف بيت صـــلاة المسجد المذكور سقط، ولم يشعر بذلك إلا أمس التاريخ حيث كان غائبا عن المدينة. فتوجهت في الحين للمعهد المذكور وعاينت أن نصف السقف المشار إليه سقط فــي الأرض، والسبب في ذلك هو انهراشه من القديم وميلان سارية، وصـــارت بقيــة السقف في حالة خطر. وبسؤال إمامه عن الحادث، أجاب بأن السقوط واقــع منــذ السقف غي حالة خطر. وبسؤال إمامه عن الحادث، أجاب بأن السقوط واقــع منــذ عشرين يوما تقريبا. هذا وإني أغلقت المسجد وتسلمت المفتاح من الواقد وهو تحـت طلب الجناب. والمطلوب منكم توجيه أمين الرم والبناء لمعاينته وتحرير تقرير فــي ذلك يحفظ بالدوسي ليوم ما، أعلمتكم بذلك، ولجنابكم أتم النظر.

- من الوثيقة عدد ١٥٤ بتاريخ ١٣ مارس ١٩٤٤ من مصلحة أضرار الحرب بالكتابة العامة بالحكومة، صورة الوثيقة (١١):

تاريخ البناء عام ١٤٤٤ مسيحي (٨٤٨ هجري).

المساحة المبنية (تقاس من خارج الجدران): ١٣٥م،

الجدران مبنية بالحجارة والتراب، والأرضيات بالجليز الذي هو من نوع الآجر المصنوع بالقلالة ، والسقف بالعود العرعار المحمول على سواري وأقواس. به بير وماجل لم يقع بهما ضرر.

تاريخ التضرر وسببه المحتمل: يوم ٩ فيفري ١٩٤٣ بالقذف الجوى.

⁽٤) القلالة: مكان تصنع فيه القلال والزليج، والقلة وعاء من الفخار يوضع فيه ماء الشرب ليبرد.

نوع الأضرار التي نالت البناء: سقوط السقف و٣ أقواس وتداعي قوسين للسقوط وكذلك الجدارين الشرقي والغربي.

قيمة العقار في غرة نوفمبر ١٩٤٢: ٨٠٠٠٠ فرنك.

النقص من القيمة بسبب القدم: ٢٠٠٠٠ فرنك.

مبلغ مصروف الإصلاح وإعادة البناء: ٣٣٩٠٠ فرنك.

— الكتاب ١١٨ في ٢٩ ربيع الثاني و٦ فيفري ١٩٥١/١٣٧٠: إلى السيد متفقد الأوقاف. بلغت ملاحظتكم المؤرخة في ٣١ جانفي المنصرم في الاستعلام هل وقع إصلاح شيء من محلات الوقف التي تضررت من حوادث الحرب أم لا؟ والجواب: وقع إصلاح جامع الزيتونة، ودار الوقف ببيشون ومسجد المكان الذي باشر إصلاحه السيد عبد القادر القايد، وورد في شأنه مكتوب الإدارة ٥٨٨٦ المؤرخ في ١١ أوت ١٩٤٩ على طريق قسم التفقد. أما مسجد سيدي عاشور ومسجد ربض سيدي بلقاسم وميضاته وحانوت باب الجديد والفسقية والسور فإنها لا تزال على حالتها.

— من تقرير أمين البناء فرج الغالي في ١٩ سبتمبر ١٩٥١: ...بعد المعاينة وجد: سقف بيت الصلاة الذي بعود العرعار مزال تماما، وكان به أيضا خمسة أقواس محمولة على سواري، منها ثلاثة سقطت والاثنان الباقيان متهاويان للسقوط. والجدار الغربي الوضع عن بيت الصلاة به سقوط أيضا، وكذلك الجدار الشرقي الوضع عنها. وسقف الميضاة متهاو للسقوط أيضا، والجدار الشرقي من الميضاة والجوفي بهما سقوط أيضا، وواجهة المسجد بها انعدام في البناء. فيلزم إزالة سقف الميضاة وإزالة الجدران المنعدم بناؤها وإعادة بناء جميعها بالجير والرمل مع إزالة القوسين وإعادة الأقواس الخمسة كما كانت، جملة البناء ١٠٠٠م. وإعادة تسقيف بيت الصلاة باللوح الطرطوشي ٢٠٦٠، وتسقيف الميضاة بعدود العرعار ٢٠٠٠، وتجديد ٣ أبواب اثنان ببيت الصلاة والثالث للميضاة، وإصلاح جهازات ودفات زوج شبابيك وتجديد شباك ثالث لبيت الصلاة من جهته الشرقية من أعلى سطح زوج شبابيك وتجديد شباك ثالث لبيت الصلاة والميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة، وعميعها بالميضاة وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة، وعميعها بالميضاة وقوية جميعها الميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصلاة والميضاة ١٠٥٠٪، وتلييق جميعها الميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصدادة والميضاة ٢٠٠٠، وتلييق جميعها الميضاة، وطرح كامل السطوح لبيت الصدادة والميضاة، وحميعها بالميضاة ١٠٥٠٪

الجدران القديمة والحادثة من داخل المسجد وخارجه بجير الشكاير ١٠٤م، وإعدة فرشة بيت الصلاة والصحن والميضاة بالحجارة المكسرة المخلطة بجير الشكاير والرمل الأحرش وتلحيمها بالجير عدا الميضاة فتلحم بالسيمان، مع إعادة بناء الدكة والأحواض من جديد وتلييقها بالسيمان، مساحة الفرشة ١١٠م، وبياض المسجد بعد إتمام ذلك مع الميضاة داخلا وخارجا بالجير الكذال، ودهن الأبواب والشبابيك وتركيب البلور اللازم للفصل الأخير، وتتأكد الإصلاحات المذكورة لفتح المسجد وعدم تعطيله، والمصروف على جميع ما قرر من أثمان سلعة وأبواب ولوح للسقف وأجور اليد العاملة ٣٤٠٠٠، ونك في الظروف الحالية.

ـ في ١٧ ديسمبر عام ١٩٥١ قرر الأمين أن المبلغ السابق غير كاف وصار يلزم ٣٦٠٠٠٠ فرنك.

_ من الكتاب ٢٤٧٥ في ٢٢ رجب ١٣٧٤ و ١٦ مارس ١٩٥٥: ... فجوابا على مكتوبكم ٩٤ المؤرخ في ٧ فيفري المنصرم المتعلق بإصلاح مسجد سيدي عاشور الذي كان تضرر بالحوادث الحربية، نعرفكم أن جناب المجلس قد وافق بقواره ٢٥ المؤرخ في ٩ مارس الجاري على صرف ٤٧٠٠٠ فرنك فقط على الإصلاح المطلوب وهو معين القسط الأول الذي كانت قبضته الجمعية من الغرامة الحربية.

- إلى رئيس إدارة الأوقاف بالقيروان، في ١٩ مارس ١٩٥٥ و٢٥ رجب ١٩٧٤: إن المصححين أسفله يعرضون على جنابكم أنهم كانوا تجمع منهم وفد وحضر لدى جنابكم في حق سقوط المسجد المذكور أعلاه الكائن بربضهم حيث يصلون فيه، وأعلموا جنابكم بالخطر الذي يتهدد صبيانهم من سقوط جدران المسجد التي كل يوم في انهيار، وإن المسجد المذكور وقع عليه القذف الجوي في حوادث الحرب عام ١٩٤٣، وبعد الحوادث دفعت مصلحة أضرار الحرب غرامة بنائه إلى الجمعية وإلى الآن لم يقع ترميمه، وقد تكررت الشكايات إلى أسلافكم السابقة وعاينوا المسجد المذكور ووعدوا بإصلاحه، وحيث أن الخطر منه محقق لذا أعلمنا

- جنابكم بهذا المكتوب راجين إصلاحه في القريب العاجل، وإلا فالمسؤولية محمولة على الجمعية إن وقع ضرر للصبيان المجاورين للمسجد أو للمارة من هناك.
- _ الكتاب ٥٩٥ في ٢/٧/٥٥/١ يفيد بأنه تم صرف المبلغ ٢٧٠٠٠ فرنك المذكور في الكتاب ٢٤٧٥ على الإصلاح.
- ــ الكتاب ٢٨٥ في ٢٢/٣/٢٢ يطالب بالقسط الثاني من أضرار الحرب لمتابعة إصلاح المسجد.
- _ الكتاب ٤٣٧٢ في ٢٣ شوال ١٣٧٥ و٢ جوان ١٩٥٦ يفيد بأن الجمعية اتصلت ب_ ١٠٠ ألف فرنك من الغرامة الحربية لتصرف في إصلاح المسجد.
- تقرير وفقة إصلاح في ٢٠ جوان ١٩٥٦: الحمد شه، آجر الشيخ السيد الهادي المليح نائب الأوقاف بالقيروان السيد الصادق بن محمد العش معلم بناء بالقيروان على ترميمات بمسجد سيدي عاشور وميضاته الكائن بربض الكشالفة من حومة الجبلية بالقيروان وهاته الترميمات هي الآتي بيانها:

أولا: إزالة التراب الموجود ببيت الصلاة وطرحه للخارج عدى جانب منه يبقيه بصحن المسجد لردم بيت الصلاة، وإزالة بناء الجدارين القبلي والغربي من ميضاة المسجد وإعادتها بالبناء بالجير العربي والرمل في ارتفاع ٤م. وإزالة بعض بناء منعدم بالجدار القبلي من بيت الصلاة من أعلى الأقواس وإعادتها بالبناء بالجير العربي والرمل مع تكملة البناء الناقص في الارتفاع من الجدار الغربي من بيت الصلاة المذكور حتى يتساوى مع بقية الجدران إلى أربعة أمتار. وهدم بناء الجدارين الغربي والجوفي من صحن الجامع بل المسجد في ارتفاع أربعة أمتار وبناء ذلك بالجير العربي والرمل. وحفر وتأسيس في عمق ٥٠سم وعرض ميتر وتأسيسها بجير الشكاير والرمل والحجارة المكسرة والغريفاي والسيمان حتى تصير وتأسيسها بجير الشكاير والرمل والحجارة المكسرة والغريفاي والسيمان حتى تصير ثلاثة قعادات التي ترتكز عليها بناء ثلاثة عرصات أسفل جسورات من السيمان

المسلح التي بدورها ستحمل سقف بيت الصلاة، البودرة الجوفية الوضع أسفلها عرصة واحدة بالوسط والبودرة الثانية أسفلها عرصتان، وبناء العرصات كل منها بها أربعة قضبان حديد نومرو ١٢، ويقع شدها بحلق من حديد نمرو ٦، وبعد الحلقة عن الأخرى ٢٠سم، ويصب هاته العرص بالغريفاي والسيمان، حتى يصير غلظ كل واحدة منها ٤٠ سم، وفي أعلى العرصات المذكورة صناديق من سيمان مسلح عرضها أربعون سم وعلوها ٤٠سم ممتدين مشرقين مغربين على كامل بيت الصلاة، ونوع الصناديق كل واحد منها متركب من تسعة قضبان حديد نموو ١٤، ويقع ربطها كل ٣ على حدة حتى تصير ٣ أمواسا فيقع ربطها بالحديد بحلق من حديد نومرو ٦، وهاته الحلق متفرقة على بعضها بعض مسافة ٢٠سم. ويقع صبب الصناديق بغريفاي الباطن والسيمان والرمل حتى يقع ملء الصناديق المذكورة على الصورة المذكورة. ويتسلم من الوقف زوج قضبان حديد من مستودعه، ويقص الزائد معها، ويجعلها صندوقا بوسط الميضاة لرفع سقفها، ويجعل لها ٤ حلق مـن حديد ويملأ فراغ الصندوق المذكور بالغريفاي والسيمان حتى يصير عرض هذا الصندوق • ٥سم، ويسقف كامل الميضاة بالعود العر عار على مسكبتين، ويتسلم عود سقفها من مستودع الوقف ويرصص السقف بالحجارة ويلحمــه بالجير والرمـل والتراب حتى يخرج ماء المطر إلى الخارج، ويبنى قفافين سطح الميضاة في ارتفاع • ٥سم. على المقاول جميع المواد اللازمة للبناء ما عدى أعواد العرعار وقضيبين من حديد والحجارة الناقصة يأخذها من فواضل الوقف، إن وجد بجهة أخرى. وأن لا يلتزم الوقف بشيء من جراء الحوادث تقع له أو لأحد عملته أثناء العمل، والوقف لا يدفع إلا مال المقاولة المذكورة الذي هو ثمانون ألف فرنك ٣ أقساط: قسطان متساويان يأخذ أحدهما معجلا والثاني في الوسط، والثالث الذي قدره عشرون ألـف

⁽٥) البودرة: الجسر، ومثلها الصندوق.

 ⁽٦) الأمواس: مفردها موسى، وهو ما ندعوه بالدبوس أي الأتاري (الحلق) التي تمسك قضبان التسليح وسط الجسر أو بين أجرات البيتون الهوردي.

فرنك يأخذه في آخر الخدمة. ومدة الخدمة خمسة وأربعون يوما من تساريخ هذا. على ذلك تم الاتفاق وقبل به المقاول المذكور أعلاه بتاريخ يوم ٢٠ جسوان ١٩٥٦ أمام عدلى النيابة والشيخ النائب ووكيل الوقف وأمين البناء.

_ الكتاب ٧١٦ في ١٩٥٦/٦/٣٠ يعلم الجمعية أن أمين البناء في نيابة القيروان، حدد ما يمكن ترميمه من المسجد بمبلغ ٨٠ ألف فرنك، والباقي ٢٠ ألف فرنك ثمن باب للمسجد وباب للميضاة.

— الكتاب ١١٥٢ في ١١٥٦ طلبنا من الجمعية بتوجيه. وبعد. فقد كنا بمكتوبنا ٢٦٨ المؤرخ في ٢٢ ماي ١٩٥٦ طلبنا من الجمعية بتوجيه ٣٤٠٠٠ فرنك المتفق عليها مع المناقص لترميم مسجد سيدي عاشور المتضرر بالقذف الجوي، فأذن بصرف مئة ألف فرنك كقسط منها، وحيث تم الترميم بهذا المبلغ ١٠٠٠٠ فرنك فالمرغوب من جنابكم الإذن بمكاتبة الفرع الجهوي بسوسة لوزارة التعمير والإسكان بتوجيه الباقي ٢٤٠٠٠٠ مع إضافة ١٠٠٠٠ فرنك مكملة لهذا المبلغ حيث ارتفعت بعض أسعار المواد البنائية بالقيروان مثل السيمان والجير، لأن المقاولة بما وقع عليه الاتفاق سابقا تأخر إنجازها عن الوقت الذي كان يظن الإنجاز فيه.

- الكتاب ٢٠٧ في ١٩٥٩/٦/٢٩ إلى المصفي، وبعد. فتبعا لمكتوبنا ١٥٤٧ المؤرخ في ١٤ نوفمبر ١٩٥٧ في شأن مسجد سيدي عاشور بالقيروان المتضرر بالقذف الجوي. نعرفكم أن مصلحة أضرار الحرب لم توصلنا ببقية غرامة الضرر لحد الآن، والمسجد لم يقع إتمام ترميمه لحد الآن في انتظار دفع بقية المال... وعليه فالمرغوب الإذن بخطاب تلك المصلحة بإنجاز الدفع للبقية التي ربما لا تكفي الآن لتكملة الترميم من جراء تغيير الأسعار وارتفاع مواد البناء.

_ الكتاب ٣٧٧٦ في ٣٠ جوان ١٩٥٩ من المصفي لجمعية الأوقاف إلى السيد نائب الأوقاف بالقيروان، وبعد. فجوابا عن كتابكم ٢٠٧ المؤرخ في ٢٩ جــوان... يؤكد لكم أن الجوامع والمساجد وبعبارة أوضح جميع المعاهد الدينية أصبحت بعــد

حل الجمعية تابعة بالنظر لكتابة الدولة للرئاسة، بحيث لم يبق للنيابة التداخل في شؤون تلك المعاهد. أما ما وقع قبضه بعنوان تسبقة من غرامة الأضرار الحربية المتعلقة بهذا المسجد، وقدره 1:9 دينار فقد وقع إيقاف كامله في الإصلاحات التي سبق أن قامت بها الجمعية، وفي صورة التحصيل على بقية الغرامة فإن قبضها يكون بواسطة الرقاع التي تدخل في صندوق الدولة، وعليه فالمراد منكم عدم الاشتغال في المستقبل بمثل هاته النوازل.

من الكتاب ٣٠ في ٢٧ جويليه ١٩٥٩ من نائب جمعية الأوقاف إلى والي القيروان: ...وحيث أصبح دفع بقية الأضرار الحربية من خصائص الولاية التي يهمها مباشرة النظر في جميع المعاهد الدينية، حيث أصبحت تابعة لرئاسة الحكومة، منذ خروجها عن نظر تصفية الجمعية، فالمرغوب الإذن بخطاب مصلحة أضرار الحرب فيما شأن دفع باقي الغرامة وقدره ٢٥٠ دينارا للولاية لتقوم بإنجاز الإصلاح التكميلي للمسجد الذي ملفه بإدارة أضرار الحرب (عدد ٥٦٢٥ وعدد ٥٦٣٠).

- الكتاب ١٦٠٦ في ٩ ديسمبر ١٩٦١ إلى والي القيروان، وبعد. فقد كنا بمكتوبنا عدد ٣٠ المؤرخ في ٢٩ جويليه ١٩٥٩ الواصل نسخة منه صحبة هذا شرحنا لجنابكم حالة المسجد المذكور في السابق والآن... وحيث أن المسجد لم يقع إتمام ترميمه والظاهر أن هذا متوقف على عدم قبض الولاية لبقية الغرامة، فالمرغوب الإذن بإعادة خطاب تلك المصلحة في الموضوع، حتى توجه بقية المال المطلوب منه ليصرف على ترميم هذا المسجد.

مسجد سیدی عزاز:

- من جريدة الميزان غير الاعتيادي لعام ١٩١٤ (المتأكد جدا): ٨٠٠ فرنك يلزم لإبدال ٣ سواري من بيت الصلاة به وإزالة وإعادة سقف بيت الصلاة باللوح الطرطوشي عوض العود السرداوي المسقف به الآن، حيث مالت سواريه المذكورة وتداعى سقفه وصار التراب يتساقط منه.

ميضاته: ٢٢٠ فرنكا يلزم لإزالة وإعادة سقفها باللوح الطرطوشي، وطرح سطحها بالجير.

- من تقرير أمين البناء في ١٥ جانفي ١٩٤١: معاوضة الساريتين بالمسكبة القبلية داخل المسجد لأنهما أكيدين، ويلزم إعادة أحواض الوضوء ورجم سقف الباقي من الميضاة، وتمريق داخل بيت الصلاة والميضاة، والقدر اللزم من المصاريف ٤٥٠ فرنكا.

مسجد سیدی غریب:

- من تقرير أمين البناء في ٢٠ نوفمبر ١٩٤١: ...وجد انعداما بأمشاط من عـود العرعار من أعلى السارية والعرصات من بيت الصلاة المحمـول عليهم سـقف المسجد. يلزم إزالة سقف المسجد والقناطر المحمولة على العرصات، والأمشاط المذكورة وإعادة الأمشاط من جديد وترجيع القناطر من جديد وترجيع القناطر والسقف لكامل بيت صلاة المسجد وترصيصه وتلحيمه وردمه بالتراب، المساحة ٥٣م . وترصيص سطحه وسقيه بمرقة الجير وطرحه، المساحة ٥٤م ، وإزالة المنعدم ببعض من سقف الميضاة من جهة بابها وإعادت بالتسقيف وترصيصه وتلحيمه وردمه بالتراب، المساحة ٤٥م ، وترصيص سطحها وسقيه بمرقة الجير وطرحه، المساحة ٢٥ ، وبياض المساحة والميضاة داخلا وخارجا بالجير الكذال وتجرية كامل السطوح بمرقة الجير بعد طرحها، وهذا الإصلاح كله أكيد، وما يلزمه من المصاريف ١٢٠٠ فرنك.

- من الكتاب ١٣٦ في ١٥ فيفري ١٩٥٥: من نائب جمعية الأوقاف بالقيروان الله رئيس الجمعية: كان عرف وكيل أوقاف المساجد أن المسجد المذكور الذي هو من المعاهد المتروكة لانهياره لتقادم العهد عليه وصيرورته براحا محاطا بالجدران، قد أفضى حاله إلى أن ألحق أضرارا بالدار المجاورة له من جهة جداريه الشرقي والغربي اللذين بشركة الجار واللذين هما على حالة انهيار، كما أن الجدار الجوفي

من المسجد المذكور على حالة انهيار أيضا وجاء محاذيا للطريق العام ويخشى مسن زيادة بقائه على حالته الراهنة حصول أضرار مادية على المارين. وعقب الإعلام بذلك كلفت أمين الوقف بمعاينة حالة جدران المسجد فتوجه، ثم حرر تقريرا يصل جنابكم معية هذا أستفيد منه صحة ما أخبر به وكيل الوقف، وأن المصروف اللازم لإزالة هاته الأضرار تقدر بـ ٢٠٠٠٠ فرنك، إن كان ترميمها بالجير والرمل، و مده و فرنك تقريبا، إن كان بالجير والتراب. ونظرا إلى أن إزالة الأضرار على الجار والمارين أمر لازم، وحيث أن القصد من الترميم هو إزالة مجرد الضرر فقط، لكون المسجد لا ينتفع به لما أسلفناه، فالرأي أن يقع ترميم الجدران بالوجه الثاني، والنظر الأتم للسيادة، والمرغوب منها الإذن بإرجاع التقرير إلينا.

- الكتاب ١٦ في ١٦/١/١٥ إلى رئيس الدائرة الحسابية بجمعية الأوقاف: تبعا للمفاهمة التي أجريتموها معي بمكتب جنابكم في شأن الإصلاح المراد إدخاله على حائط المسجد الذي تسبب في أضرار مادية لحائط جار هذا المسجد واستعطافكم للمبلغ ٢٥٠٠٠ الذي قدره أمين بناء الوقف بتقريره الذي استلمته منكم موضوع مكتوب النيابة ٩١٥ في ١٢/١٣/١٥٥١. أعلمكم أنه بمجرد رجوعي لقيروان توجهت بنفسي صحبة وكيل الوقف والأمين المذكور إلى عين المكان، وبعد تأمل الجميع من الحالة اتضح أن المتأكد إنجازه لرفع المضرة لا يتجاوز مدخل المبلغ المشار إليه الذي كان يشمل إقامة حائط آخر للمسجد حفظا له من الأوساخ والقاذورات المتولدة عن دخول الصبيان وغيرهم لقضاء الحاجة البشرية بصحن المسجد، ووقع الاعتياض عنه بجعل عرص وأعواد يربط نكره بتقرير الأمين المصاحب لهذا مع التقرير الأول المرجع مع هذا أيضا.

مسجد الشبيبي:

- من تقرير أمين البناء على بو دخان في مارس ١٩٣٧: ...بعد التأمل، وجد أن سقف سقيفة باب الميضاة الموصل بين الصحن والميضاة المذكورة تداعى للسقوط،

وعرصات الباب الذي يدخل منه للصحن انعدمت وسقط بعضها ويخشى منها على الداخل للصحن والميضاة. ويلزم غلقها لمباشرة الخدمة، وإن الإصلاح المذكور سيقدر بالميزان الذي أنا بصدد تحضيره.

— من تقرير وفقة إصلاح بعد جوان 195: إزالة السقف المنعدم من بيت الصلاة وإعادته 70^7 ، وإزالة المنعدم من بناء الجدارين القبلي والشرقي من خارجه سلخا وإعادته 10^7 ، وإصلاح الطرح بعد إزالته 10^7 ، ورجم سقف كامل بيت الصلاة بالجبس والرمل 70^7 ، وتلييق كامل الجدران 10^7 ، وبياض المسجد ووجه الميضاة من خارجها بعد تجرية السطوح. البناء يكون بالجير العربي ورمل وادي زرود من الأرطب.

٥م رمل الوادي.	لکل ۱ م جیر	الخلط: للبناء
۲م رمل وادي زرود أحرش.	۱ م جیر	للليقة والطرح
٣ أرباع رمل وادي أرطب.	۱/٤ جبس	للرجم

مسجد الصبايا (ربض رياح):

- الكتاب 11 في 17 شوال ١٣٥٣ و ٣٠ جانفي ١٩٣٥: يلزم المبادرة بالصلاح وتجديد بناء جداره الشرقي الوضع لسقوطه بسبب المياه المعفنة المستخرجة من محلات سكنى أجوار المسجد واجتماعها بأسفل الحائط المذكور حتى انسربت إلى بيت الصلاة الأمر الذي يستوجب الرجوع فيه على الأجوار.

- من تقرير وفقة إصلاح في ٢٠ جويليه ١٩٣٥: هذم بقية الجدار الشرقي وحفر الجدار الشرقي من الصحن في عمق ام وعرض ٢٠,٠٠ وتأسيسه بالجير والشرشور، المساحة ٢٠,٤م، وبناء الجدار الشرقي في ارتفاعه كما كان، المسلحة ٧١م، وبناء أسلاخ بأعلى جدار بيت الصلاة وجدار الميضاة، المساحة ٤م، وليقة البناء المجدد وترقيع ليقة البناء القديم، المساحة ٥٨م، وإزالة رصة سطح بيت

الصلاة والميضاة وقاعة الصحن وإعادة ذلك وسقيه بمرقة الجير وطرحه بالجير ورمل الباطن، المساحة ٢٥٠، وبياض المسجد داخلا وخارجا بالجير الكذال.

مسجد الظهرة:

- الكتاب ١٤٨ في ١٩ رجب ١٣٥٠ و٣ نوفمبر ١٩٣١: بسبب تهاطل الأمطار بالقيروان بكيفية لم نعهد لها نظيرا حدث بسقف الميضاة انعدام كبير وحرر أمين الرم والبناء التقرير الواصل للجناب طي هذا ويتضمن أن غالب سقف الميضاة تدلى وانكسرت القنطرة المحمول عليها بعض السقف ولزم إزالة السقف والقنطرة وإبدال الجميع جديدا، فقدر المصروف اللازم لذلك ٣٠٠ فرنك، وبناء على ذلك فإني أطلب الإذن بمباشرة الإصلاح، وألاحظ أنه وقع قفل الميضاة تحرزا من سقوطها على المتواطنين.

_ من جريدة الإصلاحات المتأكدة في ماي ١٩٤٧: رجم السقف وليقـــة الجـدران وإصلاح الميضاة والبياض ٣٥٠٠ فرنك.

مسجد عبد الرحمن الدباغ:

- الكتاب ١٩٢٧ في ٢٦ محرم ١٣٤١ و ١٨ سبتمبر ١٩٢١: ورد مكتوب الجناب ٣٣٦ في ١٨ ذي القعدة و ١٣ جويليه وصحبته مكتوب من المصلين بجامع ابن الدباغ يطلبون الالتفات إليه بإجراء الإصلاح الأكيد الذي يقتضيه... وبموجبه توجه أمين الرم والبناء لمعاينة المسجد المذكور، وبعد التأمل وجد الجدار الجوفي من بيت الصلاة متداع وبه ميلان، وكذلك الأقواس الجوفية منه متداعية أيضا، وبها ميلان، حيث أن المسجد بناؤه قديم بالتراب ويلزم تجديد ما ذكر بالبناء. كما يلزم جعل زوج شبابيك بيت الصلاة بالجدار الجوفي وتبديل سقفه باللوح الطرطوشي والبندقي، حيث أنه مسقف بالعود السرداوي وكثر به التداعي لقدمه، وقدر الأمين المذكور لذلك من

المصاريف ٣٥٠٠ فرنك حسبما يصلكم تقرير الأمين صحبة هذا مع مكتوب المصاين وعليه فنطلب إقامة القدر المذكور في الميزان غير الاعتيادي...

_ من جريدة الميزان غير الاعتيادي المتأكد لعام ١٩٢٤: ٢٠٠٠ فرنك يلزم لهدم وبناء سقف بيت الصلاة باللوح، والجدار الجوفي وصفوف أقواس جوفية ببيت صلاته، وترقيع الجدارين القبلي والشرقي أسفل صومعته، وليقة الجدران، وجعل شباكين جديدا لبيت الصلاة.

_ تقرير وفقة إصلاح في ١٢ نوفمبر ١٩٢٥: إزالة سقف المساكب الثلاثة التي هي جملة سقف بيت الصلاة، وهدم الجدار الجوفي من بيت الصلاة، وهدم الجدار القبلي منها، وتكعيك السواري وإزالة السواري، وحفر أساس جدار بيــت الصـــلاة الجوفي طوله ٨,٩٠م وعمقه ٢,٠٠م وعرضه ٩٠سم، وحفر محل ٤ ســواري و٤ عرصات بسواريها في عمق ١,٥٠م وعرض وطول كل واحد ميتر مربع، وجملة حفر الأساسات ٢٨,٢٠م، وتأسيس جملة الأساسات بالشرشور والجير ورمل الوادي، وجملة ذلك ٢٧م٣ ، وبناء الجدار الجوفي من بيت الصلة طوله ٨,٩٠م وارتفاعه ٢٠٠٠م من صفة الأساس إلى نهاية القافون وعـرض الجـدار ٢٥سم، وجملته ٢٠٠٤م٣ . وبناء الجدار القبلي من بيت الصلاة على حالته كما كان، بوسط الجدار المذكور المحراب بقوسه وقوس شرقي على المحراب وقوس غربي عنه، طول الجدار المذكور ٨,٩٠م وارتفاعه ٥,٥٠م وعرض أساسه ٢٥سم، وجملته ٣١,٨٢م . وبناء العرصات الأربعة وتركيب ٧ سواري منها ٣ بوجه العرصات و٤ بوسط بيت الصلاة، وبناء صفتي الأقواس، وجملتها سنة أقواس بوسط بيت الصلاة، طول كل من صفتي الأقواس ٨,٩٠م وارتفاعها ٥,٦٠م وعرض أساسها • ٥سم، وجملتها ٣٠,٥٠ م. وبناء سلخين أحدهما بوسط الجدار الشرقي طوله ٢,٣٠م وارتفاعه ٢م، والثاني بطرف الجدار الغربي طوله ٢,٤٠م وارتفاعـــه ٢م.

وطلق الحرف السقف بالمساكب الثلاثة، وتركيب السرير للنجار لتسقيف السقف ورصة السقف وردمه وطرحه بالجير ورمل الباطن، وليقة الجدار الجوفي من بيت الصلاة وليقة الجدران الأربعة والأقواس وتركيب باب بيت الصلاة وزوج شبابيك بها، وجملة الليقة ٣٠٠٠م مربعة، وبياض داخل بيت الصلاة والجدار الجوفي المجدد بالبناء. وعلى المقاطع جملة صنع اليد من هدم وبناء وحفر أساسات وليقسة وطرح السطوح والماعون والسرير اللازم للخدمة وأجور العملة وأثمان الجير والرمل والآجر والجبس وطرح الفواضل وأجر الرسم، ومدة الخدمة ٤٠ يوما وإن تخلى المقاطع عن الخدمة من الأسبوع الأول فللجمعية أن تؤاجر من يقوم مقامه على الخدمة المذكورة بأي سعر كان.

- تقرير أمين البناء علي بو دخان في ٢١ نوفمبر ١٩٢٥: توجه أمين البناء إلى مسجد ابن الدباغ فيما يلزم لتسقيف بيت الصلاة باللوح الطرطوشي والبندقي وزوج شبابيك لبيت الصلاة المذكور يلزم لتسقيفها من اللوح الطرطوشي والبندقي والزوج شبابيك المذكورة ٣٢٠٠ فرنك، هذا ما ظهر لنا بعد التحرى.

- الكتاب ١٠٩٢ في ٦ جمادى الأولى ١٣٤٤ و٢٢ نوفمبر ١٩٢٥ (أكيد جــدا): بلغ مكتوب الجناب ٨٢٦ المؤرخ في ٩ نوفمبر ١٩٢٥ في الإذن بإتمام الإصلاحات المتأكدة بمسجد حومة الأشراف المعروف بمسجد ابن الدباغ... وقــدر لــه ٥٠٠٠ فرنك... وعندما وقع التوجه على العين صحبة أمناء البناء ومعلميه لتحرير شروط وفقة البناء بالمسجد المذكور، وأخذ الأمين في تحرير الشروط المذكورة، ظهر بعد إمعان النظر واختبار الجدران والســواري والأقــواس وغــير ذلـك، أن نطاق الإصلاحات المتأكدة اتسع عما وقع تحريره في عام ١٩٢٢ بتقرير الأمين الموجــه صحبة مكتوب النيابة ٢٩٧ المؤرخ في ١٨ سبتمبر ١٩٢٢، بحيث لزم زيادة عمــا

 ⁽٧) طلق الحرف: طلاء الحافة العليا للجدار بالجبس لتأمين سطح مسنو متماسك يستند إليه السقف، إذ أن الجدار يبنى بالأجر والتراب، وأحيانا الجير، والجبس أقرى منهما.

بالتقرير المذكور هدم وبناء الجدار القبلي، وهدم وبناء صفة الأقواس القبلية ببيت الصلاة، وهدم وبناء أسلاخ بالجدارين الغربي والشرقي من البيت المذكور، وزيادة تسقيف المسكبة القبلية من بيت الصلاة باللوح الطرطوشي والبندقي. وبعد تحرير شروط الوفقة والاقتصار على ما هو متأكد قدر لها الأمين بـ ٢٠٠٠ فرنك فبيعت بـ ٣٨٨ فرنكا، وبقي تسقيف المسجد المذكور فقدره الأمين بـ ٢٠٠٠ فرنك، وحور تقريرا في ذلك يصل للجناب طي هذا مع شروط وفقة البناء التي وقع بيعها للإطلاع عليها. وحيث كان المقدر للموقوف عليه بسمح بأخذ ٢٠٠٠ فرنك المذكورة منه، بعد أخذ ما يشيط بالموقوف بمباشرة ما حصل به الإذن من الإصلاح، حسبما عرفت الجناب بذلك بمكتوب عدد ١٠٨٣ مؤرخ في ٢١ نوفمبر الإصلاح، حسبما عرفت الجناب بذلك بمكتوب عدد ١٠٨٣ مؤرخ في ١٦ نوفمبر الما عسى أن يحدث من الإصلاحات المتأكدة في بقية العام. فإني أطلب من الجناب الإذن بإتمام تسقيف المسجد المذكور لوجوب ذلك، حيث كان من جملة شروط وفقة البناء ردم ورصة وطرح السقف المجدد، ولا بأس بالإذن بالمناجزة حتى لا يقع تعطيل في الخدمة، والسلام.

- تقرير وفقة إصلاح السقف عدد ١٣٤٠ في ٢ ديسمبر ١٩٢٥: ببيت الصلة ٣ مساكب طول كل مسكبة ٥٨,٨٥ وعرضها ٢,٣٠٥. جعل مكبة عن الحرف في كل مسكبة عرض المكبة المذكورة ٢٢سم وطول جميعها ٢٦,٩٠، وبكل مسكبة عدد ٣٣ عود طرطوشي من اللوح الأحمر، وجملة سقف المساكب الثلاثة ٩٩ عودا طول كل عود ٣م وجملتهم ٢٩٧م. وجعل المساكب الثلاثة باللوح البندقي ومساحتها ٥٦٠،١٥ و عرضه ١٠٠٠٠ وجهاز هما من اللوح الطرطوشي الأحمر وحديدهما نوار، وبكل شباك دفتان وجهاز هما من اللوح الطرطوشي الأحمر وحديدهما نوار، وبكل شباك دفتان بالسلاليم وبكل دفة زوج صفايح نمرة ١٠، وبكل شباك زوج عصافر من حديد ومخطافات. وعلى المقاطع جملة أثمان اللوح والحديد والمسمار، وصنع السقف

وصنع الشبابيك المذكورة، وتركيب السقف في محله وتجليده، وأما الحرف والسرير فليس على المقاطع. مدة الخدمة ١٥ يوما.

— الكتاب ١١٢٥ في ١١ جمادى الأولى ١٣٤٤ و٣ ديسمبر ١٩٢٥: وبعد، فتبعا لمكتوبي عدد ١٩٢٥ المؤرخ في ٢٧ نوفمبر ١٩٢٥ المتعلق بوفقة البناء التي وقع بيعها بمسجد ابن الدباغ الكائن بحومة الأشراف والاستئذان في إتمام وفقة سقفه وشبابيكه إلخ ما به، وبناء على المكالمة التلفونية في الغرض مع جناب سيدي مديو الأوقاف، وإعلامه بأنه بلغنا أن ثمن اللوح بسوسة انزاد فيه عشرون في المئة، وأن هاته الزيادة لا تلبث أن تبلغ في القريب العاجل معلمي النجارة بالقيروان، وحينئذ يصير المبلغ ٢٠٠٠ المقدر لسقف وشبابيك المسجد المذكور غير كاف، واستيذانه في المبادرة ببيع الوفقة المذكورة، وإذنه بذلك مع إنهاء الأمر للجناب، أعرض على شريف علمكم أنه وقعت المبادرة ببيع الوفقة المتحدث عنها، بعدما قدم فيها معلمو النجارة بطرفنا مكاتيب مغلوقة، فكان بيعها بـ ٣١٥٠ فرنكا، وهي أقبل مبلغ مبذول. ليكن في شريف علم الجناب، والسلام.

- شهادة إنهاء الوفقة في ٢٨ فيفري ١٩٢٦: يقول فقير ربه الحاج علي بو دخان أمين الرم والبناء بالقيروان أن الخدمة المقاطع عليها أحمد بن محمد النفطي الجريدي في الإصلاح بمسجد ابن الدباغ الكائن بحومة الأشراف بمقتضى رسم مؤرخ في نوفمبر ١٩٢٥، قد تمت على مقتضى الشروط المحررة بالرسم المذكور بعد مطابقتها.

- من جريدة الإصلاح غير الاعتيادي لعام ١٩٢٦: يلزم إزالة سقوف السقيفة والمكتب والميضاة والجدران الجوفي من الميضاة والغربي منها الفاصلين بينها وبين المكتب والجدار القبلي من سقيفة المكتب والغربي والجوفي منها، وإزالة الجداريسن الشرقي والجوفي من الصحن، وإزالة الصومعة وتأسيس الجميع، وإعادة البناء وتسقيف سقيفة المسجد باللوح الطرطوشي والبندقي والمكتب والميضاة، وترصيص

كافة السطوح، وتلييق الجدران، وفرش الصحن والسقيفة والميضاة بجليز السيمان، بعد إرجاع القطع الصالحة من الصحن للصحن، ويلزم لذلك ١٠٠٠٠ فرنك.

_ من الكتاب ٤٦٥ في ٢١ صفر ١٣٤٥ و ٣١ أوت ١٩٢٦: يلزم المبادرة ببقية إصلاحه من تنوير جميعه بالجيار وإصلاح صومعته من الناحية الشرقية، حيث وقع بها انشقاق من وسطها إلى أعلاها.

_ من الكتاب ٣١١ في ٣ محرم ٣٤٩ و ٣١ ماي ١٩٣٠: يلزم إتمام نقص بقية الرم التي بالمسجد والإذن بفتحه وإقامة الصلاة فيه.

مسجد على بن نصيرة:

— من تقرير أمين البناء في ٣ جوان ١٩٤٨: ...بالتأمل منه، وجد رجم سقف بيت الصلاة، وسقيفة المسجد والميضاة انعدم رجمهما، وانعدام من ليقة جدرانه وانعدام بموازيب سطحه وانعدام من ليقة فرشة صحن المسجد، ومحتاج لتجريسة سطحه وبياضه. وعليه يلزم إعادة رجم سقوف بيت الصلاة وسقيفته وميضاته بالجبس والرمل، المساحة ٨٥م وإزالة الليقة المنعدمة من كامل جدران المسجد داخلا وخارجا، وإعادتها بليقة جديدة بجير الشكاير والرمل، المساحة ١٥٠٠م وإعادة طرح فرشة قاعة المسجد بجير الشكاير والرمل مثلما كانت، المساحة ٥٠٠م وإصلاح حلاقيم موازيب السطح المنعدمة في طول ٣م، وتجرية سطوح المسجد بالجير والرمل وبياضه مع صومعته داخلا وخارجا بالجير الكذال. وإن الإصلاحات المذكورة كلها أكيدة، والقدر اللازم لها من المصاريف ١٩٠٠٠ فرنك.

مسجد على العبيدلي:

- من تقرير وفقة إصلاح في ١٥ نوفمبر ١٩٢٦: إزالة سقف بيت الصلاة والبرطال الغربي والسقيفة والميضاة، وإزالة السواري الاثنتين الجوفيتين عن المحراب ببيت الصلاة وإعادتهما. وهدم الجدار القبلي من الصحن وبنائه، طول الجدار المذكور ١٠م وارتفاعه ٤م ومساحته ٢٢م٣. وسلخ وبناء أسفل الجدار

الجوفي من الصحن المذكور ومساحته 77, وتسقيف بيت الصلاة والبرطال الغربي والسقيفة والميضاة ورصتها وتلحيمها بالبغلي وردمها بالتراب، ورصتها رصة ثانية وسقيها بالجير وطرحها بالجير والرمل السفلاني ومساحتها 79, وليقة الجدار المجدد بالبناء، وإزالة المنعدم من ليقة جدران بقية الصحن والبرطال الغربي والجدار القبلي من الميضاة والسقيفة والجدارين الخارجيين، وإعادتها بليقة جديدة ومساحتها 73, ورجم سقف بيت الصلاة والبرطال الغربي والسقيفة والميضاة بالجير ورمل الوادي والجبس ومساحتها 70, وإزالة رصة الصحن وإعادتها وسقيها بالجير وطرحها بالجير والرمل والسفلاني ومساحتها 70, وبياض كامل المسجد داخلا وخارجا. وعلى المقاطع ما يلزم من صنع اليد وأجور العملة والجير ورمل الوادي للبناء والجير ورمل الباطن للليقة وطرح السطوح والسفلاني والجبس والجير الكذال للبياض والماعون اللازم للخدمة وطرح الفواضل وأجر الرسم. وعلى الوقف دفع مال الوفقة ونقص العود ونقص الحجارة، وعلى المقاطع جلبهما مسن مستودع الوقف.

- من تقرير أمين البناء في ١٢ سبتمبر ١٩٤١: وجد الجدار الغربي مــن بيـت الصلاة واقع به انعدام ويلزم إزالة مسكبة سقف بيت الصلاة المحمولة على الجـدار المذكور، وهدم الجدار وإعادته بالبناء والمساحة ٢٦٦ في عرض ٢٠سم، وترجيع المسكبة المزالة من السقف وترصيصها وتلحيمها بالجير والرمل وردمها بـالتراب، وترصيص سطحها وسقيه وطرحه بالجير والرمل، المساحة ٢٦٦. ورجم السـقف المذكور بالجبس والرمل، المساحة ٢٦٦، وإزالة ما وقع انهراشه من ليقة جـدران الصحن من المسجد المذكور مع ليقة البناء المجدد بالجير والرمل، المساحة ٢٠١٠. وتجرية كامل سطح المنحور مع ليقة البناء المجدد بالجير والرمل، المساحة ٢٠١٠. وتجرية كامل سطح المسجد بالجير والرمل وبياضه داخلا وخارجا بالجير الكـذال بعد إصلاح الحلاقيم المنعدمة المنسرب معها ماء سطح الماجن، والقدر اللازم لــه من المصاريف ١٦٥٠ فرنكا، وإن الإصلاح المذكور أكيد.

- الكتاب ٧٢١ في ١٢ جويليه ١٩٨٤: من والي القيروان إلى معتمد القيروان الشمالية، يتضمن موافقته على إرجاع مسجد العبيدلي الكائن بحي الجامع الذي كان

مستغلا كمركز لتعليم الفتاة الريفية إلى سالف نشاطه بإقامة الصلوات الخمس، على أن يقع تحويل الفتيات إلى مكان آخر.

- كتاب بتاريخ ١٨ ديسمبر ١٩٨٩ من الطيب طراد إمام مسجد العبيدايي إلى معتمد الشؤون الدينية بالقيروان يبين فيه أن المسجد يحتاج إلى ترميم ويلزمه:

- إرجاع الماء الذي كان به عندما كان بأيدى جمعية إنعاش الطفولة.
 - ميضاته غير صالحة للإستعمال والانتفاع بها.
- قطر الماء من السقف من جراء نزول الأمطار فيجب إصلاحـــه خوفا مـن انهياره.
- النور الكهربائي الذي كان يغذي المسجد من مقر أحد الجيران انقط_ع بسبب الترميم الجاري بمسجد ابن اللباد مما أدى إلى تعطل الصلاة بين العشاءين.
 - استعمال المسجد كمستودع لحفظ ماعون ومواد ترميم مسجد ابن اللباد.

- الكتاب ۸۳۷ في ۳۰ أفريل ۱۹۹۰: من والي القيروان إلى كاتب الدولة للشؤون الدينية بتونس، يعلمه أن مسجد العبيدلي ينذر بالخطر من جراء الأضرار التي لحقت بسقفه وجدرانه بسبب قدم عهد بنائه. وأن تكاليف ترميمه تقدر بـ ۷۸۲۷ دينـارا، ويرجو تخصيص مساعدة مالية ليتسنى الشروع في أشغال الترميم والإصلاح.

مسجد عيسي بن مسكين:

- تقرير أمين البناء في ٢٥ جويليه ١٩٢٦: يلزم إزالة سقف بيت الصلة من المسكبة القبلية وإعادتها بالتسقيف وإزالة بقية رصة مساكب بيت الصلاة والميضاة وإعادتها وطرحها بالجير والرمل. وليقة المنعدم من جدران الصحن والجدران الثلاثة الخارجية وجدران الصومعة داخلا وخارجا. ورجم سقف بيت الصلاة

⁽٨) رصة السطح: طبقة من الآجر المكسر تفرش فوق السقف الخشبي وتفرش طبقة أخرى منه فوق طبقة الميول المكونة من التراب الميت (الغير صالح لنمو النبات).

⁽٩) رجم السقف: طليه بالجبس والرمل لحمايته من عوامل الجو ولتجميل منظره. تستعمل هذه الطريقة في أسقف أعواد العرعار، إذ يضرب العامل الجبس بقوة على السقف ليلتصق بالأعواد ويملأ الفراغات التي بينها، فكأنه يرجمها.

والميضاة وفرشة الصحن بجليز السيمان، وبياض كامل المسجد داخـــــلا وخارجـــا. والقدر اللازم لذلك ١٦٠٠ فرنك. وجعل باب للمسجد وزوج شبابيك لبيت ألصـــــلاة لقطع النداء ووجود الهواء بها. والقدر اللازم لذلك ٤٥٠ فرنكا.

تقریر وفقة إصلاح فی ۱۰ نوفمبر ۱۹۲٦:

إزالة سقف المسكبة القبلية من بيت الصلاة، وإزالة سقف المجاز من الميضاة وإعادة تسقيفهما وتلحيمهما بالبغلي وردمهما بالتراب ومساحتهما ٢٥٠ . وإزالة رصة بقية سطح بيت الصلاة والميضاة والمطهرة والمرحاضات، وإعادتها وسقيها بالجير وطرحها بالجير أيضا والسفلاني ومساحتها ٧٠م٢ . ورجم سقف بيت الصلاة والميضاة والمرحاضات والمطهرة والبيت الغربي ومساحتها ٢٤م٢. وإزالة المنعدم من ليقة جدران الصحن والصومعة داخلا وخارجا والجدران الثلاثة الخارجية من المسجد: القبلي والشرقي والجوفي ومساحتها ١١٠م، تجدد بليقة جديدة. وفــرش الصحن بجليز السيمان ومساحته ٤٠م٢ . وجعل باب للمسجد طولــه ٢م وعرضــه ١,١٧ وسلومه من ثلث الطرطوشي وتجليده باللوح البندقي، وجعل زوج صفايح لــه من ورقة الحديد وزوج حلق وزوج فجالي، وجعل شباكين لبيت الصلاة طول كـــل منها ٢٠,١م وعرضه ٧٥سم، وحديد الشباكين المذكورين من النوار، ولكل منهما دفتان من نوع البندقي مع السلايح وأربعة قروقيات لكل واحد منهما، وبياض كامل المسجد داخلا وخارجا. على المقاطع ما يلزم من صنع اليد وأجور العملة والجــير ورمل الوادي للبناء والجير ورمل الباطن للليقة، وطرح السطوح والسفلاني والجبس والجير الكذال للبياض والماعون اللازم للخدمة، وطرح الفواضك وأجر الرسم وجليز السيمان. وعلى الوقف دفع مال الوفقة ونقص الحجارة والعود، وعلى المقاطع جلبهما من مستودع الوقف، كما على المقاطع أيضا أثمان الأبواب و الشبابيك.

مسجد الغراينة (الكرابة):

_ من الكتاب ٩٢٨ في ١ ربيع الثاني ١٣٤٤ و ١٩ أكتوبر ١٩٢٥: يليزم سلخ وبناء الجدار الجوفي من الميضاة وليقته بالجير، ورجم سقف بيت الصلة والميضاة، وتبديل قنطرة من المسكبة القبلية، وبياضه داخلا وخارجا بالجير الكذال، وما يلزم لذلك من المصاريف ٥٠٠ فرنك.

مسجد اللوزي (الخضراوين):

من تقرير وفقة إصلاح في ١٥ نوفمبر ١٩٢٦: سلخ وبناء الجدار القبلي وبعض الشرقي عن بيت الصلاة، وسلخ وبناء الجدار الجوفي والغربي من الصومعة، ومساحة الجميع ٢٦٦٠. وإزالة سقوف كامل بيت الصلاة وإعادتها ورصتها وتحيمها بالبغلي وردمها بالتراب ورصها رصة ثانية وسقيها بالجير وطرحها بالجير والرمل والسفلاني، ومساحتها ٥٧٥٠. ورجم سقف بيت الصلاة المذكور بالجير ورمل الوادي والجبس ومساحتها ٥٧٥٠. وليقة البناء الجديد، وإزالة المنعدم من ليقة جدران الصحن الشرقي والغربي والصومعة داخلا وخارجا، والجدار الجوفي الخارجي، وإعادتها بليقة جديدة، ومساحتها ٤٠١٥٠. وإزالة رصة سطح الميضاة وإعادتها وسقيها بالجير وطرحها بالجير أيضا والرمل السفلاني، ومساحتها الميضاة وإعادتها وسقيها بالجير ورمل الوادي والجبس ومساحته ٢١٦٠، وترقيع الجدران الخارجية بليقة الجير، ومساحتها ١٥٥٠، وبياض كامل المسجد داخلا وخارجا والصومعة والميضاة. وعلى الوقف دفع مال الوفقة ونقص العود ونقص الحود ونقص الحجارة، وعلى المقاطع جلبهما من مستودع الوقف.

مسجد المداسين:

_ من تقرير أمين البناء في ١٨ أوت ١٩٤١: وقع التأمل من مســـجد المداسين الجوفي المفتح، وجد انهراش في ليقة جدران الصحن والميضاة والكتاب والجـــدار الخارج منه، كما وجد انهراش برجم سقف ميضاته والكتاب، وفجلات باب المسجد واقع بها انعدام. يلزم إزالة ما وقع انعدامه من ليقة جدرانه وإعادته بليقــة جديدة بالجير والرمل، المساحة ٧٠م، وإزالة ما وقع انعدامه من رجم ســقف الميضاة والكتاب وإعادة رجمها بالجبس والرمل، المساحة ٣٠م، وإصلاح بــاب المسجد

والكتاب والميضاة وتجريتها بمرقة الجير والرمل، وبياض كامل المسجد والميضلة والكتاب بالجير الكذال داخلا وخارجا. وإن قيمة ما يلزم للإصلاح المذكور ٩٠٠ فرنك.

— من الكتاب ١٦٠ في ١٦٠ جمادى الأولى ١٣٧١ و ١٤ فيفري ١٩٠١: وبعد، فالمنهي للجناب أن مسجد المداسين سقفه من اللوح، وفي الأيام الأخيرة بينما كان عامرا بالمصلين حدث انكسار في بعض قناطر السقف وخرج منه المصلون. وبالكشف عن السقف وجدت رؤوس القناطر من الجانبين منعدمة وأنه لم يعد في الإمكان تداركها بنوع من أنواع الإصلاح، وقرر الأمين أن السقف كله لم يعد صالحا بالرغم من كونه لا يزال على حالة حسنة، لأن رؤوس القناطر التي عليها الاعتماد فسدت تماما. وحرر تقريرا في تجديد السقف وما يتبعه قدر فيه المصاريف بدون عمدت تماما. وحرر مدن الواصلة لجنابكم مع هذا. والمرغوب النظر في إمكان تجديد السقف وصرف ٩٨٤٠٠ فرنك المقدرة. ويلاحظ أن لوح السقف لا يزال صالحا لاستعماله في شيء آخر، كما يلاحظ لجنابكم أن هذا المسجد يقع بسوق المداسين، وأهالي السوق والحومة المجاورة لا يسكتون عن بقاء المسجد مغلقا، خصوصا وأنهم يعلمون أن لهذا المسجد أوقافا ذات بال وهنشير بو سلمة الذي مساحته ١٢٠٠٠ هكتار ودخله السنوي ١٨٤٠٠٠ فرنك من أوقافه، ومن أوقافه، ومن أوقافه عوانيت دخلها ٢٤١٥ فرنك.

- من تقرير أمين البناء فرج الغالي في ١٤ فيفري ١٩٥٢: ...بعد المعاينة وجد سقف بيت صلاته الذي هو من لوح الطرطوشي والبندقي انعدمت رؤوس أعدواده وسقط غالبها، كما وجد انعدام ببناء بعض واجهة بيت الصلاة من أعلاها بالصحن. فيلزم إزالة السقف وإصلاح البناء المنعدم المذكور ٨٣ البناء، وجعل سقف جديد من لوح الطرطوشي مثل ما كان ٥٠م، وترصيص السطح بالسقف وتلحيمه بالجير والرمل وردمه وترصيص سطحه وطرحه بالجير والرمل ٢٥٠، وتلييق البناء المجدد ٢٦٦، وبياض المسجد داخلا وخارجا بالكذال، وتجرية سطحه، ويتاكد

إصلاح ذلك حيث أن المسجد معطل الآن، والمصروف على جميع ما قرر ٩٨٤٠٠ فرنك، يخص منها ثمن اللوح الجديد ٦٨٠٠٠، والباقى ٣٠٤٠٠ للترميم.

_ من الكتاب ١٦٠): ..والجواب أن مهندس الجمعية يرى أن الأصلح تجديده بــاللوردي الكتاب ١٦٠): ..والجواب أن مهندس الجمعية يرى أن الأصلح تجديده بــاللوردي والحديد والسيمان والقريفي لا باللوح، وقد قرر مجلس الأوقاف بجلسة يـوم ٢٣ أفريل الفارط تحت عدد ١٣ الموافقة على رأي المهندس. فالمراد صــرف المبلغ المذكور على الطريقة المذكورة.

_ من الكتاب ٢٣٦ في ٢٨ ماي ١٩٥٢: ..الجواب أنه بالتفاهم مع أمين البناء لاحظ أن مصروف الحديد يقارب ٢٠٠٠٠، بينما مصروف اللوح لا يتجاوز المئة ألف فرنك. كما لاحظ أن الأصلح تجديده باللوح لأن جدران المسجد عتيقة ومبنية بالتراب، وإذا حصل فيها سقوط ولو بعد عشرات السنين فإن سقف اللوح يمكن نقضه وإرجاعه بخلاف الحديد والسيمان، ويظهر أن ما لاحظ أمين البناء متجه وبناء عليه أرغب من الجناب إعادة النظر في المسألة وإفادتنا بما يستقر عليه الرأي السديد..

_ من الكتاب ٤٩٨ في ٢٨ صفر ١٣٧٧ و١٧ نوفمبر ١٩٥١: ...كنا استأذنا جنابكم في صرف ٩٨٤٠٠ فرنك على تجديد سقف مسجد المداسين، واتصانا بمكتوب الجناب ٢٤٨٤ في ١٢ ماي ٢٩٢١ المأذون فيه بصرف المبلغ، وقد تم تجديد السقف وبلغت المصاريف ١٢٠٠٨ فرنك بزيادة ٢١٦٩٨ على المقدر المأذون في صرفه، وهذه الزيادة نشأت عن غلط في التقدير إذ كان الأمين يعتقد أن لوح تجليد السقف القديم لا يزال على حالة حسنة ويمكن إرجاع معظمه أو كله. ولكن بعد أن أعطيت الوفقة ووقعت تعرية السقف تبين أن لوح التجليد أصبح كله غير صالح للاستعمال ولزم شراء لوح جديد، ولم يكن من المتيسر توقيف أشعال الخدمة، واستيذان جنابكم في صرف الفرنكات ٢١٦٩٨ الزايدة، لأن المقاول شرع

في الخدمة وأحضر المواد، والنيابة تعهدت له بإحضار اللوح، وإذا تعطل عن العمل فإن بعض المواد تفسد له. وبناء على ما تقرر، أرغب من الجناب الموافقة على صرف ٢١٦٩٨ فرنك الزايدة، ولجنابكم النظر الأعلى.

مسجد المريضة:

_ من الكتاب ١٨٦ في ٤ رجب ١٣٣٣ و ١٨ ماي ١٩١٥ (بتصرف): ...لما تكونت السحب على البلاد في المدة الفارطة غمرت المياه على اختلاف ألوانها الطرقات، وانسحبت إلى المساجد ومنها مسجد المريضة، حتى عمت أرضه وارتفع فيه الماء قدر نصف ميتر أو أكثر وحجبت الحصر تحت الماء وتراكم تعليها الأوساخ المختلطة بالماء من الطرقات، وبسبب ذلك تعطل المسجد ومنعت منه الصلوات، حتى أزيلت تلك المياه والأوساخ وظهرت الحصر. والسبب في دخول الماء إليه هو علو الطريق وانخفاض أرض المسجد، وعليه فيلزم ردم أرضه ورفع بابه لتمنع من دخول الماء إليه في المستقبل...

من تقرير وفقة إصلاح في نوفمبر ١٩٢٥: إزالة سقف كامل بيات الصداة وسقف الميضاة وهدم الجدار القبلي الوضع من بيت الصلاة والصحان والسقيفة وسلخ الجدارين القبلي والجوفي من الميضاة وبناء جملة الجدران المزالة، ومساحتها و٣٥م". وإبدال السارية الشرقية من المسكبة الوسطى وتسقيف بيت الصلاة والميضاة بعود السرداوي كما كان. ورصة السقف وردمه بالتراب ورصاء رصة ثانية، وطرح جملة السطح بالجير ورمل الباطن، ومساحته ٢٧٥، وليقة جملة الجديدة داخلا وخارجا وترقيع بقية جدران الصحان والسقيفة وبيات الصلاة، ومساحتها ٢٠٠م، ورجم سقوف بيت الصلاة والميضاة بالجير ورمل الوادي والجبس، ومساحتها ٢٧٥، وبياض جملة المسجد داخلا وخارجا وصومعته، وتركيب حلاقم المنسرب معها ماء الماجن. على المقاطع ما يلزم من الجير ورمل الوادي للبناء والرجم والجبس والجير ورمل الباطن للليقة وطرح السطوح والسوير

والماعون اللازم للخدمة وأجور العملة وأجر الرسم وطرح الفواضل. وما ينقصص من العود على الوقف.

المسجد المعلق:

- ذكر في تفقد عام ١٨٧٤: وأما المسجد المعلق القريب من جامع الحنفية والمنسوب لابن بنت المعز بن باديس، فإن المادة الجوفية الوضع منه متهاوية للسقوط، وكذا القوس الذي على يسار المحراب، وكثير من سقوفه المعبر عليها بالسمية، وقيمة ما يصرف عليه في إصلاحه ستة عشر مائة ريال من النعت داخل فيها ما يحتاجه من الجيار لتلييس الجدران وسطحه.

- من الكتاب ١/٠٦١٤ في ١٨ ربيع الأنور ١٢٩٢ (١٨٧٥): من محمد بيرم رئيس الجمعية إلى محمد بن صالح عيسى الكناني نايب الجمعية بالقيروان ...أخبرنا المتفقد لأحوال الأوقاف بالمكان... بأن تحت المسجد المعلق خزينة مسرودا عليها من جميع الجهات يمكن فتحها من إحدى حوانيت المسجد المذكور ويحصل بذلك له نفع فلتفتحها وتكرها...

_ من جريدة تفقد أكتوبر ١٩٠١: سقف بيت الصلاة به يلزمه الإصلاح ويلزم جدرانه وميضاته التمريق بالجيار، وجدران السطيحة المتصلة به يلزمها الترقيع بالبناء.

- الكتاب ٣٠٢ في ٣ صفر ١٣٢٢ و ١٩ أفريل ١٩٠٤: أطلب من جنابكم الإذن في صرف ١٠٠٠ فرنك على ما يلزم إتمام تسقيف المسجد المعلق وبناء مادتيه الشرقية والجوفية وثمن الحديد للسقف، واعتبار ذلك من الميزان غير الاعتيادي، حسبما يصلكم مطلب من وكيل الوقف المذكور في ذلك. ونعلم الجناب بأن المسجد المذكور لما هدم سقفه عند تهاويه، ووقع الشروع في تجديده حكم الأمناء على سقوط المواد وتداعيها، ولذلك وقع هدمها، ووقع الشروع الآن في إعادتها على أسلوب متقن. وقد أحضر الوكيل ما يلزم للسقف من الحديد واللوح، ونعلم الجناب

بأنني اعتبرت هذا المقدر بمكتوب ٢٩٦ من جملة فصول غير الاعتيادي، ليكون في شريف العلم.

- الكتاب ٤٣٥ في ١٤ رجب ١٣٢٨ و ٢١ جويليه ١٩١٠: بلغ كتابكم عدد ٣٤٧ جوابا عما يتعلق بميضاة المسجد المعلق والحانوت المراد ضمها لتوسعة الميضاة وإحداث مستراحات فيها، وعلمناه. وقد كتبنا لجناب الوزارة في النازلة، والآن ورد منها مكتوب عدد ٥٨٩ في ١ رجب و ٨ جويليه في الموافقة على فسخ عقدة الكراء وإضافة الحانوت وتسديد ما تعني في إصلاح الميضاة إلى آخر ما به. وعلى مقتضاه فالجمعية تأذنكم بإتمام الفسخ مع مكتري الحانوت بعد خلاص كراء المدة التي مضت من العام إلى موفى جمادى الثانية، لأن تاريخ الإذن بالفسخ في ١ رجب، ومن ذلك يقع الفسخ وإسقاط كراء الستة أشهر الثانية والتنصيص على ذلك وقع بمقتضى المكتوب الوزاري المذكور، كما أذن لكم في صرف الثلاثمئة فرنك المقدرة لإصلاح الميضاة وتوسعتها، واعتبار ذلك من المصروف غيير المعتاد لورود الموافقة الدولية على العمل بالميزان.

- من جريدة التفقد في ٢٩ أكتوبر ١٩١٢: يتأكد المبادرة بمعاينة الأمناء على العلى صومعته حيث وقع بها ميلان من الناحية الجوفية بما يقرب من ١٥سم لينظروا في ميلانها، هل يقع منه ضرر أم لا؟ لتحسم مادة الضرر حيث جاء موقعها بوسط طرقات عمومية وديار، وما يظهر للأمناء من الصحة أو العدم يكون بشهادة عدلين.

— الكتاب ١٩٢٩ في ٢٠ جمادى الأولى ١٣٤٨ و ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩: إن المسجد أعلاه جاء موقعه بالنهج الكبير بسوق المدينة، وهو معتلي على حوانيت للوقف، ومقصود لصلاة الخمس. وفي يوم التاريخ حدث انخفاض فجئي بجانب من قاعة بيت الصلاة به من الجهة القبلية أمام المحراب. فبادرت بتوجيه أمين الرم والبناء للاختبار وتحرير تقرير، فكشف عن الانخفاض المذكور، فإذا أسفله سقف من العود السرداوي بلي تماما. وحيث أن المسجد المذكور مقام على سواري ومعتلي على حوانيت للوقف بوسط السوق، وقرر الأمين بتقريره الواصل للجناب للحفيل الصلاقي الحالة خشية الضرر واجتنابا للخطر، زيادة عن عدم إمكان تعطيل الصلاقي

بالمسجد المذكور. وقدر المصروف اللازم بـ ٤٠٠ فرنك، فقد وقعت مباشرة الإصلاح. وأطلب الإذن بالموافقة على إقامته بالميزان الاعتيادي عن عـام ١٩٢٩ الجاري.

- تقرير أمين البناء علي بو دخان في ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩: ...بعد التأمل وجد تقبة جوفية غربية عن المحراب وقبلية عن الأسطوانة القبلية الغربية إحدى الأسطوانات المحمول عليها سقف بيت الصلاة، فوقع الكشف على الثقبة المذكورة، ووقع العثور على سقف من عود السرداوي قد بلي تماما. ولما أزيل وجد أسفله حفير عمق على سقف من عود السرداوي قد بلي تماما. ولما أزيل وجد أسفله حفير عمق موقعه مجاور للجدار المحمول عليه الأسطوانة المذكورة. فيلزم بموجب ما ذكر ردم الجب وترزيمه ، وبناء جدار يكون قبليا يبتدئ من قاعة الحفير حتى يتصل بالجدار المجاور للمحراب، ليكون ساسا للجدار القبلي المذكور، وإزالة المنعدم من بناء أعلى الجدران الثلاثة المحيطة بالحفير المذكور وهي الشرقي والغربي والجوفي بناء أعلى الجدران الثلاثة المحيطة بالحفير المذكور وترزيمه وفرشه بالجليز الثلثي كما كان. ويلزم تلافي الخطر المذكور معتلي على حوانيت بسوق البلد. والقدر السلازم من المصروف ٠٠٠ فرنك.

- تقرير وفقة إصلاح في جويلية ١٩٣٣: هذم الجامور الذي باعلى الصومعة وإرجاع بنائه كما كان في ارتفاعه من قاعة سطح الصومعة ٥٥,٥٠م ومساحة تربيعه وبراء وبناء البعض من الجدار الغربي من أعلاه من سطيحة الميضاة بمساحة هم وإزالة المنعدم من طرح سطيحة الميضاة وإعادة رصته وسقيه بمرقة الجير وطرحه بالجير ورمل الباطن. وتلييق الجامور الجديد داخل وخارجا، وتلييق المنعدم من شراريف الصومعة من داخلها وطرح قاعة سطح الصومعة، وتلييق المنعدم من الوجوه الأربعة للصومعة وجدر ان سطيحة الصومعة داخل وخارجا، المساحة ١١٥م من الوجوه الأربعة للصومعة وجدر ان سطيحة الصومعة، وتجرية سطح بيت المساحة والميضاة. وعلى المقاطع عمل اليد وأجور العملة والماعون اللازم للخدمة

⁽١٠) ردم الجب وترزيمه: دكه ورصه ودحله.

وأثمان الجير والرمل والجير الكذال والآجر والحبال اشد اللوح لخدمة الصومعة. والمحافظة على حياته وحياة العاملين معه بحيث أن الوقف بريء منهم إن قدر الله بضرر لهم، والمقاطع مسئول دون الوقف. وعلى الوقف إعطاء اللوح المعد لخدمة الصومعة بعد إصلاحه إن وجد به إصلاح، كما أن هلال الصومعة ثمنه وإصلاحه على الوقف.

مسجد مكلم الجمل:

- تقرير أمين الرم والبناء في ١٨ أوت ١٩٤١: بالتأمل وجد الساريتين داخل بيت الصلاة وجهتها الغربية واقع انعدامهما، كما وجد باب المسحد منعدما بجهاته ورتاجه، ووجد بعض انهراش من ليقة جدرانه. يلزم جلب الحجارة من المستودع للمسجد وتغربيل من الخارج، ونقله للمسجد، وتجدير الأقواس الأربعة بالبناء بالحجارة والتراب المسوس في مساحة ٤٠م في عرض ٥٠سم. وإزالة رقاب الأقواس من أعلى رؤوس السواري وإزالة السواري ورؤوسها وإعادتها بروج سواري أخرى صالحين من مستودع الوقف، وبناء رقاب الأقواس من أعلى السواري المذكورة وليقتها بالجير ورمل الباطن، وإزالة التجدير المذكور وترجيع الحجارة لمستودع الوقف، وطرح الفواضل للخارج، وليقة ما وقع انهراشه من الحجارة لمستودع الوقف، وطرح الفواضل للخارج، وليقة ما وقع انهراشه من بالفجالي والرتاج يؤخذ من اللوح القديم من مستودع الوقف، وتجرية سطح المسجد بالجير ورمل الباطن، وبياض المسجد داخلا وخارجا بالجير الكذال. وإن الإصلاح بالجير ورمل الباطن، وبياض المسجد داخلا وخارجا بالجير الكذال. وإن الإصلاح المذكور متأكد، وقيمة ما يلزم له من المصاريف ١٦٠٠ فرنك.

- كتاب بتاريخ ١ مارس ١٩٩١ من معتمد الشؤون الدينيسة إلى السيد والي القيروان يعلمه بتدهور حالة مسجد مكلم الجمل وحاجته للترميم، وتبرع أحد المواطنين بـ ٢٠٠٠ دينار لأشغال الترميم. وبزيارة الموقع تبين أن السبب يعسود إلى تراكم المياه المستعملة المتسربة من قنوات التصريف. ويطلب منه التدخل لـدى

⁽١١) تجدير الأقواس: بناء جدار داخلها لتدعيمها (ملأها بالبناء).

ديوان التطهير للتعجيل بإصلاح القنوات وإزالة الأضرار حماية للمسجد والساكنين حوله.

مسجد الهلالي:

- من تقرير أمين البناء في ١٨ أوت ١٩٤١: وجد عودين عرعارا من سقف بيت الصلاة مكسرين، كما وجد انعدام من ليقة سيمان بالمرحاض وأحواض الوضوء بالميضاة، وماجن المسجد به تكسير ولم يقف به ماء. يلزم إصلاح العودين من سقف بيت الصلاة، وإصلاح ما وقع انعدامه من ليقة السيمان من المرحاض وأحواض الوضوء بالميضاة، وإصلاح ما وقع انعدامه من ليقة السيمان من الماجن وتجرية كامل سطوح المسجد بمرقة الجير والرمل وبياضه داخلا وخارجا، وبياض الصومعة بالجير الكذال، وقيمة ما يلزم من المصاريف لجملة الإصلاحات المذكورة فرنك.

_ من تقرير الأمين فرج الغالي في ١٩ ماي ١٩٤٢: بالإذن مـــن الطـاهر بـن العربي نايب جمعية الأوقاف بالقيروان ... توجهت، وبالتأمل من المسجد المذكــور وجد باب المسجد كاشف على المصلين بالصحن. يلزم بناء ساتر بداخل باب المسجد بالآجر في طول ٢م وارتفاع ٥,٥م وعرض ١٥سم وليقته بالجير والرمل، المساحة ١٩٨٠، وقيمة ما يلزمه من المصاريف ٢٥٠ فرنكا ثمن جـــير الشـكاير والآجـر والرمل وأجور العملة.

مسجد الوردة:

_ من الكتاب ٢٣٧ في ٦ ذي الحجة ١٣٥٠ و ١٣ أفريل ١٩٣١: .. أعلم الجناب أن الإصلاحات التي عينها المجاورون بمكتوبهم، فهي التخفيض في باب المسحد المذكور وفتح باب بين الميضاة وبيت الصلاة، وتبديل في الأسطوانة وإصلاح الماجل، وغالبها تحسينات لا إصلاحات متأكدة. وقد وجهت أمين الرم والبناء لمعاينة ذلك ..فحرر تقريرا يتضمن أن الأسطوانة التي أشار إليها المكاتبون قد وقع بها أثر السوس من أسفلها بعد أن كانت مليقة بالجبس ولا يخشى منها الآن، وأنسه عند وجود أسطوانة أخرى يقع تعويضها بها، ويقع الشروع في آن واحد في خدمة

تخفيض الباب على الكيفية المشروحة بالتقرير. أما فتح الباب بين الميضاة وبين الميضاة وبين الصلاة، فغير لازم بل فيه مضرة على المصلين من حيث الرائحة الكريهة. أما إصلاح الماجن فحيث يوجد بالصحن الشرقي عن بينت الصلاة ماجنان: الأول منسرب له ماء السطوح وممتلئ وهو الآن على حالة حسنة، والثاني ينسرب فيه ماء الصحن الذي هو غير صالح للشرب فلا فائدة فيه الآن. هذا وإن ما قدره الأمين لإصلاح الباب والأسطوانة عند وجودها ٤٠٠ فرنك.

_ من تقرير وفقة إصلاح في ١٩ ذي الحجة ١٣٥١ و ١٥ أفريك ١٩٣٣: سلخ الجدار الغربي من مكتب الوردة وبناؤه بالجير ورمل الوادي، المساحة ٢٥،٠٠٠ إزالة طرح سطحه وإعادة رصته وسقيه بمرقة الجير وطرحه بالجير ورمك الباطن، المساحة ٣٠٠٠. ويكون الخلط للبناء لميتر الجير ٤٥٠ رمل وادي، وللليقة والطرح لميتر الجير ٢٥ رمل باطني. (لا يوجد حاليا مكتب تابع لمسجد الوردة).

مسجد يحيى بن سلام بربض الرنان:

- من تقرير وفقة إصلاح (مارس ١٩٣٥): إزالة سقف المسكبة الجوفية من بيت الصلاة، وجعل أمشاط من عود العرعار وقناطير منه لها، وتستقيفها بالعود السرداوي كما كانت ورصتها وتلحيمها بالبغلي وردمها بالتراب، المساحة ١٨٨٨. وإزالة رصة سطح المسكبة القبلية، وإعادة رصة كامل بيت الصلاة وسقيها بمرقة الجير وطرحها بالجير ورمل الباطن، المساحة ٥٥٥٪. وإزالة المنعدم من ليقة جدران الصحن والصومعة والميضاة والجدارين الجوفي والشرقي من خارج المسجد وإعادة الجميع بليقة جديدة، المساحة ١١٦٥٪. وتجرية سطح الميضاة وبياض المسجد من لدخله والصومعة والجدارين الخارجيين عن المسجد.

⁽١٢) الأمشاط: أعواد عرعار توضع في الزوليا أسغل السقف الذي هو من أعواد العرعار لتدعيم السقف ومنعه من السقوط. (١٣) القاطير أو القناطر: مفردها قنطرة: وهي جسر خشني مستقيم يتألف من عدة أعواد عرعار توضع أعلى الجدران تحت النهايات المتأكلة لأعواد العرعار المشكلة للسقف لمنع سقوطها ومن ثم انهيار السقف، والغاية من وضعها هنا التدعيم. أو توضع كجسر فوق الأعمدة وسط القبلية لتحمل السقف بدلا من الأقواس.



الفصل الثالث وثائق متنوعة الموضوعات

في هذا الفصل سنطلع على وثائق مفيدة لمن يهتم بتاريخ القيروان بصــورة عامة وتاريخ المساجد وما يرتبط بها بصورة خاصة، كما يجد فيها من يهتم بـتراجم الأعلام بعضاً مما يغنى معلوماته واهتماماته. وسأرتبها وفق التسلسل الزمني.

تنوير صومعة الجامع الأعظم بالقناديل عام ١٩٠١:

الكتاب ٢٦/٠٦٦ في ٢٤ شعبان ١٣١٩ و٥ ديسامبر ١٩٠١ طلب فيه رئيس جمعية الأوقاف محمد البشير صفر من نائب الجمعية محمد عظوم التأكيد على تتوير صومعة الجامع الكبير بالقناديل مدة ليالي رمضان، وكذا تنوير يمين المحراب وشماله بشمعتين وقت صلاة التراويح في كل ليلة أيضاً، وأن لا يقع التراخي فيه.

توالي السحب والسيول على القيروان عام ١٩٠٤:

الكتاب ١١٧ في ١٠ جانفي ١٩٠٤: إلى جناب الجمعية

.. فقد توالت السحب والسيول على القيروان وحواليها الليل والنهار حتى نفذت المياه من السطوح إلى جميع المساكن، وتداعت البناءات، حيث كانت بالآجر، وانقطع السلوك بشوارع البلد، ورفع السيل من خارج البلد الطرقات المخدومة، وقطع السكة الحديدية، كل ذلك بصفة غير معتادة، وقد سقط البارحة بعض من سقف حانوت أوقاف الجامع الأعظم مكرى لخدمة الفطاير...

تعليمات إجراء الوفقات عام ١٩٠٤:

من الكتاب ٣٦٨/٣١٧ في ١٥ صغر ١٣٢١ و ١ ماي ١٩٠٤: الموجه من رئيسس جمعية الأوقاف محمد البشير صفر إلى النائب الوقتي عن جمعية الأوقاف بالقيروان محمد المقداد.

... فإن متفقد الأوقاف عرف باطلاعه أثناء نفقد بعض الجهات على أن إصلاح الأوقاف يعطى بالوفقة في الأجر والمواد معاً. ولعدم ملاءمة ذلك لمصلحة الوقف الاقتصادية، أرادت الجمعية تنبيه نوابها إلى الطريقة المتخذة في ترميم الأوقاف بالحاضرة. وهي أن تعطى الوفقة في خصوص الأجور بعد إجراء المزايدة في التنقيص بمحضر العارفين بهاته الصناعة، وصاحب السعر الأخير الذي به تنتهي المناقصة هو الذي تعطى له الخدمة. أما سائر مواد البناء من جير وجبس وغيرهما فإن الوقف هو الذي يشتريه. إذ القصد بذلك أن يأخذ البناء والإصلاح حقه في إتقان الخدمة بما لا يدعو إلى تكرار الإصلاح في أقرب وقت. والجمعية تؤكد عليكم أنتم وسائر الوكلاء باتخاذ هاته الطريقة، وعدم العدول عنها. وهذا كله في البناء المستجد، والإصلاح الكثير. أما الإصلاح الخفيف، فيكتفى فيه بالاستخدام بالأجر اليومي المتعارف عندكم، وإن مراقبة مستخدمي الوقف في حركات الترميم، ولو في الإصلاح الخفيف أمر لا بد منه، كما هو صريح مكتوب الجمعية المؤرخ في ٢٠ الإصلاح الخفيف أمر لا بد منه، كما هو صريح مكتوب الجمعية المؤرخ في ٢٠ رجب ١٣٠٩ (١٨٩١)، فلتراجعوه.

توزيع دخل مقبرة قريش عام ١٩٠٩:

من الكتاب ٦٣٠ المرسل بتاريخ ٢٩ شعبان ١٣٢٧ و ١٤ سبتمبر ١٩٠٩ من رئيس جمعية الأوقاف بتونس محمد الشاذلي صفر إلى محمد المقداد الورتتاني نائب جمعية الأوقاف بالقيروان: ورد للجمعية مكتوب من وقاف مرمات سور القيروان الأجلس سي عميرة بن عبد السلام، عرف بوفاة سي علي بن عثمان المرابط الذي كان بمسجد التوفيق يتعاطى مباشرة دفن الغرباء، وطلب ولايته عوضه رعاية لسنه وعياله، والمراد تعريفنا بما ترونه في هذا المطلب وما هي التراتيب الجارية في خدمة هذا المسجد.

تلخيص في كيفية توزيع دخل مقبرة جامع التوفيق:

عندما يأتي ميت يتفق أربابه مع الخدمة بحسب ماليتهم ويستخلص مال الوفقة، يستخلص منه قبل كل شيء مصاريف القبر كالقص والأجر دون الحفر، وما يفضل بعد ذلك يجزأ على أربعة:

الربع الأول: يأخذه الوقف.

الربع الثاني: يقسم على نصفين: النصف الأول يأخذه سي عمر بن علي الناوي عوض سعد المجهد على مقتضى إذن جناب الوزارة وجناب الجمعية، والنصف الثاني يأخذه محمد بن علالة المرابط عوض والده بإذن من جناب الجمعية.

الربع الثالث: يأخذه خدمة الحفر.

الربع الرابع: يأخذه أمناء البناء بالقيروان ومحمد العينوس يقسم عليهم سواء لا تفضيل لأحد.

هاته الملاحظات قررها سي عمر الناوي في م رمضان ١٣٢٧ و ١٩ سبتمبر ١٩٠٩.

جعل الأبنية القديمة أبنية تاريخية عام ١٩١١:

من الكتاب ٤٠٥ في ١٩ جمادى الأولى و ٢٨ ماي ١٩١١/١٣٢٩ من رئيس جمعية الأوقاف محمد الشاذلي صفر إلى المقداد الورتتاني نايب جمعية الأوقاف بللقيروان. . بلغ مكتوبكم عدد ٣٩٨ مصحوباً بقرارات وزيرية وردت لوكلاء الأوقاف بالقيروان على طريق إدارة العمل في شأن بحث سيقع في الأبنية القديمة، وجعلها كأبنية تاريخية إلخ. وعلمناه، وتصلكم القرارات المذكورة صحبة هذا لتكون مستعداً لذلك. ومهما وقع شيء في النازلة تعرفنا به.

زيارة المقيم العام للقيروان عام ١٩١٩:

من الكتاب ٢٠٦ في ٦ رجب ١٣٣٧ و٧ أفريل ١٩١٩ إلى جناب الجمعية أعلمنا جناب السيد المراقب المدني بالقيروان انه سيقدم للقيروان جناب المقيم العام في ١٥ أفريل الجاري. وبهذه المناسبة فإنه يطلب مباشرة إيقاد الصوامع التي يقع تنويرها في شهر ومضان المعظم والمواسم، كما أنه إن أمكن إيقاد الثريات بالجلمع الأعظم فلا بأس. وعليه فإنه يلزم لثمن الزيت ٢٩٩ فرنكا، منها ٩١ للصوامع وباقيها ٢٠٨ للثريات، إذا لزم التنوير داخل الجامع ليلاً، كما طلب أيضا أن يقع تبييض الموقوف والموقوف عليه بالأماكن العمومية التي هي طرق مرور من ذكر،

وحيث قرب يوم حلول جنابه، وقد استأذنا بالمكاتيب ٢٤٤و ٢٥٦ و ٣٠٠، فقد باشرنا أعمال التبييض، ونطلب الإذن بما يعتمد في شأن إيقاد الصوامع والثريات.

ثمن الزيت اللازم:

المكان	عدد الليترات	فرنك
صوامع المساجد والجوامع	۲.	۲٥
صومعة الزاوية الصحابية	٥	١٣
صومعة الجامع الأعظم	١.	77
المجموع	80	91
الجامع الأعظم والثريات إن لزم	٨ أوقيات	۲.۸
المجموع		799

التحفظ على فواضل المرمات عام ١٩٢٢:

الكتاب ٣٠ في ٢٣ جمادى الأولى ١٣٤٠ و٢٢ جانفي ١٩٢٢ من رئيس جمعية الأوقاف إلى نائب القيروان

أما بعد، فبناءً على طلب إدارة الآثار التحفظ على فواضل المرمات التي توجد بها بعض آثار عتيقة مثل قطع الكذال المنقوشة نقشاً قديماً وقطع أخشاب السقوفات القديمة التي يوجد بها إما نقش أو دهن عتيق وغير ذلك من سائر المواد التي لا يمكن حصرها بالعد وإنما الضابط لها هو وجود آثار عتيقة بها تستلفت الأنظار. ولاحظت تلك الإدارة بأن حفظ هاته الآثار يكون إما بواسطة نقلها واستعمالها في جهة أخرى إن كانت صالحة لذلك أو حفظها بالخزنة المعدة لفواضل الترميمات بجهة مستقلة حتى لا يقع تلاشيها. وعليه فالمراد منكم المحافظة على العمل بما طلبته الإدارة المومى إليها وأن تستعينوا عند حصول الاشتباه في بعض القطع هل هي من الآثار أو لا بأمين البناء ليرشدكم لما يلزم سلوكه فيها.

شروط تلزيم الوفقات عام ١٩٢٢:

من الكتاب ٦٧ في ٢٣ أكتوبر ١٩٢٢ _ من رئيس الجمعية إلى نائب القيروان

قررت الجمعية أن الإصلاحات اللازمة للأوقاف يلزم إتمامها وفقة فيما إذا كان المصروف اللازم لها يتجاوز الستين فرنكاً، كما قررت أن إتمام الوفقات يكون على الصورة الآتية: وهي أن تبادروا بتحرير جرائد في أسماء عملة البناء والبياض والنجارة والدهن الذين بطرفكم، وعندما يلزم إصلاح بعقارات الجمعية يؤذن الأمين بالتوجه للمعاينة والتقرير. ثم توجه استدعاءات للبنائين أو النجارين أو الدهانين أو البياضين بحسب نوع الخدمة طبق الجرائد المحررة في أسماء هؤلاء العملة الذين لهم رغبة في خدمة ذلك ويضرب للعملة أجل للحضور. فإذا حضروا شرح لهم المقصود بالتفصيل فيتوجهون للمعاينة والتطبيق ويقدمون مكاتيب في ظرف ثلاثة أيام فيقع فتحها والاطلاع عليها وتعطى الوفقة لمن طلب أقل مبلغ فيباشر المعطى له الأعمال تحت نظر الأمين بقبض المال مقسطاً، ويبقى تحت يد الجمعية جانب منه إلى أن يقدم الأمين كتابة في إتمام الخدمة طبق الشروط. وتوزيع بطاقات التنبيه يقع على يد وقافة كل وقف. ومال الوفقة بالنسبة للبنائين والبياضين يدفع على أقساط ثلاثة: أولها قبل الشروع، وثانيها عند توسط الخدمة، وثالثها عند تمامها. وبالنسبة للدهانين والنجارين على قسطين: أولهما عند ابتداء العمل، وثانيهما عنـــد التمــام. ويعين لكل صنف من الأشغال أمين ينتخب مؤقتاً من الأمناء الموجودين. فأعلمناكم بذلك ليجرى عملكم على مقتضى ما حرر أنفا من تاريخ اتصالكم بهذا.

جريدة في أسماء البنائين بالقيروان عام ١٩٢٣:

١_ إسماعيل كريم	أمين
١ ــ محمد الورتتاني	أمين
٢_ فرج الغالي	أمين
٤ أحمد بن محمد الجريدي	معلم
a فرحات بن الأصفر	معلم
٦ــ قاسم الجلالي	معلم
ا محمد جهاد	معلم
الما عمر بن أحمد المؤدب	معلم
9_ أحمد بن الحاج صالح فرحات	معلم

١٠ محمد بن صالح بن ميرة معلم
 ١١ محمد بن رجب الطوالي معلم
 ١٢ محمد الميزوني معلم
 ١٣ صالح الغربي معلم

جريدة في أسماء معلمي البياض عام ١٩٢٣:

لا أمناء فيهم

١ عثمان ساسى الحجرى

٢ الحاج أحمد بن عبد الحفيظ

٣ عثمان بن على دحمان

٤ احمد الحمدي

يشهد أمين البناء الممضى أسفله الذي أملى أسماء من ذكر بأن من عدولهم قاصر وليس من مصلحة الوقف تسليم الوفقات إليهم، وكتب في ٢٤ فيفري ١٩٢٣.

صح، على بو دخان

وكلاء الأوقاف وعدولها ياخذون نسخاً من هذه الجريدة يبقونها عندهم للعمل علي مقتضى المنشور عدد ٦٧ المؤرخ في ٢٣ أكتوبر ١٩٢٢.

جريدة بأسماء معلمى النجارة بالقيروان عام ١٩٢٣:

١٠ الصغير الورتتاني ١ ـ محمد الأكبر الوريدي ١١ ـ على العريض ٢ الحاج عبد الكريم الوريدي ٣_ صالح المسروقي ۱۲ ـ على بن محمود ١٣ــ يوسف بن أحمد خضر ٤_ محمد المسروقي ١٤ ـ عبد الرحمن البصير ٥ ـ صالح بو شربية ٦_ محمد الرماح ١٥ ـ عبد الحفيظ الدريدي ٧_ محمد الشوك ١٦ ـ محمد الممضى ٨_ محمد سخرية ١٧ ـ محمد ابن الحاج على العلاني 9_ يوسف سعد الله يشهد الأمين المصحح أسفله أن هؤلاء أهل لأخذ الوفقات دون غيرهم، وكتب فيي ٢٤ فيفري ١٩٢٣.

وكلاء الأوقاف وعدولها يطلعون على هذا، ويأخذون منه نسخاً للعمل على مقتضى منشور عدد ٦٧ المؤرخ ٢٣ أكتوبر ١٩٢٢.

الجوامع والمساجد وأئمتها عام ١٩٢٤:

الجامع الحنفى:

الشيخ السيد محمد البليش إمام وخطيب ومدرس

الشيخ السيد الطيب البليش مدرس لكتاب تنبيه الأنام

الحاج حسن طعم الله قايم السحر

السيد حمدة بن أحمد البليش مؤذن الزوال والعصر والمغرب وخوجة وقاري الختمة وقت الزوال وعند العصر.

سى أحمد اللطيف مؤذن العشاء.

سي البشير العيساوي باش خوجة وذاكر بحبس الشيخ وناس.

سي الطاهر المغراوي خوجة.

السيد الصادق البليش خوجة نائبه سي أحمد اللطيف.

السيد الهادى بن محمود خوجة.

السيد محمد بن هادية خوجة.

سي محمد بن قاسم الباجي وقاد وميضاوي.

سى خليفة بن محمد الذهاب ملاي الماء.

جامع الزيتونة:

الشيخ السيد الشاذلي بو راس إمام أول وخطيب.

الشيخ السيد الطيب بو راس إمام ثان وخطيب.

محمد الأصفر ابن الحاج على القصيبي وقاد ومؤذن وقايم السحر ومؤذن الجمعـــة وميضاوى.

سى محمد بن مُحمد النجار مؤذن الجمعة.

سي الهذيلي بن عمر عياد نايبه سي الهادي بن الصادق حمودة مؤذن الجمعة.

سى الهادي بن الصادق حمودة صاحب العكاز '.

مسجد الأنصار:

سي علي بن محمد عطا الله إمام نايبه سي الحاج عمر المجرابة.

سى الحاج عمر المجرابة مؤذن ووقاد وميضاوي.

الشيخ السيد أحمد بن الحبيب عطا الله مدرس.

المسجد المعلق:

السيد الطيب بو راس إمام الخمس.

سى الجيلاني بن قاسم حمودة مؤذن وقايم السحر ووقاد وميضاوي.

مسجد أبي الربيع القطان:

سى البشير بن محمد بن غانم إمام صلاة الصبح.

سي محمد الشنيتي إمام العشاءين.

سي عثمان بن سالم الصحراوي وقاد وميضاوي.

مسجد ثم النجارين:

سي حمودة بن محمد ابن الحاج مصطفى العلاني إمام الظهرين والعشاءين. سى سالم بن محمود مالوش وقاد.

مسجد الثلاثة أبواب:

السيد محمد بن محمد ابن الشيخ عمر العلاني إمام الظهرين والعشاءين.

سى على بن على بلغيث واقد وميضاوي.

سي بكار بن علي بلغيث مؤذن.

مسجد مكلم الجمل:

سى محمد بن قاسم النجار إمام العشاءين.

سي بكار بن على بلغيث وقاد بمكتوب عدد ١٩٣ عام ١٩٢٤.

مسجد باب القدة:

⁽١) صاحب العكاز: هو الذي يحمل العكاز ويسلمه للخطيب عندما بصعد المنبر ليتوكأ عليه أثناء صعوده وأثناء الخطبة.

السيد الهادي بن أحمد بن محمود إمام الظهرين والعشاءين.

سى الطيب بن أحمد بن محمود وقاد وميضاوي.

مسجد الشيخ القلال:

سى عثمان بن محمد طراد إمام ووقاد وميضاوي.

مسجد سیدی یحیی بن عمر:

سي الحاج حسن طعم الله إمام العشاءين ومؤذن وميضاوي.

مسجد الشيخ السوسى:

سى محمد بن عمر حواص إمام العشاءين ووقاد.

مسجد أبي ميسرة:

السيد محمد بن العروسي الغرياني إمام الظهرين والعشاءين.

سى الحسين ابن الحاج على المغربي مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد ابن خلدون:

سي الحاج الدهماني فتح الله إمام العشاءين ووقاد بمكتوب عدد ١١٥٩/١٩١ فــي ٨ مارس ١٩٢٤.

خلوية ابن خلدون:

سى محمد عبان إمام العشاءين ووقاد.

مسجد الحيل:

سي محمود الحطاب إمام ومؤذن ووقاد.

مسجد الحصرى:

السيد محمود العلويني إمام الظهرين والعشاءين.

سى عمر بن حسين الخشين وقاد.

سي خليفة بن صالح القبودي ميضاوي.

مسجد الخولاني:

سى صالح الجريدي إمام العشاءين.

مسجد الفرج:

سي على بن أحمد بو حولة إمام ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الناقة:

سي على بن محمد بن غانم إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الرباوي بباب تونس:

سى محمد السخيري إمام الظهرين.

سى عمر بن محمد بن خليفة إمام العشاءين.

سي محمد بن رجب واقد وميضاوي.

مسجد الرباوي بالرحبة:

سى محمد بن محمد بن محمود الصفار إمام ووقاد وميضاوي.

مسجد الزعفراني:

سى عبد السلام السغيني إمام ووقاد.

سي منصور الطويبي ميضاوي.

مسجد الهلالي:

سى محمد زريق إمام العشاءين وميضاوي.

سى على بن محمد زريق مؤذن ووقاد.

مسجد التلاسى:

سى محمد بن أحمد النجار إمام العشاءين ووقاد.

مسجد القصرى:

سي محمد بن قاسم الباجي إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد أبى قباء:

سي عبد السلام بن محمد عينينو إمام العشاءين ووقاد.

مسجد الكتاني:

سى محمد الصغير ابن الحاج محمود العلاني إما العشاءين.

سى الحاج سالم ميلاد وقاد.

مسجد ابن عمروص:

سي حسين ابن الحاج محمد الخشين إمام الظهرين والعشاءين.

ابنه سى عمر واقد وميضاوي.

مسجد ابن ناجی:

المؤدب سي محمد الأسود إمام.

سى محمد بن محمد النجار مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد سيدى سلام بربض الرنان:

سي بلقاسم الجريدي إمام.

ابنه سى إبراهيم مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد سيدى عاشور:

سي سالم بن محمد النجار إمام ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الرباوى بباب الجلادين:

سي محمد بن أحمد الرماني إمام ووقاد.

مسجد ابن عبد الستار:

سي الصغير بن أحمد الرماني إمام ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الداروني:

سي محمد بن محمد نقرة إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد ابن قيراط:

سى البشير العيساوي إمام العشاءين ووقاد.

مسجد المريضة:

سى محمد قلح إمام العشاءين.

سى الشاذلي الدباش مؤذن وقايم السحر ووقاد وميضاوي.

مسجد ابن الصباغ:

سى الشاذلي الدباش إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد الحبلى:

سى الطاهر بن حمودة المرابط إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد السبائي:

سى صالح ابن الحاج محمد الزرقا إمام العشاءين وواقد وميضاوي.

مسجد ربض الكنابصة:

سي خليفة بن محمد بن حمودة إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد الشبيبي:

سى أحمد بن عبد الرحمن شهر عياد إمام وواقد وميضاوي.

مسجد سیدی علی بن نصیرة:

سي الطيب ابن الحاج محمد الزرقا إمام العشاءين ومؤذن وقايم السحر ووقاد وميضاوي.

مسجد ريض زواغة:

سي عمر بن محمد الزيتوني إما العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد الغزالة:

سي الصادق جعيدان إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد سور القواسم:

سي علي ابن الحاج حمودة القحطار إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد ربض بكارة:

سى محمد بن الطيب النجار إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد سيدي خميس بربض رياح:

سي محمد بن محمد بن عبد الله الماجري إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد ربض الدهان:

سي علي بن عياد إمام.

سى الجيلاني ابن الأحمر مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد ربض سيدى بلقاسم:

سى الطيب بن محمد بو سنينة إمام العشاءين ومؤذن.

سي محمد بن أحمد الرماني وقاد وميضاوي.

مسجد ابن رزین:

سى الهذيلي بن محمد القضامي إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد ربض الحديد:

سى أحمد ابن الحاج عمر بو سريح إمام العشاءين ووقاد وميضاوي.

مسجد ربض البراشنة:

سى أحمد العيادي إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

سي العروسي بل سي () بن الصغير الرماني مؤذن الصبح والعصر.

مسجد الظهرة:

سى محمد السخيري إمام العشاءين وميضاوي.

مسجد الصباية:

سي محمد بن محمد السنوسي الحمز اوي إمام العشاءين.

سي محمد بن محمد بن عبد الله الماجري واقد وميضاوي.

مسجد سيدي غريب:

سي محمد بن حسن الشابي إمام العشاءين وميضاوي.

مسجد ابن خيرون:

السيد أحمد زروق بن محمد الصغير العقبي إمام.

⁽٢) فراغ في الأصل.

سي الحاج أحمد بن محمد خليف مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد اللوزى بالخضراوين:

الشيخ سيدي محمد الجودي إمام.

سى حمودة بن محمد القديدي مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد ابن عبد الجبار:

الشيخ السيد محمد بن عمر العلاني إمام الظهرين والمغرب.

السيد الحاج محمود بن إبراهيم العلاني إمام العشاء.

سى محمود ابن الحاج أحمد بن الأصفر مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الفال:

سى محمود بن محمد بن فضل إمام ومؤذن ووقاد.

سى محمد بن قاسم الباجى ميضاوي.

مسجد ابن قضيب الذهب:

السيد أحمد الشوك إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد المداسين:

سى الجيلاني الطويلي إمام العشاءين.

سي سالم بن محمود مالوش واقد وميضاوي.

مسجد الدهماني:

الشيخ السيد محمد طراد إمام.

سي محمد بن صالح عاشور النابلي مؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد أبى بكر بن اللباد:

سى محمد بن بلقاسم بن الصغير الوسلاتي إمام العشاءين ووقاد.

مسجد العبيدلي:

سي عمر سخرية إمام العشاءين ووقاد وميضاوي (توفيي في ٢٧ أوت ١٩٢٤ وعوض بصالح ابن أخي المتوفى محمد بمكتوب عدد ٣٨٥٩/٦٢٣ عام ١٩٢٤ وقرار ورد مع المكتوب).

مسجد أبي على مختار:

سى الصغير بن بلقاسم الورتتاني إمام ومؤذن ووقاد وميضاوي.

سي محمد بن محمد بن العمشة قايم السحر.

مسجد ابن مسكين:

سى محمد بن محمد عاشور النابلي إمام ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد سيدى موسى المنارى:

المؤدب سي محمد الرزقى إمام ووقاد.

مسجد شرارة:

سي محمد بن محمد طراد إمام العشاءين وواقد.

مسجد أبى لقاطة:

سى عمر حواص إمام العشاءين وواقد.

مسجد حمام الزغبار:

سي أحمد القحطار إمام العشاءين.

مسجد سيدي عزاز:

السيد الحاج على بن عبيد إمام.

سي بكار بن خامسة وقاد وميضاوي بمقتضى مكتوب عدد 1102/190 في 1972 مارس 1972.

مسجد ابن الدباغ:

سي محمد ابن الحاج أحمد الفاسي إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد سيدى شقران:

سي محمود ابن الحاج محمد العلاني إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الوردة:

سى عبد الرحمن ابن الحاج حمدة بو سنينة إمام العشاءين ومؤذن ووقاد.

سي محمد بن محمود الصفار ميضاوي.

مسجد السقاية:

سي محمد بن عمر بن عبيد إمام العشاءين وواقد وميضاوي، نائبه سي محمود مالك.

مسجد ابن ترخانة:

سي عمر اللطيف إمام وواقد وميضاوي.

مسجد ابن غالب:

سى الدهماني ابن الحاج محمد نقرة إمام العشاءين.

سى عثمان مالوش واقد وميضاوي.

مسجد أبي إسحاق التونسي:

سي محمد بن صالح بو راس إمام العشاءين ومؤذن ووقاد وميضاوي.

مسجد الأندلس:

سي عبد الرحمن بن محمد الورنتاني إمام العشاءين ووقاد.

مسجد سيدي على الأنصاري:

السيد محمد بن إبراهيم العلاني إمام العشاءين.

سي الحاج سالم ميلاد واقد ميضاوي.

مسجد الكرابة:

سى محمد بن سالم جاء وحده إمام العشاءين وواقد وميضاوي.

مسجد سيدى سلام بحومة الأشراف:

سي الحاج محمد ابن الحبيب عطا الله إمام العشاءين.

سي الطيب ابن الحاج محمد عطا الله واقد وميضاوي.

مسجد أبى سعيد الحداد:

الشيخ محمود صدام إمام.

سى الهادي بن فرج الله وقاد.

مسجد الوفق:

سى عمر بن على الناوي إمام الظهرين.

مسجد ربض السعادلية:

سى الحاج على الدعلول إمام وواقد وميضاوي.

المذكور قارئ الحزب بالمكان.

سى الهادي بن محمد الأصغر الدعلول مئله.

قام بالتفقد أعلاه: الطاهر بن محمد العروسي الغرياني متفقد المساجد. وعلي بو حولة منكت على المشايخ المدرسين بالجامع الحنفي ومسجد الأنصار وعلى القراء.

جمعية زينة المولد النبوى عام ١٩٢٥:

من الكتاب ٧٨٣ في ١٧ سبتمبر ١٩٢٥ _ إلى الجمعية

... توجد خزانة بالزاوية الصحابية ليست بيد النيابة، وبالبحث عنها استفدت أنه كان لما يقرب من العشرين عاما تشكلت جمعية من الأهسالي بسالقيروان تعسرف بجمعية زينة المولد النبوي، وسعت في جمع جانب من المال باكتتاب بين الأهسالي بقصد شراء ما يلزم من المواد اللازمة للزينة في أيام المولد، فحصلت على مبلسغ اشترت به جانبا من اللوح والفنارات ونحوها، واستعارت له مسن النائب إذ ذاك مخزنا بالزاوية الصحابية بمناسبة أن احتفال الزينة أكثر ما يكون بالمقام الصحابي، وما زال بأيديهم إلى الآن، أنهيت ذلك للجناب. والله يحرس مجدكم.

مقارنة بين مصروف الزيت والكهرباء بالمساجد عام ٢٦ ١٠: الكتاب ١٣٣ في ٢٥ رجب ١٣٤٤ و ٨ فيفري ١٩٢٦ مرفق بالجريدة أدناه

المعهد	الفرق بالنقص	مصروف استهلاك	ثمن الزيت يمناه	عدد ليترات الزيت	
	عن مصروف	الكهرياء عن كامل	من سعر الليتر ٧	عن كامل العام	
	التنوير بالزيت	العام داخل في	فرنكات	داخل مع ذلك	
		ذلك شهر رمضان		شهر رمضان	
		ممعر الكيلووات			
		١,٨٠			
الجامع الحنفي	755	977	1717	771	
جامع الزيتونة	٤٥٠,٧٠	۸٥٨,٣٠	18.9	144	
المسجد المعلق	178	۲	775	٥٢	
مسجد الحصري	٨٢	١	١٨٢	**	
مسجد ابن عمروص	122	١٤.	777	٣٩	
مسجد سيدي عزاز	٣	1 7 9	١٨٢	77	
مسجد الشيخ الهلالي	*1	ν.	91	١٣	
مسجد السقاية	07,0	۸۳	177,0	19,0	
مسجد الرباوي خارج	£ Y	1 5 .	١٨٢	۲٦	
باب الجلادين					
مسجد القال	٣٠,٥	1.7	177,0	19,0	
مسجد المداسين	٤٥	1 79	775	٣٢	
مسجد الحبل	۸,٦٨	۸۲,۳۲	91	١٣	
مسجد أبي ميسرة	٤٤,٤٨	179,07	448	77	
مسجد ابن ناجي	۱۳۸,۷۹	194,97	227,70	٤٨,٢٥	
مسجد ثم النجارين	14,5	٧٢,٦	91	١٣	
مسجد الأتصار	140,94	Y0Y,YA	777,70	05,70	
مسجد الأبواب ٣	149,97	145,+4	775	٥٢	
مسجد ابن خيرون	77,57	۱٦٠,٠٨	227,0	77,0	
مسجد سيدي عبد الجبار	١٠٠,١	Y \ A, £	٣١٨,٥	10,0	
مسجد باب القدة	٤١,٣٦	11.71	١٨٢	77	
المجموع	Y 7 9 7 , A Y	£077,1A	7917	4 ۸ ۸	

لاستئذان جناب الجمعية بإنارة الجوامع والمساجد بالكهرباء. وقد أعد الجريدة مدير شركة الكهرباء لبيان ما يلزم من المصاريف لتنوير الجوامع وعددها ٢ والمساجد وعددها ١٨ التي مر ذكرها في الجدول، بالنور الكهربائي في العام، مع بيان المصاريف التي تلزم لتنويرها بالزيت.

(لم توافق الجمعية إلا على إنارة جامع الحنفي وجامع الزيتونة حسب الكتلب مرام 1977 في ٩ رمضان ١٣٤٤ و ٢٣ مارس ١٩٢٦. وقام السيد محمد العلاني بإدخال الكهرباء إلى مسجد الأنصار عام ١٩٣٥، حسبما يرد في مكانه).

ظهور مرض مخيف بالقيروان عام ١٩٢٦:

_ من الكتاب ٨٥٥٨ في ٢٢ جويلية ١٩٢٦ من رئيس جمعية الأوقاف إلى نائب القيروان

بلغ مكتوبكم عدد ٩٥ المؤرخ في ٦ ذي الحجة و١٧ جوان المنصرمين في شأن الحراسة العسكرية التي تقرر إجراؤها حول المدينة لمنع الاختلاط بيسن الأهالي والعربان بناء على اختلال الحالة الصحية خارج القيروان، وقررتم أن المصلحة اقتضت إعطاء بيت بالصحن البراني التابع للمقام الصحابي لإقامة الضابط العسكري الأهلي الذي تعين تكليفه بمراقبة العسة المدة اللازمة، وقد يسلم إليه، وعلمناه. ونعرفكم أنه وقع إعلام مجلس الجمعية بذلك فوافق على ما أجريتموه.

- الكتاب ٩٠١٦ في ١٠ أوت ١٩٢٦ من رئيس جمعية الأوقاف إلى نائب القيروان

بلغ مكتوبكم عدد ٦١٢ المؤرخ في ١٧ حجة و٢٨ جوان الفارطين في التعريف بملا وقع صرفه من مال الوقف لتنظيف ميض البلاد وتبييضها مع الجوامع والمساجد وتبديل الحصر حفظا للصحة لما ظهر بجهتكم من المسرض المخيف، وعلمناه، وحيث تحررأن مقدار المصروف ٣٥٩١,٣٢ فرنك والميزان يتحمل صرف ما ذكو فقد وافق مجلس الجمعية على ذلك.

الجوامع والمساجد والكتاتيب والميضآت في القيروان عام ١٩٣٠:

الجوامع:

- ١ ـ الجامع الأعظم بحومة الجامع بالقيروان وبه صومعة.
 - ٢ الجامع الحنفي بالنهج الكبير بالقيروان وبه صومعة.
- ٣ جامع الزيتونة قرب ربض الصفيحة بالقيروان وبه صومعة.

المساجد:

- ٤ ـ مسجد الأنصار بنهج الأنصار بالقيروان وبه صومعة بحومة الأشراف.
 - المسجد المعلق بالنهج الكبير وبه صومعة من حومة الأشراف.
 - ٦ مسجد ابن خلدون بنهج سيدي نصر بن العابد من حومة الأشراف.
 - ٧ ـ مسجد التلالسي بنهج سيدي نصر بن العابد من حومة الأشراف.
 - ٨ ـ مسجد ابن عمروص بالممر من النهج الكبير من حومة الأشراف.
- ٩ مسجد الداروني بنهج سيدي الداروني وبه صومعة من حومة الأشراف.
 - ١٠ ــ مسجد ابن قير اط بنهج بو دن من حومة الأشراف.
 - ا ا $_{-}$ مسجد المريضة بنهج حومة الباى من حومة الأشراف $^{-}$.
 - ١٢ ـ مسجد ابن الصباغ بنهج بو دن وبه صومعة من حومة الأشراف.
 - ١٢ ـ مسجد سور القواسم بنهج سور القواسم من حومة الأشراف.
- ١٤ ـ مسجد ابن الدباغ بنهج سيدي عبد المؤمن من حومة الأشراف وبه صومعة.
- ٥١ ـ مسجد سيدي شقران بنهج سيدي عطا الله من حومة الأشراف وبه صومعة.
 - ١٦ ـ مسجد الوردة بحومة الأشراف وبه صومعة.
 - ١٧ ـ مسجد السقاية بنهج الوردة من حومة الأشراف.
- ١٨ ـ مسجد أبي إسحاق التونسي بنهج القوسات من حومة الأشراف وبه صومعة.
- 19 ـ مسجد سيدي سلام بنهج سيدي عطا الله من الحومة المذكورة وبه صومعة.
 - ٢٠ ــ مسجد أبي الربيع بدريبة بو رقعة من حومة الجامع.

⁽٣) فيه حاليا صومعة.

- ٢١ ـ مسجد ثم النجارين بنهج سيدي حسين العلاني بحومة الجامع.
 - ٢٢ ـ مسجد الأبواب الثلاثة وبه صومعة من حومة الجامع.
 - ٢٣ ـ مسجد مكلم الجمل بنهج سيدى بو دخان بحومة الجامع.
 - ٢٤ ـ مسجد باب القدة بنهج سيدي بن خود من حومة الجامع.
 - ٢٥ مسجد الشيخ القلال بنهج دار الباي من حومة الجامع.
- ٢٦ مسجد سيدي يحيى بن عمر بنهج دار الباي من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٢٧ ـ مسجد الشيخ السوسى بنهج الخضر اوين من حومة الجامع.
 - ٢٨ مسجد أبي ميسرة بالنهج الكبير من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٢٩ ـ مسجد الحصري بالممر بالنهج الكبير من حومة الجامع.
 - ٣٠ مسجد الحبل بالنهج الكبير بحومة الجامع.
 - ٣١ مسجد الخولاني بنهج القصبة بحومة الجامع وبه صومعة 4.
 - ٣٢ مسجد الفرج بنهج السبع لفتات بحومة الجامع وبه صومعة.
 - ٣٣ ـ مسجد الناقة بنهج سيدي عبد الله من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٣٤ مسجد الرباوي بسقيفة باب تونس من حومة الجامع.
 - ٣٥ مسجد الزعفراني بنهج القرامطة من حومة الجامع.
 - ٣٦ مسجد الهلالي بالنهج الكبير من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٣٧ مسجد القصري بنهج الصيادين من حومة الجامع.
 - ٣٨ مسجد أبي قباء بنهج الخضر اوين من حومة الجامع.
 - ٣٩ مسجد الكتاني بنهج سيدي بن خود من الحومة المذكورة.
 - ٤ ـ مسجد ابن خيرون بنهج مولاي الطيب بحومة الجامع وبه صومعة.
 - ١٤ ـ مسجد ابن عبد الجبار بالجرابة بحومة الجامع.
 - ٢٤ ــ مسجد الفال بالغرابلية من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٤٣ مسجد ابن قضيب الذهب بزنقة القصبة من حومة الجامع.
 - ٤٤ مسجد المداسين بنهج المداسين من حومة الجامع.
 - ٥٤ ــ مسجد الدهماني بحومة الجامع وبه صومعة.
 - ٦٤ مسجد أبي بكر اللباد بنهج سباط سيدي جميل من حومة الجامع.

⁽٤) ليس له حاليا صومعة.

- ٤٧ ـ مسجد العبيدلي بنهج سباط سيدي جميل من حومة الجامع.
- ٤٨ ـ مسجد أبي على مختار بنهج زروق من حومة الجامع وبه صومعة.
- ٤٩ ــ مسجد ابن مسكين بنهج سيدي سالم القديدي من حومة الجامع وبه صومعة.
 - ٥٠ مسجد سيدي موسى المناري بنهج سيدي عبد السلام من حومة الجامع.
 - ١٥ مسجد شرارة بنهج شباك بن رجب من حومة الجامع.
 - ٥٢_ مسجد أبي لقاطة من الحومة المذكورة.
 - ٥٣_ مسجد حمام الزغبار من حومة الجامع.
 - ٥٤ مسجد سيدى عزاز بالحلفاوين من حومة الجامع.
 - ٥٥ ـ مسجد ابن ترخانة بنهج الدباغين بحومة الجامع.
 - ٥٦ مسجد ابن غالب باللبيبدية من حومة الجامع.
 - ٥٧ مسجد الأندلس بنهج شباك بن رجب من الحومة المذكورة.
 - ٥٨ ــ مسجد سيدى على الأنصارى بنهج الخضر اوين من الحومة المذكورة.
 - ٥٩ ــ مسجد الكرابة بنهج الدباغين من الحومة المذكورة.
 - ١٠ ـ مسجد أبي سعيد الحداد بنهج الصدادمة من الحومة المذكورة.
 - ١٦ ــ مسجد الشيخ اللوزى بنهج الخضر اوين بحومة الجامع وبه صومعة.
 - ٦٢ مسجد الرباوي خارج باب الجلادين من حومة القبلية.
 - ٦٣ ـ مسجد ابن عبد الستار بنهج قفصة من حومة القبلية وبه صومعة.
 - ٢٤ مسجد ربض بكارة بربض بكارة من حومة القبلية.
 - ٦٥ ـ مسجد سيدي خميس بربض بكارة من حومة القبلية.
 - ٦٦ مسجد ربض الدهان من حومة القلية وبه صومعة.
 - ٦٧_ مسجد سيدى بلقاسم من حومة القبلية بالقيروان وبه صومعة°.
 - ٦٨ مسجد ابن رزين الأكبر بربض قصراوة من الحومة المذكورة.
 - ٦٩ ـ مسجد ربض الحديد من الحومة المذكورة.
 - ٧٠ مسجد ريض البراشنة من الحومة المذكورة وبه صومعة.
 - ٧١ مسجد الظهرة بنهج الظهرة من الحومة المذكورة.
 - ٧٢ مسجد الصبايا بربض رياح من حومة القبلية.

⁽٥) ليس له حاليا صومعة.

- ٧٣ مسجد سيدي غريب بنهج الربض الأحمر من حومة القبلية.
- ٤٧ مسجد الوقف خارج البلد بمقبرة الجناح الأخضر من حومـــة القبليـة وبــه
 صومعة.
 - ٧٥ مسجد الرباوي بنهج الأغالبة من حومة الجبلية.
 - ٧٦ مسجد ابن ناجي بنهج باب الركاب من حومة الجبلية وبه صومعة.
 - ٧٧ مسجد سيدي سلام بربض الرنان من حومة الجبلية وبه صومعة.
 - ٧٨ مسجد عاشور بربض الكشالفة من حومة الجبلية.
 - ٧٩ مسجد الحبلى بربض سيدي غيث من الحومة المذكورة وبه صومعة.
 - ٨٠ مسجد السبائي بنهج سيدي قعيب من الحومة المذكورة.
 - ٨١ مسجد الكنابصة بحومة الجبلية.
 - ٨٢ مسجد الشيخ الشبيبي بنهج عين الدوارة من الحومة المذكورة.
 - ٨٣ مسجد سيدي علي بن نصيرة بربض بريدع من حومة الجبلية وبه صومعة.
 - ٨٤ مسجد ربض زواغة من الحومة المذكورة .
 - ٨٥ مسجد الغز الة وبه صومعة من الحومة المذكورة.
 - ٨٦ ــ مسجد ربض السعادلية من الحومة المذكورة.
 - ٨٧ خلوية مسجد ابن خلدون بالممر من حومة الأشراف.
 - $\Lambda\Lambda$ مسجد سيدي جبلة ابن حمود من الحومة المذكورة Λ .
 - ٨٩ مسجد سبيل بير أوطة ببطحاء بير أوطة من حومة الجامع.
 - 0 مسجد عمامو بالرحبة مشيخة حومة الجبلية 0

المساجد الخربة المعطلة شعائرها *:

- ٩١ ـ مسجد الجرافلة بالربض الأحمر من الحومة القبلية.
- ٩٢ مسجد ابن رزين الأصغر بربض قصراوة من الحومة المذكورة.
 - ٩٣ ـ مسجد الحريرة قرب سيدي ميمون من حومة الجبلية.

⁽٦) فيه حاليا صومعة.

⁽٧) غير موجود حاليا.

⁽٨) غير موجود حاليا.

⁽٩) لم نَبن ثانية واندثرت جميعها كما سنرى في الملحق (الجدول ١٩).

- ٩٤ حوطة مسجد الخميس خارج ربض الكنابصة من الحومة المذكورة.
 - ٩٥ مسجد السبت قرب المقام الصحابي من حومة الجبلية.
- ٩٦ حوطة مسجد قرب سيدي بوراوي من الحومة المذكورة خارج ربـــض بـن حمعة.
 - ٩٧ ــ حوطة مسجد قبلي مصلى العيدين بالربض الأحمر من حومة القبلية.
 - ٩٨ مصلى العيدين بالربض الأحمر من الحومة المذكورة.
- 99_ حوطة مسجد تنسب إلى أبي أيوب الأنصاري قبلية عن الطريق الموصل إلى زاوية سحنون خارج البلد تابعة لمشيخة حومة الجامع الأعظم.

الكتاتيب التابعة لنيابة القيروان ' :

- ٠٠١ ــ مكتب الجامع الحنفي بحومة الجامع.
 - ١٠١ ـ مكتب الناقة بالحومة المذكورة.
 - ١٠٢_ مكتب المداسين بالحومة المذكورة.
 - ٣,١_ مكتب باب القدة بالحومة المذكورة.
- ١٠٤ ـ مكتب أبي على مختار بالحومة المذكورة.
- ١٠٥ ـ مكتب الشيخ الدهماني بالحومة المذكورة.
 - ١٠٦_ مكتب عامر بالحومة المذكورة.
 - ١٠٧ ـ مكتب ابن الدباغ بحومة الأشراف.
 - ١٠٨_ مكتب الوردة بحومة الأشراف.
 - ١٠٩ ـ مكتب سبيل الرويا بحومة الأشراف.
 - ١١٠ ـ مكتب ربض الصفيحة بالحومة القبلية.
 - ١١١ ـ مكتب الشيخ ابن ناجى بحومة الجبلية.
 - ١١٢ ـ مكتب سيدي عاشور بحومة الجبلية.
- ١١٣ ـ مكتب بنهج حمام الباي من حومة الجامع.
 - ١١٤ ـ مكتب بمدرسة الزاوية الصحابية.
 - ١٥ ١ ــ مكتب المدرسة الحسينية بحومة الجامع.

⁽١٠) جميعها غير موجود حاليا.

الميضآت المنفردة'':

- ١١٦ ـ ميضاة الجامع الأعظم شرقية الوضع بحومة الجامع.
 - ١١٧ ـ ميضاة أخرى جوفية المفتح بالحومة المذكورة.
 - ١١٨ ـ ميضأة الحصرى بحومة الجامع.
 - ١١٩ ـ ميضأة مسجد الفال بحومة الجامع.
 - ١٢٠ ميضاة مسجد الناقة بحومة الجامع.
 - ١٢١ ـ ميضأة مسجد الفرج بحومة الجامع.
 - ١٢٢ ـ ميضاة مسجد الزعفراني بحومة الجامع.
 - ١٢٣ ـ ميضأة مسجد الأبواب الثلاثة بحومة الجامع.
 - ١٢٤ ـ ميضأة مسجد باب القدة بحومة الجامع.
- ١٢٥ ميضأة مسجد أبي إسحاق التونسي بحومة الأشراف.
 - ١٢٦ ــ ميضأة مسجد الوردة بحومة الأشراف.
 - ١٢٧ ــ ميضأة مسجد سيدى عزاز بحومة الأشراف.
 - ١٢٨ ميضأة مسجد ابن عمروص بحومة الأشراف.
 - ١١٨ ــ ميصاه مسجد ابن عمروص بحومه الاسر
 - ١٢٩ ـ ميضأة مسجد الشبيبي بحومة الجبلية.
 - ١٣٠ ـ ميضاة مسجد ابن غالب بحومة الجامع.
 - ١٣١ ـ ميضاة مسجد الخضر اوين بحومة الجامع.
 - ١٣٢ _ ميضأة مسجد عمامو بالرحبة مشيخة الجبلية.
 - ١٣٣ ـ ميضأة مسجد الشيخ الدهماني بحومة الجامع.
 - ١٣٤ ــ ميضأة بنهج مو لاى الطيب بحومة الجامع.
 - ١٣٥ ـ ميضاة الشيخ حنش بحومة الجامع.
 - ١٣٦ ـ ميضأة البلاغجية بحومة الجامع.
 - ١٣٧ ـ ميضاًة مسجد ابن خلدون بالممر بحومة الأشراف.

⁽١١) كلها ملغاة عدا ذوات الأرقام: ١١٧ و ١٢٧ و ١٢٨.

١٣٨ ـ ميضاة الرحبة بنهج الصادقي بحومة الجبلية.

٣٩ ١ ـ ميضاة مسجد الرباوي خارج باب الجلادين بحومة القبلية.

هذا جزء من جريدة ضمت بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه المدارس والزوايا والسبابيل والأسوار والفساقي في مدينة القيروان وما يتبع نيابتها، وجهت إلى الجمعية بتونس صحبة مكتوب النيابة عدد ٢٤٢ في ١٩٣٠ مارس ١٩٣٠.

أسماء معلمي البناء بالقيروان عام ١٩٣٠:

١ ـ الأمين السيد محمد بن بلقاسم الورتتاني

٢ ـ الأمين السيد فرج بن أحمد الغالى

٣_ الأمين السيد أحمد بن محمد الجريبي

٤ ـ المعلم السيد محمد صالح بن صالح بن ميره

٥ المعلم السيد محمد بن رجب الطوالي

٦ ـ المعلم السيد محمد بن على بن الأخضر

٧ ـ المعلم السيد محمد بن قاسم بو حولة

٨ المعلم السيد إبراهيم بن المؤدب بن خضر

٩ ـ المعلم السيد عبد الله بن الطاهر المسروقي

١٠ ــ المعلم السيد على بن سالم بو عيطة

١١ ـ المعلم السيد صالح بن محمد القربي

١٢ المعلم السيد صالح بن محمود القلال

١٣ ـ المعلم السيد الصادق بن على مترى

٤١ ـ المعلم السيد الهادي بن محمد الجنان

١٥ المعلم السيد على بن محمد نصرة ميلاد

الحمد لله، يشهد الفقير لربه الحاج علي بو دخان أمين الــرم بــالقيروان أن الأنفار الستة الأول أعلاه مباشرون لخدمة الأوقاف من قديم من بناء وجير، والأنفار السبعة بعدهم إلى عدد ١٣ قادرون على خدمتى البناء والجير معـا، أمــا النفــران

الأخيران فإن مقدرتهم في خدمة الجير فقط. حرره المذكور بطلب بمن جناب المفضال الشيخ سي محمد الطاهر صدام نائب أوقاف القيروان في جوان ١٩٣٠.

طلب نقابة البناء بالقيروان دخول العمال في خدمة بناءات الأوقاف عام ١٩٣٤:

- الكتاب ٢٣٥ في ٢١ أفريل ١٩٣٤ إلى السيد عامل القيروان .. بناء على إحالتكم عدد ٢٣١ المؤرخة في ٢٢ مارس ١٩٣٤ مكتوب رئيس نقابة البناء بالقيروان في طلب دخولهم في خدمة بناءات الأوقاف والإدارة البلدية بالقيروان إلخ. أعرض على شريف علمكم أننا نرغب بكل الحرص مشاركة كل من فيه كفاءة من حيث المعرفة والملاء من معلمي البناء في خدمة ترميمات الأوقاف ، وعليه فأرغب من حسن عنايتكم إعلامنا بأسماء المعلمين الذين توفرت فيهم شروط الكفاءة المذكورة، حتى لا نقع في المحذور الذي كاتبناكم فيه بمكتوبنا عدد ١١١ المؤرخ في مارس ١٩٣٤، وها يصلكم بمعية هذا المكتوب المحال علينا والله يحرسكم بمنه، والسلام.

- الكتاب ٣٣٩ في ٣٣ ماي ١٩٣٤، من عامل القيروان إلى نائب الجمعية بالقيروان. الحمد شه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جناب الفاضل الزكي الخلاصة الشيخ سيدي الطاهر صدام نائب الأوقاف بالقيروان حرسه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فقد بلغنا مكتوبكم المؤرخ في تمحرم وفي ٢١ أفريل المنصرمين عدد ٢٣٥ في الرغبة بالتعريف بأسماء معلمي البناء بالقيروان المتوفرة فيهم شروط الكفاءة إلخ ما به. وعلمناه، والجواب أن معلمي الرم والبناء بالقيروان معارفهم متساوية، ولم يوجد من بينهم من هو ملي، وللجمعية إشهار ما يراد بناؤه بالطرق المعتادة حتى يحصل العلم لمن يروم المشاركة في ذلك بعد إعطاء الكفالات اللازمة، ولجنابكم معرفة أسماء المعلمين بواسطة أمنائكم. أعلمناكم بذلك، ودمتم بخير وعافية. والسلام من الفقير إلى ربعت تعالى أمير اللواء محمد الهادى المرابط عامل القيروان عفى عنه.

تحرج معلمي البناء بالقيروان من استخدام عمال من تونس عام ١٩٣٤:

ـ من الكتاب ١٤٤٦ في ١٢ نوفمبر ١٩٣٤ إلى جناب الجمعية

.. اتصلت من بعض الأمناء ومعلمي البناء بالقيروان بالمكتوب الواصل لجنابكم بمعية هذا يتضمن تحرجهم مما بلغهم أن الجمعية عازمة على إجراء الخدمة بمحل المجلس العدلي بالقيروان وبالزاوية الصحابية بواسطة معلمين من الحاضرة، وأنهم قادرون على جميع أنواع الترميمات بأجور منخفضة بالنسبة لغيرهم. وأن في استقدام عملة من الحاضرة حطة لهم، وأنهم إن لم يجابوا لمطلبهم يمتنعون من الخدمة للوقف مستقبلا إلخ ما تضمنه. وأطلب الإذن بالاطلاع عليه والتعريف بما ترونه في الموضوع. وألاحظ أنه يحسن بل يتعين استخدام معلمي البلد في جميع الخدمات القادرين عليها أنفسهم، إلا إذا كانت هناك خدمات اختصاصية لم يجر بها العمل بالقيروان، فلا يمكن استخدامهم فيها إلا بعد استخبارهم بواسطة السيد مصطفى الخلاي صاحب الخبرة والكفاءة ولجنابكم النظر الأسد.

ــ من الكتاب ٧٠٨ في ١٢ نوفمبر ١٩٣٤

فرج الغالى أمين الرم والبناء بالقيروان

أحمد الجريدي أمين الرم والبناء بالقيروان

وفرحان بن أصفر

وأحمد فرحات

وعمر السنوسى

ومحمد الميزوني الجميع معلمين للرم والبناء بالقيروان

جناب الماجد الأكمل الخير سلالة الأفاضل الأماجد الكمل الأخيار سيدي الطاهر صدام نايب جمعية الأوقاف بالقيروان دام عزه وعلاه وبلغه الله من الخيرات ما تمناه بمنه آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. نحن المصححين أسفله

المذكورين أعلاه قادرين في كل فن عربي وفي كل فن سوري" . كلنا معدين لقبول كل خدمة من الجمعية وغيرها في أوقات الخطر في الضرر والحوادث الطارئة المخطرة وبالأخص بخدمة وقف الحبس وكل خدمة تقع مقاطعتها بالوقف نتلقاها ويقع إتمامها على أحسن ما يرضى. واليوم بلغنا أن الجمعية عازمة علي خدمة السيد االصحابي وبالمجلس العدلي بالقيروان لأجلها معلمين من تونس. وإن الخبر المذكور أثر علينا جدا، والحال نحن قادرين على كل شيء في إتمام الإصلاح المذكور على وفو المراد مما يرضى الوقف. ومع هذا أجورنا مرفقة على الواردين من تونس من معلمين وأجراء باقتصاد كبير. نطلب من جنابكم التفاتكم لنا والتبصو في مطلبنا حيث أننا أناس صنايعية وضعفاء وليس لنا دخل سوى صناعتنا وبالأخص لا يخفى على جنابكم حال القيروان في هاته الأعوام من شدة الأزمة وقلة الخدمة ونحن نترجوا من جنابكم في المرمات التي ستحدث، وينجر منها النفع للقيام بشؤوننا كيف والحالة تلك نحرموا من مباشرة الخدمات المذكورة. وعليه نطلب من الجناب رفع هذا الخلاف عنا ونحن نترجوا النتيجة من الجناب. ونعرف الجناب إذا لم تمنحنا بذلك، فإننا في المستقبل لا عدنا نتقبلوا أدنى خدمة من جمعية الأوقاف لا وفقة ولا يومية، لأن ما ذكر يشين بعرضنا ويمسنا بعدم المعرفة بوسط بلادنا داخلا وخارجا، وأملنا وطيد في قبول مطلبنا، والسلام.

إدخال النور الكهربائي إلى مسجد الأنصار عام ١٩٣٥:

ــ من الكتاب ٥٨٢٣ في ١٨ أفريل ١٩٣٥، الموجه من رئيس جمعية الأوقاف إلــى نائب الجمعية بالقيروان:

بلغ مكتوبكم عدد ٥٠٧ صحبة مطلب السيد محمد ابن الحاج عليا العلاني إدخال النور الكهربائي لمسجد الأنصار على نفقته أصلا واستهلاكا، على أن يعطى ما هو مقدر له من الزيت شهريا بدون زيادة، وعلمناه وعلى مجلس الجمعية عرضناه،

⁽١٢) سوري تعنى فرنسي بالاصطلاح القيرواني.

فقرر الإذن بإدخال الكهرباء لهذا المسجد بالشروط المقررة، وبشرط أن لا يتجاوز عدد الأنابيب المعدة للاستهلاك ثلاثة فقط. أعلمناكم بذلك لترخصوا لصاحب المطلب فيما طلبه بعد أخذ التزام قانونى عليه فيما اشترط.

زيارة المعاهد الدينية بالقيروان _ "تعليمات للنقباء" عام ١٩٣٧:

لا يدخل أوروباوي للمعاهد إلا إذا كانت بيده رخصة شخصية، وكان مصحوبا بمطوف "قيد".

من كانت بأيديهم رخص خضر يعفون من المطوف.

وإذا كان بجمع واحد عدة أنفار بأيديهم رخص بيض ونفر واحد بيده رخصة خضراء فإن الجميع يعفون من المطوف.

تسلم الرخص البيض والخضر بحساب كل نفر واحدة ولا يجوز بحال أن يزاد بخط اليد في أي رخصة كانت كتابة تجعلها صالحة لأكثر من نفر واحد.

وبعد زوال يوم الجمعة يمنع الدخول ولو كان هناك رخصة ومطوف.

النقباء ملزمون بالقيام بأنفسهم بالخدمة ولا يسوغ لهم الإنابة عند الاقتضاء إلا بمن هو أهل لذلك، ووافق عليه نايب الأوقاف بالقيروان. ويجب عليهم مع ذلك إعلام المراقبة المدنية بأسماء الأولاد والأشخاص الذين يقلقون السواحين بقصد بيع كواريط البوسطة لهم أو عرض أدنى شيء آخر عليهم.

ويلزم النقيب في آخر نوبته أن يسلم إلى المراقبة المدنية أوراق المساريح التيي تجمعت لديه. في ١٣ نوفمبر ١٩٣٧

شكوى الأهالي من إنارة الصوامع بالكهرباء بدل قناديل الزيت عام ١٩٣٩:

من الكتاب ١٧٧١٨ في ٢٢ نوفمبر ١٩٣٩ الموجه من مدير الأوقاف إلــــى نــائب الجمعية بالقيروان:

التصاريح.	يقصد	ربما	(۱۳)

وجه إلينا جناب الوزارة شكاية وردت من بعض أهالي القيروان على طريق إدارة الآثار القديمة في شأن إبدال قناديل الزيت في الجوامع بأنابيب الكهربة، وأذن جنابها بإجراء ما يلزم في المسألة، وحيث أن إدخال الكهربة إنما وقع لجامع الأنصار بسعي أحد الأعيان وهو سي محمد العلاني وعلى نفقته، ووقع الاتفاق معه على استمرار الجمعية في تمكينه من ٢٥ ليترا زيتا مدة شهر رمضان، وحيث تحرج الأهالي ومدير الآثار من التنوير الكهربائي، فقد استقر الرأي على إبقاء التنويسر المذكور بالجامع واستيناب تنوير الصومعة بالزيت مدة شهر رمضان.

قرار تعيين أمين بناء بجمعية الأوقاف عام ١٩٤٠:

نسخة من القرار عدد ٤٨٤٧ المؤرخ في ٣٠ رجب ١٣٥٩ و٣ سبتمبر ١٩٤٠ قرار

الأمين سى أحمد الجريدي

بعد أن تبين أن من مصلحة الوقف تعيين أمين بناء لترميماته بالقيروان، وبعدد أن تبين أن المذكور أعلاه صالح لهاته الوظيفة، وبعد التفاهم معه وقبولـــه بالشروط الآتية ورضاه بالمرتب الآتي، قررنا ما يلى:

فصل أول

عينا سي أحمد الجريدي أمين بناء لترميمات الأوقاف بالقيروان وأجرينا له مرتبا شهريا قدره ستمئة فرنك ابتداء من تاريخ مباشرته وذلك على الشروط الآتية:

أو لا ـ يجب عليه الانقطاع لخدمة الأوقاف وعدم قبول أي شغل من أحد مع إمكان أن يباشر مهنته كأمين متى استدعي لذلك بشرط أن لا يضر ذلك بمصالح الوقف.

ثانيا _ يجب عليه أن يتولى العمل بنفسه كبناء في كل شخط تستدعيه مصلحة الأوقاف، ولا يضاف إليه غيره من البنائين إلا عند اللزوم، ولا يكلف غيره بشخل إلا إذا كان هو مشغولا بترميم آخر ولا يمكن تأخير ذلك الشغل.

ثالثاً ما يكلف به غيره من الأشغال يكون تحت نظره ومراقبته.

رابعا لا حق له في المشاركة في وفقات الأوقاف لا مباشرة ولا بواسطة، وعليه مراقبتها.

خامسا يجب عليه تفقد سائر أملاك الأوقاف بالقيروان موقوف وموقوف عليه وإعلام النيابة بما تحتاجه من الإصلاحات وتحرير شروط المقاولات وتقدير مصاريف الإصلاح كلما طلب منه ذلك.

مدير الأوقاف محمد سعد الله

منح وسام لمحمد عظوم عام ١٩٤٢:

الحمد لله، الكتاب عدد ١٤٧٠٨ في ٨ ذي القعدة ١٣٦١ و١٧ نوفمبر ١٩٤٢ من مدير الأوقاف إلى السيد نائب القيروان

وبعد، فالواصل لكم صحبة هذا رسم نيشان من الصنف الثالث منح للسيد محمد عظوم نائب جمعية الأوقاف سابقا. والمراد تسليمه إليه وإبلاغ تهانينا إليه ودمتم بخير، والسلام.

الحمد لله توصلت بالرسم أعلاه في ٢٣ ديسمبر ١٩٤٢. عظوم

الآثار التاريخية بالقيروان عام ١٩٤٨:

من الكتاب ١/٣٤١ بتاريخ ٢ جمادى الأولى ١٣٦٧ و١٣ مارس ١٩٤٨ الموجه من رئيس جمعية الأوقاف بتونس إلى نائب الجمعية بالقيروان: يصلكم صحبة هذا جريدة في الآثار التاريخية الكائنة بدائرة نيابتكم وجهتها إلينا إدارة الآثار العتيقة صحبة مكتوبها عدد ٧٤٧ المؤرخ في ١٩ ديسمبر ١٩٤٧ المتضمن الإعلام بأنه لا ينبغي إدخال أي تغيير أو ترميم أو غير ذلك إلا بعد موافقتها عليه إذ يلزم أن تراقب هذه الإدارة جميع ما يجري من الأشغال بأماكن الآثار العتيقة، أعلمناكم بذلك للعمل مقتضاه.

حاشية: السيد محمد بن عبيد لإطلاع مشايخ الزوايا الخاصة على هذا المكتوب وإمضائهم بالجريدة ثم تعرض الجريدة على وكلاء الأوقاف وأمناء البناء للاطلاع والإمضاء. ١٩٤٨/٣/١٥.

جريدة الآثار التاريخية بالقيروان عام ١٩٤٨:

الجامع الكبير صح، محمد مالوش جامع الباي الشخلي الهادي النخلي جامع الأبواب الثلاثة الهادي النخلي زاوية سيدي الصاحب محمد مالوش زاوية سيدي عبيد الغرياني اطلعت على المكتود

اطلعت على المكتوب المصاحب لهذا في شأن عدد تغديد الآثار العتبقة، صبح، الطاهد العروسي،

عدم تغيير الآثار العتيقة، صح، الطاهر العروسي.

حوض الأغالبة الأسوار

مسجد السقاية الهادي النخلي مسجد الهلالي النخلي الهادي النخلي مسجد سيدي عزاز الهادي النخلي مسجد الحصري الهادي النخلي مسجد ابن عمروس الهادي النخلي

جامع المدرسة العوانية

الجامع المعلق الهادي النخلي سبيل بئر أوطة

مسجد اللولب سوق السكاجين الواطي

سيدي عبد السلام (حومة الباي)

سيدي بو معيزة '' الزاوية الوحيشية

(۱٤) غير موجود حاليا.

أقواس الجزارين _ القبات¹⁰

ضرائح وكتابات النعي على قبور مقبرات الحطابية المحدثة قبل القرن السابع للهجرة للمدينة والجناح الأخضر.

زاوية سيدي عويب

زاوية عبادي سالم ١٧ بنهج الروسيا صح، عبد الرحمن اليوسفي

الصمعة الكائنة بساحة عطا الله ١٨ عدد ٥ الهادي النخلي

واجهة الدار الكائنة بساحة عطا الله ١٩ عدد ٣

القيروان المراقبة المدنية

سيدي عمر الجديدي.٢٠

ر قادة

اطلع عليها أمين البناء حسبما يمضى صح، فرج الغالى.

زيارة جلالة الملك المعظم للقيروان عام ١٩٥٠:

الكتاب ٢١٦ في ٢٢/٥/٥/٢١ من نائب الأوقاف بالقيروان إلى رئيس الجمعية: كنا قد استأذنا جنابكم في صرف ٢٥٤٠٠٠ فرنك وهو المبلغ الذي قدر صرفه لما يلزم من دهن وتبييض بعض المعاهد والرباعات بمناسبة قدوم جلالة الملك المعظم للقيروان. واتصلنا بمكتوب الجناب عدد ٢٥٠٠ في ٦ مارس ١٩٥٠ المتضمن الإذن في صرف ٢٥٤٠٠ غير أنه تبين بعد ذلك أن الطاق العلوي من مدرسة المقام الصحابي الذي به ١٧ بيتا لم يقع إدخالها في التقدير اجتنابا لكثرة المصاريف. وألح شيخ الفرع الزيتوني والتلامذة في دهن أبوابها، كما أن الشيخ الإمام الأول بالجامع الأعظم والبعض من لجنة الاحتفال اقترحوا دهن أبواب صحن الجامع من

⁽١٥) غير موجودة حاليا.

⁽١٦) هدمت حوالي عام ١٩٦٠.

⁽١٧) ؟ ربما المقصود عمر بن سالم عبادة.

⁽۱۸) غير موجودة حاليا.

⁽١٩) غير موجودة حاليا.

⁽٢٠) ربما المقصود محمد الجديدي وهي نفسها زاوية عبيد الغرياني المذكورة أعلاه.

خلف ودهن بيت الإمام وميضاته لما يتوقع من دخول الجناب إليها، وفعلا وقع، ولزم دهن وتبييض بعض المعاهد والرباعات التي لم يقع إدخالها عند تقدير المصاريف، وكذلك عدة إصلاحات وتحسينات بثريات الجامع والمقام الصحابي وغير ذلك، وترتب عن ذلك أن بلغت المصاريف ٢٧٥٠٦ فرنكات بزيادة ١٧٣٥٠٦ فرنكات عن المبلغ المأذون به. نرغب من جنابكم الإذن بإقامتها بدفت المصروف، ونلاحظ لجنابكم أنه لم يكن من المتيسر استيذان جنابكم في صرف هذا المبلغ الزائد قبل الشروع فيه بسبب ضيق الوقت وعدم معرفة المقدار المتوقع صرفه. وقد لاحظت للسيد محمد داود بالتلفون أن المصاربف ستتجاوز بكثير المبلغ المأذون فيه. وإننا نستأذن من جنابكم بعد انتهاء الحفلة وجمع كل ما صرف. كما نلاحظ أننا تجنبنا القيام بجعل "تيندة" ألم بصحن المقام الصحابي وفتح باب وسده بعد الاحتفال، وقام بذلك فرع الأشغال العامة الذي يقال أنه صرف في سبيله ما يتجلوز المئة والخمسين ألفا.

دعوة لحفل استقبال رئيس الوزراء عام ١٩٥٥:

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحكومة التونسية _ إدارة عمل القيروان وجلاص

جناب المحترم السيد الهادي المليح نائب جمعية الأوقاف بالقيروان حرسه الله وبعد، فإن صاحب الدولة الصدر الهمام العماد الأفخم سيدي الطاهر بن عمار المولى الوزير الأكبر رئيس الحكومة سيحل بصحبة أعضاده أصحاب المعالي الوزراء بالقيروان في زيارة رسمية يوم الأحد في ٢٧ فيفري الجاري، وسيقام حفل اقتبالهم بإدارة العمل على الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت الإفرنجي. وعليه

فإنا ندعوكم للمشاركة في هذا الاحتفال. والسلام من فقير ربه تعالى أمير الأمراء محمد العزيز السقا عامل القيروان وجلاص وفقه الله.

کتب فی ۳ رجب و فی ۲۱ فیفری ۱۹۵۵/۱۳۷٤.

⁽٢١) نبندة: مظلة من قماش (جادر) للوقاية من أشعة الشمس أو مياه المطر.

رؤساء جمعية الأوقاف ونوابها في القيروان:

استقصيت أسماء نواب جمعية الأوقاف في القيروان وأسماء رؤسائها في تونس من خلال الوثائق التي اطلعت عليها. والتواريخ المذكورة لا تعطي تاريخ مباشرة كل منهم العمل أول تركه له، وإنما تدلنا على أنه كان متسلما لنيابة جمعية الأوقاف أو رئاستها في هذه الفترة، إذ أنه لم يتسن لي الاطلاع على كل وثائق الجمعية، وقد رتبت أسماء كل من النواب والرؤساء في جدول.

الجدول (١٦) نواب جمعية الأوقاف بالقيروان

آخر ذکر له عثرت علیه	أول ذكر له عثرت عليه	اسم النائب
ربيع الأول ١٨٧٥/١٢٩٢	شعبان ۱۸۷٤/۱۲۹۱	محمد عيسى الكناني
محرم ۱۳۰۱	جمادى الأولى ١٨٧٥	صالح الرماح
ماي ۱۹۰۱	جمادی الثانیة ۱۸۸۹/۱۳۰۷	محمد بن حسين عظوم
	ربيع الأول١٨٨٦/١٣٠٤	محمد العلاني
	مارس ۱۹۰۲	الطيب بو زكري
جانفي ١٩٢١	أفريل ١٩٠٣	محمد المقداد الورتتاني
	فيفري ١٩١٦	الشاذلي الشيخ
أوكتوبر ١٩٢١	مارس ۱۹۲۱	محمد العلاني
	سبتمبر ١٩٢٤	محمد بن شعبان
جويلية ١٩٣٨	سبتمبر ١٩٢٥	محمد الطاهر صدام
	جانفي ۱۹۳۹	محمد العابد صدام
جانفي ١٩٤٠	فيفري ١٩٣٩	محمد التوهامي البناني
	جوان ۱۹٤۲	الطاهر بن العربي
جويلية ١٩٥١	نوفمبر ۱۹٤۸	الأخضر بن ساسي
جوان ۱۹۵۲	سبتمبر ۱۹۵۰	الهادي المليح

الجدول (۱۷) رؤساء جمعية الأوقاف

آخر ذکر له اطلعت علیه	أول ذكر له اطلعت عليه	الرئيس
ذو الحجة ١٨٧٨/١٢٩٦	شعبان ۲۹۱/۱۲۹۱	محمد بیرم
محرم ۱۸۸۲/۱۳۰۱	رمضان ۱۸۸۲/۱۳۰۰	أحمد الورنتائي
	ربيع الأول ١٨٨٦/١٣٠٤	أمير اللواء
		عمر بن بركات
ذو القعدة ١٨٩٠/١٣٠٨	جمادی الثانیة ۱۸۸۹/۱۳۰۷	محمد بن عاشور
ماية ١٨٩٩	جوان ۱۸۹٤	أمير اللواء محمد صفر
جوان ۱۹۰۸	ماي ١٩٠١	محمد البشير صفر
جوان ۱۹۳۷	أوت ۱۹۰۸	أمير الأمراء
		محمد الشاذلي صفر
	سبتمبر ۱۹٤۰	محمد سعد الله
	دیسمبر ۱۹۵۱	أمير الأمراء محمد
		الهاشمي بن خليفة

المصطلحات الفنية في وثائق جمعية الأوقاف:

مر معنا في الوثائق الكثير من الكلمات والمصطلحات الغريبة التي لـم يعـد معظمها مستعملا، ولقد حاولت تفسير ما ظننت أنه غير معروف لدى الكثيرين مـن المهتمين بتاريخ العمارة، فسألت المسنين من أهالي القيروان والفنيين من العـاملين في مجال ترميم الآثار، ودونت ما حصلت عليه من معلومات فـي الجـدول(١٨) بالملحق. وقد رتبت الكلمات وفق التسلسل الهجائي للأحرف. وأشـير إلـي أننـي أوردت معظم هذه التفسيرات والشروحات في حواشي الوثائق، كل فـي موضعـه لتسهيل اطلاع الباحثين عليها.

الملحقات

الجدول(١٨) المصطلحات الفنية في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت الجدول(١٩) المساجد التي ذكرت في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت نماذج مصورة من مراسلات جمعية الأوقاف نموذج مصور من وثائق مصلحة أضرار الحرب نموذج مصور من وقف العقارات بدفاتر أعمال الشهود نماذج مصورة من مراسلات مصلحة الشؤون الدينية بالولاية

الجدول (١٨) تفسير المصطلحات االفنية في وثائق جمعية الأوقاف

- _ آجر بو ٣: آجر مفرغ بـ ٣ فتحات.
- _ آجر بو ٦: آجر مفرغ بـ ٦ فتحات.
- _ آجر بو ١٢: آجر مفرغ بــ ١٢ فتحة.
 - _ الأحباس: الأوقاف، والحبس: الوقف.
- _ الأحرش: الخشن، الغير منحوت أو مشذب.
- ــ أحزمة القبة: دوائر الآجر التي تشكل القبة.
- الأداء البلدي: الضريبة المالية التي تدفع للبلدية.
 - _ الأسطوانة: العمود، السارية.
- _ أسلاخ: أماكن متهدمة بالجدران. مفردها سلخ.
 - _ أكباش: دعائم خشبية.
- _ الأمشاط: أعواد خشبية توضع أسفل سقف أعواد العرعار في الزوايا لتدعيمه.
- الأمواس: مفردها موسى وهو ما ندعوه بالدبوس أي الأتاري التي تحيط بقضبان الحديد في الجسور أو بين آجرات البيتون الهوردي.
 - _ انهراش: تآكل.
 - _ براطيل أو براطل: أروقة، مفردها برطال: رواق.
 - _ البغلي: المونة (رمل + جير).
 - _ البودرة: الجسر، ومثلها الصندوق.
 - _ البيشبان: نوع من الأخشاب يستعمل في السقف الخشبي المربع، وفي السقالات.
- ــ بيوشة القبة: قمة القبة من الداخل إذ تكون على شكل دوائر متداخلـــة مـــن الأجـــر تشـــبه الحلزون، والحلزون يدعى باللهجة التونسية الدارجة بــــ "البيوشة".
 - ـ تبهيت الجدار: تدعيمه.
- _ التثنية: البناء بالآجر طبقة ثانية فوق الطبقة الأولى (السفلى) الظاهرة في سقف القبو أو في الأقواس.
- ــ تجدير الأقواس: بناء جدار داخلها (ملأها بالبناء) لتدعيمها، أو للحفاظ على شكلها، وبعد أن ترمم، يزال الجدار الذي بني داخلها.
- ــ تجرية السطح بمرقة الجير والرمل: يرش الرمل فوق الطرح ثم تصب روبة الجير (جــير مذاب بالماء) وتفرش على كامل السطح لحمايته من العوامل الجوية.
 - _ تحصير بيت الصلاة: فرشه بالحصر.
- ــ تحويلة الدمس (التثنية): بعد أن تبنى طبقة الدمس (القبو) تبنى طبقة ثانية من الآجر الـــذي يوضع واقفاً فوق الطبقة السفلى لتدعيمها وتقويتها ومساعدتها على تحمل القوى المطبقة عليها، ولضمان عدم سقوط السقف مهما كانت الحمولات فوقه من ردم وغيره.

- _ التراب البكر: التراب الطبيعي الغير مضاف إليه الجير (الغير مدنس).
 - _ التربيعة: الفتحة من المجاز في السقف.
 - ــ التروتوار: الرصيف (فرنسية).
 - _ تقرقيش: قشر الليقة (الزريقة).
 - _ التقطير أو القطر من المطر: الوكف.
 - _ تقعيد السواري: بناء قواعد، أو أساسات تحتها.
- ـ تكعيك السواري: تدعيمها بأن يحاط كل عمود (سارية) متصدع بجـدار دائـري سـماكته ١٠ اسم لتدعيمه، فيكون مقطع الجدار على شكل كعكة لذلك دعيت العملية بـ "التكعيك".
 - _ تلييق: تزريق، والليقة: الزريقة.
 - _ تمريق الجامع: تجريته أي طليه بمرقة الجير.
 - _ تهاليل أو تهالل الأبواب: المنجور الذي يوضع في القوس فوق الباب من خشب أو حديد، إذ أن شكله يشبه الهلال.
 - _ تبندة: مظلة.
- _ جبس بلاتر: ماركة من الجبس، يستعمل في الدمس (بناء الأقبية) بدون أن يخلط بـالرمل، كما يستعمل لبناء أقفال الأقواس وبيوشات القباب كلصاق بين الآجر.
 - _ الجريدة: الجدول أو الصحيفة التي تحتوي على معلومات إحصائية.
 - ـ الجليز الثاثي: جليز رطب سطحه مطلى لمنع تسرب المياه، الجليزة الواحدة بشكل مثلث.
 - _ جليز سيمان من البريمة: جليز إسمنتي من النوع الجيد.
 - ــ جليز شواط: جليز عادي بدون طلاء.
- ــ الجليز المبسط: جليز رطب سطحه مطلي لمنع تسرب المياه، الجليزة مربعة ١٥×١٥سم أو مسدسة.
- _ الجليز: الزليج، فأهل القيروان كأهل بعض المدن السورية يقلبون الكلمات التي فيها حرف_ الجيم والزاي.
 - _ الجوفى: الشمالي. والجوف: الشمال.
 - _ الجونتات: جمع جوان، أي فاصل. (فرنسية)
 - _ جير بوتان: ماركة فرنسية للجير.
- _ جير تالة: جير مائي طبيعي يستعمل لليقة (زريقة) الجدران، وللسطوح، ومونـة للبناء، وللأرضيات، يخلط بالرمل.
- حجر السخش (الترش): حجر رملي طري فيه بقايا قواقع الحلزون يؤتى به من الرجيش (قرية تابعة للمهدية)، يستعمل في ترميم الأقواس بالمباني القديمة.
- _ حجر القواسى: الحجر المفصل بشكل خاص لبناء الأقواس بأبعاد وأشكال مدروسة ومحددة.
 - _ حدید أحرش: حدید تسلیح دائری محلزن.

- _ حديد مقرقب: حديد تسليح دائري أملس.
- _ حرج السواري: قد يكون القاعدة والتاج، وقد يكون كعكة الحديد التي تستعمل لشد السواري المتشققة، إذ أن الحرج يعني المكملات.
 - _ خواصر الدمس: نهايات السقف القبو المتقاطع عند الاستناد.
- ــ رجم السقف: طليه بالجبس والرمل لحمايته من عوامل الطقس، ولتجميل منظره. يستعمل هذا في أسقف أعواد العرعار إذ يضرب العامل الجبس بقوة على السقف ليلتصــق بالأعواد ويملأ الفراغات بينها فكأنه يرجمها.
 - _ رخام الكروسطة: رخام أبيض صاف بدون شوائب، قد تكون تحريف لـ "كريستال".
 - _ ردم الحفير وترزيمه: دكه ورصه ودحله.
- _ رصه السطح: طبقة من الآجر المكسر تصف فوق السقف الخشبي، وتصف طبقة أخرى فوق طبقة الميول المكونة من التراب الميت.
 - _ الروا: حظيرة الحيوانات.
 - ــ زوز سواري: زوج من السواري، أي ساريتان.
 - _ الساباط: القسم المسقوف من النهج.
 - السارية: العمود، ويدعى أحيانا بالأسطوانة.
 - السبالة: الحنفية (الصنبور) التي تجعل سبيلا يشرب منه الناس.
- _ أعواد السرداوي: كأعواد العرعار، تستخدم في الأسقف من نوع أعواد العرعار المشروحة.
- _ السفالي: الأحجار التي ترصف بين الأعمدة لحصر فرشة (بلاط) الأروقة أو التي تحصر الفرشة في الزاوية عند التقاء رواقين (حبسات).
- _ السفلاني: بقايا الجير والجبس والآجر بعد شيها بالفرن، وهي خفيفة الوزن، تتجمع أسفل الفرن، لذلك دعيت بالسفلاني، وتستعمل في ملء الفراغ على جانبي القبو المهدي والقبو المتقاطع من الأعلى إلى أن يصبح السطح بمستو واحد.
- _ السقيفة: الدهليز (باللهجة السورية) أي الممر المسقوف الذي يلي باب المسجد ويؤدي إلى الصحن، والدهليز يعني القبو (تحت الأرض) باللهجة التونسية.
 - _ السيمان: الإسمنت.
 - _ الشايط: الفائض، الزائد.
 - ـ الشرشور: حصى ناعم.
 - _ شكاير: أكياس. شكارة: كيس.
- _ شهود من السيمان للأقواس: عندما يلاحظ وجود شق في القوس تجعل فوقــه قطعــة مــن المونة الإسمنتية تدعى بالشاهد وجمعها شهود، يكتب عليها تاريخ وضعها وتثبيتها فوق الشق،

وتراقب خلال فترة محددة، فإذا تطور الشق وازداد، وبالتالي تشقق الشاهد، فهذا يعني وجــوب الصيانة والترميم، أما إذا لم يلاحظ أي تشقق بالشاهد فهذا يعني أن القوس ارتاح وهو بأمان.

- ـ شيشمة: حنفية أو صنبور.
- _ الصنطورة: الحزام (الشيناج) من البيتون المسلح ينفذ كمخدة في أعلى الجدران أو تحتها في الأرضيات.
- _ طرح السطح بالجير ورمل الباطن: فرش عدسة بسماكة ٢-٣سم فوق السطح مؤلفة من الجير والرمل الذي يجلب من وادي الباطن الواقع في الشمال الغربي من مدينة القيروان، ويدعى أحيانا بوادى المالح.
 - _ الطرطوشى: نوع من الخشب يستعمل في السقف الخشبي المربع.
 - _ الطفلى: اللون القريب من الأصفر.
- _ طلق حرف الجدار بالجبس: طلاء نهاية الجدار بالجبس لتأمين سطح مستو متماسك يستند, البيه السقف إذ أن الجدار يبنى بالآجر والتراب، وأحيانا الجبر، والجبس أقوى منهما.
 - _ طوي القوس: بناؤه بشكل نهائي.
 - _ عرصات: دعامات، مفردها عرصة.
 - غرنوق: ظفر.
 - _ الغريفي أو الغروفاي: البحص.
 - _ قافون: ستارة قليلة الارتفاع حول السطح بارتفاع حوالى ٣٠ سم.
 - ـــ القرنيزة: الإفريز حول القوس وفي أعلاه.
- _ القرمود: فخار مزجج، كل واحدة منه على شكل نصف أسطوانة طولها ١٥ سم، تستعمل للزينة ولحماية الجدران من تسرب المياه. تجعل فتحة القرمودات في الصفى السفلي إلى الأعلى، ويجعل صف ثان فوقها، بشكل متداخل، فتحة قرموداته إلى الأسفل كما في الصورة(٢٧).
- _ قطاين من الحديد: إما قضبان حديدية تصل بين الأقواس والجدران لمنع ميلان الأقواس إلى الخارج، وينتهي كل قضيب أفقي بحلقة خلف الجدار، ثم يدخل قضيب شاقولي بالحلقات لمسك القضبان يدعى بالساقط. أو قضبان تستعمل لشد دمس السقوف بالزاوية، فعندما يشعر البناء أن مبارد (زوايا) القبو المتقاطع غير متماسكة يشدها بقطاين الحديد.
- _ قلالة القيروان: مكان صنع القلال بالقيروان، ويصنع فيه الجليز أيضا. والقلة وعـاء مـن الفخار يوضع فيه ماء الشرب ليبرد.
- _ القنطرة جمعها قناطير وقناطر: جسر خشبي مستقيم يتألف من عدة أعواد عرعار توضيع أعلى الجدران تحت النهايات المتآكلة لأعواد العرعار المشكلة للسقف
- لمنع سقوطها (لتدعيمها). وتطلق أيضا على الجسور الخشبية الحاملة للسقوف وسط القبلية بدلا من الأقواس.

- _ الكذال: الأبيض الناصع من حجر أو جير.
 - _ كوبة الباب: قفل الباب
- الكياس: البلوكاج أي البحص الكبير الحجم ويستعمل في بناء الأساسات. قد تكون مستعارة من استعمال البلوكاج في رصف الطرقات. فالكياس تعنى الطريق باللهجة التونسية المحلية.
 - _ اللون الطفلي: اللون القريب من الأصفر.
 - _ ماء الشريشرة: ماء الشركة العامة لمياه الشرب.
 - _ الماجن أو الماجل: صهريج تحت الأرض تتجمع فيه مياه الأمطار.
 - _ المادة: الجدار . والمادة الجوفية تعنى الجدار الشمالي.
 - _ المجمع: القفل، أي الحجرة التي توضع في قمة القوس.
 - المجمع: الفقل، اي الحجره التي توصع في قمه القوس — المخربة: المخرمة، المثقية.

 - _ المسدوم: المسدود، والسدم: السد.
 - _ المسكبة: المجاز.
 - الميحاض: المرحاض، والجمع ميحاضات.
 - ــ مشمعات النوافذ: خلف كل ردفة من البلور في النافذة ردفة من الخشب تسمى مشمعة.
 - _ المناقل: الساعات، مفردها منقلة أو منقالة: الساعة.
 - ـ نقش الحجارة: نحتها وليس زخرفتها، وعمال نقاشة أي نحاتون.
 - ــ وادي الباطن أو وادي المالح: واد يقع في الشمال الغربي مدينة القيروان.
 - _ وسخة: مسودة.
 - _ وفقة: اتفاقية، مناقصة لتنفيذ الأعمال.

الجدول (١٩) مساجد ذكرت في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت

い人と出い	آخر ذكر له	أول ذكر له	موقعه	المسجد
في جريدة المعاهد الدينية المتداعية للسقوط ١/٠١/١٩٢٢ ذكر أنه حوطة بـدون سقف، وأنه محدّ و اذ أن حدر انه الخار حدة قائمة.	1986	वीद ३४४१	ربض قصر اوة	ابن رزين الأصغر
من تقرير أمين البناء في ٢١/٥/٥١٩١ يلزم إز الة المنعدم من ليقية جدران محنه والجد إن الخار حية وبياضه داخلا وخار ها.	1970	1411	لم يعند	ابن رزين الأكبر
المسجد قائم البناء حاليا وكذلك منذنته، ولكنه جعل دارا سكنية أو أكثر. ذكر في مخطوط مورد الظمآن للجودي ج٢ ترجمة أبي عبد الله الحمامي.	ı	بني حوالي ١٠٤٠ هـ	حومة الجامع	يو راس
من جريدة المعاهد الدينية المتداعية للسقوط عام ١٩٢٣: حوطة بـــدون ســقف مساحتها ٤٠١م، جدر انه الخارجية قائمة.	7761	1476	الربض الأحمر	الغرافلة
نتيجة المراسلات التي جرت بين العامين ١٩٢٤ و١٩٢١ تم إصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1461	توفي بانيه ۲۹۹هـــ	حومة الأشراف	ظوية بن حمود
من كتاب بتاريخ ١/١١/١٤١ موجه إلى الجمعية بتونس من نيابة الأوقاف من كتاب بتاريخ ١/١٤١ موجه إلى الجمعية بتونس من نيابة الأوقاف منحه بالقيروان: قد أحال على الجناب مطلب عمر بن عثمان البو زيدي القروي منحه السكنى بتربة المجاهدين بالقيروان والجواب أن التربة المذكورة تعرف بمسجد الخميس، وكان مصلى، فينبغي احترامه، لا سيما وهي على حالة خراب ولا سقف لها. (هدم ما تبقى منه في الستينيات وأقيمت مكانه مساكن.	1987	توفي بانيه عام ۱۷۲هــ	خارج ربض الكنابصة	الغميس
هدم مع ميضائه في الستينيات.	1361	توفي بانيه ١٩٩٩هــ	باب تونس	الربلوي

تابع الجدول (١٩) مساجد ذكرت في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت

ملاحظات	آخر ذكر له	اول ذکر له	موقعه	المسجد
هدم مع الميضاء الملاصقة له في الستينيات وصار مكانه موقفا للسيارات.	1989	بناه المذكور أعلاه	باب الجلادين	الرباد ي
من جريدة المعاهد الدينية المتداعية للسقوط: حوطة بدون سقف انعدمت بعض	1988	توفي بانيه عام	قرب الزاوية	السبت
جدر انها وتداعت للسقوط. هدم ما تبقى منه في الستينيات وأقيمت مكانه مساكن.		.07&	الصحابية	
من كتاب بتاريخ ٢١/٣/١٢: المسجد المذكور معطل منذ سنين ولــــم تكــن	1972	1.81	الجبلية - قرب سيدي	سيدي حليب
شعائره قائمة والجوار متحرجون من خرابه الذي لحقهم منه ضرر حتمـــي إذ			ميمون	(العريرة)
صار مختلا للصوص والغجور ومأوى للقاذورات والجيف، وطلبوا رفع المضرة				
بجمل سياج من بناء يمنع الدخول وألحوا في ذلك وأكثروا من المتردد.				
في كتاب بتاريخ ٢١/٤/٨٤/ يطلب نائب الجمعية بالقيروان الموافقة علمى	198/18/8.	19141	رحبة الإبل	العربي عمامو
إلحاقه بالمساجد العامة لوفاة مؤسسه وتصرف غيره فيه بغير ما أعد لـــه. فـــي	<			
٣٠٠/٢١/٨٢٠ عينت له الجمعية إماما وقيما وميضاويا على أن تقام فيه صــــلاة				
الظهرين فقط. ولم أعثر على أي ذكر له بعد هذا التاريخ.				
من جريدة عام ١٩٢٣: هو حوطة فيها مواجن قرب مقبرة الجذاح الأخضر،	1986	1476	خارج باب سلم	مصلى الجناح
غير محترمة لسقوط جدرانها.				الأخضر
من جريدة تفقد عام ١٩١٤: يلزم بناء جدران المصلى وليقتها وإصلاح مواجنها.	3181	1446	خارج باب الجلامين	مصلى العيدين
في الثلاثينيات من هذا القرن بدئ ببناء مسجد نقــرة علـــى جــزء مـــن أرض ا				
المصلى، ثم تتابع إنشاء مبان حكومية أخرى على بقية أرضه. (انظر صـــورة				
حبس على المصلى في الوثيقة ٢٠).				

الخِللة راده 4 كان العقد 4 في الحق الج العلاج العليم شقريد علة الواج ويسر الدوالانقلاء علية ورجة والتو وركانة والحس الفادم الله [4] ويورك احت النيل مع كمة تؤنفر و هسته روح عدلين وأف وجع من مكالله بعن إن وشودا على الامتالدي بنلًا ورسَاله و العالم عَنْكُونَ * رئيسُهُ إنَّا سَمْ واولونَ الحالِالا كأددمن عضررت البيني لانه الاغبزة اللسكي فإلو كالذ والبيك سَى بُيوَى العِيدُ وواجراء والسَّالِة عن رالانسِّه البيدوع است العدم المحافظة المعادة ال والنا فارت لسع رالان وتفعيه البر انقذوا فلاح العائه المُونَةُ إِلَّا الْتَسْرِقُ الْعَلَاقِي وَلَامًا مِنْ يُوفُوفِهِ مِنْ الْمُفْوِدُ مِلْمَا ذَا لَكِيا فِي وعراء واوصر مدين انديو عائدا فتحت السعالي والسروم مُنْ الْمُعْمَدُ وَمُولِدُ مِنْ الْمُلْمِ وَرَا وَ الْحَيْرَاحُ لِيَ وَ إِلْعَلَا فَ مَا الْمُرَاحِ المادونة وعطم فنا دراج الإصلات عيث كالقوطو يوذاك ودالسير بالعفائد ويبدلوا يتر والفتلل برالعني الارة العارمان والط

الوثيقة (١) الجامع الأعظم 1x

inell for

willing while the state of and with the self of the se

ما و الراق

الوثيقة (٢) الجامع الأعظم

ورد من الحاض على كى بنوالسنرمين في عيميه ١١١٠ المواديسًا عُلَّاكُ ول كل من وعيضة وعلى الم ع. _ لعطان من النعن لعلى وسابر كل ولى على و على ما و على السلافي منه النف و المعنى و ما كالله و عالم الله و عالم الله . 81 اسلاف من النفت و المعنى و يم في من و عالم من من منافق المراخ من النعت والمعنى وعلى من وعلى من وعلى المف · v / ع ، العلاف النعت المالكول كل وسم وع من ما وعالم ما وعالم ما اسلاف معالیعت مستون می مده وعیش هم وعی هم اسلاف معالیعت می واقع کی کی مده وعی کی هم وعی هم اسلاق من البعت می ول کل معنده وعی کی هم و عی کشت اسلافی من البعت می می کاری کی مستر وعی کی هدو عالی هم اسلاف النعت طروب المائة المائة المائة المائة المائة النعت طروب المائة ا السطاف النفاط وكالم فن وي عدوي عدوي كا . 40 (. 81 १ १ ६ अंदापात्रिक्या हे विवर्षो الحدد رهاوللادع H على على دركل على والعلا والا لننفيا الكسة الدونة الوفع من بن العلان ما ما والأول الوثيقة (٣) الجامع الأعظم

الورة رفى وزن ورن ورند فرب

التخت (الوجهد (السراة المقراد الورئت المالية المجيم المجيم والمن والم وقعة (الدالم ما ليم ورئ والم وقعة (الدالم ما ليم ورق والم ويوكراب (الوافت على من حرب ويم المعظم البئ على من حرب وتعرب الموافق المعظم البئ الموافق المعظم البئ الموافق المعظم البئ الموافق المعظم البئ الموافق المعظم المالية والمعلم المالية والمعلم المالية والمعلم المالية والمعلم والفروع والمعلم والفروع والمالية والمعلم والفروع والمالية والمعلم والفروع والمالية والموافق المعلم والفروع والمالية والمعلم والمعلم والموافق المعلم والمعلم والمعل

الكانة الولادة الكانة الكانة

الوثيقة (٤) مع الحواشي الجامع الأعظم

م المنظم المعالم أواد المعالم ألما المعالم ألما

الورية رفرورن عرف ميرف زموررز فورن

(لدَّعَة (لوجيد (وسر تو (ومتراد (و دنت نع) ۲ بب الحصر بالعنه وان و او دف (دمام م لعركم يع كن يريم عنكم ويهو كال (اولوف ء لى تبررن دوج لدفوماً ت (بي مع المحتج (ابه عيى من صريروتعو بعا عريدبوم (لبيشعان السندمه ل (قرر برا لميز كورج فركا بن الافوالم وألم حركات بأنزمن المستحسف إن يعنع النمروع بوءلا مناكا داذ دوسيها روز و كرلا دا لميزاز الغيرا اعتماي كلعام افي يرابه فالمه عمين ، وتعريج بأل الجعمة موا دخته رمح عالى منبر دين السغوجات التركود دائم وع ميم من الان كدف مر از لاج وب بوفنرنن لأو وسين العيرزى المغم آكده كالآح (يي وم ريوجب ءُلا مغداءُ نا الم حشرالين المراه وم وبسينيان اللازم لماذ مرع فن معتفى الجريبة المما وستم ومختر ومم عنثروج عنالا اعطن كإبغرالا ووصتم فخيم والمدام مزمنعيرا رُكت بورن التي من والع (مررن التي الوثيقة (٤) بدون حواشى ﴿ //ج الجامع الأعظم

Kaiswan le 24 Juin 1920 Note pour Monsieur le birecteur des Habour a' Eusis

de Ranonarje me suis rendu à la prande Marqué à l'effet d'ascrmine la terrasse sof la salle des frières. Il s'agrésait de s'assurer de la solideté de cette terrasse.

l'ai fait faire 4 sandage, numbrotis au croquis cifriet le dispositif rencontre est donné pue deux compes. In 12 mai ganche de A B il n'y a pas de danger imminent les solvies sant en exchent état de conservation. Le les madium sur les épiels réposent les solvies soit directement soit las cir terpositions d'une ma commerce de Prigues venacent à chérc present suit de pourriture les solvies prendraient tout de même appuir seu la morcomerce prinque la pièce de bois A B, qui a une hau teur de ombo n'a ope une épaisocunde 8 à 10 cm fl restoiait donc un appuir de 9 cm de part et d'outer. Malgret cela pour mue sécuroir sufficient il est necessaire de rempla cer les pièces de bois or le et cu foir som à droite de A B sur le crospus il foundra remplacer au plus vite les solvies. Le sandage III à mantée en effet que les abouts de trois solvies muses à déliouvert étaient complétement pourris Il 14 a loi unque ce.

p signale en outre op 'il sera ne cessoire de réfichement une partie de plancher de 12 = 15 m lans l'aile ouest et la salle des Prières. Ce plancher présente en effet les momes carre teres de délabrement canotates paur la partie opien avait it spécialement designale d'après leur aspect les deuse planchers doivent êté de la même épospre la charte de la torrasse d'ence longue de l'unites pour la quelle j'ai écrit du il n'y avait pas de longer immisuret, il sufficient sans donte d'enlevie les prèces de bois or bet e les remplacer par une bonne ...


ma connerie de bropre, et de recluire l'époisseme la torroase afin qu'elle ne pièse pas plus de Joskilog- au m' (la formule d'équenissage donne par ... des solives de cox confaire de o m ço et pour une portie de 6 m une change de 355 H.)

Pers fait a ctuellement la charge ne depasse par ces 355K ce oprend accessives la pièce, le bois or le et e op- remplisse ce pen dant l'office de sans solives et de corbeaux

eviter la pourreture du l'ois par monspie d'air, oproigne rudimentaire, et lon

encager à l'aide de planche elle mêmes badiquemnies de coaltage de l'Angenière.









الوثيقة (٥) الجامع الأعظم (صفحتان)

"Cullèt cies a a moss isablilos En de d'adadist 101 DW W/6/11 godani/an byalai cerolai its of cilled ales as ciesary/all cullifically "la gent a Ciel anawil 19906 600 100 الوثيقة (٦) الجامع الأعظم

للمدلنه والقلاة واستلام عورسير لألث

جناب العاضل الإي الممتم التين السيد العادى الماسيد ناتب ادارة جمعية الأوماء بالغيرمان حرسه العداستلاء عليم ورحمة الله وركاته وبعد مبد وند مت لناهيمة التدريس بالبرع بكتوبا بالم الجناب مؤرخا مج عمادى دع ببيرى الباريين يطلبون بيه معل الواب بلوريه لاب واسبت الصلاة الكائنة بص الجاسع لتساعد على نعاذ الضوء الطبيعي المي ارجاء الجامع العبسيعة ولمبنع التعاد التخرياي المح وهسو النام الرائيا والتعلي بالجامع الموالين بالمستعلى ولمن المناف التعلي بالجامع ولا بيرة والمستعلى ولمن الناف التعلي بالجامع ولا بيرة والمناف المناف والمناف المناف المن

الوثيقة (٧) الجامع الأعظم سبخة الجامع الاعظمر و ندوعه ف*رغ الفيروان*

9115

^{०)} रं

ار. بن نظر الجعم،

الوثيقة (٨) مسجد باب القدة (صفحتان)

رور المرار النعن من المرادة المعين المرادة الموري المالية الموريد على المرادة الموريد على المرادة الموريد على المرادة الموريد المرادة الموريد المرادة الموريد المرادة الموريد المرادة الموريد المرادة الموريد المرادة المرادة

while Hashie the go to de fault the time sois in line eist who low as is a in a it fleft out & to it the left is و/لسلمة الف والعالم العالم الوكس مه غود ما لعن و الما عد المر ف عد الريد نور عداد الفروام/ مناطقة معلت الفرواء عدد ونامس الوكس معالفا بع - Chief 1244 polar de sist/ sit/ 2/4/ is is is is / helles/ case الرُور المراعة على والمائية وعوى منورم المائية معامله فرعم ليم معالكا فا دار مع وفرالعروي معزر ما العوم كالمالان فنم معلمة / وساكم لون cesses is it les (see of les of les les is sein soft in fine ادرا رور بعد الولام عن ول كله العديد الرمر العفو السيد فر مسال بقي به الفارد الهوا / نط نوند ويه تا به العقور بلاع مع الديد معام العلام العلم المعتمار -الساد الاعدى ندان وترصيف العوص عفى الفي عدى ماذا عرجه ومالميت فرار الدرعي عليم ولا تأم الغري من تعباط مكل على اللحن كولم منتي و و اعرويم و فالغني روم وكانون هائش جه مناور رواية العنان في المناكم من علوى ما راد المراع الله عدى وعلام به على المدار العموم الفية ورا ربه ما الم عن وعل على مه معاديا أ الله من العسل ورادست العلمومة و بدو المورا على العليم والمرادة على المنع العرب في كل على مستوك في العديد منها روامع - 4 من سواعا على مود على مود مان مور طري الموان في الكف مع كرولي ب علائه من عادا إلا الله عالي العرف المرا من علم على مومر الكماك مفاعم فم الخلاصة لا رُمعل عد على على مو على براء وعر بسر إلى زا تعلمت العدومة الدافعة مويلا فمر في صوال وفي وسعى المين وصيع عن مه و طارى وسع الرغرى وكل مدر اللوة وعراله في وا المكاري ورف ما الما مع والمع في المع ورام مع المع و ما به ١١ و في ١١ الما و في عن مرا معمر عجم اللافي و أول كلت كافي الفازل في كان المرفعرى من كله مش مُعلَا المريد الدوع على على المن مع من دارة الفريد الإلك الفري للجذر بي العدمة رمعالفر وحدة مر أو ترس (در معام مدوم والفرة ومدار المفرة معانتان والما / هزارانع من ومداله ومداله الزالفك من (دراي وصف ومب عدي هزي عليه و/عالة فلك صفح الكوة الحدكة رمعاً للفي النيسب

وتصنعا لزلك والعقر) من فا نوع المرابط العاش كالمدونه عام عاما م/تسير فركون وعاديم/تسير/لليه/ لميلان وفي shering willed a place will be light and callelle Goodly Jeg me il Where folg lind find رومع حرورة طالمام الله ومداللوكورة على عز بن ذكى من الملي رامعل يفركات الحلي مع عدرة ال واله عمرون ما رف و ناخ؟ إفا الملمة معلوين النازلة و فايسن ، معنه للذي نعناف الغيوان من عرر العلام وويات اعلى بعيم العالم بدوي بالغافة الورة مِنْ مِنْ الله الله ورادي وكد دوم الفار الوال أ अम् १ दे कर्दे कर्दे हैं कर हैं के कि है कि है कि है कि ما روست معه العدة العامة وعينه كالما تعفي الهذا إلى-Junivelesto/ses/

Marta Tribunal Regimal

Le Commissaire du Gouvernemer

الوثيقة (٩) مسجد الدهان

(صفحتان)

med The

(نحرله بعمراز حبره كريونت /نوامع والمساعد بالعثروان مذخبات المك ب كمية يم ١٤١١ و ١١١٠ و المعتدر ما ملسة سي ول سري صوال وفي وسعرى طوارا احدثر عبدالرحن كمي عبا و ديسروا ي بسدح ادتسياك الذه احدَمه بالجاد الشرمني مذ علودا را لجومس اعد الكائنة وسه العومعة إحداراً حامدنة العنرواة الذه عدا عدار العربين لعماميم الرسة الاتراعدم العبة لحول السباك الاتر ميتن و واهد وعيم ون حافت ووفه عانفيهما نتيبتن ومكل على 5/2L هذا للبرداد ذكرر وفلك دعب المفر دا دنوه اكستكم دند دمون حيف الاقالره مكهبوس ينابة إلا ومذب برمينه واء الاصلافارى ويداهد بى عبدال عن مرعد دا عملى علي 111 الزه عريه اعتمى وهناعتدامتا و مد وميكز بالرية الزكود وا مهداند ملزن مسرم -المحرش الأكور وارحا عديماك ناعليه متن لحب مندورون ذك التراحا فاصل وهسه واحبى على فتكر خباب جعسة الاومذي عكمة لا يمسي المون من عيد ولي الرمل المنو من وفي عليد تعييماً مهدعيد بُدته مدل المراز والعرب بين رب عدالمدومة عمر وز حباج من البت ناسع عشر مي يخت اكنز وهنز ركلالمات. ورب كاك عشر ماية محلال كدك وكليمز وتععدت وابعة الخطري وتعنائه وترسك وكني تاني توسه وترمسك وكنشف تانير توصل ره و مو بل عدا لم ف مويز العل مو منها كالغيد في 219:110 منروانی الوثيقة (١٠)

مسجد الدهان

ه - معة قيامه بالمطالبة *و كمالك الكعسر*، 1 - اكرفت *وكوله عاعك* - العنوان الحالي مهديم المراعل عمال

الفَقرة تُ ــ أَسَمُ وَصَفَةَ الشَّرِكَاء فِي المُلكية واصحاب اكتفوق العينية ٤ -- نوع اكتى (شريك في آلمكية او منتفع او ا - الاسم واللقب دَايِنِ الخ٠).....ت...... ه - ببان الأملال الموطف عليها خاصة ذلك ۲ -- اکترف مسلم سیست

7 - العنوان اكمالي إسميها ونبعها والغرض منهما ومقرها الاصلى وجنسيتها ١١) اذا كان الامر يتعلق بشركة ببير

ويجب أن يضاف للمطلب نسخة من قانونها الأساسي (٢) يمكن للمتصدرة المادسة بادخال الغاية أو زوج (٢) يمكن للمتضار أن ينيب عنه : وجه أو قرببا له غمد الدرجة السادسة بادخال الغاية أو زوج انقريب المذكور أو ماناه ; وجه أو أخوات زوجه أو أولادهم كما يمكن له أن ينيب عنه عونا من أموان التنفيذ والاجراءات العدلية أو محامياً مرسوماً بهيئة المحاماة أو وكيلا أو شخصاً من أهل الفن على أن هذين الاخير بن يجب أن يكون بهدمها توكيل قانوني ، إن يَضَافُ لِلْمَطِلِبُ نَسَخَةً مَنْ قَانُونِهَا الْأَسَارُ

ات المبنية را المبنية المراس	الفقرة الاولى ـ المقار
ر بوالك العامية الجيلية	حالة العقار (البلدية او (مسيع م
و الموالم الموالية المالية الم	عدد التسجيل والاسم المعروف به عادة
-1, Lal	عبد المسجيل والمسم المفروف به عادد كيفية الاستعمال (السكني أو الترفة أو الفلاحة أو التج
ر والحد فة والحالة العائلية)	ارشادات تتعلّق بالْمُسوغين: (الاسمُ واللهَ
this throught the training of	2.00
مقدار نمن الكراء الصافي الواقع دقمه	
(بطرح الاداءات ومختلف المصاريف)	
	١ - السيد
- Usugh	- السيد
	- r - llm.x
	The state of the s
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
ىت	جلة ثمن الاكو
لاء بالملكة العقار أن المحن ذلك)	اولا ـ إرشادات تتعلق بالمقار قبل تضروه (الاد
and the state of t	تاريخ البناء في معالم مسيم ورعاً/ المساحات المبنية (تقاس خارج الجدران) مراعم المعالم
الثاني	المساحث المبيية (دفاش حارج الجدران) و الطاة
<u> </u>	العيفان السعيد السعاد المسالم
	الطاق الاول ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائمدون (بيتون أ.م.) أو التعيية بالباجون	قوع البنساء انجه ران (من حجر بناءا و هيكل معدني او خرسان مشبوب
بد او فیر ذلك)	الرصیات (من حسب او حدید او خرسان مشبوب باعد
ي ساريو العالم ،	بالعقر والتربع السروم أمريك المكاشري مراح المعمالات السنف (سطحة أو قرمود) سالعي والمعروم عن المحدولة الماء الماراة الماراة الماراة المعروبة المعرو
ي والغاز والكهرباء وقاعات الاستحمام وغير	المرافق الموجودة بالمحل (يبين هل كان بالعقار الماء المار
الله يم يم و ما هزام العجام م	للك • وتبين كيفيم أجلاء المياة الواقع بها الاستعمال وفير
	ثانيا. ارشادات تتعلق بالعقار
	تاريخ التضر, وسببع المحتمل مو جيم ع م ي كوا بال
ران واعوائط اعاجرة والأرضيات والسقوف	نوم الاضرار التي نالت البنساء (تبين الاضرار العاصلة بالجد
ت معروات (المراس الراس	والأشفال اللوحية وبصفة عامة بيع المعدات الداخ عومت المعظم أماك الميم المحرس العرب العرب
الثاني	الدهاليز ٦ الطاق
	الطيقان السفليم
	الطأق الأول
	تقديم اكتسارة
	- قيمه العقاري فرة نوفمبر ١٩٤٠ عي <i>الوس المهاري المهاري المري</i> - النقم من القيد من الثان على الماري ال
2176 day 4/6 illinist.	- النقص من القيمة بسبب القدم عمر مراكم المراكم المراك
12 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	

	غير المبنية	انية ـ العقارات ع	الفقركة الث	
		يغير ذلك 		الاراضي المحترثة وكروم الغد الموقع ولاسم المطلق عليه عادة المساحـة
				نرع الفلاحة او الاستثمار كيفية وتاريخ الاكتساب نوع الاضرار
اعي او تجاري او فلاحي		ن مليهـا وانات الراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	للقيمة المذكو حاله التي كار توابع والحي	
Continue of the Continue of th		لى موقهـا (عقارا	الصامات التي ء	
للمائة قيمة الضرر في	النقع من النية النقية النقع من النقية النقي	تقدير القبمة في غرة نوفسر ١٩٤٧	التعيسين آ	موقع الاستغلال والاسم المطلق عليه عادة ا
و لمنع فاقعها	ب الاضراد ا	الواقعة لاجتنا	الماريف	الفقرة الرابعة
مبلـغ للصروف ۲	The same of the sa	موضوع المسروة		تاريخ وقع المصروف ا
	اکجیلت			

	التلخيسص
<u> </u>	الغقرة الاولى ـــ العقارات البنية : مصروف الاصلام
	الفقرة الثانية – العقارات غير المبنية: مصروف ترجيعها للحالة التي كانت عليها .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الفقرة الثالثة ــ الاجهزة والتوابع واكيوانات والصابات على سوقها : اكنسارة
Manager Control	الغقرة الرابعة ما صرف لاجتناب الاصرار او منع تفاقمها
₹₹90	اکبات
	الفقرة السابعة ـ الضمان
M · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مل كانت الاملاق المتصورة مصمونة صد اكتريق؟ /// يبين عند الايجاب: - اسم الشركة
	– تاريخ رعدد عقدة الصمان
	اشهاد يتحتم على الطالب تقديمه
آنه لم يعلم في مرتين مما تلف له الرئين الما تلف له الما تلف له الما تلف له الما تلف له الما تلف الما	- []
سيدي عاشور 1 صفحات)	

محتبس الكامامين اليزمسعود الفيدالينواب (بونسلية جيع الزارالكم نبذ الماية كجأن الملاحوات مناع فيه الكاجة ومانستان المنتص سنم فيه برنفه المزموح وكفاء عامن وغزبيه لخزاع المتاء ا خل مدينة اليغ ولنا فيوها مبلة سبع كالبغيرووني عينسبوو والالتى والبلغاسم العروا وسيع وشرقا به طاجبه عارعات ورالعلول وع آبادی « (رکافذ افا جنا مبارک بیت افاح وج الرعلون وحارت اعزو کم إنسيبنتي وهوما للشارع الذبابيخ الععط إي ويخسسا عاراطاح احرالكفا فلي عادفسه مؤة جبالة وبعووها كه عظ زُوجه المراكات فدمنت بلغا سع الحرب الفيء من اولادراسوع وفنسله هلماء وطافد وعاهبسرا للستن الصب عمَّان بزلال نعقور بزا فإج يحور علين سعيدالوسلاغ ومزمات منهي مباحد لعبسبدآ ليسن التزكور رجع نصب حبسا كآلسفا يذمطا البيوني نوات الماجل الكيم بونسله الكابنة علياة عرصو ورية العبن وان عربيسا والحذوح مزبا ب المبلام بزوهوي للبلغ لسين لسعرجومان سيحاع ما بأقلط من المسوا أذكرون وع وبند وجين وابواء وجبرنولغ حبسرت ويوي ماؤي كايزج حبسامومدا وحواما سرموا لبابياع والبوهب والبورك الماأن يرمك السداماري ومرعلبه وحرجيرا بوارلبني مطلوا بعدالم مزعمراك إمانه حاحب وما مل وماعي ابو هنيه البعان وع السعن (١٢) وعرسار الاله وهير العامل وهيدا أيسرو ورمد مرعبراهناج ال هوزومبول ولاال هية عام لعوال مع الحسيس المزور بإلوات العيدين المركزرما فكله واللزوج وعوام حا خنا رفول من بينول وبتحت خ وَلا وَإِزْ وَقَدُ وَعَقُوعُ عَقِيرُ عَسِيدُ الْمُؤْكِّرِ عِلْمَ لُوسَاءًا مَنْ الْمُ من وحبدعليه يزاع وهويان الخواز وعوب نشائه الحابسك دفاتر لسُوال الميارة من عسمالا لم كلائد ومُعيروالبُيل والله أعمال الشهود رشيا و محا تبد حون الكيلافي واجوا لوفاق وفيد والسما

الحد لله ،

الاستسسم: طارق بن مر معمير

من المسمى : طارق بن عمر معسو الى السيد : وزير الشواون الدينيسة تحت اشراف السيسد : والسي القيسسووان عن طريق السيسد : معتصد القيسووان الشماليسة

الموضوع : هسة جسامع .

=/=/=

وبعد دفائي العذكو أعلاء طارق بن عو معو صاحب بطاقة التعريسف القومة عد 1875718 سدد و القاطسن بالمائصو و0

أشهد أني وهبت المسجد السبامع الكائن في خترق الطرقات بطريسسق حفوز ه هبة خالصة لوجه الله تعالى الى وزارة الشوعون الدينية ه يعد المسام أشخاله حسب الوفاقق المساحبة من وزارة الشيهيز ه و أنا في حالة مسن الادراك والمعرفة ه وكمال العقل . راجها من الله القبول و التوسية .

يلتين وتيس يلية النيروان بسسة المنطوط ا

-

جملة المعلوم عسنت الرحق عدر إذا 17 - مانة 1993

تعريف والمعالمة

عيد الدهيد كدريسم

Thooman

الوثيقة (١٣) جامع ابن عرفة (معمرً) **مردو.** مرحول ر

والسب موانساة المامسه والتعب حساءين الخميس بناس وجب عن الربعاء والز التناكى والعتريز سناماه وهي ضالبن وتسعالة والاحفرلدي بشصديد مقطني الرماح وتداكعا والنجا العدائين الزوار المكر الاحل السيد عد مراحد براقاح عد على المواد فيما أقام بالفرول المان تونسي عامل بدمه ما طنء الدنها عالبي الطياف بالروان الحامليف و رمية ع<u>يم 1916م. آلك ر</u>ية الكور <u>1916</u> والتحد أندياع ، هوونة راحدة مد للمكرم الاجل السيد عدادي برا ليبب برعني حنفي المولاد بالير وال فيعُ ي وين ويسي هيب من طن بساع أفسب موقط فدَ عدد ببنزرت الحاسل عائمة تعريف الكومنة علاد 1857 الكركة الاركة المارية الأولى القاطن ماليا بندج . قبيمالقبليبَ بالمقروا ث عبيع ظَّلات قسطع أرخ عالحدَ للهاركالتربال المَّين مصدالنا موي ما كمدُهُ و ما كفرواى وعسدها تستة وسبعا وندائد يم مع أنمنا و التعسيم المتحاللارض المدكورة مسا متد عبيع الدفع سهما أمر بيل ذن المدفع سهما أمر بيل ذن المدرسة المستفاح والأنفرة المتراف والأنفرة المتراف والمان والأنفرة المتراف والمنافقة متعدد عدما والمنافقة متعدد عدما والمنافقة متعدد عدما والمنافقة متعدد عدما والمنافقة المتعدد المعدد في وشراط والمنافقة المتعدد عامة منا معطا القدمية والحادثة رعاميد وببسب لذلك ليعاقمها فاطرا بنتا بثلاً لالرفر وبسده وكاخيا ربنعى فنره لذلك أرمعاتة دنياوا عنزف البائع بقبط هامئ فكنزى أكمدك أكاعزان التنامرالتنام والبراء من عبراءالنسَّن الراء لنّبعُ وتُزمِل بِني وسلىرلد مبيعها عمر كزر فنسلُه مند لدُفسه معترفين بالروية والتغليب وارض والحوزوهما، ولكعو السنة والسلامة حييفيه روزر ورور عا فعذاوا كالمستقتري واحزا تحت كو الوشروف العلوب ا إن البارع متدرك للمشتري بكل المريز وملية تدركا لا مالمالدولا مته داكراا لِمَعَ فَعَمَ الْخِينَ لِدِوالا, ت وسنطه علىدوما ولالكر مع إعدادة الحليم السيدهان منا فالمنترية منبع أبهة أملوى فيله محوالقبلية بالثروان وهاعآ لاكواز النعونة تتسارا ع كِقلدمالنروا ي عي موال م 1980 بيت صيل 1818 . و تومل ع الحارة المعتران كو الحارة العند (العتران

> جهد وقيس بلنية الليروان بان طه المسخة مطـــابةـــة الخمســل اللهيروان في 2 5 افتال 1988

الوثيقة ١٤) جامع بلال (حسنات) عقد شراء الأرض اللموروان في المحافظ ا



النبخة فمؤذينة النوثشتين

الخطافالانف

قـــــرار -----

المادقة على ترسيم المسادقة على ترسيم

ان كاتب المولة لدى الوزيس الاول المكلف بالتسؤون الدينية

بعد اطلاعه على الامـر العلمي لسنـة 1958 المـؤرخ في 28 فيفـري 1957 ، المتعلق بتنظيم الشمائر الدينية الاسلامية وخصوصـا على فصلـه الاول

وعلى الامسر عسدد 118 لسنة 1970 المسؤرخ في 11 أفريسل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح السوذارة الاولى وخصوصا على فصلمه الخامس المبين لخصائص ادارة الشسؤون السينية

وعلى الامسر عسدد 1299 لسنسة 1970 المسؤرخ في 27 نوفسير 1987 المتعلق بتنفيح الامسر عسدد 118 لسنسة 1970 المسؤرخ في 11 أفريسل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح السوزارة الاولس

وعلى الامس عند 1311 لسنة 1987 المنورخ في 5 ديستبسر 1987 المتعلق بتنفيع الامس عندد 118 لسنة. 1970 المنورخ في 11 أفريسل 1970 المتعلق بتنظيم الوزارة الاولى

قسرد منا يلس

النصل الاول: المصادقة على ترسيم جامع بلا ل بالمنصورة من معتبدية القيروان الجنوبية بداية من 1 جويلية 0990

الوثيقة (١٥)

جامع بلال

قرار الترسيم

تونس ني . 6.2 سپتير 1990 كاتب الدولة لـ دى الوزيس الاول التكلف بالشيؤون الـ دينية

ق/ب

ولاي**ه القيسيوا**ن 4")("

.....

ر ههــــــاده

الحبد للسسو ه

وحرد بالقروان في : 3 0 نوابر 1987

عين الرالي ويدادن مد المتسسسين

أيد المنبيد الاندلس

الوثيقة (١٦)

العجنه كالمتينة النوائدة

المختصط المنظمة المنطقة المنطقة الدينية العامة للشؤون الدينية

7/s, 2044 E/1

الــــى

السيــــــد والـــــــى القيـــــدروان

Splice

العوضيوع ؛ المعادقية على تحويسل مسجد الحماسي ، العرجسع ؛ مكتوبكس عسدد 899 بتاريخ 2/6 /84،

- ///_

وبعد ، تجوابا عن مكتوبكم العشار اليه بالعرجمع اعماله المتضمن طلب تحويمل مسجد الحماسي من معتمديمة القيمروان،

اعلمكم انه تمست المصادقية على تحويل المسجد المذكسور وادراجيه بقائمية جوامع الخطبة من الدرجة الثالثية التي تنفيق عليها الدولسيية بدايسة من 1/ 7/ 1984.

والمرفسوب من جنابكم مدنا بطيف الامام الخطيب فسي أقرب الإجال حتى يتمنس لنسأ أتسام الاجرأ أأت اللازسة في شأنه،

والسسسلام حسن الوزيسسر الاو العديم العام للتؤون الدينية مريح الم الامضاء : كما الحالات ال

الوثيقة (١٧) جامع الحمامي

القبروان في 1 فيفرى 1972

من خميسين عمر البامسسرى الى السيد الوزير الاول مصلحة الشعائر الدينيسسة بتونس (تحت اشراف السيد والي القيروان) بالقيروان

/

المضوع: الترخيص لي في بناء مسجد

/

وبعد، سيدى الوزير الاول، انقدم لجنابكم بطلبي هذا راجيا منكم الترخيص في ببناء مسجد بحي المنصورة بالقيروان، الذى يبعسد قرابة القلاث اميال عن المدينة وسكان هذا الحي في حاجة الى مسجسد هذا وقد بلغت تكاليف بناء هذا الجامع ما يقرب عن 000 • 18 دينسار حسب تقديرات السيد مهندس البناء ات المدنية بالقيروان وان الملسسف الفنسسين جاهز، وانني التزم بهناء هذا الجامع حسب التقديرات الموما اليها اعسلاه ،

لذا قاني ارجو من سيادتكم الترخيصلي في بناء هذا المسجد على نفقتي الخاصة وقد وعدت البلدية باسناد الارض مجانا لمن يقدم على انجائ هذا المشروع،

الوثيقة (١٨) كمسير.

جامع حي المنصورة (البامري)

خميمن البا مسسرى

القيسروان في: 2 % و اون ١٥٥٥

المدال

المنافقة الم

ولايةالقيروان ") (" - 4772 . د

من والي القيــسروان

الى السيد : المدير الجهو للطالية

بالقيــــروان س=س=== Direction Régionale des Finances KAIROUAN

Arrivé & 3 SEP. 1990 Nº 255 Départ le Nº 516

الموضسيوم فحول فتح اكتتاب لترميم جامع الزيتونة بالقيروان

المماحيسية قائمتة تقديسترية

- // -

وبعد ، فنظرا للاضرار التي لحقت بجدران جامع الزيتونة بعدينة القيروان من جراء قنوات المياه فقد قدرت تكاليف الاصلاح والترمي سسسم بن 600 م 44 فقد درت تكاليف التي ستسهر على الاشخال تمتزم فتح اكتتاب لجمع الملغ المذكور،

لذا فالعرفوب مكم افاد تنا برأيكم حول هذا الاكتعاب حتى يتسنى الترخيص لنهم في الاكتباب والسمسسسلام •

بالبابد من هوالي وباذن شد وشد الارد المرابع ا

الوثيقة (١٩) جامع الزيتونة

7	القيروان في 2.5 اوت. 37			اجمهوريه التوسيه
				سبب وزارة السناخليسية
۳	سنول الاوراق	÷		
	القيهوان	والي	المرجهة للسيد	الم ولايسة القيسروان
	وون السيساسيسة)	ملحسة الشب		1425
نسبيوان	ul ;			معدد د شع / ع س
طبعبة الرمنيي	۲۱			mount of the state
	مسلاحظسات	هسند الاوراق	الوراق	بیسان محتویسات ۱۱
، ياجرا ' اللاز	يحالا عليكم ألصدور الاذن		الشاذان العلاني	طلبومادر عن السيد : الشيخ
			الم الكاليان.	مام مسجد جامع الاغالية (العوا
			رهيس في التسمح	طريق حقوز يرغب بمقتضا 4. الت
*************		***************************************	نکسور و	كتطب لفائدة توسعة الجامع الم
			اين في تكويسين	<u>قائمية اسمية في الاشخاص الرا</u>
	- () \ ()		جبع الصرمات	<u>ميثة تيدمم قيد الأشيراف على</u>
ون				*
(·)	16 00			
-)				AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
24	30		الرامة الأوادية الموادية المو	a P
29			1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· /
7	$\overline{\mathcal{N}}$		E CI WY	
	3	***************		
			ا بينة	10452
	المعتبر		ak.	الحمد الله توصلت بالاوراق المبيئة ا:
	عن سلام عن الله عن الله		19	
YUWY.	The same	/ (Y .	الوثيقة (" الموجمة له
X				
/		إنيه	جامع عو	

الفمارس

فهرس المصادر والمراجع فهرس الجداول فهرس الصور فهرس المخططات فهرس الوثائق المصورة فهرس الموضوعات



فهرس المصادر والمراجع

- ــ ابن أبي دينار ــ المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ــ المكتبة العتيقة بتونس ١٣٨٧.
- ــ ابن أبي الضياف ــ إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان ــ الدار التونسية للنشــر والشركة الوطنية الجزائرية للنشر والتوزيع ١٩٧١.
- _ ابن الأثير علي بن محمد _ الكامل في التاريخ _ دار الكتاب العربـــي ببـــيروت ١٩٨٦ __ ١٠ أجزاء.
- ــ ابن بطوطة محمد بن عبد الله _ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة) _ مؤسسة الرسالة ببيروت ١٩٨١ ـ جزءان.
- ابن جبیر محمد بن أحمد _ رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك (رحلــة ابن جبیر)_ دار ومكتبة الهلال ببیروت ۱۹۸۱.
- ابن خلدون عبد الرحمن _ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر _ دار الكتاب اللبناني ١٩٨٣
 عز ءاً.
- _ ابن دقماق إبراهيم بن محمد _ الانتصار لواسطة عقد الأمصار _ دار الأفاق الجديدة ببيروت عن طبعة بولاق ١٨٩٣ _ " أقسام.
- _ ابن الرامي محمد بن إبراهيم البناء _ الإعلان بأحكام البنيان _ دراسة أثرية معماريـة _ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٨.
 - ــ ابن عمر يحيى ــ أحكام السوق ــ الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٥.
- ــ ابن قرنة صالح ــ المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطى ــ المؤسسـة الوطنيـة للكتاب ١٩٨٦.
- ابن نایف وجدان على _ سلسلة التعریف بالفن الإسلامي (۱) _ الأموی _ ون، العباسیون،
 الأندلسیون _ الجمعیة الملکیة للفنون الجمیلة _ دار البشیر بعمان ۱۹۸۸.
 - ابن وردان ــ تاريخ مملكة الأغالبة ــ مكتبة مدبولي بالقاهرة ١٩٨٨.
 - _ أبو خليل شوقى _ أطلس التاريخ العربي _ دار الفكر بدمشق ١٩٨٥.
- _ إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية _ مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية ١٩٧٥.
- _ الإدريسي محمد بن محمد _ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق _ عـــالم الكتــب ببــيروت _ 19۸۹ _ جزءان.

- _ الألفي أبو صالح _ الفن الإسلامي (أصوله، فلسفته، مدارسـه) _ دار المعارف بلبنان ١٩٧٤ عن .
 - _ الباشا حسن _ مدخل إلى الآثار الإسلامية _ دار النهضة العربية ١٩٩٠.
- _ البخاري محمد بن إسماعيل _ صحيح البخاري _ دار القلم العربي بدمش_ق ١٩٨١ _ ٦ أجزاء.
- - ـ بروكلمان كارل ـ تاريخ الشعوب الإسلامية ـ دار العلم للملايين ببيروت ١٩٨١.
- _ بريجز مارتن _ الهندسة المعمارية "في": تراث الإسلام _ ترجمة جرجس فت_ح الله _ دار الطليعة ببيروت ١٩٧٢.
- ـ بريجز مارتن ـ فن العمارة "في": تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعملرة ـ ترجمة زكي محمد حسن ـ دار الكتاب العربي بسورية ومكتبة السائح بطرابلس ١٩٨٤.
- _ البشاري المقدسي محمد بن أحمد _ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم _ دار إحياء الـتراث العربي ببيروت ١٩٨٧.
 - ــ البكري أبو عبيد ــ المغرب في ذكر إفريقية والمغرب ــ مكتبة المثنى ببغداد ١٨٥٧.
 - _ البكري أبو عبيد _ المسالك والممالك _ بيت الحكمة بتونس والدار العربية للكتاب ١٩٩٢ _ جزءان.
 - _ البلاذري أبو الحسن _ فتوح البلدان _ دار الكتب العلمية ببيروت ١٩٨٣.
 - _ بهنسى عفيف _ الفن الإسلامي في بداية تكونه _ دار الفكر بدمشق ١٩٨٣.
 - _ بهنسى عفيف _ الفن الإسلامي _ دار طلاس بدمشق ١٩٨٦.
- _ التجاني عبد الله بن محمد _ رحلة التجاني (تونس طرابلس) _ الدار العربيــة للكتــاب بليبيا وتونس ١٩٨١.
- التميمي محسن في رحاب مقام أبي زمعة البلوي "في": مجلة الهداية العدد ٢، السنة
 ١٦ أكتوبر ونوفمبر ١٩٩١ المجلس الإسلامي الأعلى بتونس.
- التميمي محسن وثيقة عن بعض أحباس مدينة القيروان (تحقيق) "في": المجلة التاريخية المغاربية العدد (٦٨-٦٧) أوت ١٩٩٢ زغوان بتونس.
 - _ التميمي محمد بن أحمد _ طبقات علماء إفريقية _ دار الكتاب اللبناني ببيروت.
 - ــ الثعالبي عبد العزيز ــ تاريخ شمال إفريقية ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٧.

- حسن إبر اهيم حسن _ تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي _ مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٤ _ ٤ أجزاء.
- _ الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت _ معجم البلدان _ دار إحياء التراث العربي ببيروت ١٩٧٩ _ ٥ أجزاء.
- _ الحميري محمد بن عبد المنعم _ الروض المعطار في خبر الأقطار _ مؤسسة الناصر للتقافة ١٩٨٠.
- خوجة حسين ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس.
- _ الدباغ عبد الرحمن والنتوخي ابن ناجي _ معالم الإيمان في معرفـــة أهـــل القـــيروان _ مكتبة الخانجي بمصر ١٩٦٨ _ ٤ أجزاء.
- _ الدشراوي فرحات _ الخلافة الفاطمية بالمغرب _ ترجمة حمادي الساحلي _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٤.
- _ الدولاتلي عبد العزيز _ مدينة تونس في العصر الحفصي _ دار سراس للنشر بتونسس _ 19۸١.
- _ رايس تالبوت _ الفن الإسلامي _ ترجمة منير صلاحي الأصبحي _ جامعة دمشق
 - _ الرفاعي أنور ــ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ــ دار الفكر ١٩٧٧.
- _ الرماح مراد _ مدرسة القيروان المعمارية "في": القيروان (دراسات حضارية) _ مركــــز الدراسات الإسلامية بالقيروان ١٩٩٠.
- ــ زبيس سليمان مصطفى _ آثار الدولة الحسينية بالقطر التونسي _ إدارة الآثـــار والفنــون الجميلة بتونس ١٩٥٥.
- _ زبيس سليمان مصطفى _ القباب التونسية في تطورها _ المعهد القومي للأثـار والفنـون بتونس ١٩٥٩.
- _ زبيس سليمان مصطفى _ بين الآثار الإسلامية في تونس _ دار الثقافة بتونــس ١٩٦٣ _ ١٨٥ص
- ــ زبيس سليمان مصطفى ــ الفنون الإسلامية في البلاد التونسية ــ المعهد القومـــي للأثــار والفنون بتونس ١٩٧٨.

- _ سالم السيد عبد العزيز _ المآذن المصرية (نظرة عامة عن أصلها وتطورها من فاقتح العربي حتى الفتح العثماني) _ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندرية.
- سالم السيد عبد العزيز _ بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثــــار _ دار الغــرب
 الإسلامي ببيروت ١٩٩٢ _ قسمان.
 - _ سامح كمال الدين _ العمارة في صدر الإسلام _ الهيئة المصرية العامة للكتاب١٩٨٢.
- _ السراج محمد بن محمد الأنداسي الوزير _ الحلل السندسية في الأخبار التونسية _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٤ _ ٣ أجزاء.
 - ــ سرهنك المير الاي إسماعيل ــ تاريخ دول المغرب ــ دار الفكر الحديث بيروت١٩٨٨.
 - _ الشابي محمد _ أضواء على الآثار الإسلامية في تونس _ الدار التونسية للنشر ١٩٦٦.
- _ شافعي فريد _ العمارة العربية في مصر الإسلامية _ الهيئة المصريـة العامـة للكتـاب 1996.
- ــ شاك فون ــ الفن العربي في أسبانيا وصقلية ــ ترجمــة المكــي الطــاهر أحمــد ــ دار المعارف ١٩٨٠.
- _ شبوح إبراهيم _ مسجد ابن خيرون "في": القيروان (دراسات حضارية) _ مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ١٩٩٠.
 - _ شمس الدين سامى _ قاموس الأعلام _ مهران مطبعة سى باستانبول١٣٠٨ ٦ أجزاء.
 - _ الشهابي قتيبة ــ مآذن دمشق (تاريخ وطراز) ــ وزارة الثقافة بدمشق ١٩٩٣.
- _ الطالبي محمد _ الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي) _ ترجمــة المنجــي الصيــادي ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٥.
- _ عبد الحميد سعد زغلول _ العمارة والفنون في دولة الإسلام _ منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٨٦.
 - ــ عبد الوهاب حسن حسنى _ خلاصة تاريخ تونس _ الدار التونسية للنشر ١٩٦٨.
- _ عبد الوهاب حسن حسني _ بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق _ مكتبة المنار بتونس ١٩٧٢.
- عبد الوهاب حسن حسني _ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيــة التونســية _ مكتبــة المنار بتونس ١٩٧٢ _ أجزاء.
- _ عبد الوهاب حسن حسني _ كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين _ بيت الحكمة بتونس ١٩٩٠ _ مجلدان.
- _ العبيدي محمد مختار _ الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبــة _ مركــز الدراســات الإسلامية بالقيروان ودار سحنون بتونس ١٩٩٤.

- عثمان نجوى ــ الهندسة الإنشائية في مساجد حلب ــ جامعة حلب ١٩٩٢.
- _ عثمان نجوى _ إنشاء الأسقف في المساجد القديمة بالقيروان _ مجلة بحوث جامعة حلب ب 199٨ _ سلسلة البحوث الهندسية.
- عثمان نجوى ــ دراسة هندسية مقارنة بين المساقط الأفقية للمساجد القديمـــة فــي حلــب
 والقيروان ــ مجلة بحوث جامعة حلب ١٩٩٨ ــ سلسلة البحوث الهندسية.
- عثمان نجوى الزوايا والمدارس العثمانية في القيروان بحوث المؤتمر الدولي حول العلم والمعرفة في العالم العثماني ، نيسان ١٩٩٩ استانبول.
- _ عماد الدين الداعي إدريس _ تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار) _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٥.
 - _ فرحات يوسف _ المساجد التاريخية الكبرى _ دار الشمال بلبنان ١٩٩٣.
 - فكري أحمد _ المسجد الجامع بالقيروان _ مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر ١٩٣٦.
- فكري أحمد العمارة والتحف الفنية "في": أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية الهيئة المصربة العامة الكتاب ١٩٨٧.
- _ القاضى عياض _ تراجم أغلبية مستخرجة من المدارك _ استخرجها محم_ د الطالبي _ الجامعة التونسية ١٩٦٨.
 - ــ القزويني زكريا بن محمد ــ آثار البلاد وأخبار العباد ــ دار بيروت ١٩٨٤.
- ــ القلقشندي أحمد بن على ــ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ــ دار الكتب العلمية ببيروت 19۸٧ ــ ١٤ جزءا.
- _ كريزويل ك. _ تاريخ المآذن ومئذنة القيروان "في": مجلة المقتطف، أبريل ١٩٣٥ تعريب محمد رجب.
- _ كريزويل ك. _ الآثار الإسلامية الأولى _ ترجمة عبد الهادي عبلة _ دار قتيبة بدمش_ق . ١٩٨٤.
- ــ الكعبي المنجي ــ مسجد ابن خيرون الأندلسي بالقيروان "في": مجلة الفكر ــ الســـنة ٣١، العدد ٧ نيسان ١٩٨٦.
 - ــ الكعبي المنجي ــ القيروان ــ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٩٠.
- ــ الكناني محمد بن صالح ــ تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان ــ المكتبة العتيقة بتونس . ١٩٧٠.
 - _ كونل أرنست _ الفن الإسلامي _ ترجمة أحمد عيسى _ دار صادر ببيروت١٩٦٦.
- _ لومبارد موريس _ الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى _ _ ترجمة عبد الرحمن حميدة _ دار الفكر بدمشق ١٩٧٩.

- _ مارسيه جورج _ بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى _ ت محمود عبد الصمد هيكل _ منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٩١.
- _ المالكي عبد الله بن محمد _ رياض النفوس _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٣ _ ٣ أجزاء.
- _ مجهول مؤلف (مراكشي) _ الاستبصار في عجائب الأمصار _ دار النشر المغربية بالدار البيضاء ١٩٨٥.
 - _ المحامي محمد فريد بك _ تاريخ الدولة العلية العثمانية _ دار النفائس ببيروت ١٩٩٣.
- ــ مخلوف محمد بن محمد ــ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ــ دار الفكــر للطباعــة والنشر والتوزيع.
- _ المراكثمي ابن عذاري _ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب _ دار الثقافة ببيروت 19٤٨ _ 3 أجزاء.
- _ المراكشي عبد الواحد _ المعجب في تلخيص أخبار المغرب _ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 1959.
- ــ المسعودي أحمد بن الحسين ــ مروج الذهب ومعادن الجوهــر ــ دار المعرفــة ببــيروت ١٩٨٢ ــ ٤ أجزاء.
- ــ مصطفى صالح لمعي ــ القباب في العمارة الإسلامية دار النهضــة العربيــة ببــيروت ــ ١٢ ص.ــ
 - _ المطوي محمد العروسي _ سيرة القيروان _ الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس ١٩٨١.
- _ المطوي محمد العروسي _ السلطنة الحفصية (تاريخها السياسي ودور ها في المغرب الإسلامي) _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٦.
- _ مطابع الدولة للشؤون الثقافية والأخبار _ بيوت أذن الله أن ترفع _ الدار التونسية للنشو، جو ان ١٩٦٨.
 - _ مظهر سليمان _ مآذن لها تاريخ "في": مجلة العربي _ العدد٢٤٣ أيار ١٩٨٦.
- _ المعهد العربي الإنماء المدن _ أبحاث من ندوة المدينــة العربيـة (خصائصـها وتراثـها الحضاري الإسلامي) _ المدينة المنورة ١٩٨١.
- _ المعهد القومي للإحصاء _ التعداد العام للسكان والسكن في ٣٠ م_ ارس ١٩٨٤ _ وزارة الإحصاء بتونس.
- _ مقديش محمود _ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٨.

- ــ المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ــ الآثار الإسلامية في الوطن العربـــي ــ تونـــعر. ١٩٨٥.
- _ مودود خالد _ المعالم الإسلامية بعاصمة الأغالبة "في": القيروان (دراسات حضاريـة) _ مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ١٩٩٠.
 - ـ مؤنس حسين ـ المساجد (عالم المعرفة ٣٧) ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت ١٩٨١.
 - _ مؤنس حسين _ أطلس تاريخ الإسلام _ الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة ١٩٨٧.
 - ــ النويري أحمد بن عبد الوهاب _ نهاية الأرب في الأدب _ المكتبة العربية القاهرة ١٩٨٤ _ ج٢٤.
- ــ الهمامي عبد العزيز (الإعداد والإشراف العام) ــ القيروان في الذكرى الخامســـة للتحــول ــ نوفمــبر
- ــ الوافي عبد المجيد ــ المآذن في آفاق المدن الإسلامية "في": مجلة الفيصل العدد ١٩١ نوفمبر ١٩٩٢.
- _ الوزان الحسن بن محمد (ليون الإفريقي) _ وصف إفريقيا _ ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر _ دار الغرب الإسلامي ببيروت ١٩٨٣ _ جزءان.
 - _ الولى الشيخ طه _ المسجد في الإسلام _ دار العلم للملايين ببيروت ١٩٨٨.
 - ــ اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب ــ تاريخ اليعقوبي ــ دار صادر ببيروت ــ جزءان.

المصادر والمراجع المخطوطة:

- _ التميمي محسن _ الوقف على المصالح العامة في المجتمع القيرواني _ بحث مقدم إل___ المعهد الأعلى للشريعة (جامعة الزيتونة)/(١٩٩٠-١٩٩١).
- الجودي محمد ــ تاريخ قضاة القيروان من لدن الفتح إلـــى الآن ــ محفــوظ فـــى مركـــز
 الدر اسات الإسلامية بالقيروان.
- _ الجودي محمد _ مورد الظمآن في أخبار المتأخرين من فضلاء القيروان _ محفوظ بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان _ جزءان.
 - ــ دفاتر أعمال الشهود ــ محفوظة في أرشيف قصىر العدالة بمدينة القيروان.
 - ــ عثمان نجوى ــ دراسة هندسية مقارنة بين مساجد حلب والقيروان.
 - ــ وثائق جمعية الأوقاف ــ أوراق محفوظة في متحف رقادة ودار الآثار.

المصادر والمراجع الأجنبية:

- Creswell K. A. C. a Short Accout of Early Muslim Architecture Penguin Books 1958 338P.
- Maison Tunisienne de l'Edition les Mosquees de Tunisie Tunis 1973.
- Maoudoud Khaled Kairouan National Heritage Agency Press Tunis 1992.
- Marcais Georges Tunis et Kairouan Paris 1937.

فهرس الجداول

الصفحة	موضوع الجدول
Y 19Y	الجدول(١) المساجد الجامعة ــ التاريخ والخواص الهندسية
717_717	الجدول(٢) مساجد العصور الإسلامية الأولى ـــ التاريخ والتطورات
77717	الجدول(٣) مساجد العصر الحفصي ـــ التاريخ والتطورات
177_771	الجدول(٤) مساجد العصر العثماني ـــ التاريخ والتطورات
777	الجدول(٥) عدد المساجد القديمة تبعا لمواقعها
221	الجدول(٦) عدد المسجد تبعا لعدد المجازات والفتحات في القبلية
777	الجدول(٧) عدد المساجد تبعا لنوع التسقيف أوائل القرن العشرين
750	الجدول(٨) عدد المساجد تبعا لنوع التسقيف عام ١٩٩٣
7 £ 9	الجدول(٩) عدد المساجد تبعا لنوع الأقواس
۲ ٦٦ <u></u> ٦٣	الجدول(١٠) مساجد العصور الإسلامية الأولى ــ الخواص الهندسية
Y79 <u></u> Y7V	الجدول(١١) مساجد العصر الحفصى ــ الخواص الهندسية
***	الجدول(١٢) مساجد العصر العثماني ــ الخواص الهندسية
YXYYY	الجدول(١٣) المساجد الحديثة ـــ التاريخ والخواص الهندسية
790_79.	الجدول(١٤) مساجد القيروان عام ١٩٩٣ مرتبة حسب تسلسل أرقامها
T.1_797	الجدول(١٥) مساجد القيروان عام ١٩٩٣ مرتبة حسب التسلسل الهجائي
0 £ £	الجدول(١٦) نواب جمعية الأوقاف بالقيروان
0 8 0	الجدول(١٧) رؤساء جمعية الأوقاف
930_700	الجدول(١٨) تفسير المصطلحات الفنية الواردة في وثائق جمعية الأوقاف
000_00{	الجدول(١٩) مساجد ذكرت في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندثرت

فهرس الصور

الموضوع	الصفحة
الصورة (١) منذنة مسجد عمر بحفر الباطن شمالي السعودية	100
الصورة(٢) عمود صنهاجي بواجهة الرواق الغربي بجامع عقبة	100
الصورة(٣) النقوش باطن قوس باب ريحانة بجامع عقبة	100
الصورة (٤) جزء من سقف المجاز الأول (مجاز المحراب) بجامع عقبة	١٣٦
الصورة(٥) ٣ اعمدة يسار المجاز القاطع في القبلية	١٣٦
الصورة(٦) ٥ أعمدة عند تقاطع المجاز القاطع مع مجاز المحراب والقبة	١٣٦
الصورة(٧) فاصل من الرصاص بين جسم العمود وقاعدته	١٣٦
الصورة(٨) مجاز المحراب	١٣٧
الصورة(٩) قبة المحراب من الداخل	١٣٧
الصورة(١٠) قبة المحراب من الخارج	١٣٧
الصورة (١١) المحراب	١٣٨
الصورة(١٢) تفاصيل جزء من حنية المحراب وأحد الأعمدة	١٣٨
الصورة(١٣) تفصيل الجزء العلوي فوق المحراب	١٣٨
الصورة(١٤) تفاصيل زخارف المنبر	١٣٩
الصورة(١٥) منظر عام للمنبر والمقصورة	1 39
الصورة(١٦) المئذنة وواجهة الرواق الشمالي	١٣٩
الصورة(١٧) باب المئذنة	1 39
الصورة(١٨) الباب إلى سطح الرواق الشمالي غرباً داخل المئذنة	1 : •
الصورة(١٩) مرمى السهام العلوي في الدور الأول داخل المئذنة	1 2 .
الصورة(٢٠) نجفة وسقف ممر المئذنة من الداخل	1 2 .
الصورة(٢١) القسم العلوي من الواجهتين الشمالية والغربية للمنذنة	1 2 .
الصورة(٢٢) مرمى سهام في الجدار الغربي من الدور الثاني	1 2 1
الصورة(٢٣) السقف المستوي الأخير للدور الثاني في المئذنة	1 £ 1
الصورة(٢٤) قبة المنذنة من الداخل	1 £ 1
الصورة(٢٥) واجهة الرواق الجنوبي	157
الصورة(٢٦) تفصيل بواجهة الرواق الجنوبي	157
الصورة(٢٧) تفصيل بقبة البهو من الخارج	127
الصورة(٢٨) قبة البهو من الداخل	127

الصفحا	الموضوع
128	الصورة(٢٩) الدعامة والأعمدة في الزاوية تحت قبة البهو
128	الصورة(٣٠) سقف قبو متقاطع سجروان بالرواق الجنوبي
154	الصورة(٣١) منطقة تقاطع الرواق الجنوبي مع الرواق الشرقي
1 £ £	الصورة(٣٢) تفصيل بالرواق الشرقي
1 £ £	الصورة(٣٣) قسم من واجهة الرواق الشرقي
1 £ £	الصورة(٣٤) قطاين الحديد الداعمة لواجهة الرواق الشمالي
150	الصورة(٣٥) تفصيل بالرواق الغربي
150	الصورة(٣٦) تفصيل بالأقواس والأعمدة داخل الرواق الغربي
150	الصورة(٣٧) لوحة زخرفية في واجهة الرواق الغربي
150	الصورة(٣٨) دعامة وعمود في الجدار الغربي للرواق الغربي
127	الصورة(٣٩) الواجهة الجنوبية الخارجية
157	الصورة(٤٠) باب غرفة الخطيب بالواجهة الجنوبية
157	الصورة (٤١) الواجهة الخارجية الشرقية
1 2 7	الصورة(٤٢) الباب الأول في الواجهة الشرقي بدءا من الشمال
1 2 7	الصورة(٤٣) الباب الثاني في الواجهة الشرقية
1 2 7	الصورة(٤٤) الباب الثالث في الواجهة الشرقية
1 2 7	الصورة(٥٤) برج باب ريحانة
1 2 7	الصورة (٤٦) قبة باب ريحانة من الداخل
1 £ Å	الصورة(٤٧) الواجهة الخارجية الشمالية
1 £ Å	الصورة (٤٨) الواجهة الخارجية الغربية
1 £ A	الصورة(٤٩) دعامة بالواجهة الغربية
1 £ Å	الصورة(٥٠) الفراغ خلف الدعامة في الصورة (٤٩)
1 £ 9	الصورة(٥١) الباب الغربي للقبلية (الباب الأول في الواجهة الغربية)
1 £ 9	الصورة(٥٢) قبة الباب الأول بالواجهة الغربية من الداخل
1 £ 9	الصورة(٥٣) الباب الثاني بالواجهة الغربية
10.	الصورة(٥٤) تفصيل الجزء فوق النجفة بالباب الثالث
10.	الصورة(٥٥) الباب الثالث بالواجهة الغربية (باب الماء)
10.	الصورة(٥٦) تفصيل في جدران الباب الثالث وسقفه

ع الصا	الموضوع
) تفصيل ما فوق الباب الرابع	الصورة(٥٧
 الباب الرابع بالواجهة الغربية 	الصورة(٥٨
 ا شریط کتابی بسقف قبلیة جامع الزیتونة 	الصورة(٥٩
) شيط زخرفي بسقف قبلية جامع الزيتونة 	الصورة (١٠
 شریط زخرفی آخر بسقف قبلیة جامع الزیتونة 	الصورة(٦١
 السدة الشرقية بجامع الزيتونة والسقف السمية الجديد 	الصورة(٦٢
 ١٦٢ القاطع بقبلية جامع الزيتونة 	الصورة(٦٣
") محراب جامع الزيتونة	الصورة(٢٤
اً) مئذنة جامع الزيتونة	الصورة(١٥
٢) واجهة الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة	الصورة(٦٦
 ٢) قوسان وعمود في واجهة الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة 	الصورة(٦٧
 ٢) تفصيل في أقواس الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة 	الصورة(١٨
٢) واجهة الرواق الشرقي بجامع الزيتونة	الصورة(19
١) بناء أقواس ودعامات داخل الرواق الشرقي بجامع الزيتونة ١٦٤	الصورة(٧٠
١٦٤ الرواق الغربي بجامع الزيتونة	الصورة (٧١
١) الواجهة الخارجية الشرقية بجامع الزيتونة	الصورة(٧٢
 الواجهتان الخارجيتان الجنوبية والغربية لجامع الزيتونة 	الصورة(٣٧
١) شريط كتابي في سقف الرواق شرقي القبلية بجامع الباي ١٧٧	,
١) آنية الشرب في قبلية جامع الباي	•
١) أبيات شعرية في الجدار الغربي لقبلية جامع الباي فوق السدة ١٧٧	,
١) أبيات شعرية في الجدار الشرقي لقبلية جامع الباي فوق السدة ١٧٧	•
١) نافذة عليا في الجدار الجنوبي لقبلية جامع الباي فوق السدة ١٧٨	•
١) سقف أعواد العرعار والطبقة الداخلية لفبة المحراب بجامع الباي٧٨	, -
١٧٨ قبة المحراب من الداخل بجامع الباي	الصورة(١٠
١٧٨ محراب جامع الباي	الصورة(١١
/) منبر جامع الباي	•
 ٨) كرسي خشبي لقراءة القرآن الكريم بجامع الباي 	الصورة(١٣
١٧٩ جانب من السدة بقبلية جامع الباي	الصورة(١٤

ضوع	الموا
رة(٨٥) منذنة جامع الباي	الصنور
رة(٨٦) درج مئذنة جامع الباي من الأسفل	الصنور
رة(٨٧) الرواق الجنوبي بجامع الباي عام ١٩٩٣	الصنور
رة(٨٨) بناء أقواس الرواق الجنوبي بجامع الباي عام ١٩٨٥	الصنور
رة(٨٩) خشبات دائرية في جدار الرواق الشرقي بجامع الباي	الصنور
رة(٩٠) قوس في الرواق الشمالي بجامع حي النصر	الصىور
رة (٩١) محراب جامع اللطيف	الصىور
رة(٩٢) محراب القبليَّة بجامع الحبلي	الصىور
رة(٩٣) المحراب والمنبر المعلق بجامع الحمامي	الصىور
رة(٩٤) محراب الرواق بصحن جامع الحمامي	الصىور
رة(٩٥) محراب الرواق بالصحن الشمالي في جامع الحبلي	الصىور
رة(٩٦) منبر جامع الحبلي	الصىور
رة(٩٧) منبر جامع عوانية	الصنور
رة(٩٨) السدة بجامع عوانية	الصنور
رة(٩٩) العدة بجامع الحمامي	الصنور
رة(١٠٠) مكان صلاة النساء (مقصورة النساء) بجامع نقرة	الصنور
رة(١٠١) مئذنة جامع حي المنصورة وواجهاته	الصنور
رة(١٠٢) مئذنة جامع ابن عرفة وواجهاته	الصنوا
رة(١٠٣) مئذنة جامع الحبلي	الصىور
رة(١٠٤) المئذنة الجديدة والواجهة الشرقية بجامع الحمامي	الصىو
رة(١٠٥) المئذنة القديمة والواجهة الغربية بجامع الحمامي	الصنو
رة(١٠٦) الرواقان الجنوبي والشرقي بصحن جامع بلال	الصىو
رة(١٠٧) الرواق الجنوبي بالصحن الشمالي في جامع الحبلي	الصىو
رة(١٠٨) الرواق الشمالي بالصحن الجنوبي في جامع الحبلي	الصىو
رة(١٠٩) الرواق الغربي بجامع الحمامي	الصىو
رة(١١٠) الواجهة الغربية لجامع نقرة	الصىو
رة(١١١) الواجهة الجنوبية لجامع الحبلي	الصىو
رة(١١٢) الرواق بمسجد يحيى بن سلام بحومة الأشراف	الصىو

الصفد	الموضوع
r. r	الصورة(١١٣) الرواقان الجنوبي والشرقي بمسجد ابن الصباغ
٣.٣	الصورة(١١٤) سقف المجاز الأول بقبلية مسجد الدهماني
٣.٣	الصورة(١١٥) سقف أعواد عرعار بمسجد مكلم الجمل
٣٠٤	الصورة(١١٦) سقف قبلية مسجد الداروني
٣٠٤	الصورة(١١٧) سقف غرقة الضريح بمسجد الداروني
٣. ٤	الصورة(١١٨) سقف خشبي مربع بسقف سقيفة مسجد الداروني
7.0	الصورة(١١٩) سقف قبو مهدي سجروان بمسجد الفوراتي
7.0	الصورة(١٢٠) قبة مسجد السقاية وواجهته الشرقية
٣.0	الصورة(١٢١) الحنية الركنية تحت قبة مسجد السقاية
٣.٦	الصورة(١٢٢) قبة مسجد البرهان وواجهته الشرقية
٣.٦	الصورة(١٢٣) رواق مسجد الداروني
٣.٦	الصورة(١٢٤) داخل قبلية مسجد الأنصار
٣.٦	الصورة(١٢٥) سقف المسجد المعلق
7. V	الصورة(١٢٦) محراب مسجد الأبواب الثلاثة
8.4	الصورة(١٢٧) محراب مسجد الدهماني
4.1	الصورة(١٢٨) محراب الصحن الجنوبي بمسجد موسى المناري
4.1	الصورة(١٢٩) محراب مسجد السقاية
٣. ٨	الصورة(١٣٠) مئذنة مسجد الأبواب الثلاثة
٣.٨	الصورة(١٣١) مئذنة مسجد يحيى بن سلام بحومة الأشراف
7. A	الصورة(١٣٢) مئذنة مسجد ابن الصباغ
٣. ٨	الصورة(١٣٣) مئذنة مسجد أبي على مختار
٣.٩	الصورة(١٣٤) مئذنة مسجد أبي ميسرة
٣.٩	الصورة(١٣٥) مئذنة مسجد يحيى بن سلام بربض الرنان
٣.٩	الصورة(١٣٦) مئذنة المسجد المعلق (الواجهتان الشمالية والشرقية)
٣.٩	الصورة(١٣٧) مئذنة المسجد المعلق (الواجهتان الشرقية والجنوبية)
71.	الصورة(١٣٨) مئذنة مسجد يحيى بن عمر
٣1.	الصورة(١٣٩) مئذنة مسجد بو راس
٣١.	الصورة(١٤٠) مئذنة مسجد الفوراتي وواجهته

الموضوع	الصفحة
الصورة(١٤١) مئذنة مسجد الفتح (بو صريح) وواجهته	۳1.
الصورة(١٤٢) مئذنة مسجد الشريف وواجهته	711
الصورة(١٤٣) منذنة مسجد الفتح (مفتاح) وواجهته	711
الصورة(٤٤) مئذنة مسجد شقران وواجهته	711
الصورة(٥٤٥) مئذنة مسجد الفرج وواجهته	711
الصورة(١٤٦) منذنة مسجد الناقة وواجهته	717
الصورة(۱٤۷) مئذنة مسجد عيسى بن مسكين وواجهته	717
3201211 . I SU	* 14

فهرس المخططات

يضوع ال	المو
طط(١) الفتوحات الإسلامية في شمالي إفريقية	المخد
طط(٢) سور القيروان في العصر الحفصي ٢	المخد
طط(٣) سور القيروان في العصرين العثماني والحديث ٢	المخد
طط(٤) خريطة إفريقية والجمهورية التونسية	المخد
طط(٥) خريطة تونس وولاية القيروان	المخد
طط(٦) المسقط الأفقى للجامع الأعظم (جامع عقبة بن نافع) ٧	المخد
طط(٧) أماكن الصور والأقواس وأنواع التسقيف على مسقط الجامع •	المخد
طط(٨) القوسان (١) و(٢) في قبلية الجامع الأعظم ا	المخد
طط(٩) القوس (٣) في القسم الغربي من القبلية	المخد
طط(١٠) مقطع في الدور الثاني من مئذنة الجامع الأعظم ٢	المخد
طط(١١) مقطع في الدور الثالث من المئذنة	المخد
طط(١٢) مقطعً أفقي بقبة محززة من الداخل والخارج (مستنتج) ٢	المخد
طط(١٣) مقطع أفقى بقبة محززة من الخارج معصبة من الداخل (مستنتج	المخد
طط(١٤) المسقط الأفقى لجامع الزيتونة	المخد
طط(١٥) القوسان (١) و(٢) في الرواق الجنوبي بجامع الزيتونة ٤	المخد
طط(١٦) المسقط الأفقى لجامع الباي (الحنفي)	المخد
طط(١٧) المقطع آ _ آ بسقف قبلية جامع الباي	المخد
طط(١٨) المقطع ب _ ب بسقف قبلية جامع الباي	المخد
طط(١٩)السدات في قبلية جامع الباي	المخد
طط(٢٠)أقواس الرواق الجوبي بجامع الباي	المخد
طط(٢١) المسقط الأفقى لجامع اللطيف	المذ
طط(٢٢) المسقط الأفقى لجامع عوانية (الأغالبة)	المذ
طط(٢٣) المسقط الأفقي لجامع التقوى	المخ
طط(٢٤) المسقط الأفقى لجامع بلال (حسنات)	المذ
طط(٢٥) المسقط الأفقي لجامع حنش الصنعاني	المذ
طط(٢٦) المسقط الأفقى لمسجد سيدي جميل	المذ
طط(٢٧) المسقط الأفقى لمسجد الهلالي	المذ
طط(٢٨) المسقط الأفقى لمسجد أبي ميسرة	المذ

تابع فهرس المخططات

الصفحة	الموضوع
۲۳.	المخطط(٢٩) المسقط الأفقى لمسجد الغراينة (الكرابة)
۲٣.	المخطط(٣٠) المسقط الأفقى لمسجد يحيى بن عمر
777	المخطط(٣١) المسقط الأفقى لمسجد ربض البراشنة
777	المخطط(٣٢) المسقط الأفقى لمسجد الأبواب الثلاثة
777	المخطط(٣٣) المسقط الأفقى للمسجد المعلق
777	المخطط(٣٤) المسقط الأفقى لمسجد الناقة
777	المخطط(٣٥) المسقط الأفقى لمسجد الوردة
750	المخطط(٣٦) المسقط الأفقى لمسجد الشبيبي
750	المخطط(٣٧) المسقط الأفقى لمسجد ابن ناجي
750	المخطط(٣٨) المسقط الأفقى لمسجد يحيى بن سلام بحومة الأشراف
750	المخطط(٣٩) المسقط الأفقى لمسجد سيدي عزاز
750	المخطط(٤٠) المسقط الأققي لمسجد عيسى بن مسكين
727	المخطط(٤١) المسقط الأفقي لمسجد الداروني
750	المخطط(٤٢) المسقط الأفقى لمسجد على العبيدلي
777	المخطط(٤٣) المسقط الأفقي لمسجد الرباوي
777	المخطط(٤٤) المسقط الأفقي لمسجد الدهماني
7 77	المخطط(٥٤) المسقط الأفقي لمسجد ابن طرخانة
429	المخطط(٢٤) المسقط الأفقي لمسجد الهدى
429	المخطط(٤٧) المسقط الأفقى لمسجدالسقاية
7 2 1	المخطط (٤٨) المسقط والمقطع أ _ أ في السقف أعواد العرعار المتقاربة
758	المخطط(٤٩) مقطع في السقف أعواد العرعار المتباعدة
758	المخطط(٥٠) السقف أعواد العرعار المتقاربة المغطى بسمية
7 5 7	المخطط(٥١) المسقط والمقطع أ ــ أ في السقف الخشبي المربع
757	المخطط(٥٢) المقطع ب ـ ب في السقف الخشبي المربع
40.	المخطط(٥٣) أقواس السقف والواجهة بمسجد الأبواب الثلاثة
404	المخطط(٥٤) القوى المنتقلة من القوس إلى مسنده
404	المخطط(٥٥) سقف مسجد على العبيدلي
771	المخطط(٥٦) واجهة مسجد الأبواب الثلاثة

فهرس الوثائق المصورة

رقم الصفحة	موضوعها
००५	كتاب من القائم مقام محمد بروطة إلى نائب جمعية الأوقـــاف بالقيروان بتاريخ ١٤ رجب ١٢٩٢/١٢٩٢
ooy	كتاب بتاريخ ١٦ صفر ١٣٢١/١٣٢١ماي ١٩٠٣ مـن نـائب جمعية الأوقاف بالقيروان إلى رئيس الجمعية يعلمه بقدوم مدير الآثار مسيو صدو إلى القيروان للتأمل مــن خدمـة الجـامع الأعظم
001	جريدة بما وصل من أعواد البيشبان في ١٠ فيفري ١٩١٣
٥٩ و ٢٠٥	كتاب بتاريخ 1 أفريل ١٩١٣ من رئي س جمعية الأوقاف بتونس إلى نائبه بالقيروان يعلمه بالموافقة على استبدال سقوف الحديد في قبلية الجامع الأعظم بسقوف خشبية
110_710	تقرير مهندس إدارة الأشغال العامة حول سقف قبلية الجامع الأعظم في ٢٤ جوان ١٩٣٠ (بالفرنسية)
٥٦٣	كتاب بتاريخ ٢٣ ماي ١٩٤٢ حول حدوث أضرار نتيجة الحفر بجوار الواجهة الشمالية للجامع الأعظم
०५६	كتاب من مشيخة الجامع الأعظم إلى نائب إدارة جمعية الأوقاف حول تركيب أبواب بلور للقبلية
010_110	مسجد باب القدة، تقرير أمين البناء فرج الغالي بتاريخ ١٩٥٣/١١/١٥
07 <i>1</i> _07Y	الحكم بسد شباك فتح على مسجد الدهان في أبريل ١٩٣٣
०५१	الجلسة في جمعية الأوقاف بشأن الشباك في ١٩٣٣/٥/١٣
074_07.	مسجد سيبدي عاشور، تقرير مصلحة أضرار الحرب بتاريخ ١٩٤٤/٣/١٣
075	حبس على مصلى العيدين من دفاتر أعمال الشهود أوائل شوال ١٢١٣
040	هبة جامع ابن عرفة إلى وزارة الشؤون الدينية
٥٧٦	عقد شراء أرض جامع بلال
٥٧٧	قرار ترسيم جامع بلال

تابع فهرس الوثائق المصورة

رقم الصفحة	موضوعها	رقم الوثيقة
OYA	شهادة شراء دار لضمها إلى جامع الحبلي	17
049	المصادقة على تحويل مسجد الحمامي إلى جامع	14
٥٨.	طلب الترخيص ببناء جامع حي المنصورة	١٨
011	فتح اكنتاب لترميم جامع الزيتونة	١٩
٥٨٢	طلب الترخيص بفتح اكتتاب لتوسيع جامع عوانية	۲.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	الإهداء
٥ ٥	المقدمة
" - "	القسم الأول: التاريخ العمراني لمدينة القيروان
۱۳	تأسيس القيروان
10	القيروان في عصىر الولاة
١٧	وُلاية حسان بن النعمان
19	ولاية الأسرة الفهرية
19	ولاية الأسرة المهلبية
۲.	القيروان في العصر الأغلبي
71	تأسيس العاصمة العباسية الأولى للأغالبة
7 £	تأسيس رقادة العاصمة الثانية للأغالبة
7 £	تأسيس بيت الحكمة الرقادي
40	نقل مركز الإمارة إلى تونس
**	نهاية العصر الأغلبي
٣.	القيروان في العصر العبيدي
٣.	وقعة كتامة بالقيروان
٣١	خروج مخلد بن كيداد على العبيديين
44	بناء صبرة المنصورية العاصمة الجديدة للعبيديين
70	القيروان في العصر الصنهاجي
70	إقامة امراء صنفهاجة في أشير
٣٦	انتقال أمراء صنهاجة إلى صبرة المنصورية
٣٨	ثورة عام ٤٠٧
٣٨	الصلح بين المعز بن باديس وحماد بن بلكين
٣٨	دخول المعز بن باديس في طاعة العباسيين
٤٠	دخول الأعراب إلى القيروان
٤٣	القيروان بعد وفاة المعز بن باديس
٤٥	القيروان في العصىر الموحدي
٤٦	القيروان في العصر الحفصىي

الصفحه	الموضوع
٤٨	قيام الشابيين بالقيروان على السلطان الحسن
٤٩	استنجاد السلطان الحسن بإمراطور أسبانيا
٥.	استنجاد أهل القيروان بالحاكم التركي على طرابلس
٥.	طلب السلطان أحمد مساعدة الأسبان
٥٣	وصف الرحالة للقيروان في العصر الحفصمي
٥٤	القيروان في العصر العثماني
00	محمد باي في القيروان
০٦	استلام الأسرة الحسينية الحكم
٥٨	وصىف القيروان أواخر العصر العثماني
٥٨	نهاية الحكم العثماني وبداية الحماية الفرنسية على تونس
09	القيروان بعد الاستقلال
17 <u>~</u> 7	القسم الثاني: جوامع القيروان ومساجدها
۱٥٠_٦٥	الفصل الأول: جامع عقبة بن نافع (الجامع الأعظم)
٦٥	جامع عقبة في كتب التاريخ والتراث
70	جامع عقبة الأول
٦٨	السقوف الخشبية
٧.	قبة المحراب
77	قبة البهو
٧٤	المحراب
YY	المنبر
٧٩	المقصورة
٨١	المئذنة
٨٥	أراء الباحثين المعاصرين حول تاريخ بنائها
٨Y	الأصول المعمارية للمئذنة
٨٩	الأروقة
٩٣	الأبواب
97	الوصف الهندسي
9.8	القبلية

الصفحأ			ع	الموضو
9 A	ملة الإنشائية للقبلية	الجم		
9 1	السقف الخشبي			
١٠٤	قبة المحراب			
1.0	الأقواس			
١٠٦	•	المحراب		
١.٧		المنبر		
1.4	؞ؚۊ	المقصىور		
1.4	١_ مقصورة السلطان			
١.٨	٢_ مقصورة النساء			
١٠٨		المئذنة		
١٠٨	الدور الأول (السفلي)			
11.	الدور الثاني			
111	الدور الثالث			
۱۱۳	•	الصحن		
۱۱۳	الرواق الجنوبي			
118	واجهة الرواق الجنوبي			
111	الجملة الإنشانية للرواق الجنوبي			
112	١_ قبة البهو			
١١٦	٢_ قبو مهد <i>ي</i>			
117	٣_ قبو متقاطع			
117	٤_ خشبي مربع			
117	الرواق الشرقي			
114	واجهة الرواق الشرقي			
117	الجملة الإنشانية للرواق الشرقي			
111	الرواق الشمالي			
119	واجهة الرواق الشمالي			
119	المستودعان خلف الرواق الشمالي			
17.	الرواق الغربي			
17.	واجهةالرواق الغربي			

الصفحة	الموضوع
١٢١	الجملة الإنشائية للرواق الغربي
١٢٢	ميضاًة الحفيان
١٢٢	الواجهات الخارجية
١٢٣	الواجهة الجنوبية
١٢٣	الواجهة الشرقية
١٢٤	الباب الأول
175	الباب الثاني
175	الباب الثالث
172	الباب الرابع
172	١_ الباب الداخلي
170	٢_ البرج
170	٣_ القبة
١٢٦	الواجهة الشمالية
١٢٦	الواجهة الغربية
177	الباب الأول
144	الباب الثاني
179	الباب الثالث
14.	الباب الرابع
ت ۱۳۱	مناقشات وآراء حول أبواب الواجها
71-101	الفصل الثاني: جامع الزيتونة
101	جامع الزيتونة في كتب التاريخ والتراث
107	الوصيف الهندسي
108	القبلية
104	الجملة الإنشائية للقبلية
100	السقف الخشبي المربع
100	القبو المهدي
107	المحر اب
107	المنبر
107	السدة

الصفحة	الموضوع
١٥٦	المئذنة
104	الصحن
104	الرواق الجنوبي
101	الرواق الشرقي
101	الرواق الشمالي
101	الرواق الغربي
109	الواجهات الخارجية
109	
109	الواجهة الجنوبية
109	الواجهة الغربية
11-110	الفصل الثالث: جامع الباي (جامع الحنفي)
170	جامع الباي في كتب التاريخ والتراث
١٦٦	الوصف الهندسي
177	القبلية
177	الجملة الإنشائية للقبلية
179	١ السقف السمية
1 7 1	٢ القبة
1 7 1	المحراب
1 7 1	المنبر
177	السدة
177	المئذنة
177	الصحن
1 7 2	الصحن شمالي القبلية
140	الصحن شرقي القبلية
140	الصحن جنوبي القبلية
140	الواجهات
·1_1A1	الفصل الرابع: الجوامع الحديثة
١٨١	تاریخ جامع نقرة (أول مسجد جامع حدیث)
111	الخواص الهندسية الجديدة بجامع نقرة

الصفحة	الموضوع
117	الخواص الهندسية للجوامع الحديثة
١٨٣	القبلية
140	التسقيف
١٨٨	الأق وا <i>س</i>
1 1 9	المحاريب
١٨٩	المنابر
19.	١ ــ المنابر الخشبية التقليدية
19.	٢_ المنابر المعلقة
19.	السدات
191	١_ السدة الخشبية
191	٢_ السدة البيتونية
191	المآذن
197	مئذنة جامع الحبلي
197	مئذنة جامع الحمامي
۱۹۳	الصحن
198	الواجهات الداخلية والخارجية
198	الواجهات الداخلية
190	الواجهات الخارجية
17_7.7	الفصل الخامس: المساجد
۲.۷	تاريخ المساجد
777	توزع المساجد في أحياء مدينة القيروان
779	الخواص الهندسية للمساجد
779	المسقط الأفقي
779	المسقط الأفقي للقبلية
777	المسقط الأفقي للصحن
777	التسقيف
777	السقف أعواد العرعار
٧٤.	١ السقف أعواد العرعار المتقاربة

الصفحة		الموضوع
7 £ Y	٢_ السقف أعواد العرعار المتباعدة	
7 £ 7	السقف السمية	
7 £ £	السقف الخشبيي المربع	
757	السقف القبو	
757	الأقبية المهدية	
757	الأقبية المتقاطعة	
757	القباب	
7 £ A	السقف البيتوني	
7 £ A	الأقواس	
701	مناقشة الجمل الإنشائية في مساجد القيروان	
	الجملة الإنشانية ذات الأقواس	
701	أوالقناطر الموازية لجدار القبلة	
	الجملة الإنشائية ذات القناطر المتعامدة	
408	مع جدار القبلة	
700	حاريب	اله
700	آذن	ماا
404	المئذنة ذات الشرفة البارزة	
Y0X	المئذنة ذات المقطع المثمن	
409	المئذنة ذات المقطع الدائري	
409	اجهات	الو
0		القسم الثالث: الوثائق
171_710	الجوامع	الفصل الأول: وثائق
٣١٦	في وثائق جمعية الأوقاف	جامع عقبة
473	نة في وثائق جعية الأوقاف	جامع الزيتو
٤٣٣	في وتُائق جمعية الأوقاف	جامع الباي
0.7_574	المساجد	الفصل الثاني: وثائق
٤٦٣	يم بن عبد الغالب المسراتي	مسجد إبراه
٤٦٤	لمرخانة	مسجد ابن د

الصفحة		الموضوع
170	مسجد ابن عبد الستار	
१२०	مسجد الأبواب الثلاثة	
٤٦٨	مسجد أبي إسحاق التونسي	
१८५	مسجد أبي علي مختار	
٤٧.	مسجد أبي قباء	
٤٧.	مسجد باب القدة	
271	مسجد التليلي	
٤٧٣	مسجد ثم النجارين	
٤٧٤	مسجد الخولاني	
٤٧٤	مسجد الدهان	
٤٧٤	مسجد الدهماني	
٤٧٥	مسجد ربض البراشنة	
٤٧٦	مسجد ربض بلقاسم (الصبايا)	
177	مسجد ربض زواغة	
٤٧٧	مسجد السبائي	
£YA	مسجد السقاية	
849	مسجد سید <i>ي</i> عاشور	
٤٨٥	مسجد سید <i>ي</i> عز از	
£ ሌ٦	مسجد سید <i>ي غر</i> یب	
٤٨٧	مسجد الشبيبي	
٤٨٨	مسجد الصبايا (ربض رياح)	
8 14 9	مسجد الظهرة	
8 14 9	مسجد عبد الرحمن الدباغ	
٤٩٤	مسجد علي بن نصيرة	
٤٩٤	مسجد على العبيدلي	
११२	مسجد عیسی بن مسکین	
£97	مسجد الغراينة (الكرابة)	
£91	مسجد اللوزي (الخضراوين)	
£ 9 A	مسجد المداسين	

الصفحة	الموضوع
0.1	مسجد المريضة
0.7	مسجد المعلق
0.0	مسجد مكلم الجمل
0.7	مسجد الهلالي
0.7	مسجد الوردة
0.4	مسجد يحيى بن سلام بربض الرنان
067_0.9	الفصل الثالث: وثائق متنوعة الموضوعات
0.9	تتوير صومعة الجامع الأعظم بالقناديل عام ١٩٠١
0.9	توالي السحب والسيول على القيروان عام ١٩٠٤
0.9	تعليمات إجراء الوفقات عام ١٩٠٤
01.	توزیع دخل مقبرة قریش عام ۱۹۰۹
یق، ۵۱	تلخيص في كيفية توزيع دخل مقبرة قريش وجامع التوف
011	جعل الأبنية القديمة أبنية تاريخية عام ١٩١١
011	زيارة المقيم العام للقيروان عام ١٩١٩
017	التحفظ على فواضل المرمات عام ١٩٢٢
017	شروط تلزيم الوفقات عام ١٩٢٢
٥١٣	جريدة في أسماء البنائين بالقيروان عام ١٩٢٣
018	جريدة في أسماء معلمي البياض عام ١٩٢٣
015	جريدة في أسماء معلمي النجارة بالقيروان عام ١٩٢٣
010	الجوامع والمساجد وأئمتها عام ١٩٢٤
070	جمعية زينة المولد النبوي عام ١٩٢٥
	مقارنة بين مصروف الزيت والكهرباء بالمساجد
077	عام ١٩٢٦
077	ظهور مرض مخيف بالقيروان عام ١٩٢٦
	الجوامع والمساجد والكتاتيب والميضآت في القيروان
071	عام ۱۹۳۰
071	الجوامع
071	المساجد

الصفحة		الموضوع
071	المساجد الخربة المعطلة شعائرها	
٥٣٢	الكتاتيب التابعة لنيابة القيروان	
٥٣٣	الميضآت المفردة	
٤٣٥	أسماء معلمي البناء بالقيروان عام ١٩٣٠	
	طلب نقابة البناء دخول العمال في خدمة بناءات	
070	الأوقاف عام ١٩٣٤	
	تحرج معلمي البناء بالقيروان من استخدام عمال	
٥٣٦	من تونس عام ۱۹۳۶	
027	إدخال النور الكهربائي في مسجد الأنصار عام ١٩٣٥	
	زيارة المعاهد الدينية بالقيروان ــ تعليمات للنقباء	
٥٣٨	عام ۱۹۳۷	
	شكوى أهالي القيروان من إنارة الصىوامع بالكهرباء	
٥٣٨	بدل القناديل ١٩٣٩	
089	قرار تعيين أمين بناء بجمعية الأوقاف عام ١٩٤٠	
٥٤.	منح وسام لمحمد عظوم عام ١٩٤٢	
٥٤.	الآثار التاريخية بالقيروان عام ١٩٤٨	
0 8 1	جريدة الآثار التاريخية عام ١٩٤٨	
017	زيارة جلالة الملك المعظم للقيروان عام ١٩٥٠	
	دعوة لحضور حفل استقبال رئيس مجلس الوزراء	
088	عام ١٩٥٥	
0 5 5	رؤساء جمعية الأوقاف ونوابها في القيروان	
०१२	المصطلحات الفنية في وثائق جمعية الأوقاف	
0		الملحقات
0 8 9	ول(١٨) تفسير المصطلحات الفنية في وثائق جمعية الأوقاف	الجد
ٹرت ۂہہ	ول(أ ١٩) المساجد التي ذكرت في وثائق جمعية الأوقاف ثم اندا	
700	ج مُصورة من مراسلات جمعية الأوقاف	

نموذج مصور من وتائق مصلحة أضرار الحرب

نماذج مصورة من مراسلات مصلحة الشؤون الدينية بالولاية

نموذج مصور من وقف بدفاتر أعمال الشهود

0Y.


040

الصفحة	الموضوع
718 <u>-</u> 088	الفهارس
٥٨٥	فهرس المصادر والمراجع
790	فهرس الجداول
098	فهرس الصبور
०११	فهرس المخططات
٦٠١	فهرس الوثائق المصورة
٦.٣	فهرس الموضوعات

```
رقم الوثيقة
    ۲
                                                             الدكتورة المهندسة نجوى عثمان
   ٣
                                                      إجازة في الهندسة المدنية عام ١٩٧٨.
   ٤
                                                   دبلوم بتاريخ العلوم التطبيقية عام ١٩٨٤.
                                                       دبلوم بالهندسة الإنشائية عام ١٩٨٧.
             ماجستير بتاريخ العلوم التطبيقية عام ١٩٩١، وموضوع البحث الهندسة الإنشائية في
   ٥
                                                                               مساجد حلب".
             دكتوراه بتاريخ العلوم التطبيقية عام ١٩٩٨، وموضوع البحـــث "دراســـة هندســـية
   ٦
                                                     مقارنة بين مساجد حلب ومساجد القيروان".
   ٧
                                                                     الأعمال المطبوعة:
                                  _ الهندسة الإنشائية في مساجد حلب _ جامعة حلب ١٩٩٢.
   ٨
             _ حلب في مئة عام (١٨٥٠_١٩٥٠) في ٣ أجزاء _ جامعة حلب ١٩٩٣
   ٩
                                         (بالاشتراك مع المرحوم الأستاذ محمد فؤاد عينتابي).
  ١.
                                                      عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم.
  11
                                                           عضو جمعية العاديات السورية.
  11
                                       عضو لجنة الإعلام والنشر بنقابة المهندسين السوريين.
            عضو هيئة تحرير مجلة "هندسة" التي يصدر ها فرع حلب انقابة المهندسين
 ۱۳
                                                                                  السوريين.
 ١٤
 10
```

LES MOSQUEES DE KAIROUAN

Dr.Eng. Najwa Othman



في هذا الكتاب:

- ١ ـ التاريخ العمراني لمدينة القيروان .
- ٢ ـ دراسة تاريخية وهندسية لجوامع القيروان ومساجدها .
- ٣ ـ جوامع القيروان ومساجدها من خلال وثائق جمعية الأوقاف .